Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

RÉNO CLIMAT NOVO CLIMAT

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857294	1HVAC	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 $
210857307	1HVAC	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 $
206315640	1HVAC	ACIQ-09Z-HP115	ACIQ-09W-HP115		6 000	300 $
207825507	1HVAC	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 $
207825516	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 $
207825519	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 $
207825512	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 $
210857295	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 $
210857308	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 $
207825517	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 $
207825520	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 $
207825523	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 $
210857311	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 $
207825513	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 $
210857296	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 $
210857309	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 $
212394305	1HVAC	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 $
212394311	1HVAC	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 $
207825566	1HVAC	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207825565	1HVAC	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 $
207825564	1HVAC	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 $
206315642	1HVAC	ACIQ-18Z-HP230	ACIQ-18W-HP230		11 000	550 $
207825509	1HVAC	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 $
210857354	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18AHB-HH-M		15 400	770 $
207825518	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 $
207825521	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 $
207825524	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 $
210857312	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 $
207825514	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 $
210857297	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 $
210857310	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212394306	1HVAC	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 $
206315646	1HVAC	ACIQ-24-HP	ACIQ-24-AH		16 500	825 $
212394312	1HVAC	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 $
208106638	1HVAC	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-AHB		19 200	960 $
210857355	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24AHB-HH-M		16 900	845 $
207825522	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 $
207825525	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 $
207825515	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 $
210857298	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 $
206315658	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3	Unités sans conduits		18 000	900 $
207825569	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207825568	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207825567	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
212394307	1HVAC	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 $
212394313	1HVAC	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 $
212394308	1HVAC	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 $
206315647	1HVAC	ACIQ-36-HP	ACIQ-36-AH		25 000	1 250 $
212394314	1HVAC	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 $
208106639	1HVAC	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-AHB		30 400	1 520 $
207825572	1HVAC	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207825571	1HVAC	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207825570	1HVAC	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207825511	1HVAC	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 $
210857299	1HVAC	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 $
210857301	1HVAC	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 $
210857304	1HVAC	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 $
212394309	1HVAC	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 $
206315648	1HVAC	ACIQ-48-HP	ACIQ-48-AH		36 000	1 800 $
212394315	1HVAC	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 $
208106640	1HVAC	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-AHB		36 000	1 800 $
206315660	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207825575	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207825574	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207825573	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
210857300	1HVAC	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857302	1HVAC	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 $
210857305	1HVAC	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 $
210857363	1HVAC	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
210857362	1HVAC	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
212394310	1HVAC	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 $
210857353	1HVAC	ACIQ-60HPB	ACIQ-60AHB		42 000	2 100 $
210857303	1HVAC	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 $
210857306	1HVAC	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 $
210857366	1HVAC	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 $
210857365	1HVAC	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 $
210857369	1HVAC	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
210857368	1HVAC	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
210857371	1HVAC	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
210857374	1HVAC	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
210857377	1HVAC	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
209864928	AC BEST LA	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	ATI-36HWFN1-M		25 000	1 250 $
208073239	AC BEST LA	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
208073237	AC BEST LA	M2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 $
208073235	AC BEST LA	M2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 400	720 $
208073247	AC BEST LA	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
208073245	AC BEST LA	M3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208073243	AC BEST LA	M3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
210857479	AC BEST LA	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MFGD-36HRFN1-MQ6W		25 200	1 260 $
208073221	AC BEST LA	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 $
208106857	AC BEST LA	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 $
208073226	AC BEST LA	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 $
208073224	AC BEST LA	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 $
210857480	AC BEST LA	MOX230-12HFN1-MV5W	MCBU-12HRFN1-MV0W		7 700	385 $
208073229	AC BEST LA	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 $
208073232	AC BEST LA	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 $
206905448	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905449	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 400	770 $
206905450	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 100	805 $
206905451	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 100	805 $
206905452	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 400	1 120 $
206905453	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 $
206905454	AC PRO	4HP18V36P	BCE5E24M		15 000	750 $
206905455	AC PRO	4HP18V36P	BCE5E30M		15 900	795 $
206905456	AC PRO	4HP18V36P	BCE5E36M		22 600	1 130 $
206905457	AC PRO	4HP18V36P	BCE5E42M		22 200	1 110 $
206905458	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V18M		15 900	795 $
206905459	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V24M		16 100	805 $
206905460	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V30M		15 900	795 $
206905445	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V36M		22 000	1 100 $
206905461	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V42M		22 200	1 110 $
206905462	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E18M		15 400	770 $
206905463	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E24M		15 800	790 $
206905464	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E30M		16 200	810 $
206905465	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E36M		23 400	1 170 $
206905466	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E42M		22 000	1 100 $
206905467	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 $
206905468	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 $
206905469	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 $
206905470	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	14 900	745 $
206905471	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 $
206905473	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 $
206905474	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 000	750 $
206905475	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 300	765 $
206905476	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 $
206905477	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 $
206905478	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 $
206905481	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 $
206905482	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 $
206905483	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 $
206905484	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 100	755 $
206905485	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 100	755 $
206905486	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 300	765 $
206905487	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 $
206905488	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905489	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	23 200	1 160 $
206905490	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 200	1 160 $
206905491	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	23 400	1 170 $
206905492	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	23 400	1 170 $
206905494	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206905495	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	23 600	1 180 $
206905496	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	23 200	1 160 $
206905497	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	23 400	1 170 $
206905498	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	23 400	1 170 $
206905499	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	23 400	1 170 $
206905501	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 400	1 170 $
206905502	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 400	1 170 $
206905503	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 400	1 170 $
206905505	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206905506	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 600	1 180 $
206905507	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 400	1 170 $
206905508	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	23 400	1 170 $
206905509	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	23 400	1 170 $
206905510	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 400	1 170 $
206905511	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	23 200	1 160 $
206905512	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	23 200	1 160 $
206905515	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	23 400	1 170 $
206905516	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	23 200	1 160 $
206905517	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	23 200	1 160 $
206905518	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	16 100	805 $
206905520	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	16 100	805 $
206905522	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	16 100	805 $
206905523	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	16 100	805 $
206905524	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	16 000	800 $
206905525	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 900	795 $
206905526	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G2UH090BE12	16 100	805 $
206905528	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	16 200	810 $
206905529	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	16 200	810 $
206905532	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206905533	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH045BE12	16 300	815 $
206905534	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH070BE12	16 300	815 $
206905535	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	16 000	800 $
206905536	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 900	795 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905537	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	16 300	815 $
206905538	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	16 000	800 $
206905539	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 800	790 $
206905540	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206905541	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 800	790 $
206905542	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 800	790 $
206905543	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206905544	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206905545	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206905546	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 600	780 $
206905547	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206905548	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206905549	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206905550	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206905554	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206905555	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 $
206905556	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206905557	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206905558	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206905559	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 900	795 $
206905560	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 $
206905561	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 400	1 120 $
206905562	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 $
206905563	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 600	1 130 $
206905564	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206905565	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206905567	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206905568	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206905569	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 600	1 130 $
206905570	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206905571	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206905572	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $
206905573	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206905574	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 $
206905575	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 800	1 140 $
206905576	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 800	1 140 $
206905581	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206905582	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905583	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 $
206905584	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206905585	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 $
206905586	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 600	1 080 $
206905587	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 $
206905588	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 $
206905589	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 $
206905590	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 $
206905591	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	21 600	1 080 $
206905592	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	21 800	1 090 $
206905593	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206905596	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	21 400	1 070 $
206905597	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 400	1 070 $
206905598	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	21 800	1 090 $
206905599	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 $
206905600	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 800	1 090 $
206905601	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	21 600	1 080 $
206905602	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	21 800	1 090 $
206905603	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206905604	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	21 400	1 070 $
206905606	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206905607	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206905608	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	21 600	1 080 $
206905610	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	16 100	805 $
206905612	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	16 100	805 $
206905614	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	16 100	805 $
206905616	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	16 000	800 $
206905617	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	80G1UH070BE12	15 900	795 $
206905618	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	80G2UH090BE12	16 100	805 $
206905619	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 700	785 $
206905620	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	16 200	810 $
206905621	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	16 200	810 $
206905624	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206905625	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH045BE12	16 300	815 $
206905626	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH070BE12	16 300	815 $
206905627	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	16 000	800 $
206905628	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 900	795 $
206905630	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	16 000	800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905631	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 800	790 $
206905632	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206905633	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 800	790 $
206905634	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 800	790 $
206905635	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206905636	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206905637	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206905638	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 600	780 $
206905639	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206905640	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206905641	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206905642	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206905644	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 800	790 $
206905646	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206905648	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206905649	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206905650	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206905651	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 900	795 $
206905652	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 600	780 $
206905653	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 400	1 120 $
206905654	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 $
206905655	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 600	1 130 $
206905656	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206905657	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206905659	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206905660	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206905661	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 600	1 130 $
206905662	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206905663	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206905664	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $
206905665	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206905666	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 600	1 130 $
206905667	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 800	1 140 $
206905668	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 800	1 140 $
206905672	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 400	1 120 $
206905673	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206905674	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 800	1 140 $
206905675	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905676	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206905677	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 $
206905678	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	21 600	1 080 $
206905679	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	21 800	1 090 $
206905680	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	21 600	1 080 $
206905681	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 $
206905682	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 $
206905683	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	21 600	1 080 $
206905684	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	21 800	1 090 $
206905685	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206905688	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	21 400	1 070 $
206905689	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	21 400	1 070 $
206905690	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	21 800	1 090 $
206905691	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	21 800	1 090 $
206905692	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	21 600	1 080 $
206905693	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	21 600	1 080 $
206905694	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	21 800	1 090 $
206905695	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206905696	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	21 400	1 070 $
206905698	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206905699	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206905700	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	21 600	1 080 $
206905701	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 600	1 080 $
206905702	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 700	785 $
206905703	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206905704	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 700	785 $
206905705	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 400	770 $
206905706	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206905707	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206905708	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206905709	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 500	775 $
206905710	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206905711	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206905712	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206905713	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206905717	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206905718	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 $
206905719	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905720	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206905721	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206905722	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 $
206905723	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 $
206905724	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206905725	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 $
206905726	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 $
206905727	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 $
206905728	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 $
206905729	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 $
206905730	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 000	1 100 $
206905731	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 $
206905732	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 200	1 110 $
206905733	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 $
206905737	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 800	1 090 $
206905738	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 $
206905739	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 200	1 110 $
206905740	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 $
206905741	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206905742	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 $
206905743	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 $
206905744	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 $
206905745	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 $
206905746	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 $
206905747	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 $
206905748	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 $
206905749	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 $
206905751	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206905752	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 $
206905753	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 $
206905754	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 $
206905813	AC PRO	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 800	790 $
206905814	AC PRO	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 $
206905815	AC PRO	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 500	775 $
206905817	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 200	1 110 $
206905819	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 000	1 100 $
206905820	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 200	1 110 $
206905821	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905822	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 $
206905823	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 $
206905826	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 000	1 100 $
206905827	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 400	1 120 $
206905829	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 600	1 130 $
206905830	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 200	1 110 $
206905832	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 200	1 110 $
206906606	AC PRO	4HP18V60P	BCE5C48M*1P+H4TXV02		31 600	1 580 $
206906607	AC PRO	4HP18V60P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 $
206906608	AC PRO	4HP18V60P	BCE5E48M		31 600	1 580 $
206906610	AC PRO	4HP18V60P	BCE5V48M		31 400	1 570 $
206906603	AC PRO	4HP18V60P	BCE5V60M		38 500	1 925 $
206906611	AC PRO	4HP18V60P	BCE7E48M		32 200	1 610 $
206906612	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	39 500	1 975 $
206906613	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	39 500	1 975 $
206906614	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH110CE20	39 500	1 975 $
206906615	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	39 500	1 975 $
206906616	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	39 500	1 975 $
206906617	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	39 000	1 950 $
206906618	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	39 000	1 950 $
206906621	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	39 000	1 950 $
206906622	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	39 500	1 975 $
206906623	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 000	1 950 $
206906645	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 $
206906646	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206906647	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CE16	30 200	1 510 $
206906648	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 400	1 520 $
206906651	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206906656	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH090CV20	30 800	1 540 $
206906657	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH110CV20	30 600	1 530 $
206906658	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 $
206906671	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	38 000	1 900 $
206906672	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206906673	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	38 000	1 900 $
206906674	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	38 000	1 900 $
206906675	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 $
206906676	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206906677	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	37 800	1 890 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906680	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206906681	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	38 000	1 900 $
206906682	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206906684	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 000	1 950 $
206906685	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 000	1 950 $
206906686	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	40 000	2 000 $
206906707	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 $
206906708	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206906709	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CE16	30 200	1 510 $
206906710	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 400	1 520 $
206906713	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	92G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206906718	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH090CV20	30 800	1 540 $
206906719	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH110CV20	30 600	1 530 $
206906720	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	30 600	1 530 $
206906733	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	38 000	1 900 $
206906734	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206906735	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	38 000	1 900 $
206906736	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	38 000	1 900 $
206906737	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 $
206906738	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206906739	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206906742	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206906743	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	38 000	1 900 $
206906744	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206906746	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	40 000	2 000 $
206906747	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	40 000	2 000 $
206906748	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	40 000	2 000 $
206906749	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH090CE20	30 800	1 540 $
206906751	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 800	1 540 $
206906753	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20	31 000	1 550 $
206906754	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20L	31 000	1 550 $
206906755	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CV20	31 000	1 550 $
206906758	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 800	1 540 $
206906763	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV20	31 400	1 570 $
206906764	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH110CV20	31 200	1 560 $
206906766	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P51C+H4TXV03	80G1UH090CE20	36 800	1 840 $
206906788	AC PRO	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 400	1 520 $
206906789	AC PRO	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	80G1DF110CE20	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906791	AC PRO	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	38 500	1 925 $
206906792	AC PRO	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	38 500	1 925 $
206906793	AC PRO	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	38 000	1 900 $
207827134	AC PRO.COM	A2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207827125	AC PRO.COM	A2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 $
207827133	AC PRO.COM	A2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 300	715 $
205816495	AC PRO.COM	A2OF-18HFN1-M	Unités sans conduits		12 000	600 $
207827127	AC PRO.COM	A3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
207827126	AC PRO.COM	A3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207827135	AC PRO.COM	A3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
205816501	AC PRO.COM	A4OF-36HFN1-M	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
207827128	AC PRO.COM	A4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
210343322	AC PRO.COM	A5OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 600	1 780 $
210343321	AC PRO.COM	A5OA-55HFN1-M	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
210343320	AC PRO.COM	A5OA-55HFN1-M	Unités sans conduits		36 400	1 820 $
207827132	AC PRO.COM	A5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207827131	AC PRO.COM	A5OG-48HFN1-M	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207827136	AC PRO.COM	A5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
205355560	AC PRO.COM	AOB30-12HFN1-MT0W	ACCA3U-12HRFN1-M		7 500	375 $
205355565	AC PRO.COM	AOB30-12HFN1-MT0W	AFAU-12HRFN1-M(C)		7 200	360 $
205921396	AC PRO.COM	AOB30-12HFN1-MT0W	AS11M-12HRFN1-MU5W		7 700	385 $
205355574	AC PRO.COM	AOB30-18HFN1-MS0W	ASABD-18HRFN1-MS0W		11 000	550 $
205355570	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-BS0W	ASABA-09HRFN1-BS0W		6 000	300 $
205355559	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-MT0W	ACCA3U-09HRFN1-M		5 800	290 $
205921395	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-MT0W	AS11M-09HRFN1-MXOW(A)		5 800	290 $
205355553	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-MT0W	ATIU-09HWFN1-M		6 800	340 $
205355561	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	ACCA3U-18HRFN1-M		12 000	600 $
205921397	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	AS11M-18HRFN1-MTOW		11 400	570 $
205355555	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	ATIU-18HWFN1-M		12 000	600 $
205355566	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	AUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
211001953	AC PRO.COM	AOD30U-30HFN1-M(GA)	AVC-30HWFN1-M(GA)		20 400	1 020 $
208650714	AC PRO.COM	AOD30U-30HFN1-MR0	AVC-30HWFN1-M		19 000	950 $
205355563	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-M	ACDU-36HRFN1-M		25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205355557	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-M	ATI-36HWFN1-M		27 600	1 380 $
211001954	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-M(GA)	AVCU-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 $
205355577	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0	AVB-36HWFN1-M		25 000	1 250 $
212219665	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	ACD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 $
210265863	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	ATI-36HWFN1-M		25 000	1 250 $
212219666	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	AUE-36HRFN1-M(C)		23 000	1 150 $
207691811	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MR0	AVC-36HWFN1-M		18 400	920 $
209748110	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MR0	AVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 $
205355562	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	ACDU-24HRFN1-M		15 800	790 $
205921398	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	AS11M-23HRFN1-MTOW		15 300	765 $
205355556	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	ATIU-24HWFN1-M		16 000	800 $
205355567	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	AUEU-24HRFN1-M(C)		15 000	750 $
207827144	AC PRO.COM	AOD31-36HFN1-MP0W	ASABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 $
209748102	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	ACD1-24HRFN1-MT0W		19 000	950 $
207827148	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	ASEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 $
207827157	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	ATIU-24HWFN1-M		20 000	1 000 $
209748108	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	AUEU-24HRFN1-M(C)		16 000	800 $
211001952	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	AVC-23HWFN1-M		17 000	850 $
205355564	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-M	ACDU-48HRFN1-M		35 000	1 750 $
205355558	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-M	ATI-48HWFN1-M		33 400	1 670 $
205355569	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-M	AUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 $
205355578	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MP0	AVB-48HWFN1-M		36 000	1 800 $
207691812	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MR0	AVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 $
209748111	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MR0	AVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 $
207691813	AC PRO.COM	AOE30U-60HFN1-MR0	AVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 $
209748112	AC PRO.COM	AOE30U-60HFN1-MR0	AVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 $
207827137	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-BS5W	ASABA-09HRFN1-BT5W		6 800	340 $
207827139	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MT0W	ASABA-09HRFN1-MU5W		6 900	345 $
211001948	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ACBU-09HRFN1-MW0W		8 000	400 $
209748099	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ACCA3U-09HRFN1-M		7 500	375 $
207827145	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ASEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		8 500	425 $
209748103	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ATIU-09HWFN1-M		7 700	385 $
211001949	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ACBU-12HRFN1-MV0W		7 700	385 $
209748100	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ACCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209748106	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	AFAU-12HRFN1-M(C)		9 000	450 $
207827146	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ASEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		9 000	450 $
209748104	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ATIU-12HWFN1-M		9 300	465 $
207827151	AC PRO.COM	AOX330-09HFN1-MY5W	ACCA3U-09HRFN1-M		9 000	450 $
207827154	AC PRO.COM	AOX330-09HFN1-MY5W	ATIU-09HWFN1-M		7 700	385 $
207827152	AC PRO.COM	AOX330-12HFN1-MW5W	ACCA3U-12HRFN1-M		9 900	495 $
207827158	AC PRO.COM	AOX330-12HFN1-MW5W	AFAU-12HRFN1-M(C)		9 600	480 $
207827155	AC PRO.COM	AOX330-12HFN1-MW5W	ATIU-12HWFN1-M		10 600	530 $
208650715	AC PRO.COM	AOX330-18HFN1-MR0	AVC-18HWFN1-M		12 000	600 $
207827141	AC PRO.COM	AOX330-18HFN1-MS0W	ASABD-18HRFN1-MS1W		11 500	575 $
207827153	AC PRO.COM	AOX430-17HFN1-MT0W	ACCA3U-18HRFN1-M		12 000	600 $
207827156	AC PRO.COM	AOX430-17HFN1-MT0W	ATIU-18HWFN1-M		15 000	750 $
211001950	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ACBU-18HRFN1-MU2W		12 200	610 $
209748101	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ACCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
209843057	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ASEPC-18HRFN1-MU0W		14 900	745 $
209748105	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ATIU-18HWFN1-M		12 600	630 $
209748107	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	AUEU-18HRFN1-M(C)		12 800	640 $
211001951	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	AVC-18HWFN1-MW(GA)		13 200	660 $
207827147	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MU0W	ASEPC-18HRFN1-MU0W		14 900	745 $
207691810	AC PRO.COM	AOX430-24HFN1-MR0	AVC-24HWFN1-M		17 000	850 $
209748109	AC PRO.COM	AOX430-24HFN1-MR0	AVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 $
207497901	ACD	FXD-ACD36	AH224		16 300	815 $
207497902	ACD	FXD-ACD36	AH236		24 000	1 200 $
207497903	ACD	FXD-ACD60	AH248		32 000	1 600 $
207497904	ACD	FXD-ACD60	AH260		36 000	1 800 $
202110494	ACD	MPD18KCH22S-O	Unités sans conduits		12 800	640 $
202110497	ACD	MPD24KCH21S-O	Unités sans conduits		16 600	830 $
202110500	ACD	MPD30KCH21S-O	Unités sans conduits		18 000	900 $
202110503	ACD	MPD36KCH21S-O	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
202110506	ACD	MPD42KCH21S-O	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
206428584	ACD	MUD18KCH23S-O	Unités sans conduits		17 000	850 $
206428585	ACD	MUD24KCH23S-O	Unités sans conduits		17 900	895 $
206428586	ACD	MUD36KCH23S-O	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
206428587	ACD	MUD42KCH23S-O	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
201863350	ACD	OCD09KCH23S-O	OCD09KCH23S-I		7 300	365 $
201863351	ACD	OCD12KCH22S-O	OCD12KCH22S-I		7 700	385 $
206703383	ACD	OCD15KCH20S-O	OCD15KCH20S-I		10 300	515 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201863352	ACD	OCD18KCH20S-O	OCD18KCH20S-I		12 400	620 $
201863353	ACD	OCD24KCH20S-O	OCD24KCH20S-I		14 600	730 $
202409832	ACD	UHD09KCH38SB-O	UHD09KCH38SB-I		7 300	365 $
202110483	ACD	UHD09KCH38S-O	UHD09KCH38S-I		5 600	280 $
202110484	ACD	UHD12KCH31S-O	UHD12KCH31S-I		8 300	415 $
202110485	ACD	UHD18KCH25S-O	UHD18KCH25S-I		14 200	710 $
202132789	ACD	UHD24KCH22S-O	UHD24KCH22S-I		15 500	775 $
210857314	ACIQ	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 $
210857327	ACIQ	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 $
206315631	ACIQ	ACIQ-09Z-HP115	ACIQ-09W-HP115		6 000	300 $
207825526	ACIQ	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 $
207825535	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 $
207825538	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 $
207825531	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 $
210857315	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 $
210857328	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 $
207825536	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 $
207825539	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 $
207825542	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 $
210857331	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 $
207825532	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 $
210857316	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 $
210857329	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 $
212394316	ACIQ	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 $
212394322	ACIQ	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 $
207825578	ACIQ	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207825577	ACIQ	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 $
207825576	ACIQ	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 $
206315633	ACIQ	ACIQ-18Z-HP230	ACIQ-18W-HP230		11 000	550 $
207825528	ACIQ	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 $
210857357	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18AHB-HH-M		15 400	770 $
207825537	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 $
207825540	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 $
207825543	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 $
210857332	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 $
207825533	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 $
210857317	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857330	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 $
212394317	ACIQ	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 $
206315637	ACIQ	ACIQ-24-HP	ACIQ-24-AH		16 500	825 $
212394323	ACIQ	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 $
208106635	ACIQ	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-AHB		19 200	960 $
210857358	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24AHB-HH-M		16 900	845 $
207825541	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 $
207825544	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 $
207825534	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 $
210857318	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 $
206315654	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3	Unités sans conduits		18 000	900 $
207825581	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207825580	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207825579	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
212394318	ACIQ	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 $
212394324	ACIQ	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 $
212394319	ACIQ	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 $
206315638	ACIQ	ACIQ-36-HP	ACIQ-36-AH		25 000	1 250 $
212394325	ACIQ	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 $
208106636	ACIQ	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-AHB		30 400	1 520 $
207825584	ACIQ	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207825583	ACIQ	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207825582	ACIQ	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207825530	ACIQ	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 $
210857319	ACIQ	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 $
210857321	ACIQ	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 $
210857324	ACIQ	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 $
212394320	ACIQ	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 $
206315639	ACIQ	ACIQ-48-HP	ACIQ-48-AH		36 000	1 800 $
212394326	ACIQ	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 $
208106637	ACIQ	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-AHB		36 000	1 800 $
206315656	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207825587	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207825586	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207825585	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857320	ACIQ	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 $
210857322	ACIQ	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 $
210857325	ACIQ	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 $
210857381	ACIQ	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
210857380	ACIQ	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
212394321	ACIQ	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 $
210857356	ACIQ	ACIQ-60HPB	ACIQ-60AHB		42 000	2 100 $
210857323	ACIQ	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 $
210857326	ACIQ	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 $
210857384	ACIQ	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 $
210857383	ACIQ	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 $
210857387	ACIQ	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
210857386	ACIQ	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
210857389	ACIQ	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
210857392	ACIQ	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
210857395	ACIQ	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
211902847	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP23A13P+TXV	59SC2D060E14**12	19 600	980 $
211902856	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP23A13P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211912016	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP23H13P+TXV	59SC2D060E14**12	19 600	980 $
211912050	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP23H13P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211902848	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29A15P+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 $
211902850	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29A15P+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 $
211902852	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29A15P+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 $
211902854	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29A15P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211912019	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29H15P+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 $
211912027	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29H15P+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 $
211912035	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29H15P+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 $
211912042	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29H15P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211902849	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35A15P+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 $
211902851	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35A15P+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 $
211902853	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35A15P+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 $
211902855	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35A15P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211912023	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35H15P+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 $
211912031	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35H15P+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 $
211912038	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35H15P+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 $
211912047	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35H15P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211871494	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE30(1,2)24+TXV	59SC2D060E14**12	19 600	980 $
211871512	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE30(1,2)24+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211871794	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 $
211871800	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 $
211871808	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 $
211871818	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211871495	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 $
211871498	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 $
211871501	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 $
211871509	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211871496	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 $
211871499	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 $
211871502	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 $
211871510	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211871497	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE33(1,2)36+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 $
211871500	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE33(1,2)36+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 $
211871503	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE33(1,2)36+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 $
211871511	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE33(1,2)36+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 $
211902846	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP23A13P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
211912012	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP23H13P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
211902843	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP29A15P+TXV	59SC2D060E17**14	18 400	920 $
211902844	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP29A15P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
211912000	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP29H15P+TXV	59SC2D060E17**14	18 400	920 $
211912005	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP29H15P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
211902845	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP35A15P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
211912009	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP35H15P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
211871493	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE30(1,2)24+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
211871783	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC2D060E17**14	18 400	920 $
211871788	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
211871490	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC2D060E17**14	18 400	920 $
211871491	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
211871492	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 $
212400331	ADP	4HP18V36P	H,A,DE32936	96G1UH070BE12	20 800	1 040 $
211001256	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE33936	A93UH1E045B12	13 800	690 $
211001266	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE33936	A93UH1E070B12	14 300	715 $
211001262	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A93UH1E045B12	14 000	700 $
211001272	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A93UH1E070B12	14 000	700 $
211001324	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A96UH1E070B12	14 900	745 $
211001337	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A96UH2E045B12	14 900	745 $
212396560	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*BB8937		24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212396544	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*BB8937		24 000	1 200 $
212396564	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32924		15 000	750 $
212396548	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32924		15 000	750 $
212396563	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32925		15 000	750 $
212396547	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32925		15 000	750 $
212396562	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32930		15 000	750 $
212396546	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32930		15 000	750 $
212396561	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32936		24 200	1 210 $
212396545	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32936		24 200	1 210 $
212396567	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33925		15 000	750 $
212396551	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33925		15 000	750 $
212396566	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33930		15 000	750 $
212396550	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33930		15 000	750 $
212396565	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33936		24 200	1 210 $
212396549	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33936		24 200	1 210 $
212396570	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34925		15 000	750 $
212396554	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34925		15 000	750 $
212396569	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34930		15 000	750 $
212396553	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34930		15 000	750 $
212396568	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34936		24 200	1 210 $
212396552	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34936		24 200	1 210 $
212406529	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34930+TD		15 800	790 $
212406525	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34930+TD		15 800	790 $
212396767	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34936+TD		22 000	1 100 $
212396763	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34936+TD		22 000	1 100 $
212396761	ADP	4TXD2060A10NU**	BV**C9(1,2)60+TXV		30 200	1 510 $
212396759	ADP	4TXD2060A10NU**	BV**C9(1,2)60+TXV		30 200	1 510 $
212396762	ADP	4TXD2060A10NU**	BV**C9960		30 200	1 510 $
212396760	ADP	4TXD2060A10NU**	BV**C9960		30 200	1 510 $
212396575	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC4960		31 800	1 590 $
212396559	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC4960		31 800	1 590 $
212396573	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC7948		31 800	1 590 $
212396557	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC7948		31 800	1 590 $
212396571	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC7960		36 400	1 820 $
212396555	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC7960		36 400	1 820 $
212396574	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC9960		36 400	1 820 $
212396558	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC9960		36 400	1 820 $
212396572	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*UU1960		36 400	1 820 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212396556	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*UU1960		36 400	1 820 $
212406531	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86948+TD		30 200	1 510 $
212406527	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86948+TD		30 200	1 510 $
212396769	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86960+TD		35 200	1 760 $
212396765	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86960+TD		35 200	1 760 $
212406532	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88948+TD		30 200	1 510 $
212406528	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88948+TD		30 200	1 510 $
212396770	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88960+TD		35 200	1 760 $
212396766	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88960+TD		35 200	1 760 $
212406530	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52948+TD		30 200	1 510 $
212406526	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52948+TD		30 200	1 510 $
212396768	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52960+TD		35 200	1 760 $
212396764	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52960+TD		35 200	1 760 $
211289593	ADP	AC024BXUPCH	F,PE*BB9931		31 200	1 560 $
211289594	ADP	AC036BXUDCH	F,PE*CC3937		36 000	1 800 $
211289595	ADP	AC036BXUPCH	F,PE*CC3937		40 500	2 025 $
211289596	ADP	AC048BXUPCH	F,PE*CC3948		46 000	2 300 $
211289597	ADP	AC060BXUPCH	F,PE*CC7960		54 000	2 700 $
212361441	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE31930	BGH96M060B3A	19 000	950 $
212361444	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE31930	BGH96M060B3B	19 000	950 $
212361447	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE31930	BGH96M080B3A	19 000	950 $
212361450	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE31930	BGH96M080B3B	19 000	950 $
212361442	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE32936	BGH96M060B3A	19 000	950 $
212361445	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE32936	BGH96M060B3B	19 000	950 $
212361448	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE32936	BGH96M080B3A	19 000	950 $
212361451	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE32936	BGH96M080B3B	19 000	950 $
212361443	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE33936	BGH96M060B3A	19 000	950 $
212361446	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE33936	BGH96M060B3B	19 000	950 $
212361449	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE33936	BGH96M080B3A	19 000	950 $
212361452	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE33936	BGH96M080B3B	19 000	950 $
212361453	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M080B3A	34 000	1 700 $
212361457	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M080B3B	34 000	1 700 $
212361461	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M080C4A	34 000	1 700 $
212361465	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M080C4B	34 000	1 700 $
212361469	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M100C5A	34 600	1 730 $
212361473	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M100C5B	34 600	1 730 $
212361477	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M100D5A	34 600	1 730 $
212361481	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M100D5B	34 600	1 730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212361485	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M120D5A	34 600	1 730 $
212361489	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M120D5B	34 600	1 730 $
212361454	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M080B3A	34 000	1 700 $
212361458	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M080B3B	34 000	1 700 $
212361462	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M080C4A	34 000	1 700 $
212361466	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M080C4B	34 000	1 700 $
212361470	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M100C5A	34 600	1 730 $
212361474	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M100C5B	34 600	1 730 $
212361478	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M100D5A	34 600	1 730 $
212361482	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M100D5B	34 600	1 730 $
212361486	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M120D5A	34 600	1 730 $
212361490	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M120D5B	34 600	1 730 $
212361455	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M080B3A	34 000	1 700 $
212361459	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M080B3B	34 000	1 700 $
212361463	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M080C4A	34 000	1 700 $
212361467	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M080C4B	34 000	1 700 $
212361471	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M100C5A	34 600	1 730 $
212361475	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M100C5B	34 600	1 730 $
212361479	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M100D5A	34 600	1 730 $
212361483	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M100D5B	34 600	1 730 $
212361487	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M120D5A	34 600	1 730 $
212361491	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M120D5B	34 600	1 730 $
212361456	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M080B3A	34 000	1 700 $
212361460	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M080B3B	34 000	1 700 $
212361464	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M080C4A	34 000	1 700 $
212361468	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M080C4B	34 000	1 700 $
212361472	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M100C5A	34 600	1 730 $
212361476	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M100C5B	34 600	1 730 $
212361480	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M100D5A	34 600	1 730 $
212361484	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M100D5B	34 600	1 730 $
212361488	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M120D5A	34 600	1 730 $
212361492	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M120D5B	34 600	1 730 $
212391595	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE30(1,2)24+TXV	*92ESN0601412A*	19 600	980 $
212391612	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE30(1,2)24+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
211780578	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE30924	*92ESN0601412A*	19 600	980 $
211780606	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE30924	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
212391596	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)24+TXV	*92ESN0802120A*	19 600	980 $
212391600	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)24+TXV	*92ESN1002120A*	19 600	980 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391604	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)24+TXV	*95ESN0601714A*	19 600	980 $
212391608	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)24+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
212391597	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)30+TXV	*92ESN0802120A*	19 600	980 $
212391601	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)30+TXV	*92ESN1002120A*	19 600	980 $
212391605	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)30+TXV	*95ESN0601714A*	19 600	980 $
212391609	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)30+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
211780579	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31930	*92ESN0802120A*	19 600	980 $
211780584	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31930	*92ESN1002120A*	19 600	980 $
211780589	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31930	*95ESN0601714A*	19 600	980 $
211780601	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31930	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
212391598	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32(1,2)36+TXV	*92ESN0802120A*	19 600	980 $
212391602	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32(1,2)36+TXV	*92ESN1002120A*	19 600	980 $
212391606	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32(1,2)36+TXV	*95ESN0601714A*	19 600	980 $
212391610	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32(1,2)36+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
211780580	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32936	*92ESN0802120A*	19 600	980 $
211780585	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32936	*92ESN1002120A*	19 600	980 $
211780590	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32936	*95ESN0601714A*	19 600	980 $
211780602	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32936	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
212391599	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33(1,2)36+TXV	*92ESN0802120A*	19 600	980 $
212391603	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33(1,2)36+TXV	*92ESN1002120A*	19 600	980 $
212391607	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33(1,2)36+TXV	*95ESN0601714A*	19 600	980 $
212391611	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33(1,2)36+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
211780581	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33936	*92ESN0802120A*	19 600	980 $
211780586	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33936	*92ESN1002120A*	19 600	980 $
211780591	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33936	*95ESN0601714A*	19 600	980 $
211780603	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33936	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
211780582	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE34936	*92ESN0802120A*	19 600	980 $
211780587	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE34936	*92ESN1002120A*	19 600	980 $
211780592	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE34936	*95ESN0601714A*	19 600	980 $
211780604	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE34936	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
211780583	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE35936	*92ESN0802120A*	19 600	980 $
211780588	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE35936	*92ESN1002120A*	19 600	980 $
211780593	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE35936	*95ESN0601714A*	19 600	980 $
211780605	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE35936	*95ESN0802120A*	19 400	970 $
212391624	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE22(1,2)24+TXV	*92ESN0601714A*	18 400	920 $
212391625	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE22(1,2)24+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 $
211782038	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE22936	*92ESN0601714A*	18 400	920 $
211782039	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE22936	*92ESN0801716A*	18 400	920 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391594	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE30(1,2)24+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 $
211780577	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE30924	*92ESN0801716A*	18 400	920 $
212391589	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31(1,2)24+TXV	*92ESN0601714A*	18 400	920 $
212391591	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31(1,2)24+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 $
212391590	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31(1,2)30+TXV	*92ESN0601714A*	18 400	920 $
212391592	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31(1,2)30+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 $
211780574	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31930	*92ESN0601714A*	18 400	920 $
211780575	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31930	*92ESN0801716A*	18 400	920 $
212391593	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE32(1,2)36+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 $
211780576	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE32936	*92ESN0801716A*	18 400	920 $
212407341	ADP	HMH72B241	F,PE*E31930		14 000	700 $
212407342	ADP	HMH72B341	F,PE*E32936		23 600	1 180 $
212407343	ADP	HMH72B341	F,PE*E34936		24 400	1 220 $
212407347	ADP	HMH72B361	F,PE*CC3937		23 600	1 180 $
212407348	ADP	HMH72B361	F,PE*E32936		23 600	1 180 $
211708560	ADP	HMH72B361	F,PE*E34936		23 000	1 150 $
212407344	ADP	HMH72B481	F,PE*CC3948		28 800	1 440 $
212407345	ADP	HMH72B481	F,PE*CC4960		28 800	1 440 $
212407346	ADP	HMH72B601	F,PE*CC4960		35 400	1 770 $
208674956	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
208674955	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Unités avec conduits		14 800	740 $
208674958	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
208674957	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208674962	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
208674961	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
208674964	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-115		8 900	445 $
208674966	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-208-230		10 000	500 $
208674967	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-18K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-18K-IDU-208-230		14 100	705 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208674968	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-24K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-24K-IDU-208-230		17 400	870 $
208674970	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-36K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-36K-IDU-208-230		20 000	1 000 $
208674963	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-115		5 900	295 $
208674965	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-208-230		8 100	405 $
209948208	AIRDACH	ACSH0920VM2-A	AIWH0900VM2-A		6 800	340 $
209948205	AIRDACH	ACSH0924VM2-D	AIWH0900VM2-D		8 300	415 $
210476736	AIRDACH	ACSH1222VM2-D	AICH1200VM1-D		8 900	445 $
209948209	AIRDACH	ACSH1222VM2-D	AIWH1200VM2-D		8 200	410 $
210476737	AIRDACH	ACSH1823VM2-D	AICH1800VM1-D		12 000	600 $
209948207	AIRDACH	ACSH1823VM2-D	AIWH1800VM2-D		14 000	700 $
209948204	AIRDACH	ACSH2421VM2-D	AIWH2400VM2-D		18 000	900 $
209948203	AIRDACH	ACSH3618VM2-D	AIWH3600VM2-D		24 000	1 200 $
210474672	AIRDACH	AMSH1800VM1-D	Unités avec conduits		14 800	740 $
210474671	AIRDACH	AMSH1800VM1-D	Unités sans conduits		14 400	720 $
210474675	AIRDACH	AMSH2700VM1-D	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
210474674	AIRDACH	AMSH2700VM1-D	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
210474677	AIRDACH	AMSH3600VM1-D	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
210474680	AIRDACH	AMSH4800VM1-D	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211034467	AirEase	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 $
208106724	AIREASE	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 $
211034482	AirEase	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 $
211034476	AirEase	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 $
208106687	AIREASE	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 $
211034469	AirEase	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 $
208106681	AIREASE	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 $
208106799	AIREASE	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
208106798	AIREASE	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 $
208106797	AIREASE	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 $
211034483	AirEase	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 $
208106685	AIREASE	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 $
211034477	AirEase	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 $
208106688	AIREASE	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 $
211034470	AirEase	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106682	AIREASE	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 $
208106802	AIREASE	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
208106801	AIREASE	4DHP2S24M-1P	Unités avec conduits		21 600	1 080 $
208106800	AIREASE	4DHP2S24M-1P	Unités sans conduits		20 400	1 020 $
211034484	AirEase	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 $
208106686	AIREASE	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 $
211034478	AirEase	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 $
208106689	AIREASE	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 $
211034471	AirEase	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 $
208106683	AIREASE	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 $
208106805	AIREASE	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
208106804	AIREASE	4DHP2S30M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208106803	AIREASE	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
211034472	AirEase	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 $
208106806	AIREASE	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
211034485	AirEase	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 $
208106762	AIREASE	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 $
211034479	AirEase	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 $
208106764	AIREASE	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 $
208106809	AirEase	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211034486	AirEase	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 $
208106763	AIREASE	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 $
211034480	AirEase	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 $
208106765	AIREASE	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 $
211034481	AirEase	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 $
208106716	AIREASE	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		7 500	375 $
211034475	AirEase	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 $
208106717	AIREASE	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		7 700	385 $
211034468	AirEase	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 $
208106725	AIREASE	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 $
211034487	AirEase	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 $
208106729	AIREASE	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 $
211034489	AirEase	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 $
208106731	AIREASE	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 $
211034488	AirEase	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 $
208106730	AIREASE	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211034490	AirEase	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 $
208106732	AIREASE	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 $
211034491	AirEase	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 $
208106733	AIREASE	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 $
211034492	AirEase	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 $
208106734	AIREASE	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 $
210821868	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C18M*1P+TXV		15 400	770 $
210821869	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C18M*4X		15 400	770 $
210821870	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C24M*1P+TXV		16 100	805 $
210821872	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C24M*4X		16 100	805 $
210821452	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C36M*1P+TXV		22 400	1 120 $
210821864	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 $
210821874	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5E30M*4X		15 900	795 $
210821453	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5E36M*4X		22 200	1 110 $
210821455	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5E42M*4X		22 000	1 100 $
210821875	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V18M*4X		15 900	795 $
210821876	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V24M*4X		16 100	805 $
210821877	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V30M*4X		15 900	795 $
210821457	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V36M*4X		22 000	1 100 $
210821458	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V42M*4X		22 200	1 110 $
210821878	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7E18M*4X		15 400	770 $
210821881	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7E30M*4X		16 200	810 $
210821460	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7E36M*4X		23 400	1 170 $
210821883	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7S24M*4X		15 200	760 $
210821885	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7S30M*4X		16 000	800 $
210821450	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7S36		22 600	1 130 $
210821462	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7S42M*4X		22 400	1 120 $
210821886	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 300	765 $
210821887	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 200	760 $
210821888	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 300	765 $
210821890	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 100	755 $
210821891	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	14 900	745 $
210821893	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 400	770 $
210821896	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	15 000	750 $
210821898	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 000	750 $
210821899	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 300	765 $
210821901	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	15 300	765 $
210821903	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821905	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 300	765 $
210821907	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 400	770 $
210821908	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 400	770 $
210821910	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 100	755 $
210821911	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 000	750 $
210821913	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 100	755 $
210821914	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 100	755 $
210821916	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 300	765 $
210821917	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 200	760 $
210821465	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	23 200	1 160 $
210821467	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	23 200	1 160 $
210821468	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	23 200	1 160 $
210821470	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	23 200	1 160 $
210821472	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 400	1 170 $
210821473	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	23 400	1 170 $
210821474	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	23 600	1 180 $
210821476	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 800	1 190 $
210821477	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	23 200	1 160 $
210821478	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	23 600	1 180 $
210821480	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	23 200	1 160 $
210821481	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	23 400	1 170 $
210821482	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	23 400	1 170 $
210821484	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	23 400	1 170 $
210821486	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	23 600	1 180 $
210821487	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	23 400	1 170 $
210821489	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	23 400	1 170 $
210821490	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	23 400	1 170 $
210821492	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	23 000	1 150 $
210821494	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	23 200	1 160 $
210821495	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	23 200	1 160 $
210821496	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	23 200	1 160 $
210821498	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	23 200	1 160 $
210821500	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 800	1 190 $
210821502	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 800	1 190 $
210821504	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 800	1 190 $
210821505	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 800	1 190 $
210821506	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	EFV12BCA	23 400	1 170 $
210821508	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	23 400	1 170 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821510	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	23 400	1 170 $
210821511	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	23 200	1 160 $
210821513	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	23 200	1 160 $
210821514	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	23 400	1 170 $
210821516	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	23 400	1 170 $
210821517	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C12	23 600	1 180 $
210821518	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C16	23 600	1 180 $
210821522	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C16	23 600	1 180 $
210821523	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	23 400	1 170 $
210821525	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C12	23 600	1 180 $
210821527	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C16	23 600	1 180 $
210821528	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	EFV16CCA	23 200	1 160 $
210821958	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 800	790 $
210821960	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 700	785 $
210821963	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 800	790 $
210821966	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 600	780 $
210821967	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	15 800	790 $
210821969	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 800	790 $
210821970	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	15 400	770 $
210821972	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 600	780 $
210821974	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 800	790 $
210821977	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 900	795 $
210821979	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 800	790 $
210821982	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	15 900	795 $
210821983	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 900	795 $
210821986	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 900	795 $
210821988	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 600	780 $
210821989	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 500	775 $
210821991	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 500	775 $
210821993	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 500	775 $
210821994	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 900	795 $
210821996	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 600	780 $
210821535	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	22 600	1 130 $
210821536	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	22 800	1 140 $
210821538	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	23 000	1 150 $
210821539	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 200	1 160 $
210821540	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 600	1 130 $
210821548	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821550	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	23 000	1 150 $
210821560	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 400	1 170 $
210821561	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 200	1 160 $
210821564	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 200	1 160 $
210821567	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 200	1 160 $
210821570	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 600	1 130 $
210821574	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 600	1 130 $
210821576	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 800	1 140 $
210821579	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 600	1 130 $
210821580	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 800	1 140 $
210821581	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 800	1 140 $
210821582	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 800	1 140 $
210821584	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 600	1 130 $
210821585	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 800	1 140 $
210821587	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 600	1 130 $
210821589	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	22 200	1 110 $
210821592	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	22 400	1 120 $
210821593	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 400	1 120 $
210821596	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 600	1 130 $
210821597	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 600	1 130 $
210821598	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 000	1 150 $
210821601	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 000	1 150 $
210821604	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 000	1 150 $
210821606	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	EFV12BCA	22 800	1 140 $
210821607	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 600	1 130 $
210821609	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 800	1 140 $
210821610	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 600	1 130 $
210821611	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 400	1 120 $
210821613	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A95UH1E090C16	22 600	1 130 $
210821616	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 600	1 130 $
210821618	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 800	1 140 $
210821620	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 800	1 140 $
210821622	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 800	1 140 $
210821624	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 800	1 140 $
210821625	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 800	1 140 $
210821626	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 800	1 140 $
210821629	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	22 800	1 140 $
210822031	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	15 800	790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210822032	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	15 700	785 $
210822034	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	15 800	790 $
210822036	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	15 600	780 $
210822037	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	15 800	790 $
210822040	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	15 800	790 $
210822041	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80US2V060A12X	15 400	770 $
210822043	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	15 600	780 $
210822045	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	15 800	790 $
210822049	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	15 900	795 $
210822051	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	15 800	790 $
210822054	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	15 900	795 $
210822056	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	15 900	795 $
210822058	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	15 900	795 $
210822061	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	15 600	780 $
210822062	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	15 500	775 $
210822063	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	15 500	775 $
210822065	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	15 500	775 $
210822067	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	EFV08BCA	15 900	795 $
210822068	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	EFV12BCA	15 600	780 $
210821635	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80UH1E070A12	22 600	1 130 $
210821637	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80UH2E045A12	22 800	1 140 $
210821641	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80US2V060A12X	23 000	1 150 $
210821644	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12L	23 200	1 160 $
210821645	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80UH1E070B12	22 600	1 130 $
210821654	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80US2V080B16X	23 000	1 150 $
210821656	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16L	23 000	1 150 $
210821676	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A96US2V045B12	23 400	1 170 $
210821678	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A96US2V070B12	23 200	1 160 $
210821680	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97US2V040B12X	23 200	1 160 $
210821684	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97US2V060B12X	23 200	1 160 $
210821686	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97USMV070B12	23 200	1 160 $
210821690	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH1E070B12	22 600	1 130 $
210821693	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH1E090B16	22 600	1 130 $
210821694	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B12	22 800	1 140 $
210821698	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B16	22 600	1 130 $
210821699	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V080B16X	22 800	1 140 $
210821701	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16	22 800	1 140 $
210821702	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16L	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821703	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E030B12	22 600	1 130 $
210821705	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E045B12	22 800	1 140 $
210821706	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E070B12	22 600	1 130 $
210821708	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A95UH1E070B12	22 200	1 110 $
210821712	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH1E045B12	22 400	1 120 $
210821715	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH1E070B12	22 400	1 120 $
210821717	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH2E045B12	22 600	1 130 $
210821719	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH2E070B12	22 600	1 130 $
210821722	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96US2V045B12	23 000	1 150 $
210821724	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96US2V070B12	23 000	1 150 $
210821726	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97US2V040B12X	23 000	1 150 $
210821727	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97US2V060B12X	23 000	1 150 $
210821728	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97USMV070B12	23 000	1 150 $
210821729	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	EFV12BCA	22 600	1 130 $
210821731	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A80UH2E110C16	22 600	1 130 $
210821732	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E090C12	22 800	1 140 $
210821734	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E090C16	22 600	1 130 $
210821735	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E110C16	22 400	1 120 $
210821737	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A95UH1E090C16	22 600	1 130 $
210821738	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96UH1E090C16	22 600	1 130 $
210821740	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96UH2E090C16	22 800	1 140 $
210821742	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C12	22 800	1 140 $
210821743	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C16	22 800	1 140 $
210821744	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V110C16	22 800	1 140 $
210821746	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97US2V080C16X	22 800	1 140 $
210821747	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C12	22 800	1 140 $
210821749	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C16	22 800	1 140 $
210821750	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	EFV16CCA	22 600	1 130 $
210822069	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 700	785 $
210822071	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 700	785 $
210822073	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 700	785 $
210822078	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 500	775 $
210822080	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	15 400	770 $
210822081	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 800	790 $
210822085	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 500	775 $
210822086	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 800	790 $
210822087	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	15 800	790 $
210822089	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 900	795 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210822090	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 800	790 $
210822092	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	15 800	790 $
210822093	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	15 900	795 $
210822095	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 900	795 $
210822096	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 900	795 $
210822097	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 600	780 $
210822098	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 500	775 $
210822100	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 600	780 $
210822101	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 600	780 $
210822103	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 700	785 $
210822104	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 600	780 $
210821752	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 400	1 120 $
210821754	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 $
210821756	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 400	1 120 $
210821760	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 600	1 130 $
210821763	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 600	1 130 $
210821765	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 600	1 130 $
210821766	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 800	1 140 $
210821768	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 800	1 140 $
210821771	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 600	1 130 $
210821772	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 600	1 130 $
210821775	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 600	1 130 $
210821776	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	22 200	1 110 $
210821779	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 400	1 120 $
210821780	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 200	1 110 $
210821783	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 400	1 120 $
210821786	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 400	1 120 $
210821789	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 000	1 150 $
210821792	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 800	1 140 $
210821795	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 800	1 140 $
210821797	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 000	1 150 $
210821800	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	EFV12BCA	22 600	1 130 $
210822107	AIREASE	4SHP18LX136P	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	15 600	780 $
210821838	AIREASE	4SHP18LX136P	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	22 600	1 130 $
210822140	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5C48M*1P+TXV		31 600	1 580 $
210822144	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 $
210822147	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5E48M*4X		31 600	1 580 $
210822149	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5V48M		31 400	1 570 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821337	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5V60M		38 500	1 925 $
210822152	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE7E48M*4X		32 200	1 610 $
210821339	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE7E60M - TXV		38 000	1 900 $
210822154	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE7S48		32 800	1 640 $
210821329	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE7S60 - TXV		38 500	1 925 $
210822176	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	30 200	1 510 $
210822178	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	30 600	1 530 $
210822180	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	30 400	1 520 $
210822182	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	30 400	1 520 $
210822183	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	30 400	1 520 $
210822185	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	30 200	1 510 $
210822187	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V110C20	30 600	1 530 $
210822189	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	30 600	1 530 $
210822191	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	30 400	1 520 $
210822192	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	30 600	1 530 $
210822194	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	30 600	1 530 $
210822195	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V090C16	30 800	1 540 $
210822198	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V090C20	30 800	1 540 $
210822200	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V110C16	30 600	1 530 $
210822203	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V110C20	30 800	1 540 $
210822205	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	30 600	1 530 $
210822207	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	30 600	1 530 $
210822208	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV090C16	30 800	1 540 $
210822209	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV090C20	30 800	1 540 $
210822210	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV110C20	30 800	1 540 $
210821341	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	38 000	1 900 $
210821343	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	37 600	1 880 $
210821344	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20*	37 800	1 890 $
210821346	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	37 600	1 880 $
210821348	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20*	38 000	1 900 $
210821349	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	38 000	1 900 $
210821351	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	37 800	1 890 $
210821353	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	37 800	1 890 $
210821355	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	38 000	1 900 $
210821357	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	38 000	1 900 $
210821359	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	38 000	1 900 $
210821361	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	38 000	1 900 $
210821363	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821365	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A80UH1E135D20	39 000	1 950 $
210821367	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A80US2V135D20*	39 000	1 950 $
210821369	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A96US2V135D20	39 000	1 950 $
210821370	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A97USMV135D20	39 000	1 950 $
210821372	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	EFV20DCA	39 000	1 950 $
210822221	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E090C20	30 200	1 510 $
210822222	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E100C20X	30 600	1 530 $
210822223	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E110C20	30 400	1 520 $
210822224	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH2E110C20	30 400	1 520 $
210822225	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V080C20X	30 400	1 520 $
210822226	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V100C20X	30 200	1 510 $
210822228	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V110C20	30 600	1 530 $
210822229	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V110C20L	30 600	1 530 $
210822230	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A93UH1E110C20	30 400	1 520 $
210822231	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96UH1E110C20	30 600	1 530 $
210822232	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96UH2E110C20	30 600	1 530 $
210822235	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V090C16	30 800	1 540 $
210822236	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V090C20	30 800	1 540 $
210822237	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V110C16	30 600	1 530 $
210822238	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V110C20	30 800	1 540 $
210822239	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97US2V080C16X	30 600	1 530 $
210822241	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97US2V080C20X	30 600	1 530 $
210822242	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV090C16	30 800	1 540 $
210822243	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV090C20	30 800	1 540 $
210822245	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV110C20	30 800	1 540 $
210821373	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	38 000	1 900 $
210821374	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	37 600	1 880 $
210821377	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20*	37 800	1 890 $
210821378	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	37 600	1 880 $
210821380	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20*	38 000	1 900 $
210821382	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	38 000	1 900 $
210821384	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	37 800	1 890 $
210821385	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	37 800	1 890 $
210821387	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	38 000	1 900 $
210821388	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	38 000	1 900 $
210821389	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	38 000	1 900 $
210821391	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	38 000	1 900 $
210821395	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821397	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A80UH1E135D20	39 000	1 950 $
210821398	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A80US2V135D20*	39 000	1 950 $
210821399	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A96US2V135D20	39 000	1 950 $
210821402	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A97USMV135D20	39 000	1 950 $
210821404	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	EFV20DCA	39 000	1 950 $
210822254	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	31 000	1 550 $
210822255	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20	31 200	1 560 $
210822257	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	31 200	1 560 $
210822262	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	31 400	1 570 $
210822263	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	31 400	1 570 $
210822265	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	31 400	1 570 $
210822266	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	31 400	1 570 $
210822267	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	31 200	1 560 $
210822268	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	31 200	1 560 $
210822271	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	31 400	1 570 $
210822272	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	31 400	1 570 $
210822273	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	31 400	1 570 $
210821434	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A80DF1E110C20	38 000	1 900 $
210821437	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 $
210821439	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 $
210821442	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 $
210821444	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 $
202760846	AIREASE	4SHP20LX124P	BCE7S24M		13 600	680 $
202760848	AIREASE	4SHP20LX124P	BCE7S30M		14 000	700 $
201848017	AIREASE	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	13 000	650 $
201848018	AIREASE	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	13 000	650 $
201848019	AIREASE	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	13 000	650 $
201848023	AIREASE	4SHP20LX124P	EAC4X30B	A97USMV070B12	13 000	650 $
201846632	AIREASE	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	14 400	720 $
201846633	AIREASE	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	14 400	720 $
201846634	AIREASE	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	14 400	720 $
10077413	AIREASE	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V045B12	13 000	650 $
10077414	AIREASE	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V070B12	13 000	650 $
10616050	AIREASE	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A96DS2V045B12	14 700	735 $
10616052	AIREASE	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A97DSMV070B12	14 700	735 $
202760850	AIREASE	4SHP20LX136P	BCE7S42M		21 400	1 070 $
201846649	AIREASE	4SHP20LX136P	EAH1P48C+H4TXV02	A96US2V090C12	21 600	1 080 $
202760852	AIREASE	4SHP20LX148P	BCE7S60M		26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201846651	AIREASE	4SHP20LX148P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	29 200	1 460 $
202760854	AIREASE	4SHP20LX160P	BCE7S60M		36 200	1 810 $
201846653	AIREASE	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A96US2V135D20	36 600	1 830 $
201846654	AIREASE	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	36 600	1 830 $
202483118	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V090C20	36 400	1 820 $
202483116	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V110C20	36 400	1 820 $
202483119	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV090C20	36 400	1 820 $
202483115	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV110C20	36 400	1 820 $
211709573	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5C24M*4X		14 700	735 $
211709574	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5C30M*4X		14 900	745 $
211729603	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5E24M		15 000	750 $
211729604	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5E30M		14 500	725 $
211709575	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5V24M*4X		14 900	745 $
211709576	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5V30M*4X		14 500	725 $
211709577	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE7E18M*4X		14 100	705 $
211709578	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE7E24M*4X		14 500	725 $
211709579	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE7E30M*4X		14 300	715 $
211709580	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE7S24M*4X		14 400	720 $
211709510	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 700	735 $
211709514	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 200	710 $
211709511	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 700	735 $
211709515	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 500	725 $
211709512	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	14 300	715 $
211709513	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 700	735 $
211709516	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 700	735 $
211709517	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 700	735 $
211709518	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 700	735 $
211709526	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 500	725 $
211709519	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	15 000	750 $
211709527	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 800	740 $
211709520	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 700	735 $
211709521	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 800	740 $
211709534	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 800	740 $
211709535	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 600	730 $
211709536	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 600	730 $
211709537	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 600	730 $
211709528	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	14 800	740 $
211709529	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709530	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 700	735 $
211709531	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	14 800	740 $
211709532	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 800	740 $
211709533	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 800	740 $
211709522	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 800	740 $
211709524	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 800	740 $
211709523	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 800	740 $
211709525	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 700	735 $
211709538	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 700	735 $
211709539	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 700	735 $
211709540	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 700	735 $
211709541	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 200	710 $
211709545	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 200	710 $
211709542	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 200	710 $
211709546	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 000	700 $
211709543	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	13 900	695 $
211709544	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 300	715 $
211709547	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 200	710 $
211709548	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 200	710 $
211709549	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 200	710 $
211709557	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 000	700 $
211709550	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	14 500	725 $
211709558	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 400	720 $
211709551	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 300	715 $
211709552	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 400	720 $
211709565	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 300	715 $
211709566	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 100	705 $
211709567	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 100	705 $
211709568	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 100	705 $
211709559	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	13 800	690 $
211709560	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 300	715 $
211709561	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 200	710 $
211709562	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	13 900	695 $
211709563	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 400	720 $
211709564	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 400	720 $
211709553	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 300	715 $
211709555	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 300	715 $
211709554	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709556	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 200	710 $
211709571	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	14 200	710 $
211709569	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 200	710 $
211709570	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 200	710 $
211709572	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 200	710 $
211709596	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E040A12X	14 700	735 $
211709600	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E045A12	14 200	710 $
211709597	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E060A12X	14 700	735 $
211709601	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E070A12	14 500	725 $
211709598	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH2E045A12	14 300	715 $
211709599	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH2E070A12	14 700	735 $
211709602	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V060A12X	14 700	735 $
211709603	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12	14 700	735 $
211709604	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12L	14 700	735 $
211709612	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E070B12	14 500	725 $
211709605	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E080B16X	15 000	750 $
211709613	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E090B16	14 800	740 $
211709606	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH2E090B12	14 700	735 $
211709607	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH2E090B16	14 800	740 $
211709620	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V080B16X	14 800	740 $
211709621	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B12	14 600	730 $
211709622	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B16	14 600	730 $
211709623	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B16L	14 600	730 $
211709614	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E030B12	14 800	740 $
211709615	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E045B12	14 800	740 $
211709616	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E070B12	14 700	735 $
211709617	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E030B12	14 800	740 $
211709618	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E045B12	14 800	740 $
211709619	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E070B12	14 800	740 $
211709608	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH2E045B12	14 800	740 $
211709610	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH2E070B12	14 800	740 $
211709609	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96US2V045B12	14 800	740 $
211709611	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96US2V070B12	14 700	735 $
211709624	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97US2V040B12X	14 700	735 $
211709625	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97US2V060B12X	14 700	735 $
211709626	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97USMV070B12	14 700	735 $
211709650	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	14 200	710 $
211709654	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709651	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	14 200	710 $
211709655	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	14 000	700 $
211709652	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	13 900	695 $
211709653	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	14 300	715 $
211709656	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V060A12X	14 200	710 $
211709657	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	14 200	710 $
211709658	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12L	14 200	710 $
211709634	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	14 000	700 $
211709627	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E080B16X	14 500	725 $
211709635	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E090B16	14 400	720 $
211709628	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	14 300	715 $
211709629	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B16	14 400	720 $
211709642	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V080B16X	14 300	715 $
211709643	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B12	14 100	705 $
211709644	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16	14 100	705 $
211709645	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16L	14 100	705 $
211709636	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E030B12	13 800	690 $
211709637	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	14 300	715 $
211709638	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	14 200	710 $
211709639	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E030B12	13 900	695 $
211709640	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E045B12	14 400	720 $
211709641	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	14 400	720 $
211709630	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	14 300	715 $
211709632	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	14 300	715 $
211709631	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	14 300	715 $
211709633	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	14 200	710 $
211709648	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97DSMV070B12	14 200	710 $
211709646	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	14 200	710 $
211709647	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	14 200	710 $
211709649	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97USMV070B12	14 200	710 $
211709581	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DF1E045A12	14 900	745 $
211709582	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DF1E070A12	14 900	745 $
211709583	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DS2V070A12	15 000	750 $
211709588	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	15 000	750 $
211709589	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	15 100	755 $
211709594	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	15 100	755 $
211709590	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	14 900	745 $
211709591	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709592	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	15 000	750 $
211709593	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	15 000	750 $
211709584	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF2E045B12	14 900	745 $
211709586	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	14 900	745 $
211709585	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	15 000	750 $
211709587	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	15 200	760 $
211709595	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	15 000	750 $
211708568	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE5E36M		21 800	1 090 $
211708569	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE5E42M		22 200	1 110 $
211528568	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE5V36M*4X		22 200	1 110 $
211528569	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE5V42M*4X		22 200	1 110 $
211528570	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE7E36M*4X		23 000	1 150 $
211528571	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE7E42M*4X		22 200	1 110 $
211708566	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE7S36M*4X		22 800	1 140 $
211528572	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE7S42M*4X		22 800	1 140 $
211528488	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 $
211528492	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	21 400	1 070 $
211528489	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 $
211528493	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	21 600	1 080 $
211528490	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	21 800	1 090 $
211528491	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	21 800	1 090 $
211528494	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	22 000	1 100 $
211528495	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	22 000	1 100 $
211528503	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528496	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	21 600	1 080 $
211528504	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	21 600	1 080 $
211528497	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	21 800	1 090 $
211528498	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	21 600	1 080 $
211528510	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 000	1 100 $
211528511	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	21 800	1 090 $
211528512	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	21 800	1 090 $
211528513	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	21 800	1 090 $
211528505	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528506	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528507	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	21 800	1 090 $
211528508	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528509	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528499	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528501	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	21 600	1 080 $
211528500	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 200	1 110 $
211528502	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 000	1 100 $
211528514	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 000	1 100 $
211528515	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 200	1 110 $
211528516	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 000	1 100 $
211528517	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 $
211528521	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	21 600	1 080 $
211528518	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 $
211528522	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	21 600	1 080 $
211528519	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	21 800	1 090 $
211528520	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	21 800	1 090 $
211528523	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12	22 200	1 110 $
211528524	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	22 200	1 110 $
211528532	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528525	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 000	1 100 $
211528533	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	21 600	1 080 $
211528526	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	21 800	1 090 $
211528527	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	21 400	1 070 $
211528539	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 000	1 100 $
211528540	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 000	1 100 $
211528541	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 000	1 100 $
211528542	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 000	1 100 $
211528534	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528535	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528536	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	21 800	1 090 $
211528537	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	21 600	1 080 $
211528538	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528528	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	21 800	1 090 $
211528530	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	21 600	1 080 $
211528529	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 200	1 110 $
211528531	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 000	1 100 $
211528543	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 000	1 100 $
211528544	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 200	1 110 $
211528545	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 000	1 100 $
211528553	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528546	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 $
211528554	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528547	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 000	1 100 $
211528548	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 000	1 100 $
211528561	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 600	1 130 $
211528562	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 400	1 120 $
211528563	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 400	1 120 $
211528564	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 400	1 120 $
211528555	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 400	1 120 $
211528556	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 400	1 120 $
211528557	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528558	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 200	1 110 $
211528559	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528560	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528549	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 400	1 120 $
211528551	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 200	1 110 $
211528550	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 600	1 130 $
211528552	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 600	1 130 $
211528565	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 600	1 130 $
211528566	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 600	1 130 $
211528567	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 600	1 130 $
211804134	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 400	1 120 $
211804135	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 400	1 120 $
211804138	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 400	1 120 $
211804142	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 400	1 120 $
211804144	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 400	1 120 $
211804145	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	22 400	1 120 $
211804147	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 400	1 120 $
211528684	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 $
211528688	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	21 400	1 070 $
211528685	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 $
211528689	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	21 600	1 080 $
211528686	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	21 800	1 090 $
211528687	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	21 800	1 090 $
211528690	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	22 000	1 100 $
211528691	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12L	22 000	1 100 $
211528699	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528692	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E080B16X	21 600	1 080 $
211528700	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E090B16	21 600	1 080 $
211528693	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528694	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B16	21 600	1 080 $
211528706	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V080B16X	22 000	1 100 $
211528707	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B12	21 800	1 090 $
211528708	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16	21 800	1 090 $
211528709	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16L	21 800	1 090 $
211528701	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528702	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528703	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	21 800	1 090 $
211528704	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528705	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528695	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	21 600	1 080 $
211528697	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	21 600	1 080 $
211528696	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	22 200	1 110 $
211528698	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	22 000	1 100 $
211528710	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	22 000	1 100 $
211528711	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	22 200	1 110 $
211528712	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97USMV070B12	22 000	1 100 $
211528713	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 $
211528717	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E045A12	21 600	1 080 $
211528714	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 $
211528718	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E070A12	21 600	1 080 $
211528715	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH2E045A12	21 800	1 090 $
211528716	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH2E070A12	21 800	1 090 $
211528719	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12	22 200	1 110 $
211528720	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12L	22 200	1 110 $
211528728	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528721	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E080B16X	22 000	1 100 $
211528729	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E090B16	21 600	1 080 $
211528722	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH2E090B12	21 800	1 090 $
211528723	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH2E090B16	21 400	1 070 $
211528735	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V080B16X	22 000	1 100 $
211528736	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B12	22 000	1 100 $
211528737	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16	22 000	1 100 $
211528738	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16L	22 000	1 100 $
211528730	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528731	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528732	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E070B12	21 800	1 090 $
211528733	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH1E030B12	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528734	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528724	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH2E045B12	21 800	1 090 $
211528726	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH2E070B12	21 600	1 080 $
211528725	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96US2V045B12	22 200	1 110 $
211528727	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96US2V070B12	22 000	1 100 $
211528739	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A97US2V040B12X	22 000	1 100 $
211528740	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A97US2V060B12X	22 200	1 110 $
211528741	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A97USMV070B12	22 000	1 100 $
211528749	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528742	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 $
211528750	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E090B16	22 200	1 110 $
211528743	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B12	22 000	1 100 $
211528744	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B16	22 000	1 100 $
211528757	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V080B16X	22 600	1 130 $
211528758	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B12	22 400	1 120 $
211528759	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16	22 400	1 120 $
211528760	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16L	22 400	1 120 $
211528751	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E030B12	22 400	1 120 $
211528752	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E045B12	22 400	1 120 $
211528753	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528754	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E030B12	22 200	1 110 $
211528755	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528756	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528745	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH2E045B12	22 400	1 120 $
211528747	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH2E070B12	22 200	1 110 $
211528746	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96US2V045B12	22 600	1 130 $
211528748	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96US2V070B12	22 600	1 130 $
211528761	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A97US2V040B12X	22 600	1 130 $
211528762	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A97US2V060B12X	22 600	1 130 $
211528763	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A97USMV070B12	22 600	1 130 $
211804149	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C12	22 400	1 120 $
211804150	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C16	22 400	1 120 $
211804153	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V110C16	22 400	1 120 $
211804157	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97US2V080C16X	22 400	1 120 $
211804159	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C12	22 400	1 120 $
211804160	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C16	22 400	1 120 $
211804162	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV110C20	22 400	1 120 $
211530159	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528574	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	22 600	1 130 $
211530160	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	22 600	1 130 $
211528575	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	22 600	1 130 $
211528573	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 000	1 150 $
211530161	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	23 000	1 150 $
211530162	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	23 200	1 160 $
211530163	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 200	1 160 $
211528582	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 400	1 120 $
211528576	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 800	1 140 $
211528583	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 $
211528577	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 600	1 130 $
211528578	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 600	1 130 $
211528588	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 800	1 140 $
211528589	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 800	1 140 $
211528590	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 600	1 130 $
211528591	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 600	1 130 $
211530165	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 600	1 130 $
211528584	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 600	1 130 $
211528585	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 600	1 130 $
211528586	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 400	1 120 $
211528587	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 400	1 120 $
211528579	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 600	1 130 $
211528580	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 400	1 120 $
211530164	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 000	1 150 $
211528581	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 000	1 150 $
211528592	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 000	1 150 $
211528593	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 000	1 150 $
211528594	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	23 000	1 150 $
211528605	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	22 600	1 130 $
211528595	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	22 800	1 140 $
211528606	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	22 600	1 130 $
211528596	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 400	1 120 $
211528597	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	22 800	1 140 $
211528613	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 800	1 140 $
211528614	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V090C20	22 800	1 140 $
211528615	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 800	1 140 $
211528616	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V110C20	22 800	1 140 $
211528617	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528607	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 800	1 140 $
211528608	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 600	1 130 $
211528609	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 600	1 130 $
211528610	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	22 800	1 140 $
211528611	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 800	1 140 $
211528612	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	22 800	1 140 $
211528598	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 600	1 130 $
211528602	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	22 800	1 140 $
211528599	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C12	23 000	1 150 $
211528600	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C16	23 000	1 150 $
211528601	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 800	1 140 $
211528603	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C16	23 000	1 150 $
211528604	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 800	1 140 $
211528618	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 800	1 140 $
211528619	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	23 000	1 150 $
211528620	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C12	23 000	1 150 $
211528621	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C16	23 000	1 150 $
211528622	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C20	22 800	1 140 $
211528623	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 800	1 140 $
211528634	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	22 200	1 110 $
211528624	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	22 400	1 120 $
211528635	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	22 200	1 110 $
211528625	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 000	1 100 $
211528626	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	22 600	1 130 $
211528642	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 400	1 120 $
211528643	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V090C20	22 400	1 120 $
211528644	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 400	1 120 $
211528645	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V110C20	22 400	1 120 $
211528646	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	22 400	1 120 $
211528636	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 400	1 120 $
211528637	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 400	1 120 $
211528638	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 200	1 110 $
211528639	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	22 400	1 120 $
211528640	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 400	1 120 $
211528641	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	22 600	1 130 $
211528627	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 200	1 110 $
211528631	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	22 600	1 130 $
211528628	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528629	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 600	1 130 $
211528630	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 600	1 130 $
211528632	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 600	1 130 $
211528633	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 400	1 120 $
211528647	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 600	1 130 $
211528653	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36A+TDR+TXV	A80DF1E070A12	22 800	1 140 $
211528654	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36A+TDR+TXV	A80DS2V070A12	23 400	1 170 $
211528658	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	22 600	1 130 $
211528659	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	22 800	1 140 $
211528664	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	23 200	1 160 $
211528660	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	23 000	1 150 $
211528661	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	23 000	1 150 $
211528662	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	22 800	1 140 $
211528663	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	23 200	1 160 $
211528656	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	23 000	1 150 $
211528655	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	23 400	1 170 $
211528657	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	23 400	1 170 $
211528665	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	23 200	1 160 $
211528668	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A80DF1E110C20	22 800	1 140 $
211528669	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A93DF1E090C16	22 800	1 140 $
211528670	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF1E090C16	22 800	1 140 $
211528671	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF1E110C20	23 000	1 150 $
211528666	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF2E090C16	22 800	1 140 $
211528667	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF2E110C20	23 000	1 150 $
211528672	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A97DSMV090C16	23 400	1 170 $
211528676	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	21 600	1 080 $
211528677	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	21 400	1 070 $
211528682	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	21 800	1 090 $
211528678	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	21 800	1 090 $
211528679	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	21 600	1 080 $
211528680	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	21 600	1 080 $
211528681	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	21 800	1 090 $
211528674	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	21 800	1 090 $
211528673	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	22 000	1 100 $
211528675	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	22 000	1 100 $
211528683	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	21 800	1 090 $
211530186	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE5C60M*4X		28 200	1 410 $
211530187	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE5V48M*4X		28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211530188	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE5V60M*4X		28 000	1 400 $
211528876	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE7E48M*4X		27 800	1 390 $
211528877	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE7E60M*4X		27 000	1 350 $
211528878	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE7S48M*4X		28 400	1 420 $
211699898	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE7S60M*4X		27 200	1 360 $
211528862	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 600	1 430 $
211528854	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 800	1 440 $
211528863	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 600	1 430 $
211528855	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	28 400	1 420 $
211528856	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 800	1 440 $
211528866	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 800	1 440 $
211528867	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	28 400	1 420 $
211528868	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 800	1 440 $
211528869	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 600	1 430 $
211528870	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 600	1 430 $
211528864	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 600	1 430 $
211528865	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 800	1 440 $
211528859	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 800	1 440 $
211528857	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	29 000	1 450 $
211528858	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	29 000	1 450 $
211528860	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C16	29 000	1 450 $
211528861	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 800	1 440 $
211528871	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	29 000	1 450 $
211528872	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	29 000	1 450 $
211528873	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	29 000	1 450 $
211528874	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 800	1 440 $
211528875	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 800	1 440 $
211528930	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E090C20	28 600	1 430 $
211528922	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E100C20X	28 800	1 440 $
211528931	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E110C20	28 600	1 430 $
211528923	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C16	28 400	1 420 $
211528924	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	28 800	1 440 $
211528934	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	28 800	1 440 $
211528935	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20	28 400	1 420 $
211528936	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	28 800	1 440 $
211528937	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20	28 600	1 430 $
211528938	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	28 600	1 430 $
211528932	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528933	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH1E110C20	28 800	1 440 $
211528927	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	28 800	1 440 $
211528925	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C16	29 000	1 450 $
211528926	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	29 000	1 450 $
211528928	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C16	29 000	1 450 $
211528929	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	28 800	1 440 $
211528939	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C16X	29 000	1 450 $
211528940	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	29 000	1 450 $
211528941	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C16	29 000	1 450 $
211528942	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	28 800	1 440 $
211528943	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	28 800	1 440 $
211528886	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 000	1 400 $
211530192	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 400	1 420 $
211528887	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 000	1 400 $
211528879	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	27 800	1 390 $
211528880	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 200	1 410 $
211528890	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 200	1 410 $
211528891	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V090C20	28 000	1 400 $
211528892	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 400	1 420 $
211528893	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 200	1 410 $
211528894	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 200	1 410 $
211530193	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	28 000	1 400 $
211530194	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	27 800	1 390 $
211528888	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 000	1 400 $
211528889	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 200	1 410 $
211528883	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 200	1 410 $
211528881	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	28 600	1 430 $
211528882	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	28 400	1 420 $
211528884	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	28 600	1 430 $
211528885	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 400	1 420 $
211528895	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	28 400	1 420 $
211528896	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	28 400	1 420 $
211528897	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	28 600	1 430 $
211528898	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 400	1 420 $
211528899	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 400	1 420 $
211528908	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 000	1 400 $
211528900	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 200	1 410 $
211528909	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528901	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	27 800	1 390 $
211528902	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 000	1 400 $
211528912	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 200	1 410 $
211528913	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V090C20	27 800	1 390 $
211528914	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 200	1 410 $
211528915	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 200	1 410 $
211528916	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 200	1 410 $
211528910	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 000	1 400 $
211528911	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 200	1 410 $
211528905	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 200	1 410 $
211528903	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V090C16	28 400	1 420 $
211528904	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V090C20	28 400	1 420 $
211528906	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V110C16	28 400	1 420 $
211528907	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 200	1 410 $
211528917	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	28 400	1 420 $
211528918	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	28 400	1 420 $
211528919	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV090C16	28 400	1 420 $
211528920	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 200	1 410 $
211528921	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 200	1 410 $
211530245	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE5C60M*4X		36 800	1 840 $
211727078	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE5E60M		36 800	1 840 $
211530246	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE5V60M*4X		37 200	1 860 $
211529021	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE7E60M*4X		37 000	1 850 $
211727076	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE7S60M*4X		37 000	1 850 $
211804278	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	38 500	1 925 $
211804274	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	38 500	1 925 $
211804279	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	38 500	1 925 $
211804199	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	37 600	1 880 $
211804201	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	38 000	1 900 $
211804202	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	37 800	1 890 $
211804203	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211804204	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	37 800	1 890 $
211804205	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	37 800	1 890 $
211804280	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	38 000	1 900 $
211804281	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	38 000	1 900 $
211804277	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	38 000	1 900 $
211804275	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	38 500	1 925 $
211804276	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	38 000	1 900 $
211804200	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	38 000	1 900 $
211804282	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	38 000	1 900 $
211804283	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	38 500	1 925 $
211804284	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	38 000	1 900 $
211804206	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	38 000	1 900 $
211528985	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	37 000	1 850 $
211530234	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	38 000	1 900 $
211530239	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	37 800	1 890 $
211528983	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	37 200	1 860 $
211528986	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	37 400	1 870 $
211528987	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	37 400	1 870 $
211528988	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	37 400	1 870 $
211528989	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	37 400	1 870 $
211528990	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	37 400	1 870 $
211530240	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	37 800	1 890 $
211530241	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	37 800	1 890 $
211530237	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	37 800	1 890 $
211530235	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	37 800	1 890 $
211530236	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211530238	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C16	37 800	1 890 $
211528984	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	37 400	1 870 $
211530242	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	37 600	1 880 $
211530243	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	37 800	1 890 $
211530244	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	37 600	1 880 $
211528991	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	37 400	1 870 $
211804267	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E090C20	38 500	1 925 $
211804263	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E100C20X	38 500	1 925 $
211804268	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E110C20	38 500	1 925 $
211804191	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH2E110C20	37 600	1 880 $
211804193	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V080C20X	38 000	1 900 $
211804194	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V090C20	37 800	1 890 $
211804195	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V100C20X	38 000	1 900 $
211804196	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V110C20	37 800	1 890 $
211804197	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V110C20L	37 800	1 890 $
211804269	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A93UH1E110C20	38 000	1 900 $
211804270	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96UH1E110C20	38 000	1 900 $
211804266	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96UH2E110C20	38 000	1 900 $
211804264	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V090C16	38 500	1 925 $
211804265	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V090C20	38 000	1 900 $
211804192	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V110C20	38 000	1 900 $
211804271	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97US2V080C20X	38 000	1 900 $
211804272	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV090C16	38 500	1 925 $
211804273	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV090C20	38 000	1 900 $
211804198	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV110C20	38 000	1 900 $
211529010	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E090C20	37 000	1 850 $
211530252	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E100C20X	38 000	1 900 $
211530257	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E110C20	37 800	1 890 $
211529008	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	37 200	1 860 $
211529011	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	37 400	1 870 $
211529012	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20	37 400	1 870 $
211529013	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	37 400	1 870 $
211529014	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20	37 400	1 870 $
211529015	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	37 400	1 870 $
211530258	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	37 800	1 890 $
211530259	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH1E110C20	37 800	1 890 $
211530255	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	37 800	1 890 $
211530253	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C16	37 800	1 890 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211530254	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	37 600	1 880 $
211530256	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C16	37 800	1 890 $
211529009	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	37 400	1 870 $
211530260	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	37 600	1 880 $
211530261	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C16	37 800	1 890 $
211530262	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	37 600	1 880 $
211529016	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	37 400	1 870 $
211530263	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A80UH1E135D20	37 800	1 890 $
211529019	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A80US2V135D20	37 400	1 870 $
211529018	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A96UH1E135D20	37 800	1 890 $
211529017	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A96US2V135D20	37 600	1 880 $
211529020	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A97USMV135D20	37 600	1 880 $
211530248	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A80UH1E135D20	36 800	1 840 $
211530250	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A80US2V135D20	36 200	1 810 $
211530249	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A96UH1E135D20	36 600	1 830 $
211530247	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A96US2V135D20	36 200	1 810 $
211530251	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A97USMV135D20	36 400	1 820 $
211528995	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A80DF1E110C20	37 600	1 880 $
211528997	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A80DS2V110C20	38 000	1 900 $
211528996	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DF1E110C20	38 500	1 925 $
211528993	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DF2E110C20	38 000	1 900 $
211528992	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 $
211528994	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 $
211528998	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 $
211528999	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 $
211529003	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A80DF1E110C20	37 600	1 880 $
211529005	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A80DS2V110C20	38 000	1 900 $
211529004	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DF1E110C20	38 500	1 925 $
211529001	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DF2E110C20	38 000	1 900 $
211529000	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 $
211529002	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 $
211529006	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 $
211529007	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 $
207691846	AIRGREAN	AG-MO18IR410AH	Unités avec conduits		14 800	740 $
207691845	AIRGREAN	AG-MO18IR410AH	Unités sans conduits		14 400	720 $
207691837	AIRGREAN	AG-MO30IR410AH	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207691836	AIRGREAN	AG-MO30IR410AH	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
207691842	AIRGREAN	AG-MO36IR410AH	Unités sans conduits		26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207691839	AIRGREAN	AG-MO48IR410AH	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
208119674	Airlux	AM2M18O/2022	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
208119673	Airlux	AM2M18O/2022	Unités avec conduits		14 800	740 $
208119672	Airlux	AM2M18O/2022	Unités sans conduits		14 400	720 $
208119677	Airlux	AM3M27O/2022	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
208119676	Airlux	AM3M27O/2022	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208119675	Airlux	AM3M27O/2022	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
208119678	Airlux	AM4M36O/2022	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
203401048	Airlux	ASZ09O	AMM09I		6 400	320 $
208119665	Airlux	ASZ09O/2022	AMD09I		7 700	385 $
208119661	Airlux	ASZ09O/2022	AMM09I/2022		8 300	415 $
208119670	Airlux	ASZ09O115/2022	ASZ09I115/2022		6 000	300 $
208119666	Airlux	ASZ12O/2022	AMD12I		9 300	465 $
208119662	Airlux	ASZ12O/2022	AMM12I/2022		8 200	410 $
208119671	Airlux	ASZ12O115/2022	ASZ12I115/2022		8 400	420 $
203401044	Airlux	ASZ18O	AMD18I		12 000	600 $
203401047	Airlux	ASZ18O	AMM18I		10 400	520 $
208119667	Airlux	ASZ18O/2022	AMD18I		12 600	630 $
208119663	Airlux	ASZ18O/2022	AMM18I/2022		14 000	700 $
203401043	Airlux	ASZ24O	AMD24I		16 000	800 $
208119668	Airlux	ASZ24O/2022	AMD24I		20 000	1 000 $
208119664	Airlux	ASZ24O/2022	AMM24I/2022		18 000	900 $
203401050	Airlux	ASZ36O	AMD36I		27 600	1 380 $
208119669	Airlux	ASZ36O/2022	AMD36I		25 000	1 250 $
209049224	Airlux	ASZ48O/2022	AMD48I		34 000	1 700 $
203966588	AIRQUEST	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
203966599	AIRQUEST	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
203966592	AIRQUEST	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $
205767367	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 $
206188339	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 $
206188340	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $
206188338	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 $
205767368	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 $
206188342	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 $
206188343	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 $
206188341	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207826643	AIRQUEST	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 $
207826641	AIRQUEST	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 $
207826642	AIRQUEST	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 $
207643181	AIRQUEST	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207643180	AIRQUEST	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207643179	AIRQUEST	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207643184	AIRQUEST	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $
207643183	AIRQUEST	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $
207643182	AIRQUEST	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $
207643193	AIRQUEST	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643192	AIRQUEST	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643191	AIRQUEST	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643190	AIRQUEST	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643189	AIRQUEST	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207643188	AIRQUEST	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
207643178	AIRQUEST	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207643177	AIRQUEST	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $
207643176	AIRQUEST	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $
207643186	AIRQUEST	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643196	AIRQUEST	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643195	AIRQUEST	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643194	AIRQUEST	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
206396159	AIRQUEST	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 $
205921381	AIRQUEST	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 $
206396162	AIRQUEST	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 $
206350481	AIRQUEST	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 $
206350482	AIRQUEST	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 $
206361914	AIRQUEST	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 $
206361913	AIRQUEST	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 $
206350483	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 $
206350484	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 $
206350485	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206396158	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 $
206361915	AIRQUEST	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 $
207826613	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 $
206350487	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 $
207801577	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 $
206350488	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 $
206361916	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 $
207202520	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202527	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 $
207202530	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 $
207202538	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 $
207202542	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 $
207202549	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 $
207202552	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 $
207202560	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 $
207202566	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 $
207202573	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 $
207202579	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 $
207202582	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202586	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202593	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 $
207202597	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202604	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 $
207202521	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202543	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202567	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202577	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202587	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202598	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202522	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202528	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 $
207202531	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202536	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202539	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202544	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202550	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202553	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202558	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202561	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202568	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202574	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207202578	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202583	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202588	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202594	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202599	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202605	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 $
207202523	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202529	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 $
207202532	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 $
207202540	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 $
207202545	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 $
207202554	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 $
207202562	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 $
207202569	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 $
207202575	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 $
207202580	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 $
207202584	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202589	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202595	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 $
207202600	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202606	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 $
207202607	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 $
207202524	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 $
207202533	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 $
207202546	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 $
207202555	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 $
207202563	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 $
207202570	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 $
207202590	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 $
207202601	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 $
207202525	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202534	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202547	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202556	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202564	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202571	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202591	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202602	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202526	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202535	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202537	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202541	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202548	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202551	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202557	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202559	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207202565	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202572	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202576	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207202581	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 $
207202585	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202592	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202596	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202603	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202518	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 $
207202519	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 $
207202516	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207202515	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202171	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 $
207202517	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 $
206188344	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 $
207826612	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 $
206350489	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 $
206350490	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 $
206350491	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 $
206396163	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206361917	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 $
207098882	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 $
207098887	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 $
207098918	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 $
207098923	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 $
207098933	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 $
207098948	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098901	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 $
207098927	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 $
207098990	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207098952	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 $
207098906	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 $
207098974	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 $
207098980	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 $
207098998	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207098991	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 $
207098985	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207098883	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207098888	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207098919	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207098924	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207098934	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207098949	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207098960	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207098971	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207098894	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 $
207098899	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207098931	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207098945	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207098993	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207098956	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207098910	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207098978	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207098984	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207098885	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 $
207098892	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207098897	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 $
207098903	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 $
207098929	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207098943	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207098992	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207098954	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207098908	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 $
207098965	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 $
207098976	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098982	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 $
207098999	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207098986	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099006	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 $
207099000	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 $
207098994	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 $
207098987	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099001	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207098988	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 $
207098881	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 $
207098886	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 $
207098917	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 $
207098922	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207098947	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207098890	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 $
207098895	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 $
207098900	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 $
207098926	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 $
207098995	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207098951	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 $
207098905	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 $
207098973	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 $
207098979	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 $
207098884	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207098889	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207098920	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207098925	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 $
207098935	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207098950	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207098961	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207098972	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207098891	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207098896	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207098902	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207098928	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207098942	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207098996	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207098953	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098907	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207098975	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207098981	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099002	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207098989	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207098893	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207098898	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207098904	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207098930	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207098944	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207098997	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207098955	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207098909	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207098977	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207098983	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207098879	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207098878	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207098876	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 $
210819429	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 $
207198938	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207198942	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207198951	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207198982	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207198940	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207198944	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207198949	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207198953	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207198955	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207198975	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207198983	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207198990	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 $
207198957	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207198960	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207198962	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 $
207198964	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207198966	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207198977	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207198984	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207198991	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207198946	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 $
207198976	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207198992	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207198959	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 $
207198968	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 $
207198970	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 $
207198973	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 $
207198978	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 $
207198985	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 $
207198993	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207198995	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207198979	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 $
207198994	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207198980	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 $
207198996	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207198939	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207198943	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207198952	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207198986	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207198963	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 $
207198941	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207198945	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207198950	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207198954	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207198956	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207198988	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207198997	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207198958	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207198961	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207198965	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207198967	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207198947	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 $
207198948	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 $
207198998	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207198969	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 $
207200377	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 $
207198987	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207198999	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199001	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207198974	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 $
207198981	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 $
207198989	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 $
207199000	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207198933	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 $
207198934	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 $
207198937	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
207198935	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
207198925	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 $
207198936	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 $
208104328	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 $
208104327	AIRQUEST	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 $
209852139	AIRQUEST	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 $
209852135	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 $
209852133	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 $
209852136	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 $
209852140	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 $
209852143	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 $
209852141	AIRQUEST	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 $
209852142	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 $
209852134	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 $
209852138	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 $
209852137	AIRQUEST	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 $
211034493	Allied	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 $
208127266	ALLIED	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 $
211034508	Allied	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 $
208106657	ALLIED	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		8 900	445 $
211034502	Allied	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 $
208106660	ALLIED	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 $
211034495	Allied	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 $
208106653	ALLIED	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 $
208106784	ALLIED	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
208106783	ALLIED	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 $
208106782	ALLIED	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 $
211034509	Allied	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106658	ALLIED	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 $
211034503	Allied	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 $
208106661	ALLIED	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 $
211034496	Allied	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 $
208106654	ALLIED	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 $
208106787	ALLIED	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
208106786	ALLIED	4DHP2S24M-1P	Unités avec conduits		21 600	1 080 $
208106785	ALLIED	4DHP2S24M-1P	Unités sans conduits		20 400	1 020 $
211034510	Allied	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 $
208106659	ALLIED	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 $
211034504	Allied	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 $
208106662	ALLIED	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 $
211034497	Allied	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 $
208106655	ALLIED	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 $
208106790	ALLIED	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
208106789	ALLIED	4DHP2S30M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208106788	ALLIED	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
211034498	Allied	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 $
208106791	ALLIED	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
211034511	Allied	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 $
208106757	ALLIED	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 $
211034505	Allied	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 $
208106759	ALLIED	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 $
208106794	Allied	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211034512	Allied	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 $
208106758	ALLIED	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 $
211034506	Allied	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 $
208106760	ALLIED	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 $
211034507	Allied	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 $
208106705	ALLIED	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		7 500	375 $
211034501	Allied	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 $
208106706	ALLIED	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		7 700	385 $
211034494	Allied	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 $
208106703	ALLIED	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 $
211034513	Allied	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 $
208106707	ALLIED	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211034515	Allied	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 $
208106709	ALLIED	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 $
211034514	Allied	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 $
208106708	ALLIED	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 $
211034516	Allied	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 $
208106710	ALLIED	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 $
211034517	Allied	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 $
208106711	ALLIED	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 $
211034518	Allied	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 $
208106712	ALLIED	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 $
206905833	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 400	770 $
206905834	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 400	770 $
206905835	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 100	805 $
206905836	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 100	805 $
206905837	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 400	1 120 $
206905838	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 $
206905839	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E24M		15 000	750 $
206905840	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E30M		15 900	795 $
206905841	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E36M		22 600	1 130 $
206905842	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E42M		22 200	1 110 $
206905843	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V18M		15 900	795 $
206905844	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V24M		16 100	805 $
206905845	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V30M		15 900	795 $
206905446	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V36M		22 000	1 100 $
206905846	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V42M		22 200	1 110 $
206905847	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E18M		15 400	770 $
206905848	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E24M		15 800	790 $
206905849	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E30M		16 200	810 $
206905850	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E36M		23 400	1 170 $
206905851	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E42M		22 000	1 100 $
206905852	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 $
206905853	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 $
206905854	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 $
206905855	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	14 900	745 $
206905856	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 $
206905857	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	14 900	745 $
206905858	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 $
206905859	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905860	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 300	765 $
206905861	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 $
206905862	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 $
206905863	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 $
206905864	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH045BE12	14 800	740 $
206905865	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH070BE12	14 900	745 $
206905866	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 $
206905867	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 $
206905868	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 $
206905869	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 100	755 $
206905870	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 100	755 $
206905871	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 300	765 $
206905872	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 $
206905873	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 200	1 160 $
206905874	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	23 200	1 160 $
206905875	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 200	1 160 $
206905876	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	23 400	1 170 $
206905877	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	23 400	1 170 $
206905878	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 $
206905879	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206905880	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	23 600	1 180 $
206905881	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	23 200	1 160 $
206905882	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	23 400	1 170 $
206905883	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	23 400	1 170 $
206905884	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	23 400	1 170 $
206905885	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206905886	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 400	1 170 $
206905887	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 400	1 170 $
206905888	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 400	1 170 $
206905889	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	23 200	1 160 $
206905890	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206905891	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 600	1 180 $
206905892	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 400	1 170 $
206905893	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	23 400	1 170 $
206905894	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	23 400	1 170 $
206905895	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 400	1 170 $
206905896	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	23 200	1 160 $
206905897	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905898	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 $
206905899	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH090CE16	23 000	1 150 $
206905900	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	23 400	1 170 $
206905901	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	23 200	1 160 $
206905902	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	23 200	1 160 $
206905903	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	16 100	805 $
206905905	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	16 100	805 $
206905906	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 300	765 $
206905907	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	16 100	805 $
206905908	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	16 100	805 $
206905909	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	16 000	800 $
206905910	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 900	795 $
206905911	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G2UH090BE12	16 100	805 $
206905912	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 $
206905913	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	16 200	810 $
206905914	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	16 200	810 $
206905917	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206905918	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH045BE12	16 300	815 $
206905919	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH070BE12	16 300	815 $
206905920	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	16 000	800 $
206905921	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 900	795 $
206905922	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	16 300	815 $
206905923	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	16 000	800 $
206905924	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 800	790 $
206905925	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206905926	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 800	790 $
206905927	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 800	790 $
206905928	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206905929	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206905930	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206905931	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 600	780 $
206905932	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206905933	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206905934	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206905935	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206905936	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 500	775 $
206905937	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 400	770 $
206905938	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905939	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206905940	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 $
206905941	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206905942	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206905943	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206905944	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 900	795 $
206905945	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 $
206905946	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 400	1 120 $
206905947	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 $
206905948	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 600	1 130 $
206905949	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206905950	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206905951	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 $
206905952	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206905953	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206905954	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 600	1 130 $
206905955	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206905956	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206905957	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $
206905958	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206905959	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 $
206905960	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 800	1 140 $
206905961	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 800	1 140 $
206905962	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 $
206905963	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 $
206905964	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 600	1 130 $
206905965	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206905966	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206905967	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 800	1 140 $
206905968	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 $
206905969	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206905970	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 $
206905971	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 600	1 080 $
206905972	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 $
206905973	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 $
206905974	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 $
206905975	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 $
206905976	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905977	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	21 800	1 090 $
206905978	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206905979	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 200	1 110 $
206905980	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 200	1 110 $
206905981	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	21 400	1 070 $
206905982	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 400	1 070 $
206905983	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	21 800	1 090 $
206905984	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 $
206905985	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 800	1 090 $
206905986	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	21 600	1 080 $
206905987	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	21 800	1 090 $
206905988	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206905989	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	21 400	1 070 $
206905990	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 $
206905991	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206905992	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206905993	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	21 600	1 080 $
206905994	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	EFV16CCA	22 000	1 100 $
206905995	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	16 100	805 $
206905997	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	16 100	805 $
206905998	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH045AE12	15 300	765 $
206905999	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	16 100	805 $
206906000	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12L	15 200	760 $
206906001	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	16 000	800 $
206906002	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	80G1UH070BE12	15 900	795 $
206906003	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	80G2UH090BE12	16 100	805 $
206906004	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 700	785 $
206906005	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	16 200	810 $
206906006	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	16 200	810 $
206906009	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206906010	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH045BE12	16 300	815 $
206906011	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH070BE12	16 300	815 $
206906012	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	16 000	800 $
206906013	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 900	795 $
206906014	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV08BCA	15 400	770 $
206906015	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	16 000	800 $
206906016	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 800	790 $
206906017	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 700	785 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906018	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 800	790 $
206906019	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 800	790 $
206906020	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206906021	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206906022	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206906023	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 600	780 $
206906024	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206906025	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206906026	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206906027	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206906028	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH040BE12X	15 500	775 $
206906029	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 800	790 $
206906030	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH070BE12	15 400	770 $
206906031	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206906032	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH045BE12	15 400	770 $
206906033	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206906034	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206906035	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206906036	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 900	795 $
206906037	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 600	780 $
206906038	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 400	1 120 $
206906039	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 $
206906040	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 600	1 130 $
206906041	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206906042	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206906043	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 $
206906044	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206906045	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206906046	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 600	1 130 $
206906047	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206906048	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206906049	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $
206906050	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206906051	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 600	1 130 $
206906052	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 800	1 140 $
206906053	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 800	1 140 $
206906054	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 $
206906055	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906056	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 $
206906057	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 400	1 120 $
206906058	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206906059	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 800	1 140 $
206906060	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 $
206906061	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206906062	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 $
206906063	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	21 600	1 080 $
206906064	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	21 800	1 090 $
206906065	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	21 600	1 080 $
206906066	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 $
206906067	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 $
206906068	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	21 600	1 080 $
206906069	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	21 800	1 090 $
206906070	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206906071	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 $
206906072	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 $
206906073	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	21 400	1 070 $
206906074	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	21 400	1 070 $
206906075	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	21 800	1 090 $
206906076	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	21 800	1 090 $
206906077	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	21 600	1 080 $
206906078	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	21 600	1 080 $
206906079	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	21 800	1 090 $
206906080	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206906081	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	21 400	1 070 $
206906082	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH080CE16X	22 000	1 100 $
206906083	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206906084	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206906085	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	21 600	1 080 $
206906086	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 600	1 080 $
206906087	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 700	785 $
206906088	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206906089	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 700	785 $
206906090	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 400	770 $
206906091	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206906092	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206906093	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906094	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 500	775 $
206906095	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206906096	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206906097	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206906098	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206906099	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 400	770 $
206906100	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 300	765 $
206906101	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 $
206906102	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206906103	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 $
206906104	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206906105	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206906106	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206906107	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 $
206906108	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 $
206906109	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206906110	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 $
206906111	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 $
206906112	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 $
206906113	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 $
206906114	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 $
206906115	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 000	1 100 $
206906116	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 $
206906117	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 200	1 110 $
206906118	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 $
206906122	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 800	1 090 $
206906123	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 $
206906124	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 200	1 110 $
206906125	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 $
206906126	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206906127	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 $
206906128	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 $
206906129	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 $
206906130	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 $
206906131	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 $
206906132	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 $
206906133	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 $
206906134	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906135	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 000	1 100 $
206906136	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206906137	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 $
206906138	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 $
206906139	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 $
206906140	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH040AE12X	14 900	745 $
206906141	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH045AE12	15 000	750 $
206906142	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH060AE12X	14 900	745 $
206906143	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH045AE12	15 000	750 $
206906144	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12	14 900	745 $
206906145	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12L	14 900	745 $
206906146	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AV12*	14 900	745 $
206906147	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	80G1UH070BE12	14 800	740 $
206906148	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	80G2UH090BE12	14 900	745 $
206906149	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH030BE12	15 000	750 $
206906150	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH045BE12	14 800	740 $
206906151	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH070BE12	14 900	745 $
206906152	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH045BE12	14 800	740 $
206906153	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH070BE12	14 900	745 $
206906154	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH030BE08	14 900	745 $
206906155	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH045BE12	14 900	745 $
206906156	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH070BE12	14 800	740 $
206906157	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH045BV12	14 900	745 $
206906158	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH070BV12	14 800	740 $
206906159	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	EFV08BCA	15 100	755 $
206906160	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	EFV12BCA	14 900	745 $
206906161	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH045AE12	23 000	1 150 $
206906162	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 $
206906163	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH070AE12	23 000	1 150 $
206906164	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206906165	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206906166	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 $
206906167	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH070BE12	23 000	1 150 $
206906168	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206906169	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH090BE16	22 800	1 140 $
206906170	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206906171	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206906172	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906173	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206906174	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH030BE12	23 200	1 160 $
206906175	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH045BE12	23 200	1 160 $
206906176	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206906177	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH045BE12	23 200	1 160 $
206906178	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206906179	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206906180	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH070BV12	23 000	1 150 $
206906181	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 $
206906182	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	80G2UH110CE16	22 800	1 140 $
206906183	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE12	23 000	1 150 $
206906184	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE16	22 600	1 130 $
206906185	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH110CE16	22 800	1 140 $
206906186	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 $
206906187	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH090CE16	23 000	1 150 $
206906188	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	96G1UH090CE16	22 800	1 140 $
206906189	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	96G2UH090CV12	22 800	1 140 $
206906190	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	EFV16CCA	22 600	1 130 $
206906191	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G1DF045AE12	15 200	760 $
206906192	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G2DF070AE12	15 100	755 $
206906193	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	80G1DF070BE12	15 000	750 $
206906194	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	95G1DF045BE12	15 000	750 $
206906196	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G1DF070BE16	15 000	750 $
206906197	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF045BV12	15 100	755 $
206906198	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 800	790 $
206906199	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 $
206906200	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 500	775 $
206906201	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF045AE12	22 200	1 110 $
206906202	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 200	1 110 $
206906203	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G2DF070AE12	22 000	1 100 $
206906204	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 000	1 100 $
206906205	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 200	1 110 $
206906206	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 200	1 110 $
206906207	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 $
206906208	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 $
206906209	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF045BE12	22 400	1 120 $
206906210	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF070BE16	22 000	1 100 $
206906211	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906212	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 400	1 120 $
206906213	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF045BV12	22 200	1 110 $
206906214	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 600	1 130 $
206906215	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 200	1 110 $
206906216	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	95G1DF090CE16	22 000	1 100 $
206906217	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 200	1 110 $
206906794	ALLIED	4HP18V60P	BCE5C48M*1P+H4TXV02		31 600	1 580 $
206906795	ALLIED	4HP18V60P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 $
206906796	ALLIED	4HP18V60P	BCE5E48M		31 600	1 580 $
206906797	ALLIED	4HP18V60P	BCE5E60M		37 800	1 890 $
206906798	ALLIED	4HP18V60P	BCE5V48M		31 400	1 570 $
206906604	ALLIED	4HP18V60P	BCE5V60M		38 500	1 925 $
206906799	ALLIED	4HP18V60P	BCE7E48M		32 200	1 610 $
206906800	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	39 500	1 975 $
206906801	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	39 500	1 975 $
206906802	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH110CE20	39 500	1 975 $
206906803	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	39 500	1 975 $
206906804	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	39 500	1 975 $
206906805	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	39 000	1 950 $
206906806	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	39 000	1 950 $
206906807	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	40 000	2 000 $
206906808	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH110CE20	40 000	2 000 $
206906809	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	39 000	1 950 $
206906810	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	39 500	1 975 $
206906811	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 000	1 950 $
206906812	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	EFV16CCA	39 500	1 975 $
206906833	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 $
206906834	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206906835	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CE16	30 200	1 510 $
206906836	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 400	1 520 $
206906839	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206906844	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH090CV20	30 800	1 540 $
206906845	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH110CV20	30 600	1 530 $
206906846	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 $
206906859	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	38 000	1 900 $
206906860	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206906861	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	38 000	1 900 $
206906862	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906863	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 $
206906864	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206906865	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206906866	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206906867	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH110CE20	37 200	1 860 $
206906868	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206906869	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	38 000	1 900 $
206906870	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206906871	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	EFV16CCA	37 400	1 870 $
206906872	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 000	1 950 $
206906873	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 000	1 950 $
206906874	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	40 000	2 000 $
206906895	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 $
206906896	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206906897	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CE16	30 200	1 510 $
206906898	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 400	1 520 $
206906901	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	92G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206906906	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH090CV20	30 800	1 540 $
206906907	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH110CV20	30 600	1 530 $
206906908	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	30 600	1 530 $
206906921	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	38 000	1 900 $
206906922	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206906923	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	38 000	1 900 $
206906924	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	38 000	1 900 $
206906925	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 $
206906926	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206906927	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206906928	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206906929	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH110CE20	37 200	1 860 $
206906930	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206906931	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	38 000	1 900 $
206906932	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206906933	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	EFV16CCA	37 400	1 870 $
206906934	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	40 000	2 000 $
206906935	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	40 000	2 000 $
206906936	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	40 000	2 000 $
206906937	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH090CE20	30 800	1 540 $
206906939	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906941	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20	31 000	1 550 $
206906942	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20L	31 000	1 550 $
206906943	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CV20	31 000	1 550 $
206906946	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 800	1 540 $
206906951	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV20	31 400	1 570 $
206906952	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH110CV20	31 200	1 560 $
206906954	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P51C+H4TXV03	80G1UH090CE20	36 800	1 840 $
206906968	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	36 600	1 830 $
206906969	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	80G1DF110CE20	30 400	1 520 $
206906970	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	92G1DF090CE16	30 600	1 530 $
206906971	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF090CE16	30 600	1 530 $
206906972	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF110CE20	30 400	1 520 $
206906973	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G1DF090CE16	30 800	1 540 $
206906974	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF090CV20	30 800	1 540 $
206906975	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF110CV20	30 800	1 540 $
206906976	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 400	1 520 $
206906977	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	80G1DF110CE20	38 000	1 900 $
206906978	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	95G1DF110CE20	37 400	1 870 $
206906979	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	38 500	1 925 $
206906980	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	38 500	1 925 $
206906981	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	38 000	1 900 $
208121907	Alsetria	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
208121906	Alsetria	M2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 $
208121905	Alsetria	M2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 300	715 $
208121910	Alsetria	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
208121909	Alsetria	M3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208121908	Alsetria	M3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
208121911	Alsetria	M4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
208121916	Alsetria	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
208121915	Alsetria	M5OG-48HFN1-M	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
208121914	Alsetria	M5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
211644046	Alsetria	MOD30-24HFN1-MU0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		21 000	1 050 $
208121904	Alsetria	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		21 200	1 060 $
211644040	Alsetria	MOD30-24HFN1-MU0W	MTIU-24HWFN1-M		21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211644107	Alsetria	MOD30-24HFN1-MU0W	MVC-23HWFN1-M		16 900	845 $
208130392	Alsetria	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		19 200	960 $
208121895	Alsetria	MOD30-36HFN1-MR0Q1W	MSABF-36HRFN1-MR0Q1W		21 000	1 050 $
208121886	Alsetria	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSAGF-30HRFN1-MT0W		20 000	1 000 $
211644104	Alsetria	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MVC-30HWFN1-M(GA)		20 400	1 020 $
208130387	Alsetria	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 $
208130393	Alsetria	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		21 000	1 050 $
211644105	Alsetria	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MVCU-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 $
211644035	Alsetria	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 $
211644028	Alsetria	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 $
208130388	Alsetria	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 $
208121894	Alsetria	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MSABE-23HRFN1-MT2Q1W		17 900	895 $
208121887	Alsetria	MOD31-36HFN1-MP0W	MSAGF-36HRFNX-MR0W		20 000	1 000 $
211644034	Alsetria	MOD33-24HFN1-MT0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		19 000	950 $
208121899	Alsetria	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 $
211644027	Alsetria	MOD33-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		20 000	1 000 $
211644103	Alsetria	MOD33-24HFN1-MT0W	MVC-23HWFN1-M		17 000	850 $
211644047	Alsetria	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		33 000	1 650 $
211644041	Alsetria	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MTI-36HWFN1-M		34 000	1 700 $
211644048	Alsetria	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		35 000	1 750 $
211644042	Alsetria	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MTI-48HWFN1-M		39 500	1 975 $
208130395	Alsetria	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		36 000	1 800 $
211644036	Alsetria	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		30 000	1 500 $
211644029	Alsetria	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 $
208130389	Alsetria	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 $
211644030	Alsetria	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MHG-60HWFN1-MW		34 400	1 720 $
208130390	Alsetria	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 $
208130394	Alsetria	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		30 400	1 520 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208121880	Alsetria	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 $
208121882	Alsetria	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAG11A-09HRFN1-MT0W		6 000	300 $
211644031	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		7 500	375 $
211644098	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MCBU-06HRFN1-MV0W		5 700	285 $
208121900	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPB-06HRFN1-MY5W		8 500	425 $
208121896	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		8 500	425 $
211644024	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MTIU-09HWFN1-M		7 700	385 $
208121881	Alsetria	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 $
208121892	Alsetria	MOX230-12HFN1-BV0Q1W	MSABB-12HRFN1-BV0Q1W		7 500	375 $
208121883	Alsetria	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 $
211644032	Alsetria	MOX230-12HFN1-MV5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 $
211644096	Alsetria	MOX230-12HFN1-MV5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		9 200	460 $
208121897	Alsetria	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		9 000	450 $
211644025	Alsetria	MOX230-12HFN1-MV5W	MTIU-12HWFN1-M		9 300	465 $
211644043	Alsetria	MOX330-09HFN1-MY5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		9 000	450 $
211644099	Alsetria	MOX330-09HFN1-MY5W	MCBU-09HRFN1-MW0W		9 800	490 $
208121901	Alsetria	MOX330-09HFN1-MY5W	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		9 500	475 $
211644037	Alsetria	MOX330-09HFN1-MY5W	MTIU-09HWFN1-M		10 100	505 $
211644044	Alsetria	MOX330-12HFN1-MW5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		9 900	495 $
211644100	Alsetria	MOX330-12HFN1-MW5W	MCBU-12HRFN1-MV0W		9 500	475 $
208121902	Alsetria	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 $
211644038	Alsetria	MOX330-12HFN1-MW5W	MTIU-12HWFN1-M		10 600	530 $
208121884	Alsetria	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 $
208130385	Alsetria	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		12 000	600 $
211644045	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		15 600	780 $
211644101	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	MCBU-18HRFN1-MU2W		14 500	725 $
208121903	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		15 000	750 $
211644039	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211644106	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		15 400	770 $
208121893	Alsetria	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MSABE-18HRFN1-MT2Q1W		13 800	690 $
208121898	Alsetria	MOX430-18HFN1-MT8W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 $
211644033	Alsetria	MOX430-18HFN1-MU0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
211644097	Alsetria	MOX430-18HFN1-MU0W	MFA2U-16HRFN1-MV0W		13 400	670 $
211644026	Alsetria	MOX430-18HFN1-MU0W	MTIU-18HWFN1-M		12 600	630 $
211644102	Alsetria	MOX430-18HFN1-MU0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		13 200	660 $
208121885	Alsetria	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 $
208130391	Alsetria	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 500	675 $
208130386	Alsetria	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 $
210773171	AMANA	ASZS601810A*	AHVE24BP1400A*		10 800	540 $
210798394	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960403BNB*	10 800	540 $
210798395	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960603BNB*	10 800	540 $
210798396	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960803BNB*	10 800	540 $
210798404	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960804CNB*	10 800	540 $
210798397	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970603BNB*	10 800	540 $
210798398	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970803BNB*	10 800	540 $
210798405	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970804CNB*	10 800	540 $
210798393	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VS960603BUA*	10 800	540 $
210798403	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VS960805CUA*	10 800	540 $
210854807	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 $
210854808	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 $
210798412	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960403BNB*	10 800	540 $
210798413	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960603BNB*	10 800	540 $
210798414	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960803BNB*	10 800	540 $
210798422	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960804CNB*	10 800	540 $
210798415	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970603BNB*	10 800	540 $
210798416	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970803BNB*	10 800	540 $
210798423	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970804CNB*	10 800	540 $
210798411	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960603BUA*	10 800	540 $
210798421	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960805CUA*	10 800	540 $
210854809	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210854810	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 $
210773174	AMANA	ASZS602410A*	AHVE24BP1400A*		14 600	730 $
210798430	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960403BNB*	14 600	730 $
210798431	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960603BNB*	14 600	730 $
210798432	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960803BNB*	14 600	730 $
210798440	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960804CNB*	14 600	730 $
210798433	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970603BNB*	14 600	730 $
210798434	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970803BNB*	14 600	730 $
210798441	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970804CNB*	14 600	730 $
210798429	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VS960603BUA*	14 600	730 $
210798439	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VS960805CUA*	14 600	730 $
210854812	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 $
210854813	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 $
210798448	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960403BNB*	14 600	730 $
210798449	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960603BNB*	14 600	730 $
210798450	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960803BNB*	14 600	730 $
210798458	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960804CNB*	14 600	730 $
210798451	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970603BNB*	14 600	730 $
210798452	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970803BNB*	14 600	730 $
210798459	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970804CNB*	14 600	730 $
210798447	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960603BUA*	14 600	730 $
210798457	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960805CUA*	14 600	730 $
210854814	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 $
210854815	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 $
210773176	AMANA	ASZS603010A*	AHVE36CP1400A*		18 000	900 $
210798466	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960403BNB*	18 000	900 $
210798467	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960603BNB*	18 000	900 $
210798468	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960803BNB*	18 000	900 $
210798477	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960804CNB*	18 000	900 $
210798478	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC961005CNB*	18 000	900 $
210798469	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970603BNB*	18 000	900 $
210798470	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970803BNB*	18 000	900 $
210798479	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970804CNB*	18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210798480	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VM971005CNB*	18 000	900 $
210798465	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960603BUA*	18 000	900 $
210798476	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960805CUA*	18 000	900 $
210854816	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 $
210854817	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 $
210798487	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960403BNB*	18 000	900 $
210798488	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960603BNB*	18 000	900 $
210798489	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960803BNB*	18 000	900 $
210798498	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960804CNB*	18 000	900 $
210798499	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC961005CNB*	18 000	900 $
210798490	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970603BNB*	18 000	900 $
210798491	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970803BNB*	18 000	900 $
210798500	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970804CNB*	18 000	900 $
210798501	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VM971005CNB*	18 000	900 $
210798486	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VS960603BUA*	18 000	900 $
210798497	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VS960805CUA*	18 000	900 $
210854818	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 $
210854819	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 $
210773178	AMANA	ASZS603610A*	AHVE36CP1400A*		22 400	1 120 $
210798385	AMANA	ASZS603610A*	AHVE42CP1400A*		22 400	1 120 $
210798508	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960403BNB*	22 400	1 120 $
210798509	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960603BNB*	22 400	1 120 $
210798510	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960803BNB*	22 400	1 120 $
210798519	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960804CNB*	22 400	1 120 $
210798520	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC961005CNB*	22 400	1 120 $
210798525	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC961005DNB*	22 400	1 120 $
210798526	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC961205DNB*	22 400	1 120 $
210798511	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970603BNB*	22 400	1 120 $
210798512	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970803BNB*	22 400	1 120 $
210798521	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970804CNB*	22 400	1 120 $
210798522	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM971005CNB*	22 400	1 120 $
210798527	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM971205DNB*	22 400	1 120 $
210798507	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VS960603BUA*	22 400	1 120 $
210798518	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VS960805CUA*	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210854820	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		22 400	1 120 $
210854821	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		22 400	1 120 $
210854822	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000**-1A*		22 400	1 120 $
210798386	AMANA	ASZS604210A*	AHVE42CP1400A*		25 600	1 280 $
210773180	AMANA	ASZS604210A*	AHVE48DP1400A*		25 600	1 280 $
210798387	AMANA	ASZS604210A*	AHVE60DP1400A*		25 600	1 280 $
210773182	AMANA	ASZS604810A*	AHVE48DP1400A*		29 800	1 490 $
210798388	AMANA	ASZS604810A*	AHVE60DP1400A*		29 800	1 490 $
210773183	AMANA	ASZS606010A*	AHVE60DP1400A*		34 800	1 740 $
210610034	AMANA	ASZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 $
210607572	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX		14 000	700 $
210692458	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	13 800	690 $
210692460	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	13 800	690 $
210692461	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	13 800	690 $
210692462	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	13 800	690 $
210692463	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	13 800	690 $
210692459	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	13 800	690 $
210692464	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 500	725 $
210692467	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	14 500	725 $
210692469	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	14 600	730 $
210692470	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	14 500	725 $
210692471	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	14 500	725 $
210692472	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	14 500	725 $
210692473	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	14 500	725 $
210692474	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	14 500	725 $
210692468	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	14 600	730 $
210692475	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $
210692478	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960403BNB*	14 200	710 $
210692480	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960603BNB*	14 200	710 $
210692481	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960803BNB*	14 200	710 $
210692482	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970603BNB*	14 200	710 $
210692483	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970803BNB*	14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692479	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VS960603BUA*	14 200	710 $
210692484	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 100	705 $
210692485	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $
210692488	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960403BNB*	14 200	710 $
210692490	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960603BNB*	14 200	710 $
210692491	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960803BNB*	14 200	710 $
210692492	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	14 200	710 $
210692493	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970603BNB*	14 200	710 $
210692494	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970803BNB*	14 200	710 $
210692495	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	14 200	710 $
210692489	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960603BUA*	14 200	710 $
210609968	AMANA	ASZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 $
210609969	AMANA	ASZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 400	1 070 $
210692496	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692499	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692501	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692502	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692503	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692504	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692500	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692505	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210607578	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TX		21 600	1 080 $
210692512	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692514	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692515	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692516	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692518	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692519	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	21 600	1 080 $
210692520	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692521	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692522	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692523	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692524	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692513	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692517	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210692525	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692526	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692533	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692535	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692536	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692537	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692539	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692540	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692541	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692542	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692543	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692534	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692538	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210692544	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692545	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692552	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692554	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692555	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692556	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692558	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692559	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692560	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692561	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692562	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692553	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692557	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210692563	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692564	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692571	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692573	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692574	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692575	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692577	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692578	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	21 600	1 080 $
210692579	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692580	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692581	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692582	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692583	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	21 600	1 080 $
210692572	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692576	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210609980	AMANA	ASZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 $
210609981	AMANA	ASZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 $
210692584	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692585	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692590	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210692592	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210692593	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210692594	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210692595	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210692596	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210692591	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210692597	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210607580	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		27 000	1 350 $
210692603	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210692605	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210692606	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210692607	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210692608	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210692609	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210692604	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210692610	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692611	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692615	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210692616	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210692617	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210692618	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210692619	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210692620	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210692621	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692622	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692628	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210692630	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210692631	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210692632	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210692633	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210692634	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210692629	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210609990	AMANA	ASZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 $
210607423	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		34 000	1 700 $
210692639	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	33 400	1 670 $
210692640	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	33 400	1 670 $
210692641	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	33 400	1 670 $
210692642	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	33 400	1 670 $
210692638	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	33 400	1 670 $
210692643	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 400	1 620 $
210692648	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210692649	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210692650	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210692651	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 400	1 620 $
210692647	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 400	1 620 $
210692656	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210692657	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210692658	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210692659	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 400	1 620 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692655	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 400	1 620 $
9993623	AMANA	AVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $
8657940	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358193	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144682	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144683	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144684	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144685	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 $
202680609	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 $
202680610	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 $
205651525	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 $
205651535	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 $
8669093	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358194	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144686	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144687	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144688	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144689	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144690	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 $
202680611	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 $
202680612	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 $
202603312	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 $
205651527	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 $
205651537	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 $
10324704	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TX		15 200	760 $
205358197	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144691	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144692	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144693	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144694	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144695	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 $
202680613	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202680614	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 $
202603313	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 $
8669274	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358195	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144696	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144697	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144698	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144699	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144700	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 $
202680615	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 $
202680616	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 $
202603314	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 $
205651529	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 $
205651539	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 $
8669283	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358196	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144701	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144702	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144703	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144704	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 $
202680617	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 $
202680618	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 $
205651531	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 $
205651541	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 $
202132779	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358198	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144705	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144706	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144707	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144708	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144709	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 $
206144710	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206144711	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 $
206144712	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 $
205651533	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 $
205651543	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 $
9993624	AMANA	AVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
9993625	AMANA	AVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
8669301	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205358199	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
8669302	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358205	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144837	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144838	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144839	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144840	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 $
202680619	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 $
202680620	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 $
205651545	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 $
205651551	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 $
8669309	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205358200	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
8669310	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205358206	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
206144841	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144842	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	18 000	900 $
206144843	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	18 000	900 $
206144844	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	18 000	900 $
206144845	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	18 000	900 $
206144846	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	18 000	900 $
206144847	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	18 200	910 $
206144848	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206144849	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	18 000	900 $
202680623	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	18 000	900 $
202680624	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	18 000	900 $
202603316	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	18 200	910 $
202680621	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	18 000	900 $
202680622	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	18 000	900 $
205651883	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 $
205651869	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	18 000	900 $
205651875	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	18 000	900 $
205651879	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	18 000	900 $
8669331	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358201	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
10324705	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TX		18 200	910 $
205358210	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144850	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	18 000	900 $
206144851	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	18 200	910 $
206144852	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	18 200	910 $
206144853	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144854	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144855	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 $
206144856	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	18 000	900 $
206144857	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	18 200	910 $
206144858	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	18 200	910 $
202680625	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 $
202680626	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 $
202603317	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	18 000	900 $
202680627	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	18 200	910 $
202680628	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	18 200	910 $
205651547	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	18 000	900 $
205651871	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	18 200	910 $
205651553	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 $
205651559	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	18 200	910 $
8669585	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205358202	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
8669586	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205358207	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
206144859	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC800604B*A*	18 000	900 $
206144860	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC800805C*A*	18 000	900 $
206144861	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC801005C*A*	18 000	900 $
206144862	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960403BNB*	18 000	900 $
206144863	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960603BNB*	18 000	900 $
206144864	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960803BNB*	18 000	900 $
206144865	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960804CNB*	18 000	900 $
206144866	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC961005CNB*	18 000	900 $
202680631	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970603BNB*	18 000	900 $
202680630	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970803BNB*	18 000	900 $
202603318	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970804CNB*	18 000	900 $
202680629	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM971005CNB*	18 000	900 $
205651563	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS800604BUA*	18 000	900 $
205651549	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS800805CUA*	18 000	900 $
205651555	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960603BUA*	18 000	900 $
205651561	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960805CUA*	18 000	900 $
8669601	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358203	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
8669602	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358208	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144867	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144868	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC800805C*A*	18 200	910 $
206144869	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC801005C*A*	18 200	910 $
206144870	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144871	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144872	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 $
206144873	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960804CNB*	18 200	910 $
206144874	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC961005CNB*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202680632	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 $
202680633	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 $
202603319	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970804CNB*	18 200	910 $
202680634	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM971005CNB*	18 200	910 $
205651565	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 $
205651567	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS800805CUA*	18 200	910 $
205651557	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 $
205651569	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VS960805CUA*	18 200	910 $
8669617	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358204	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
8669618	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358209	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144875	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144876	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC800805C*A*	18 200	910 $
206144877	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC801005C*A*	18 200	910 $
206144878	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144879	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144880	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 $
206144881	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	18 200	910 $
206144882	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	18 200	910 $
206144883	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	18 200	910 $
202680638	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 $
202680637	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 $
202603320	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	18 200	910 $
202680636	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	18 200	910 $
202680635	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	18 200	910 $
205651885	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 $
205651873	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS800805CUA*	18 200	910 $
205651877	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 $
205651881	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	18 200	910 $
202327352	AMANA	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
9993626	AMANA	AVZC200481A*	AVPEC61D14A*		28 600	1 430 $
8669641	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205358211	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
8669642	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
205358215	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145125	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	27 400	1 370 $
206145126	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 400	1 370 $
206145127	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 400	1 370 $
206145128	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 400	1 370 $
206145129	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 400	1 370 $
206145130	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 400	1 370 $
202603321	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
202680639	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
202680640	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205651575	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205651583	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
8669654	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
205358212	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
10324706	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TX		34 000	1 700 $
205358218	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145131	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	28 000	1 400 $
206145132	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 600	1 380 $
206145133	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 800	1 390 $
206145134	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 600	1 380 $
206145135	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 800	1 390 $
206145136	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 800	1 390 $
202603322	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 800	1 390 $
202680641	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
202680642	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205651571	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	28 000	1 400 $
205651577	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205651585	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 600	1 380 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8669686	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
205358213	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
8669687	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
205358216	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145137	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 600	1 380 $
206145138	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 600	1 380 $
206145139	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 800	1 390 $
206145140	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 800	1 390 $
206145141	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 800	1 390 $
202603323	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM970804CNB*	28 000	1 400 $
202680643	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
202680644	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205651579	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
8669931	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
205358214	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
8670115	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
205358217	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145142	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC800604B*A*	27 400	1 370 $
206145143	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 400	1 370 $
206145144	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 400	1 370 $
206145145	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 400	1 370 $
206145146	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 400	1 370 $
206145147	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 400	1 370 $
202603324	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
202680645	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
202680646	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205651573	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS800604BUA*	27 400	1 370 $
205651581	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205651587	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 400	1 370 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10324707	AMANA	AVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TX		34 000	1 700 $
205976166	AMANA	AVZC200601B*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 $
205976135	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976167	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976141	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976142	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976143	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976144	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976145	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976146	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976147	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976148	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205976155	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976168	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976149	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976150	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976151	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976152	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976153	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976154	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976156	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976157	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205976158	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976159	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976160	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976161	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976162	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976163	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976164	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976165	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205965757	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $
205965731	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965758	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965729	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965730	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965732	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965733	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965737	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965759	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965734	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965735	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965736	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205965738	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965739	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965726	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965760	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965740	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965741	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965742	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205965746	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965761	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965743	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965744	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965745	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205965747	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965748	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965751	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965762	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965749	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965750	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965752	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965753	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965754	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965763	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965755	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965756	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965820	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
205965821	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
205965766	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965822	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965767	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965823	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965764	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965765	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965768	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965769	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965775	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965824	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965776	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965825	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965770	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205965771	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205965772	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205965773	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205965774	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 $
205965777	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965778	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205965779	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205965780	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965784	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965826	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965727	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965827	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965781	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965782	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965801	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205965802	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205965783	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205965785	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205965786	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205965787	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965788	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205965793	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965828	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965794	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965829	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965789	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205965790	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205965791	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205965792	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205965795	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205965796	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205965797	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205965798	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205965803	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965830	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965804	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965831	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965799	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965800	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965805	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965806	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205965807	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965808	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205965814	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965832	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965815	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965833	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965809	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965810	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965811	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205965812	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205965813	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205965816	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965817	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205965818	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965819	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205965854	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
205965837	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965855	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965838	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965856	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965834	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205965835	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965836	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205965839	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205965840	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
205965864	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205965869	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205965728	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965870	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965861	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 $
205965862	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205965863	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205965865	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 $
205965866	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205965867	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 $
205965844	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965857	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965868	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965858	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965841	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 $
205965842	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205965843	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205965845	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205965849	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965859	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965850	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965860	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965846	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965847	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205965848	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205965851	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 $
205965852	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205965853	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
204779975	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AD24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 800	690 $
205962485	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AD24BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 500	675 $
210652748	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 700	735 $
210652749	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 700	735 $
205962486	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 400	670 $
210691928	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	S8V2A040M3PCA	14 500	725 $
211081289	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	S8V2A040M3PDA	14 500	725 $
201922849	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DD2B080ACV3	14 300	715 $
20192227	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB060BCV3	14 100	705 $
201922270	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB060BCV3	14 100	705 $
201922271	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 $
204779977	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
205962487	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 100	655 $
201923006	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 $
201923005	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 200	710 $
201923007	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 200	710 $
20192285	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DD2B080ACV3	14 300	715 $
201922850	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DD2B080ACV3	14 300	715 $
201922273	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB060BCV3	14 100	705 $
201922272	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB080ACV3	14 300	715 $
204779978	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
210649554	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 900	695 $
201922276	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060ACV3	14 100	705 $
210649553	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 800	690 $
201922274	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB060BCV3	14 200	710 $
201922275	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 $
204779979	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
205962488	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 100	655 $
210692198	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2A040M3PCA	13 800	690 $
211089019	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2A040M3PDA	13 800	690 $
210692199	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 $
211089020	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 $
210692200	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B080M4PCA	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211089018	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B080M4PDA	14 400	720 $
201922853	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 $
201922852	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 100	705 $
201922851	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 000	700 $
210652750	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3VSA+RP	14 200	710 $
210649555	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 $
210649556	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 $
207805180	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	13 300	665 $
210649557	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 400	670 $
201922855	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 $
210649558	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 400	670 $
201923011	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 $
201922277	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	13 700	685 $
201922854	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	14 000	700 $
210691929	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PCA	13 300	665 $
211081290	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PDA	13 300	665 $
210692201	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PCA	13 900	695 $
211089021	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PDA	13 900	695 $
201922856	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 800	690 $
201923012	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 600	680 $
201923013	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 700	685 $
210652751	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 700	685 $
210649559	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	13 700	685 $
201923014	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 900	695 $
210649560	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	13 400	670 $
201922857	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 800	690 $
201923015	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 $
201922858	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 $
201923016	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 $
206910601	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 200	660 $
201923017	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 $
20192302	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 $
201923020	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 $
201923019	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	13 300	665 $
20192286	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	13 300	665 $
201922860	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	13 300	665 $
201922859	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	13 500	675 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201923018	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 200	660 $
201923021	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 200	660 $
201923022	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 $
201923024	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 300	665 $
201923025	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 300	665 $
201922278	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 200	660 $
201923026	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 $
201923023	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 $
201923027	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 100	655 $
20192228	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 $
201922280	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 $
201922279	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 $
20192303	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	14 100	705 $
201923030	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	14 100	705 $
204779980	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 000	650 $
205962489	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SB+RP	12 700	635 $
201923029	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 $
201923028	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 $
201922861	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 $
201922283	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 800	690 $
201922282	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 700	685 $
201922281	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 $
204779981	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	13 000	650 $
201923032	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 900	695 $
201923031	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 800	690 $
206910602	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 300	665 $
201922862	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 800	690 $
210649563	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*DD2B060A9V3+RP	14 200	710 $
210649564	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*DD2B080A9V3+RP	14 300	715 $
210652755	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*DHMB080ACV3	14 400	720 $
210649562	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060A9V3+RP	14 300	715 $
201922288	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060ACV3	14 000	700 $
210649561	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080A9V3+RP	14 300	715 $
201922287	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 $
201922286	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 $
201922285	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB060ACV3	14 300	715 $
201922284	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB080ACV3	14 200	710 $
210652754	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 100	705 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652753	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 100	705 $
210652752	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 400	720 $
204779982	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 200	660 $
210692202	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S8V2A040M3PCA	13 900	695 $
211089022	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S8V2A040M3PDA	13 900	695 $
210652756	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 400	720 $
201923034	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 400	720 $
210652759	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 400	720 $
210652757	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 300	715 $
201923033	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 300	715 $
210652760	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 300	715 $
207782112	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 300	715 $
206910603	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 500	675 $
210652758	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080D3VSA+RP	14 300	715 $
201922863	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 000	700 $
210649567	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 500	675 $
210649568	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 300	665 $
210652765	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 $
210649565	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 $
201922289	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 $
210649566	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 $
20192229	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 $
201922290	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 $
201922291	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 $
201922292	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 $
201922293	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 $
210652767	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 000	700 $
210652768	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1A060U3VSA+RP	13 900	695 $
210652769	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 200	710 $
204779983	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
205962490	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 $
210692203	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2A040M3PCA	13 800	690 $
211089024	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2A040M3PDA	13 800	690 $
210691930	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 $
211081291	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 $
210692204	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B080M4PCA	14 300	715 $
211089023	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B080M4PDA	14 300	715 $
210652762	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201923035	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 $
210652770	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 300	715 $
210652763	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 $
201923036	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 200	710 $
210652766	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 200	710 $
207782113	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 000	700 $
206910604	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 $
210652764	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 $
210652761	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 800	690 $
201922864	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 $
207805182	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	13 300	665 $
201922865	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 $
201923037	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 $
201922866	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 $
201922294	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 $
201923038	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 $
201922867	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 $
201922868	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 $
201922869	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 $
210649569	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	13 600	680 $
201923041	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	13 800	690 $
210649570	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080A9V3+RP	13 500	675 $
20192304	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	13 800	690 $
201923040	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	13 800	690 $
201923039	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B100ACV3	13 800	690 $
201922871	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 $
20192287	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	14 000	700 $
201922870	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	14 000	700 $
210692205	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PCA	13 400	670 $
211089025	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PDA	13 400	670 $
201923042	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 $
201922873	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 $
210652771	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	13 700	685 $
210652772	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	13 800	690 $
201922872	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 $
201923045	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 $
201923046	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201923674	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 $
201922875	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 $
201922876	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 $
201923044	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 $
201923043	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 $
201922874	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 $
201922877	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	14 100	705 $
201922878	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 700	685 $
201922879	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 $
20192288	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 $
201922880	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 $
201923047	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 400	670 $
201922882	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 $
201922881	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 $
201922883	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	13 800	690 $
201922884	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	13 900	695 $
201922886	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 $
201922885	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 $
201923049	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 $
201923048	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 $
210652773	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 700	735 $
204779984	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	P0V0A000M30SA+RP	13 600	680 $
205962491	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	P0V0A000M30SB+RP	13 600	680 $
210691931	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	S8V2A040M3PCA	14 500	725 $
211081292	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	S8V2A040M3PDA	14 500	725 $
210649573	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060A9V3+RP	13 500	675 $
201922887	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060ACV3	14 000	700 $
210649574	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080A9V3+RP	13 300	665 $
201922892	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 $
201922888	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 $
201922891	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB080ACV3	13 900	695 $
210649571	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 $
201922299	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 $
210649572	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 $
201922298	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 $
201922295	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 $
201922296	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	14 200	710 $
201922297	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652775	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 000	700 $
210652776	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	L8V1A060U3VSA+RP	13 800	690 $
210652777	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 300	715 $
204779985	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
205962492	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 $
210692206	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2A040M3PCA	13 700	685 $
211089026	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2A040M3PDA	13 700	685 $
210691932	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 $
211081293	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 $
210692207	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	14 400	720 $
211089027	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	14 400	720 $
20192289	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 700	685 $
201922890	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 $
20192305	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 $
201923050	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 300	715 $
207062439	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 300	715 $
201923052	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 $
206908445	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSA+RP	13 600	680 $
201923051	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 200	710 $
206909921	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 300	715 $
207782114	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 200	710 $
206910605	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 $
201922893	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 $
210652774	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 800	690 $
201922889	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 $
207805184	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	13 300	665 $
201922896	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 $
201923054	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	13 100	655 $
201923055	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	13 100	655 $
201922897	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	13 400	670 $
201922894	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 $
201923053	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 $
201922895	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 $
201922300	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 $
201923057	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 $
201922898	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 100	655 $
201922900	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201923056	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 100	655 $
201922902	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 $
201922899	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 $
201922901	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 $
201922907	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	13 300	665 $
201922906	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	13 500	675 $
201922905	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	13 400	670 $
201922904	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	13 700	685 $
201923059	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 $
201923058	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 $
201923676	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 $
20192291	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 $
201922910	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 $
201922909	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 $
201922903	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 400	670 $
201923063	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 $
201923061	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 300	665 $
201923062	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 $
20192306	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 300	665 $
201923060	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 300	665 $
201922908	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 $
201923064	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 $
201922911	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 $
201922912	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 $
201922915	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 $
201922914	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 $
201922913	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 $
201922916	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	13 200	660 $
201923066	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 $
201923065	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 $
201923072	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	13 400	670 $
201923071	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B080ACV3	13 400	670 $
20192307	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B100ACV3	13 500	675 $
201923073	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2C080ACV4	13 400	670 $
201922917	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	13 500	675 $
201923068	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB080ACV3	13 600	680 $
201923067	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMC100ACV4	13 500	675 $
201922919	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 400	670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922918	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 400	670 $
201923069	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 400	670 $
201923078	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	13 200	660 $
201922921	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	13 300	665 $
201922923	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	13 300	665 $
201922922	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	13 200	660 $
20192292	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	13 300	665 $
201922920	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	13 300	665 $
201923074	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	13 400	670 $
201923079	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	13 300	665 $
201923075	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 $
201923077	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 $
201923076	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 200	660 $
201978189	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TAM9A0A24V21	N/A	14 100	705 $
201923679	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TAM9A0B30V31		13 000	650 $
201922924	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TAM9A0C36V31	N/A	13 600	680 $
201923080	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0B24V21+TDR		14 100	705 $
20192308	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	13 400	670 $
201922925	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	14 200	710 $
201922926	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0C36V31+TDR		13 300	665 $
210649576	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $
201922307	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	24 200	1 210 $
210649575	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 600	1 180 $
201922306	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	23 800	1 190 $
201922309	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	24 000	1 200 $
201922302	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	24 000	1 200 $
204779987	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 400	1 120 $
205962493	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 200	1 110 $
204779986	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 $
205962494	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 $
210691933	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 $
211081296	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 $
210691934	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 $
211081294	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 $
210691935	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B080M4PCA	24 200	1 210 $
211081295	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B080M4PDA	24 200	1 210 $
201922301	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	24 000	1 200 $
201922303	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922304	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 $
210652778	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 800	1 190 $
201922308	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 $
208106932	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 600	1 180 $
201922305	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 $
20192231	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 $
201922310	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 $
210649577	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	23 800	1 190 $
201922312	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	24 200	1 210 $
210649578	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	24 000	1 200 $
201922313	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	24 000	1 200 $
201922314	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	23 400	1 170 $
204779988	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 $
204779989	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 $
205962495	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 $
201922315	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922316	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
206910606	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	23 000	1 150 $
201922317	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922323	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
201922311	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 $
207805185	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 600	1 130 $
207805186	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	23 000	1 150 $
210649579	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 $
201922331	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	24 000	1 200 $
210649580	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 $
201922329	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	23 600	1 180 $
210652783	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	23 800	1 190 $
210652784	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	23 600	1 180 $
204779990	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 $
205962496	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 400	1 070 $
206912612	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SC+RP	21 400	1 070 $
204779991	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 $
205962497	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 $
210691936	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 $
211081297	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691937	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 $
211081298	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 $
210691938	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 $
211081299	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 $
210652785	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 $
210652782	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 600	1 180 $
210652781	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 600	1 180 $
210652780	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 600	1 180 $
210652779	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 $
208106933	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 600	1 180 $
210649581	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $
210652786	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 $
210649582	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 $
210652787	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
204779992	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 $
204779993	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 $
205962498	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 $
207805188	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 $
207805189	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 $
204779994	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 $
205962499	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 200	1 110 $
206912615	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SC+RP	22 200	1 110 $
204779995	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 $
205962500	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 $
201922332	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 $
204013230	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 $
204779996	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 $
204779997	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 $
205962501	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 $
211289069	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU30BS3	*DD2B060ACV3	24 200	1 210 $
211289068	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	24 400	1 220 $
201922333	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 $
210649584	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 $
210652791	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 $
210649585	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 000	1 150 $
210652793	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652794	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	23 400	1 170 $
206315459	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 $
210649583	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $
201922334	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 $
207783931	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 $
205070215	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
207335058	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
208121976	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	23 800	1 190 $
210652792	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210652800	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	23 000	1 150 $
210652801	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	24 000	1 200 $
204780000	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 $
205962502	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 200	1 060 $
204780001	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 $
205962503	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 $
210691939	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 $
211081300	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 $
210691940	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 $
211081301	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 $
210691941	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 $
211081302	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 $
210652795	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 $
203297106	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 $
210652802	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 $
210652796	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 200	1 160 $
210652803	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210652804	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
206901673	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
206910607	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 400	1 120 $
210652797	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 200	1 160 $
210652798	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 200	1 160 $
210652799	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 200	1 160 $
208106935	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4VSA+RP	22 800	1 140 $
202919212	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 $
204013231	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210652790	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 $
207805194	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805195	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 $
210649586	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 $
210652808	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 $
210649589	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 $
210652809	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 $
210652810	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DHMB060BCV3	23 000	1 150 $
210652811	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 $
210649588	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $
210652827	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 $
210649587	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 600	1 180 $
205070217	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
210652826	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
210652825	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	23 800	1 190 $
210652824	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1A040U3VSA+RP	23 000	1 150 $
210652823	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSA+RP	23 000	1 150 $
210652822	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 800	1 190 $
204780002	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 $
205962504	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 000	1 100 $
204780003	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 $
205962505	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 600	1 130 $
210691942	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 $
211081303	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 $
210691943	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 $
211081304	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 $
210691944	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 $
211081305	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 $
210652812	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 $
210652821	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 $
210652820	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 $
210652813	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 $
210652819	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210652806	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
210652805	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 800	1 190 $
210652814	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 $
210652815	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 $
210652816	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 $
210652817	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652818	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210652807	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 $
207805196	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 $
207805197	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	23 000	1 150 $
210649592	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 000	1 150 $
206214527	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	23 200	1 160 $
210649593	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 $
210652831	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 $
202544295	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 $
202544294	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	23 000	1 150 $
210649591	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 $
210652829	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 $
210649590	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 $
205070219	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 $
210652845	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
210652844	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	23 600	1 180 $
210652843	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210652842	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210652841	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 800	1 190 $
205962506	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 $
204780005	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 $
205962507	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 $
210691945	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 $
211081306	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 $
210691946	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	23 800	1 190 $
211081308	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	23 800	1 190 $
210691947	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	23 800	1 190 $
211081307	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	23 800	1 190 $
210652832	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 000	1 150 $
210652840	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210652839	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 600	1 180 $
210652833	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 $
210652838	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210652837	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
210652828	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210652834	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652835	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 $
210652836	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 $
208106936	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	22 800	1 140 $
210652846	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210652830	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 400	1 170 $
207805198	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 000	1 100 $
207805199	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	22 600	1 130 $
210649594	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 $
210652847	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	24 000	1 200 $
210652848	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	24 000	1 200 $
210691948	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C080M5PCA	23 800	1 190 $
211081309	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C080M5PDA	23 800	1 190 $
210691949	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C100M5PCA	24 000	1 200 $
211081310	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C100M5PDA	24 000	1 200 $
201922335	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 $
201922336	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 $
206910608	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 $
201922338	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 $
210649596	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 800	1 190 $
201922339	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 800	1 190 $
210649595	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	23 800	1 190 $
210649597	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
20192234	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
201922340	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 800	1 190 $
210649598	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 800	1 190 $
201922337	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922341	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922342	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922343	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
201922344	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 $
206910609	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 $
201922347	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2B060ACV3	23 000	1 150 $
210649599	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 400	1 170 $
201922346	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 $
201922345	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	23 600	1 180 $
210691950	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081311	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 $
210691951	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C100M5PCA	23 600	1 180 $
211081312	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C100M5PDA	23 600	1 180 $
201922352	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	22 800	1 140 $
201922351	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	22 800	1 140 $
20192235	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 $
201922350	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 $
201922349	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 $
201922348	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 400	1 170 $
210652849	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 400	1 170 $
206910610	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	22 400	1 120 $
210649600	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 $
210652850	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 $
210649601	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	23 400	1 170 $
210649602	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
210652851	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
210649603	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 400	1 170 $
201922355	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 $
201922353	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 $
201922354	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	24 400	1 220 $
201922357	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 $
20192236	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 800	1 190 $
201922360	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 800	1 190 $
201922356	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 $
201922359	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 $
201922358	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 800	1 190 $
206910611	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 $
201922367	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 $
201922365	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 $
201922366	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
201922364	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 $
201922361	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 800	1 190 $
201922362	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 $
201922363	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 $
206910612	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 $
210649604	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 $
20192237	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 $
201922370	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922369	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 $
210691952	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	23 000	1 150 $
211081313	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	23 000	1 150 $
210691953	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	23 200	1 160 $
211081314	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	23 200	1 160 $
210652852	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 $
210652853	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 $
210649605	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 $
201922372	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 $
210649608	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	22 800	1 140 $
210649607	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 $
201922371	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 $
210649606	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 000	1 150 $
201922373	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU30BS3	*UHMC100ACV4	24 200	1 210 $
210649613	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 $
210652857	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*DD2C100ACV5	23 400	1 170 $
206315457	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMB080ACV3	22 000	1 100 $
210652856	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMC100ACV4	23 600	1 180 $
201922384	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 $
201922383	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 $
210649611	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 $
201922382	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 $
210649610	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 $
210649609	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
201922381	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
210649612	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 $
20192238	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 $
201922380	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 $
210652859	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 400	1 170 $
210691954	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 $
211081315	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 $
210691955	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 $
211081316	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 $
201922378	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201922379	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201922377	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 $
201922376	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201922375	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652855	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 $
210652854	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 200	1 160 $
201922374	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210652858	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 200	1 160 $
206910613	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 $
210649618	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	22 800	1 140 $
202586180	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 $
202586181	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 $
201922387	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 $
20192239	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 $
210649614	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 $
201922394	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 $
210649615	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 $
210649616	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 400	1 170 $
201922393	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	23 800	1 190 $
210649617	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 $
201922392	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 $
210652862	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 600	1 180 $
210691956	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 $
211081317	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 $
210691957	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 $
211081318	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 $
201922391	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 $
201922395	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922389	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
201922388	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922385	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 $
210652860	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 $
210652861	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 $
201922386	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210652863	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 600	1 180 $
206910614	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 $
210649623	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	22 800	1 140 $
210652867	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 $
210652868	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	23 000	1 150 $
201922396	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 $
201922397	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 $
210649621	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 400	1 170 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922398	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 $
210649620	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 400	1 170 $
210649619	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
201922406	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
210649622	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 400	1 170 $
201922400	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 $
210652866	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 400	1 170 $
210691958	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	23 400	1 170 $
211081319	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	23 400	1 170 $
210691959	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	23 600	1 180 $
211081320	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	23 600	1 180 $
201922399	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922401	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922402	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 $
201922403	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 $
201922404	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210652865	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 $
210652864	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 $
201922405	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 200	1 160 $
210652869	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 $
206910615	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 $
210649624	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 $
201922409	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 $
210649625	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 200	1 160 $
210649626	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 $
201922407	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	23 200	1 160 $
210649627	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 $
201922408	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 $
210652870	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 $
210691960	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	23 200	1 160 $
211081321	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	23 200	1 160 $
210691961	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	23 200	1 160 $
211081322	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	23 200	1 160 $
210652871	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 000	1 150 $
210652872	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 000	1 150 $
20192241	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	23 600	1 180 $
201922410	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	23 600	1 180 $
201922411	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	23 600	1 180 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922413	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 600	1 180 $
201922412	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 600	1 180 $
210649628	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	23 200	1 160 $
201922415	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 $
201922414	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 $
210691962	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	23 400	1 170 $
211081323	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	23 400	1 170 $
210649629	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 $
201922416	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 $
201922417	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 200	1 160 $
210649631	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	22 600	1 130 $
210649630	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120A9V5+RP	23 600	1 180 $
20192242	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 $
201922420	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 $
201922418	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 $
201922419	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 $
210691963	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	23 600	1 180 $
211081324	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	23 600	1 180 $
210649632	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 $
201922421	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 $
201922423	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 $
201922422	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 $
210691964	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	23 200	1 160 $
211081325	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	23 200	1 160 $
201922427	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 $
210649633	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 $
201922433	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 $
210649636	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080A9V3+RP	23 000	1 150 $
201922432	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 $
201922428	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	23 400	1 170 $
201922429	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 $
210649635	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $
201922431	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 $
210649634	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 $
205070221	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
204431311	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
206392935	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	23 600	1 180 $
210652875	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652876	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210652877	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	24 000	1 200 $
204780008	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 $
205962508	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SB+RP	21 200	1 060 $
204780009	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 $
205962509	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 $
210691965	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 $
211081326	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 $
210691967	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	23 800	1 190 $
211081327	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	23 800	1 190 $
210691966	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 $
211081328	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 $
210652873	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 $
205807176	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
207062441	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 $
202382481	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 200	1 160 $
205805505	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
207063277	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
206852868	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	22 600	1 130 $
207782124	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
206910616	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 200	1 110 $
20192243	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	22 600	1 130 $
201922430	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 200	1 160 $
210652874	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 200	1 160 $
204013232	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 200	1 160 $
208106938	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 $
204433493	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210652878	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
204433495	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 $
207805200	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 $
207805201	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 $
210649637	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060A9V3+RP	23 000	1 150 $
201922436	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 $
210649638	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 $
201922435	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 $
201922434	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922437	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	23 000	1 150 $
210649639	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 $
207062437	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 $
210649640	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 $
205070222	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
210652889	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
206392933	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	23 400	1 170 $
210652888	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210652887	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210652886	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 600	1 180 $
204780010	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	P0V0A000M30SA+RP	22 400	1 120 $
205962510	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 $
204780011	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 $
205962511	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 $
210691968	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 $
211081329	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 $
210691969	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	23 600	1 180 $
211081331	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	23 600	1 180 $
210691970	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	23 800	1 190 $
211081330	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	23 800	1 190 $
210652882	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 $
205807174	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 200	1 160 $
210652885	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 600	1 180 $
210652881	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 $
205805507	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210652884	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
206852870	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	23 000	1 150 $
203334082	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210652880	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 $
207062443	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 $
210652879	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 $
208106939	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 $
204433497	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	23 200	1 160 $
210652883	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 $
204433498	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 400	1 170 $
207805202	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805203	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	22 400	1 120 $
206214519	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B060ACV3	21 600	1 080 $
206214517	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B080ACV3	22 000	1 100 $
210649645	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 $
201922444	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	23 400	1 170 $
201922443	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	23 400	1 170 $
201922446	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 $
201922438	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 $
210649643	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 $
201922439	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 $
210649642	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 $
210649641	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
20192244	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	22 800	1 140 $
201922440	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
210649644	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 $
201922441	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	23 600	1 180 $
210652890	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 800	1 190 $
210691971	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 $
211081332	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 $
210691972	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 $
211081333	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 $
201922445	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201922442	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201922447	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 $
201922448	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201922449	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 $
210652893	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 $
210652891	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 000	1 150 $
20192245	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 $
201922450	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210652892	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 $
206910617	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 200	1 110 $
210649650	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100A9V5+RP	22 400	1 120 $
201922461	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 $
201922462	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	23 000	1 150 $
201922456	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 $
201922455	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649648	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 400	1 170 $
201922454	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 $
210649647	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 000	1 150 $
210649646	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
201922453	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
210649649	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 $
201922452	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	23 200	1 160 $
210652894	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 $
210691973	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	23 400	1 170 $
211081334	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	23 400	1 170 $
210691974	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	23 400	1 170 $
211081335	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	23 400	1 170 $
201922457	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922451	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201922463	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 $
201922458	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 $
201922459	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210652896	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 $
210652897	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 $
20192246	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 $
201922460	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 000	1 150 $
210652895	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 $
206910618	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 $
201922468	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	22 000	1 100 $
210649651	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 $
201922464	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 $
210649652	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 200	1 160 $
210649653	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 $
201922465	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 $
210649654	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 $
201922466	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	23 200	1 160 $
210652898	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 $
210691975	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	23 200	1 160 $
211081336	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	23 200	1 160 $
210691976	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	23 400	1 170 $
211081337	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	23 400	1 170 $
210652899	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 $
209559373	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649656	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120A9V5+RP	22 600	1 130 $
201922473	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	22 600	1 130 $
201922472	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 $
210649655	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120A9V5+RP	23 600	1 180 $
201922471	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 $
20192247	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 $
201922470	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 $
201922469	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 $
210691977	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	23 600	1 180 $
211081338	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	23 600	1 180 $
201922478	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	22 400	1 120 $
201922476	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	22 200	1 110 $
210649657	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 $
201922474	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 $
201922477	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 $
201922475	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 $
210691978	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	23 200	1 160 $
211081339	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	23 200	1 160 $
201922479	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 $
206216701	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	23 600	1 180 $
201922483	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 $
201922482	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 $
201922481	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	22 600	1 130 $
20192248	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	22 400	1 120 $
201922480	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 $
201922484	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 $
201922485	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D120ACV5	22 600	1 130 $
201922486	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D140ACV5	22 600	1 130 $
201922487	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	23 200	1 160 $
201922488	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	23 200	1 160 $
201922489	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	22 600	1 130 $
20192249	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMD120ACV5	23 200	1 160 $
201922490	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMD120ACV5	23 200	1 160 $
204780012	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	P0V0A000M30SA+RP	22 200	1 110 $
204780013	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	P0V0B000M40SA+RP	22 200	1 110 $
201922491	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0B30V31	N/A	24 000	1 200 $
201923681	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0C36V31		22 800	1 140 $
201922492	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0C42V41	N/A	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208443276	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0C48V41	N/A	23 000	1 150 $
206918616	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		22 200	1 110 $
206918578	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		22 200	1 110 $
206918579	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		22 400	1 120 $
206918580	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		22 200	1 110 $
202538581	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0B30V31+TDR		24 200	1 210 $
201922493	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	23 200	1 160 $
201922494	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	23 400	1 170 $
201922495	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	23 000	1 150 $
201922496	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	23 600	1 180 $
210636931	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	23 400	1 170 $
204780014	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	31 000	1 550 $
204780015	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	32 600	1 630 $
201922497	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	33 200	1 660 $
204780016	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	32 600	1 630 $
201922499	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSB+RP	33 200	1 660 $
201922498	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	33 200	1 660 $
204780017	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	30 000	1 500 $
210653864	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	32 000	1 600 $
210653865	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	32 000	1 600 $
210652900	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	32 600	1 630 $
204780018	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	32 000	1 600 $
210691979	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	32 400	1 620 $
211081341	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	32 400	1 620 $
210691980	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	32 600	1 630 $
211081340	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	32 600	1 630 $
201922500	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 600	1 630 $
207786386	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 600	1 580 $
210652901	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	31 600	1 580 $
201922501	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 $
210652902	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	32 600	1 630 $
211289109	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
204780019	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 $
205962512	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922504	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	33 200	1 660 $
201922503	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	33 800	1 690 $
204780020	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 $
205962513	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 $
206197341	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 400	1 570 $
201922502	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	33 000	1 650 $
201922505	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	33 000	1 650 $
201922511	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	33 200	1 660 $
201922509	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	33 000	1 650 $
204780021	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 $
205962514	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 $
201922507	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	33 000	1 650 $
201922512	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	33 000	1 650 $
201922513	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	33 000	1 650 $
201922518	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	31 800	1 590 $
201922517	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	31 800	1 590 $
204780022	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962515	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210691982	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 $
211081343	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 $
210691981	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	31 800	1 590 $
211081342	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	31 800	1 590 $
201922515	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 800	1 590 $
210652903	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 800	1 590 $
201922514	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922525	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 $
201922522	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 $
204780023	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962516	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
20192252	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922520	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922524	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 $
201922521	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 $
207805207	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
20192253	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 $
201922530	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 $
201922528	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922529	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 $
210649658	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	31 600	1 580 $
202586182	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 $
202586183	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	32 200	1 610 $
201922535	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	32 400	1 620 $
201922533	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	32 600	1 630 $
20192254	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	32 600	1 630 $
201922540	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 $
207352640	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 400	1 620 $
204780024	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 800	1 590 $
205962517	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 600	1 580 $
210691983	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	32 600	1 630 $
211081345	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	32 600	1 630 $
210691984	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	32 600	1 630 $
211081344	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	32 600	1 630 $
201922536	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 600	1 630 $
210652905	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 $
210652906	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 800	1 590 $
210652907	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922537	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 400	1 620 $
210652904	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 600	1 630 $
201922538	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 600	1 630 $
207805209	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	32 400	1 620 $
210649659	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	31 000	1 550 $
207259420	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	31 400	1 570 $
210652909	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	31 600	1 580 $
201922544	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	32 200	1 610 $
201922547	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	32 400	1 620 $
201922541	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	32 200	1 610 $
207352641	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 200	1 610 $
204780025	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 $
205962518	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 $
210691985	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	32 200	1 610 $
211081347	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	32 200	1 610 $
210691986	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	32 200	1 610 $
211081346	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	32 200	1 610 $
206325972	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922542	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 $
210652910	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 400	1 570 $
210652911	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 400	1 570 $
210652912	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 600	1 580 $
201922549	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 200	1 610 $
210652908	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 200	1 610 $
20192255	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 200	1 610 $
201922550	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 $
207805210	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	32 000	1 600 $
210649660	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	30 800	1 540 $
210652914	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 $
210652915	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 $
201922559	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 $
201922558	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 $
201922552	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 $
207352642	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 800	1 590 $
204780026	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962519	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210691987	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 $
211081349	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 $
210691988	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	32 000	1 600 $
211081348	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	32 000	1 600 $
201922554	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
202544296	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 $
210652917	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 $
210652916	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 $
20192256	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 $
201922560	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 800	1 590 $
210652913	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 800	1 590 $
201922557	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 000	1 600 $
207805211	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 600	1 580 $
201922568	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 $
201922565	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	33 000	1 650 $
201922564	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMC100ACV4	32 400	1 620 $
201922562	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	33 000	1 650 $
204780027	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962520	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
204780028	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 $
205962521	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 $
201922563	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 $
201922561	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922567	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	32 800	1 640 $
201922571	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	32 000	1 600 $
201922573	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 $
201922576	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	33 000	1 650 $
201922582	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	33 200	1 660 $
204780030	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962522	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
204780029	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 $
205962523	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 $
20192257	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922570	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922581	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 $
20192258	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922580	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922579	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	32 800	1 640 $
201922586	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 $
201922592	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	31 800	1 590 $
201922589	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 $
20192259	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	31 800	1 590 $
201922590	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	32 000	1 600 $
204780031	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 $
205962525	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 $
204780032	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 $
205962524	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 $
210691989	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 $
211081350	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 $
210692208	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	31 000	1 550 $
211089028	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	31 000	1 550 $
210691990	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 $
211081351	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 $
201922584	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 $
210652918	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 $
201922591	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922588	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922599	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 $
201922596	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 $
201922593	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 $
201922605	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 $
204780033	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 $
205962527	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 $
204780034	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 $
205962526	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 $
201922604	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	30 600	1 530 $
201922603	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	30 600	1 530 $
201922602	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	30 600	1 530 $
201922601	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	31 600	1 580 $
207805217	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 $
207805216	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
210653868	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 $
210649661	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	31 200	1 560 $
210652921	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120ACV5	31 600	1 580 $
210653867	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DHMC100ACV4	30 800	1 540 $
210652920	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 $
201922617	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 $
201922616	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	31 400	1 570 $
201922613	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	32 200	1 610 $
20192261	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 $
201922610	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	32 200	1 610 $
201922621	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	31 200	1 560 $
201922608	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 $
207352643	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 200	1 560 $
204780036	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 $
205962528	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 $
204780035	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 $
205962529	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 $
210692209	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PCA	31 200	1 560 $
211089030	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PDA	31 200	1 560 $
210692210	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PCA	31 400	1 570 $
211089029	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PDA	31 400	1 570 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691991	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	32 400	1 620 $
211081352	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	32 400	1 620 $
201922609	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 400	1 570 $
210653866	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 400	1 520 $
210653869	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 400	1 520 $
210653870	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 $
201922622	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 $
210652923	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 400	1 570 $
201922623	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 200	1 560 $
210652919	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 600	1 580 $
201922624	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 200	1 610 $
210652922	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	32 200	1 610 $
207805220	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 200	1 560 $
207805221	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	31 800	1 590 $
210653871	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2C100ACV5	30 000	1 500 $
210649662	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120A9V5+RP	30 600	1 530 $
210652926	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	30 600	1 530 $
210653872	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DHMC100ACV4	30 000	1 500 $
210652927	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	31 000	1 550 $
201922636	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 $
201922633	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 $
201922631	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	31 800	1 590 $
201922628	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 $
201922627	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	30 800	1 540 $
201922641	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	31 600	1 580 $
207352644	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	30 800	1 540 $
204780037	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 $
205962530	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 $
204780038	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962531	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210691992	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 $
211081354	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 $
210692211	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	30 800	1 540 $
211089031	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	30 800	1 540 $
210691993	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 $
211081353	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922625	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 000	1 550 $
210653873	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 800	1 490 $
210653874	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	29 800	1 490 $
210653875	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 000	1 500 $
201922638	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	30 800	1 540 $
210652924	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	30 800	1 540 $
201922639	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 000	1 550 $
210652928	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 800	1 540 $
20192264	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922640	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 $
210652925	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	31 600	1 580 $
207805222	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 $
207805223	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
210652929	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	32 600	1 630 $
204780039	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	31 400	1 570 $
210691994	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	32 600	1 630 $
211081356	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	32 600	1 630 $
210691995	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	32 600	1 630 $
211081355	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	32 600	1 630 $
201922643	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 600	1 630 $
201922644	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 600	1 580 $
210652931	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	31 600	1 580 $
201922642	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 $
210652930	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	32 600	1 630 $
208185440	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	31 600	1 580 $
201922646	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	32 600	1 630 $
201922645	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	32 600	1 630 $
201922647	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	32 600	1 630 $
204780040	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 $
205962532	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 $
210691996	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PCA	32 600	1 630 $
211081357	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PDA	32 600	1 630 $
210652932	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 800	1 640 $
210652933	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 600	1 630 $
210652934	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922659	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	31 400	1 570 $
201922648	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	32 000	1 600 $
201922651	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	32 200	1 610 $
201922657	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 $
20192266	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 $
201922660	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	32 200	1 610 $
207352645	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 000	1 600 $
204780041	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 $
205962533	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 $
210691997	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	32 200	1 610 $
211081358	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	32 200	1 610 $
210691998	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	32 200	1 610 $
211081359	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	32 200	1 610 $
201922653	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 $
201922649	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 400	1 570 $
210652935	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 400	1 570 $
20192265	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 $
201922650	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 600	1 580 $
201922655	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 200	1 610 $
210652936	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 000	1 600 $
201922654	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 $
207805225	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 800	1 590 $
201922663	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 $
201922664	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 $
201922675	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 $
201922667	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 $
201922669	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 $
207352646	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 800	1 590 $
204780042	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962534	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210691999	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 $
211081360	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 $
210692000	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	32 000	1 600 $
211081361	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	32 000	1 600 $
201922671	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922665	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 $
210652938	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922666	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 $
201922672	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 800	1 590 $
210652937	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 800	1 590 $
201922673	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 000	1 600 $
207805226	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 600	1 580 $
201922697	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 $
201922695	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	31 400	1 570 $
201922694	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DHMC100ACV4	30 600	1 530 $
201922693	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 $
201922687	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 $
201922686	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	31 400	1 570 $
201922683	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	32 200	1 610 $
20192268	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 $
201922680	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	32 200	1 610 $
201922679	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	31 200	1 560 $
201922678	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 $
207352647	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 200	1 560 $
204780043	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 $
205962535	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 $
204780044	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 $
205962536	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 $
210692213	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	31 200	1 560 $
211089033	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	31 200	1 560 $
210692212	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	31 400	1 570 $
211089032	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	31 400	1 570 $
210692001	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	32 200	1 610 $
211081362	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	32 200	1 610 $
201922703	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 400	1 570 $
201922692	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 400	1 520 $
210653876	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 400	1 520 $
201922691	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 $
201922702	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 $
210652940	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 200	1 560 $
201922701	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 400	1 570 $
20192269	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 200	1 560 $
201922690	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 400	1 570 $
201922700	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 200	1 610 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652939	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	32 200	1 610 $
207805227	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 000	1 550 $
207805228	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	32 000	1 600 $
201922711	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	30 000	1 500 $
20192271	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	31 200	1 560 $
201922710	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	30 800	1 540 $
201922709	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	30 200	1 510 $
201922708	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	31 000	1 550 $
201922714	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 $
201922729	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 $
201922727	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	31 800	1 590 $
201922724	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 $
201922723	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	30 800	1 540 $
201922722	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	31 600	1 580 $
207352648	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	30 800	1 540 $
204780046	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 $
205962537	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 $
204780045	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962538	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210692003	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 $
211081364	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 $
210692214	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	31 000	1 550 $
211089034	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	31 000	1 550 $
210692002	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 $
211081363	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 $
201922721	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	30 800	1 540 $
201922707	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 800	1 490 $
210653877	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4VSA+RP	29 800	1 490 $
201922706	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 000	1 500 $
20192272	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 000	1 550 $
201922720	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	30 800	1 540 $
210652942	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	30 800	1 540 $
201922719	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 000	1 550 $
201922713	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 800	1 540 $
201922718	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 $
210652941	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	31 800	1 590 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922731	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 $
201922733	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	32 000	1 600 $
207805229	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 $
207805230	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
206392943	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 $
201922734	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TAM9A0C42V41	N/A	31 600	1 580 $
201923684	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TAM9A0C48V41	N/A	31 600	1 580 $
201922735	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TAM9A0C60V51	N/A	31 600	1 580 $
206918581	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		30 400	1 520 $
206918582	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		30 600	1 530 $
206918583	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		30 200	1 510 $
207804060	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	32 000	1 600 $
201922736	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	31 400	1 570 $
201922737	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0C60V51+TDR		31 400	1 570 $
201922738	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	32 200	1 610 $
207335059	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	32 000	1 600 $
207820971	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	31 200	1 560 $
201922741	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 $
201922739	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	38 500	1 925 $
204836713	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962539	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210692004	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 $
211081365	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 $
210692005	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 $
211081366	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 $
20192274	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 000	1 900 $
201922740	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 $
201922748	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922746	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 $
204836715	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962540	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 $
201922747	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 $
201922745	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805231	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
210652945	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 $
201922753	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922749	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 $
201922752	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 $
210652943	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	39 000	1 950 $
204836717	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
210692006	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	39 000	1 950 $
211081367	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	39 000	1 950 $
210692007	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	39 000	1 950 $
211081368	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	39 000	1 950 $
201922751	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	39 000	1 950 $
210652944	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 $
20192275	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 $
201922750	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	39 000	1 950 $
211286027	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 $
211306993	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	37 000	1 850 $
201923081	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922759	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	38 000	1 900 $
201922755	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 $
207352650	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	38 500	1 925 $
204836719	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962541	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210692008	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 $
211081369	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 $
210692009	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 $
211081370	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 $
201922756	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 500	1 925 $
201922757	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 $
207805233	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
210649663	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	36 200	1 810 $
201922763	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	37 000	1 850 $
210649664	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 $
201922761	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	38 000	1 900 $
20192276	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	37 400	1 870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922760	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	37 400	1 870 $
201922762	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	38 500	1 925 $
204836721	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962543	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
204836723	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
205962542	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210692010	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081371	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210692011	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
211081372	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
210692012	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 $
211081373	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 $
203864457	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 $
203978698	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 500	1 925 $
20192277	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
201922770	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
210649665	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
201922771	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 $
201922767	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 $
201922764	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
204836725	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962545	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
204836727	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
205962544	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
201922772	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
201922773	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 $
201922769	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 $
207805235	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
207805234	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
211306994	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 $
210652946	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120ACV5	38 500	1 925 $
201922776	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
201922777	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
201922778	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 $
201922779	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
20192278	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922780	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 $
201922781	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 $
204836728	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
204836730	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
201922775	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 $
210652948	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 $
201922783	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 $
210652947	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 $
201922782	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 000	1 900 $
211306995	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	35 800	1 790 $
201922788	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
210649666	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
201922784	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	37 000	1 850 $
210649667	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 $
210649668	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 600	1 880 $
201922785	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 $
211597420	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	38 000	1 900 $
201922786	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
201922787	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 $
201922792	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	38 000	1 900 $
207352651	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 $
204836734	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962546	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
204836732	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 $
205962547	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210692013	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081374	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210692014	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
211081375	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
210692015	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 $
211081376	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 $
201922789	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 600	1 880 $
20192279	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 $
201922790	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
201922791	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 500	1 925 $
210652949	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	38 500	1 925 $
207805238	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805239	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
201922799	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 $
201922798	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	37 800	1 890 $
201922796	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922795	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 $
201922794	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 $
210652950	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	39 000	1 950 $
204836736	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 400	1 870 $
205962548	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 400	1 870 $
210692016	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	39 000	1 950 $
211081377	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	39 000	1 950 $
210692017	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	39 000	1 950 $
211081378	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	39 000	1 950 $
201922793	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	39 000	1 950 $
210652951	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 000	1 900 $
201922797	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	39 000	1 950 $
207805240	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 $
211306996	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100A9V5+RP	36 600	1 830 $
201922803	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 $
201922802	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	37 200	1 860 $
201923082	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922805	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	38 000	1 900 $
201922808	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 $
207352652	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	38 500	1 925 $
204836739	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962549	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210692018	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 $
211081379	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 $
210692019	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 $
211081380	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 $
201922807	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 500	1 925 $
201922800	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 $
201922801	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 $
207805241	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
201922815	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922816	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 $
20192282	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	37 000	1 850 $
201922820	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	37 000	1 850 $
201922817	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
201922809	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
20192281	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 $
201922810	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 $
201922811	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
201922812	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 $
201922813	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	38 500	1 925 $
210652952	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 800	1 890 $
204836740	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 400	1 820 $
205962551	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 200	1 810 $
204836742	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962550	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 200	1 860 $
210692020	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	38 000	1 900 $
211081381	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	38 000	1 900 $
210692022	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 $
211081383	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 $
210692021	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	39 000	1 950 $
211081382	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	39 000	1 950 $
201922819	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 $
210652955	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 000	1 850 $
201922818	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 $
210652954	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 $
201922814	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	39 000	1 950 $
210652953	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	39 000	1 950 $
207805243	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 400	1 870 $
207805242	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 $
211306997	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100A9V5+RP	35 400	1 770 $
20192283	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	36 600	1 830 $
201922830	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	36 600	1 830 $
201922832	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 $
201922834	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 $
201922833	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 $
201922821	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649669	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100A9V5+RP	37 400	1 870 $
201922822	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	37 000	1 850 $
210649670	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 800	1 840 $
210649671	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	38 000	1 900 $
201922823	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 $
211597421	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	38 500	1 925 $
201922824	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
201922825	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 $
201922826	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	38 000	1 900 $
207352653	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 $
204836744	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962553	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
204836746	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 $
205962552	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210692024	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081385	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210692023	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	37 400	1 870 $
211081384	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	37 400	1 870 $
210692025	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 $
211081386	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 $
201922827	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 600	1 880 $
211306998	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 $
201922828	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
201922829	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 500	1 925 $
210652956	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	38 500	1 925 $
201922837	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	37 600	1 880 $
201922835	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	37 400	1 870 $
207805245	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
207805244	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
201923686	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TAM9A0C60V51	N/A	38 000	1 900 $
206918584	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		36 800	1 840 $
207709012	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	38 000	1 900 $
201922846	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0C60V51+TDR		38 500	1 925 $
201922847	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	38 500	1 925 $
201922848	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207820973	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	37 800	1 890 $
6749789	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 $
8935198	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 $
10510855	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 $
10510857	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 $
10510856	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 $
201800503	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 $
8938514	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 $
202366079	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 $
8759118	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
8759117	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
10510858	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
201800511	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
10510860	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
201800519	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
10510859	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
201800526	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
9122736	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 $
202325438	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 $
204780071	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 $
8761120	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 $
8761119	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 $
8935199	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	16 800	840 $
8761117	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
8761118	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
10510861	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 $
10510866	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
201800553	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
10510865	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 $
10510863	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
201800535	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
10510864	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 $
201800565	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 $
10510862	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
201800544	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
6796520	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 $
6796521	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 400	820 $
6796518	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
6796519	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 $
204780072	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 $
10093446	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TAM9A0B30V31		16 800	840 $
206918617	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 $
211455294	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 $
10153436	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 000	850 $
6992577	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 $
7599436	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	*AM8C0C48V41		25 400	1 270 $
10510867	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
202492242	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 $
204780077	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
202492241	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492243	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492244	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492245	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
204780079	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
8759123	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 200	1 360 $
10510871	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 $
10510873	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 $
10510874	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 $
201800595	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 $
10510872	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
8759129	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
8759128	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
8759130	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
8759127	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780082	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780081	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
205962579	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $
10510879	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201800615	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10510878	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201800601	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10510877	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
206910619	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 $
10510876	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201800607	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10510875	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780084	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 $
205962581	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 $
206912697	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 $
204780083	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 $
205962580	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
202492246	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $
8759133	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 $
8759132	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 $
8759134	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
8759135	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 $
204780086	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 $
204780085	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 $
202492247	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 $
10510881	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201800635	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
20249225	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
202492250	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10510880	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201800628	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10510884	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
202492249	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 $
202492248	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 $
10510882	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201800622	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10510883	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
8759136	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 $
10510885	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
201800641	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
202492252	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 $
202492251	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
206910621	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 $
8759138	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 $
8759139	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 $
8759142	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8759140	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
8759141	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10510887	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201800654	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206910622	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
202586184	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
202586185	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 800	1 340 $
8759144	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
8759145	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 $
8759146	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 $
202492253	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 $
206910623	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 $
10510888	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
201800662	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
206910624	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $
7125570	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004CC3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 $
202636142	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 $
8761124	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
8761123	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
8761122	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
8761121	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780088	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780087	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
205962583	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
10510894	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10510889	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
20180067	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
201800670	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10510890	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10510895	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201800678	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10510891	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
10510896	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
20180069	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 $
201800690	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 $
10510897	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10510892	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201800685	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10510893	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
8761127	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
8761125	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 $
10510899	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201800702	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10510901	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201800696	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10510900	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
10510898	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
20180071	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
201800710	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10510902	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
8761130	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8761131	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
8761129	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10510904	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
201800717	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 $
206910625	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 $
10510903	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201800723	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910626	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
6796524	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 $
6796526	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 $
8761135	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
8761133	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 $
8761134	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10510905	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
201800732	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
8938521	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 $
7125572	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $
6796529	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
6796528	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 $
7125571	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 $
6796527	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 $
10093447	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 $
10093448	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 $
10093449	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 $
206918586	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 $
206918587	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
10153438	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10153439	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 $
10153440	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 $
10153441	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 $
10153442	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 $
6749791	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 $
7161151	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	*AM8C0C60V51		34 200	1 710 $
202492254	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 $
10510907	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 $
204780093	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962585	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10510908	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 $
201800739	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 $
206910627	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 $
204780094	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962586	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
204780095	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
204780096	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962588	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10510909	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
20236608	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 $
202366080	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 $
202366081	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 400	1 770 $
10510910	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
201800747	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
206910628	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 $
201800755	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
202366082	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 200	1 760 $
8759153	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
8759152	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
204780097	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962589	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10510911	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 $
201800766	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 $
206910629	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 $
201800775	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
204780098	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962591	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 $
201800781	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10510912	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 $
204780100	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 $
205962593	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 $
205962595	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 $
204780103	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962594	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
202366083	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 $
202366084	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 $
8759154	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
8759156	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 $
204780105	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 $
204780104	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962596	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10510915	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10510914	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 $
201800788	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 $
206910630	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 $
10510913	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201800796	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
10510917	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 $
10510916	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 $
204780108	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962599	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10510920	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10510919	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 $
10510922	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10510921	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
201800811	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
206910631	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 $
201800803	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
8761138	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
8761140	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
204780109	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962600	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10510923	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 $
201800818	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 $
206910632	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 $
201800826	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780110	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962601	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10510924	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 $
8761145	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 $
8761143	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
8761142	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 $
204780113	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 $
204780112	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962604	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10510925	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10510927	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 $
201800839	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 $
206910633	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 $
10510926	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201800832	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
204340749	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	36 200	1 810 $
204506102	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
10093451	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TAM9A0C48V41		34 000	1 700 $
10093452	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 $
206918589	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 $
206918590	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 $
10153444	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 $
10153445	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 $
10153446	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 $
10153447	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 $
10510930	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
204836762	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
10510932	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
10510933	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 $
201800853	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
10510937	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
204836771	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
10510940	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
10510943	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 $
201800865	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
10153448	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10153449	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 $
10153450	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	TEM8A0D60V51+TDR		49 500	2 475 $
207590698	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 $
207590079	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 $
207590081	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 $
207590080	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 $
207590117	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 $
207590699	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 $
207590219	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 $
210641043	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 $
210641044	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 $
207590641	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 800	840 $
207590640	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
210652957	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 $
210652958	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 $
210692026	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 400	820 $
211081387	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 400	820 $
210692216	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	17 100	855 $
211089175	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	17 100	855 $
210692215	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 $
211089174	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 $
207590082	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 000	850 $
207590118	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 000	850 $
207590119	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 900	845 $
207590083	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
207590120	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
207590717	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 $
207590218	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 $
210652966	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	17 700	885 $
207590273	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 $
210692029	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	17 900	895 $
211081389	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	17 900	895 $
210692027	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	18 000	900 $
211081388	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	18 000	900 $
210652962	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 900	895 $
210652959	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 900	895 $
207590675	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 $
207590674	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641047	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	16 700	835 $
210641046	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 $
210288156	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 800	840 $
210652968	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	16 600	830 $
210652969	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 $
210692030	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	16 400	820 $
211081391	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	16 400	820 $
210692217	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	17 200	860 $
211089176	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	17 200	860 $
207590086	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
207590123	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
207590085	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
207590121	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
207590124	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 $
207590084	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
207590122	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
207590628	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 800	840 $
207590629	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 800	840 $
207590632	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 800	840 $
207590626	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 $
207590627	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 $
207590274	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 $
207590039	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TAM9A0B30V31		17 100	855 $
210929574	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TAMXB0B30V31	N/A	17 100	855 $
207590606	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 $
210636934	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 $
207590051	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 600	880 $
207590087	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
207590243	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 $
207590279	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207590242	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590244	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207590245	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207590246	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 800	1 290 $
207590281	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207590093	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 $
211597745	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 $
211597744	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590650	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	25 600	1 280 $
207590649	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207590651	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
207590648	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
207590284	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
207590283	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207590394	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $
210692037	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 $
211081398	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 $
210692038	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 $
211081397	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 $
210652976	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
207590129	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
210652977	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590127	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 $
207590485	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 $
207590095	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590128	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
210610549	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
207590621	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 $
210641059	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	26 600	1 330 $
211597746	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 $
211597747	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
210652984	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 $
210652985	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 $
210652992	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	27 200	1 360 $
207590286	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 $
207590396	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 $
207590510	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 $
207590285	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 $
207590395	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
210692039	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	27 200	1 360 $
211081401	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	27 200	1 360 $
210692041	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	27 400	1 370 $
211081400	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	27 400	1 370 $
210652991	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 600	1 330 $
210652990	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 600	1 330 $
210652989	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652988	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 600	1 330 $
210652987	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
210652986	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 600	1 330 $
210641062	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 800	1 290 $
211597748	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 $
210641061	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 400	1 270 $
207590247	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 $
210652996	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 $
207590652	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 $
207590653	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
207590654	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 $
207590288	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 $
207590287	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 200	1 260 $
207590248	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207590132	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207590251	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 $
207590131	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207590250	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
210652995	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 600	1 280 $
207590249	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
210652997	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	25 600	1 280 $
207590096	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
207590130	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
207590655	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 $
207590097	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
207590133	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
207590252	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 800	1 290 $
207590487	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 $
207590656	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 $
207590657	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 $
210641075	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 $
207590660	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 $
210641076	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 $
210641074	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 $
207590658	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
210641073	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 $
207590659	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210692047	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081408	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 $
210692046	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 $
211081407	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 $
210653000	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 $
207590135	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 $
207590488	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
210641078	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 $
207590265	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
207590266	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210641077	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 400	1 320 $
211597751	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
210641080	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 400	1 320 $
210641079	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 600	1 330 $
211289072	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	27 000	1 350 $
210641081	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 400	1 320 $
210692049	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 800	1 340 $
211081409	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 800	1 340 $
210692048	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	27 000	1 350 $
211081410	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	27 000	1 350 $
210653001	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
210653002	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
210641086	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 $
211597752	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
210653005	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	26 000	1 300 $
210641085	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 200	1 310 $
207590661	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
210641084	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 200	1 310 $
210641083	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 400	1 320 $
207590662	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 800	1 340 $
210641082	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 200	1 310 $
207590663	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 $
210692051	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 600	1 330 $
211081412	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 600	1 330 $
210692050	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 800	1 340 $
211081411	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 800	1 340 $
207590254	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
210653006	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 $
207590489	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590099	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 $
207590136	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $
207590490	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $
210641087	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	25 600	1 280 $
211597753	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 $
211597754	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207590270	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 $
207590679	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 $
207590678	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207590677	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 $
207590676	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
207590290	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
207590289	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207590398	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
210692053	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 $
211081414	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 $
210692054	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 $
211081413	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 $
208185431	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
207590137	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
208185430	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590138	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 $
207590140	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 $
207590100	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590139	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
208185432	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
209326025	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 $
207590142	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207590141	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207590101	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
207590143	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
211597755	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
210653016	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 $
210641093	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 $
207590682	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 $
210641096	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	26 000	1 300 $
210641095	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 $
207590683	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 800	1 340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641094	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 $
207590681	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210692055	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 $
211081417	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 $
210653015	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
207590144	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 $
207590491	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 $
208185434	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 $
207590145	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
207590492	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
207590146	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
207590701	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 $
207590634	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $
207590631	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 $
207590633	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 $
207590630	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 $
207590718	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAM9A0B30V31		26 400	1 320 $
207590040	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAM9A0C36V31		26 000	1 300 $
207590041	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 $
207690059	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAMXA0B30V31	N/A	26 400	1 320 $
210929575	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAMXB0B30V31	N/A	26 400	1 320 $
210929576	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAMXB0C36V31	N/A	26 000	1 300 $
207590594	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 $
207590595	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
207590052	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0B30V31+TDR		27 000	1 350 $
207590053	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		26 400	1 320 $
207590054	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		26 400	1 320 $
207590055	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 $
207590056	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 $
207590255	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 $
207590295	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207590400	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
207590147	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 200	1 810 $
207590493	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 $
207590296	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207590401	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590297	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
207590298	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207590403	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
207590220	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 $
207590221	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 $
207590494	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 $
207590149	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207805653	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
207590669	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 $
210641118	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 000	1 800 $
207590702	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
210641119	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 $
207590668	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
210653036	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207590299	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207590404	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
210692225	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	36 600	1 830 $
211089183	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	36 600	1 830 $
210653035	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
210653037	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 $
207590150	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 $
207782225	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 $
207590495	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 $
207590151	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
207805654	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 $
210641121	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	36 600	1 830 $
207590710	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	35 800	1 790 $
207590300	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 $
207590406	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 $
210692227	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 $
211089185	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 $
207590152	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 $
207590302	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 $
207590408	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 $
207805656	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590410	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 $
207590305	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207590409	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
210692064	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	36 800	1 840 $
211081425	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	36 800	1 840 $
207590223	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653046	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 600	1 830 $
210653047	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 600	1 830 $
207805659	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 200	1 810 $
207590224	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 $
210641132	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 $
207590703	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	36 400	1 820 $
211597762	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 $
207590670	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
207590671	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	35 800	1 790 $
207590306	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207590411	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
210692230	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 $
211089189	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 $
207590153	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 200	1 760 $
207590496	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 $
210653051	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207590154	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207805662	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	34 800	1 740 $
207805661	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 $
207590310	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207590414	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
207590102	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 $
207590497	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 $
207590155	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207805664	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
207590705	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	35 000	1 750 $
210641141	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 600	1 830 $
207590686	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641142	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 000	1 800 $
207590704	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
210641143	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 $
207590688	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
208554519	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207590311	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207590415	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
210692234	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	36 600	1 830 $
211089192	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	36 600	1 830 $
210653060	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
210653891	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 $
210653892	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 200	1 760 $
210653893	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
208185436	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 $
207590157	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 $
207782228	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 $
207590498	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 $
207590158	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
207805665	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 $
207590312	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207590416	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
210692071	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	36 800	1 840 $
211081432	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	36 800	1 840 $
210653068	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 600	1 830 $
210653061	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 600	1 830 $
207805666	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 200	1 810 $
207590693	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 $
210641153	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 $
207590706	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	36 400	1 820 $
211597765	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 $
207590690	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	35 800	1 790 $
207590315	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 $
207590314	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207590419	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
210692237	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 $
211089196	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590160	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 200	1 760 $
207590499	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 $
210653895	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 $
208185421	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207590159	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207805668	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	34 800	1 740 $
207805669	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 $
207590271	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
207590272	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
207590042	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAM9A0C48V41	N/A	35 200	1 760 $
207590043	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAM9A0C60V51		35 200	1 760 $
207690051	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAMXA0C60V51	N/A	35 200	1 760 $
210929578	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAMXB0C48V41	N/A	35 200	1 760 $
210929579	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAMXB0C60V51	N/A	35 200	1 760 $
207590597	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 $
207590598	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 $
207590057	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	36 000	1 800 $
207590058	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		36 000	1 800 $
207590059	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 $
207590060	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 $
207590061	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 $
207820991	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	36 000	1 800 $
207590365	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
210692076	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
211081436	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
207590162	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
207590370	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
210692079	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
211081440	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
207590164	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
207709026	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 $
207590062	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 $
207590063	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0D48V41+TDR		48 500	2 425 $
207590064	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 000	2 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207820993	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 $
212391383	American Standard	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 $
212391382	American Standard	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 $
212391413	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 $
212391411	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 $
212391409	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 400	1 320 $
212391407	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 400	1 320 $
212391405	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 200	1 310 $
212391415	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 200	1 310 $
212391418	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 $
212391417	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 $
212391416	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 $
212391419	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 $
212391437	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	25 800	1 290 $
212391435	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	25 800	1 290 $
212391436	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 $
212391434	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 $
212391439	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 $
212391440	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 $
212391441	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 $
212391438	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 $
212391445	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 200	1 310 $
212391442	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 200	1 310 $
212391443	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 $
212391444	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 $
212391455	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 $
212391453	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 $
212391457	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 200	1 310 $
212391447	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 200	1 310 $
212391451	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 $
212391449	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 $
212391462	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	25 200	1 260 $
212391458	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	25 200	1 260 $
212391459	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	26 600	1 330 $
212391460	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	26 600	1 330 $
212391461	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 $
212391463	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 $
212391466	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391465	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 $
212391476	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 $
212391478	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 $
212391482	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 $
212391480	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 $
212391491	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
212391493	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
212391492	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
212391494	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
212391496	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 $
212391502	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 $
212391510	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
212391506	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
212391508	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
212391504	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
212391514	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
212391511	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
212391512	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
212391513	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
212391518	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
212391516	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
212391520	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 $
212391519	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 $
212391521	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
212391522	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
212391526	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 $
212391528	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 $
212391530	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 $
212391524	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 $
212391538	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
212391536	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
212391545	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
212391542	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
212391544	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
212391540	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
212391548	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
212391547	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
212391549	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391546	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
212391550	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 $
212391551	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 $
212391553	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
212391552	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
212391571	American Standard	4A6V7X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
212391572	American Standard	4A6V7X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
212391575	American Standard	4A6V7X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
212391576	American Standard	4A6V7X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
6750455	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 $
10510948	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 $
10510946	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 $
10510947	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 $
201800873	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 $
10524437	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 $
8759161	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
8759162	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
10510949	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
201800879	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
10510950	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
201800885	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
10510951	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
201800891	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
9122737	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 $
8854987	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 $
10524438	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 $
204780114	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 $
8761151	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 $
8761149	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 $
8761150	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
8761152	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
10510956	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 $
10510955	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
201800898	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
10510953	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 $
10510957	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
201800904	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
10510954	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201800917	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 $
10510952	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
20180091	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
201800910	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
6796547	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 $
6796548	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 700	835 $
7125574	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 700	835 $
6796545	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 200	810 $
6796546	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 $
204780115	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 $
10093455	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TAM9A0C36V31		16 700	835 $
206918620	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 $
10153451	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 $
6750232	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	*AM8C0C36V31		25 200	1 260 $
10510961	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 600	1 330 $
10510960	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 600	1 330 $
207177309	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 $
202492256	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $
204780120	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
202492255	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492257	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 $
202492259	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492258	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
204780123	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
8759166	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 $
8759167	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 $
10510965	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 $
10510962	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	26 800	1 340 $
10510963	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 $
201800923	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 $
10510964	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
8759170	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 $
8759171	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
8759172	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 $
8759169	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
204780125	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780124	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
205962620	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
20249226	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492260	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
10510967	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201800938	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
202366085	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10510968	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201800957	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10510969	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
206910634	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 $
202366086	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10510970	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
20180095	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
201800950	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10510966	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 $
205962622	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 600	1 230 $
206912738	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 600	1 230 $
204780127	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 000	1 300 $
205962621	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
206753732	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
202366087	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $
202366088	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $
8759175	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 $
8759174	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 $
8759176	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
8759173	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780129	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 $
204780128	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 $
10510975	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201800972	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
202366091	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10510971	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201800965	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10510972	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
20236609	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202366090	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202366089	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
10510973	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201800981	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10510974	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 $
8759178	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 $
10510976	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
201800993	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
202492262	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
202492261	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
8759179	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 $
10510977	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
201801002	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
8759185	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 $
8759183	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 $
8759184	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 $
8759182	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 $
8759181	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
202366092	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10510978	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201801008	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910635	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 $
202586186	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 200	1 260 $
202586187	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 $
202366093	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 $
8759186	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 $
8759188	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8759191	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 $
8759190	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 $
8759189	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 $
206118999	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 $
202366094	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
10510979	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 $
201801015	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $
206910636	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $
8759192	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU60BS3	*UD2B100ACV3	26 400	1 320 $
8761156	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 $
8761153	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
8761155	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 $
8761154	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
204780130	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780131	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962624	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
10510987	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10510982	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201801037	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10510986	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10510981	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201801022	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10510980	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
10510985	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
10510984	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10510983	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201801051	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10510988	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 $
205262065	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 600	1 280 $
8761164	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
8761163	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 200	1 310 $
8761162	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 $
8761160	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
10510995	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 200	1 260 $
10510992	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201801072	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10510989	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 200	1 260 $
10510991	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
20180106	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
201801060	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10510994	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
10510997	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10510993	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10510996	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201801066	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10510990	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 $
8761166	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 $
8761165	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 $
8761167	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 $
8761168	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 $
8761169	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10510999	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10510998	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201801077	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910637	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 $
8761170	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 $
8761171	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8761173	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	25 800	1 290 $
8761172	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UHMB080ACV3	25 400	1 270 $
8761175	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	25 800	1 290 $
10511001	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 000	1 250 $
10511000	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 $
201801083	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $
10511002	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 $
201801087	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 $
7125576	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 $
6796557	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 $
6796558	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 $
7125577	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 $
6796556	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 $
10093456	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TAM9A0B30V31		26 600	1 330 $
10093457	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 $
10093458	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 $
206918592	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 $
206918593	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
10153453	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 $
10153454	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 600	1 280 $
10153455	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 $
10153456	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 $
6796559	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 $
10511006	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
202586188	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $
202586189	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	26 000	1 300 $
204780136	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
204780138	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
8759198	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	26 600	1 330 $
10511008	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 $
10511007	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 $
10511010	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
20180110	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 $
10511009	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
8759203	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
8759204	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
8759202	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
8759201	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780141	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780140	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
205962629	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $
10511015	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201801113	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511011	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201801106	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511012	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
10511013	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201801121	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10511014	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
204780142	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 $
205962630	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 $
204780143	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 $
205962631	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
202492265	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $
8759205	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
8759208	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
8759209	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 $
204780144	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 $
204780145	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 $
202492264	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 $
10511016	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201801137	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
202492263	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511019	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201801132	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511018	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
202492266	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 $
202492267	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 $
10511020	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201801126	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511017	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
8759210	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 $
10511021	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
20180115	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
201801150	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
202492268	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
8759212	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 400	1 320 $
8938531	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 200	1 360 $
8759216	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8759214	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
8759215	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10511023	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201801165	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910638	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
202586190	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
8759218	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
8759220	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 $
202492269	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 $
10511024	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
201801171	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
206910639	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $
6796560	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004CC3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 $
8761178	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
8761179	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
8761180	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
8761181	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780146	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780147	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 400	1 270 $
205962633	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
10511028	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511033	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201801183	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511026	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511032	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201801177	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511031	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
10511027	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
201801204	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511025	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10511030	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201801197	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10511029	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
8761183	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
8761182	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 $
10511035	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
20180121	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
201801210	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511038	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201801222	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511037	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
10511036	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201803243	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10511034	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
8761187	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8761186	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
8761189	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10511039	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
201803247	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 $
10511040	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201803245	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910640	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
6796562	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 $
6796563	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 $
8761192	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
8761191	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 $
8761190	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10511041	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
201803249	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
7125581	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $
6796566	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
6796565	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 $
7125580	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 $
6796567	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 $
10093459	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 $
10093460	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 $
10093461	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TAM9A0C42V41		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206918594	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 $
206918595	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
10153457	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 000	1 300 $
10153458	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 $
10153459	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 $
10153460	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 $
10153461	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 $
6750233	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	*AM8C0C48V41		34 400	1 720 $
10511042	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	39 000	1 950 $
204780149	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	35 000	1 750 $
204780150	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 $
10511044	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 $
20249227	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 $
202492270	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 $
10511043	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 $
204780151	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
204836773	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962635	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 $
10511046	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	38 500	1 925 $
201803251	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 $
10511045	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 $
204836774	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962636	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 $
8759223	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 $
204780152	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962637	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511048	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	37 400	1 870 $
201803253	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	37 400	1 870 $
10511047	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 $
204780153	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962638	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
204780154	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 $
205962639	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 $
8759228	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 $
8759225	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
8759229	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8759227	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 $
204780155	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 $
205962640	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 $
10511052	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 $
202366095	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 200	1 810 $
202366096	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 200	1 810 $
10511050	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 $
201803255	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 $
10511049	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 $
10511051	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 $
201803257	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 $
202366097	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 $
8759231	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 $
8759230	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
8759234	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 $
8759233	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 $
204780156	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962641	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511054	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 $
10511055	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 $
201803259	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
10511056	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
10511053	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
201803261	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
204836779	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962642	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
10511058	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 $
204836780	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962644	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
9119386	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 $
9119383	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 800	1 840 $
9119384	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 $
204780157	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
205962647	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 $
204780158	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962646	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
10511060	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 600	1 780 $
201803265	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511062	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 $
10511061	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	37 000	1 850 $
204780160	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
205962649	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 $
204780159	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962648	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
204780161	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962650	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
204780162	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
205962651	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
202366098	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 000	1 800 $
202366099	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 $
202366100	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 $
8759235	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
8759236	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 $
204780163	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962653	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 $
204780164	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 $
205962652	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
10511066	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 $
10511065	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 $
201803269	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 $
10511064	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511063	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
201803267	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
204780165	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 $
10511068	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 $
10511069	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 000	1 800 $
10511067	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 $
204780166	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962654	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 $
8761197	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 $
8761194	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
8761193	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 $
8761196	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 $
204780167	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 $
205962655	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 $
10511072	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511075	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 $
10511076	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 $
10511073	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 $
20180327	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 $
201803270	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 $
10511070	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 $
10511071	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 $
10511074	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 $
201803273	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 $
8761199	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 $
8761202	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
8761198	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 $
8761201	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 $
204780168	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962656	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511078	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 $
10511077	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 $
201803277	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
10511080	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
10511079	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
201803275	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
204780169	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962658	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
204780170	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
205962657	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
10511082	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 $
201803279	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 $
10511083	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10511081	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 $
8938533	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 $
8761205	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
8761208	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 $
204780172	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962659	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 $
204780171	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 $
205962660	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
10511084	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 $
10511085	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201803283	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 $
10511087	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511086	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
201803281	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
8233510	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 $
8233511	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 $
10093462	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 $
10093463	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TAM9A0C48V41		34 400	1 720 $
10093464	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TAM9A0C60V51		36 200	1 810 $
206918596	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 $
206918597	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 $
206918598	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 $
10153462	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 000	1 800 $
10153463	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0C48V41+TDR		34 200	1 710 $
10153464	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 $
10153465	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 600	1 830 $
10153466	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 $
6750457	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 $
10511091	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 $
204780177	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962662	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10511094	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 $
201803285	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 $
10511093	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 $
204780178	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962663	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
204780179	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
204780180	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962665	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511095	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511096	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
201803287	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
10511097	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511098	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 $
201803289	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8759242	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
8759243	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
204780181	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962666	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10511099	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511100	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 $
201803291	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 $
10511101	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511102	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201803293	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
204780182	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962667	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 $
10511104	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 000	1 750 $
201803294	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 $
10511105	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 000	1 750 $
10511103	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 $
204780185	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962670	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 $
204780186	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962671	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511106	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 $
10511107	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 $
8759247	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
8759248	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 $
204780188	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962673	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511108	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511109	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 $
201803297	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 $
10511110	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511111	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201803299	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
10511114	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 $
10511112	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 $
204780192	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962676	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511119	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511118	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511120	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10511117	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
201803301	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
10511116	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511121	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10511115	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 $
201803302	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
8761214	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
8761212	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
204780193	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962677	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10511124	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511122	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 $
201803305	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 $
10511125	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511123	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201803306	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
205962678	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 $
204780195	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962679	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511129	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 $
10511127	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 $
10511128	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 $
10511126	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10511130	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 $
8761217	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 $
8761221	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
8761222	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 $
204780197	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962681	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511134	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511132	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 $
201803308	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 $
10511133	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511131	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201803311	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
10093467	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206918600	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 $
206918601	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 $
10153468	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 $
10153469	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 $
10153470	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 $
10153471	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 $
10511139	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
204836793	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
10511141	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 $
201803315	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
10511146	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
204836804	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
10511149	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 $
201803319	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
10093468	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TAM9A0C60V51		48 000	2 400 $
10153472	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 $
10153473	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 $
10153474	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 500	2 425 $
207590105	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 $
207590103	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 $
207590104	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 $
207590165	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 $
210641172	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 $
210641171	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 $
207590744	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
207590745	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 800	840 $
210653087	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 $
210653089	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 $
211092913	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 $
211092941	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 $
211092912	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 $
211092943	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 $
207590106	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 000	850 $
207590166	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
211597767	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 900	845 $
207590167	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653088	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 700	835 $
207590107	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
207590168	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
207590833	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 $
207590820	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 $
210653093	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	17 700	885 $
207590316	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 $
210692080	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	17 900	895 $
211081442	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	17 900	895 $
210692081	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	18 000	900 $
211081443	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	18 000	900 $
210653097	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 900	895 $
210653098	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 900	895 $
207590788	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 $
210641174	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 $
210641175	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 $
207590789	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
211597769	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 800	840 $
210653101	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	16 600	830 $
210653102	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 $
211092915	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 $
211092945	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 $
210692083	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	17 100	855 $
211081444	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	17 100	855 $
211092914	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 $
211092944	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 $
207590109	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
207590169	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
207590170	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
207590172	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 $
207590108	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
207590171	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
207590730	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 800	840 $
207590731	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 800	840 $
207590735	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 800	840 $
207590729	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 $
207590317	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 $
207590045	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TAM9A0B30V31		17 100	855 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590720	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TAMXA0B30V3PA		15 800	790 $
211015541	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TAMXB0B30V31	N/A	17 100	855 $
207590609	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 $
211597770	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 $
207590065	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 $
207590610	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 $
207590257	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $
207590322	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207590256	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590258	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207590260	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207590259	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 000	1 300 $
207590325	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207590749	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 $
207590750	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 $
207590173	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 $
210641182	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 600	1 280 $
211597774	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 $
210641183	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 600	1 280 $
211597775	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	25 400	1 270 $
210653107	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 $
207590753	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 $
207590754	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 $
207590755	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 $
207590752	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 000	1 300 $
210653113	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 000	1 250 $
210653108	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 400	1 320 $
207590327	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
207590326	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207590435	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $
210692090	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 $
211081450	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 $
210692089	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 400	1 320 $
211081451	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 400	1 320 $
210692091	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 $
211081452	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 $
207590261	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
210653111	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590174	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 000	1 300 $
207590225	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
210653110	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590176	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 $
207590500	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 $
207590226	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
207590110	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590175	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
210653109	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
210653112	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 $
210641187	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	26 400	1 320 $
211597776	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 $
211597777	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
210653118	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
210653125	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
210653127	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 600	1 280 $
210653123	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 800	1 340 $
207590437	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 600	1 230 $
207590551	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 600	1 230 $
207590329	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 000	1 300 $
207590436	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
210692093	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 $
211081454	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 $
210692094	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 $
211081455	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 $
210653119	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
210653120	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
210653121	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
210653122	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207590484	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 $
210653124	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 400	1 320 $
210641189	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 200	1 260 $
211597778	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 $
210641188	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 400	1 270 $
207590227	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207590228	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $
210653131	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 $
207590758	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590757	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 $
207590759	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
207590756	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
207590331	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 $
207590330	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 $
210653128	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207590178	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207590231	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 $
207590177	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207590230	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
210653130	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 $
207590229	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
210653129	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	25 600	1 280 $
207590111	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
207590179	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
207590761	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 $
207590180	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 400	1 320 $
207590263	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
207590262	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
207590762	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 $
207590112	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
207590181	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
210641200	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	25 800	1 290 $
207590766	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 $
210641201	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 $
210641202	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 $
207590767	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 $
210641203	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	25 600	1 280 $
207590765	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 $
207590764	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210692100	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	25 800	1 290 $
211081460	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	25 800	1 290 $
210692099	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 $
211081461	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 $
207590232	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
210653135	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 600	1 280 $
207590182	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 $
207590501	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641208	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 $
207590267	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
207590268	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 $
210641204	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 200	1 310 $
211597781	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 $
210641205	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 200	1 310 $
210641206	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 400	1 320 $
211289088	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 $
210641207	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 200	1 310 $
210692101	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 $
211081462	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 $
210692102	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 $
211081463	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 $
210653136	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
210653139	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 $
210653137	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 $
210653138	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $
210641213	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 $
207590233	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
210653142	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 $
210641209	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 $
207590768	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 $
210641210	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 000	1 300 $
210641211	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 200	1 310 $
207590771	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
210641212	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 000	1 300 $
207590770	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 $
207590769	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 $
210692104	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 200	1 310 $
211081464	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 200	1 310 $
210692103	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 $
211081465	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 $
207590479	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 $
207590234	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
210653140	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 $
210653141	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
207590183	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
207590502	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641214	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	25 200	1 260 $
210641217	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060A9V3+RP	25 600	1 280 $
211597782	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 $
211597783	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $
210653149	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 $
207590793	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 $
207590790	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207590792	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 $
207590791	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	25 800	1 290 $
210653143	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	24 800	1 240 $
210653144	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 000	1 250 $
210653145	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 400	1 320 $
207590332	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
207590333	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207590439	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
210692107	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 $
211081466	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 $
210692105	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 200	1 310 $
211081467	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 200	1 310 $
210692106	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 $
211081468	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 $
210653150	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
210653146	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590185	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 000	1 300 $
210653147	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590184	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 $
210653154	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
207590113	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207590186	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
210653148	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
207590389	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 800	1 290 $
210641218	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B060A9V3+RP	26 000	1 300 $
211597784	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
209459222	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
210653156	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSA+RP	25 400	1 270 $
210653157	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 400	1 270 $
210653158	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 600	1 330 $
210692108	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081471	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	25 200	1 260 $
210692109	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	26 600	1 330 $
211081469	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	26 600	1 330 $
210692110	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 $
211081470	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 $
207590189	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207590187	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207590115	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
207590114	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
207590188	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
210641224	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100A9V5+RP	25 200	1 260 $
211597785	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
210653161	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	25 600	1 280 $
207590798	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 $
210641220	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	25 800	1 290 $
207590797	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 $
210641221	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 $
210641222	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	26 200	1 310 $
207590799	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
210641223	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 $
207590800	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 $
207590801	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210692112	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 $
211081473	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 $
210653162	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
210653160	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 $
210653159	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 $
207590190	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 $
207590503	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 $
207590191	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $
207590116	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 $
207590192	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 $
207590736	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 $
207590733	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 $
207590734	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 $
207590737	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 $
207590732	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 $
207590834	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590046	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAM9A0C36V31		25 800	1 290 $
207590047	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 $
207690061	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0B30V31	N/A	26 200	1 310 $
207590726	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0B30V3PA		26 000	1 300 $
207590721	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0C36V3PA		24 800	1 240 $
207590722	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0C42V4PA		25 000	1 250 $
210929581	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXB0B30V31	N/A	26 200	1 310 $
210929582	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXB0C36V31	N/A	25 800	1 290 $
207590600	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 $
207590601	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
207590066	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	26 600	1 330 $
207590067	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		26 200	1 310 $
207590068	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		26 200	1 310 $
207590069	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 $
207590070	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 $
207590335	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	35 000	1 750 $
210653166	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	37 400	1 870 $
207590336	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 $
210692114	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 $
211081474	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 $
210692113	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 $
211081475	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 $
207599969	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 $
207590264	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 600	1 830 $
210653904	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	36 600	1 830 $
207599968	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 $
210653165	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	37 800	1 890 $
207590337	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
207590371	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
207590441	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 $
207590193	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 $
207590372	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
207590442	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 $
210641230	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
207590774	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 $
207590775	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	36 800	1 840 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590338	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207590443	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
210692115	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
211081476	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
210692116	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
211081477	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
207590194	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 800	1 840 $
209449884	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 000	1 850 $
211597786	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 $
210641233	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	36 600	1 830 $
211289089	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
207590339	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207590444	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
207805693	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 $
210641235	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	38 000	1 900 $
211597787	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	37 400	1 870 $
210641238	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	37 200	1 860 $
211597788	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 $
210641237	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 800	1 890 $
210653179	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 600	1 880 $
207590340	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 $
207590445	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 $
210692118	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 $
211081479	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 $
210653180	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 $
210653178	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 $
210653177	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 $
210653176	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 $
207805695	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 400	1 870 $
210653905	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 $
210641243	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	37 600	1 880 $
207590778	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
210641241	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	37 000	1 850 $
210641242	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	37 200	1 860 $
207590776	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 $
210641240	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 400	1 870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590779	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 $
207590777	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 $
207590614	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 $
207590341	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 $
207590446	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210692120	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081480	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210692119	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
211081481	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
210653182	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 400	1 870 $
207590235	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 $
210653906	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 $
207590236	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 $
207599970	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 $
207590195	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
210653181	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
207590196	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 $
207805696	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 200	1 860 $
207590237	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 $
210641246	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	37 200	1 860 $
207590781	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 $
210641244	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 800	1 840 $
210641247	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
207590780	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 $
210641245	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 000	1 850 $
207590783	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 $
207590782	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 $
207590615	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207590342	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207590447	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
210692121	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
211081482	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
210692122	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
211081483	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
210653184	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 $
210653183	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
207590197	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653185	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 $
207590198	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
207805697	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 $
207590374	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
207590448	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
207590375	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
207590450	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
207590828	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 $
210641248	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	36 600	1 830 $
207590825	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 400	1 820 $
207590827	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 $
207590826	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 $
207590343	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
207590453	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 $
207590344	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207590452	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
210692123	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 $
211081485	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 $
210692124	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
211081484	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
207590200	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 $
210653187	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653188	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 800	1 840 $
211597789	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	35 400	1 770 $
211289090	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 $
210641254	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 $
211289091	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
211597790	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 $
207590346	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
207590455	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 $
207590345	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207590454	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
207805703	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 $
207805702	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
210641257	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	36 400	1 820 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211598190	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 $
210641258	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 200	1 810 $
211289092	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
210641259	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 200	1 810 $
210641256	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 $
211289093	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	37 400	1 870 $
211597791	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120B9V5+RP	37 200	1 860 $
210653189	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	37 000	1 850 $
210653190	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207590347	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207590456	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
207590348	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
207590457	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210692244	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PCA	36 200	1 810 $
211089204	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PDA	36 200	1 810 $
210692245	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PCA	36 400	1 820 $
211089203	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PDA	36 400	1 820 $
210692125	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 $
211081486	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 $
210653196	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 200	1 810 $
210653195	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 $
210653194	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 $
210653193	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207590238	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 $
210653192	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
210653191	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
207805706	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 $
207805707	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
207590239	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 $
207590240	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 $
210641260	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	36 000	1 800 $
211597792	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	35 600	1 780 $
210641262	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	35 600	1 780 $
210641264	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	35 600	1 780 $
211289094	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 $
210641263	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	35 800	1 790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641261	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 000	1 850 $
207590784	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
211597793	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	36 800	1 840 $
207590785	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 600	1 830 $
207590616	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	35 600	1 780 $
207590349	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 $
207590459	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 $
207590350	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 $
207590458	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
210692246	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	35 800	1 790 $
211089205	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	35 800	1 790 $
210692126	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 $
211081488	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 $
210692127	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
211081487	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
210653197	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653198	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	35 800	1 790 $
207590202	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 800	1 790 $
207599971	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653199	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 $
207590201	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207805709	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 $
207805708	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
210653201	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	37 400	1 870 $
207590351	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 $
210692129	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 $
211081490	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 $
210692128	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 $
211081489	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 $
207599973	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 $
207599974	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 600	1 830 $
210653907	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	36 600	1 830 $
207599972	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 $
210653200	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	37 800	1 890 $
211598191	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	37 000	1 850 $
210653203	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 200	1 860 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590352	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207590460	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 $
210692248	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
211089207	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
210653204	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 $
210653205	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
210653206	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
210653202	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 $
207805710	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
210653910	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 $
210641268	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080A9V4+RP	37 600	1 880 $
207590805	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
210641267	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080B9V4+RP	37 000	1 850 $
210641266	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100A9V5+RP	37 200	1 860 $
207590803	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 $
210641265	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100B9V5+RP	37 400	1 870 $
207590804	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 $
207590617	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 $
207590353	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 $
207590461	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210692130	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081491	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210692131	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
211081492	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
210653208	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 400	1 870 $
207599976	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 $
210653908	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 $
210653909	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 $
207599975	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 $
207590203	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
210653207	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
207590204	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 $
207805711	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 200	1 860 $
210641270	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	37 200	1 860 $
207590806	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 $
210641269	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 800	1 840 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641271	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
207590809	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 $
210641272	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	37 000	1 850 $
207590808	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 $
210653212	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207590354	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207590462	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
210692132	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
211081493	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
210692133	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
211081494	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
210653210	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 $
210653209	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
207590206	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
210653211	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 $
207590205	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
207805712	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 $
210641275	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 400	1 820 $
211598192	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 $
210641274	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 200	1 810 $
211289095	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
210641277	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 200	1 810 $
210641276	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 $
211289096	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	37 400	1 870 $
211597794	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120B9V5+RP	37 200	1 860 $
210653215	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	37 000	1 850 $
210653214	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207590355	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207590464	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
207590356	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
207590463	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210692250	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	36 200	1 810 $
211089209	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	36 200	1 810 $
210692249	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	36 400	1 820 $
211089208	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	36 400	1 820 $
210692134	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 $
211081495	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653213	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207599978	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 $
207590207	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 $
207599979	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
210653216	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 $
210653220	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 $
210653219	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207599977	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 $
210653218	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
210653217	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
207805714	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 $
207805713	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
207590823	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 $
210641279	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 000	1 800 $
211597796	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	35 600	1 780 $
210641280	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080B9V4+RP	35 600	1 780 $
210641278	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100A9V5+RP	35 600	1 780 $
211289097	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 $
210641281	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100B9V5+RP	35 800	1 790 $
210641282	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	37 000	1 850 $
207590811	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
211597795	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	36 800	1 840 $
207590814	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 600	1 830 $
207590618	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	35 600	1 780 $
207590358	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 $
207590465	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 $
207590357	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 $
207590466	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
210692251	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	35 800	1 790 $
211089210	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	35 800	1 790 $
210692135	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 $
211081496	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 $
210692136	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
211081497	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
210653221	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653222	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	35 800	1 790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590209	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 800	1 790 $
207599980	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653223	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 $
207590208	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207805715	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 $
207805716	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
207590738	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 $
207590739	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 $
207590835	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 $
207590048	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAM9A0C48V41	N/A	35 600	1 780 $
207590049	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAM9A0C60V51		35 800	1 790 $
207590723	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXA0C48V4PA		34 800	1 740 $
207690057	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXA0C60V51	N/A	35 800	1 790 $
207590724	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXA0C60V5PA		35 200	1 760 $
210929584	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXB0C48V41	N/A	35 600	1 780 $
210929585	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXB0C60V51	N/A	35 800	1 790 $
207590602	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 $
207590603	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 $
207590604	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 $
207590071	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 600	1 830 $
207590072	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		36 600	1 830 $
207590073	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 $
207590074	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		37 000	1 850 $
207590075	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 $
210636941	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	36 600	1 830 $
207590381	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
210692139	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
211081501	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
207590211	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
207590387	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
210692143	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
211081504	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
207590213	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210636942	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 $
207590076	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 $
210636944	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 $
207590077	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 000	2 400 $
210636946	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 $
208141276	American Standard	4TXD2036A10NU**	4MXA2024A10NU**	N/A	16 300	815 $
208141273	American Standard	4TXD2036A10NU**	4MXA2036A10NU**	N/A	24 000	1 200 $
212361357	AMERICAN STANDARD	4TXD2036A10NU**	4RXCB024AS3HC**		16 800	840 $
212361358	AMERICAN STANDARD	4TXD2036A10NU**	4RXCB036AS3HC**		22 000	1 100 $
208141274	American Standard	4TXD2060A10NU**	4MXA2048A10NU**	N/A	32 000	1 600 $
208141275	American Standard	4TXD2060A10NU**	4MXA2060A10NU**	N/A	36 000	1 800 $
212361359	AMERICAN STANDARD	4TXD2060A10NU**	4RXCD048AS3HC**		31 200	1 560 $
212361360	AMERICAN STANDARD	4TXD2060A10NU**	4RXCD060AS3HC**		35 200	1 760 $
202541564	AMERICAN STANDARD	4TXK2309A10N0**	4MXW2309A10N0**		6 800	340 $
202703123	AMERICAN STANDARD	4TXK2312A10N0**	4MXW2312A10N0**	N/A	7 100	355 $
202703125	AMERICAN STANDARD	4TXK2318A10N0**	4MXW2318A10N0**	N/A	12 400	620 $
202703127	AMERICAN STANDARD	4TXK2324A10N0**	4MXW2324A10N0**	N/A	14 600	730 $
207629144	AMERICAN STANDARD	4TXK2509A10N0**	4MXW2509A10N0**		7 300	365 $
207629150	AMERICAN STANDARD	4TXK2512A10N0**	4MXW2512A10N0**		7 700	385 $
207642982	American Standard	4TXK2518A10N0**	4MXW2518A10N0**	N/A	11 400	570 $
207629152	AMERICAN STANDARD	4TXK2524A10N0**	4MXW2524A10N0**		15 500	775 $
207629148	AMERICAN STANDARD	4TXK2536A10N0**	4MXW2536A10N0**		22 600	1 130 $
7151530	AMERICAN STANDARD	4TXK2709A10N0AA	4MXW2709A10N0AA		5 800	290 $
7151532	AMERICAN STANDARD	4TXK2712A10NAA	4MXW2712A10N0AA		8 000	400 $
204340355	AMERICAN STANDARD	4TXK3809B10NU**	4MXW3809B10NU**		5 600	280 $
9150124	AMERICAN STANDARD	4TXK3812A10NU**	4MXW3812A10NU**		8 100	405 $
9150126	AMERICAN STANDARD	4TXK3818A10NU**	4MXW3818A10NU**		14 200	710 $
9150128	AMERICAN STANDARD	4TXK3824A10NU**	4MXW3824A10NU**		15 500	775 $
210435420	AMERICAN STANDARD	4TXM2118A12N0**	Unités sans conduits		14 700	735 $
210435421	AMERICAN STANDARD	4TXM2124A13N0**	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
210435422	AMERICAN STANDARD	4TXM2130A14N0**	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
210435423	AMERICAN STANDARD	4TXM2136A14N0**	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
210435424	AMERICAN STANDARD	4TXM2142A15N0**	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
9060509	AMERICAN STANDARD	4TXM2218A12N0**	Unités sans conduits		12 800	640 $
9060510	AMERICAN STANDARD	4TXM2221A13N0**	Unités sans conduits		16 800	840 $
9060511	AMERICAN STANDARD	4TXM2224A14N0**	Unités sans conduits		18 000	900 $
9060512	AMERICAN STANDARD	4TXM2230A15N0**	Unités sans conduits		27 000	1 350 $
9060515	AMERICAN STANDARD	4TXM2236A15N0**	Unités sans conduits		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9060516	AMERICAN STANDARD	4TXM2242A15N0**	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
204340535	AMERICAN STANDARD	4TXM2318A12NU**	Unités sans conduits	N/A	17 000	850 $
204340537	AMERICAN STANDARD	4TXM2324A13NU**	Unités sans conduits	N/A	17 900	895 $
212400613	AMERISTAR	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3		20 000	1 000 $
212394377	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3		20 000	1 000 $
212394376	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	4TXCB004DS3		20 000	1 000 $
212394375	AMERISTAR	E4HL5030A1000A	4TXCB003DS3		19 100	955 $
212394373	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3		19 100	955 $
212394374	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3		20 000	1 000 $
212394379	AMERISTAR	E4HL5042A1000A	4TXCC009DS3		30 000	1 500 $
210488259	AMERISTAR	M4THM1918A12N**	Unités sans conduits		14 700	735 $
210488260	AMERISTAR	M4THM1924A13N**	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
210488261	AMERISTAR	M4THM1930A14N**	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
210488262	AMERISTAR	M4THM1936A14N**	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
210488263	AMERISTAR	M4THM1942A15N**	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
203162809	Ameristar	M4THS1809A11N**	M4MHW1809A1N0**		6 800	340 $
203162808	Ameristar	M4THS1812A11N**	M4MHW1812A1N0**		7 100	355 $
203162807	Ameristar	M4THS1818A11N**	M4MHW1818A1N0**		12 400	620 $
203162806	Ameristar	M4THS1824A11N**	M4MHW1824A1N0**		14 600	730 $
207642983	Ameristar	M4THS2309A11N**	M4MHW2309A1N0**		7 300	365 $
207642985	Ameristar	M4THS2312A11N**	M4MHW2312A1N0**		7 700	385 $
208120592	Ameristar	M4THS2318A11N**	M4MHW2318A1N0**	N/A	11 400	570 $
208120590	Ameristar	M4THS2324A11N**	M4MHW2324A1N0**	N/A	15 500	775 $
10596838	Ameristar	M4TLS1809A11N**	M4MLW1809A1N0**		5 800	290 $
10596841	Ameristar	M4TLS1824A11N**	M4MLW1824A1N0**		16 000	800 $
209157081	ApooDr	AAG21-09H1B	AAG21-09H1A		6 300	315 $
209157083	ApooDr	AAG21-09H220V1B	AAG21-09H220V1A		6 000	300 $
209157082	ApooDr	AAG21-12H1B	AAG21-12H1A		7 800	390 $
209157084	ApooDr	AAG21-12H220V1B	AAG21-12H220V1A		7 000	350 $
209157085	ApooDr	AAG21-18H1B	AAG21-18H1A		11 400	570 $
209157086	ApooDr	AAG21-24H1B	AAG21-24H1A		16 500	825 $
209157088	ApooDr	AAG21-36H1B	AAG21-36H1A		24 000	1 200 $
209157089	ApooDr	AGN24-09H1B	AGN24-09H1A		5 900	295 $
209157090	ApooDr	AGN24-09H220V1B	AGN24-09H220V1A		8 100	405 $
209157091	ApooDr	AGN24-12H1B	AGN24-12H1A		8 900	445 $
209157092	ApooDr	AGN24-12H220V1B	AGN24-12H220V1A		10 000	500 $
209157093	ApooDr	AGN24-18H1B	AGN24-18H1A		14 100	705 $
209157094	ApooDr	AGN24-24H1B	AGN24-24H1A		17 400	870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209270307	ApooDr	AHU19-18HN1-MR	AHU19-18HN1-M		12 000	600 $
209270308	ApooDr	AHU19-24HN1-MR	AHU19-24HN1-M		21 000	1 050 $
209270310	ApooDr	AHU19-36HN1-MR	AHU19-36HN1-M		20 400	1 020 $
209270311	ApooDr	AHU19-48HN1-MR	AHU19-48HN1-M		37 000	1 850 $
209270312	ApooDr	AHU19-60HN1-MR	AHU19-60HN1-M		37 000	1 850 $
209157096	ApooDr	AM2OA-18HFN1	Unités avec conduits		14 800	740 $
209157095	ApooDr	AM2OA-18HFN1	Unités sans conduits		14 400	720 $
209157099	ApooDr	AM3OJ-27HFN1	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
209157098	ApooDr	AM3OJ-27HFN1	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
209157101	ApooDr	AM4OG-36HFN1	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
209157104	ApooDr	AM5OG-48HFN1	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
8177094	ARCOAIRE	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 $
201835542	ARCOAIRE	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
201835521	ARCOAIRE	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
201835541	ARCOAIRE	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $
201835545	ARCOAIRE	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 $
201835522	ARCOAIRE	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 $
201835544	ARCOAIRE	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 $
201835523	ARCOAIRE	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 $
201835546	ARCOAIRE	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 $
205767340	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 $
206188283	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 $
206188284	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $
206188282	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 $
205767341	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 $
206188286	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 $
206188287	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 $
206188285	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 $
207826616	ARCOAIRE	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 $
207826614	ARCOAIRE	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 $
207826615	ARCOAIRE	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 $
207642992	ARCOAIRE	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207642991	ARCOAIRE	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207642990	ARCOAIRE	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207642995	ARCOAIRE	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $
207642994	ARCOAIRE	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207642993	ARCOAIRE	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $
207643004	ARCOAIRE	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643003	ARCOAIRE	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643002	ARCOAIRE	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643001	ARCOAIRE	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643000	ARCOAIRE	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207642999	ARCOAIRE	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
201835525	ARCOAIRE	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 $
201835526	ARCOAIRE	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
201835550	ARCOAIRE	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 $
207642989	ARCOAIRE	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207642988	ARCOAIRE	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $
207642987	ARCOAIRE	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $
207642997	ARCOAIRE	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643007	ARCOAIRE	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643006	ARCOAIRE	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643005	ARCOAIRE	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
201835506	ARCOAIRE	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 $
201835507	ARCOAIRE	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 $
202463642	ARCOAIRE	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 $
202463643	ARCOAIRE	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 $
201835532	ARCOAIRE	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 $
201835531	ARCOAIRE	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 $
201835515	ARCOAIRE	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 $
201835514	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 $
201835533	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 $
201835535	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 $
201835534	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 $
201835516	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 $
206396069	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 $
201835537	ARCOAIRE	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 $
201835536	ARCOAIRE	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 $
201835517	ARCOAIRE	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 $
205921372	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835540	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 $
201835538	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 $
201835539	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 $
201835518	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206396072	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 $
201835520	ARCOAIRE	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 $
206350382	ARCOAIRE	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 $
206350383	ARCOAIRE	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 $
206361869	ARCOAIRE	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 $
206361868	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 $
206350384	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 $
206350385	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 $
206350386	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 $
206396068	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 $
206361870	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 $
207826595	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 $
206350388	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 $
207801568	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 $
206350389	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 $
206361871	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 $
207202613	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202620	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 $
207202623	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 $
207202631	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 $
207202635	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 $
207202642	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 $
207202645	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 $
207202653	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 $
207202659	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 $
207202666	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 $
207202672	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 $
207202675	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202679	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202686	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 $
207202690	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202697	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 $
207202614	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202636	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202660	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202670	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202680	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202691	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202615	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202621	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 $
207202624	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202629	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202632	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202637	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202643	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202646	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202651	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207202654	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202661	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202667	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207202671	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202676	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202681	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202687	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202692	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202698	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 $
207202616	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202622	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 $
207202625	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 $
207202633	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 $
207202638	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 $
207202647	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 $
207202655	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 $
207202662	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 $
207202668	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 $
207202673	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 $
207202677	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202682	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202688	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 $
207202693	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202699	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 $
207202700	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202617	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 $
207202626	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 $
207202639	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 $
207202648	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 $
207202656	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 $
207202663	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 $
207202683	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 $
207202694	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 $
207202618	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202627	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202640	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202649	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202657	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202664	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202684	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202695	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202619	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202628	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202630	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202634	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202641	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202644	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202650	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202652	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207202658	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202665	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202669	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207202674	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 $
207202678	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202685	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202689	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202696	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202611	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 $
207202612	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 $
207202609	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207202608	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202172	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 $
207202610	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206188288	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 $
207826594	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 $
206350390	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 $
206350391	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 $
206350392	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 $
206396073	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206361872	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 $
207099016	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 $
207099021	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 $
207099052	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 $
207099057	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 $
207099067	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 $
207099082	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099035	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 $
207099061	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 $
207099124	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099086	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 $
207099040	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 $
207099108	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 $
207099114	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 $
207099135	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099125	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 $
207099119	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099017	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099022	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099053	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099058	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099068	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099083	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099094	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099105	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099028	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 $
207099033	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099065	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099079	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099128	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099090	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099044	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099112	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099118	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099019	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 $
207099026	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099031	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 $
207099037	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 $
207099063	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099077	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099127	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099088	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099042	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 $
207099099	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 $
207099110	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 $
207099116	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 $
207099136	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099120	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099147	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 $
207099138	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 $
207099129	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 $
207099121	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099139	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099122	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 $
207099015	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 $
207099020	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 $
207099051	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 $
207099056	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099081	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099024	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 $
207099029	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 $
207099034	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 $
207099060	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 $
207099130	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099085	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 $
207099039	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 $
207099107	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 $
207099113	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 $
207099018	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099023	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099054	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099059	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 $
207099069	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099084	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099095	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099106	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099025	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099030	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099036	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099062	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099076	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099132	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099087	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099041	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099109	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099115	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099141	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099123	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099027	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099032	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099038	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099064	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099078	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099133	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099089	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099043	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099111	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099117	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099013	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207099012	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207099010	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 $
210819420	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 $
207199007	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199011	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199020	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199057	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199009	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199013	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199018	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199022	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199024	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199050	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199058	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199067	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 $
207199026	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199029	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199031	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 $
207199033	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199035	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199052	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199059	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 $
207199068	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199015	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 $
207199051	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199070	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199028	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 $
207199037	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 $
207199039	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 $
207199042	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 $
207199053	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 $
207199060	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 $
207199072	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199075	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199054	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 $
207199073	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199055	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 $
207199077	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199008	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199012	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199021	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199062	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199032	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 $
207199010	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199014	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199019	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199023	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199025	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199064	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199079	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199027	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199030	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199034	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199036	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199016	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 $
207199017	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 $
207199081	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199038	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 $
207200385	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 $
207199063	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199082	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199084	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199046	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 $
207199056	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 $
207199065	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 $
207199083	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199002	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 $
207199003	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 $
207199006	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
207199004	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
207198926	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 $
207199005	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 $
208104310	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 $
208104309	ARCOAIRE	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 $
209852040	ARCOAIRE	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 $
209852036	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 $
209852034	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 $
209852037	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 $
209852041	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 $
209852044	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 $
209852042	ARCOAIRE	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 $
209852043	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 $
209852035	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 $
209852039	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 $
209852038	ARCOAIRE	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207821945	ARCTIC KING	MOD33-24HFN1-MT0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		17 400	870 $
208106740	ARM STRONG AIR	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 $
208106742	ARM STRONG AIR	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 $
208106741	ARM STRONG AIR	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 $
208106743	ARM STRONG AIR	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 $
208106744	ARM STRONG AIR	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 $
208106745	ARM STRONG AIR	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 $
211034519	Armstrong Air	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 $
208106735	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 $
211034534	Armstrong Air	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 $
208106675	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		8 900	445 $
211034528	Armstrong Air	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 $
208106678	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 $
211034521	Armstrong Air	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 $
208106672	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 $
208106814	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
208106813	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 $
208106812	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 $
211034535	Armstrong Air	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 $
208106676	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 $
211034529	Armstrong Air	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 $
208106679	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 $
211034522	Armstrong Air	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 $
208106673	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 $
208106817	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
208106816	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24M-1P	Ducted Indoor Units		21 600	1 080 $
208106815	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24M-1P	Non-Ducted Indoor Units		20 400	1 020 $
211034536	Armstrong Air	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 $
208106677	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 $
211034530	Armstrong Air	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 $
208106680	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 $
211034523	Armstrong Air	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 $
208106674	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 $
208106820	ARMSTRONG AIR	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106819	ARMSTRONG AIR	4DHP2S30M-1P	Ducted Indoor Units		22 000	1 100 $
208106818	ARMSTRONG AIR	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
211034524	Armstrong Air	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 $
208106821	ARMSTRONG AIR	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
211034537	Armstrong Air	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 $
208106767	ARMSTRONG AIR	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 $
211034531	Armstrong Air	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 $
208106769	ARMSTRONG AIR	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 $
208106824	Armstrong Air	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211034538	Armstrong Air	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 $
208106768	ARMSTRONG AIR	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 $
211034532	Armstrong Air	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 $
208106770	ARMSTRONG AIR	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 $
211034533	Armstrong Air	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 $
208106738	ARMSTRONG AIR	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		7 500	375 $
211034527	Armstrong Air	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 $
208106739	ARMSTRONG AIR	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		7 700	385 $
211034520	Armstrong Air	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 $
208106736	ARMSTRONG AIR	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 $
211034539	Armstrong Air	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 $
211034541	Armstrong Air	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 $
211034540	Armstrong Air	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 $
211034542	Armstrong Air	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 $
211034543	Armstrong Air	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 $
211034544	Armstrong Air	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 $
210739913	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C18M*1P+TXV		15 400	770 $
210739914	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C18M*4X		15 400	770 $
210739916	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C24M*1P+TXV		16 100	805 $
210739920	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C24M*4X		16 100	805 $
210737936	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C36M*1P+TXV		20 800	1 040 $
210739644	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C36M*4X		20 800	1 040 $
210739926	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5E30M*4X		15 900	795 $
210737940	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5E36M*4X		22 600	1 130 $
210737945	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5E42M*4X		22 200	1 110 $
210739928	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V18M*4X		15 900	795 $
210739932	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V24M*4X		16 200	810 $
210739935	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V30M*4X		15 900	795 $
210737949	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V36M*4X		22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210737952	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V42M*4X		22 200	1 110 $
210739939	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7E18M*4X		15 300	765 $
210739943	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7E30M*4X		16 200	810 $
210737956	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7E36M*4X		23 600	1 180 $
210739947	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7S24M*4X		15 200	760 $
210739951	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7S30M*4X		16 000	800 $
210737934	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7S36		22 600	1 130 $
210737964	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7S42M*4X		23 000	1 150 $
210739955	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 300	765 $
210739959	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 200	760 $
210739963	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 300	765 $
210739966	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 100	755 $
210739970	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	14 900	745 $
210739974	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 400	770 $
210739978	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	15 000	750 $
210739983	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 000	750 $
210739987	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 300	765 $
210739989	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	15 300	765 $
210739992	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 400	770 $
210739996	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 300	765 $
210740000	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 400	770 $
210740005	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 400	770 $
210740009	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 100	755 $
210740013	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 000	750 $
210740017	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 100	755 $
210740021	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 100	755 $
210740026	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 300	765 $
210740030	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 200	760 $
210737968	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	23 400	1 170 $
210737972	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	23 400	1 170 $
210737976	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	23 400	1 170 $
210737980	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	23 400	1 170 $
210737985	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 800	1 190 $
210737989	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	23 800	1 190 $
210737994	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	23 800	1 190 $
210737998	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	24 000	1 200 $
210738002	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	23 600	1 180 $
210738007	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210738011	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	23 600	1 180 $
210738015	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	23 800	1 190 $
210738019	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	23 600	1 180 $
210738024	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	23 800	1 190 $
210738028	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	23 800	1 190 $
210738032	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	23 600	1 180 $
210738036	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	23 800	1 190 $
210738040	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	23 600	1 180 $
210738043	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	23 200	1 160 $
210738047	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	23 400	1 170 $
210738050	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	23 400	1 170 $
210738054	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	23 600	1 180 $
210738058	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	23 600	1 180 $
210738063	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	24 200	1 210 $
210738067	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	24 000	1 200 $
210738072	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	24 000	1 200 $
210738076	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	24 000	1 200 $
210738080	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	EFV12BCA	23 600	1 180 $
210738084	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	23 600	1 180 $
210738089	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	23 800	1 190 $
210738093	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	23 600	1 180 $
210738097	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	23 400	1 170 $
210738101	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	23 600	1 180 $
210738104	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	23 800	1 190 $
210738106	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C12	23 800	1 190 $
210738107	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C16	23 800	1 190 $
210738112	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C16	23 800	1 190 $
210738116	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	23 800	1 190 $
210738120	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C12	23 800	1 190 $
210738124	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C16	23 800	1 190 $
210738128	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	EFV16CCA	23 600	1 180 $
210740116	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 800	790 $
210740121	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 800	790 $
210740125	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 800	790 $
210740129	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 600	780 $
210740134	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	15 900	795 $
210740138	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 900	795 $
210740142	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210740147	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 700	785 $
210740149	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 900	795 $
210740154	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 900	795 $
210740158	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 800	790 $
210740167	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	16 000	800 $
210740171	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 900	795 $
210740176	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 900	795 $
210740180	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 600	780 $
210740184	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 600	780 $
210740188	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 600	780 $
210740192	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 600	780 $
210740196	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	EFV08BCA	16 000	800 $
210740199	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 700	785 $
210738140	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	22 800	1 140 $
210738141	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 000	1 150 $
210738146	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	23 200	1 160 $
210738150	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 400	1 170 $
210738154	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 800	1 140 $
210738169	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	23 200	1 160 $
210738173	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	23 400	1 170 $
210738199	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 600	1 180 $
210738203	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 400	1 170 $
210738207	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 400	1 170 $
210738211	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 400	1 170 $
210738217	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 200	1 110 $
210738221	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 $
210738222	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 400	1 120 $
210738227	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 200	1 110 $
210738231	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 400	1 120 $
210738235	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 400	1 120 $
210738240	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 400	1 120 $
210738244	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 200	1 110 $
210738248	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 400	1 120 $
210738252	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 200	1 110 $
210738257	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	21 800	1 090 $
210738265	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	22 000	1 100 $
210738270	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 000	1 100 $
210738274	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210738278	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 200	1 110 $
210738283	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 600	1 130 $
210738287	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 600	1 130 $
210738296	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 600	1 130 $
210738300	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	EFV12BCA	22 400	1 120 $
210738304	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 200	1 110 $
210738309	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 400	1 120 $
210738313	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 200	1 110 $
210738315	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 000	1 100 $
210738316	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A95UH1E090C16	22 200	1 110 $
210738320	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 200	1 110 $
210738324	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 400	1 120 $
210738329	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 400	1 120 $
210738333	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 400	1 120 $
210738337	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 400	1 120 $
210738342	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 400	1 120 $
210738346	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 400	1 120 $
210738351	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	22 400	1 120 $
210740281	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	15 800	790 $
210740285	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	15 800	790 $
210740289	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	15 800	790 $
210740294	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	15 600	780 $
210740298	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	15 900	795 $
210740302	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	15 900	795 $
210740307	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80US2V060A12X	15 500	775 $
210740311	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	15 700	785 $
210740315	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	15 900	795 $
210740324	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	15 900	795 $
210740328	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	15 800	790 $
210740335	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	16 000	800 $
210740339	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	15 900	795 $
210740344	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	15 900	795 $
210740348	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	15 600	780 $
210740353	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	15 600	780 $
210740357	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	15 600	780 $
210740360	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	15 600	780 $
210740364	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	EFV08BCA	16 000	800 $
210740368	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	EFV12BCA	15 700	785 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210738368	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80UH1E070A12	22 800	1 140 $
210738373	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80UH2E045A12	23 000	1 150 $
210738381	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80US2V060A12X	23 200	1 160 $
210738386	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12L	23 400	1 170 $
210738390	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80UH1E070B12	22 800	1 140 $
210738411	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80US2V080B16X	23 200	1 160 $
210738415	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16L	23 400	1 170 $
210738455	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A96US2V045B12	23 600	1 180 $
210738459	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A96US2V070B12	23 400	1 170 $
210738463	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97US2V040B12X	23 400	1 170 $
210738467	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97US2V060B12X	23 400	1 170 $
210738468	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97USMV070B12	23 400	1 170 $
210738475	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH1E070B12	22 200	1 110 $
210738483	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH1E090B16	22 200	1 110 $
210738487	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B12	22 400	1 120 $
210738492	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B16	22 200	1 110 $
210738496	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V080B16X	22 400	1 120 $
210738500	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16	22 400	1 120 $
210738503	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16L	22 400	1 120 $
210738506	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E030B12	22 200	1 110 $
210738510	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E045B12	22 400	1 120 $
210738514	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E070B12	22 200	1 110 $
210738517	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A95UH1E070B12	21 800	1 090 $
210738520	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH1E045B12	22 000	1 100 $
210738521	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH1E070B12	22 000	1 100 $
210738524	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH2E045B12	22 200	1 110 $
210738528	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH2E070B12	22 200	1 110 $
210738532	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96US2V045B12	22 600	1 130 $
210738537	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96US2V070B12	22 600	1 130 $
210738541	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97US2V040B12X	22 600	1 130 $
210738546	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97US2V060B12X	22 600	1 130 $
210738550	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97USMV070B12	22 600	1 130 $
210738555	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	EFV12BCA	22 200	1 110 $
210738559	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A80UH2E110C16	22 200	1 110 $
210738563	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E090C12	22 400	1 120 $
210738568	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E090C16	22 200	1 110 $
210738572	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E110C16	22 000	1 100 $
210738576	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A95UH1E090C16	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210738581	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96UH1E090C16	22 200	1 110 $
210738585	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96UH2E090C16	22 400	1 120 $
210738587	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C12	22 400	1 120 $
210738591	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C16	22 400	1 120 $
210738594	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V110C16	22 400	1 120 $
210738598	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97US2V080C16X	22 400	1 120 $
210738602	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C12	22 400	1 120 $
210738606	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C16	22 400	1 120 $
210738610	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	EFV16CCA	22 200	1 110 $
210740372	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 700	785 $
210740375	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 700	785 $
210740379	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 700	785 $
210740383	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 500	775 $
210740387	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	15 300	765 $
210740391	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 800	790 $
210740395	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 300	765 $
210740399	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 500	775 $
210740403	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	15 600	780 $
210740407	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 600	780 $
210740411	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 600	780 $
210740415	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	15 500	775 $
210740419	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	15 700	785 $
210740423	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 700	785 $
210740427	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 700	785 $
210740431	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 300	765 $
210740435	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 300	765 $
210740439	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 300	765 $
210740443	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 300	765 $
210740448	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 500	775 $
210740452	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 300	765 $
210738614	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 200	1 110 $
210738619	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 400	1 120 $
210738623	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 $
210738627	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 400	1 120 $
210738631	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 200	1 110 $
210738635	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 400	1 120 $
210738640	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 600	1 130 $
210738644	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210738648	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 400	1 120 $
210738653	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 400	1 120 $
210738657	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 200	1 110 $
210738661	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	22 000	1 100 $
210738665	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 000	1 100 $
210738668	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 000	1 100 $
210738669	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 200	1 110 $
210738671	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 200	1 110 $
210738675	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 800	1 140 $
210738679	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 600	1 130 $
210738683	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 600	1 130 $
210738687	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 600	1 130 $
210738691	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	EFV12BCA	22 400	1 120 $
210740456	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	15 600	780 $
210738752	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	21 000	1 050 $
210727711	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5C48M*1P+TXV		31 600	1 580 $
210727712	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 $
210727713	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5E48M*4X		31 600	1 580 $
210727714	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5V48M		31 400	1 570 $
210727510	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5V60M		38 500	1 925 $
210727715	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE7E48M*4X		32 200	1 610 $
210727511	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE7E60M - TXV		38 000	1 900 $
210727716	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE7S48		32 800	1 640 $
210727506	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE7S60 - TXV		38 500	1 925 $
210727725	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	30 200	1 510 $
210727726	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	30 600	1 530 $
210727727	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	30 400	1 520 $
210727728	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	30 400	1 520 $
210727729	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	30 400	1 520 $
210727730	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	30 200	1 510 $
210727731	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V110C20	30 600	1 530 $
210727732	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	30 600	1 530 $
210727733	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	30 400	1 520 $
210727734	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	30 600	1 530 $
210727735	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	30 600	1 530 $
210727736	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V090C16	30 800	1 540 $
210727737	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V090C20	30 800	1 540 $
210727738	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V110C16	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210727739	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V110C20	30 800	1 540 $
210727740	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	30 600	1 530 $
210727741	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	30 600	1 530 $
210727742	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV090C16	30 800	1 540 $
210727743	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV090C20	30 800	1 540 $
210727744	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV110C20	30 800	1 540 $
210727512	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	38 000	1 900 $
210727513	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	37 600	1 880 $
210727514	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20*	37 800	1 890 $
210727515	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	37 600	1 880 $
210727516	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20*	38 000	1 900 $
210727517	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	38 000	1 900 $
210727518	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	37 800	1 890 $
210727519	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	37 800	1 890 $
210727520	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	38 000	1 900 $
210727521	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	38 000	1 900 $
210727522	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	38 000	1 900 $
210727523	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	38 000	1 900 $
210727524	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	38 000	1 900 $
210727525	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A80UH1E135D20	39 000	1 950 $
210727526	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A80US2V135D20*	39 000	1 950 $
210727527	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A96US2V135D20	39 000	1 950 $
210727528	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A97USMV135D20	39 000	1 950 $
210727529	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	EFV20DCA	39 000	1 950 $
210727753	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E090C20	30 200	1 510 $
210727754	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E100C20X	30 600	1 530 $
210727755	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E110C20	30 400	1 520 $
210727756	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH2E110C20	30 400	1 520 $
210727757	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V080C20X	30 400	1 520 $
210727758	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V100C20X	30 200	1 510 $
210727759	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V110C20	30 600	1 530 $
210727760	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V110C20L	30 600	1 530 $
210727761	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A93UH1E110C20	30 400	1 520 $
210727762	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96UH1E110C20	30 600	1 530 $
210727763	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96UH2E110C20	30 600	1 530 $
210727764	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V090C16	30 800	1 540 $
210727765	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V090C20	30 800	1 540 $
210727766	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V110C16	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210727767	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V110C20	30 800	1 540 $
210727768	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97US2V080C16X	30 600	1 530 $
210727769	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97US2V080C20X	30 600	1 530 $
210727770	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV090C16	30 800	1 540 $
210727771	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV090C20	30 800	1 540 $
210727772	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV110C20	30 800	1 540 $
210727530	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	38 000	1 900 $
210727531	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	37 600	1 880 $
210727532	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20*	37 800	1 890 $
210727533	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	37 600	1 880 $
210727534	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20*	38 000	1 900 $
210727535	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	38 000	1 900 $
210727536	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	37 800	1 890 $
210727537	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	37 800	1 890 $
210727538	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	38 000	1 900 $
210727539	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	38 000	1 900 $
210727540	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	38 000	1 900 $
210727541	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	38 000	1 900 $
210727542	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	38 000	1 900 $
210727543	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A80UH1E135D20	39 000	1 950 $
210727544	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A80US2V135D20*	39 000	1 950 $
210727545	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A96US2V135D20	39 000	1 950 $
210727546	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A97USMV135D20	39 000	1 950 $
210727547	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	EFV20DCA	39 000	1 950 $
210727778	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	31 000	1 550 $
210727779	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20	31 200	1 560 $
210727780	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	31 200	1 560 $
210727784	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	31 400	1 570 $
210727785	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	31 400	1 570 $
210727786	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	31 400	1 570 $
210727787	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	31 400	1 570 $
210727788	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	31 200	1 560 $
210727789	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	31 200	1 560 $
210727790	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	31 400	1 570 $
210727791	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	31 400	1 570 $
210727792	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	31 400	1 570 $
210727565	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A80DF1E110C20	38 000	1 900 $
210727567	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210727568	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 $
210727569	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 $
210727570	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 $
202760835	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	BCE7S24M		13 600	680 $
202760837	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	BCE7S30M		14 000	700 $
201847995	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	13 000	650 $
201847996	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	13 000	650 $
201847997	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	13 000	650 $
201848001	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAC4X30B	A97USMV070B12	13 000	650 $
201846628	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	14 400	720 $
201846629	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	14 400	720 $
201846630	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	14 400	720 $
10075489	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V045B12	13 000	650 $
10075490	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V070B12	13 000	650 $
10581280	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A96DS2V045B12	14 700	735 $
10581281	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A97DSMV070B12	14 700	735 $
202760839	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX136P	BCE7S42M		21 400	1 070 $
201846639	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX136P	EAH1P48C+H4TXV02	A96US2V090C12	21 600	1 080 $
202760842	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX148P	BCE7S60M		26 400	1 320 $
201846641	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX148P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	29 200	1 460 $
202760844	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	BCE7S60M		36 200	1 810 $
201846643	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A96US2V135D20	36 600	1 830 $
201846644	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	36 600	1 830 $
202483110	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V090C20	36 400	1 820 $
202483111	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V110C20	36 400	1 820 $
202483113	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV090C20	36 400	1 820 $
202483114	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV110C20	36 400	1 820 $
211709423	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE5C24M*4X		14 700	735 $
211709424	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE5C30M*4X		14 900	745 $
211729605	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE5E24M		15 000	750 $
211729606	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE5E30M		14 500	725 $
211709425	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE5V24M*4X		14 900	745 $
211709426	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE5V30M*4X		14 500	725 $
211709427	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE7E18M*4X		14 100	705 $
211709428	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE7E24M*4X		14 500	725 $
211709429	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE7E30M*4X		14 300	715 $
211709430	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	BCE7S24M*4X		14 400	720 $
211709360	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709364	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 200	710 $
211709361	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 700	735 $
211709365	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 500	725 $
211709362	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	14 300	715 $
211709363	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 700	735 $
211709366	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 700	735 $
211709367	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 700	735 $
211709368	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 700	735 $
211709376	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 500	725 $
211709369	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	15 000	750 $
211709377	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 800	740 $
211709370	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 700	735 $
211709371	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 800	740 $
211709384	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 800	740 $
211709385	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 600	730 $
211709386	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 600	730 $
211709387	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 600	730 $
211709378	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	14 800	740 $
211709379	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 800	740 $
211709380	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 700	735 $
211709381	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	14 800	740 $
211709382	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 800	740 $
211709383	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 800	740 $
211709372	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 800	740 $
211709374	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 800	740 $
211709373	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 800	740 $
211709375	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 700	735 $
211709388	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 700	735 $
211709389	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 700	735 $
211709390	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 700	735 $
211709391	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 200	710 $
211709395	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 200	710 $
211709392	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 200	710 $
211709396	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 000	700 $
211709393	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	13 900	695 $
211709394	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 300	715 $
211709397	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 200	710 $
211709398	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709399	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 200	710 $
211709407	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 000	700 $
211709400	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	14 500	725 $
211709408	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 400	720 $
211709401	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 300	715 $
211709402	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 400	720 $
211709415	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 300	715 $
211709416	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 100	705 $
211709417	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 100	705 $
211709418	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 100	705 $
211709409	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	13 800	690 $
211709410	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 300	715 $
211709411	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 200	710 $
211709412	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	13 900	695 $
211709413	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 400	720 $
211709414	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 400	720 $
211709403	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 300	715 $
211709405	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 300	715 $
211709404	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 300	715 $
211709406	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 200	710 $
211709421	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	14 200	710 $
211709419	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 200	710 $
211709420	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 200	710 $
211709422	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 200	710 $
211709446	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E040A12X	14 700	735 $
211709450	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E045A12	14 200	710 $
211709447	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E060A12X	14 700	735 $
211709451	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E070A12	14 500	725 $
211709448	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH2E045A12	14 300	715 $
211709449	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH2E070A12	14 700	735 $
211709452	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V060A12X	14 700	735 $
211709453	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12	14 700	735 $
211709454	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12L	14 700	735 $
211709462	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E070B12	14 500	725 $
211709455	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E080B16X	15 000	750 $
211709463	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E090B16	14 800	740 $
211709456	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH2E090B12	14 700	735 $
211709457	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH2E090B16	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709470	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V080B16X	14 800	740 $
211709471	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B12	14 600	730 $
211709472	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B16	14 600	730 $
211709473	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B16L	14 600	730 $
211709464	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E030B12	14 800	740 $
211709465	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E045B12	14 800	740 $
211709466	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E070B12	14 700	735 $
211709467	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E030B12	14 800	740 $
211709468	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E045B12	14 800	740 $
211709469	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E070B12	14 800	740 $
211709458	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH2E045B12	14 800	740 $
211709460	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH2E070B12	14 800	740 $
211709459	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96US2V045B12	14 800	740 $
211709461	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96US2V070B12	14 700	735 $
211709474	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97US2V040B12X	14 700	735 $
211709475	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97US2V060B12X	14 700	735 $
211709476	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97USMV070B12	14 700	735 $
211709500	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	14 200	710 $
211709504	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	14 200	710 $
211709501	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	14 200	710 $
211709505	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	14 000	700 $
211709502	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	13 900	695 $
211709503	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	14 300	715 $
211709506	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V060A12X	14 200	710 $
211709507	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	14 200	710 $
211709508	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12L	14 200	710 $
211709484	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	14 000	700 $
211709477	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E080B16X	14 500	725 $
211709485	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E090B16	14 400	720 $
211709478	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	14 300	715 $
211709479	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B16	14 400	720 $
211709492	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V080B16X	14 300	715 $
211709493	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B12	14 100	705 $
211709494	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16	14 100	705 $
211709495	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16L	14 100	705 $
211709486	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E030B12	13 800	690 $
211709487	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	14 300	715 $
211709488	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709489	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E030B12	13 900	695 $
211709490	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E045B12	14 400	720 $
211709491	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	14 400	720 $
211709480	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	14 300	715 $
211709482	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	14 300	715 $
211709481	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	14 300	715 $
211709483	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	14 200	710 $
211709498	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97DSMV070B12	14 200	710 $
211709496	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	14 200	710 $
211709497	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	14 200	710 $
211709499	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97USMV070B12	14 200	710 $
211954877	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 200	710 $
211954885	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 300	715 $
211954879	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 200	710 $
211954886	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 000	700 $
211954881	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	13 900	695 $
211954883	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 300	715 $
211954888	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 300	715 $
211954890	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 300	715 $
211954892	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 300	715 $
211954907	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 200	710 $
211954894	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	14 700	735 $
211954909	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 500	725 $
211954896	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 400	720 $
211954897	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 500	725 $
211954922	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 400	720 $
211954924	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 300	715 $
211954925	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 300	715 $
211954927	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 300	715 $
211954910	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	14 500	725 $
211954912	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 500	725 $
211954914	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 400	720 $
211954916	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	14 500	725 $
211954918	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 500	725 $
211954920	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 500	725 $
211954899	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 500	725 $
211954903	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 500	725 $
211954901	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211954905	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 400	720 $
211954929	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 400	720 $
211954931	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 400	720 $
211954933	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 300	715 $
211709431	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DF1E045A12	14 900	745 $
211709432	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DF1E070A12	14 900	745 $
211709433	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DS2V070A12	15 000	750 $
211709438	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	15 000	750 $
211709439	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	15 100	755 $
211709444	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	15 100	755 $
211709440	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	14 900	745 $
211709441	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	14 900	745 $
211709442	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	15 000	750 $
211709443	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	15 000	750 $
211709434	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF2E045B12	14 900	745 $
211709436	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	14 900	745 $
211709435	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	15 000	750 $
211709437	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	15 200	760 $
211709445	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	15 000	750 $
211708570	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	BCE5E36M		21 800	1 090 $
211708571	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	BCE5E42M		22 200	1 110 $
211528292	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	BCE5V36M*4X		22 200	1 110 $
211528293	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	BCE5V42M*4X		22 200	1 110 $
211528294	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	BCE7E36M*4X		23 000	1 150 $
211528295	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	BCE7E42M*4X		22 200	1 110 $
211708567	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	BCE7S36M*4X		22 800	1 140 $
211528296	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	BCE7S42M*4X		22 800	1 140 $
211528212	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 $
211528216	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	21 400	1 070 $
211528213	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 $
211528217	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	21 600	1 080 $
211528214	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	21 800	1 090 $
211528215	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	21 800	1 090 $
211528218	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	22 000	1 100 $
211528219	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	22 000	1 100 $
211528227	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528220	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	21 600	1 080 $
211528228	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528221	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	21 800	1 090 $
211528222	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	21 600	1 080 $
211528234	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 000	1 100 $
211528235	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	21 800	1 090 $
211528236	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	21 800	1 090 $
211528237	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	21 800	1 090 $
211528229	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528230	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528231	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	21 800	1 090 $
211528232	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528233	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528223	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	21 600	1 080 $
211528225	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	21 600	1 080 $
211528224	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 200	1 110 $
211528226	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 000	1 100 $
211528238	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 000	1 100 $
211528239	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 200	1 110 $
211528240	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 000	1 100 $
211528241	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 $
211528245	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	21 600	1 080 $
211528242	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 $
211528246	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	21 600	1 080 $
211528243	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	21 800	1 090 $
211528244	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	21 800	1 090 $
211528247	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12	22 200	1 110 $
211528248	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	22 200	1 110 $
211528256	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528249	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 000	1 100 $
211528257	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	21 600	1 080 $
211528250	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	21 800	1 090 $
211528251	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	21 400	1 070 $
211528263	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 000	1 100 $
211528264	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 000	1 100 $
211528265	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 000	1 100 $
211528266	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 000	1 100 $
211528258	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528259	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528260	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528261	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	21 600	1 080 $
211528262	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528252	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	21 800	1 090 $
211528254	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	21 600	1 080 $
211528253	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 200	1 110 $
211528255	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 000	1 100 $
211528267	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 000	1 100 $
211528268	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 200	1 110 $
211528269	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 000	1 100 $
211528277	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528270	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 $
211528278	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 $
211528271	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 000	1 100 $
211528272	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 000	1 100 $
211528285	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 600	1 130 $
211528286	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 400	1 120 $
211528287	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 400	1 120 $
211528288	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 400	1 120 $
211528279	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 400	1 120 $
211528280	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 400	1 120 $
211528281	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528282	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 200	1 110 $
211528283	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528284	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528273	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 400	1 120 $
211528275	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 200	1 110 $
211528274	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 600	1 130 $
211528276	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 600	1 130 $
211528289	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 600	1 130 $
211528290	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 600	1 130 $
211528291	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 600	1 130 $
211804060	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 400	1 120 $
211804061	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 400	1 120 $
211804064	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 400	1 120 $
211804068	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 400	1 120 $
211804070	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 400	1 120 $
211804071	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	22 400	1 120 $
211804073	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528408	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 $
211528412	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	21 400	1 070 $
211528409	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 $
211528413	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	21 600	1 080 $
211528410	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	21 800	1 090 $
211528411	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	21 800	1 090 $
211528414	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	22 000	1 100 $
211528415	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12L	22 000	1 100 $
211528423	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528416	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E080B16X	21 600	1 080 $
211528424	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E090B16	21 600	1 080 $
211528417	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	21 800	1 090 $
211528418	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B16	21 600	1 080 $
211528430	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V080B16X	22 000	1 100 $
211528431	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B12	21 800	1 090 $
211528432	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16	21 800	1 090 $
211528433	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16L	21 800	1 090 $
211528425	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528426	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528427	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	21 800	1 090 $
211528428	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528429	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528419	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	21 600	1 080 $
211528421	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	21 600	1 080 $
211528420	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	22 200	1 110 $
211528422	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	22 000	1 100 $
211528434	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	22 000	1 100 $
211528435	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	22 200	1 110 $
211528436	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97USMV070B12	22 000	1 100 $
211528437	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 $
211528441	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E045A12	21 600	1 080 $
211528438	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 $
211528442	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E070A12	21 600	1 080 $
211528439	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH2E045A12	21 800	1 090 $
211528440	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH2E070A12	21 800	1 090 $
211528443	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12	22 200	1 110 $
211528444	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12L	22 200	1 110 $
211528452	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E070B12	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528445	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E080B16X	22 000	1 100 $
211528453	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E090B16	21 600	1 080 $
211528446	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH2E090B12	21 800	1 090 $
211528447	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH2E090B16	21 400	1 070 $
211528459	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V080B16X	22 000	1 100 $
211528460	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B12	22 000	1 100 $
211528461	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16	22 000	1 100 $
211528462	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16L	22 000	1 100 $
211528454	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E030B12	21 800	1 090 $
211528455	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528456	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E070B12	21 800	1 090 $
211528457	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH1E030B12	21 600	1 080 $
211528458	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH1E070B12	21 600	1 080 $
211528448	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH2E045B12	21 800	1 090 $
211528450	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH2E070B12	21 600	1 080 $
211528449	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96US2V045B12	22 200	1 110 $
211528451	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96US2V070B12	22 000	1 100 $
211528463	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A97US2V040B12X	22 000	1 100 $
211528464	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A97US2V060B12X	22 200	1 110 $
211528465	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A97USMV070B12	22 000	1 100 $
211528473	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528466	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 $
211528474	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E090B16	22 200	1 110 $
211528467	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B12	22 000	1 100 $
211528468	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B16	22 000	1 100 $
211528481	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V080B16X	22 600	1 130 $
211528482	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B12	22 400	1 120 $
211528483	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16	22 400	1 120 $
211528484	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16L	22 400	1 120 $
211528475	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E030B12	22 400	1 120 $
211528476	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E045B12	22 400	1 120 $
211528477	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528478	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E030B12	22 200	1 110 $
211528479	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E045B12	21 800	1 090 $
211528480	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E070B12	22 200	1 110 $
211528469	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH2E045B12	22 400	1 120 $
211528471	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH2E070B12	22 200	1 110 $
211528470	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96US2V045B12	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528472	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96US2V070B12	22 600	1 130 $
211528485	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A97US2V040B12X	22 600	1 130 $
211528486	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A97US2V060B12X	22 600	1 130 $
211528487	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A97USMV070B12	22 600	1 130 $
211804075	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C12	22 400	1 120 $
211804076	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C16	22 400	1 120 $
211804079	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V110C16	22 400	1 120 $
211804083	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97US2V080C16X	22 400	1 120 $
211804085	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C12	22 400	1 120 $
211804086	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C16	22 400	1 120 $
211804088	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV110C20	22 400	1 120 $
211530152	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	22 600	1 130 $
211528298	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	22 600	1 130 $
211530153	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	22 600	1 130 $
211528299	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	22 600	1 130 $
211528297	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 000	1 150 $
211530154	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	23 000	1 150 $
211530155	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	23 200	1 160 $
211530156	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 200	1 160 $
211528306	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 400	1 120 $
211528300	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 800	1 140 $
211528307	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 $
211528301	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 600	1 130 $
211528302	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 600	1 130 $
211528312	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 800	1 140 $
211528313	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 800	1 140 $
211528314	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 600	1 130 $
211528315	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 600	1 130 $
211530158	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 600	1 130 $
211528308	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 600	1 130 $
211528309	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 600	1 130 $
211528310	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 400	1 120 $
211528311	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 400	1 120 $
211528303	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 600	1 130 $
211528304	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 400	1 120 $
211530157	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 000	1 150 $
211528305	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 000	1 150 $
211528316	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528317	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 000	1 150 $
211528318	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	23 000	1 150 $
211528329	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	22 600	1 130 $
211528319	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	22 800	1 140 $
211528330	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	22 600	1 130 $
211528320	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 400	1 120 $
211528321	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	22 800	1 140 $
211528337	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 800	1 140 $
211528338	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V090C20	22 800	1 140 $
211528339	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 800	1 140 $
211528340	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V110C20	22 800	1 140 $
211528341	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	22 800	1 140 $
211528331	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 800	1 140 $
211528332	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 600	1 130 $
211528333	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 600	1 130 $
211528334	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	22 800	1 140 $
211528335	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 800	1 140 $
211528336	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	22 800	1 140 $
211528322	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 600	1 130 $
211528326	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	22 800	1 140 $
211528323	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C12	23 000	1 150 $
211528324	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C16	23 000	1 150 $
211528325	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 800	1 140 $
211528327	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C16	23 000	1 150 $
211528328	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 800	1 140 $
211528342	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 800	1 140 $
211528343	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	23 000	1 150 $
211528344	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C12	23 000	1 150 $
211528345	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C16	23 000	1 150 $
211528346	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C20	22 800	1 140 $
211528347	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 800	1 140 $
211528358	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	22 200	1 110 $
211528348	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	22 400	1 120 $
211528359	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	22 200	1 110 $
211528349	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 000	1 100 $
211528350	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	22 600	1 130 $
211528366	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 400	1 120 $
211528367	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V090C20	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528368	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 400	1 120 $
211528369	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V110C20	22 400	1 120 $
211528370	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	22 400	1 120 $
211528360	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 400	1 120 $
211528361	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 400	1 120 $
211528362	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 200	1 110 $
211528363	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	22 400	1 120 $
211528364	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 400	1 120 $
211528365	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	22 600	1 130 $
211528351	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 200	1 110 $
211528355	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	22 600	1 130 $
211528352	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 600	1 130 $
211528353	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 600	1 130 $
211528354	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 600	1 130 $
211528356	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 600	1 130 $
211528357	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 400	1 120 $
211528371	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 600	1 130 $
211528377	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36A+TDR+TXV	A80DF1E070A12	22 800	1 140 $
211528378	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36A+TDR+TXV	A80DS2V070A12	23 400	1 170 $
211528382	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	22 600	1 130 $
211528383	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	22 800	1 140 $
211528388	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	23 200	1 160 $
211528384	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	23 000	1 150 $
211528385	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	23 000	1 150 $
211528386	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	22 800	1 140 $
211528387	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	23 200	1 160 $
211528380	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	23 000	1 150 $
211528379	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	23 400	1 170 $
211528381	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	23 400	1 170 $
211528389	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	23 200	1 160 $
211528392	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A80DF1E110C20	22 800	1 140 $
211528393	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A93DF1E090C16	22 800	1 140 $
211528394	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF1E090C16	22 800	1 140 $
211528395	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF1E110C20	23 000	1 150 $
211528390	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF2E090C16	22 800	1 140 $
211528391	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF2E110C20	23 000	1 150 $
211528396	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A97DSMV090C16	23 400	1 170 $
211528400	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528401	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	21 400	1 070 $
211528406	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	21 800	1 090 $
211528402	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	21 800	1 090 $
211528403	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	21 600	1 080 $
211528404	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	21 600	1 080 $
211528405	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	21 800	1 090 $
211528398	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	21 800	1 090 $
211528397	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	22 000	1 100 $
211528399	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	22 000	1 100 $
211528407	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	21 800	1 090 $
211530167	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE5C60M*4X		28 200	1 410 $
211530168	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE5V48M*4X		28 600	1 430 $
211530169	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE5V60M*4X		28 000	1 400 $
211528786	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE7E48M*4X		27 800	1 390 $
211528787	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE7E60M*4X		27 000	1 350 $
211528788	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE7S48M*4X		28 400	1 420 $
211699899	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE7S60M*4X		27 200	1 360 $
211528772	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 600	1 430 $
211528764	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 800	1 440 $
211528773	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 600	1 430 $
211528765	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	28 400	1 420 $
211528766	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 800	1 440 $
211528776	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 800	1 440 $
211528777	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	28 400	1 420 $
211528778	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 800	1 440 $
211528779	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 600	1 430 $
211528780	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 600	1 430 $
211528774	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 600	1 430 $
211528775	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 800	1 440 $
211528769	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 800	1 440 $
211528767	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	29 000	1 450 $
211528768	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	29 000	1 450 $
211528770	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C16	29 000	1 450 $
211528771	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 800	1 440 $
211528781	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	29 000	1 450 $
211528782	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	29 000	1 450 $
211528783	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	29 000	1 450 $
211528784	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 800	1 440 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528785	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 800	1 440 $
211528840	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E090C20	28 600	1 430 $
211528832	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E100C20X	28 800	1 440 $
211528841	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E110C20	28 600	1 430 $
211528833	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C16	28 400	1 420 $
211528834	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	28 800	1 440 $
211528844	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	28 800	1 440 $
211528845	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20	28 400	1 420 $
211528846	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	28 800	1 440 $
211528847	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20	28 600	1 430 $
211528848	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	28 600	1 430 $
211528842	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	28 600	1 430 $
211528843	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH1E110C20	28 800	1 440 $
211528837	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	28 800	1 440 $
211528835	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C16	29 000	1 450 $
211528836	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	29 000	1 450 $
211528838	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C16	29 000	1 450 $
211528839	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	28 800	1 440 $
211528849	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C16X	29 000	1 450 $
211528850	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	29 000	1 450 $
211528851	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C16	29 000	1 450 $
211528852	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	28 800	1 440 $
211528853	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	28 800	1 440 $
211528796	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 000	1 400 $
211530173	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 400	1 420 $
211528797	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 000	1 400 $
211528789	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	27 800	1 390 $
211528790	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 200	1 410 $
211528800	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 200	1 410 $
211528801	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V090C20	28 000	1 400 $
211528802	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 400	1 420 $
211528803	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 200	1 410 $
211528804	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 200	1 410 $
211530174	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	28 000	1 400 $
211530175	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	27 800	1 390 $
211528798	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 000	1 400 $
211528799	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 200	1 410 $
211528793	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528791	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	28 600	1 430 $
211528792	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	28 400	1 420 $
211528794	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	28 600	1 430 $
211528795	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 400	1 420 $
211528805	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	28 400	1 420 $
211528806	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	28 400	1 420 $
211528807	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	28 600	1 430 $
211528808	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 400	1 420 $
211528809	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 400	1 420 $
211528818	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 000	1 400 $
211528810	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 200	1 410 $
211528819	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 000	1 400 $
211528811	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	27 800	1 390 $
211528812	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 000	1 400 $
211528822	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 200	1 410 $
211528823	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V090C20	27 800	1 390 $
211528824	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 200	1 410 $
211528825	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 200	1 410 $
211528826	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 200	1 410 $
211528820	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 000	1 400 $
211528821	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 200	1 410 $
211528815	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 200	1 410 $
211528813	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V090C16	28 400	1 420 $
211528814	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V090C20	28 400	1 420 $
211528816	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V110C16	28 400	1 420 $
211528817	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 200	1 410 $
211528827	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	28 400	1 420 $
211528828	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	28 400	1 420 $
211528829	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV090C16	28 400	1 420 $
211528830	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 200	1 410 $
211528831	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 200	1 410 $
211530215	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE5C60M*4X		36 800	1 840 $
211727079	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE5E60M		36 800	1 840 $
211530216	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE5V60M*4X		37 200	1 860 $
211528982	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE7E60M*4X		37 000	1 850 $
211727077	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE7S60M*4X		37 000	1 850 $
211804239	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	38 500	1 925 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211804235	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	38 500	1 925 $
211804240	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	38 500	1 925 $
211804125	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	37 600	1 880 $
211804127	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	38 000	1 900 $
211804128	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	37 800	1 890 $
211804129	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	38 000	1 900 $
211804130	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	37 800	1 890 $
211804131	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	37 800	1 890 $
211804241	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	38 000	1 900 $
211804242	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	38 000	1 900 $
211804238	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	38 000	1 900 $
211804236	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	38 500	1 925 $
211804237	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	38 000	1 900 $
211804126	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	38 000	1 900 $
211804243	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	38 000	1 900 $
211804244	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	38 500	1 925 $
211804245	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	38 000	1 900 $
211804132	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	38 000	1 900 $
211528946	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	37 000	1 850 $
211530204	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211530209	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	37 800	1 890 $
211528944	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	37 200	1 860 $
211528947	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	37 400	1 870 $
211528948	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	37 400	1 870 $
211528949	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	37 400	1 870 $
211528950	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	37 400	1 870 $
211528951	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	37 400	1 870 $
211530210	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	37 800	1 890 $
211530211	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	37 800	1 890 $
211530207	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	37 800	1 890 $
211530205	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	37 800	1 890 $
211530206	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	37 600	1 880 $
211530208	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C16	37 800	1 890 $
211528945	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	37 400	1 870 $
211530212	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	37 600	1 880 $
211530213	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	37 800	1 890 $
211530214	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	37 600	1 880 $
211528952	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	37 400	1 870 $
211804228	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E090C20	38 500	1 925 $
211804224	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E100C20X	38 500	1 925 $
211804229	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E110C20	38 500	1 925 $
211804117	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH2E110C20	37 600	1 880 $
211804119	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V080C20X	38 000	1 900 $
211804120	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V090C20	37 800	1 890 $
211804121	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V100C20X	38 000	1 900 $
211804122	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V110C20	37 800	1 890 $
211804123	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V110C20L	37 800	1 890 $
211804230	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A93UH1E110C20	38 000	1 900 $
211804231	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96UH1E110C20	38 000	1 900 $
211804227	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96UH2E110C20	38 000	1 900 $
211804225	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V090C16	38 500	1 925 $
211804226	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V090C20	38 000	1 900 $
211804118	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V110C20	38 000	1 900 $
211804232	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97US2V080C20X	38 000	1 900 $
211804233	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV090C16	38 500	1 925 $
211804234	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV090C20	38 000	1 900 $
211804124	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV110C20	38 000	1 900 $
211528971	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E090C20	37 000	1 850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211530222	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E100C20X	38 000	1 900 $
211530227	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E110C20	37 800	1 890 $
211528969	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	37 200	1 860 $
211528972	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	37 400	1 870 $
211528973	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20	37 400	1 870 $
211528974	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	37 400	1 870 $
211528975	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20	37 400	1 870 $
211528976	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	37 400	1 870 $
211530228	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	37 800	1 890 $
211530229	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH1E110C20	37 800	1 890 $
211530225	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	37 800	1 890 $
211530223	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C16	37 800	1 890 $
211530224	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	37 600	1 880 $
211530226	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C16	37 800	1 890 $
211528970	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	37 400	1 870 $
211530230	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	37 600	1 880 $
211530231	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C16	37 800	1 890 $
211530232	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	37 600	1 880 $
211528977	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	37 400	1 870 $
211530233	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A80UH1E135D20	37 800	1 890 $
211528980	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A80US2V135D20	37 400	1 870 $
211528979	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A96UH1E135D20	37 800	1 890 $
211528978	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A96US2V135D20	37 600	1 880 $
211528981	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A97USMV135D20	37 600	1 880 $
211530218	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A80UH1E135D20	36 800	1 840 $
211530220	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A80US2V135D20	36 200	1 810 $
211530219	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A96UH1E135D20	36 600	1 830 $
211530217	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A96US2V135D20	36 200	1 810 $
211530221	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A97USMV135D20	36 400	1 820 $
211528956	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A80DF1E110C20	37 600	1 880 $
211528958	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A80DS2V110C20	38 000	1 900 $
211528957	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DF1E110C20	38 500	1 925 $
211528954	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DF2E110C20	38 000	1 900 $
211528953	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 $
211528955	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 $
211528959	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 $
211528960	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 $
211528964	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A80DF1E110C20	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528966	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A80DS2V110C20	38 000	1 900 $
211528965	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DF1E110C20	38 500	1 925 $
211528962	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DF2E110C20	38 000	1 900 $
211528961	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 $
211528963	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 $
211528967	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 $
211528968	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 $
205788778	AURORA	AU-A09HR-1A-O	AU-A09HR-1A-I		6 000	300 $
207339165	AURORA	AU-A09HR-1B-O	AU-A09HR-1B-I		6 000	300 $
207339167	AURORA	AU-A09HR-2B-O	AU-A09HR-2B-I		6 000	300 $
207339166	AURORA	AU-A12HR-1B-O	AU-A12HR-1B-I		7 000	350 $
207339168	AURORA	AU-A12HR-2B-O	AU-A12HR-2B-I		7 000	350 $
205788782	AURORA	AU-A18HR-2A-O	AU-A18HR-2A-I		11 000	550 $
207339169	AURORA	AU-A18HR-2B-O	AU-A18HR-2B-I		11 400	570 $
207339170	AURORA	AU-A24HR-2B-O	AU-A24HR-2B-I		14 800	740 $
207339172	AURORA	AU-A36HR-2B-O	AU-A36HR-2B-I		24 000	1 200 $
208101256	AURORA	AU-CX09HR-2A-O	AU-BS09HR-2A-I		7 400	370 $
208101257	AURORA	AU-CX12HR-2A-O	AU-BS12HR-2A-I		7 300	365 $
208101258	AURORA	AU-CX18HR-2A-O	AU-BS18HR-2A-I		11 100	555 $
208101259	AURORA	AU-CX24HR-2A-O	AU-BS24HR-2A-I		17 000	850 $
208101260	AURORA	AU-LCU60-2A-O	AU-LCU60-2A-I		33 800	1 690 $
208101261	AURORA	AU-LXU18-2A-O	AU-LCU18-2A-I		13 000	650 $
208101262	AURORA	AU-LXU24-2A-O	AU-LCU24-2A-I		16 700	835 $
208101263	AURORA	AU-LXU30-2A-O	AU-LCU30-2A-I		19 400	970 $
208101264	AURORA	AU-LXU36-2A-O	AU-LCU36-2A-I		24 000	1 200 $
208101265	AURORA	AU-LXU48-2A-O	AU-LCU48-2A-I		32 000	1 600 $
207743707	AURORA	AU-MU18-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		11 800	590 $
207743710	AURORA	AU-MU27-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		16 200	810 $
207743711	AURORA	AU-MU27-2A-U	AU-LCF09-2A-I		16 000	800 $
207743713	AURORA	AU-MU36-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		24 000	1 200 $
207743716	AURORA	AU-MU48-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		31 000	1 550 $
207743717	AURORA	AU-MU48-2A-U	AU-LCF09-2A-I		30 400	1 520 $
205417843	AZUR	AZ-09DA17EXT	AZ-09DA17INT		5 000	250 $
205417845	AZUR	AZ-12CA22EXT	AZ-12CA22INT		7 500	375 $
205417846	AZUR	AZ-18CA17EXT	AZ-18CA17INT		11 600	580 $
205417847	AZUR	AZ-18CA22EXT	AZ-18CA22INT		11 600	580 $
205662516	AZUR	AZ-24HPA	AH-24		15 300	765 $
207036527	AZUR	AZ-24HPB	AH-24B		15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206346136	AZUR	AZ-24M322SCO	Unités sans conduits		15 400	770 $
205662517	AZUR	AZ-36HPA	AH-36		25 000	1 250 $
207036530	AZUR	AZ-36HPB	AH-36B		24 000	1 200 $
206347268	AZUR	AZ-36M422SCO	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
206346140	AZUR	AZ-42M522SCO	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207036533	AZUR	AZ-48HPB	AH-48B		31 000	1 550 $
205663369	AZUR	AZ-60HPA	AH-60		32 400	1 620 $
207036537	AZUR	AZ-60HPB	AH-60B		40 000	2 000 $
202897338	BLUERIDGE	BM18Y19C	BM18Y19WM		11 000	550 $
208101242	BLUERIDGE	BMAH1820C	BMAH1820I		13 500	675 $
208101243	BLUERIDGE	BMAH2420C	BMAH2420I		19 200	960 $
208101244	BLUERIDGE	BMAH3018C	BMAH3018I		21 000	1 050 $
208101245	BLUERIDGE	BMAH3618C	BMAH3618I		30 400	1 520 $
208101246	BLUERIDGE	BMAH4816C	BMAH4816I		36 000	1 800 $
210025757	BLUERIDGE	BMAH6016C	BMAH6016I		42 000	2 100 $
202918821	BLUERIDGE	BMHH27M18C	Unités sans conduits		18 000	900 $
206905350	BLUERIDGE	BMHH27M22C	Unités sans conduits		18 000	900 $
202918812	BLUERIDGE	BMHH36M17C	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
202918822	BLUERIDGE	BMHH36M17C	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
206905357	BLUERIDGE	BMHH48M22C	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
206905356	BLUERIDGE	BMHH48M22C	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207641281	BLUERIDGE	BMM18C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207641280	BLUERIDGE	BMM18C	Unités avec conduits		14 800	740 $
207641279	BLUERIDGE	BMM18C	Unités sans conduits		14 400	720 $
207641293	BLUERIDGE	BMM18HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 $
207641292	BLUERIDGE	BMM18HHC	Unités avec conduits		16 000	800 $
207641291	BLUERIDGE	BMM18HHC	Unités sans conduits		13 500	675 $
207641284	BLUERIDGE	BMM27C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
207641282	BLUERIDGE	BMM27C	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207641283	BLUERIDGE	BMM27C	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
207641296	BLUERIDGE	BMM27HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 900	845 $
207641294	BLUERIDGE	BMM27HHC	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207641295	BLUERIDGE	BMM27HHC	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
207641286	BLUERIDGE	BMM36C	Unités sans conduits		26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207641299	BLUERIDGE	BMM36HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207641298	BLUERIDGE	BMM36HHC	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207641297	BLUERIDGE	BMM36HHC	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
207641290	BLUERIDGE	BMM48C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207641289	BLUERIDGE	BMM48C	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207641288	BLUERIDGE	BMM48C	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
207641302	BLUERIDGE	BMM48HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207641301	BLUERIDGE	BMM48HHC	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207641300	BLUERIDGE	BMM48HHC	Unités sans conduits		39 000	1 950 $
208650621	BLUERIDGE	BMM55C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 600	1 780 $
208650620	BLUERIDGE	BMM55C	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
208650619	BLUERIDGE	BMM55C	Unités sans conduits		36 400	1 820 $
208650624	BLUERIDGE	BMM55HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 600	1 780 $
208650623	BLUERIDGE	BMM55HHC	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
208650622	BLUERIDGE	BMM55HHC	Unités sans conduits		34 800	1 740 $
207826691	BLUERIDGE	BMX1220C	BMX1220WM		7 800	390 $
207826690	BLUERIDGE	BMX922C	BMX922WM		6 300	315 $
207339174	BLUERIDGE	BMY1221C	BMY1221WM		7 000	350 $
207339179	BLUERIDGE	BMY12DIY22C	BMY12DIY22WM		7 500	375 $
207571389	BLUERIDGE	BMY12HH26C	BM12M22CNS		9 600	480 $
207571388	BLUERIDGE	BMY12HH26C	BM12MCC		9 900	495 $
207571387	BLUERIDGE	BMY12HH26C	BM12MCD		10 600	530 $
209550309	BLUERIDGE	BMY12HH26C	BMM12CC2		9 500	475 $
209550311	BLUERIDGE	BMY12HH26C	BMM12LW		10 200	510 $
207339184	BLUERIDGE	BMY12HH26C	BMY12HH26WM		10 000	500 $
207339175	BLUERIDGE	BMY1820C	BMY1820WM		11 400	570 $
207339180	BLUERIDGE	BMY18DIY22C	BMY18DIY22WM		13 800	690 $
207571391	BLUERIDGE	BMY18HH22C	BM18MCC		15 600	780 $
207571390	BLUERIDGE	BMY18HH22C	BM18MCD		15 000	750 $
207571392	BLUERIDGE	BMY18HH22C	BM18MFCC		12 000	600 $
209550312	BLUERIDGE	BMY18HH22C	BMM16LW		14 700	735 $
209550310	BLUERIDGE	BMY18HH22C	BMM18CC2		14 500	725 $
207339185	BLUERIDGE	BMY18HH22C	BMY18HH22WM		15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207339176	BLUERIDGE	BMY2419C	BMY2419WM		16 500	825 $
207339181	BLUERIDGE	BMY24DIY21C	BMY24DIY21WM		17 900	895 $
207571393	BLUERIDGE	BMY24HH22C	BM24MCD		21 000	1 050 $
207571394	BLUERIDGE	BMY24HH22C	BM24MFCC		19 000	950 $
207339186	BLUERIDGE	BMY24HH22C	BMY24HH22WM		21 200	1 060 $
209948202	BLUERIDGE	BMY3021C	BMY3020WM		20 000	1 000 $
207339178	BLUERIDGE	BMY3618C	BMY3618WM		20 000	1 000 $
207339182	BLUERIDGE	BMY36DIY18C	BMY36DIY18WM		21 000	1 050 $
208650625	BLUERIDGE	BMY36HHUC	BM36MCD		34 000	1 700 $
208650626	BLUERIDGE	BMY36HHUC	BM36MFCC		32 000	1 600 $
207571383	BLUERIDGE	BMY36UC	BM36MCD		25 000	1 250 $
207571384	BLUERIDGE	BMY36UC	BM36MFCC		23 000	1 150 $
208650627	BLUERIDGE	BMY48HHUC	BM48MFCC		35 000	1 750 $
207571385	BLUERIDGE	BMY48UC	BM48MFCC		29 000	1 450 $
210191032	BLUERIDGE	BMY60HHUC	BM60MFCC		40 000	2 000 $
207641303	BLUERIDGE	BMY60UC	BM60MFCC		35 000	1 750 $
209948201	BLUERIDGE	BMY60UC2	BM60MFCC		35 000	1 750 $
209550307	BLUERIDGE	BMY6HH27C	BMM6CC2		5 700	285 $
207826692	BLUERIDGE	BMY6HH27C	BMY6HH27WM		8 500	425 $
207339173	BLUERIDGE	BMY922C	BMY922WM		6 000	300 $
207571386	BLUERIDGE	BMY9HH28C	BM09MCC		9 000	450 $
209550308	BLUERIDGE	BMY9HH28C	BMM9CC2		9 800	490 $
207339183	BLUERIDGE	BMY9HH28C	BMY9HH28WM		9 500	475 $
208130264	BOREAL	ENVBR36HPJ1OA	ENVBR24HPJ1IB		16 300	815 $
208130265	BOREAL	ENVBR36HPJ1OA	ENVBR36HPJ1IB		24 000	1 200 $
208130266	BOREAL	ENVBR60HPJ1OA	ENVBR48HPJ1IB		32 000	1 600 $
208130267	BOREAL	ENVBR60HPJ1OA	ENVBR60HPJ1IB		36 000	1 800 $
10277684	BOREAL	EQX09HPJ1OB	EQX09HPJ1IB		6 800	340 $
10277685	BOREAL	EQX12HPJ1OB	EQX12HPJ1IB		7 100	355 $
10277686	BOREAL	EQX18HPJ1OB	EQX18HPJ1IB		12 400	620 $
10277687	BOREAL	EQX24HPJ1OB	EQX24HPJ1IB		14 600	730 $
207760034	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXHC	Unités avec conduits		16 000	800 $
207760033	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXHC	Unités sans conduits		15 000	750 $
203991172	BOSCH	BMS500-AAM018-1CSXRA	Unités sans conduits		11 800	590 $
207760022	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXRC	Unités avec conduits		14 800	740 $
207760021	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXRC	Unités sans conduits		14 300	715 $
203991183	BOSCH	BMS500-AAM027-1CSXHB	Unités sans conduits		18 000	900 $
207760037	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXHC	Unités avec conduits		27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207760036	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXHC	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
203991174	BOSCH	BMS500-AAM027-1CSXRA	Unités sans conduits		17 200	860 $
207760025	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXRC	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207760024	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXRC	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
203991187	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXHB	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
203991186	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXHB	Unités sans conduits		16 800	840 $
203991176	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXRA	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
207760027	Bosch	BMS500-AAM036-1CSXRC	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
207760043	Bosch	BMS500-AAM048-1CSXHC	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207760042	Bosch	BMS500-AAM048-1CSXHC	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
203991178	BOSCH	BMS500-AAM048-1CSXRA	Unités sans conduits		28 400	1 420 $
9966837	BOSCH	BMS500-AAS009-0CSXXA	BMS500-AAU009-0AHXXA		5 800	290 $
204014467	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHB	BMS500-AAU009-1AHDXB		10 100	505 $
203991152	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHB	1AHWXB		6 900	345 $
207760013	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHCXB		9 000	450 $
207760001	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHDXB		10 100	505 $
208157116	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHC	1AHWXB		7 100	355 $
207759994	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHWXC		7 500	375 $
203991166	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRA	BMS500-AAU009-1AHCXB		5 800	290 $
203991159	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRA	BMS500-AAU009-1AHDXB		8 000	400 $
203991148	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRA	1AHWXB		5 800	290 $
207759993	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU006-1AHWXC		8 500	425 $
207760012	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHCXB		7 500	375 $
207760000	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHDXB		7 700	385 $
208650710	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRC	1AHWXB		6 100	305 $
207759989	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHWXC		8 500	425 $
9966838	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXXA	BMS500-AAU009-1AHXXA		6 300	315 $
203991147	BOSCH	BMS500-AAS012-0CSXRB	BMS500-AAS012-0AHWXB		7 600	380 $
9966839	BOSCH	BMS500-AAS012-0CSXXA	BMS500-AAU012-0AHXXA		7 500	375 $
204014465	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	BMS500-AAU012-1AHCXB		8 700	435 $
204014468	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	BMS500-AAU012-1AHDXB		10 600	530 $
203991153	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	1AHWXB		7 800	390 $
207760014	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHCXB		9 900	495 $
207760003	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHDXB		10 600	530 $
208157117	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHC	1AHWXB		7 500	375 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207759995	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHWXC		10 000	500 $
203991167	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRA	BMS500-AAU012-1AHCXB		7 500	375 $
203991149	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRA	1AHWXB		7 700	385 $
207760045	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHCXB		8 900	445 $
207760002	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHDXB		9 300	465 $
208650711	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHWXB		8 000	400 $
207759990	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHWXC		9 000	450 $
205921394	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXXA	1AHWXB		7 700	385 $
207760016	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXHC	BMS500-AAU018-1AHCXB		17 000	850 $
207760005	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXHC	BMS500-AAU018-1AHDXB		15 000	750 $
208157118	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXHC	1AHWXB		10 900	545 $
207759996	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXHC	BMS500-AAU018-1AHWXC		15 000	750 $
203991168	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRA	BMS500-AAU018-1AHCXB		12 000	600 $
203991161	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRA	BMS500-AAU018-1AHDXB		11 600	580 $
203991150	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRA	1AHWXB		11 400	570 $
207760015	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHCXB		12 000	600 $
207760004	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHDXB		12 600	630 $
208650712	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRC	1AHWXB		12 700	635 $
207759991	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHWXC		14 900	745 $
9966843	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXXA	BMS500-AAU018-1AHXXA		11 100	555 $
204014470	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXHB	BMS500-AAU024-1AHDXB		23 000	1 150 $
207760018	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHCXC		21 000	1 050 $
207760008	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHDXB		21 000	1 050 $
208157119	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXHC	1AHWXB		19 400	970 $
207759997	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHWXC		21 200	1 060 $
203991169	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRA	BMS500-AAU024-1AHCXB		15 800	790 $
203991162	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRA	BMS500-AAU024-1AHDXB		18 000	900 $
203991151	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRA	1AHWXB		15 300	765 $
207760017	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHCXC		19 000	950 $
207760006	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHDXB		20 000	1 000 $
208650713	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRC	1AHWXB		14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207759992	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHWXC		16 200	810 $
9966844	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXXA	BMS500-AAU024-1AHXXA		16 000	800 $
207759998	Bosch	BMS500-AAS030-1CSXRC	BMS500-AAU030-1AHWXC		19 000	950 $
203991170	BOSCH	BMS500-AAS036-1CSXLB	BMS500-AAU036-1AHCXB		24 000	1 200 $
203991163	BOSCH	BMS500-AAS036-1CSXLB	BMS500-AAU036-1AHDXB		25 000	1 250 $
207759999	Bosch	BMS500-AAS036-1CSXRC	BMS500-AAU036-1AHWXC		22 400	1 120 $
203991171	BOSCH	BMS500-AAS048-1CSXLB	BMS500-AAU048-1AHCXB		35 000	1 750 $
203991164	BOSCH	BMS500-AAS048-1CSXLB	BMS500-AAU048-1AHDXB		34 000	1 700 $
207760020	Bosch	BMS500-AAS048-1CSXLC	BMS500-AAU048-1AHCXC		30 000	1 500 $
207760010	Bosch	BMS500-AAS048-1CSXLC	BMS500-AAU048-1AHDXB		34 000	1 700 $
203991165	BOSCH	BMS500-AAS060-1CSXLB	BMS500-AAU060-1AHDXB		34 400	1 720 $
208546461	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BMAC2430ANTD	BGH96M060B3B	17 600	880 $
208546462	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BMAC2430ANTD	BGH96M080B3B	17 600	880 $
208546463	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BMAC2430BNTD	BGH96M060B3B	17 600	880 $
208546464	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BMAC2430BNTD	BGH96M080B3B	17 600	880 $
208128219	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BVA-24WN1-M15		20 000	1 000 $
208128218	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BVA-24WN1-M20		19 500	975 $
211635159	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BMAC4248BNTF	BGH96M080B3B	23 000	1 150 $
208128225	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-24WN1-M15		20 500	1 025 $
208128227	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-24WN1-M20		21 000	1 050 $
208128226	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-36WN1-M15		25 000	1 250 $
208128224	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-36WN1-M20		24 500	1 225 $
211635160	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BMAC4248CNTF	BGH96M100C5B	23 000	1 150 $
10021143	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD		17 200	860 $
202534085	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3A	17 200	860 $
202534086	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3A	17 200	860 $
10021144	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD		17 200	860 $
202534087	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3A	17 200	860 $
202534088	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3A	17 200	860 $
202534089	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3A	22 600	1 130 $
202534090	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3A	22 600	1 130 $
202534091	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3A	23 000	1 150 $
202534092	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3A	23 000	1 150 $
202534093	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4A	23 000	1 150 $
202534094	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5A	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204396671	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		23 000	1 150 $
204427507	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		23 000	1 150 $
206331368	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M15		21 200	1 060 $
8860508	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M18		19 000	950 $
206331369	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M15		25 000	1 250 $
8860512	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		24 000	1 200 $
203377010	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD		18 000	900 $
203024976	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3A	19 600	980 $
207454632	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3B	19 600	980 $
203025005	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3A	19 600	980 $
207454642	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3B	19 600	980 $
203377011	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD		18 000	900 $
203025008	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3A	20 000	1 000 $
207454643	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3B	20 000	1 000 $
203025011	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3A	20 000	1 000 $
207454644	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3B	20 000	1 000 $
203377012	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD		22 000	1 100 $
203024978	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3A	25 000	1 250 $
207454633	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 $
203024981	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3A	25 000	1 250 $
207454634	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 $
203377013	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD		23 000	1 150 $
203024984	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3A	25 000	1 250 $
207454635	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 $
203024986	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3A	25 000	1 250 $
207454636	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 $
203377014	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD		23 000	1 150 $
203024989	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4A	25 000	1 250 $
207454637	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4B	25 000	1 250 $
203024992	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5A	25 000	1 250 $
207454638	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5B	25 000	1 250 $
203025014	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3A	26 000	1 300 $
207454645	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	26 000	1 300 $
203025017	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	25 600	1 280 $
207454646	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	25 600	1 280 $
202868494	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BVA-24WN1-M20		22 400	1 120 $
202868496	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BVA-36WN1-M20		28 000	1 400 $
208546476	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BMAC4860CNTF	BGH96M100C5B	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208546477	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BMAC4860DNTF	BGH96M100D5B	38 000	1 900 $
208546478	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BMAC4860DNTF	BGH96M120D5B	38 000	1 900 $
208128243	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-48WN1-M15		38 000	1 900 $
208128246	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-48WN1-M20		38 000	1 900 $
208128244	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-60WN1-M15		40 500	2 025 $
208128234	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-60WN1-M20		40 000	2 000 $
10021148	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		31 000	1 550 $
202534095	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3A	31 000	1 550 $
202337984	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGS80M080B4A	30 000	1 500 $
10021149	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		32 000	1 600 $
202534096	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4A	31 000	1 550 $
202534097	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	31 400	1 570 $
202337985	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGS80M100C5A	31 000	1 550 $
10021150	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF		32 000	1 600 $
202534098	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5A	32 000	1 600 $
202534099	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5A	32 000	1 600 $
202337988	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGS80M120D5A	31 000	1 550 $
10021151	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF		32 000	1 600 $
202534100	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5A	37 000	1 850 $
202337986	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGS80M100C5A	35 000	1 750 $
10021152	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 $
202534101	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5A	38 000	1 900 $
202534102	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5A	38 000	1 900 $
202337987	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGS80M120D5A	36 000	1 800 $
10333757	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		24 000	1 200 $
206331370	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M15		38 000	1 900 $
8860510	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M18		35 000	1 750 $
206331371	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M15		40 500	2 025 $
8860511	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M18		40 000	2 000 $
203377015	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248BNTF		33 000	1 650 $
203377016	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF		33 000	1 650 $
203024998	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4A	35 000	1 750 $
207454640	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4B	35 000	1 750 $
203025020	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	35 600	1 780 $
207454647	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	35 600	1 780 $
203377017	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF		33 200	1 660 $
203025023	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5A	35 600	1 780 $
207454648	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5B	35 600	1 780 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203025026	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5A	35 600	1 780 $
207454649	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5B	35 600	1 780 $
203377018	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF		38 000	1 900 $
203025001	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5A	37 000	1 850 $
207454641	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5B	37 000	1 850 $
203377019	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 $
203025029	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5A	38 500	1 925 $
207454650	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5B	38 500	1 925 $
203025032	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5A	38 500	1 925 $
207454651	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5B	38 500	1 925 $
202868495	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BVA-48WN1-M20		40 000	2 000 $
202868497	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BVA-60WN1-M20		43 500	2 175 $
206395977	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD		17 200	860 $
206395984	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3A	17 200	860 $
207454658	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3B	21 600	1 080 $
206395985	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3A	17 200	860 $
207454659	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3B	21 600	1 080 $
206395978	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD		17 200	860 $
206395986	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3A	17 200	860 $
207454660	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3B	21 600	1 080 $
206395987	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3A	17 200	860 $
207454661	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3B	21 600	1 080 $
206395967	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3A	22 600	1 130 $
207454652	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3B	23 000	1 150 $
206395968	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3A	22 600	1 130 $
207454653	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3B	23 000	1 150 $
206395969	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3A	23 000	1 150 $
207454654	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3B	23 000	1 150 $
206395970	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3A	23 000	1 150 $
207454655	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3B	23 000	1 150 $
206395971	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4A	23 000	1 150 $
207454656	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4B	23 000	1 150 $
206395972	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5A	23 000	1 150 $
207454657	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5B	23 000	1 150 $
206395982	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		23 000	1 150 $
206395983	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		23 000	1 150 $
206395973	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M15		21 200	1 060 $
206395964	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M18		21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206395975	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M20		21 000	1 050 $
206395974	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M15		25 000	1 250 $
206395966	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		25 000	1 250 $
206395976	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M20		25 000	1 250 $
207658526	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD		18 000	900 $
207658538	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3B	19 600	980 $
207658566	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3B	19 600	980 $
207658527	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD		18 000	900 $
207658567	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3B	20 000	1 000 $
207658568	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3B	20 000	1 000 $
207658528	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD		22 000	1 100 $
207658539	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 $
207658540	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 $
207658529	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD		23 000	1 150 $
207658541	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 $
207658542	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 $
207658530	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD		23 000	1 150 $
207658561	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4B	25 000	1 250 $
207658562	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5B	25 000	1 250 $
207658569	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	26 000	1 300 $
207658570	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	25 600	1 280 $
207658522	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BVA-24WN1-M20		22 400	1 120 $
207658524	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BVA-36WN1-M20		28 000	1 400 $
206396002	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		32 800	1 640 $
206395989	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3A	33 000	1 650 $
207454662	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	33 000	1 650 $
206396004	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		33 000	1 650 $
206395990	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4A	33 000	1 650 $
207454663	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4B	33 000	1 650 $
206395991	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	34 000	1 700 $
207454664	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	34 000	1 700 $
206396005	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF		33 000	1 650 $
206395992	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5A	34 200	1 710 $
207454665	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5B	34 200	1 710 $
206395993	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5A	34 200	1 710 $
207454666	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5B	34 200	1 710 $
206396003	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF		37 000	1 850 $
206395994	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5A	37 200	1 860 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207454667	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5B	37 200	1 860 $
206396006	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF		37 400	1 870 $
206395995	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5A	37 400	1 870 $
207454668	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5B	37 400	1 870 $
206395996	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5A	37 400	1 870 $
207454669	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5B	37 400	1 870 $
206396007	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		24 000	1 200 $
206396001	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-36WN1-M20		25 000	1 250 $
206395997	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M15		38 000	1 900 $
206395965	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M18		38 000	1 900 $
206395999	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M20		38 000	1 900 $
206395998	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M15		40 500	2 025 $
206395988	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M18		40 000	2 000 $
206396000	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M20		40 500	2 025 $
207658531	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248BNTF		33 000	1 650 $
207658532	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF		33 000	1 650 $
207658564	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4B	35 000	1 750 $
207658571	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	35 600	1 780 $
207658533	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF		33 200	1 660 $
207658572	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5B	35 600	1 780 $
207658573	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5B	35 600	1 780 $
207658534	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF		38 000	1 900 $
207658565	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5B	37 000	1 850 $
207658535	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 $
207658574	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5B	38 500	1 925 $
207658575	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5B	38 500	1 925 $
207658523	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BVA-48WN1-M20		40 000	2 000 $
207658525	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BVA-60WN1-M20		43 500	2 175 $
207862063	Breeze33	BZ33-HP09OUT1-G2-C	BZ33-HP09WALL1-G2-C		6 800	340 $
207862088	Breeze33	BZ33-HP182Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207862087	Breeze33	BZ33-HP182Z2-G2-P	Unités avec conduits		14 800	740 $
207862086	Breeze33	BZ33-HP182Z2-G2-P	Unités sans conduits		14 300	715 $
207862065	Breeze33	BZ33-HP18OUT2-G2-C	BZ33-HP18WALL2-G2-C		11 500	575 $
207862091	Breeze33	BZ33-HP273Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
207862090	Breeze33	BZ33-HP273Z2-G2-P	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207862089	Breeze33	BZ33-HP273Z2-G2-P	Unités sans conduits		21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207862092	Breeze33	BZ33-HP364Z2-G2-P	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
207862068	Breeze33	BZ33-HP36OUT2-G2-C	BZ33-HP36WALL2-G2-C		24 000	1 200 $
207862097	Breeze33	BZ33-HP485Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207862096	Breeze33	BZ33-HP485Z2-G2-P	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207862095	Breeze33	BZ33-HP485Z2-G2-P	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
207862069	Breeze33	BZ33-HYP06OUT2-G2-P	BZ33-HYP06WALL2-G2-P		8 500	425 $
207862076	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-CASS09-P		9 000	450 $
207862079	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-DIDU9-P		10 100	505 $
207862070	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-HYP09WALL2-G2-P		9 500	475 $
211257122	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-OWCASS09-G2-P		9 800	490 $
207862077	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-CASS12-P		9 900	495 $
207862080	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-DIDU12-P		10 600	530 $
207862071	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-HYP12WALL2-G2-P		10 000	500 $
207862082	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-ICM12-G2-P		9 600	480 $
211273235	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-OWCASS12-G2-P		9 500	475 $
207862100	Breeze33	BZ33-HYP182Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207862099	Breeze33	BZ33-HYP182Z2-G2-P	Unités avec conduits		16 000	800 $
207862098	Breeze33	BZ33-HYP182Z2-G2-P	Unités sans conduits		15 000	750 $
207862085	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-CASS18-P		15 600	780 $
207862081	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-DIDU18-P		15 000	750 $
207862072	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-HYP18WALL2-G2-P		15 000	750 $
207862083	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-IFMU18-P		12 000	600 $
208130311	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU18-G2-P		15 400	770 $
211273236	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-OWCASS18-G2-P		14 500	725 $
207862078	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-CASS24-G2-P		21 000	1 050 $
207862073	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-HYP24WALL2-G2-P		21 200	1 060 $
207862084	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-IFMU24-G2-P		19 000	950 $
208130312	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU24-G2-P		16 900	845 $
207862103	Breeze33	BZ33-HYP273Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207862102	Breeze33	BZ33-HYP273Z2-G2-P	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207862101	Breeze33	BZ33-HYP273Z2-G2-P	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
207862106	Breeze33	BZ33-HYP364Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207862105	Breeze33	BZ33-HYP364Z2-G2-P	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207862104	Breeze33	BZ33-HYP364Z2-G2-P	Unités sans conduits		33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211273237	Breeze33	BZ33-HYP36OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU36-G2-P		28 600	1 430 $
207862109	Breeze33	BZ33-HYP485Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207862108	Breeze33	BZ33-HYP485Z2-G2-P	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207862107	Breeze33	BZ33-HYP485Z2-G2-P	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211273238	Breeze33	BZ33-HYP48OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU48-G2-P		38 000	1 900 $
211277587	Breeze33	HSZ12H424ZMO	C12H424ZMI		10 200	510 $
211277584	Breeze33	HSZ12H424ZMO	CA12H424ZMI		9 900	495 $
211277586	Breeze33	HSZ12H424ZMO	D12H424ZMI		10 600	530 $
211277585	Breeze33	HSZ12H424ZMO	SCA12H424ZMI		9 500	475 $
211277597	Breeze33	HSZ18H424ZMO	AH18H424ZMI		15 400	770 $
211277591	Breeze33	HSZ18H424ZMO	C18H424ZMI		14 700	735 $
211277588	Breeze33	HSZ18H424ZMO	CA18H424ZMI		15 600	780 $
211277590	Breeze33	HSZ18H424ZMO	D18H424ZMI		15 000	750 $
211277592	Breeze33	HSZ18H424ZMO	FC18H424ZMI		12 000	600 $
211277589	Breeze33	HSZ18H424ZMO	SCA18H424ZMI		14 500	725 $
211277596	Breeze33	HSZ24H424ZMO	AH24H424ZMI		16 900	845 $
211277593	Breeze33	HSZ24H424ZMO	CA24H424ZMI		21 000	1 050 $
211277594	Breeze33	HSZ24H424ZMO	D24H424ZMI		21 000	1 050 $
211277595	Breeze33	HSZ24H424ZMO	FC24H424ZMI		19 000	950 $
211277583	Breeze33	HSZ9H424ZMO	D9H424ZMI		10 100	505 $
211277582	Breeze33	HSZ9H424ZMO	SCA9H424ZMI		9 800	490 $
204429902	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	21 600	1 080 $
204429878	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	21 600	1 080 $
204429894	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	21 600	1 080 $
9893473	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 $
9893474	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 $
204429916	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60070C21***	21 600	1 080 $
204429925	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	21 600	1 080 $
9893475	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 $
9893476	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 $
9893513	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893514	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 $
9893512	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 $
204429963	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	22 200	1 110 $
204429996	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	22 000	1 100 $
204429968	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	22 200	1 110 $
204430000	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	22 000	1 100 $
204429985	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC60080C21***	22 200	1 110 $
204429991	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	22 200	1 110 $
204429981	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	22 200	1 110 $
9893477	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 $
9893478	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 $
9893516	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 $
9893517	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 $
9893515	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 $
204430008	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	22 000	1 100 $
204430020	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC60080C21***	22 200	1 110 $
204430015	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	22 200	1 110 $
204430017	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	22 200	1 110 $
9893519	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 $
9893520	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 $
9893479	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 $
9893518	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 $
9893482	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 $
9893483	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893522	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 $
9893523	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 $
9893521	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 $
9893525	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 $
9893526	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 $
9893484	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		24 800	1 240 $
9893524	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 $
9893485	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		24 600	1 230 $
9893486	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		24 600	1 230 $
9893528	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 $
9893529	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 $
9893527	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 $
9893531	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 $
9893532	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 $
9893487	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		24 400	1 220 $
9893530	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 $
204430025	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3014AL*+UI	88*TA36070C14***	21 400	1 070 $
9893488	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 400	1 270 $
9893489	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 $
204430050	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	21 400	1 070 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430056	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 $
9893490	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 400	1 270 $
9893491	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 $
9893534	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 200	1 260 $
9893535	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 200	1 260 $
9893533	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 $
9893492	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 $
9893493	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 $
204430073	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	22 200	1 110 $
204430065	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	22 400	1 120 $
204430075	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	22 400	1 120 $
9893494	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 $
9893495	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 $
9893537	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 200	1 260 $
9893538	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 $
9893536	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 $
9893496	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 $
9893497	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 $
9893540	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 $
9893541	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 $
9893498	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893539	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 $
9893543	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 $
9893544	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 $
9893499	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 $
9893542	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 $
204430080	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*2412AL*+UI	986TC42060C17***	22 800	1 140 $
204430095	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA60070C21***	23 000	1 150 $
204430097	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA60090C21***	23 000	1 150 $
204430120	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66100C21***	23 000	1 150 $
204430103	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66120C24***	23 000	1 150 $
204430112	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	987MB66100C21***	23 000	1 150 $
9893500	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 $
9893501	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 $
9893546	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 $
9893547	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 $
9893502	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 $
9893545	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 $
9893503	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 $
9893504	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 $
9893549	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 $
9893550	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 $
9893505	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893548	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 $
9893506	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 $
9893507	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 $
9893552	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 $
9893553	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 $
9893508	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 $
9893551	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 $
9893509	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 $
9893510	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 $
9893555	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 $
9893511	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 $
9893554	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 $
9893411	BRYANT	280ANV024*0**A*	FE4ANB006L+UI		24 800	1 240 $
9893463	BRYANT	280ANV024000	FE4AN(B,F)003+UI		25 000	1 250 $
9893462	BRYANT	280ANV024000	FE4ANF002L+UI		25 200	1 260 $
204430173	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36045C17***	33 000	1 650 $
204430176	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 $
204430191	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	32 400	1 620 $
204430179	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	33 000	1 650 $
204430182	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	32 800	1 640 $
204430185	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42060C17***	33 000	1 650 $
204430188	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	32 800	1 640 $
204430194	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA36045C17***	32 800	1 640 $
204430197	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	32 400	1 620 $
204430225	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	32 200	1 610 $
204430200	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430202	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60090C21***	32 000	1 600 $
204430227	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60110C21***	32 200	1 610 $
204430205	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	32 800	1 640 $
204430208	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	32 600	1 630 $
204430219	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 $
204430222	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 $
204430146	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42060C17***	31 000	1 550 $
204430211	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	32 600	1 630 $
204430230	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 $
204430214	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 $
204430216	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 $
9893655	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 400	1 520 $
9893656	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 $
9893654	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 600	1 530 $
204430235	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	33 400	1 670 $
204430233	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	33 200	1 660 $
204430238	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	33 000	1 650 $
204430241	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 $
204430243	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 $
204430246	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 $
204430248	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	33 400	1 670 $
204430251	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 $
204430259	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 $
204430254	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 $
204430261	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 $
204430256	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 $
204430264	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	33 200	1 660 $
204430266	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	32 800	1 640 $
204430293	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 $
204430269	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 $
204430272	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 $
204430296	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 $
204430274	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 $
204430287	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 $
204430291	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430279	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	33 200	1 660 $
204430149	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	30 600	1 530 $
204430299	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 $
204430282	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 $
204430285	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 $
9893658	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 $
9893659	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 $
9893657	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 600	1 530 $
204430302	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 $
204430304	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 $
204430327	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 $
204430307	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	32 400	1 620 $
204430321	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 $
204430324	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	32 400	1 620 $
204430310	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	32 400	1 620 $
204430329	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	32 800	1 640 $
204430313	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 $
204430316	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	32 400	1 620 $
204430318	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	32 600	1 630 $
9893661	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 $
9893662	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 $
9893621	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		30 200	1 510 $
9893660	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 $
204430332	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 $
204430335	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 $
204430338	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 $
204430340	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 $
204430346	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 $
204430343	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 $
204430349	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	33 200	1 660 $
204430352	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	32 800	1 640 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430382	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 $
204430354	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 $
204430357	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 $
204430384	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 $
204430360	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 $
204430362	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	33 000	1 650 $
204430376	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 $
204430379	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 $
204430365	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	33 200	1 660 $
204430368	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	33 000	1 650 $
204430387	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 $
204430371	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 $
204430373	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 $
9893625	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 600	1 630 $
9893664	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 $
9893665	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		29 800	1 490 $
9893663	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 200	1 510 $
204430390	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 $
204430393	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 $
204430416	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 $
204430396	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	32 400	1 620 $
204430410	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 $
204430413	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	32 400	1 620 $
204430399	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	32 400	1 620 $
204430419	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	32 800	1 640 $
204430402	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 $
204430405	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	32 400	1 620 $
204430407	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	32 600	1 630 $
9893667	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		29 800	1 490 $
9893668	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		29 800	1 490 $
9893626	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893666	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 200	1 510 $
9893628	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 000	1 600 $
9893670	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		31 800	1 590 $
9893671	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		31 800	1 590 $
9893669	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 200	1 610 $
204430421	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	32 200	1 610 $
204430424	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	32 000	1 600 $
204430446	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	32 000	1 600 $
204430427	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 000	1 600 $
204430441	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 $
204430444	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 $
204430430	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	32 200	1 610 $
204430449	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 $
204430432	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 $
204430435	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 $
204430438	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	32 200	1 610 $
9893673	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		31 800	1 590 $
9893674	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		31 800	1 590 $
9893629	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		31 600	1 580 $
9893672	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 200	1 610 $
204430452	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA36045C17***	33 000	1 650 $
204430455	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 $
204430457	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 $
204430460	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	32 200	1 610 $
204430463	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42060C17***	33 000	1 650 $
204430466	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42080C17***	32 800	1 640 $
204430479	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	32 400	1 620 $
204430482	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 $
204430468	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42060C17***	33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430471	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42080C17***	32 800	1 640 $
204430485	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 $
204430474	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	32 400	1 620 $
204430477	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 $
204430488	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 $
204430507	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 $
204430510	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 $
204430491	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	32 200	1 610 $
204430512	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 $
204430498	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 $
204430501	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 $
204430504	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	32 200	1 610 $
204430524	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36070C14***	32 600	1 630 $
204430515	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 $
204430527	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48090C17***	32 200	1 610 $
204430518	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42060C17***	32 800	1 640 $
204430138	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42080C17***	33 600	1 680 $
204430154	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42060C17***	31 400	1 570 $
204430157	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42080C17***	31 000	1 550 $
204430529	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48070C17***	32 400	1 620 $
204430558	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48090C17***	32 200	1 610 $
204430532	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 $
204430141	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 $
204430561	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60110C21***	32 200	1 610 $
204430143	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42060C17***	26 800	1 340 $
204430535	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	32 600	1 630 $
204430551	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 $
204430555	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 $
204430161	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42060C17***	31 200	1 560 $
204430539	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42080C17***	32 600	1 630 $
204430564	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 $
204430543	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 $
204430547	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 $
204430568	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	33 600	1 680 $
204430592	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	33 200	1 660 $
204430573	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	33 200	1 660 $
204430594	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	33 000	1 650 $
204430576	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	33 600	1 680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430583	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	33 400	1 670 $
204430164	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	31 000	1 550 $
204430588	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	33 400	1 670 $
204430598	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 $
204430602	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	32 800	1 640 $
204430685	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 $
204430604	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 $
204430610	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 $
204430693	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 $
204430617	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	33 400	1 670 $
204430626	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 $
204430667	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 $
204430676	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 $
204430633	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 $
204430639	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 $
204430696	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 $
204430649	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 $
204430661	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 $
9893676	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 400	1 520 $
9893677	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 $
204430700	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 $
204430704	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 $
204430751	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 $
204430707	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 $
204430714	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 $
204430754	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 $
204430724	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 $
204430727	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 $
204430742	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 $
204430748	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 $
204430731	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 $
204430166	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	32 600	1 630 $
204430759	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 $
204430735	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 $
204430738	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893639	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 600	1 630 $
9893679	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 $
9893680	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 $
9893678	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 $
204430769	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 $
204430774	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 $
204430818	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 $
204430778	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 $
204430803	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 $
204430809	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 $
204430781	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	32 600	1 630 $
204430828	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 $
204430787	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 $
204430791	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 $
204430798	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	32 800	1 640 $
9893682	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 $
9893683	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 $
9893640	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 200	1 610 $
9893681	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 $
204430834	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 $
204430844	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 $
204430924	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 $
204430856	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 200	1 610 $
204430905	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	32 400	1 620 $
204430912	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	32 400	1 620 $
204430874	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	32 400	1 620 $
204430931	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	32 800	1 640 $
204430884	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	32 400	1 620 $
204430892	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	32 400	1 620 $
204430896	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	32 400	1 620 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893685	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		32 200	1 610 $
9893686	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		32 000	1 600 $
9893641	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 200	1 610 $
9893684	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 400	1 620 $
204430943	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	33 600	1 680 $
204431044	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	33 200	1 660 $
204430954	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	33 200	1 660 $
204431054	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	32 800	1 640 $
204430965	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60070C21***	33 000	1 650 $
204430970	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	32 800	1 640 $
204431069	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60110C21***	32 800	1 640 $
204430977	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 $
204430986	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	33 600	1 680 $
204430993	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	33 400	1 670 $
204431025	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC60080C21***	33 000	1 650 $
204431036	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	32 800	1 640 $
204430996	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	32 800	1 640 $
204430998	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	33 600	1 680 $
204431000	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	33 400	1 670 $
204431079	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	33 200	1 660 $
204431002	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60080C21***	33 000	1 650 $
204431007	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	32 800	1 640 $
204431017	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 $
9893688	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 $
9893689	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 $
9893644	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		30 400	1 520 $
204431088	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 $
204431189	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	33 200	1 660 $
204431098	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 $
204431193	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	32 800	1 640 $
204431107	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431111	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 $
204431198	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 $
204431119	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 $
204431126	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	33 400	1 670 $
204431130	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 $
204431174	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 $
204431180	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	32 800	1 640 $
204431133	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	32 600	1 630 $
204431137	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 $
204431146	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 $
204431204	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	33 200	1 660 $
204431151	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 $
204431158	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	32 800	1 640 $
204431169	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	32 800	1 640 $
9893646	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		30 600	1 530 $
9893691	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 $
9893692	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 $
9893647	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		30 200	1 510 $
9893690	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 $
204431210	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 $
204431289	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	33 000	1 650 $
204431215	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 $
204431293	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 $
204431220	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 $
204431228	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 $
204431296	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 $
204431236	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 $
204431246	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 $
204431250	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 $
204431279	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 $
204431285	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 $
204431256	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	32 600	1 630 $
204431260	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431264	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 $
204431298	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 $
204431268	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 $
204431271	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 $
204431275	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	32 800	1 640 $
9893649	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 800	1 640 $
9893694	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 $
9893695	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 $
9893650	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 200	1 610 $
9893693	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 $
204431302	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	33 000	1 650 $
204431351	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	32 600	1 630 $
204431305	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 $
204431308	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 $
204431312	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	32 200	1 610 $
204431355	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	32 200	1 610 $
204431315	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	32 200	1 610 $
204431317	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	33 000	1 650 $
204431320	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	32 800	1 640 $
204431341	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	32 400	1 620 $
204431345	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 $
204431323	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	32 200	1 610 $
204431325	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	33 000	1 650 $
204431328	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	32 800	1 640 $
204431360	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 $
204431331	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	32 400	1 620 $
204431334	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 $
204431337	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	32 400	1 620 $
9893651	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		32 600	1 630 $
9893652	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 400	1 620 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893697	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		32 000	1 600 $
9893698	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		32 000	1 600 $
9893653	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 000	1 600 $
9893696	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 200	1 610 $
9893608	BRYANT	280ANV036000	FE4AN(B,F)003L+UI		30 200	1 510 $
9893614	BRYANT	280ANV036000	FE4AN(B,F)005L+UI		31 600	1 580 $
9893556	BRYANT	280ANV036000	FE4ANB006L+UI		31 600	1 580 $
9893607	BRYANT	280ANV036000	FE4ANF002L+UI		30 600	1 530 $
204431378	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	50 500	2 525 $
204431364	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	50 500	2 525 $
204431367	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	50 500	2 525 $
204431381	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 $
204431374	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC60080C21***	49 500	2 475 $
204431371	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	49 500	2 475 $
204431384	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	50 500	2 525 $
204431423	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 $
204431411	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC60080C21***	50 500	2 525 $
204431416	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 $
204431387	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	50 500	2 525 $
204431390	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	50 500	2 525 $
204431394	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 $
204431401	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 $
9893742	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 000	2 400 $
204431432	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	50 000	2 500 $
204431439	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	48 500	2 425 $
204431472	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	48 500	2 425 $
204431441	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	48 500	2 425 $
204431467	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 $
204431444	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	48 500	2 425 $
204431451	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	49 000	2 450 $
204431458	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	49 000	2 450 $
9893745	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 000	2 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431496	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	49 000	2 450 $
204431477	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	49 000	2 450 $
204431480	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	48 500	2 425 $
204431499	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	48 500	2 425 $
204431488	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 $
204431492	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	48 500	2 425 $
204431485	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	48 500	2 425 $
204431502	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	49 000	2 450 $
204431505	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	48 500	2 425 $
204431529	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	48 500	2 425 $
204431509	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	48 500	2 425 $
204431522	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 $
204431526	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	48 500	2 425 $
204431513	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	48 500	2 425 $
204431516	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	49 000	2 450 $
204431520	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	48 500	2 425 $
9893748	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 000	2 400 $
204431535	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	49 000	2 450 $
204431564	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	49 000	2 450 $
204431539	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	49 000	2 450 $
204431561	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	49 000	2 450 $
204431543	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	49 000	2 450 $
204431547	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	49 000	2 450 $
204431553	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	49 500	2 475 $
9893753	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		49 000	2 450 $
9893754	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 500	2 425 $
9893731	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		49 000	2 450 $
204431596	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	51 000	2 550 $
204431568	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	50 500	2 525 $
204431572	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	50 500	2 525 $
204431588	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 $
204431592	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 $
204431575	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	50 500	2 525 $
204431581	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431585	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	51 000	2 550 $
204431626	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	49 000	2 450 $
204431599	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	49 000	2 450 $
204431601	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	48 500	2 425 $
204431620	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 $
204431623	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	49 000	2 450 $
204431605	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	48 500	2 425 $
204431608	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	49 000	2 450 $
204431612	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	49 000	2 450 $
204431616	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	49 000	2 450 $
9893727	BRYANT	280ANV048000	FE4AN(B,F)005L+UI		48 500	2 425 $
9893699	BRYANT	280ANV048000	FE4ANB006L+UI		47 500	2 375 $
204431630	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	54 000	2 700 $
204431633	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	53 500	2 675 $
204431659	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	53 500	2 675 $
204431637	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	53 500	2 675 $
204431652	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	54 000	2 700 $
204431656	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	53 500	2 675 $
204431639	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	53 500	2 675 $
204431642	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	54 000	2 700 $
204431646	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	53 500	2 675 $
204431650	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	53 500	2 675 $
204431662	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	54 000	2 700 $
204431666	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	55 000	2 750 $
204431681	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	55 000	2 750 $
204431675	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	55 500	2 775 $
204431678	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	55 000	2 750 $
204431669	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	55 500	2 775 $
204431671	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	55 000	2 750 $
204431684	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	54 000	2 700 $
204431687	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	55 000	2 750 $
204431713	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	55 000	2 750 $
204431691	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	55 000	2 750 $
204431708	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	54 000	2 700 $
204431710	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	55 000	2 750 $
204431694	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	55 000	2 750 $
204431697	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	54 000	2 700 $
204431701	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	55 000	2 750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431704	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	55 000	2 750 $
204431716	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	56 000	2 800 $
204431719	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	56 000	2 800 $
204431743	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	56 000	2 800 $
204431722	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	55 500	2 775 $
204431736	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	54 500	2 725 $
204431740	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	56 000	2 800 $
204431725	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	56 000	2 800 $
204431728	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	54 500	2 725 $
204431731	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	56 000	2 800 $
204431734	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	54 500	2 725 $
204431745	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	55 500	2 775 $
204431749	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	55 000	2 750 $
204431774	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	55 000	2 750 $
204431752	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	55 000	2 750 $
204431767	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	55 500	2 775 $
204431771	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	55 000	2 750 $
204431756	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	55 000	2 750 $
204431758	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	55 500	2 775 $
204431761	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	55 000	2 750 $
204431765	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	55 500	2 775 $
9893760	BRYANT	280ANV060000	FE4ANB006L+UI		52 500	2 625 $
205273834	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 $
205273721	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	24 400	1 220 $
205273835	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 $
205273722	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 $
205273836	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 $
205273837	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 $
205273719	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42060C17***	24 600	1 230 $
205273720	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 $
205273838	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 $
205273839	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 $
205273728	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 $
205273840	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 $
205273841	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 $
205273729	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 $
205273842	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 $
205273843	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273723	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 $
205273724	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 $
205273725	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 $
205273726	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 $
205273727	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 $
205273844	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 $
205273845	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 $
205273735	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 $
205273846	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 $
205273847	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 $
205273736	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 $
205273848	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 $
205273849	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 $
205273730	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 $
205273731	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 $
205273732	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 $
205273733	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 $
205273734	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 $
205273850	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 $
205273851	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 $
205273741	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 $
205273852	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 $
205273853	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	24 200	1 210 $
205273737	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 $
205273738	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 $
205273739	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 $
205273740	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	24 200	1 210 $
205273854	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	24 200	1 210 $
205273855	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	24 000	1 200 $
205273747	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	23 800	1 190 $
205273856	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	24 000	1 200 $
205273857	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 $
205273748	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 $
205273858	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	24 200	1 210 $
205273859	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	24 000	1 200 $
205273742	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	24 200	1 210 $
205273743	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	24 000	1 200 $
205273744	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273745	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 $
205273746	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 $
205273860	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	24 000	1 200 $
205273861	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 $
205273753	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 $
205273862	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 $
205273863	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 $
205273749	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 $
205273750	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 $
205273751	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 $
205273752	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 $
205273864	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	23 600	1 180 $
205273865	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	23 600	1 180 $
205273758	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	23 600	1 180 $
205273866	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	23 600	1 180 $
205273867	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	23 600	1 180 $
205273754	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	23 800	1 190 $
205273755	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	23 600	1 180 $
205273756	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	23 600	1 180 $
205273757	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	23 600	1 180 $
205273868	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36045C17***	24 600	1 230 $
205273761	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36070C14***	24 400	1 220 $
205273869	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 $
205273762	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 $
205273870	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42060C17***	24 600	1 230 $
205273871	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 $
205273759	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42060C17***	24 600	1 230 $
205273760	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 $
205273872	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA36045C17***	24 600	1 230 $
205273873	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 $
205273768	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 $
205273874	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60070C21***	24 400	1 220 $
205273875	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 $
205273769	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 $
205273876	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42060C17***	24 600	1 230 $
205273877	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 $
205273763	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42060C17***	24 600	1 230 $
205273764	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273765	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 $
205273766	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60080C21***	24 400	1 220 $
205273767	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 400	1 220 $
205273878	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 $
205273772	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 $
205273879	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 $
205273773	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 $
205273880	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 $
205273881	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 $
205273770	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 $
205273771	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 $
205273882	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 $
205273883	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 $
205273779	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 $
205273884	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 $
205273885	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 $
205273780	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 $
205273886	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 $
205273887	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 $
205273774	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 $
205273775	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 $
205273776	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 $
205273777	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 $
205273778	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 $
205273888	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	24 200	1 210 $
205273889	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 $
205273786	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 $
205273890	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 $
205273891	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 $
205273787	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 $
205273892	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	24 200	1 210 $
205273893	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 $
205273781	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 $
205273782	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	24 200	1 210 $
205273783	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 $
205273784	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 $
205273785	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 $
205273894	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273895	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 $
205273792	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 $
205273896	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 $
205273897	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 $
205273788	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 $
205273789	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 $
205273790	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 $
205273791	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 $
205273898	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	23 800	1 190 $
205273899	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 $
205273797	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 $
205273900	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 $
205273901	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	23 800	1 190 $
205273793	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 $
205273794	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	23 800	1 190 $
205273795	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 $
205273796	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	23 800	1 190 $
205273902	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 $
205273804	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 $
205273903	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 $
205273805	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 $
205273904	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 $
205273905	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 $
205273806	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 $
205273906	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	24 200	1 210 $
205273907	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 $
205273908	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 $
205273909	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	24 200	1 210 $
205273798	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 $
205273799	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 $
205273800	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 $
205273801	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 $
205273802	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 $
205273803	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	24 200	1 210 $
205273910	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 $
205273813	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 $
205273911	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 $
205273814	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273912	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 $
205273913	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 $
205273815	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 $
205273914	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 $
205273915	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 $
205273916	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 $
205273917	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	24 200	1 210 $
205273807	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 $
205273808	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	24 200	1 210 $
205273809	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 $
205273810	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 $
205273811	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 $
205273812	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	24 200	1 210 $
205273918	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	24 200	1 210 $
205273822	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 $
205273919	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 $
205273823	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 $
205273920	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 $
205273921	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 $
205273824	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 $
205273922	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 $
205273923	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	24 200	1 210 $
205273924	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 $
205273925	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 $
205273816	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 $
205273817	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	24 200	1 210 $
205273818	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 $
205273819	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 $
205273820	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 $
205273821	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 $
205273926	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	24 000	1 200 $
205273831	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	23 800	1 190 $
205273927	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	23 800	1 190 $
205273832	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	23 800	1 190 $
205273928	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	23 800	1 190 $
205273929	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 $
205273833	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 $
205273930	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273931	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	24 000	1 200 $
205273932	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	24 000	1 200 $
205273933	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	23 800	1 190 $
205273825	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	24 000	1 200 $
205273826	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	24 000	1 200 $
205273827	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	23 800	1 190 $
205273828	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	23 800	1 190 $
205273829	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 $
205273830	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	23 800	1 190 $
205273717	BRYANT	284ANV024*0**A*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 200	1 210 $
205273718	BRYANT	284ANV024*0**A*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 600	1 180 $
205273716	BRYANT	284ANV024*0**A*	FE4ANF002L+UI		24 400	1 220 $
206790019	BRYANT	284ANV024*0**B*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 800	1 190 $
205273938	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	34 000	1 700 $
205273937	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 $
205273939	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 $
205273940	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	34 000	1 700 $
205273950	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	33 600	1 680 $
205273941	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60070C21***	33 800	1 690 $
205273942	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 $
205273951	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60110C21***	33 600	1 680 $
205273943	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 $
205273944	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 $
205273948	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 $
205273949	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC66100C21***	33 600	1 680 $
205273945	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 $
205273952	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 $
205273946	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 $
205273947	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB66100C21***	33 600	1 680 $
205273953	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	34 600	1 730 $
205273954	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 $
205273964	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 $
205273955	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	34 000	1 700 $
205273956	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	33 600	1 680 $
205273965	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	33 800	1 690 $
205273957	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 $
205273962	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC60080C21***	33 800	1 690 $
205273963	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	33 800	1 690 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273958	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	34 600	1 730 $
205273959	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	34 400	1 720 $
205273966	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	34 200	1 710 $
205273960	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60080C21***	33 800	1 690 $
205273961	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	33 800	1 690 $
205273967	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60070C21***	33 800	1 690 $
205273968	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	33 600	1 680 $
205273976	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60110C21***	33 600	1 680 $
205273969	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	33 600	1 680 $
205273974	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC60080C21***	33 800	1 690 $
205273975	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	33 600	1 680 $
205273970	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	33 600	1 680 $
205273977	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	34 200	1 710 $
205273971	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	33 800	1 690 $
205273972	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	33 600	1 680 $
205273973	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	33 800	1 690 $
205273978	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 $
205273988	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	33 600	1 680 $
205273979	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 $
205273980	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 $
205273989	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 $
205273981	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 $
205273982	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 $
205273986	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 $
205273987	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 $
205273983	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 $
205273990	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 $
205273984	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 $
205273985	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 $
205273991	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	34 200	1 710 $
205273992	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 $
205274003	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	33 400	1 670 $
205273993	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 $
205273994	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	33 200	1 660 $
205274004	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 $
205273995	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	34 200	1 710 $
205273996	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	34 000	1 700 $
205274001	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC60080C21***	33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274002	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 $
205273997	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	34 000	1 700 $
205273998	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	33 800	1 690 $
205274005	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	33 800	1 690 $
205273999	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	33 400	1 670 $
205274000	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 $
205274006	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	33 400	1 670 $
205274007	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	33 200	1 660 $
205274015	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	33 200	1 660 $
205274008	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	33 000	1 650 $
205274013	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC60080C21***	33 400	1 670 $
205274014	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	33 200	1 660 $
205274009	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	33 200	1 660 $
205274016	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	33 800	1 690 $
205274010	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	33 400	1 670 $
205274011	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	33 200	1 660 $
205274012	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	33 400	1 670 $
205274017	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	33 000	1 650 $
205274018	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	32 800	1 640 $
205274026	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	32 800	1 640 $
205274019	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 $
205274024	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	33 000	1 650 $
205274025	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	32 800	1 640 $
205274020	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	32 800	1 640 $
205274027	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	33 400	1 670 $
205274021	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	33 000	1 650 $
205274022	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	32 800	1 640 $
205274023	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 $
205274028	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA36045C17***	33 800	1 690 $
205274029	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	33 400	1 670 $
205274040	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	33 200	1 660 $
205274030	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 $
205274031	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 $
205274041	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 $
205274032	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42060C17***	34 000	1 700 $
205274033	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42080C17***	33 800	1 690 $
205274038	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	33 200	1 660 $
205274039	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274034	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42060C17***	33 600	1 680 $
205274035	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42080C17***	33 800	1 690 $
205274042	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	33 600	1 680 $
205274036	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	33 200	1 660 $
205274037	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 $
205274043	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 $
205274044	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 $
205274052	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 $
205274045	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 $
205274050	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	33 200	1 660 $
205274051	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 $
205274046	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	33 000	1 650 $
205274053	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	33 600	1 680 $
205274047	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	33 200	1 660 $
205274048	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 $
205274049	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 $
205274054	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	34 600	1 730 $
205274060	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	34 200	1 710 $
205274055	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 $
205274061	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 $
205274056	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 $
205274057	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	34 400	1 720 $
205274058	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	34 400	1 720 $
205274059	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	34 200	1 710 $
205274062	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	34 800	1 740 $
205274063	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 $
205274074	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 $
205274064	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60070C21***	34 000	1 700 $
205274065	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	33 800	1 690 $
205274075	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60110C21***	33 800	1 690 $
205274066	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 $
205274067	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	34 600	1 730 $
205274072	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC60080C21***	34 000	1 700 $
205274073	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC66100C21***	33 800	1 690 $
205274068	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	34 600	1 730 $
205274069	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	34 400	1 720 $
205274076	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	34 400	1 720 $
205274070	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60080C21***	34 000	1 700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274071	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	33 800	1 690 $
205274077	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	34 200	1 710 $
205274078	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 $
205274089	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	33 400	1 670 $
205274079	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 $
205274080	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 $
205274090	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 $
205274081	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 $
205274082	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	34 000	1 700 $
205274087	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 $
205274088	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 $
205274083	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	34 200	1 710 $
205274084	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 $
205274091	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 $
205274085	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 $
205274086	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 $
205274092	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 $
205274093	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 $
205274101	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 $
205274094	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	33 200	1 660 $
205274099	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 $
205274100	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 $
205274095	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	33 400	1 670 $
205274102	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 $
205274096	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 $
205274097	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 $
205274098	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	33 400	1 670 $
205274103	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 $
205274104	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 $
205274112	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 $
205274105	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 $
205274110	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	33 200	1 660 $
205274111	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 $
205274106	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	33 000	1 650 $
205274113	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	33 600	1 680 $
205274107	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	33 200	1 660 $
205274108	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 $
205274109	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	33 200	1 660 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274114	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	34 600	1 730 $
205274129	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	34 200	1 710 $
205274115	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	34 000	1 700 $
205274130	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 $
205274116	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60070C21***	33 800	1 690 $
205274117	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	33 600	1 680 $
205274131	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60110C21***	33 600	1 680 $
205274118	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	33 400	1 670 $
205274119	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 $
205274120	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	34 400	1 720 $
205274127	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC60080C21***	33 800	1 690 $
205274128	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	33 600	1 680 $
205274121	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	33 600	1 680 $
205274122	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	34 400	1 720 $
205274123	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	34 200	1 710 $
205274132	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	34 200	1 710 $
205274124	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60080C21***	33 800	1 690 $
205274125	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	33 600	1 680 $
205274126	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	33 800	1 690 $
205274133	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	34 400	1 720 $
205274148	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	34 000	1 700 $
205274134	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	34 000	1 700 $
205274149	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	33 600	1 680 $
205274135	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 $
205274136	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 $
205274150	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 $
205274137	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	33 400	1 670 $
205274138	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 $
205274139	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 $
205274146	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 $
205274147	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 $
205274140	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	33 400	1 670 $
205274141	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	34 200	1 710 $
205274142	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	34 200	1 710 $
205274151	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 $
205274143	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 $
205274144	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 $
205274145	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	33 600	1 680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274152	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	34 400	1 720 $
205274167	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	34 000	1 700 $
205274153	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 $
205274168	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	33 400	1 670 $
205274154	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 $
205274155	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 $
205274169	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 $
205274156	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	33 200	1 660 $
205274157	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	34 200	1 710 $
205274158	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 $
205274165	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 $
205274166	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 $
205274159	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	33 400	1 670 $
205274160	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	34 200	1 710 $
205274161	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 $
205274170	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 $
205274162	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 $
205274163	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 $
205274164	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	33 600	1 680 $
205274171	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	33 800	1 690 $
205274186	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	33 600	1 680 $
205274172	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	33 400	1 670 $
205274187	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	33 000	1 650 $
205274173	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 $
205274174	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	32 800	1 640 $
205274188	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 $
205274175	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 $
205274176	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	33 800	1 690 $
205274177	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	33 600	1 680 $
205274184	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	33 000	1 650 $
205274185	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 $
205274178	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	33 000	1 650 $
205274179	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	33 800	1 690 $
205274180	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	33 600	1 680 $
205274189	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	33 400	1 670 $
205274181	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	33 000	1 650 $
205274182	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 $
205274183	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273935	BRYANT	284ANV036*0**A*	FE4AN(B,F)003L+UI		33 000	1 650 $
205273934	BRYANT	284ANV036*0**A*	FE4AN(B,F)005L+UI		32 800	1 640 $
205273936	BRYANT	284ANV036*0**A*	FE4ANB006L+UI		32 400	1 620 $
205274192	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 $
205274195	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 $
205274194	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 $
205274193	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 $
205274196	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 $
205274197	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 $
205274198	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 $
205274199	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 $
205274200	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	42 500	2 125 $
205274201	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 $
205274202	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 $
205274205	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 $
205274204	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 $
205274203	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 $
205274206	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 $
205274207	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 $
205274208	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 $
205274209	BRYANT	284ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 $
205274210	BRYANT	284ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 $
205274211	BRYANT	284ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 $
205274218	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	43 500	2 175 $
205274212	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 $
205274219	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 $
205274213	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 $
205274217	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 $
205274214	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 $
205274215	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 $
205274216	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	43 500	2 175 $
205274229	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	43 000	2 150 $
205274220	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	43 000	2 150 $
205274221	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	42 500	2 125 $
205274230	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 $
205274222	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 $
205274227	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	43 000	2 150 $
205274228	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274223	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 $
205274224	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	43 000	2 150 $
205274225	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 $
205274226	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 $
205274191	BRYANT	284ANV048*0**A*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 $
205274190	BRYANT	284ANV048*0**A*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 $
206790588	BRYANT	284ANV048*0**B*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 $
205274237	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 $
205274235	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 $
205274236	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 $
205274238	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	52 000	2 600 $
205274232	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 $
205274233	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 $
205274234	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 $
205274243	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 $
205274241	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 $
205274242	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 $
205274244	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	51 500	2 575 $
205274239	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 $
205274240	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 $
205274250	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 $
205274248	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 $
205274249	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 $
205274251	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	52 000	2 600 $
205274245	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 $
205274246	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 $
205274247	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 $
205274252	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA60070C21***	51 000	2 550 $
205274253	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA60090C21***	50 500	2 525 $
205274261	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA60110C21***	50 000	2 500 $
205274254	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA66135C24***	50 000	2 500 $
205274259	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	986TC60080C21***	50 500	2 525 $
205274260	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	986TC66100C21***	50 000	2 500 $
205274255	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	986TC66120C24***	50 500	2 525 $
205274262	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB60060C21***	51 500	2 575 $
205274256	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB60080C21***	50 500	2 525 $
205274257	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB66100C21***	50 000	2 500 $
205274258	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274231	BRYANT	284ANV060*0**A*	FE4ANB006L+UI		49 500	2 475 $
200059150	BRYANT	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 $
201846963	BRYANT	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 $
206396037	BRYANT	38MAQB09R--3	619AHBQ09XA3		7 000	350 $
8738646	BRYANT	38MAQB09R--3	619PEQ009BBMA		6 900	345 $
8738647	BRYANT	38MAQB12R--1	619PAQ012BBMA		7 600	380 $
200059154	BRYANT	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 $
201846964	BRYANT	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 $
200059156	BRYANT	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 $
206396038	BRYANT	38MAQB12R--3	619AHBQ12XA3		7 500	375 $
8738645	BRYANT	38MAQB12R--3	619PEQ012BBMA		7 800	390 $
203380983	BRYANT	38MAQB12R--3	FMA4X18**AL*		7 600	380 $
204344194	BRYANT	38MAQB12R--3	FV4CNF002		6 400	320 $
200059158	BRYANT	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 $
200059142	BRYANT	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 $
201846965	BRYANT	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 $
206396039	BRYANT	38MAQB18R--3	619AHBQ18XA3		11 000	550 $
8738644	BRYANT	38MAQB18R--3	619PEQ018BBMA		10 800	540 $
203380999	BRYANT	38MAQB18R--3	FM(C,U)4Z18**AL*		12 600	630 $
203380984	BRYANT	38MAQB18R--3	FMA4X18**AL*		10 800	540 $
204344195	BRYANT	38MAQB18R--3	FV4CNF002		11 000	550 $
205921388	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 $
201847024	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 $
200059144	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 $
201847028	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 $
206396040	BRYANT	38MAQB24R--3	619AHBQ24XA3		18 800	940 $
8738643	BRYANT	38MAQB24R--3	619PEQ024BBMA		15 400	770 $
203381000	BRYANT	38MAQB24R--3	FM(C,U)4Z24**AL*		15 000	750 $
204344196	BRYANT	38MAQB24R--3	FV4CNF002		14 000	700 $
203381001	BRYANT	38MAQB30R--3	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 $
203380986	BRYANT	38MAQB30R--3	FMA4X30**AL*		21 200	1 060 $
204344197	BRYANT	38MAQB30R--3	FV4CN(B,F)003		20 200	1 010 $
203381002	BRYANT	38MAQB36R--3	FM(C,U)4Z36**AL*		19 000	950 $
206350338	BRYANT	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 $
206350339	BRYANT	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 $
206348142	BRYANT	38MARBQ09AA3	619AHBQ09XA3		7 500	375 $
206400648	BRYANT	38MARBQ09AA3	619PEQ009BBMA		7 500	375 $
206348141	BRYANT	38MARBQ12AA1	619AHBQ12XA1		7 400	370 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206350340	BRYANT	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 $
206350341	BRYANT	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 $
206350342	BRYANT	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 $
206348143	BRYANT	38MARBQ12AA3	619AHBQ12XA3		7 500	375 $
206400649	BRYANT	38MARBQ12AA3	619PEQ012BBMA		7 500	375 $
207826664	Bryant	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 $
206350344	BRYANT	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 $
207801579	Bryant	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 $
206350345	BRYANT	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 $
206348144	BRYANT	38MARBQ18AA3	619AHBQ18XA3		10 800	540 $
206400650	BRYANT	38MARBQ18AA3	619PEQ018BBMA		10 800	540 $
207202296	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36045E14***	13 800	690 $
207202303	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36045E17***	13 900	695 $
207202306	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36070E14***	13 900	695 $
207202318	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA36045V14***	13 900	695 $
207202324	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA36070V14***	13 900	695 $
207202331	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA48070V17***	13 900	695 $
207202334	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA48090V17***	13 900	695 $
207202314	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	83*SA36040E17***	13 700	685 $
207202337	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	912SD30040E14***	13 800	690 $
207202344	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	912SD36040E17***	13 900	695 $
207202347	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	912SD36060E14***	14 000	700 $
207202355	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB30026E14***	14 100	705 $
207202361	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB30040E14***	13 900	695 $
207202368	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB36040E17***	13 800	690 $
207202374	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB42060E17***	14 100	705 $
207202381	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB30040V14***	13 900	695 $
207202388	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB36040V17***	13 900	695 $
207202392	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB36060V14***	13 800	690 $
207202399	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB42060V17***	14 100	705 $
207202377	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	935SA36040E17***	13 800	690 $
207202297	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 $
207202319	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 $
207202325	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	82*TA36070V14***	14 500	725 $
207202338	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	912SD30040E14***	14 500	725 $
207202362	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	915SB30040E14***	14 600	730 $
207202372	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	915SB36060E14***	14 900	745 $
207202382	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	926TB30040V14***	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202393	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	926TB36060V14***	14 600	730 $
207202298	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 $
207202304	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E17***	14 600	730 $
207202307	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 600	730 $
207202312	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	14 700	735 $
207202320	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 $
207202326	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA36070V14***	14 600	730 $
207202332	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA48070V17***	14 600	730 $
207202335	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA48090V17***	14 600	730 $
207202315	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	83*SA36040E17***	14 500	725 $
207202339	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD30040E14***	14 500	725 $
207202345	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD36040E17***	14 600	730 $
207202348	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD36060E14***	14 600	730 $
207202353	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD48080E17***	14 700	735 $
207202356	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB30026E14***	14 700	735 $
207202363	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB30040E14***	14 600	730 $
207202369	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB36040E17***	14 600	730 $
207202373	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB36060E14***	14 900	745 $
207202383	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB30040V14***	14 700	735 $
207202389	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB36040V17***	14 600	730 $
207202394	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB36060V14***	14 600	730 $
207202400	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB42060V17***	14 700	735 $
207202378	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	935SA36040E17***	14 600	730 $
207202299	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E14***	13 800	690 $
207202305	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E17***	13 800	690 $
207202308	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36070E14***	13 800	690 $
207202321	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA36045V14***	13 800	690 $
207202327	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA36070V14***	13 700	685 $
207202333	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA48070V17***	13 800	690 $
207202336	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA48090V17***	13 800	690 $
207202316	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	83*SA36040E17***	13 600	680 $
207202340	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	912SD30040E14***	13 700	685 $
207202349	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	912SD36060E14***	13 800	690 $
207202357	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB30026E14***	13 900	695 $
207202364	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB30040E14***	13 800	690 $
207202370	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB36040E17***	13 700	685 $
207202375	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB42060E17***	14 000	700 $
207202384	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB30040V14***	13 900	695 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202390	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB36040V17***	13 800	690 $
207202395	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB36060V14***	13 800	690 $
207202401	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB42060V17***	13 900	695 $
207202402	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB48080V17***	13 800	690 $
207202379	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	935SA36040E17***	13 800	690 $
207202300	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 700	735 $
207202309	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 700	735 $
207202328	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	82*TA36070V14***	14 700	735 $
207202341	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	912SD30040E14***	14 600	730 $
207202350	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	912SD36060E14***	14 700	735 $
207202358	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	915SB30026E14***	14 800	740 $
207202365	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	915SB30040E14***	14 700	735 $
207202385	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	926TB30040V14***	14 800	740 $
207202396	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	926TB36060V14***	14 700	735 $
207202301	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 $
207202310	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 600	730 $
207202322	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 $
207202329	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	82*TA36070V14***	14 600	730 $
207202342	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	912SD30040E14***	14 500	725 $
207202351	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	912SD36060E14***	14 600	730 $
207202359	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	915SB30026E14***	14 700	735 $
207202366	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	915SB30040E14***	14 600	730 $
207202386	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	926TB30040V14***	14 700	735 $
207202397	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	926TB36060V14***	14 600	730 $
207202302	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 $
207202311	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 600	730 $
207202313	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	14 700	735 $
207202323	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 $
207202330	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	82*TA36070V14***	14 600	730 $
207202317	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	83*SA36040E17***	14 500	725 $
207202343	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD30040E14***	14 500	725 $
207202346	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD36040E17***	14 600	730 $
207202352	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD36060E14***	14 600	730 $
207202354	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD48080E17***	14 700	735 $
207202360	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB30026E14***	14 700	735 $
207202367	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB30040E14***	14 600	730 $
207202371	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB36040E17***	14 600	730 $
207202376	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB42060E17***	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202387	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	926TB30040V14***	14 700	735 $
207202391	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	926TB36040V17***	14 600	730 $
207202398	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	926TB36060V14***	14 600	730 $
207202380	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	935SA36040E17***	14 600	730 $
207202294	Bryant	38MARBQ18AA3	FB4CNF018L		14 700	735 $
207202295	Bryant	38MARBQ18AA3	FB4CNP018L		14 700	735 $
207202292	Bryant	38MARBQ18AA3	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207202291	Bryant	38MARBQ18AA3	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202168	Bryant	38MARBQ18AA3	FV4CNF002L		13 400	670 $
207202293	Bryant	38MARBQ18AA3	PF4MNB019L		14 500	725 $
206188260	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 $
207826665	Bryant	38MARBQ24AA3	40MBABQ24XB3		16 200	810 $
206350346	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 $
206350347	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 $
206350348	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 $
206348145	BRYANT	38MARBQ24AA3	619AHBQ24XA3		19 800	990 $
206400651	BRYANT	38MARBQ24AA3	619PEQ024BBMA		19 800	990 $
207098593	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 700	785 $
207098598	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 700	785 $
207098617	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	82*TA36045V14***	15 700	785 $
207098639	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	912SD36060E14***	15 700	785 $
207098644	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	912SD42060E17***	15 700	785 $
207098654	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	915SB30026E14***	15 800	790 $
207098669	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	915SB36060E14***	15 800	790 $
207098621	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	82*TA48070V17***	15 700	785 $
207098612	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	83*SA48060E17***	15 700	785 $
207098648	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	912SD48080E17***	15 700	785 $
207098711	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	915SB36060E14***	15 800	790 $
207098673	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	915SB42060E17***	15 800	790 $
207098695	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	926TB42060V17***	15 800	790 $
207098701	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	926TB48080V17***	15 700	785 $
207098627	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	935SA36040E17***	15 700	785 $
207098719	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	915SB36040E17***	15 200	760 $
207098712	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	915SB36060E14***	15 200	760 $
207098706	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	915SB42060E17***	15 200	760 $
207098594	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 500	775 $
207098599	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 500	775 $
207098618	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	82*TA36045V14***	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098640	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	912SD36060E14***	15 500	775 $
207098645	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	912SD42060E17***	15 500	775 $
207098655	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	915SB30026E14***	15 500	775 $
207098670	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	915SB36060E14***	15 600	780 $
207098681	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	926TB30040V14***	15 600	780 $
207098692	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	926TB36060V14***	15 600	780 $
207098605	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 500	775 $
207098625	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	82*TA48070V17***	15 500	775 $
207098610	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	15 400	770 $
207098652	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	912SD48080E17***	15 400	770 $
207098666	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	915SB36040E17***	15 600	780 $
207098714	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	915SB36060E14***	15 600	780 $
207098677	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	915SB42060E17***	15 500	775 $
207098699	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	926TB42060V17***	15 500	775 $
207098705	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	15 500	775 $
207098631	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	935SA36040E17***	15 500	775 $
207098596	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E17***	15 500	775 $
207098603	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 400	770 $
207098623	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	82*TA48070V17***	15 400	770 $
207098608	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	83*SA36040E17***	15 300	765 $
207098614	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	83*SA48060E17***	15 400	770 $
207098650	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	912SD48080E17***	15 400	770 $
207098664	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	915SB36040E17***	15 500	775 $
207098713	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	915SB36060E14***	15 500	775 $
207098675	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	915SB42060E17***	15 400	770 $
207098686	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	926TB36040V17***	15 500	775 $
207098697	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	926TB42060V17***	15 400	770 $
207098703	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	15 400	770 $
207098629	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	935SA36040E17***	15 400	770 $
207098720	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	915SB36040E17***	15 500	775 $
207098707	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	15 400	770 $
207098727	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB30040E14***	15 300	765 $
207098721	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB36040E17***	15 300	765 $
207098715	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB36060E14***	15 300	765 $
207098708	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	15 200	760 $
207098722	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	915SB36040E17***	15 200	760 $
207098709	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	915SB42060E17***	15 100	755 $
207098592	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 600	780 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098597	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 600	780 $
207098616	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	82*TA36045V14***	15 600	780 $
207098638	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	912SD36060E14***	15 600	780 $
207098643	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	912SD42060E17***	15 500	775 $
207098668	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	915SB36060E14***	15 600	780 $
207098601	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 600	780 $
207098620	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	82*TA48070V17***	15 600	780 $
207098606	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	83*SA36040E17***	15 500	775 $
207098611	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	83*SA48060E17***	15 600	780 $
207098647	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	912SD48080E17***	15 500	775 $
207098716	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	915SB36060E14***	15 600	780 $
207098672	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	915SB42060E17***	15 600	780 $
207098694	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	926TB42060V17***	15 600	780 $
207098700	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	926TB48080V17***	15 600	780 $
207098626	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	935SA36040E17***	15 600	780 $
207098595	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 500	775 $
207098600	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 500	775 $
207098619	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	82*TA36045V14***	15 500	775 $
207098641	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	912SD36060E14***	15 500	775 $
207098646	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	912SD42060E17***	15 400	770 $
207098656	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	915SB30026E14***	15 500	775 $
207098671	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	915SB36060E14***	15 500	775 $
207098682	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	926TB30040V14***	15 600	780 $
207098693	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	926TB36060V14***	15 600	780 $
207098602	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 400	770 $
207098622	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	82*TA48070V17***	15 400	770 $
207098607	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	15 400	770 $
207098613	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	83*SA48060E17***	15 500	775 $
207098649	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	912SD48080E17***	15 400	770 $
207098663	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	915SB36040E17***	15 600	780 $
207098717	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	915SB36060E14***	15 500	775 $
207098674	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	915SB42060E17***	15 500	775 $
207098696	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	926TB42060V17***	15 500	775 $
207098702	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	15 500	775 $
207098628	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	935SA36040E17***	15 500	775 $
207098604	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 400	770 $
207098624	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	82*TA48070V17***	15 400	770 $
207098609	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	83*SA36040E17***	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098615	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	83*SA48060E17***	15 500	775 $
207098651	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	912SD48080E17***	15 400	770 $
207098665	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	915SB36040E17***	15 600	780 $
207098718	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	915SB36060E14***	15 500	775 $
207098676	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	915SB42060E17***	15 500	775 $
207098698	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	926TB42060V17***	15 500	775 $
207098704	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	926TB48080V17***	15 500	775 $
207098630	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	935SA36040E17***	15 500	775 $
207098723	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	915SB36040E17***	15 600	780 $
207098710	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	915SB42060E17***	15 500	775 $
207098590	Bryant	38MARBQ24AA3	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207098589	Bryant	38MARBQ24AA3	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207098587	Bryant	38MARBQ24AA3	FX4DNF025L		15 500	775 $
210819416	BRYANT	38MARBQ30AA3	40MBABQ30XB3		20 400	1 020 $
206348146	BRYANT	38MARBQ30AA3	619AHBQ30XA3		19 000	950 $
207198867	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 200	960 $
206900150	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 $
206900159	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 $
206900163	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	912SD36060E14***	19 200	960 $
206900173	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	915SB36060E14***	19 300	965 $
206900148	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 $
206900152	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 300	965 $
206900157	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 $
206900165	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	912SD42060E17***	19 100	955 $
206900167	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	912SD48080E17***	19 100	955 $
206900171	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB36040E17***	19 300	965 $
207198877	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB36060E14***	19 300	965 $
206900175	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB42060E17***	19 300	965 $
206900177	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB48080E17***	19 300	965 $
206900185	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	926TB36040V17***	19 300	965 $
206900189	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	926TB42060V17***	19 100	955 $
206900191	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	19 100	955 $
206900181	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	935SA36040E17***	19 000	950 $
207198872	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	915SB36040E17***	19 300	965 $
207198878	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	915SB36060E14***	19 200	960 $
207198883	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	915SB42060E17***	19 200	960 $
206900154	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	19 000	950 $
207198871	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	915SB36040E17***	19 300	965 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207198884	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	19 200	960 $
206900179	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	915SB60080E21***	19 100	955 $
206900193	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	926TB60080V21***	18 800	940 $
206900195	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	926TB60100V21***	18 800	940 $
207198869	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB30040E14***	19 100	955 $
207198873	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB36040E17***	19 000	950 $
207198879	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB36060E14***	19 000	950 $
207198885	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	19 000	950 $
207198887	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3721AL*	915SB42060E17***	18 700	935 $
207198874	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	915SB36040E17***	19 200	960 $
207198886	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	915SB42060E17***	19 100	955 $
207198875	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	915SB36040E17***	18 700	935 $
207198888	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	915SB42060E17***	18 700	935 $
206900147	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 200	960 $
206900151	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 $
206900160	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 $
206900164	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	912SD36060E14***	19 200	960 $
206900174	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	915SB36060E14***	19 300	965 $
206900188	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	926TB36060V14***	19 300	965 $
206900149	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 $
206900153	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 300	965 $
206900158	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 $
206900166	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	912SD42060E17***	19 100	955 $
206900168	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	912SD48080E17***	19 100	955 $
207198881	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	915SB36060E14***	19 300	965 $
206900176	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	915SB42060E17***	19 200	960 $
206900178	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	915SB48080E17***	19 300	965 $
206900190	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	926TB42060V17***	19 100	955 $
206900192	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	19 100	955 $
206900182	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	935SA36040E17***	19 000	950 $
207198880	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	915SB36060E14***	19 300	965 $
207198890	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	915SB42060E17***	19 200	960 $
206900155	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	19 100	955 $
206900156	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48090E21***	19 300	965 $
207198889	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	915SB42060E17***	19 200	960 $
206900194	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	926TB60080V21***	19 000	950 $
206900196	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	926TB60100V21***	20 800	1 040 $
207198870	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB30040E14***	19 200	960 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207198876	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB36040E17***	19 100	955 $
207198882	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB36060E14***	19 100	955 $
207198891	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB42060E17***	19 000	950 $
207198892	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4221AL*	915SB42060E17***	19 100	955 $
206900197	Bryant	38MARBQ30AA3	FB4CNF030L		19 100	955 $
207198865	Bryant	38MARBQ30AA3	FB4CNP030L		19 100	955 $
207198866	Bryant	38MARBQ30AA3	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
206900198	Bryant	38MARBQ30AA3	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
206905406	Bryant	38MARBQ30AA3	FV4CN(B,F)003L		19 200	960 $
206900199	Bryant	38MARBQ30AA3	FX4DNF031L		18 800	940 $
208104301	Bryant	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 $
208104302	BRYANT	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 $
205788726	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 $
206188255	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 $
206188256	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 $
206188254	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 $
205788727	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 $
206188258	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 $
206188259	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 $
206188257	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 $
207826666	BRYANT	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 $
207826667	BRYANT	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 $
207826668	BRYANT	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 $
201847025	BRYANT	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 $
200059146	BRYANT	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 $
201847029	BRYANT	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 $
201847026	BRYANT	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 $
200059148	BRYANT	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 $
201847030	BRYANT	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 $
201847027	BRYANT	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 $
201847031	BRYANT	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 $
207642902	BRYANT	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
207642901	BRYANT	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 $
207642900	BRYANT	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		15 000	750 $
207642905	BRYANT	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 $
207642904	BRYANT	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207642903	BRYANT	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 $
207642914	BRYANT	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207642913	BRYANT	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207642912	BRYANT	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
207642911	BRYANT	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207642910	BRYANT	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207642909	BRYANT	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207642899	BRYANT	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207642898	BRYANT	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 $
207642897	BRYANT	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 $
207642906	BRYANT	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 $
207642917	BRYANT	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207642916	BRYANT	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207642915	BRYANT	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
204722810	BRYANT	38MGRQ18B--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 $
202345970	BRYANT	38MGRQ18B--3	Unités avec conduits		11 500	575 $
9118462	BRYANT	38MGRQ18B--3	Unités sans conduits		12 000	600 $
204722811	BRYANT	38MGRQ24C--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 400	870 $
204707614	BRYANT	38MGRQ24C--3	Unités avec conduits		17 600	880 $
204711107	BRYANT	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		17 200	860 $
9854623	BRYANT	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		13 600	680 $
204722812	BRYANT	38MGRQ30D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 200	1 010 $
204711113	BRYANT	38MGRQ30D--3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
9854627	BRYANT	38MGRQ30D--3	Unités sans conduits		17 400	870 $
204722813	BRYANT	38MGRQ36D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 800	1 190 $
202345973	BRYANT	38MGRQ36D--3	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
9118474	BRYANT	38MGRQ36D--3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
204722814	BRYANT	38MGRQ48E--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 800	1 590 $
202345974	BRYANT	38MGRQ48E--3	Unités avec conduits		34 000	1 700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9118478	BRYANT	38MGRQ48E--3	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
201753409	BRYANT	38MPRAQ09AA3	619PHAQ09XA3		7 200	360 $
201753412	BRYANT	38MPRAQ12AA3	619PHAQ12XA3		6 800	340 $
202463636	BRYANT	38MPRAQ18AA3	619PHAQ18XA3		12 300	615 $
202463637	BRYANT	38MPRAQ24AA3	619PHAQ24XA3		15 450	773 $
209911728	BRYANT	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 $
208447894	BRYANT	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 $
208447890	BRYANT	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 $
208447896	BRYANT	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 $
209852145	BRYANT	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 $
208447893	BRYANT	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 $
210450219	BRYANT	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TB48080V17***	20 600	1 030 $
210450223	BRYANT	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TB48080V17***	20 600	1 030 $
208447889	BRYANT	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 $
208447892	BRYANT	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 $
210450240	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926TB36060V14***	31 200	1 560 $
210450239	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 $
210450242	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 $
210450245	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926TB36060V14***	30 600	1 530 $
210450244	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 $
210450247	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 $
210450249	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 $
210450251	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TB48080V17***	30 000	1 500 $
210450259	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926TB36060V14***	30 800	1 540 $
210450258	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 $
210450261	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 $
210450263	BRYANT	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 $
208447888	BRYANT	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 $
208447891	BRYANT	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 $
208447895	BRYANT	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 $
201863364	BRYANT	38VMA036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
201863366	BRYANT	38VMA048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
201863368	BRYANT	38VMA060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 $
201863367	BRYANT	38VMA060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 $
205282606	BRYANT	38VMB036HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 $
205282605	BRYANT	38VMB036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205282609	BRYANT	38VMB048HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
205282608	BRYANT	38VMB048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
205282612	BRYANT	38VMB060HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 $
205282611	BRYANT	38VMB060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 $
205282610	BRYANT	38VMB060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 $
208102133	Bryant	38MARBQ30AA311	619AHBQ30XA3		19 000	950 $
210434544	C&H	CH-06OLVWM-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 $
202081019	C&H	CH-09DKT230VO	CH-09DKT230VI		6 900	345 $
204098424	C&H	CH-09DKT230VO	CH-09LCDTU/I		7 200	360 $
201992972	C&H	CH-09LCU/O	CH-09LCDTU/I		6 800	340 $
203748693	C&H	CH-09MIA115VO	CH-09MIA115VI		6 000	300 $
205047857	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09DKT230VI		5 800	290 $
204098420	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09LCDTU/I		6 800	340 $
204098412	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		5 800	290 $
205741612	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09MSPHWM-230VI		6 400	320 $
9119324	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09SPH-230VI		6 400	320 $
205263877	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-D09MSPHWM-230VI		5 800	290 $
205263852	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-M09DTUI		6 800	340 $
202081220	C&H	CH-12DKT230VO	CH-12DKT230VI		7 800	390 $
204098417	C&H	CH-12DKT230VO	CH-12MSPHCT-230VI		8 700	435 $
204098425	C&H	CH-12DKT230VO	CH-12LCDTU/I		8 500	425 $
9119323	C&H	CH-12SPH-115VO	CH-12SPH-115VI		7 100	355 $
205263867	C&H	CH-12SPH-115VO	CH-12SPHWM-115VI		7 100	355 $
205104725	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-12DKT230VI		7 700	385 $
204098413	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		7 500	375 $
204098429	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		7 200	360 $
205263878	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-D12MSPHWM-230VI		7 700	385 $
201992974	C&H	CH-18LCU/O	CH-18LCDTU/I		12 000	600 $
207742363	C&H	CH-18MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207742362	C&H	CH-18MES-230VO	Unités avec conduits		14 800	740 $
207742361	C&H	CH-18MES-230VO	Unités sans conduits		14 300	715 $
205104722	C&H	CH18MSPH230VO	Unités sans conduits		12 000	600 $
205104726	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18DKT230VI		11 400	570 $
204098422	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18LCDTU/I		12 000	600 $
204098414	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		12 000	600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204098432	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 000	600 $
205263869	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18MSPHWM-230VI		10 400	520 $
9119326	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18SPH-230VI		10 400	520 $
205263879	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-D18MSPHWM-230VI		11 400	570 $
205263856	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-M18DTUI		12 000	600 $
204098427	C&H	CH-24DKT230VO	CH-24LCDTU/I		17 200	860 $
10443490	C&H	CH-24LCDTU/O	CH-24LCDTU/I		17 200	860 $
206597270	C&H	CH-24LCU/O	CH-24AHU		17 500	875 $
201755335	C&H	CH-24LCU/O	CH-24LCDTU/I		17 200	860 $
205263857	C&H	CH-24LCU/O	CH-M24DTUI		17 200	860 $
205104727	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24DKT230VI		15 300	765 $
204098423	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24LCDTU/I		16 000	800 $
204098415	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24MSPHCT-230VI		15 800	790 $
204098433	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		15 000	750 $
205263880	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-D24MSPHWM-230VI		15 300	765 $
205263859	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-M24DTUI		16 000	800 $
207742366	C&H	CH-28MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
207742365	C&H	CH-28MES-230VO	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207742364	C&H	CH-28MES-230VO	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
202832586	C&H	CH28MSPH230VO	Unités sans conduits		17 200	860 $
10443491	C&H	CH-36LCDTU/O	CH-36LCDTU/I		27 600	1 380 $
205263862	C&H	CH-36LCU/O	CH-36LCCT-230VI		25 200	1 260 $
201755336	C&H	CH-36LCU/O	CH-36LCDTU/I		27 600	1 380 $
202534924	C&H	CH-36LCU/O	CH-36MSPHCT-230VI		25 200	1 260 $
207742367	C&H	CH-36MES-230VO	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
205104723	C&H	CH36MSPH230VO	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
205263889	C&H	CH36MSPH230VO	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
10443492	C&H	CH-48LCDTU/O	CH-48LCDTU/I		33 400	1 670 $
205263861	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCCT-230VI		35 000	1 750 $
201755337	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCDTU/I		33 400	1 670 $
205047859	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 $
205282616	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCFCI		35 000	1 750 $
202534925	C&H	CH-48LCU/O	CH-48MSPHCT-230VI		35 000	1 750 $
207742372	C&H	CH-48MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207742371	C&H	CH-48MES-230VO	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207742370	C&H	CH-48MES-230VO	Unités sans conduits		34 000	1 700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205104724	C&H	CH48MSPH230VO	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
205282617	C&H	CH48MSPH230VO	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
208497427	C&H	CH-55MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 600	1 730 $
208497426	C&H	CH-55MES-230VO	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
208497425	C&H	CH-55MES-230VO	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
10507898	C&H	CH-60LCDTU/O	CH-60LCDTU/I		37 600	1 880 $
201755338	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCDTU/I		37 600	1 880 $
205047858	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCFC/I		39 000	1 950 $
205287344	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCFC/I		39 000	1 950 $
205282614	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCFCI		39 000	1 950 $
207740530	C&H	CH-EL36-230VO	CH-36ELSPHWM-230VI		24 000	1 200 $
207740517	C&H	CH-EL36-230VO	CH-36ELVWM-230VI		20 000	1 000 $
210665996	C&H	CH-ES06-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 $
207765977	C&H	CH-ES09-115VO	CH-09OLVWM-115VI		5 900	295 $
210665985	C&H	CH-ES09-115VO	CH-B09OLVWM-115VI		5 900	295 $
209937047	C&H	CH-ES09-230VO	CH-09MASTWM-230VI		8 500	425 $
207740512	C&H	CH-ES09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		8 100	405 $
207742316	C&H	CH-ES09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		7 500	375 $
210665988	C&H	CH-ES09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		8 100	405 $
207742317	C&H	CH-ES09-230VO	CH-M09DTUI		7 700	385 $
207740531	C&H	CH-ES12-115VO	CH-12OLVWM-115VI		8 900	445 $
210665986	C&H	CH-ES12-115VO	CH-B12OLVWM-115VI		8 900	445 $
209937050	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MASTWM-230VI		9 000	450 $
209937051	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MMC-230VI		9 200	460 $
207740513	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		10 000	500 $
207742318	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		8 900	445 $
207742320	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 000	450 $
210665989	C&H	CH-ES12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 000	500 $
207742319	C&H	CH-ES12-230VO	CH-M12DTUI		9 300	465 $
209937053	C&H	CH-ES18-230VO	CH-16MMC-230VI		13 400	670 $
209937049	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MASTWM-230VI		14 900	745 $
207740514	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		14 100	705 $
207742321	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		12 000	600 $
207742323	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 800	640 $
210665990	C&H	CH-ES18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		14 100	705 $
207742322	C&H	CH-ES18-230VO	CH-M18DTUI		12 600	630 $
209937048	C&H	CH-ES24-230VO	CH-24MASTWM-230VI		16 200	810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207740515	C&H	CH-ES24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		17 400	870 $
207742326	C&H	CH-ES24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		16 000	800 $
210665991	C&H	CH-ES24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		17 400	870 $
207742325	C&H	CH-ES24-230VO	CH-M24DTUI		20 000	1 000 $
207742324	C&H	CH-ES24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		19 000	950 $
207740500	C&H	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MASTWM-230VI		8 500	425 $
207740518	C&H	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MOLVWM-230VI		7 500	375 $
210665987	C&H	CH-HPR06F9-230VO	CH-B06MOLVWM-230VI		7 500	375 $
207740501	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-09MASTWM-230VI		9 500	475 $
207740519	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		9 300	465 $
207742327	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		9 000	450 $
210665992	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		9 300	465 $
208816948	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-D09MSPHWM-230VI		7 100	355 $
207742328	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-M09DTUI		10 100	505 $
207740502	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MASTWM-230VI		10 000	500 $
209937052	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MMC-230VI		10 200	510 $
207740520	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		10 300	515 $
207742329	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		9 900	495 $
207742331	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 600	480 $
210665993	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 300	515 $
208816949	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-D12MSPHWM-230VI		7 600	380 $
207742330	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-M12DTUI		10 600	530 $
209937054	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-16MMC-230VI		14 700	735 $
207740503	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MASTWM-230VI		15 000	750 $
207740521	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		11 100	555 $
207742332	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		15 600	780 $
207742334	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 000	600 $
210665994	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		11 100	555 $
208816950	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-D18MSPHWM-230VI		10 900	545 $
207742333	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-M18DTUI		15 000	750 $
207742375	C&H	CH-HPR19M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207742374	C&H	CH-HPR19M-230VO	Unités avec conduits		16 000	800 $
207742373	C&H	CH-HPR19M-230VO	Unités sans conduits		15 000	750 $
207740504	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-24MASTWM-230VI		21 200	1 060 $
207740522	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		18 900	945 $
207742337	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		19 000	950 $
210665995	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		18 900	945 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208816951	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-D24MSPHWM-230VI		19 400	970 $
207742336	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-M24DTUI		21 000	1 050 $
207742335	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		21 000	1 050 $
207742378	C&H	CH-HPR28M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207742377	C&H	CH-HPR28M-230VO	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207742376	C&H	CH-HPR28M-230VO	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
207742384	C&H	CH-HPR36M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207742380	C&H	CH-HPR36M-230VO	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207742379	C&H	CH-HPR36M-230VO	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207742383	C&H	CH-HPR48M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207742382	C&H	CH-HPR48M-230VO	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207742381	C&H	CH-HPR48M-230VO	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
208497430	C&H	CH-HPR55M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 $
208497429	C&H	CH-HPR55M-230VO	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
208497428	C&H	CH-HPR55M-230VO	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
205263873	C&H	CH-HYP09SPH230VO	CH-D09MSPHWM-230VI		6 900	345 $
205263851	C&H	CH-HYP09SPH230VO	CH-M09DTUI		7 200	360 $
205263874	C&H	CH-HYP12SPH230VO	CH-D12MSPHWM-230VI		7 800	390 $
205263853	C&H	CH-HYP12SPH230VO	CH-M12DTUI		8 500	425 $
206597269	C&H	CH-HYP24SPH230VO	CH-24AHU		17 500	875 $
205263858	C&H	CH-HYP24SPH230VO	CH-M24DTUI		17 200	860 $
205047867	C&H	CH-HYP28MSPH-230VO	Unités sans conduits		18 000	900 $
205263902	C&H	CH-HYP28MSPH-230VO	Unités sans conduits		18 000	900 $
205901586	C&H	CH-HYP36LCUO	CH-36LCDTU/I		28 000	1 400 $
205047866	C&H	CH-HYP36MSPH-230VO	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
205047864	C&H	CH-HYP36MSPH-230VO	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
205263860	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCCT-230VI		35 000	1 750 $
205263864	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCDTU/I		33 000	1 650 $
205263865	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 $
205282615	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCFCI		35 000	1 750 $
205263863	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48MSPHCT-230VI		35 000	1 750 $
205313424	C&H	CH-HYP48MSPH-230VO	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
205313423	C&H	CH-HYP48MSPH-230VO	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207742339	C&H	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742340	C&H	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		23 000	1 150 $
207742338	C&H	CH-N36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		23 000	1 150 $
207742342	C&H	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		34 000	1 700 $
207742343	C&H	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		29 000	1 450 $
207742341	C&H	CH-N48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		30 000	1 500 $
207742344	C&H	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCDTU/I		34 400	1 720 $
207742345	C&H	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCFC/I		35 000	1 750 $
205756420	C&H	CH-NG09MIA115VO	CH-NG09MIA115VI		6 000	300 $
205756424	C&H	CH-NG18MIA230VO	CH-NG18MIA230VI		11 000	550 $
206597267	C&H	CH-NH36LCUO	CH-36AHU		25 000	1 250 $
206597268	C&H	CH-NH48LCUO	CH-48AHU		36 000	1 800 $
207742347	C&H	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		34 000	1 700 $
207742348	C&H	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		32 000	1 600 $
207742346	C&H	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		33 000	1 650 $
207742350	C&H	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		39 500	1 975 $
207742351	C&H	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 $
207742349	C&H	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		35 000	1 750 $
210434545	C&H	CH-NY06MIA-115VO	CH-NY06MIA-115VI		6 800	340 $
207740507	C&H	CH-NY09MIA-115VO	CH-09OLV-115VI		6 300	315 $
207740523	C&H	CH-NY09MIA-115VO	CH-NY09MIA-115VI		6 800	340 $
207740532	C&H	CH-NY09MIA-230VO	CH-09MOLV-230VI		6 000	300 $
207740525	C&H	CH-NY09MIA-230VO	CH-NY09MIA-230VI		6 900	345 $
207740508	C&H	CH-NY12MIA-115VO	CH-12OLV-115VI		7 800	390 $
207740509	C&H	CH-NY12MIA-230VO	CH-12MOLV-230VI		7 000	350 $
207740510	C&H	CH-NY18MIA-230VO	CH-18MOLV-230VI		11 400	570 $
207740527	C&H	CH-NY18MIA-230VO	CH-NY18MIA-230VI		11 500	575 $
207740511	C&H	CH-NY24MIA-230VO	CH-24MOLV-230VI		16 500	825 $
203456306	C&H	CH-SR09SPH-115VO	CH-SR09SPH-115VI		5 800	290 $
205263866	C&H	CH-SR09SPH-115VO	CH-SR09SPHWM-115VI		7 100	355 $
203913326	CanAir	C19SCH09H11	C19SEH09H11		6 000	300 $
203913330	CanAir	C19SCH18H21	C19SEH18H21		11 000	550 $
207683249	CanAir	C22SCH09H11	C22SEH09H11		6 800	340 $
207683251	CanAir	C22SCH09H21	C22SEH09H21		6 900	345 $
207683253	CanAir	C22SCH18H21	C22SEH18H21		11 500	575 $
205306867	CanAir	C23MC218H21	Unités sans conduits		12 000	600 $
205306868	CanAir	C23MC327H21	Unités sans conduits		17 200	860 $
205306870	CanAir	C23MC548H21	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
205306861	CanAir	C23SCH09H21	C23SEH09H21		6 900	345 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205306862	CanAir	C23SCH12H21	C23SEH12H21		7 800	390 $
205816493	CanAir	C23SCH18H22	C23SEH18H21		10 900	545 $
207796645	CanAir	C23SCH18H22	C28SEH18H21		15 000	750 $
205816494	CanAir	C23SCH24H22	C23SEH24H21		19 400	970 $
211253522	CANAIR	C25SCH09H21	C28SEH09H21		8 500	425 $
211253521	CANAIR	C25SCH12H21	C28SEH12H21		9 000	450 $
207683264	CanAir	C28MC218H21	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207683263	CanAir	C28MC218H21	Unités avec conduits		14 800	740 $
207683262	CanAir	C28MC218H21	Unités sans conduits		14 300	715 $
207683267	CanAir	C28MC324H21	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
207683266	CanAir	C28MC324H21	Unités avec conduits		21 600	1 080 $
207683265	CanAir	C28MC324H21	Unités sans conduits		20 400	1 020 $
207683268	CanAir	C28MC436H21	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
207683273	CanAir	C28MC548H21	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207683272	CanAir	C28MC548H21	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207683271	CanAir	C28MC548H21	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
207683255	CanAir	C28SCH06H21	C28SEH06H21		8 500	425 $
207683256	CanAir	C28SCH09H21	C28SEH09H21		9 500	475 $
207683257	CanAir	C28SCH12H21	C28SEH12H21		10 000	500 $
207683258	CanAir	C28SCH18H21	C28SEH18H21		15 000	750 $
207683259	CanAir	C28SCH24H21	C28SEH24H21		21 200	1 060 $
207690472	CanAir	CDH2018C21	CDH2018F21		13 000	650 $
207706568	CanAir	CDH2018C21	CDH2018F21		13 500	675 $
211644141	CanAir	CDH2018C21	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 $
207690473	CanAir	CDH2024C21	CDH2024F21		16 700	835 $
207706569	CanAir	CDH2024C21	CDH2024F21		19 200	960 $
211644139	CanAir	CDH2024C21	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 $
207690474	CanAir	CDH2030C21	CDH2030F21		19 400	970 $
207706570	CanAir	CDH2030C21	CDH2030F21		21 000	1 050 $
211644140	CanAir	CDH2030C21	MAC-36HWFN1-M		22 600	1 130 $
207690475	CanAir	CDH2036C21	CDH2036F21		24 000	1 200 $
207706571	CanAir	CDH2036C21	CDH2036F21		30 400	1 520 $
211644138	CanAir	CDH2036C21	MAC-36HWFN1-M		33 000	1 650 $
207690476	CanAir	CDH2048C21	CDH2048F21		32 000	1 600 $
207706572	CanAir	CDH2048C21	CDH2048F21		36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211644137	CanAir	CDH2048C21	MAC-48HWFN1-M		32 000	1 600 $
207690477	CanAir	CDH2060C21	CDH2060F21		33 800	1 690 $
208101228	CANAIR	CDH2060C21	CDH2060F21		37 000	1 850 $
210342131	CanAir	CDH2060C22	CDH2060F21		42 000	2 100 $
209550334	CanAir	MOD30-24HFN1-MW	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 $
209550329	CanAir	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		22 000	1 100 $
209550335	CanAir	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWFN1-M		22 600	1 130 $
209550330	CanAir	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		19 800	990 $
209550337	CanAir	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWFN1-M		32 000	1 600 $
209550331	CanAir	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWFN1-M		30 400	1 520 $
209550332	CanAir	MOE30U-60HFN1-MR0	MAC-60HWDN1-MN0		34 000	1 700 $
209550336	CanAir	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWFN1-M		33 000	1 650 $
209550327	CanAir	MOX330-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 $
209550328	CanAir	MOX430-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 $
209550333	CanAir	MOX430U-18HFN1-M	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 $
204429856	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3014AL*+UI	58TN*A070C14**12	21 200	1 060 $
204429866	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 200	1 260 $
204429898	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	21 600	1 080 $
204429880	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 $
9892523	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 $
9892524	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 $
204429905	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 200	1 260 $
204429923	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	21 600	1 080 $
204429928	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 $
9892525	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 $
9892526	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 $
9892563	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 $
9892564	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 $
9892562	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 $
204429965	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	22 200	1 110 $
204429994	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204429998	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	22 000	1 100 $
204429969	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	25 200	1 260 $
204430003	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	22 200	1 110 $
204429983	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	22 200	1 110 $
9892527	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 $
9892528	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 $
9892566	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 $
9892567	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 $
9892565	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 $
204430006	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	22 000	1 100 $
204430011	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	25 000	1 250 $
204430016	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	22 200	1 110 $
204430019	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	22 200	1 110 $
9892569	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 $
9892570	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 $
9892529	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 $
9892568	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 $
9892532	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 $
9892533	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		24 800	1 240 $
9892572	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 $
9892573	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 $
9892571	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 $
9892575	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892576	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 $
9892534	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		24 800	1 240 $
9892574	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 $
9892535	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A060V17**14		24 600	1 230 $
9892536	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V17**14		24 600	1 230 $
9892578	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 $
9892579	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 $
9892577	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 $
9892581	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 $
9892582	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 $
9892537	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		24 400	1 220 $
9892580	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 $
204430024	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3014AL*+UI	58TN*A070C14**12	21 400	1 070 $
204430027	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3017AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 $
9892538	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3617AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 400	1 270 $
9892539	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3617AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 $
204633415	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	21 400	1 070 $
204430052	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	25 000	1 250 $
204430057	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C21**20	25 000	1 250 $
9892540	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 400	1 270 $
9892541	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892584	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 200	1 260 $
9892585	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 200	1 260 $
9892583	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 $
9892542	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4217AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 $
9892543	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4217AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 $
204430074	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	22 400	1 120 $
204430066	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	25 200	1 260 $
204430064	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	22 400	1 120 $
9892544	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 $
9892545	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 $
9892587	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 200	1 260 $
9892588	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 $
9892586	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 $
9892546	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 $
9892547	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 $
9892590	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 $
9892591	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 $
9892548	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 $
9892589	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 $
9892593	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892594	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 $
9892549	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 $
9892592	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 $
204430076	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*2412AL*+UI	58TN*A090C21**20	25 200	1 260 $
204430081	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*2412AL*+UI	59MN7B100C21**22	25 200	1 260 $
204430122	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 200	1 260 $
204430096	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 000	1 150 $
204430099	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A135C24**22	25 200	1 260 $
204430104	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	59MN7B060C17**14	25 400	1 270 $
204430114	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	59MN7B120C24**22	25 200	1 260 $
9892550	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 $
9892551	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 $
9892596	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 $
9892597	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 $
9892552	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 $
9892595	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 $
9892553	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 $
9892554	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 $
9892599	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 $
9892600	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 $
9892555	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 $
9892598	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892556	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 $
9892557	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 $
9892602	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 $
9892603	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 $
9892558	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 $
9892601	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 $
9892559	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 $
9892560	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 $
9892605	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 $
9892606	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 $
9892561	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 $
9892604	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 $
9892513	CARRIER	25VNA024A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		25 000	1 250 $
9892461	CARRIER	25VNA024A*030*	FE4ANB006L+UI		24 800	1 240 $
9892512	CARRIER	25VNA024A*030*	FE4ANF002L + UI		25 200	1 260 $
204430172	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 000	1 650 $
204430175	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 $
204430189	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 400	1 620 $
204430184	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 000	1 650 $
204430186	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 800	1 640 $
204430178	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 000	1 650 $
204430181	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 800	1 640 $
204430192	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	32 800	1 640 $
204430195	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 400	1 620 $
204430198	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 $
204430223	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 200	1 610 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430201	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 000	1 600 $
204430226	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 200	1 610 $
204430145	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 000	1 550 $
204430229	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 $
204430209	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 600	1 630 $
204430212	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 $
204430215	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 $
204430204	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	32 800	1 640 $
204430207	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 600	1 630 $
204430218	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 $
204430220	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 $
9892706	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 400	1 520 $
9892707	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 $
9892705	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 600	1 530 $
204430234	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 400	1 670 $
204430232	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 200	1 660 $
204430237	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 $
204430239	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 $
204430242	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 $
204430244	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 $
204430260	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 $
204430252	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 $
204430255	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 $
204430247	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 400	1 670 $
204430250	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 $
204430258	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 $
204430262	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 200	1 660 $
204430265	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 800	1 640 $
204430268	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 $
204430292	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 $
204430270	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 $
204430295	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 $
204430276	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 200	1 660 $
204430297	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 $
204430147	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430280	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 $
204430283	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 $
204430273	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 $
204430286	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 $
204430289	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 $
9892709	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 $
9892710	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 $
9892708	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 600	1 530 $
204430300	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 $
204430303	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 $
204430325	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 $
204430306	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 400	1 620 $
204430328	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 800	1 640 $
204430311	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 $
204430314	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 400	1 620 $
204430317	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 600	1 630 $
204430320	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 $
204430323	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 400	1 620 $
204430309	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 400	1 620 $
9892712	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 $
9892713	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 $
9892672	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A120V24**22		30 200	1 510 $
9892711	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 $
204430331	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 $
204430333	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 $
204430345	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 $
204430339	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 $
204430342	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 $
204430336	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 $
204430347	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 200	1 660 $
204430350	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 800	1 640 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430353	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 $
204430380	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 $
204430355	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 $
204430383	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 $
204430364	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 200	1 660 $
204430386	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 $
204430366	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 000	1 650 $
204430369	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 $
204430372	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 $
204430358	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 $
204430361	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 000	1 650 $
204430375	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 $
204430378	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 $
9892676	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 600	1 630 $
9892715	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 $
9892716	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		29 800	1 490 $
9892714	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 200	1 510 $
204430388	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 $
204430391	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 $
204430414	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 $
204430395	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 400	1 620 $
204430417	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 800	1 640 $
204430400	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 $
204430403	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 400	1 620 $
204430406	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 600	1 630 $
204430409	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 $
204430412	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 400	1 620 $
204430398	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 400	1 620 $
9892718	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		29 800	1 490 $
9892719	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		29 800	1 490 $
9892677	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892717	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 200	1 510 $
9892679	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 000	1 600 $
9892721	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V21**20		31 800	1 590 $
9892722	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22		31 800	1 590 $
9892720	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 200	1 610 $
204430420	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 200	1 610 $
204430423	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 000	1 600 $
204430445	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 000	1 600 $
204430426	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 000	1 600 $
204430448	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 $
204430431	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 $
204430434	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 $
204430437	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 200	1 610 $
204430439	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 $
204430442	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 $
204430428	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 200	1 610 $
9892724	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		31 800	1 590 $
9892725	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		31 800	1 590 $
9892680	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		31 600	1 580 $
9892723	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 200	1 610 $
204430450	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 000	1 650 $
204430453	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 $
204430456	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 $
204430459	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 200	1 610 $
204430467	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 000	1 650 $
204430484	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 $
204430470	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 800	1 640 $
204430472	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 400	1 620 $
204430475	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430461	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 000	1 650 $
204430464	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 800	1 640 $
204430478	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 400	1 620 $
204430481	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 $
204430487	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 $
204430511	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 $
204430492	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 $
204430500	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 $
204430503	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 200	1 610 $
204430506	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 $
204430508	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 $
204430489	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 200	1 610 $
204430519	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	32 600	1 630 $
204430514	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 $
204430526	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 200	1 610 $
204430153	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 400	1 570 $
204430156	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 000	1 550 $
204430516	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	32 800	1 640 $
204430528	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 400	1 620 $
204430531	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 $
204430557	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 200	1 610 $
204430140	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 $
204430559	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 200	1 610 $
204430159	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 200	1 560 $
204430563	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 $
204430538	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 600	1 630 $
204430541	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 $
204430545	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 $
204430534	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 600	1 630 $
204430548	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 $
204430552	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 $
204430565	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 600	1 680 $
204430589	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 200	1 660 $
204430571	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 200	1 660 $
204430593	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 $
204430162	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 000	1 550 $
204430585	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 400	1 670 $
204430575	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 600	1 680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430579	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 400	1 670 $
204430596	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 $
204430600	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 800	1 640 $
204430603	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 $
204430681	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 $
204430607	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 $
204430689	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 $
204430631	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 $
204430694	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 $
204430635	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 $
204430644	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 $
204430654	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 $
204430613	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 400	1 670 $
204430621	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 $
204430662	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 $
204430672	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 $
9892727	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 400	1 520 $
9892728	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 $
204430699	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 $
204430702	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 $
204430706	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 $
204430749	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 $
204430711	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 $
204430753	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 $
204430729	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 $
204430757	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 $
204430165	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 600	1 630 $
204430733	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 $
204430737	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 $
204430719	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 $
204430726	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 $
204430741	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 $
204430745	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 $
9892690	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892730	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 $
9892731	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 $
9892729	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 $
204430763	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 $
204430772	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 $
204430813	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 $
204430775	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 $
204430823	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 $
204430784	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 $
204430789	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 $
204430794	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 800	1 640 $
204430801	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 $
204430807	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 $
204430779	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 600	1 630 $
9892733	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 $
9892734	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 $
9892691	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 200	1 610 $
9892732	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 $
204430831	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 $
204430838	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 $
204430918	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 $
204430851	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 200	1 610 $
204430927	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 800	1 640 $
204430879	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 400	1 620 $
204430888	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 400	1 620 $
204430895	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 400	1 620 $
204430900	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 400	1 620 $
204430909	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 400	1 620 $
204430864	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 400	1 620 $
9892736	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		32 200	1 610 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892737	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		32 000	1 600 $
9892692	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 200	1 610 $
9892735	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 400	1 620 $
204430937	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 600	1 680 $
204431041	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 200	1 660 $
204430948	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 200	1 660 $
204430960	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 000	1 650 $
204431048	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 800	1 640 $
204430968	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 $
204431065	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 800	1 640 $
204430973	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 $
204430997	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 600	1 680 $
204431072	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 200	1 660 $
204430999	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 400	1 670 $
204431001	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 $
204431005	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 $
204431010	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 $
204430983	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 600	1 680 $
204430991	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 400	1 670 $
204431020	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 $
204431032	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 $
204430994	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 800	1 640 $
9892739	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 $
9892740	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 $
9892695	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A120V24**22		30 400	1 520 $
204431083	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 $
204431185	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 200	1 660 $
204431094	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 $
204431101	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 $
204431191	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 800	1 640 $
204431109	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 $
204431195	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431116	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 $
204431136	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 $
204431201	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 200	1 660 $
204431138	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 $
204431148	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 $
204431154	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 $
204431164	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 800	1 640 $
204431122	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 400	1 670 $
204431128	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 $
204431172	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 $
204431178	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 $
204431132	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 600	1 630 $
9892697	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V17**14		30 600	1 530 $
9892742	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 $
9892743	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 $
9892698	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A120V24**22		30 200	1 510 $
9892741	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 $
204431207	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 $
204431286	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 000	1 650 $
204431213	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 $
204431218	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 $
204431290	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 $
204431224	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 $
204431294	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 $
204431232	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 $
204431258	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 $
204431297	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 $
204431262	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 $
204431266	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 $
204431270	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 $
204431274	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 800	1 640 $
204431244	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 $
204431248	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431277	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 $
204431283	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 $
204431253	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 600	1 630 $
9892700	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 800	1 640 $
9892745	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 $
9892746	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 $
9892701	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 200	1 610 $
9892744	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 $
204431300	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 000	1 650 $
204431349	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	32 600	1 630 $
204431304	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 $
204431306	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 $
204431309	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 200	1 610 $
204431352	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 200	1 610 $
204431313	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 200	1 610 $
204431324	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 000	1 650 $
204431359	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 $
204431327	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 800	1 640 $
204431329	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 400	1 620 $
204431332	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 $
204431336	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 400	1 620 $
204431316	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 000	1 650 $
204431319	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 800	1 640 $
204431340	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 400	1 620 $
204431343	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 $
204431321	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 200	1 610 $
9892702	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A060V17**14		32 600	1 630 $
9892703	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 400	1 620 $
9892748	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V21**20		32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892749	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A100V21**22		32 000	1 600 $
9892704	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 000	1 600 $
9892747	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 200	1 610 $
9892659	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		30 200	1 510 $
9892665	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		31 600	1 580 $
9892607	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4ANB006L+UI		31 600	1 580 $
9892658	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4ANF002L+UI		30 600	1 530 $
204431363	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	50 500	2 525 $
204431376	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	50 500	2 525 $
204431365	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	50 500	2 525 $
204431379	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 $
204431382	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	50 500	2 525 $
204431420	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 $
204431388	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	50 500	2 525 $
204431391	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 $
204431397	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 $
204431408	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	50 500	2 525 $
204431413	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 $
204431386	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	50 500	2 525 $
9892794	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 000	2 400 $
204431427	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	50 000	2 500 $
204431437	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	48 500	2 425 $
204431471	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	48 500	2 425 $
204431440	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	48 500	2 425 $
204431447	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	49 000	2 450 $
204431454	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	49 000	2 450 $
204431463	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 $
204431443	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	48 500	2 425 $
9892797	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 000	2 400 $
204431476	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	49 000	2 450 $
204431493	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	49 000	2 450 $
204431478	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	48 500	2 425 $
204431497	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	48 500	2 425 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431484	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	48 500	2 425 $
204431487	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 $
204431490	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	48 500	2 425 $
204431500	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	49 000	2 450 $
204431504	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	48 500	2 425 $
204431527	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	48 500	2 425 $
204431508	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	48 500	2 425 $
204431515	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	49 000	2 450 $
204431518	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	48 500	2 425 $
204431521	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 $
204431525	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	48 500	2 425 $
204431512	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	48 500	2 425 $
9892800	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 000	2 400 $
204431534	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	49 000	2 450 $
204431563	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	49 000	2 450 $
204431538	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	49 000	2 450 $
204431545	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	49 000	2 450 $
204431550	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	49 500	2 475 $
204431559	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	49 000	2 450 $
204431542	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	49 000	2 450 $
9892805	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		49 000	2 450 $
9892806	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 500	2 425 $
9892783	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		49 000	2 450 $
204431593	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	51 000	2 550 $
204431566	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	50 500	2 525 $
204431569	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	50 500	2 525 $
204431576	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	35 600	1 780 $
204431580	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 $
204431584	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	51 000	2 550 $
204431587	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 $
204431589	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 $
204431573	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	50 500	2 525 $
204431597	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	49 000	2 450 $
204431625	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	49 000	2 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431600	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	48 500	2 425 $
204431607	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	49 000	2 450 $
204431611	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	49 000	2 450 $
204431614	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	49 000	2 450 $
204431617	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 $
204431621	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	49 000	2 450 $
204431604	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	48 500	2 425 $
9892779	CARRIER	25VNA048A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		48 500	2 425 $
9892751	CARRIER	25VNA048A*030*	FE4ANB006L+UI		47 500	2 375 $
204431629	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	54 000	2 700 $
204431632	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	53 500	2 675 $
204431658	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	53 500	2 675 $
204431635	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	53 500	2 675 $
204431641	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	54 000	2 700 $
204431644	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	53 500	2 675 $
204431647	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	53 500	2 675 $
204431651	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	54 000	2 700 $
204431654	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	53 500	2 675 $
204431638	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	53 500	2 675 $
204431660	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	54 000	2 700 $
204431663	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	55 000	2 750 $
204431679	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	55 000	2 750 $
204431667	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	55 500	2 775 $
204431670	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	55 000	2 750 $
204431673	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	55 500	2 775 $
204431676	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	55 000	2 750 $
204431683	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	54 000	2 700 $
204431686	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	55 000	2 750 $
204431711	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	55 000	2 750 $
204431689	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	55 000	2 750 $
204431696	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	54 000	2 700 $
204431700	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	55 000	2 750 $
204431703	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	55 000	2 750 $
204431705	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	54 000	2 700 $
204431709	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	55 000	2 750 $
204431692	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	55 000	2 750 $
204431714	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	56 000	2 800 $
204431717	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	56 000	2 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431741	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	56 000	2 800 $
204431720	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	55 500	2 775 $
204431726	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	54 500	2 725 $
204431730	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	56 000	2 800 $
204431733	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	54 500	2 725 $
204431735	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	54 500	2 725 $
204431739	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	56 000	2 800 $
204431723	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	56 000	2 800 $
204431744	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	55 500	2 775 $
204431748	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	55 000	2 750 $
204431772	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	55 000	2 750 $
204431751	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	55 000	2 750 $
204431757	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	55 500	2 775 $
204431760	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	55 000	2 750 $
204431763	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	55 500	2 775 $
204431766	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	55 500	2 775 $
204431769	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	55 000	2 750 $
204431753	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	55 000	2 750 $
9892813	CARRIER	25VNA060A*030*	FE4ANB006L+UI		52 500	2 625 $
205272405	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
205272292	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 $
205272406	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 $
205272293	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
205272290	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 $
205272291	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
205272407	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
205272408	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
205272409	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
205272410	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
205272411	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
205272299	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
205272412	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
205272300	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
205272294	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
205272296	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 $
205272295	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
205272297	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $
205272298	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272413	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
205272414	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
205272415	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
205272416	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
205272417	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
205272306	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
205272418	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
205272307	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
205272301	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
205272303	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 $
205272302	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
205272304	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $
205272305	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 $
205272419	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
205272420	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
205272421	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
205272422	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
205272312	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
205272423	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 $
205272308	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 $
205272309	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $
205272310	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 $
205272311	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 $
205272424	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 $
205272425	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 $
205272426	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 000	1 200 $
205272427	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 $
205272318	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	23 800	1 190 $
205272428	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 $
205272319	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 $
205272313	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 200	1 210 $
205272315	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 $
205272314	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 000	1 200 $
205272316	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 $
205272317	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 $
205272429	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 $
205272430	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 000	1 200 $
205272431	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272432	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 $
205272324	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 $
205272433	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 $
205272320	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 $
205272321	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 $
205272322	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 $
205272323	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 $
205272434	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 $
205272435	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	23 600	1 180 $
205272436	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 600	1 180 $
205272329	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 600	1 180 $
205272437	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 600	1 180 $
205272325	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	23 800	1 190 $
205272326	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 600	1 180 $
205272327	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 600	1 180 $
205272328	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 600	1 180 $
205272438	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 600	1 180 $
205272439	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 $
205272332	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 $
205272440	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 $
205272333	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
205272330	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 $
205272331	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
205272441	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 $
205272442	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
205272443	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 $
205272444	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 $
205272445	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 400	1 220 $
205272339	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
205272446	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
205272340	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
205272334	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 $
205272336	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 $
205272335	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
205272337	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 400	1 220 $
205272338	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 400	1 220 $
205272447	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 $
205272448	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272449	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
205272343	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 $
205272450	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
205272344	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
205272341	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
205272342	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
205272451	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
205272452	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
205272453	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
205272454	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 $
205272455	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
205272350	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
205272456	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
205272351	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
205272345	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
205272347	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 $
205272346	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
205272348	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $
205272349	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 $
205272457	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
205272458	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
205272459	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 $
205272460	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
205272461	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
205272357	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 000	1 200 $
205272462	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 $
205272358	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 $
205272352	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
205272354	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 $
205272353	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 $
205272355	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 $
205272356	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 $
205272463	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 $
205272464	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 200	1 210 $
205272465	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
205272466	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 $
205272363	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 $
205272467	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272359	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 $
205272360	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 $
205272361	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 $
205272362	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 $
205272468	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 $
205272469	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	23 800	1 190 $
205272470	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 $
205272368	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 $
205272471	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 $
205272364	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 $
205272365	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 800	1 190 $
205272366	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 $
205272367	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 800	1 190 $
205272472	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 800	1 190 $
205272473	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
205272375	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 $
205272474	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
205272475	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
205272376	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
205272476	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
205272377	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
205272477	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 200	1 210 $
205272369	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
205272371	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 $
205272370	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
205272372	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $
205272373	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 $
205272374	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 $
205272478	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
205272479	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
205272480	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 $
205272481	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
205272384	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 $
205272482	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
205272483	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
205272385	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 000	1 200 $
205272484	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 $
205272386	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272485	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 $
205272378	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
205272380	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 $
205272379	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 $
205272381	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $
205272382	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 $
205272383	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 $
205272486	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
205272487	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 200	1 210 $
205272488	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 $
205272489	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 $
205272393	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 $
205272490	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
205272491	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
205272394	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 000	1 200 $
205272492	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 $
205272395	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 $
205272493	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 $
205272387	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
205272389	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 $
205272388	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 $
205272390	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 $
205272391	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 $
205272392	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 $
205272494	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 $
205272495	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 200	1 210 $
205272496	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 $
205272497	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 000	1 200 $
205272402	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	23 800	1 190 $
205272498	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	23 800	1 190 $
205272499	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	23 800	1 190 $
205272403	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	23 800	1 190 $
205272500	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 $
205272404	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 $
205272501	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 $
205272396	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 000	1 200 $
205272398	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	23 800	1 190 $
205272397	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272399	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 800	1 190 $
205272400	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 $
205272401	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 800	1 190 $
205272502	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 000	1 200 $
205272503	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 000	1 200 $
205272504	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 800	1 190 $
205272288	CARRIER	25VNA424A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 200	1 210 $
205272289	CARRIER	25VNA424A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 600	1 180 $
205272287	CARRIER	25VNA424A*030*	FE4ANF002L+UI		24 400	1 220 $
206788334	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 $
206788448	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 $
206788335	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
206788332	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 $
206788333	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
206788450	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
206788341	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
206788454	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
206788342	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
206788338	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 $
206788337	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
206788340	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 $
206788455	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
206788456	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
206788457	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
206788459	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
206788348	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
206788460	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
206788349	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
206788343	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
206788344	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
206788346	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $
206788347	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 $
206788461	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
206788462	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
206788463	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
206788464	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
206788354	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
206788351	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788352	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 $
206788353	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 $
206788466	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 $
206788467	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 $
206788468	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 000	1 200 $
206788469	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 $
206788355	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 200	1 210 $
206788358	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 $
206788359	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 $
206788471	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 $
206788473	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 $
206788363	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 $
206788365	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 $
206788476	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 $
206788478	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 600	1 180 $
206788371	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 600	1 180 $
206788479	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 600	1 180 $
206788367	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	23 800	1 190 $
206788368	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 600	1 180 $
206788369	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 600	1 180 $
206788370	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 600	1 180 $
206788480	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 600	1 180 $
206788481	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 $
206788374	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 $
206788482	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 $
206788372	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 $
206788483	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 $
206788485	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 $
206788486	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 $
206788487	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 400	1 220 $
206788376	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 $
206788379	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 400	1 220 $
206788380	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 400	1 220 $
206788489	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 $
206788491	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
206788386	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
206788384	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
206788493	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788494	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
206788496	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 $
206788392	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
206788498	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
206788393	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
206788389	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 $
206788388	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
206788500	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
206788502	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
206788503	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
206788504	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 $
206788400	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 $
206788394	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
206788396	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 $
206788395	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 $
206788507	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
206788508	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 $
206788405	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 $
206788509	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 $
206788401	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 $
206788512	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 $
206788410	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 $
206788513	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 $
206788406	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 $
206788408	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 $
206788515	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
206788418	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 $
206788518	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 $
206788419	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 $
206788519	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 200	1 210 $
206788413	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 $
206788412	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 $
206788414	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $
206788415	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 $
206788416	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 $
206788520	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
206788521	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 $
206788522	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788523	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 $
206788426	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 $
206788524	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
206788525	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
206788420	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
206788423	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 $
206788425	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 $
206788528	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 $
206788530	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 $
206788435	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 $
206788532	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 $
206788533	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 $
206788535	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 $
206788429	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 $
206788431	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 $
206788430	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 $
206788539	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 000	1 200 $
206788445	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	23 800	1 190 $
206788542	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 $
206788446	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 $
206788543	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 $
206788438	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 000	1 200 $
206788439	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 000	1 200 $
206788441	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 800	1 190 $
206788442	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 $
206788443	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 800	1 190 $
206788544	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 000	1 200 $
206788545	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 000	1 200 $
206788546	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 800	1 190 $
206788330	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 200	1 210 $
206788331	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 800	1 190 $
206788329	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4ANF002L+UI		24 400	1 220 $
205272509	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 $
205272508	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 $
205272510	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
205272511	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 $
205272512	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 $
205272521	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272513	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
205272522	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 $
205272523	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
205272516	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 $
205272517	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
205272518	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 $
205272514	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 $
205272515	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 $
205272519	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
205272520	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 $
205272524	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 $
205272525	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 $
205272526	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 $
205272535	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
205272527	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 $
205272536	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 $
205272529	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 $
205272537	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 $
205272530	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 $
205272531	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 $
205272532	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 $
205272528	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 $
205272533	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 $
205272534	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 $
205272538	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 $
205272539	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 $
205272547	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 $
205272540	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 600	1 680 $
205272548	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 $
205272542	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 $
205272543	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 $
205272544	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 $
205272545	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 $
205272546	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 $
205272541	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 $
205272549	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 $
205272550	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
205272559	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272551	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
205272560	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
205272561	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
205272554	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 $
205272555	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
205272556	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
205272552	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 $
205272553	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 $
205272557	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
205272558	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
205272562	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 $
205272563	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 $
205272564	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
205272574	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 $
205272565	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 $
205272575	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
205272568	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 000	1 700 $
205272576	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 $
205272569	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 $
205272570	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 $
205272571	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
205272566	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 200	1 710 $
205272567	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 $
205272572	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 $
205272573	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
205272577	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 400	1 670 $
205272578	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 $
205272586	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 200	1 660 $
205272579	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 000	1 650 $
205272587	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 $
205272581	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 $
205272582	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 200	1 660 $
205272583	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 $
205272584	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 $
205272585	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 200	1 660 $
205272580	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 200	1 660 $
205272588	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 000	1 650 $
205272589	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272597	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 800	1 640 $
205272590	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 $
205272598	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 $
205272592	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 $
205272593	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 $
205272594	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 $
205272595	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 $
205272596	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 $
205272591	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 800	1 640 $
205272599	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 $
205272600	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 $
205272601	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 $
205272611	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 200	1 660 $
205272602	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 $
205272612	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 $
205272605	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 600	1 680 $
205272613	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 $
205272606	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 $
205272607	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 $
205272608	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 $
205272603	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 000	1 700 $
205272604	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 800	1 690 $
205272609	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 $
205272610	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 $
205272614	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 $
205272615	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 $
205272623	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 $
205272616	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 $
205272624	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 $
205272618	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 $
205272619	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 $
205272620	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 $
205272621	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 $
205272622	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 $
205272617	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 $
205272625	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 $
205272631	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 $
205272626	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272632	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
205272629	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 $
205272630	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 $
205272627	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 $
205272628	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 $
205272633	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 800	1 740 $
205272634	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 $
205272635	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 $
205272645	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
205272636	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 800	1 690 $
205272646	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 $
205272639	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 $
205272647	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 400	1 720 $
205272640	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 $
205272641	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	34 000	1 700 $
205272642	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 $
205272637	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 $
205272638	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 600	1 730 $
205272643	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	34 000	1 700 $
205272644	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 $
205272648	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 $
205272649	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 $
205272650	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
205272660	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 $
205272651	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
205272661	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
205272654	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 $
205272662	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
205272655	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 $
205272656	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
205272657	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
205272652	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 $
205272653	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 $
205272658	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
205272659	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
205272663	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
205272664	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
205272672	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272665	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 $
205272673	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
205272667	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
205272668	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
205272669	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 $
205272670	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
205272671	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
205272666	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 $
205272674	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 $
205272675	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 $
205272683	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 $
205272676	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 $
205272684	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 $
205272678	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 $
205272679	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 $
205272680	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 200	1 660 $
205272681	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 $
205272682	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 $
205272677	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 $
205272685	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 $
205272700	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 $
205272686	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 $
205272687	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 $
205272701	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
205272688	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 $
205272702	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 $
205272689	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 $
205272693	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 $
205272703	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 $
205272694	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 $
205272695	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 $
205272696	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 $
205272697	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 $
205272690	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 $
205272691	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 $
205272698	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 $
205272699	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 $
205272692	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272704	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 $
205272719	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 $
205272705	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 $
205272706	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
205272720	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 $
205272707	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
205272721	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
205272708	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 $
205272712	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 $
205272722	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
205272713	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 $
205272714	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
205272715	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
205272716	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 $
205272709	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 $
205272710	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 $
205272717	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
205272718	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
205272711	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 $
205272723	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 $
205272738	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 $
205272724	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 $
205272725	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
205272739	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 $
205272726	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
205272740	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
205272727	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 $
205272731	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 $
205272741	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
205272732	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 $
205272733	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
205272734	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
205272735	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 $
205272728	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 200	1 710 $
205272729	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 $
205272736	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
205272737	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
205272730	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272742	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 $
205272757	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 600	1 680 $
205272743	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 $
205272744	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 $
205272758	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 $
205272745	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 $
205272759	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 $
205272746	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 $
205272750	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 800	1 690 $
205272760	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 $
205272751	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 600	1 680 $
205272752	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 $
205272753	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 $
205272754	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 $
205272747	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 800	1 690 $
205272748	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 600	1 680 $
205272755	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 $
205272756	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 $
205272749	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 $
205272506	CARRIER	25VNA436A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		33 000	1 650 $
205272505	CARRIER	25VNA436A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		32 800	1 640 $
205272507	CARRIER	25VNA436A*030*	FE4ANB006L+UI		32 400	1 620 $
206788893	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 $
206788577	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 $
206788578	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
206788579	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 $
206788580	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 $
206788589	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 $
206788581	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
206788590	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 $
206788591	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
206788584	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 $
206788585	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
206788586	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 $
206788582	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 $
206788583	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 $
206788587	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
206788588	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788873	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 $
206788592	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 $
206788593	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 $
206788601	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
206788594	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 $
206788602	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 $
206788883	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 $
206788603	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 $
206788596	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 $
206788597	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 $
206788598	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 $
206788595	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 $
206788599	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 $
206788600	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 $
206788604	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 $
206788605	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 $
206788613	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 $
206788606	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 600	1 680 $
206788614	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 $
206788608	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 $
206788609	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 $
206788610	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 $
206788611	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 $
206788612	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 $
206788607	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 $
206788615	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 $
206788616	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
206788625	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 $
206788617	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
206788626	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
206788627	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
206788620	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 $
206788621	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
206788622	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
206788618	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 $
206788619	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 $
206788623	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
206788624	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788874	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 $
206788628	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 $
206788629	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
206788638	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 $
206788630	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 $
206788639	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
206788884	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 000	1 700 $
206788640	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 $
206788633	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 $
206788634	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 $
206788635	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
206788632	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 $
206788636	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 $
206788637	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
206788641	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 400	1 670 $
206788642	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 $
206788650	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 200	1 660 $
206788643	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 000	1 650 $
206788651	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 $
206788645	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 $
206788646	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 200	1 660 $
206788647	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 $
206788648	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 $
206788649	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 200	1 660 $
206788644	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 200	1 660 $
206788652	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 000	1 650 $
206788653	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 $
206788661	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 800	1 640 $
206788654	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 $
206788662	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 $
206788656	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 $
206788657	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 $
206788658	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 $
206788659	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 $
206788660	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 $
206788655	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 800	1 640 $
206788875	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 $
206788663	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788664	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 $
206788673	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 200	1 660 $
206788665	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 $
206788674	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 $
206788885	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 600	1 680 $
206788675	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 $
206788668	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 $
206788669	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 $
206788670	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 $
206788666	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 000	1 700 $
206788667	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 800	1 690 $
206788671	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 $
206788672	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 $
206788676	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 $
206788677	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 $
206788685	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 $
206788678	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 $
206788686	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 $
206788680	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 $
206788681	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 $
206788682	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 $
206788683	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 $
206788684	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 $
206788679	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 $
206788876	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 $
206788894	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 $
206788687	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 $
206788691	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
206788886	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 $
206788690	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 $
206788688	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 $
206788689	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 $
206788877	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	32 400	1 620 $
206788692	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 $
206788693	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 $
206788702	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
206788694	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 800	1 690 $
206788703	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788887	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 $
206788704	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 400	1 720 $
206788697	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 $
206788698	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	34 000	1 700 $
206788699	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 $
206788695	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 $
206788696	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 600	1 730 $
206788700	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	34 000	1 700 $
206788701	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 $
206788878	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 $
206788705	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 $
206788706	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
206788715	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 $
206788707	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
206788716	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
206788888	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 $
206788717	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
206788710	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 $
206788711	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
206788712	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
206788708	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 $
206788709	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 $
206788713	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
206788714	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
206788718	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
206788719	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
206788727	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
206788720	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 $
206788728	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
206788722	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
206788723	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
206788724	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 $
206788725	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
206788726	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
206788721	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 $
206788729	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 $
206788730	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 $
206788738	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788731	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 $
206788739	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 $
206788733	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 $
206788734	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 $
206788735	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 200	1 660 $
206788736	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 $
206788737	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 $
206788732	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 $
206788879	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 $
206788895	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 $
206788740	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 $
206788741	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 $
206788753	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 $
206788742	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 $
206788754	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 $
206788743	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 $
206788889	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 $
206788755	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 $
206788747	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 $
206788748	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 $
206788749	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 $
206788750	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 $
206788744	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 $
206788745	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 $
206788751	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 $
206788752	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 $
206788746	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 $
206788880	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 $
206788896	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 $
206788756	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 $
206788757	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
206788769	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 $
206788758	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
206788770	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
206788759	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 $
206788890	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 $
206788771	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
206788763	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788764	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
206788765	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
206788766	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 $
206788760	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 $
206788761	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 $
206788767	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
206788768	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
206788762	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 $
206788881	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 $
206788897	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 $
206788772	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 $
206788773	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 $
206788785	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 $
206788774	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 $
206788786	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 $
206788775	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 $
206788891	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 $
206788787	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 $
206788779	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 $
206788780	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 $
206788781	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 $
206788782	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 $
206788776	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 200	1 710 $
206788777	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 $
206788783	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 $
206788784	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 $
206788778	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 $
206788882	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 $
206788898	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 600	1 680 $
206788788	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 $
206788789	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 $
206788801	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 $
206788790	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 $
206788802	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 $
206788791	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 $
206788892	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 800	1 690 $
206788803	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 $
206788795	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 600	1 680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788796	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 $
206788797	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 $
206788798	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 $
206788792	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 800	1 690 $
206788793	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 600	1 680 $
206788799	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 $
206788800	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 $
206788794	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 $
206788575	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4AN(B,F)003L+UI		33 000	1 650 $
206788574	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4AN(B,F)005L+UI		32 800	1 640 $
206788576	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4ANB006L+UI		32 400	1 620 $
205272763	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 $
205272766	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 $
205272764	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 $
205272765	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 $
205272767	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 $
205272769	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
205272768	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 $
205272770	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 $
205272772	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
205272771	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	42 500	2 125 $
205272773	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 $
205272776	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 $
205272774	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 $
205272775	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 $
205272777	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 $
205272779	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
205272778	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 $
205272780	CARRIER	25VNA448A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 $
205272782	CARRIER	25VNA448A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
205272781	CARRIER	25VNA448A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 $
205272789	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	43 500	2 175 $
205272783	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 $
205272790	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 $
205272784	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 $
205272786	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 $
205272787	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 500	2 175 $
205272788	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272785	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 $
205272791	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	43 000	2 150 $
205272800	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	43 000	2 150 $
205272792	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	42 500	2 125 $
205272801	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 $
205272793	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 $
205272795	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	43 000	2 150 $
205272796	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 $
205272797	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
205272798	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	43 000	2 150 $
205272799	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 $
205272794	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 $
205272762	CARRIER	25VNA448A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 $
205272761	CARRIER	25VNA448A*030*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 $
206788902	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 $
206788914	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 $
206788928	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 $
206788903	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 $
206788916	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
206788929	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 $
206788904	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 $
206788918	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
206788931	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	42 500	2 125 $
206788905	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 $
206788906	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 $
206788919	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 $
206788933	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 $
206788907	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 $
206788921	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
206788934	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 $
206788908	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 $
206788924	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
206788936	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 $
206788909	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	43 000	2 150 $
206788912	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	43 000	2 150 $
206788910	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	42 500	2 125 $
206788913	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 $
206788911	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788925	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	43 000	2 150 $
206788926	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 $
206788927	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 $
206788940	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	43 000	2 150 $
206788939	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 $
206788900	CARRIER	25VNA448A*031*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 $
206788899	CARRIER	25VNA448A*031*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 $
205272808	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 $
205272809	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	52 000	2 600 $
205272803	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 $
205272804	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 $
205272805	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 $
205272806	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 $
205272807	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 $
205272814	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 $
205272815	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 $
205272810	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 $
205272811	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 $
205272812	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 $
205272813	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 $
205272821	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 $
205272822	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	52 000	2 600 $
205272816	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 $
205272817	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 $
205272818	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 $
205272819	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 $
205272820	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 $
205272823	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	51 000	2 550 $
205272824	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	50 500	2 525 $
205272832	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 000	2 500 $
205272825	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	50 000	2 500 $
205272833	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 $
205272827	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	50 500	2 525 $
205272828	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 000	2 500 $
205272829	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 $
205272830	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	50 500	2 525 $
205272831	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 000	2 500 $
205272826	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	50 500	2 525 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272802	CARRIER	25VNA460A*030*	FE4ANB006L+UI		49 500	2 475 $
206788973	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 $
206788982	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 $
206788983	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 $
206788978	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 $
206788979	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 $
206788980	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 $
206788981	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 $
206788986	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 $
206788988	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 $
206789000	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 000	2 500 $
206789001	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 $
206788995	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	50 500	2 525 $
206788996	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 000	2 500 $
206788998	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	50 500	2 525 $
206788999	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 000	2 500 $
206788970	CARRIER	25VNA460A*031*	FE4ANB006L+UI		49 500	2 475 $
206396030	CARRIER	38MAQB09R--3	40MAHBQ09XA3		7 000	350 $
8738635	CARRIER	38MAQB09R--3	40MAQB09B--3		6 900	345 $
200059151	CARRIER	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 $
201846960	CARRIER	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 $
8738634	CARRIER	38MAQB12R--1	40MAQB12B--1		7 600	380 $
206396031	CARRIER	38MAQB12R--3	40MAHBQ12XA3		7 500	375 $
8738636	CARRIER	38MAQB12R--3	40MAQB12B--3		7 800	390 $
200059155	CARRIER	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 $
201846961	CARRIER	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 $
200059157	CARRIER	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 $
203380978	CARRIER	38MAQB12R--3	FMA4X18**AL*		7 600	380 $
204344189	CARRIER	38MAQB12R--3	FV4CNF002		6 400	320 $
206396032	CARRIER	38MAQB18R--3	40MAHBQ18XA3		11 000	550 $
8738637	CARRIER	38MAQB18R--3	40MAQB18B--3		10 800	540 $
200059159	CARRIER	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 $
200059143	CARRIER	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 $
201846962	CARRIER	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 $
203380994	CARRIER	38MAQB18R--3	FM(C,U)4Z18**AL*		12 200	610 $
203380979	CARRIER	38MAQB18R--3	FMA4X18**AL*		10 800	540 $
204344190	CARRIER	38MAQB18R--3	FV4CNF002		11 000	550 $
206396033	CARRIER	38MAQB24R--3	40MAHBQ24XA3		18 800	940 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8738638	CARRIER	38MAQB24R--3	40MAQB24B--3		15 400	770 $
205921384	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 $
201847011	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 $
200059145	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 $
201847015	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 $
203380995	CARRIER	38MAQB24R--3	FM(C,U)4Z24**AL*		15 000	750 $
204344191	CARRIER	38MAQB24R--3	FV4CNF002		14 000	700 $
203380996	CARRIER	38MAQB30R--3	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 $
203380981	CARRIER	38MAQB30R--3	FMA4X30**AL*		21 200	1 060 $
204344192	CARRIER	38MAQB30R--3	FV4CN(B,F)003		20 200	1 010 $
203380997	CARRIER	38MAQB36R--3	FM(C,U)4Z36**AL*		19 000	950 $
206348135	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MAHBQ09XA3		7 500	375 $
206400642	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MAQB09B--3		7 500	375 $
206350327	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 $
206350328	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 $
206348134	CARRIER	38MARBQ12AA1	40MAHBQ12XA1		7 400	370 $
206348136	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MAHBQ12XA3		7 500	375 $
206400643	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MAQB12B--3		7 500	375 $
206350329	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 $
206350330	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 $
206350331	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 $
206348137	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MAHBQ18XA3		10 800	540 $
206400644	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MAQB18B--3		10 800	540 $
207826659	Carrier	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 $
206350333	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 $
207801578	Carrier	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 $
206350334	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 $
207202184	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A045E14**12	13 800	690 $
207202191	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A045E17**12	13 900	695 $
207202194	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A070E14**12	13 900	695 $
207202202	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58SU*A040E17**12	13 700	685 $
207202206	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A045V14**12	13 900	695 $
207202212	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A070V14**12	13 900	695 $
207202219	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A070V17**16	13 900	695 $
207202222	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A090V17**16	13 900	695 $
207202225	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC2D040E14**10	13 800	690 $
207202232	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC2D040E17**12	13 900	695 $
207202235	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC2D060E14**12	14 000	700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202243	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B026E14**10	14 100	705 $
207202249	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B040E14**10	13 900	695 $
207202256	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B040E17**12	13 800	690 $
207202262	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B060E17**14	14 100	705 $
207202265	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SU5A040E17**12	13 800	690 $
207202269	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B040V14**10	13 900	695 $
207202276	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B040V17**12	13 900	695 $
207202280	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B060V14**12	13 800	690 $
207202287	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B060V17**14	14 100	705 $
207202185	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 $
207202207	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 $
207202213	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	58TP*A070V14**12	14 500	725 $
207202226	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 $
207202250	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 $
207202260	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59SC5B060E14**12	14 900	745 $
207202270	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 $
207202281	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 $
207202186	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 $
207202192	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E17**12	14 600	730 $
207202195	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 600	730 $
207202200	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	14 700	735 $
207202203	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58SU*A040E17**12	14 500	725 $
207202208	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 $
207202214	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A070V14**12	14 600	730 $
207202220	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A070V17**16	14 600	730 $
207202223	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A090V17**16	14 600	730 $
207202227	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 $
207202233	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D040E17**12	14 600	730 $
207202236	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D060E14**12	14 600	730 $
207202241	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D080E17**16	14 700	735 $
207202244	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B026E14**10	14 700	735 $
207202251	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 $
207202257	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B040E17**12	14 600	730 $
207202261	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B060E14**12	14 900	745 $
207202266	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SU5A040E17**12	14 600	730 $
207202271	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 $
207202277	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B040V17**12	14 600	730 $
207202282	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202288	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B060V17**14	14 700	735 $
207202187	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E14**12	13 800	690 $
207202193	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E17**12	13 800	690 $
207202196	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E14**12	13 800	690 $
207202204	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58SU*A040E17**12	13 600	680 $
207202209	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A045V14**12	13 800	690 $
207202215	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A070V14**12	13 700	685 $
207202221	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A070V17**16	13 800	690 $
207202224	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A090V17**16	13 800	690 $
207202228	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC2D040E14**10	13 700	685 $
207202237	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC2D060E14**12	13 800	690 $
207202245	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B026E14**10	13 900	695 $
207202252	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B040E14**10	13 800	690 $
207202258	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B040E17**12	13 700	685 $
207202263	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B060E17**14	14 000	700 $
207202267	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SU5A040E17**12	13 800	690 $
207202272	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B040V14**10	13 900	695 $
207202278	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B040V17**12	13 800	690 $
207202283	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B060V14**12	13 800	690 $
207202289	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B060V17**14	13 900	695 $
207202290	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B080V17**16	13 800	690 $
207202188	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 700	735 $
207202197	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 700	735 $
207202216	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	58TP*A070V14**12	14 700	735 $
207202229	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC2D040E14**10	14 600	730 $
207202238	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC2D060E14**12	14 700	735 $
207202246	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC5B026E14**10	14 800	740 $
207202253	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC5B040E14**10	14 700	735 $
207202273	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59TP6B040V14**10	14 800	740 $
207202284	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59TP6B060V14**12	14 700	735 $
207202189	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 $
207202198	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 600	730 $
207202210	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 $
207202217	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58TP*A070V14**12	14 600	730 $
207202230	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 $
207202239	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D060E14**12	14 600	730 $
207202247	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC5B026E14**10	14 700	735 $
207202254	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202274	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 $
207202285	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 $
207202190	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 $
207202199	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 600	730 $
207202201	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	14 700	735 $
207202205	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58SU*A040E17**12	14 500	725 $
207202211	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 $
207202218	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58TP*A070V14**12	14 600	730 $
207202231	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 $
207202234	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D040E17**12	14 600	730 $
207202240	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D060E14**12	14 600	730 $
207202242	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D080E17**16	14 700	735 $
207202248	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B026E14**10	14 700	735 $
207202255	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 $
207202259	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B040E17**12	14 600	730 $
207202264	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B060E17**14	14 700	735 $
207202268	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SU5A040E17**12	14 600	730 $
207202275	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 $
207202279	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B040V17**12	14 600	730 $
207202286	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 $
207202182	CARRIER	38MARBQ18AA3	FB4CNF018L		14 700	735 $
207202183	CARRIER	38MARBQ18AA3	FB4CNP018L		14 700	735 $
207202180	CARRIER	38MARBQ18AA3	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207202179	CARRIER	38MARBQ18AA3	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202170	CARRIER	38MARBQ18AA3	FV4CNF002L		13 400	670 $
207202181	CARRIER	38MARBQ18AA3	FX4DNF019L		14 500	725 $
206348138	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MAHBQ24XA3		19 800	990 $
206400645	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MAQB24B--3		19 800	990 $
206188253	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 $
207826660	Carrier	38MARBQ24AA3	40MBABQ24XB3		16 200	810 $
206350335	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 $
206350336	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 $
206350337	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 $
207098448	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 700	785 $
207098453	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 700	785 $
207098472	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	58TP*A045V14**12	15 700	785 $
207098494	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC2D060E14**12	15 700	785 $
207098499	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC2D060E17**14	15 700	785 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098509	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC5B026E14**10	15 800	790 $
207098524	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC5B060E14**12	15 800	790 $
207098467	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	58SU*A060E17**16	15 700	785 $
207098476	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	58TP*A070V17**16	15 700	785 $
207098503	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SC2D080E17**16	15 700	785 $
207098566	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SC5B060E14**12	15 800	790 $
207098528	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SC5B060E17**14	15 800	790 $
207098482	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SU5A040E17**12	15 700	785 $
207098550	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59TP6B060V17**14	15 800	790 $
207098556	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59TP6B080V17**16	15 700	785 $
207098574	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	59SC5B040E17**12	15 200	760 $
207098567	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	59SC5B060E14**12	15 200	760 $
207098561	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	59SC5B060E17**14	15 200	760 $
207098449	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 500	775 $
207098454	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 500	775 $
207098473	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	58TP*A045V14**12	15 500	775 $
207098495	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC2D060E14**12	15 500	775 $
207098500	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC2D060E17**14	15 500	775 $
207098510	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC5B026E14**10	15 500	775 $
207098525	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 $
207098536	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59TP6B040V14**10	15 600	780 $
207098547	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59TP6B060V14**12	15 600	780 $
207098460	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 500	775 $
207098465	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	15 400	770 $
207098480	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	58TP*A070V17**16	15 500	775 $
207098507	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 $
207098521	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 $
207098569	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 $
207098532	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 $
207098486	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SU5A040E17**12	15 500	775 $
207098554	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59TP6B060V17**14	15 500	775 $
207098560	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	15 500	775 $
207098451	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E17**12	15 500	775 $
207098458	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 400	770 $
207098463	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58SU*A040E17**12	15 300	765 $
207098469	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58SU*A060E17**16	15 400	770 $
207098478	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58TP*A070V17**16	15 400	770 $
207098505	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098519	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC5B040E17**12	15 500	775 $
207098568	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 $
207098530	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E17**14	15 400	770 $
207098484	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SU5A040E17**12	15 400	770 $
207098541	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59TP6B040V17**12	15 500	775 $
207098552	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59TP6B060V17**14	15 400	770 $
207098558	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	15 400	770 $
207098575	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	59SC5B040E17**12	15 500	775 $
207098562	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	15 400	770 $
207098582	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E14**10	15 300	765 $
207098576	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E17**12	15 300	765 $
207098570	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E14**12	15 300	765 $
207098563	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	15 200	760 $
207098577	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	59SC5B040E17**12	15 200	760 $
207098564	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	59SC5B060E17**14	15 100	755 $
207098447	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 600	780 $
207098452	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 600	780 $
207098471	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	58TP*A045V14**12	15 600	780 $
207098493	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D060E14**12	15 600	780 $
207098498	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D060E17**14	15 500	775 $
207098523	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 $
207098456	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 600	780 $
207098461	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58SU*A040E17**12	15 500	775 $
207098466	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58SU*A060E17**16	15 600	780 $
207098475	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58TP*A070V17**16	15 600	780 $
207098502	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D080E17**16	15 500	775 $
207098571	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 $
207098527	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B060E17**14	15 600	780 $
207098481	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SU5A040E17**12	15 600	780 $
207098549	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B060V17**14	15 600	780 $
207098555	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B080V17**16	15 600	780 $
207098450	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 500	775 $
207098455	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 500	775 $
207098474	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	58TP*A045V14**12	15 500	775 $
207098496	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC2D060E14**12	15 500	775 $
207098501	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC2D060E17**14	15 400	770 $
207098511	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC5B026E14**10	15 500	775 $
207098526	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098537	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59TP6B040V14**10	15 600	780 $
207098548	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59TP6B060V14**12	15 600	780 $
207098457	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 400	770 $
207098462	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	15 400	770 $
207098468	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58SU*A060E17**16	15 500	775 $
207098477	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58TP*A070V17**16	15 400	770 $
207098504	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 $
207098518	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 $
207098572	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 $
207098529	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 $
207098483	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SU5A040E17**12	15 500	775 $
207098551	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B060V17**14	15 500	775 $
207098557	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	15 500	775 $
207098459	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 400	770 $
207098464	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58SU*A040E17**12	15 400	770 $
207098470	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58SU*A060E17**16	15 500	775 $
207098479	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58TP*A070V17**16	15 400	770 $
207098506	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 $
207098520	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 $
207098573	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 $
207098531	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 $
207098485	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SU5A040E17**12	15 500	775 $
207098553	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59TP6B060V17**14	15 500	775 $
207098559	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59TP6B080V17**16	15 500	775 $
207098578	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 $
207098565	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 $
207098445	CARRIER	38MARBQ24AA3	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207098444	CARRIER	38MARBQ24AA3	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207098442	CARRIER	38MARBQ24AA3	FX4DNF025L		15 500	775 $
206348139	CARRIER	38MARBQ30AA3	40MAHBQ30XA3		19 000	950 $
210819415	CARRIER	38MARBQ30AA3	40MBABQ30XB3		20 400	1 020 $
207198839	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 200	960 $
206900097	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 $
206900106	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 $
206900110	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	59SC2D060E14**12	19 200	960 $
206900120	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 $
206900095	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 $
206900099	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 300	965 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206900104	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 $
206900112	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 $
206900114	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 $
206900118	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 $
207198849	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 $
206900122	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E17**14	19 300	965 $
206900124	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B080E17**16	19 300	965 $
206900128	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 $
206900132	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59TP6B040V17**12	19 300	965 $
206900136	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 $
206900138	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 $
207198844	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 $
207198850	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E14**12	19 200	960 $
207198855	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 $
206900101	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	19 000	950 $
207198843	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 $
207198856	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 $
206900126	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59SC5B080E21**20	19 100	955 $
206900140	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59TP6B080V21**20	18 800	940 $
206900142	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**20	18 800	940 $
207198841	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E14**10	19 100	955 $
207198845	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E17**12	19 000	950 $
207198851	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E14**12	19 000	950 $
207198857	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	19 000	950 $
207198859	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3721AL*	59SC5B060E17**14	18 700	935 $
207198846	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	59SC5B040E17**12	19 200	960 $
207198858	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	59SC5B060E17**14	19 100	955 $
207198847	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	59SC5B040E17**12	18 700	935 $
207198860	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	59SC5B060E17**14	18 700	935 $
206900098	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 $
206900107	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 $
206900111	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	59SC2D060E14**12	19 200	960 $
206900121	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 $
206900135	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	59TP6B060V14**12	19 300	965 $
206900096	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 $
206900100	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 300	965 $
206900105	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 $
206900113	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206900115	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 $
207198853	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 $
206900123	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 $
206900125	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B080E17**16	19 300	965 $
206900129	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 $
206900137	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 $
206900139	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 $
207198852	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 $
207198862	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 $
206900102	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	19 100	955 $
206900103	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E21**16	19 300	965 $
207198861	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 $
206900141	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	59TP6B080V21**20	19 000	950 $
206900143	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**20	20 800	1 040 $
207198842	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B040E14**10	19 200	960 $
207198848	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B040E17**12	19 100	955 $
207198854	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B060E14**12	19 100	955 $
207198863	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B060E17**14	19 000	950 $
207198864	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4221AL*	59SC5B060E17**14	19 100	955 $
206900144	CARRIER	38MARBQ30AA3	FB4CNF030L		19 100	955 $
207198837	CARRIER	38MARBQ30AA3	FB4CNP030L		19 100	955 $
207198838	CARRIER	38MARBQ30AA3	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
206900145	CARRIER	38MARBQ30AA3	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
206905408	CARRIER	38MARBQ30AA3	FV4CN(B,F)003L		19 200	960 $
206900146	CARRIER	38MARBQ30AA3	FX4DNF031L		18 800	940 $
208102137	CARRIER	38MARBQ30AA311	40MAHBQ30XA3		19 000	950 $
208104299	Carrier	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 $
208104300	Carrier	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 $
205788722	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 $
206188248	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 $
206188249	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 $
206188247	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 $
205788723	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 $
206188251	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 $
206188252	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 $
206188250	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 $
207826661	Carrier	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 $
207826662	Carrier	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207826663	Carrier	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 $
201847012	CARRIER	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 $
200059147	CARRIER	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 $
201847016	CARRIER	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 $
201847013	CARRIER	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 $
200059149	CARRIER	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 $
201847017	CARRIER	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 $
201847014	CARRIER	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 $
201847018	CARRIER	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 $
207642881	CARRIER	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
207642880	CARRIER	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 $
207642879	CARRIER	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		15 000	750 $
207642884	CARRIER	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 $
207642883	CARRIER	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 $
207642882	CARRIER	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 $
207642893	CARRIER	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207642892	CARRIER	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207642891	CARRIER	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
207642890	CARRIER	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207642889	CARRIER	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207642888	CARRIER	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207642878	CARRIER	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207642877	CARRIER	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 $
207642876	CARRIER	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 $
207642885	CARRIER	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 $
207642896	CARRIER	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207642895	CARRIER	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207642894	CARRIER	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
204722795	CARRIER	38MGRQ18B--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 $
202345965	CARRIER	38MGRQ18B--3	Unités avec conduits		11 500	575 $
9118461	CARRIER	38MGRQ18B--3	Unités sans conduits		12 000	600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204722796	CARRIER	38MGRQ24C--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 400	870 $
204707613	CARRIER	38MGRQ24C--3	Unités avec conduits		17 600	880 $
204711106	CARRIER	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		17 200	860 $
9854622	CARRIER	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		13 600	680 $
204722797	CARRIER	38MGRQ30D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 200	1 010 $
204711112	CARRIER	38MGRQ30D--3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
9854626	CARRIER	38MGRQ30D--3	Unités sans conduits		17 400	870 $
204722798	CARRIER	38MGRQ36D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 800	1 190 $
202345968	CARRIER	38MGRQ36D--3	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
9118473	CARRIER	38MGRQ36D--3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
204722799	CARRIER	38MGRQ48E--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 800	1 590 $
202345969	CARRIER	38MGRQ48E--3	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
9118477	CARRIER	38MGRQ48E--3	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
201753408	CARRIER	38MPRAQ09AA3	40MPHAQ09XA3		7 200	360 $
201753411	CARRIER	38MPRAQ12AA3	40MPHAQ12XA3		6 800	340 $
202463634	CARRIER	38MPRAQ18AA3	40MPHAQ18XA3		12 300	615 $
202463635	CARRIER	38MPRAQ24AA3	40MPHAQ24XA3		15 450	773 $
209911727	CARRIER	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 $
208447885	CARRIER	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 $
208447881	CARRIER	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 $
208447887	CARRIER	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 $
209852144	CARRIER	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 $
208447884	CARRIER	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 $
210450177	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V17**16	20 600	1 030 $
210450218	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA48080B	20 600	1 030 $
210450179	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B080V17**16	20 600	1 030 $
210450222	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAA48080B	20 600	1 030 $
208447880	CARRIER	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 $
208447883	CARRIER	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 $
210450190	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B060V14**12	31 200	1 560 $
210450189	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 $
210450238	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 $
210450191	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 $
210450241	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210450193	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B060V14**12	30 600	1 530 $
210450192	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 $
210450243	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 $
210450194	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 $
210450246	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 $
210450195	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 $
210450248	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 $
210450196	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6B080V17**16	30 000	1 500 $
210450250	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	GG96VTAA48080B	30 000	1 500 $
210450201	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B060V14**12	30 800	1 540 $
210450200	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 $
210450257	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 $
210450202	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 $
210450260	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 $
210450203	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 $
210450262	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 $
208447879	CARRIER	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 $
208447882	CARRIER	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 $
208447886	CARRIER	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 $
201863358	CARRIER	38VMA036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
201863360	CARRIER	38VMA048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
201863362	CARRIER	38VMA060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 $
201863361	CARRIER	38VMA060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 $
205282597	CARRIER	38VMB036HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 $
205282596	CARRIER	38VMB036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
205282600	CARRIER	38VMB048HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
205282599	CARRIER	38VMB048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
205282603	CARRIER	38VMB060HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 $
205282602	CARRIER	38VMB060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 $
205282601	CARRIER	38VMB060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 $
200059084	CENTURY	A-VFH18DB-1	Unités sans conduits		12 800	640 $
200059086	CENTURY	A-VFH24TB-1	Unités sans conduits		16 600	830 $
200059088	CENTURY	A-VFH30QB-1	Unités sans conduits		18 000	900 $
200059090	CENTURY	A-VFH36QB-1	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
200059092	CENTURY	A-VFH42PB-1	Unités sans conduits		29 000	1 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
200059042	CENTURY	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1		6 900	345 $
200059036	CENTURY	A-VMH24SU-1	B-VMH24SU-1		15 400	770 $
201862958	CENTURY	A-VMH28TU-1	Unités sans conduits		18 000	900 $
201862959	CENTURY	A-VMH36QU-1	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
202195115	CENTURY	A-VMH48PU-1	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
200059040	CENTURY	B-VMH12SU-1	A-VMH12SU-1		7 800	390 $
207071261	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 000	750 $
207071267	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH80C070B3M	14 800	740 $
207071271	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH92C070B3M	14 900	745 $
207071273	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C045B3M	14 800	740 $
207071275	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C070B3M	14 900	745 $
207071277	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C045B3M	14 900	745 $
207071279	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C070B3M	14 800	740 $
207071263	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T045B3M	14 900	745 $
207071265	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T070B3M	14 800	740 $
207071035	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	23 000	1 150 $
207071037	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	23 000	1 150 $
207071039	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	23 000	1 150 $
207071041	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 800	1 140 $
207071043	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	23 200	1 160 $
207071045	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	23 200	1 160 $
207071047	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	23 200	1 160 $
207071049	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	23 200	1 160 $
207071051	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	23 000	1 150 $
207071053	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	23 000	1 150 $
207071055	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C3M	23 000	1 150 $
207071057	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 600	1 130 $
207071059	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 800	1 140 $
207071061	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH95C090C4M	23 000	1 150 $
207071063	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 800	1 140 $
207071065	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 800	1 140 $
207071289	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 200	760 $
207071291	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 200	760 $
207071283	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 200	760 $
207071285	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 200	760 $
207071301	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 500	775 $
207071307	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 400	770 $
207071309	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071311	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 400	770 $
207071313	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 400	770 $
207071315	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 $
207071317	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 400	770 $
207071319	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 400	770 $
207071303	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 400	770 $
207071305	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 400	770 $
207071067	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	22 200	1 110 $
207071069	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	22 400	1 120 $
207071071	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 200	1 110 $
207071075	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 000	1 100 $
207071077	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 400	1 120 $
207071079	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 400	1 120 $
207071073	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 600	1 130 $
207071081	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 600	1 130 $
207071083	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 400	1 120 $
207071085	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 $
207071087	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 400	1 120 $
207071089	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 400	1 120 $
207071091	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 600	1 130 $
207071093	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 600	1 130 $
207071095	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 800	1 140 $
207071097	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 800	1 140 $
207071099	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 600	1 130 $
207071101	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 $
207071103	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C3M	22 200	1 110 $
207071105	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 200	1 110 $
207071107	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 200	1 110 $
207071109	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH95C090C4M	22 200	1 110 $
207071111	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 200	1 110 $
207071113	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 200	1 110 $
207071329	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C045B3M	15 200	760 $
207071331	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C070B3M	15 200	760 $
207071323	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T045B3M	15 200	760 $
207071325	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T070B3M	15 200	760 $
207071341	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30A	GUH80C045A3M	15 500	775 $
207071347	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH80C070B3M	15 400	770 $
207071349	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C045B3M	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071351	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C070B3M	15 400	770 $
207071353	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C045B3M	15 400	770 $
207071355	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C070B3M	15 400	770 $
207071357	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C045B3M	15 400	770 $
207071359	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C070B3M	15 400	770 $
207071343	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T045B3M	15 400	770 $
207071345	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T070B3M	15 400	770 $
207071115	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C045A3M	22 200	1 110 $
207071117	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C070A3M	22 400	1 120 $
207071119	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 $
207071123	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C090B4M	22 000	1 100 $
207071125	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 $
207071127	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 $
207071121	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 $
207071129	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 $
207071131	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 $
207071133	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T070B3M	22 400	1 120 $
207071135	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 $
207071137	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C090B4M	22 200	1 110 $
207071139	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 $
207071141	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 $
207071143	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 $
207071145	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 $
207071147	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 $
207071149	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T070B3M	22 200	1 110 $
207071151	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C3M	22 000	1 100 $
207071153	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C4M	22 000	1 100 $
207071155	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C110C4M	22 000	1 100 $
207071157	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH95C090C4M	22 000	1 100 $
207071159	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96C090C4M	22 000	1 100 $
207071161	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96T090C3M	22 000	1 100 $
207071361	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 200	760 $
207071367	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 300	765 $
207071369	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 300	765 $
207071371	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 300	765 $
207071373	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 300	765 $
207071375	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 $
207071377	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071379	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 300	765 $
207071363	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 300	765 $
207071365	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 300	765 $
207071179	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	21 800	1 090 $
207071181	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	21 800	1 090 $
207071183	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 000	1 100 $
207071185	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 000	1 100 $
207071187	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 000	1 100 $
207071189	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 000	1 100 $
207071191	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 000	1 100 $
207071193	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	21 800	1 090 $
207071381	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23A	GUH80C045A3M	15 000	750 $
207071387	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH80C070B3M	14 800	740 $
207071389	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C045B3M	14 800	740 $
207071391	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C070B3M	14 900	745 $
207071393	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C045B3M	14 800	740 $
207071395	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C070B3M	14 900	745 $
207071397	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C045B3M	14 900	745 $
207071399	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C070B3M	14 800	740 $
207071383	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T045B3M	14 900	745 $
207071385	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T070B3M	14 800	740 $
207071195	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C045A3M	23 000	1 150 $
207071197	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C070A3M	23 000	1 150 $
207071199	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C070B3M	23 000	1 150 $
207071201	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C090B4M	22 800	1 140 $
207071203	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C045B3M	23 200	1 160 $
207071205	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C070B3M	23 200	1 160 $
207071207	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C045B3M	23 200	1 160 $
207071209	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C070B3M	23 200	1 160 $
207071211	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T045B3M	23 000	1 150 $
207071213	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T070B3M	23 000	1 150 $
207071215	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C3M	23 000	1 150 $
207071217	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C4M	22 600	1 130 $
207071219	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C110C4M	22 800	1 140 $
207071221	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH95C090C4M	23 000	1 150 $
207071223	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96C090C4M	22 800	1 140 $
207071225	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96T090C3M	22 800	1 140 $
207071401	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24A+H4TXV01	GDD80C045A3M	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071403	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD80C070B3M	15 000	750 $
207071405	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD95C045B3M	15 000	750 $
207071409	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD96C070B3M	15 000	750 $
207071227	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36A+H4TXV02	GDD80C045A3M	22 200	1 110 $
207071229	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C070B3M	22 200	1 110 $
207071231	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C090B4M	22 000	1 100 $
207071233	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C045B3M	22 400	1 120 $
207071235	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C070B3M	22 400	1 120 $
207071237	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C045B3M	22 400	1 120 $
207071239	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C070B4M	22 000	1 100 $
207071241	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C045B3M	22 400	1 120 $
207071243	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C070B3M	22 000	1 100 $
207071245	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD92C090C4M	22 000	1 100 $
207071247	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD95C090C4M	22 000	1 100 $
207071249	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD96C090C4M	22 000	1 100 $
207071257	CENTURY	HRG1836S1P	HCG24V1P		15 900	795 $
207071259	CENTURY	HRG1836S1P	HCG30V1P		15 600	780 $
207071025	CENTURY	HRG1836S1P	HCG36V1P		21 400	1 070 $
207071033	CENTURY	HRG1836S1P	HCG42V1P		21 600	1 080 $
207071251	CENTURY	HRG1836S1P	HMG24F1P+H4TXV01		16 200	810 $
207071253	CENTURY	HRG1836S1P	HMG24X1P		15 600	780 $
207071255	CENTURY	HRG1836S1P	HMG30X1P		15 600	780 $
207071027	CENTURY	HRG1836S1P	HMG36F1P+H4TXV01		22 200	1 110 $
207071029	CENTURY	HRG1836S1P	HMG36X1P		21 800	1 090 $
207071031	CENTURY	HRG1836S1P	HMG42X1P		21 800	1 090 $
207071456	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH80C090C5M	40 000	2 000 $
207071460	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH92C110C5M	40 000	2 000 $
207071462	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH95C110C5M	40 000	2 000 $
207071464	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96C110C5M	40 500	2 025 $
207071466	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T090C5M	40 000	2 000 $
207071468	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T110C5M	39 500	1 975 $
207071470	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C090C5M	37 200	1 860 $
207071472	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C110C5M	37 200	1 860 $
207071474	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH92C110C5M	38 000	1 900 $
207071476	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH95C110C5M	37 200	1 860 $
207071478	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96C110C5M	37 400	1 870 $
207071480	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T090C5M	37 800	1 890 $
207071482	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T110C5M	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071484	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH80C135D5M	39 500	1 975 $
207071486	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH96T135D5M	39 500	1 975 $
207071502	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C090C5M	37 200	1 860 $
207071504	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C110C5M	37 200	1 860 $
207071506	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH92C110C5M	38 000	1 900 $
207071508	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH95C110C5M	37 200	1 860 $
207071510	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96C110C5M	37 400	1 870 $
207071512	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T090C5M	37 800	1 890 $
207071514	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T110C5M	37 600	1 880 $
207071516	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH80C135D5M	39 500	1 975 $
207071518	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH96T135D5M	39 500	1 975 $
207071652	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD80C110C5M	30 400	1 520 $
207071654	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD92C090C4M	30 600	1 530 $
207071656	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C090C4M	30 600	1 530 $
207071658	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C110C5M	30 400	1 520 $
207071660	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD96C090C4M	30 800	1 540 $
207071538	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P60D+H4TXV03	GDD95C110C5M	37 400	1 870 $
207071558	CENTURY	HRG1860S1P	HCG48V1P		30 800	1 540 $
207071452	CENTURY	HRG1860S1P	HCG60V1P		37 400	1 870 $
207071556	CENTURY	HRG1860S1P	HMG48X1P		30 800	1 540 $
207071454	CENTURY	HRG1860S1P	HMG60X1P		37 800	1 890 $
201982915	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	AVV25BE121		22 400	1 120 $
10525510	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
10525511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 $
10525512	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 $
10525513	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 $
10525514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 $
10525515	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 $
10525517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10309049	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 $
211206847	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 $
211206835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 $
211206840	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 $
211206852	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 $
201982916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 $
10525518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 $
10525519	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 $
10525520	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 $
10525521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 $
10525522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 $
10525523	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 $
10525524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 $
10525525	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 $
10525526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 $
10525527	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 $
10309097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 $
201982921	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 $
201982925	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201982930	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 $
201982933	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 $
201982938	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 $
201982945	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21 +CC		30 800	1 540 $
10525528	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 $
10309105	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 $
10525529	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 $
10525531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 $
10525532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 $
10525534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 $
10525535	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 $
10525536	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 $
10525537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 $
10525538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 $
10525539	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 $
10525541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 $
10525542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 $
10525543	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 $
10525544	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 $
10525546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 $
10309113	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 $
10525547	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 $
10525548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 $
10309109	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 $
211206986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206981	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206958	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 $
211206953	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 $
211206941	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206929	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 $
211206991	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 $
211206963	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 $
211206946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 $
211206934	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 $
211206922	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 $
211206996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211207001	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 $
211206968	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 $
211206973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 $
10525530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821S	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 $
201982951	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 $
10309053	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 $
211010184	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 $
211206905	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 $
211206910	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 $
10309057	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 $
10525549	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 $
10525550	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 $
10525551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 $
10525552	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 $
10525553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 $
10525554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 $
10525555	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 $
10525556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 $
10525557	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 $
207176026	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 $
207176022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 $
206787285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 $
206922130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 $
206922126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 $
206922078	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
206922010	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207335191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206922014	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206921990	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $
206921994	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206922062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921938	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921730	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921954	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921594	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921970	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922138	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $
206922098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206922134	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206922094	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
206922058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921926	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335194	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921930	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921572	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921934	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921885	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922110	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206922086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921854	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921786	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207335203	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921618	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175990	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921790	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921858	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921794	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206922082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922018	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921998	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207335190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206922022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206922002	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $
206922006	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206922070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922050	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921898	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335198	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921962	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921602	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921978	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921914	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206922142	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206922102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
206922066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921942	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921894	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335195	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335199	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921734	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921958	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921598	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921974	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921910	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206922090	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921814	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207335202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921628	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175994	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921822	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921830	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921838	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206922074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922054	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921950	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921590	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921966	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921982	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921918	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206921867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921818	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921810	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
206921632	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921552	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175998	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921826	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921640	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921560	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921834	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921842	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
211660721	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 $
208614033	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 $
208501700	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208614035	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 $
208502157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 $
208614036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 $
208500502	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 $
211660716	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 $
208614037	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 $
208504353	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 $
208614038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 $
208503290	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 $
207416673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417188	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
207417184	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 $
207416657	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207417192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
211660656	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660581	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660506	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660456	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660406	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660276	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660104	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659992	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659907	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661252	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661227	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661043	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660935	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660816	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660771	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660516	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660466	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660416	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660286	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661053	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660945	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660706	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12BS2N1		15 100	755 $
211660681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660701	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660676	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660651	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660576	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660496	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660446	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660396	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660093	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660012	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661247	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661162	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661077	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660923	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660766	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660451	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660401	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660271	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
208614039	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08BS2N1		14 200	710 $
208614034	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12BS2N1		14 200	710 $
208614032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12BC2N1		14 000	700 $
208503248	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208502620	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208501686	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207434659	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
207434663	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207416837	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417456	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
207417448	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207417160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207416645	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207417424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207417394	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207417386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $
207416867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207417428	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417398	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211660636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660571	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660256	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659982	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659947	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211661217	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661127	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211661107	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661019	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660761	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211660616	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660331	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660261	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661024	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660087	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660631	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660536	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660376	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660316	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660246	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659977	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659937	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211661102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661007	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660801	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660756	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211660611	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211660381	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660321	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660251	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661012	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660904	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
207434662	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434664	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 $
207416669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416855	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 $
207417464	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417444	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207416827	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416621	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207416859	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 $
207417418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207416831	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207417468	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211660646	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660436	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660366	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660236	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660060	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660007	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659972	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211661267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661242	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661207	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661147	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661072	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211660995	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660887	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211660796	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211660751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660441	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211661000	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660892	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660065	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660696	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12BS2N1		14 800	740 $
211660671	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 800	740 $
211660666	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660641	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660476	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660426	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660356	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660049	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211660002	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659967	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659892	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211661262	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661142	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661067	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660983	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211660791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211660746	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660231	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660988	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660880	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660054	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
208502150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		13 900	695 $
208502143	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		13 900	695 $
208501678	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		13 900	695 $
208400369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 200	710 $
208400368	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 100	705 $
208213892	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 $
208213897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 $
211660596	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660346	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660306	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659962	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659927	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661137	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661117	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660971	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211660786	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660741	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660626	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660351	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660311	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211660141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660868	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660043	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660591	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211660546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660336	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660296	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660027	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659957	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659922	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661132	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661112	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660959	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211660781	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660736	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660621	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660601	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660341	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211660131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660964	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
208400367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 000	700 $
208213880	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 $
208213882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 $
208213901	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 $
208213894	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 $
208213891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 $
208213878	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 $
208213899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 $
208213896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 $
208213890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 $
211660711	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660686	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660661	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660461	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660109	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659997	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659912	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661257	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661232	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661087	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661048	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660940	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660821	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660776	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660471	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660421	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660291	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660950	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660119	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
208503266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208502628	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208501693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207434660	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
207434661	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
207417477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207416846	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417460	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
207417452	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207417164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207416649	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207417434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207417404	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416629	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207417390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207417438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417408	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416850	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211393638	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 $
211238539	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 $
211386674	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 $
211393624	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
211393610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 $
211386660	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 $
211393785	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393756	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211393726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211393680	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
211393666	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211393770	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211393741	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211393696	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211393711	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393583	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211393284	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211392695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392468	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391912	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391137	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211390803	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211389889	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389780	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389251	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389229	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389121	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388403	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387243	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387052	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392701	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392483	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211391927	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211388418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390818	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211393553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393254	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392866	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392640	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391852	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391047	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389750	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389199	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389091	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388512	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388340	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387214	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387023	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392888	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392442	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391077	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387942	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391107	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393246	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392836	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392388	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391824	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391002	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390705	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389854	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389735	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389184	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388880	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388504	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387880	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387009	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392403	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391838	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388323	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387895	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390720	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 $
211393390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 $
211393231	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211393130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 $
211393051	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 $
211392358	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211392111	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 $
211391794	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 $
211391374	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 $
211390672	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211390340	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 $
211390326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389725	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389580	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 $
211389417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 $
211389062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388865	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 $
211388738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 $
211388649	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 $
211388275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387846	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387664	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 $
211387548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 $
211387375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 $
211387185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211386996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211386869	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 $
211386782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 $
211392373	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211392126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 $
211391809	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 $
211391389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 $
211390354	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 $
211388289	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387859	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211387673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 $
211387556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 $
211387389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 $
211390687	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211390369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 $
211390384	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 $
211393464	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211393115	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393037	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392081	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211391344	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390640	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390260	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211390245	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389713	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389394	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389047	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388850	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388634	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387826	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387646	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387340	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386981	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211386768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211392343	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391539	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211391359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211390274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388255	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387356	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390654	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211393449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393360	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211391314	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390607	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390177	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211390163	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389699	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388709	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388619	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387805	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387627	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387504	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387304	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387158	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386967	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211386841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211386755	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211392313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391753	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391509	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211391329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211390191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388227	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387814	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387318	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390219	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211386572	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386452	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386339	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386159	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211385999	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385858	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398547	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398300	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397020	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396951	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396922	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396694	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396668	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396385	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395868	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395617	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395354	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394629	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394167	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393965	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386029	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395662	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395395	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394964	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394656	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397865	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386635	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12CS2N1		25 400	1 270 $
211386623	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211386559	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386259	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386145	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211385973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385833	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398659	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397702	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397005	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396912	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396637	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396362	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396253	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394597	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394225	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393950	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211385985	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385845	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398674	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395839	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394612	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398026	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397741	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397756	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386547	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386247	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398488	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398243	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211397615	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396614	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396134	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396003	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394364	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393935	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393845	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211398896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398502	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398258	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211397645	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395265	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394884	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394576	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394379	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397660	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397675	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386535	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386235	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398469	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398213	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211397528	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396852	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396837	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396599	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396119	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211395987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394836	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394529	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394334	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394055	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393920	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393830	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211398868	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398228	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211397558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394850	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211393524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 $
211393186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211392806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 $
211392580	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 $
211392276	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 $
211391713	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 $
211390957	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390574	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211389839	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 $
211389684	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389174	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 $
211389017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 $
211388820	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388490	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387785	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387143	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386952	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211392821	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 $
211392595	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 $
211392286	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 $
211391728	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 $
211390972	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388203	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387793	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211390987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390589	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211393509	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392776	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211392554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392253	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391696	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211390913	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211390541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389824	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389165	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211389003	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388805	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388476	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387764	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211387130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386939	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392268	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391701	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211390928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388174	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387773	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390943	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392746	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392223	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391666	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211390869	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211390508	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389810	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389654	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211388988	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388796	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387745	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211387116	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386925	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392761	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392539	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392238	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390883	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388140	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387753	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390898	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390523	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211393348	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 $
211393175	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 $
211393085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 $
211393006	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 $
211392196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 $
211392032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 $
211391636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 $
211391464	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 $
211391285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 $
211390476	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 $
211390082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389639	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389503	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 $
211389354	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 $
211389339	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 $
211388973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 $
211388782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 $
211388694	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 $
211388605	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 $
211388092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 $
211387725	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387608	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 $
211387474	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 $
211387270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 $
211387102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211386911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211386828	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 $
211386742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211392208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 $
211392047	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 $
211391651	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 $
211391299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 $
211390111	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 $
211387733	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211387615	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 $
211387486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 $
211387285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 $
211390491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 $
211390125	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390139	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393420	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211393160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392991	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211392002	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391614	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391255	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390443	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211390000	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389488	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389324	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389310	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388961	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388679	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388590	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211388562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388060	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387705	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387440	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211387091	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386814	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386728	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386703	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392187	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211392017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211391627	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211391449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211390028	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387713	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387596	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211390042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390055	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393405	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393145	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391972	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211391404	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390410	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211389917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389446	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389295	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389280	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388947	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388753	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388664	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388575	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388552	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388030	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387685	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387567	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387408	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211387078	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211386882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386799	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386716	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211391599	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211391419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211389946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387575	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387423	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211389961	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211389975	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211386522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386400	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386316	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211385946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211398826	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398634	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398439	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398182	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397978	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397448	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396990	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396822	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396807	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396571	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396342	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396230	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211396105	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395771	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395505	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394800	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394500	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394210	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394040	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393905	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385959	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398644	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397471	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211397161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395793	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394512	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397993	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397168	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397182	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $
211386595	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211386507	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386387	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386302	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211385920	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211398798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398607	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398409	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397945	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397374	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397065	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397050	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396980	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211396799	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396784	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396540	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396523	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396210	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396089	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395960	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395722	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395460	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395079	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394765	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394467	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394025	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398167	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397397	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211397080	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394779	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394480	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397960	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397412	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397110	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386492	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $
211386375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398776	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398380	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398129	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397305	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397290	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396769	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396754	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396500	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395037	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211394729	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211394302	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211394010	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398790	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398394	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398144	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395048	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394744	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394446	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394315	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397331	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211386478	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $
211386363	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386056	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398748	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398353	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398099	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396739	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396725	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396432	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396059	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395933	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395005	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394698	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394400	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211394267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211393995	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393860	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393800	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398763	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398365	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395019	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394712	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394282	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397252	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211393597	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211393299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392947	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392716	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392498	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391942	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211390836	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211389902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389795	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389243	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388437	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211388007	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387257	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387065	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211392962	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392513	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391957	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211388447	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211388018	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211393568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392655	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390753	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389765	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389214	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388355	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387927	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387228	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392684	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392453	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387956	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211386648	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211386582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386466	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386352	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386174	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386014	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385873	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398704	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398315	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398059	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397035	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396966	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396710	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396683	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396410	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396295	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395885	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394949	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394644	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394252	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394182	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394113	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393980	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398734	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398592	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398338	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397850	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395909	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395683	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394979	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394671	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397877	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
206923509	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 $
206787286	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 $
206923505	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 $
206923501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 $
206923405	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923245	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206922940	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207335266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
206922602	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206922470	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $
206923305	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923249	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206922944	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206922948	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206923389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923353	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923213	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923173	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923068	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922843	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335265	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922410	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922320	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176118	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923229	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923189	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922907	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922426	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922336	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922924	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922859	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924357	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206923481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $
206923441	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $
206923493	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206923477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923437	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923385	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923349	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923261	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923165	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923060	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922879	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922834	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335263	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922450	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922400	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922310	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176078	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923265	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923169	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923064	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922883	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922404	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922314	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922887	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922838	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923465	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923453	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206923425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206923413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923333	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923133	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923028	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922964	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922706	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922702	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922614	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207335280	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922510	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922478	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922360	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922230	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176030	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923137	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923105	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923000	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922968	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922710	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922618	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922364	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922234	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922194	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922802	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922714	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922718	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922626	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923409	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923253	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206922952	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207335267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
206922606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206922474	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923257	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206922956	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206922960	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206923397	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335271	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922594	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922574	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922462	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176090	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923293	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923093	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922344	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206923489	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $
206923449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $
206923497	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206923485	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923445	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923393	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923357	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923217	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923177	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923072	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922895	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922847	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335264	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335272	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922590	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922570	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922324	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923289	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923233	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923089	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922430	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922340	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923377	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923341	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923145	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923113	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923040	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923008	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922730	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922649	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922637	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335276	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335278	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922502	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922374	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922284	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922244	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176054	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923125	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923052	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923020	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922988	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922754	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922661	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922296	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922256	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922823	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922766	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922778	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922685	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 $
206923461	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 $
206923433	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 $
206923421	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 $
206923469	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923457	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206923429	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206923417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923373	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923337	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923321	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923109	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923004	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922972	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922807	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922645	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922633	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335279	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922550	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922498	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922482	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922370	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922280	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922240	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176050	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176034	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923153	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923121	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923048	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923016	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922984	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922750	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922657	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922382	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922292	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922252	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922819	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922762	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922774	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923401	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923365	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923225	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923081	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922855	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335268	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207335270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922598	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922466	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922422	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922332	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176094	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923297	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922920	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922348	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923381	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923345	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923149	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923117	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923012	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922980	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922746	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922734	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922641	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
206922558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922506	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922490	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922248	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922168	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176110	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923129	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923056	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923024	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922992	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922758	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922665	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922300	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922260	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922220	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922180	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922827	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922770	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922677	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
208614067	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 $
208502186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 $
208614069	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 $
208500525	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 $
208614065	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
208502643	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 $
208614064	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 $
208501707	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 $
207416617	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
207416589	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
207417128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211661886	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
207417035	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 $
207416499	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
207417003	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416593	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
207417132	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211661891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211661896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211662221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211662161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211662126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662041	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661971	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661819	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661718	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211661703	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661638	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661628	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211661613	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661543	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661450	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661332	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661307	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661861	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211661519	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661455	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661866	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661824	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208614068	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1		24 600	1 230 $
208502164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
207434696	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207434689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416609	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207416601	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207417136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207416573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207417112	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207416549	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207417072	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207416515	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417027	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207417019	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207416483	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416471	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207416455	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $
207416983	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207416963	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416935	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207417140	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207417116	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207416553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207417076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207416987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416967	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207417080	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207416519	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211662151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 $
211662141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 $
211662121	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 $
211662096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 $
211662031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211662001	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 $
211661961	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661931	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 $
211661911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 $
211661808	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661762	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 $
211661757	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 $
211661698	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661683	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211661678	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211661663	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 $
211661658	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 $
211661608	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661583	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211661558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 $
211661498	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211661402	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 $
211661378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211661354	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211661327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661302	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211661287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 $
211662036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211662006	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 $
211661966	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 $
211661916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 $
211661767	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 $
211661506	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661443	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211661407	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 $
211661383	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211661359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211661813	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211661772	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 $
211661777	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 $
208614066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $
208614071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16CS2N1		24 200	1 210 $
208614070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16CC2N1		24 400	1 220 $
208502635	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208500514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208501108	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 400	1 220 $
207434691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 800	1 240 $
207434692	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN21+TXV		25 000	1 250 $
207434693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 600	1 230 $
207434694	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 800	1 240 $
207417156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 $
207417152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207416597	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 $
207416565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207417104	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 $
207416541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207416533	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 $
207417096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 $
207417063	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417043	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
207417039	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
207416511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416507	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417015	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
207416503	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 $
207417011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 $
207416479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416467	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207417007	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 $
207416463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 $
207416445	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 $
207416435	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416953	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
207416943	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
207416425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
207416421	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416931	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416927	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
207416923	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 $
207416569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207417108	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 $
207416545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 $
207417100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 $
207417047	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
207416449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 $
207416439	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207416957	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
207416947	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
207416429	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
207417067	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207417051	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
207417055	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211662216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		23 800	1 190 $
211662201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
211662156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 $
211662116	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 $
211662171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 $
211662061	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 $
211662021	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661951	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
211661797	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 $
211661713	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 $
211661693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661623	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 $
211661603	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
211661578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 $
211661426	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
211661322	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661297	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211662176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 $
211662066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 $
211662026	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211661956	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661846	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
211661491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 $
211661431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
211661851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661802	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 $
208503327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
208400389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
208400392	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
208214176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
208214171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208214186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
208214185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
208214183	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208214149	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208214153	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
208214209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
208214207	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208214159	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
208214164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208214163	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208214192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
208214194	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
208214196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214217	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 $
208214215	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208214143	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
208214136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
208214141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208214133	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208214201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
208214204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
208214189	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211662146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 $
211662136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662111	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
211662101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 $
211662091	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661991	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 $
211661941	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211661921	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 $
211661901	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661786	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
211661728	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661688	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $
211661668	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
211661653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 $
211661648	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 $
211661598	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
211661573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661563	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 $
211661553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 $
211661474	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 $
211661414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211661366	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661342	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 $
211661317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661292	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211661282	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661272	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 $
211662016	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211661996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 $
211661946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661926	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 $
211661906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 $
211661738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
211661479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 $
211661419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
211661395	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211661371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
211661347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 $
211661791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211661743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
211661748	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
208503346	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208502179	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 400	1 220 $
208501100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 000	1 200 $
208400390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208400391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN21+TXV		24 600	1 230 $
208400393	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 200	1 210 $
208400388	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 400	1 220 $
208214178	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 $
208214173	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208214174	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
208214181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208214179	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
208214148	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208214146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
208214144	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
208214151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
208214154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
208214156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
208214208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208214213	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 $
208214211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 $
208214212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 $
208214210	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208214161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208214167	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
208214169	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
208214193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
208214195	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
208214197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 $
208214198	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
208214199	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
208214216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 $
208214214	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208214219	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
208214218	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 $
208214138	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208214135	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
208214131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208214130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
208214128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
208214157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
208214203	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
208214202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 $
208214206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
208214205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
208214188	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208214190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
208214191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
211662226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211662166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211662131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662081	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662051	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661981	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661830	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661708	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661643	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661633	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211661618	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661593	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661462	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661337	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661312	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662056	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661876	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211661531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661467	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208502172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
207434695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207434690	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207416613	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207416605	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207417144	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207416581	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207417120	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207416557	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207417084	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207416524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207417023	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416495	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207416487	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416475	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207416459	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $
207416993	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207416973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416939	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207417148	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $
207416585	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207417124	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207416561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207417088	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207416997	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416977	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207417092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207416528	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
206787287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 $
206971743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 $
206971747	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971735	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971727	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971679	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971671	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971655	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971703	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971687	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
206971611	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971607	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
206971561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207335304	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207335299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207335302	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207176166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207176158	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207176150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971659	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971707	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971615	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971485	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971525	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971505	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971619	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971623	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971739	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971683	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971675	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971663	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971711	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
206971635	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971631	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
206971584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207335303	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207335300	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207335301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207176170	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207176162	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207176154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971667	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971715	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971699	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971639	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971592	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971555	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971495	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971535	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971515	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971643	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971647	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971596	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971600	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
208501092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 $
208614085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 $
208614087	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 000	1 500 $
208503494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 $
208501159	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $
208614084	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208614086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 $
208503463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $
207434718	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN21+TXV		29 200	1 460 $
207434715	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN21+TXV		30 400	1 520 $
207434720	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 800	1 440 $
207434717	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 $
207417301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 $
207416763	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 $
207416755	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 $
207416747	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 $
207416739	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 $
207417273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 $
207417269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 $
207417250	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 $
207417246	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 $
207417242	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 $
207417238	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 $
207417226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 $
207417222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207416691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
207416681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
207416915	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 $
207416759	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 $
207416751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 $
207416743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 $
207417277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 $
207417254	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 $
207417216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207416695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
207416685	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207417281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 $
207417285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 $
207417258	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 $
207417262	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 $
207434719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
207434716	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 $
207416911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416907	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
207417293	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
207417530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
207417522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
207417514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
207416719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
207416715	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
207417495	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
207417491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207417234	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207417230	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207416903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207416899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207416701	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207417481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 $
207416889	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
207416879	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207416677	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207417208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
207417534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
207417526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
207417518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
207416723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
207417499	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
207416705	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207417485	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 $
207416893	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207416883	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
207416727	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
207416731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
207417503	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
207417507	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
208400412	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 $
208400415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 $
208400414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 $
208400413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 $
208400417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214432	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
208214437	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
208214435	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 $
208214419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 $
208214418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 $
208214427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 $
208214430	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 $
208214458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 $
208214463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 $
208214460	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 $
208214465	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 $
208214447	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 $
208214449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 $
208214448	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 $
208214470	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 $
208214416	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 $
208214415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 $
208214414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 $
208214422	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214453	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 $
208214454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 $
208214457	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 $
208214440	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 $
208214443	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 $
206787288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 $
206971477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 $
206971469	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971461	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971407	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971399	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971283	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971251	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207335326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207335327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207335324	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971351	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971343	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971335	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $
206971315	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971231	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $
206971211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207176142	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207176134	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971379	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971363	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $
206971303	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $
206971271	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971255	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971423	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971319	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971235	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971215	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971195	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971465	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971403	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971395	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971383	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971307	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971291	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971259	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971442	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207335325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207335328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207335323	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971355	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971339	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $
206971325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $
206971221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207176146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207176138	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971387	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $
206971311	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971295	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $
206971279	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971263	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971446	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971245	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971225	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971450	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
208614100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 $
208501717	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208614103	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 $
208501122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 $
208614101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1		36 400	1 820 $
208614102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20DC2N1		36 000	1 800 $
208500548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208500537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		36 000	1 800 $
207434727	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207434728	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207416823	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 $
207416819	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 $
207416807	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 $
207416799	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 $
207416791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 $
207416783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 $
207417378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 $
207417359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 $
207417355	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 $
207416779	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 $
207416775	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 $
207416771	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 $
207416767	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 $
207417351	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 $
207417347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 $
207417343	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 $
207417333	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 $
207417323	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 $
207417313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 $
207417309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417305	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 $
207416811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 $
207416803	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 $
207416795	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 $
207416787	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 $
207417382	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 $
207417363	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 $
207417337	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 $
207417327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 $
207417317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 $
207417367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 $
207417371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 $
208502192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		35 800	1 790 $
208501115	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		35 400	1 770 $
208400425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN21+TXV		36 600	1 830 $
208400424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		36 800	1 840 $
208214572	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 $
208214576	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 $
208214570	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214575	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 $
208214569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 $
208214568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 $
208214567	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 $
208214566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 $
208214586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 $
208214584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 $
208214585	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 $
208214583	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 $
208214574	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 $
208214573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 $
208214571	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 $
208214577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 $
208214578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 $
208214579	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 $
208214588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 $
208214587	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 $
208214564	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 $
208214565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 $
208214563	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 $
208214561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 $
208214582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 $
208214581	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 $
208214580	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 $
9854435	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 $
9006273	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 $
9060460	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 $
9060461	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 $
9060462	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 $
9060463	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 $
9060464	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 $
205537118	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
203429852	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
202102004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373353	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780186	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548144	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202143768	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203429858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
202102006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
202102010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205537110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780242	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779724	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373354	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780182	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548140	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780174	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780246	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779728	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779732	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206780278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540915	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
203429819	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
203429688	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
203429655	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202102039	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373363	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540707	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
202101773	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
202102042	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
202143776	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203429825	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203429693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203429660	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
202101777	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
202102051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
202102055	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
202101791	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206779788	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206780274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540903	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548200	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546094	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544344	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780652	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548180	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540694	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780046	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780178	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205548204	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546098	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205544351	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780050	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780418	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780656	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205074309	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
203429786	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373366	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074259	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202143780	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
203429792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205074554	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074507	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373367	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074493	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074482	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205074541	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074267	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205548006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547986	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429611	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780616	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373358	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548164	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205545588	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203429759	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429616	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780022	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780390	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780632	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838946	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $
206780114	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $
206838942	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206780110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
205548002	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550187	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780607	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373359	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206779996	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205540856	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550191	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780000	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780611	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779800	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+ TXV		14 800	740 $
205547974	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205550171	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
205550175	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
205546766	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206780226	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838918	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373369	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540821	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205546394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $
206780230	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206838922	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206838926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205540980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547958	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429567	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373373	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540775	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540445	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779956	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780324	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536208	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203429715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429573	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779972	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780340	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780587	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779776	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779772	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
205540966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780202	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550143	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780562	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540761	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540430	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779946	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536157	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780206	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780086	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 $
206780262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780494	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780490	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780436	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780498	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779920	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780440	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780502	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
205537133	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
203429841	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779740	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373351	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780194	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548152	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780154	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203429847	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779764	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780250	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779736	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373352	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780190	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548148	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780150	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780466	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779760	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779748	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206780286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540939	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
203429808	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
203429677	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
203429644	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780683	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373361	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540735	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780130	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780166	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203429814	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203429682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203429649	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780665	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
206779796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206779792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206780282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546106	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544357	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780679	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373362	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540720	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780126	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780470	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780162	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205548244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546114	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205546102	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780138	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780661	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779709	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205074561	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074272	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373365	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074500	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205074547	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074520	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205548014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203429764	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429622	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780624	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373356	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780382	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545604	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203429770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429627	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780030	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780398	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780640	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $
206780122	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $
206838950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206780118	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
205548010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205547990	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540869	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550195	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780620	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373357	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545595	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205541147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550227	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780026	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780636	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779804	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+ TXV		14 800	740 $
205547978	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205550179	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
205550183	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206780234	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205546399	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $
206780238	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206838934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206838938	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205541004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429721	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429578	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780579	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373371	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780332	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203429726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429584	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780348	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780595	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $
206779780	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
205540992	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547962	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780210	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550155	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780575	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373372	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540459	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779960	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780328	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536217	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780218	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550163	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779976	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780344	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780591	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780090	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+ TXV		15 300	765 $
206780266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780514	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780446	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780530	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780454	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780538	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780546	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
205537141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780254	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373350	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780198	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548156	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780258	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779768	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779756	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206780290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780687	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373360	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540751	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780134	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780478	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780170	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205547950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546118	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205546090	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780146	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780669	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779717	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205548018	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547998	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540879	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550199	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373355	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780018	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545612	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205540890	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550203	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780034	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780402	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780644	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
205541015	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547970	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780214	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550159	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780583	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373370	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540489	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780222	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550167	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779984	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780352	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780599	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780526	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780518	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780450	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780534	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779938	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780542	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780550	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
203064286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203097458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 $
205144648	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 $
203088411	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 $
203095765	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203095757	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 $
203095749	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 $
203096750	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 $
205550135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205550055	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544150	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
205543734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205542169	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $
205543713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205550059	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544154	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205543745	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205543759	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203088270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203088174	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087712	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
203087600	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203087503	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087049	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203096498	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203098007	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203093017	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203097955	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
203097915	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203097810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203096127	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203090975	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203097490	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808675	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203431020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203430987	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203430959	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430827	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203096506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
203096135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203090994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203096514	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203098023	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096735	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205549346	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550127	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544319	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781224	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538485	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205542982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549778	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548720	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543662	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206780998	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549638	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550039	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538493	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205542994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781002	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780791	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549786	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205543145	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+ TXV		22 000	1 100 $
205544291	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550087	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205549996	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549908	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543887	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549076	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548908	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549558	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549554	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543608	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549690	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549214	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541484	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548306	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548556	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550000	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781180	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543897	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548920	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549218	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541495	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548924	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205549342	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205549350	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 $
205550123	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550027	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 $
205549988	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205549900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549630	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205549766	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781068	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 $
205549726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205542956	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
205548384	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
206781028	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
205548584	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205550031	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544146	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 $
205549992	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205549904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205542966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
205548388	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203088045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087893	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203087372	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087221	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086917	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086755	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098261	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203096219	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095239	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094117	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092551	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097250	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203097242	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203097858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097691	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097602	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095933	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090341	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089385	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097011	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541575	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430921	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430788	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430683	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095263	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095941	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090360	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089404	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096235	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095271	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094150	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096646	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $
205543128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+ TXV		21 800	1 090 $
205550111	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550071	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544107	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543812	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780723	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542675	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542660	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548656	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548652	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549498	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549494	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549714	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781044	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541395	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549358	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541763	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549972	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781140	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780727	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548804	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541407	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549252	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542721	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542731	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548808	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548812	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205543544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548080	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+ TXV		22 200	1 110 $
205548088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+ TXV		22 000	1 100 $
205544264	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206781160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205543199	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205543189	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548740	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548736	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548608	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548604	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205543589	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549666	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205541338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541281	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206780691	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543517	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541725	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543363	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206781164	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549888	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205543223	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548748	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205541348	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541291	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780695	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543249	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548756	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203087988	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203087824	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203087141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086860	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203098228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093676	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203093668	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203092125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097731	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097659	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095848	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203089982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089017	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203096948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203430854	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430771	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430661	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094927	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093692	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203095856	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203090001	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094936	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094943	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093700	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093708	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550099	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544225	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780747	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544057	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205543952	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549872	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781096	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780922	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780861	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780857	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205541950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781056	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781032	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549658	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541199	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543469	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548528	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780751	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544067	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205543965	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780865	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549162	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548372	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541210	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780938	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780869	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780873	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205543161	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205549334	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $
205548096	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205544176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549944	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549848	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205548978	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205548974	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542219	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542215	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541679	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549418	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780711	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543563	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541086	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548490	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549852	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781076	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205548986	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542242	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205542910	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548340	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541102	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548252	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205548990	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205548994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542251	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542265	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550139	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205550063	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
205543774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205542206	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $
205543724	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205550067	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544165	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205543782	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205543794	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203088290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203088193	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087733	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
203087619	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203087522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087066	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203096527	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203098035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
203093071	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203097963	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
203097923	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203097818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203096147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203091022	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203097506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808681	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203431025	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203430992	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203430965	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430832	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203096535	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203096155	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203091040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203096543	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203098051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205549362	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205550151	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544331	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550043	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781232	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781208	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538511	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548828	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549758	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543673	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781008	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780797	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780853	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550075	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781216	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205538527	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781016	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780805	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543091	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549812	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203088139	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087951	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
203087468	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087277	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203087014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203086605	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203096387	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095582	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094463	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094455	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092903	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092885	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
203097386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
203097899	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097794	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097627	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203096016	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
203089656	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097059	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548572	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430893	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430816	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430760	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430700	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095598	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094479	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203096024	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090630	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
203089674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096402	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094486	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094494	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096670	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 $
205543153	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 $
205544300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550091	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205550004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543913	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549826	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548944	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548936	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542480	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549746	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543624	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549694	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549224	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541513	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548316	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549434	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548568	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550016	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781204	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549936	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543996	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549840	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548960	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549238	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541535	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548324	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549322	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549140	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205549014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203088066	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087915	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203087391	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086935	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098268	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094182	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094173	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097298	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203097290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203097866	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097699	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095953	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090387	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089429	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097028	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541598	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430882	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430793	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430749	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430689	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094197	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095961	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090404	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089447	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095327	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095335	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094205	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094213	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096654	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $
205543136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 $
205550115	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550079	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549976	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544134	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781144	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780731	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549264	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542775	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548855	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548837	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548704	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548696	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549718	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781048	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549198	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541423	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548284	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541587	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550008	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544215	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781152	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543867	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780743	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549208	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541447	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548292	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549280	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542841	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548892	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205543551	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205548084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 $
205548092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205544274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206781168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549892	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205543288	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205543276	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548768	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548764	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548632	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205543596	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549670	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205541365	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541312	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206780701	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205543380	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206781172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205543311	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548776	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205541377	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541324	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780705	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543320	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543329	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548780	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203088006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203087842	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087337	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203087159	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086878	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094967	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094959	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093733	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203093725	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203092231	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097842	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097578	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095868	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203090029	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203089063	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203096964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430910	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203430860	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430777	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430728	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094983	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093749	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203095876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203090047	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089082	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094991	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095000	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093757	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093765	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550103	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544238	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780755	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544077	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205544009	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549920	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780958	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780888	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205542318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781060	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781036	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549678	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541226	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543637	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548540	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780763	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544130	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205544034	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780974	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203087787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087103	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086643	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094689	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094681	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203093282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203091914	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203091896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097155	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
203097147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
203097643	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097555	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203095793	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203089844	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203088832	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203088553	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
203096916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548520	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430843	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430711	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094705	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095801	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203089863	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203088852	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203088570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
203094713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094721	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093355	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203093374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096703	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 $
203096686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 $
203088489	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 $
205543171	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205549338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $
205548100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205544186	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549952	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549856	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781080	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549024	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549002	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542291	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541873	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541850	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549470	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549462	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543572	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548346	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548258	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543422	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548512	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549960	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549864	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542538	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205543020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548354	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549048	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549056	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542597	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550131	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544337	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550047	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538519	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543061	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549800	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548732	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781012	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780801	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549654	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780849	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781220	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205537305	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543081	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780839	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549830	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205544310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550095	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550012	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781200	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549932	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549836	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542469	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549750	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549738	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549698	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549234	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541524	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548320	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548576	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549844	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549258	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548328	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549326	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549144	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205549010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205549018	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550119	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550083	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544205	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781148	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543855	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780735	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549268	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542790	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548864	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548708	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548700	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549534	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543703	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781052	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549202	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541435	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548288	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549984	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544138	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781156	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543878	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542832	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549304	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542849	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542867	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548888	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550107	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544251	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780759	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205544023	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549924	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780962	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780892	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205542061	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781064	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549662	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548410	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541237	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543497	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780767	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544095	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205544045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780970	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549182	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548502	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541259	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780978	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780986	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780908	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549956	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549860	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549028	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542501	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542304	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541862	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549466	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780719	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543582	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542945	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548350	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541134	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543438	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548516	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549868	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549044	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542555	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205543032	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548358	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541173	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549052	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549060	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542581	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
9854440	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 $
9006283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 $
202143940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 $
202143944	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 $
9036784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9036785	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 $
202763641	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 $
9036787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 $
206782434	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546662	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546642	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
203431415	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
203431371	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
203431272	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
203431234	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
202100657	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
202100658	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
202100665	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
202100666	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
202100673	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536865	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536805	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
202100674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
202100680	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
202100683	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
202100688	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
202100693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
202143988	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431420	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203431376	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
203431278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203431239	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431130	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
202100704	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
202100713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
202100715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
202100720	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
202100723	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
202100729	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
202100730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202100736	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
202100739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
202100744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
202100747	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
202100752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
202100055	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206781774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+ TXV		28 000	1 400 $
206782430	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546658	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546638	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546594	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546525	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546497	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782406	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782334	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782156	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782152	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781356	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781352	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782370	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781308	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782206	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206781880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782518	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540644	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546598	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546530	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546502	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782410	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781360	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781312	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782210	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206781884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781756	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782164	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+ TXV		28 000	1 400 $
206781536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+ TXV		27 800	1 390 $
205546750	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537075	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546622	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547562	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546468	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782060	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782056	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546424	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546443	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781840	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781712	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782478	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536061	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540546	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546473	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782064	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781972	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781844	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781716	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782482	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536070	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782068	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781976	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206781980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084958	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084857	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084733	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084681	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084963	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084862	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085219	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085154	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205084923	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084889	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084820	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084716	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084698	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084668	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084655	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085163	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205085093	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084895	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084827	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206781248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $
206781256	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $
206782470	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546678	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205537057	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205546544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206781489	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206782390	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206781385	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206781381	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206781922	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206781918	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205545110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205545104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205536836	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $
205546459	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $
206781820	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206781692	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $
206781508	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206782450	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $
206782570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205546548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206781493	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206781389	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206781926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206781824	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781696	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781512	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782454	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781393	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781397	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206781934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206782442	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546714	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546670	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
203431426	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
203431382	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
203431283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
203431245	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203431135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782347	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781433	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781445	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536882	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782382	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536821	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781326	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782232	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781806	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782532	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540159	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431431	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203431387	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
203431289	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203431250	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203431141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781457	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782220	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782180	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782359	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781469	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781481	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781532	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206781528	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 $
206782438	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546666	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546646	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546738	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546602	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546534	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782343	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781429	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781441	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536873	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536814	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781322	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781802	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782528	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546746	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546516	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782422	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781453	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781334	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782216	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782540	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782355	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782298	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781465	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781477	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
205546762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546698	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537103	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546634	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
203431349	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
203431212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431102	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782007	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781995	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546438	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546457	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782496	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536099	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431354	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
203431218	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782019	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781870	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782508	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782031	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782043	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
206781770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 $
206781544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 $
206781766	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 $
206781540	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 $
205546754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546690	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546626	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546578	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205547570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546478	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782080	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781999	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781987	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546429	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546448	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781850	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536083	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540594	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546586	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547624	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782011	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781862	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782500	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782023	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085343	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085308	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085241	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085131	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084969	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084868	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084687	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084878	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205085225	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085167	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085099	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084833	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084798	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084704	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084672	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084659	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085178	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205085109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084946	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084911	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206781252	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $
206781260	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205537068	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205546553	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206781497	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206782398	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206781409	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206781405	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206781945	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206781941	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205545160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205545153	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205536846	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $
205546464	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $
206781830	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206781702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $
206781518	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206782460	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205546558	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206781501	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $
206782402	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206781413	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206781949	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206781834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782464	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781417	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781421	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781953	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206781957	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206782446	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546718	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546654	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546562	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546511	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782418	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782351	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781437	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781449	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536891	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536829	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781330	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546539	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546521	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782426	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781461	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781342	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782224	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782363	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782306	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781473	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781485	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
205546758	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546694	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537093	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546630	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546582	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546483	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782096	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782003	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781991	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546433	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546452	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781854	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782492	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546590	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546492	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782015	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781866	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781738	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782504	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536117	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782027	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782039	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085349	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084975	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084874	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084745	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085148	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084985	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205084883	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085296	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085231	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084905	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084840	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084804	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084728	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084676	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084663	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205085115	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084952	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084851	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084815	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9036087	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 $
205547846	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+ TXV		32 600	1 630 $
206783053	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $
205546314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $
205536778	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205546306	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206783033	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205546290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $
206783017	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206783001	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206782985	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206782969	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205536743	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205547794	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205547790	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205546282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205546274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205546266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205539800	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206782608	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $
205539529	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $
206783037	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $
205546294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206783021	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $
206783005	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $
206782989	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206782973	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205536752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205547802	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205539810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782632	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782612	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539538	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547806	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
205547850	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 $
206783057	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $
205536787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205546310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206783041	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205546298	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $
206783025	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206783009	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206782993	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206782977	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205536760	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205547822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205547818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205546286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205546278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205546270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205539825	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $
206782638	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206782618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $
205539550	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206783045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $
205546302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206783029	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $
206783013	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $
206782997	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206782981	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205536769	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205547830	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205539836	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782642	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782622	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539555	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547838	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
207659297	CIAC	CG43VX036PH3N1H	CH43VX036-H3N1H		24 000	1 200 $
209843007	CLASSIC	MC4VHC18S	MUVHC18S		12 800	640 $
209843034	CLASSIC	MMRSHC18AS2	Unités avec conduits		14 800	740 $
209843033	CLASSIC	MMRSHC18AS2	Unités sans conduits		14 400	720 $
209843037	CLASSIC	MMRSHC27AS3	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
209843036	CLASSIC	MMRSHC27AS3	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
209843039	CLASSIC	MMRSHC36AS4	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
209843042	CLASSIC	MMRSHC48AS5	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
209842996	CLASSIC	MRSVHC12AS	MC4VHC12S		8 900	445 $
209843001	CLASSIC	MRSVHC12AS	MFCHC12S		9 300	465 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209842997	CLASSIC	MRSVHC18AS	MC4VHC18S		12 000	600 $
209843002	CLASSIC	MRSVHC18AS	MFCHC18S		12 600	630 $
209842998	CLASSIC	MRSVHC24AS	MC4VHC24S		19 000	950 $
209843003	CLASSIC	MRSVHC24AS	MFCHC24S		20 000	1 000 $
209843008	CLASSIC	MRSVHC24AS	MUVHC24S		16 000	800 $
209842999	CLASSIC	MRSVHC36AS	MC4VHC36S		23 000	1 150 $
209843004	CLASSIC	MRSVHC36AS	MFCHC36S		25 000	1 250 $
209843009	CLASSIC	MRSVHC36AS	MUVHC36S		23 000	1 150 $
209843000	CLASSIC	MRSVHC48AS	MC4VHC48S		30 000	1 500 $
209843005	CLASSIC	MRSVHC48AS	MFCHC48S		34 000	1 700 $
209843010	CLASSIC	MRSVHC48AS	MUVHC48S		29 000	1 450 $
210278958	Clearity	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		21 200	1 060 $
210568095	Clearity	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 $
208141286	Clearity	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		15 000	750 $
211257104	CLIMA SMART	MCH12-CS-S23-O	MCH12-CS-S23-I		7 100	355 $
211257105	CLIMA SMART	MCH18-CS-S23-O	MCH18-CS-S23-I		10 000	500 $
211257106	CLIMA SMART	MCH24-CS-S23-O	MCH24-CS-S23-I		13 900	695 $
211126487	COAST AIR	A-CAD09-0A	B-CAD09-0A		7 500	375 $
211126490	COAST AIR	A-CAD12-0A	B-CAD12-0A		7 500	375 $
211126491	COAST AIR	A-CAD18-1A	B-CAD18-1A		13 800	690 $
211126489	COAST AIR	A-CAD24-1A	B-CAD24-1A		17 900	895 $
9854436	COLEMAN	CH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 $
9006270	COLEMAN	CH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 $
9060430	COLEMAN	CH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 $
9060431	COLEMAN	CH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 $
9060432	COLEMAN	CH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 $
9060433	COLEMAN	CH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 $
9060434	COLEMAN	CH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 $
205537112	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
203429848	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
202102003	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373296	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780183	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548141	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
202143765	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203429853	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
202102009	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202102011	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205537105	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780239	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779721	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373295	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780179	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548137	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780171	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780243	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779725	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779729	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
202101779	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	CP9C060B12MP13	15 200	760 $
202102057	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780275	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540906	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
203429815	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
203429684	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
203429651	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
202102037	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373286	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548181	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540697	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
202101770	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
202102043	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
202143773	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203429821	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203429689	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203429656	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
202101774	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
202102048	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
202102052	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
202101788	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206779785	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206780051	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780419	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780271	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540892	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548197	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546091	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544338	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780649	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373285	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548177	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540683	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780043	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780411	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780175	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205548201	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546095	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205544345	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780047	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780415	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780653	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205074304	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
203429782	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373283	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074254	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074242	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
202143777	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
203429788	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205074549	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074502	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373282	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074490	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074476	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205074537	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074264	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206780035	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	CP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780403	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
205548003	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547983	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429750	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429607	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780613	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373291	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548161	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548121	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780003	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780371	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545582	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203429755	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429612	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780019	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780387	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780629	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838943	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $
206780111	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $
206838939	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206780107	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
206780001	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780369	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
205547999	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547979	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540836	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550184	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780604	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373290	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548157	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548117	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206779993	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780361	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545537	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205540848	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550188	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206779997	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780365	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780608	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779797	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 $
205547971	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205550168	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550172	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
205546763	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206780223	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838915	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373280	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540812	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548109	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205546391	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $
206780227	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206838919	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206838923	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206779985	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	CP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780353	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	CP9C080B12MP13	15 100	755 $
205540969	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547955	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429706	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429563	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780568	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373276	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540764	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540433	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779953	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780321	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536199	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203429711	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429569	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779969	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780337	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780584	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779773	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $
206779769	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
206779951	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780319	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 100	755 $
205540957	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547951	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780199	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550140	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780559	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373275	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540754	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540418	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779943	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780311	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536148	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780203	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550144	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779947	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780315	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780563	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780083	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+ TXV		15 300	765 $
206779921	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780441	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780507	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780509	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	15 100	755 $
206780259	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780491	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780487	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779913	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780433	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780495	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779917	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780437	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780499	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780503	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
205537126	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
203429837	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779737	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373298	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780191	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548149	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780151	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203429842	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779761	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779749	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537120	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780247	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779733	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373297	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780187	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548145	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780147	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780463	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779757	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779745	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206780079	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	CP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780672	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780283	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540931	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
203429804	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
203429673	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
203429640	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780680	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373288	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548189	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540722	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780127	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780471	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780163	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203429810	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203429678	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203429645	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780139	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780662	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779710	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
206779793	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206779789	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206780077	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780670	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780279	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540918	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548233	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546103	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544352	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780676	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373287	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548185	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540710	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780123	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780467	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780159	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205548241	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546111	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205546099	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780135	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780658	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779706	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205074556	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074268	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373284	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074495	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074483	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205074542	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074515	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206780039	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	CP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780407	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
205548011	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547991	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429760	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429618	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780621	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373293	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548169	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548129	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780011	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780379	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545597	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203429766	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429623	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780027	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780395	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780637	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838951	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $
206780119	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $
206838947	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206780115	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
206780037	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780405	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
205548007	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547987	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540859	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550192	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780617	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373292	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548165	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548125	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780007	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780375	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545590	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205541137	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550220	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780023	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780391	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780633	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779801	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 $
205547975	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205550176	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
205550180	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
205546767	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206780231	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838927	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373281	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540824	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548113	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205546395	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780235	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206838931	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206838935	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206779989	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	CP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780357	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	CP9C080B12MP13	15 100	755 $
205540995	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547963	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429716	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429574	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780576	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373278	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540786	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540461	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779961	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780329	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536220	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203429722	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429580	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779977	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780345	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780592	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779781	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $
206779777	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
206779987	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780355	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 100	755 $
205540982	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547959	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780207	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550152	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780572	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373277	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540777	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540449	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779957	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780325	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536210	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780215	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550160	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779973	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780341	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780588	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780087	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 $
206779939	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780459	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780551	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780555	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	15 100	755 $
206780263	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780519	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780511	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779923	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780443	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780527	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779931	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780451	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780535	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780543	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
205537134	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780251	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779741	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373299	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780195	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548153	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780155	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780255	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779765	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779753	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206780081	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780674	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780287	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540942	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548237	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546107	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544358	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780684	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373289	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548193	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540739	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780131	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780475	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780167	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205547947	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546115	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205546087	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780143	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780666	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779714	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
206780041	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780409	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
205548015	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547995	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540872	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550196	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780625	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373294	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548173	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548133	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780015	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780383	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545606	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205540882	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550200	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780031	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780399	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780641	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779991	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780359	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 100	755 $
205541007	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547967	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780211	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550156	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780580	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373279	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540798	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540477	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779965	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780333	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536232	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780219	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550164	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779981	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780349	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780596	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779941	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780461	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780553	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780557	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	15 100	755 $
206780267	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780523	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780515	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779927	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780447	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780531	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779935	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780455	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780539	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780547	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
203064261	COLEMAN	CH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203097452	COLEMAN	CH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 $
205144699	COLEMAN	CH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 $
203088397	COLEMAN	CH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 $
203095759	COLEMAN	CH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203095751	COLEMAN	CH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 $
203095744	COLEMAN	CH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 $
203096744	COLEMAN	CH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 $
203095736	COLEMAN	CH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 $
205550132	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205550052	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544147	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
205543727	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205542160	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543706	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205550056	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544151	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205543737	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205543748	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203096137	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203090999	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203088256	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203088162	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087700	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
203087584	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203087491	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087035	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203096492	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203098001	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
203093004	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203097949	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
203097909	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203097804	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203096122	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203090964	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203097483	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808671	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203431015	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203430982	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203430955	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430822	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203096500	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
203096129	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203090978	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203096509	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203098017	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096729	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205549343	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
206781003	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780792	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205550124	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544312	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550032	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781221	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781189	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538477	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205542973	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549775	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548717	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549767	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549751	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543653	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206780995	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780784	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549635	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780842	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550036	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781225	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781193	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205538487	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205542985	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206780999	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780788	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205542996	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549783	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205543138	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 $
205549219	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541497	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548311	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549093	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549095	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548931	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544285	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550084	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205549993	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781173	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549905	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543880	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549815	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549283	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549073	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549069	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548909	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548905	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542111	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542103	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549555	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549551	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549739	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549727	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543599	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549687	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549211	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541474	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548303	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549383	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548553	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549997	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781177	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549909	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543889	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549819	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549081	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548917	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549215	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541486	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548307	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549291	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549085	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549089	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548921	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548925	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205549339	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205549347	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542968	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
205548389	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205550120	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544276	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550021	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544139	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 $
205549985	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205549897	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549627	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205549763	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
206781065	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 $
205549723	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205542948	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
205548381	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
206781025	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
205548581	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205550028	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544143	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 $
205549989	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205549901	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205542958	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
205548385	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203095943	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090365	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089408	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203095280	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095284	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094164	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203088030	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087880	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203087361	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087206	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086904	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086741	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098254	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096213	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095241	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095233	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094119	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094112	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092555	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092537	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097244	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203097236	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203097852	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097748	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097685	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097596	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095927	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090328	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089372	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097006	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541567	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430916	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430872	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430784	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430740	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430679	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095257	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094135	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095935	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090346	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089390	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096229	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095265	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095273	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094143	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094152	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096640	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $
205543119	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+ TXV		21 800	1 090 $
205549193	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541409	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548279	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205542734	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542739	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548815	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550108	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550068	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549965	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544097	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781133	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543803	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780720	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549241	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542665	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542651	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548793	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548789	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548653	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548649	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549495	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549491	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543685	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549711	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781041	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549671	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549185	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541386	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548271	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549355	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541755	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549969	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544111	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781137	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543815	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780724	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542693	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548801	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549189	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541397	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548275	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549249	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542709	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542724	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548805	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548809	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205543538	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205548077	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 $
205548085	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205541351	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541293	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780696	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543253	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543259	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548759	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544254	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206781157	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549881	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781113	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205543191	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205543180	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548737	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548733	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548605	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548601	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205543583	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549663	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205541330	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541271	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206780688	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543509	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541717	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205543357	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206781161	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549885	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781117	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205543213	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548745	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541340	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541283	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780692	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543226	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543240	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548749	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548753	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203095858	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203090005	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089040	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094945	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094949	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093714	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203087974	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203087810	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087300	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203087127	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086846	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086667	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098222	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094906	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094898	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093670	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203093662	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203092112	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092093	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097828	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097725	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097653	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097564	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095842	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203089971	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089004	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203096942	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548533	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430900	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203430850	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430767	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430718	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430657	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094921	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093686	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203095850	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203089987	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089021	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094930	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094938	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093694	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093703	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205549163	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548373	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541213	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780939	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780941	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780875	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550096	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544217	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780744	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544048	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205543938	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549869	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781093	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780923	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780919	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780858	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780854	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205541943	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541932	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781053	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549699	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781029	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549655	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549155	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548365	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541191	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543459	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548525	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780748	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544059	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205543956	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549873	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781097	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780927	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780862	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549159	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548369	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541202	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780931	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780935	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780866	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780870	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205543155	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205549331	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $
205548093	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205542913	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548341	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541105	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548253	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205548995	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205548997	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542275	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544169	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549941	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549845	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781069	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205548975	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205548971	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542216	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542209	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541670	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541661	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549415	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549411	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780708	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543554	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542891	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548333	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541075	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548245	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543388	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548487	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549945	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549849	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781073	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205548983	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542232	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205542902	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548337	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541089	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548249	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205548987	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205548991	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542245	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542254	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550136	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205550060	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544155	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
205543768	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205542196	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $
205543715	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205550064	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544159	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205543776	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205543785	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203096157	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203091045	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203088274	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203088179	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087717	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087605	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203087507	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087053	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203096520	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203098029	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
203093057	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203097957	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
203097916	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203097812	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203096141	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203091008	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203097500	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808677	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203431021	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203430988	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203430961	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430828	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203096529	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
203096149	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203091026	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203096537	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203098045	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096737	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205549359	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
206781021	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780840	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205550148	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544321	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550040	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781229	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781205	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538504	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543035	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549793	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548825	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549789	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549755	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543667	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781005	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780794	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549647	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780850	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550072	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781241	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781213	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205538521	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543063	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781013	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780802	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543084	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549809	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096026	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090637	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
203089681	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203095616	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095620	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094500	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203088124	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087938	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
203087452	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087265	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203087002	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086803	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098278	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096381	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095576	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095568	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094457	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094449	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092888	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092872	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097388	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
203097380	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
203097892	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097788	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203097709	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097621	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203096011	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090600	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
203089644	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097053	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548569	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430944	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430889	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430811	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430756	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430696	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095592	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094473	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203096018	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090616	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
203089661	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096396	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095600	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095608	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094480	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094488	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096664	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 $
205543148	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 $
205549259	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541550	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548329	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549145	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549153	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205549063	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544294	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550088	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205550001	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781181	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549913	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543902	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549823	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549297	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549105	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549097	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548941	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548933	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542472	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542449	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549611	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549603	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549743	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549731	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543611	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549691	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549221	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541504	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548313	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549431	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548565	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550013	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781201	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549933	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543984	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549837	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549121	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548957	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549235	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541527	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548321	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549319	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549129	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549137	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548965	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205549011	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203095963	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090408	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089451	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203095337	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095341	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094219	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203088050	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087899	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203087377	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087227	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086920	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086760	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098262	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096241	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095296	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095288	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094175	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094167	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092671	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092653	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097292	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203097284	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203097860	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097756	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097693	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097604	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095947	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090374	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089416	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097021	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541590	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430922	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430878	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430789	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430745	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430685	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095312	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094191	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095955	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090391	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089434	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096256	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095320	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095329	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094200	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094207	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096648	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $
205543130	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 $
205549229	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541463	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548359	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205542869	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542879	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548901	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550112	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550076	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549973	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544131	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781141	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543836	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780728	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549261	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542764	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542743	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548847	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548829	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548701	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548693	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549571	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549563	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543825	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549715	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781045	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549679	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549195	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541415	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548281	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549371	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541579	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550005	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544208	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781149	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543860	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780740	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542814	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548873	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549205	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541438	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548289	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549277	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542834	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542852	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548881	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548889	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205543546	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205548081	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 $
205548089	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205541380	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541325	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780706	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543332	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543338	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548787	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544267	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206781165	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549889	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781121	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205543279	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205543265	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548765	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548761	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548629	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548625	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543591	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549667	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205541357	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541301	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206780698	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543529	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541737	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205543374	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206781169	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549893	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781125	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205543302	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548773	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205541368	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541316	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780702	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543314	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543321	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548777	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548781	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203095878	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203090052	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089087	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203095002	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095006	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093771	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203087992	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203087829	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087323	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203087145	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086865	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086688	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098230	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094961	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094953	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093727	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203093718	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203092217	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203092199	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097836	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097733	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097661	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097573	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095862	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203090014	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089050	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203096958	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548541	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430905	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203430856	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430773	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430723	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430663	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094977	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093743	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203095870	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203090033	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089068	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094985	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094993	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093751	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093759	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205549203	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548503	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541262	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780987	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780991	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780945	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550100	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544227	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780752	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544070	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205543999	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549917	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781101	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780955	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780947	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780885	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780877	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205542307	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542032	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781057	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549703	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781033	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549675	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549165	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548375	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541218	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543628	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548537	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780760	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544123	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205544026	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549925	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781129	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780963	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780893	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549173	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548411	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541240	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780971	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780979	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780901	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780909	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203095803	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203089867	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203088857	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203088574	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
203094723	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094727	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093386	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203087775	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087090	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086629	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203098206	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094683	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094675	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093286	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203093269	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203091902	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203091883	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097149	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
203097141	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
203097637	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097548	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203095787	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203089832	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203088819	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203088540	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
203096910	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548517	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430839	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430707	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430646	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094699	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093322	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095795	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203089850	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203088838	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203088559	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
203094707	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094715	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093341	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203093360	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096696	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 $
203096680	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 $
203088475	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 $
205543163	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549335	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $
205548097	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205543093	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548361	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541176	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548293	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549065	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549147	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542635	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544178	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549949	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549853	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781077	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549021	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205548999	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542483	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542282	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541864	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541842	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549467	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549459	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780712	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543564	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542921	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548343	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541111	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548255	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543415	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548509	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549957	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549861	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781085	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549037	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542528	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205543011	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548351	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541150	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548263	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549045	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549053	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542558	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542585	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
206781023	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780806	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205550128	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544332	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550044	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781233	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781209	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538513	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543048	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549797	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548729	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549771	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549759	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543675	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781009	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780798	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549651	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780846	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550048	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781237	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781217	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205537298	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543074	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781017	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780836	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543103	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549827	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205549239	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541702	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548331	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549151	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549177	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548969	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544302	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550092	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205550009	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781197	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549929	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543968	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549833	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549307	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549109	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549101	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548945	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548937	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542127	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542461	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549615	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549607	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549747	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549735	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543641	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549695	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549231	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541516	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548317	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549391	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548573	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550017	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781185	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549937	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543916	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549841	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549125	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548961	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549255	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541538	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548325	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549323	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549133	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549141	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205549007	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205549015	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205549209	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541468	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548301	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205542875	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542884	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548903	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550116	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550080	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549977	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544198	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781145	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543849	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780732	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549265	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542779	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542754	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548857	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548839	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548705	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548697	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549531	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549567	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543695	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549719	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781049	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549683	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549199	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541426	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548285	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549375	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541601	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549981	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544135	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781153	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543869	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780736	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542824	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548877	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549225	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541450	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548297	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549301	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542844	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542861	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548885	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548893	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205549183	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548379	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541267	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780989	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780993	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780917	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550104	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544242	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780756	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544079	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205544012	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549921	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781105	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780959	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780951	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780889	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780881	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205542053	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542042	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781061	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549707	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781037	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549659	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549169	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548407	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541229	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543489	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548545	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780764	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544090	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205544037	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549877	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781109	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780967	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780897	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549179	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548499	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541251	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780975	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780983	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780905	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780913	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205543098	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548363	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541184	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548295	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549067	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549149	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542641	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544189	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549953	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549857	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781081	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549025	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549003	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542493	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542294	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541876	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541854	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549471	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549463	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780716	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543575	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542936	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548347	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541124	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548259	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543425	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548513	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549961	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549865	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781089	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549041	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542541	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205543022	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548355	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541163	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548267	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549049	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549057	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542574	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542601	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
9854441	COLEMAN	CH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 $
9006280	COLEMAN	CH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 $
202143937	COLEMAN	CH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 $
202143941	COLEMAN	CH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 $
9036115	COLEMAN	CH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 $
9036116	COLEMAN	CH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 $
202763638	COLEMAN	CH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 $
9036118	COLEMAN	CH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 $
202100755	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
202100756	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
202100759	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
202100760	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
202100763	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
202100767	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
202100768	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
202100772	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782431	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546703	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546659	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546639	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
203431411	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203431367	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
203431268	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
203431230	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431120	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
202100654	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
202100661	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
202100662	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
202100669	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
202100670	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536859	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782371	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536798	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
202100677	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
202100678	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
202100684	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
202100687	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
202100691	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
202143985	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431416	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203431372	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
203431274	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203431235	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431126	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
202100702	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
202100710	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
202100714	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
202100721	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
202100722	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
202100727	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
202100732	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
202100734	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
202100741	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
202100742	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
202100749	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
202100750	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
202100052	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206781771	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+ TXV		28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781313	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782211	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206781885	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781757	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782523	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782169	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782171	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781370	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782427	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546699	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546655	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546635	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546723	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546591	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546522	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546494	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782403	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782331	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782153	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782149	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781353	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781349	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536849	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782367	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536790	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781305	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782203	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206781877	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781749	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782515	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540634	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546727	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546595	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546526	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546498	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782407	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782157	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781357	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781309	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782207	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206781881	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781753	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782519	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782335	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782161	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782165	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781361	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781365	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781759	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+ TXV		28 000	1 400 $
206781533	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+ TXV		27 800	1 390 $
206781845	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781717	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782483	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536072	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782073	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782075	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781982	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205546747	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546683	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537069	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546619	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546567	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547559	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546465	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782057	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782053	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781965	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781961	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546421	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546439	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781837	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781709	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782475	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536057	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540537	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546571	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547563	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546469	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782061	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781969	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781841	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781713	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782479	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536063	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782065	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782069	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781973	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206781977	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085332	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085298	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085232	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085116	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084953	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084853	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084729	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084677	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085122	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084959	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084859	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085279	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085215	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085150	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085083	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084918	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084885	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084816	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084782	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084712	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084694	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084664	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084651	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085160	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205085089	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084924	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084890	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084822	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084788	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206781245	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $
206781253	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $
206781825	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781697	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781513	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782455	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781398	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781400	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781936	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206782467	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546675	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205537052	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546611	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205546540	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206781486	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206782387	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206781382	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206781378	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206781919	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206781915	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205545106	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205545099	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205536831	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $
205546319	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $
206781817	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206781689	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $
206781505	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206782447	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $
206782567	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205546545	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206781490	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782391	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206781386	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206781923	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206781821	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781693	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781509	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782451	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781390	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781394	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781927	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206781931	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206781345	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782251	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782199	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781813	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782551	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782321	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782327	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781374	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782439	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546711	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546667	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546647	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
203431422	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
203431378	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
203431279	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
203431241	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431131	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782344	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782275	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782263	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781430	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781442	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536875	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782379	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536815	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781323	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782229	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782189	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781803	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782529	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540147	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431427	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203431383	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
203431285	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203431246	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431137	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782287	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781454	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781335	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782241	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782217	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782177	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782541	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782356	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782299	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782311	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781466	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781478	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781529	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206781525	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 $
206781343	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782249	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782197	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781811	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782549	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782319	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782325	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781372	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782435	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546707	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546663	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546643	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546735	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546599	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546531	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546503	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782411	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782340	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782271	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782259	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781426	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781438	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536867	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782375	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536807	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781319	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782225	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782185	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781799	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782525	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540130	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546743	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546731	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546563	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546512	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782419	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782283	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781450	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781331	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782237	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782213	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782173	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782537	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782352	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782295	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782307	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781462	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781474	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781875	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781747	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782513	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536134	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782141	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782147	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782051	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205546759	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546695	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537096	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546631	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
203431345	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
203431208	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431098	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782097	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782085	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782004	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781992	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546435	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546453	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781855	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781727	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782493	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536094	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540609	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431350	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
203431213	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431103	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782109	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782016	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781867	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781739	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782505	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536119	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782121	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782133	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782028	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782040	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
206781767	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781541	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 $
206781763	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 $
206781537	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 $
206781871	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781743	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782509	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536127	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782137	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782143	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782047	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205546751	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546687	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537078	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546623	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546575	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547567	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546474	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782089	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782077	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781996	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781984	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546426	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546444	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781847	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781719	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782485	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536077	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540586	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546583	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547621	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546484	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782101	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782008	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781859	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781731	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782497	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536101	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782113	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782125	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782020	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782032	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085338	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085304	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085237	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085126	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084965	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084864	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084735	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084682	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085138	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084976	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084875	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085285	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085221	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085164	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085095	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084930	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084896	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084828	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084793	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084718	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084700	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084669	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084656	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085174	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205085106	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084941	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084906	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084841	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084805	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206781249	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781257	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $
206781835	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781707	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781523	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782465	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781422	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781424	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781959	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206782471	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546679	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205537059	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546615	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205546549	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206781494	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206782395	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206781406	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206781402	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206781942	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206781938	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205545155	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205545148	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205536838	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $
205546460	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $
206781827	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206781699	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $
206781515	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206782457	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $
206782571	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205546554	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206781498	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $
206782399	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206781410	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206781946	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206781831	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781703	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781519	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782461	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781414	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781418	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781950	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206781954	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206781347	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782253	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782201	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781815	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782553	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782323	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782329	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781376	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782443	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546715	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546671	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546651	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546739	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546603	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546559	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546508	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782415	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782348	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782279	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782267	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781434	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781446	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536884	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782383	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536822	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781327	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782233	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782193	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781807	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782533	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540162	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546607	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546719	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546536	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546517	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782423	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782291	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781458	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781339	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782245	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782221	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782181	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782545	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782360	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782303	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782315	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781470	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781482	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781873	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781745	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782511	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536130	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782139	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782145	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782049	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205546755	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546691	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537087	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546627	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546579	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547571	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546479	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782093	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782081	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782000	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781988	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546430	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546449	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781851	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781723	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782489	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536086	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540596	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546587	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547625	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546489	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782105	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782012	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781863	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781735	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782501	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536111	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782117	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782129	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782024	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782036	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085344	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085310	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085243	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085132	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084971	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084870	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084740	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084689	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085144	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084981	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084879	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085291	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085226	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085168	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085100	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084935	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084901	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084835	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084800	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084723	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084705	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084673	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084660	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085179	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205085111	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084947	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084912	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084847	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084811	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
9006285	COLEMAN	CH16B6021	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 $
9036009	COLEMAN	CH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 $
205547843	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 $
205539812	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782633	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782613	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539540	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547813	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
206783050	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $
205546311	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $
205536771	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205546303	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206783030	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205546287	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $
206783014	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206782998	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206782982	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206782966	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205536737	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205547791	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205547787	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205546279	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205546271	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205546263	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205539792	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $
206782625	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206782605	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $
205539523	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $
206783034	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $
205546291	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206783018	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $
206783002	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782986	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206782970	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205536745	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205547799	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205539801	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782629	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782609	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539531	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547803	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547807	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
205547847	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+ TXV		32 600	1 630 $
205539839	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782643	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782623	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539557	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547841	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
206783054	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $
205546315	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $
205536780	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205546307	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206783038	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205546295	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $
206783022	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206783006	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206782990	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206782974	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205536754	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205547819	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205547815	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205546283	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205546275	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205546267	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205539817	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $
206782635	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206782615	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $
205539544	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $
206783042	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546299	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206783026	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $
206783010	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $
206782994	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206782978	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205536762	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205547827	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205539828	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782639	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782619	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539551	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547831	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547835	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
201982912	COLEMAN	HC20B2421	AVV25BE121		22 400	1 120 $
10525559	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	CP9C060B12MP13	21 200	1 060 $
10525560	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	CP9C080B12MP13	22 400	1 120 $
10525561	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	CPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
10525563	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 $
10525564	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 $
10525565	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 $
10525566	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 $
10525567	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 $
10525568	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
10309046	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 $
211206842	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	CP9C060B12MP13	23 200	1 160 $
211719744	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	CPLC080B12MP13	23 000	1 150 $
211206844	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 $
211206832	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 $
211206837	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 $
211206849	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 $
10525562	COLEMAN	HC20B2421S	CM25BE1A1+CC	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
201982919	COLEMAN	HC20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 $
10525569	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CP9C080C16MP13	31 800	1 590 $
10525570	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CP9C100C16MP13	31 600	1 580 $
10525571	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CPLC080C16MP13	33 400	1 670 $
10525573	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CPLC100C16MP13	33 400	1 670 $
10525574	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 $
10525575	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525576	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 $
10525577	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 $
10525578	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 $
10525579	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 $
10525580	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 $
10525581	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 $
10525582	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 $
10525583	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 $
10309094	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 $
201982920	COLEMAN	HC20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 $
201982940	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	CP9C060B12MP13	31 600	1 580 $
201982943	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	CP9C080B12MP13	31 000	1 550 $
201982926	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 $
201982929	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 $
201982934	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 $
201982937	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 $
201982946	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21 +CC		30 800	1 540 $
10525584	COLEMAN	HC20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 $
10309102	COLEMAN	HC20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 $
10525586	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CP9C100C16MP13	44 000	2 200 $
10525587	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CP9C100C20MP13	44 000	2 200 $
10525589	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CPLC100C16MP13	44 000	2 200 $
10525590	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CPLC100C20MP13	44 000	2 200 $
10525591	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CPLC120C20MP13	44 000	2 200 $
10525592	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 $
10525593	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 $
10525594	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 $
10525595	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 $
10525597	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 $
10525598	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 $
10525599	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 $
10525600	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 $
10525601	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 $
10525602	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 $
10525604	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 $
10525605	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 $
10525606	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525607	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 $
10525608	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 $
10525609	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 $
10309110	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 $
10525610	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1	CP9C120D20MP13	44 000	2 200 $
10525611	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 $
10525612	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 $
10309106	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 $
211206948	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CP9C080C16MP13	41 500	2 075 $
211206936	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CP9C100C16MP13	41 500	2 075 $
211206924	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CP9C100C20MP13	41 500	2 075 $
211207003	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CPLC080C16MP13	41 500	2 075 $
211207005	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CPLC100C16MP13	41 500	2 075 $
211719745	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CPLC100C20MP13	41 500	2 075 $
211206976	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CPLC120C20MP13	41 500	2 075 $
211206983	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206978	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206955	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 $
211206950	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 $
211206938	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206926	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206914	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 $
211206988	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 $
211206960	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 $
211206943	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 $
211206931	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 $
211206919	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 $
211206993	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 $
211206998	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 $
211206965	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 $
211206970	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 $
10525588	COLEMAN	HC20B4821S	CM50CE3A1+CC&CPLC080C16MP13	CPLC080C16MP13	44 000	2 200 $
10309054	COLEMAN	HC20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 $
10309050	COLEMAN	HC20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 $
211010194	COLEMAN	HC20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 $
211206912	COLEMAN	HC20B6021	XAMC60HE4N1+CC	CP9C100C20MP13	47 000	2 350 $
211206902	COLEMAN	HC20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211206907	COLEMAN	HC20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 $
201982948	COLEMAN	HC20B6021S	AVV61DE421+CC		46 000	2 300 $
10525613	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	CP9C100C20MP13	46 500	2 325 $
10525614	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	CPLC100C20MP13	46 000	2 300 $
10525615	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	CPLC120C20MP13	46 000	2 300 $
10525616	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 $
10525617	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 $
10525618	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 $
10525619	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 $
10525620	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 $
10525621	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 $
10525622	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 $
10525623	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 $
10525624	COLEMAN	HC20B6021S	CM61DE4A1+CC	CP9C120D20MP13	46 000	2 300 $
10525625	COLEMAN	HC20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 $
10525626	COLEMAN	HC20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 $
207176023	COLEMAN	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 $
207176019	COLEMAN	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 $
206787289	COLEMAN	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 $
206922127	COLEMAN	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 $
206922123	COLEMAN	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 $
206922075	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
206922007	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921983	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207335153	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206922011	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206921987	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $
206921991	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206921607	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	CP9C080B12MP13	14 400	720 $
206922059	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922039	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921935	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921887	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335149	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335157	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921727	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921575	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921951	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921591	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921967	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921903	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922135	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $
206922095	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206922131	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206922091	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
206921573	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 $
206922055	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922035	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921923	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921878	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335148	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335156	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921723	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921565	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921927	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921569	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921931	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921882	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922107	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206922083	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921623	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921543	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921799	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921801	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921851	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921783	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921779	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207335160	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921615	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921535	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175987	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921787	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921619	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921539	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921855	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921791	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921795	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206922079	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
206922015	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921995	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207335154	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206922019	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206921999	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $
206922003	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206921611	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	CP9C080B12MP13	14 400	720 $
206922067	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922047	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921943	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921895	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335151	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335159	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921735	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921583	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921959	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921599	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921975	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921911	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922143	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $
206922103	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206922139	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206922099	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
206921609	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 $
206922063	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922043	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921939	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921891	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335150	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335158	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921731	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921579	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921955	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921595	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921971	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921907	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922111	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206922087	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921641	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921561	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921843	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921847	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921860	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921811	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921803	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207335161	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921625	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921545	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175991	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921819	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921633	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921553	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921868	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921827	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921835	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921613	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 $
206922071	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922051	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921947	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921899	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335152	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335155	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921739	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921587	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921963	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921603	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921979	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921915	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206921643	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921563	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921845	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921849	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921864	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921815	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921807	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
206921629	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921549	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175995	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921823	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921637	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921557	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921872	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921831	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921839	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
211660718	COLEMAN	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 $
208614014	COLEMAN	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 $
208501694	COLEMAN	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 $
208614012	COLEMAN	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 $
208502151	COLEMAN	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 $
208614011	COLEMAN	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 $
208504355	COLEMAN	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 $
211660713	COLEMAN	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 $
208614010	COLEMAN	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 $
208504346	COLEMAN	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 $
208614009	COLEMAN	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 $
208503271	COLEMAN	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 $
207416670	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417185	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
207417181	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 $
207416654	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207417189	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
211661060	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	CP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660952	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	CP9C080B12MP13	15 300	765 $
211719769	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	CPLC080B12MP13	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660653	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660578	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660503	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660453	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660403	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660273	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660101	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660014	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659989	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659904	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661249	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661224	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661165	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661079	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661040	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660932	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660813	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660768	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660513	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660463	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660413	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660283	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661050	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660942	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660111	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660703	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12BS2N1		15 100	755 $
211660678	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660698	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660673	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211661038	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660930	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	15 300	765 $
211719768	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660648	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660573	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660493	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660443	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660393	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660263	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660090	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660009	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659984	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659899	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661244	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661219	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661159	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661074	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661028	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660920	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660808	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660763	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660498	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660448	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660398	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660268	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661033	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660925	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660095	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
208614008	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08BS2N1		14 200	710 $
208614013	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12BS2N1		14 200	710 $
208614015	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12BC2N1		14 000	700 $
208503242	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208502615	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208501680	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207434646	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434642	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
207417429	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417399	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 $
207417470	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417193	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416860	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207416834	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417453	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
207417445	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417169	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207417157	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207416642	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207417421	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207417391	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416622	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207417383	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $
207416864	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207417425	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417395	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416838	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211661026	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	CP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660918	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	CP9C080B12MP13	15 300	765 $
211719770	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	CPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660633	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660568	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660538	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660383	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660323	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660253	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660193	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660153	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660079	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659979	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659944	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211661214	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661154	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661124	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661104	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661016	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660908	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660803	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660758	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660728	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211660613	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211660388	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660328	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660258	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660198	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660158	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661021	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660913	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660084	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211661014	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660906	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	15 300	765 $
211719773	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660628	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660563	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660533	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660373	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660313	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660243	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660183	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660143	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660068	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659974	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659934	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211661209	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661149	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661119	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211661099	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661004	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660896	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660798	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660753	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660723	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660608	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211660378	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660318	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660248	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660188	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660148	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661009	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660901	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660073	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
207434643	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
207434641	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 $
207417419	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 600	730 $
207416832	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416666	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416852	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 $
207417461	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417441	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417411	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207416824	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416618	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207416856	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 $
207417415	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207416828	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207417465	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211661002	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	CP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660894	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	CP9C080B12MP13	14 800	740 $
211719772	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	CPLC080B12MP13	14 900	745 $
211660643	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660558	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660483	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660433	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660363	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660233	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660057	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211660004	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659969	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659894	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211661264	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661239	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661204	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661144	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661069	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211660992	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660884	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211660793	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211660748	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660488	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660438	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660368	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660238	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660997	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660889	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660062	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
211660693	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12BS2N1		14 800	740 $
211660668	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660688	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 800	740 $
211660663	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660990	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660882	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 800	740 $
211719771	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	14 900	745 $
211660638	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660553	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660473	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660423	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660353	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660223	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660046	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211659999	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659964	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659889	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661259	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661234	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661199	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661139	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661064	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211660980	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660872	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211660788	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211660743	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660478	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660428	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660358	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660228	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660985	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660877	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660051	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
208502144	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		13 900	695 $
208502138	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		13 900	695 $
208501673	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		13 900	695 $
208400358	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 200	710 $
208400359	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 100	705 $
208213784	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 200	710 $
208213801	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 $
208213794	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 $
211660978	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	CP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660870	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
211719766	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	CPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660593	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211660548	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660528	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660343	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660303	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660213	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660173	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660133	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660035	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659959	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659929	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659924	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661194	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661134	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661114	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661094	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660968	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660860	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211660783	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660738	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660623	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660603	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660348	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660308	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660218	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660178	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211660138	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660973	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660865	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660040	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660966	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660858	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 $
211719765	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660588	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211660543	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660523	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660333	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660293	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660203	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660163	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660123	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660024	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659954	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659919	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659914	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661185	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661129	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661109	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661089	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660956	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660848	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211660778	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660733	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660618	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660598	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660338	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660298	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660208	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660168	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211660128	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660961	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660853	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660029	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
208400360	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 000	700 $
208213786	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 300	715 $
208213785	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 100	705 $
208213809	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 $
208213796	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 $
208213788	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 $
208213800	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 $
208213802	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 $
208213811	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 $
208213792	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 $
208213795	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 $
208213790	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 $
211660708	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660683	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211661062	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660954	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211719767	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660658	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660583	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660508	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660458	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660408	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660278	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660106	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660019	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659994	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659909	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661254	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661229	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661175	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661084	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661045	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660937	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660818	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660773	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660518	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660468	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660418	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660288	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661055	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660947	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660116	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
208503254	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208502622	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208501687	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207434645	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
207434644	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
207417439	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417409	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417474	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417197	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416868	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207416843	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417457	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
207417449	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417173	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207417161	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207416646	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207417431	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207417401	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416626	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207417387	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $
207416872	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207417435	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417405	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416847	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211393629	COLEMAN	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 $
211238543	COLEMAN	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 $
211386666	COLEMAN	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 $
211393616	COLEMAN	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
211393602	COLEMAN	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 $
211386653	COLEMAN	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 $
211719719	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211393776	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393747	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211393717	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211393672	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
211393657	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211393761	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211393732	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211393686	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211393702	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211388423	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387993	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211719798	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211719782	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211393574	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393275	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392908	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211392690	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392459	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391903	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391128	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211390794	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211389886	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389771	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389245	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389220	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389112	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388908	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388528	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388394	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387965	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387234	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387044	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211392923	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392697	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392474	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211391918	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391143	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211388409	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387979	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391157	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390809	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211388384	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387961	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211719783	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	CPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211719716	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	CPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393544	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393249	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392857	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392631	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392408	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391844	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391038	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390729	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389859	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389741	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389190	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389082	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388886	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388509	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388335	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387906	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387205	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387015	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392884	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392660	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392433	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391873	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391068	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388360	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387932	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391098	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390759	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211388328	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387901	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211719788	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211719713	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393529	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393237	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392827	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392601	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392379	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391815	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211390993	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390696	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389845	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389727	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389176	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389068	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388871	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388495	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388300	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387871	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387191	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387001	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392842	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392616	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392394	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391829	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391008	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388315	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387886	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391023	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390711	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211388295	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387865	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211387676	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	26 200	1 310 $
211387559	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	26 400	1 320 $
211387396	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	27 000	1 350 $
211719790	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211390390	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	26 400	1 320 $
211390396	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	26 400	1 320 $
211393470	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 $
211393381	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 $
211393222	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211393121	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 $
211393042	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 $
211392349	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211392102	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 $
211391785	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391545	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 $
211391365	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 $
211390663	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211390332	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 $
211390318	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 $
211389719	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389571	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 $
211389414	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 $
211389053	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388856	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 $
211388729	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 $
211388640	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 $
211388266	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387839	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387659	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 $
211387545	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 $
211387367	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 $
211387178	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211386987	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211386861	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 $
211386774	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 $
211392364	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211392117	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 $
211391800	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391560	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 $
211391380	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 $
211390345	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 $
211388280	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387852	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211387668	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 $
211387551	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 $
211387380	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 $
211390678	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211390360	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 $
211390375	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 $
211388261	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387837	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387656	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387543	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387361	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211719709	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390307	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390312	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211393455	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393366	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393207	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211393106	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393028	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392319	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392072	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391759	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391515	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211391335	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390631	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390251	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211390237	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389705	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389553	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389385	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389038	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388841	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388714	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388625	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388233	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387821	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387642	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387528	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387330	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387165	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386972	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211386849	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211386759	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211392334	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392087	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391774	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391530	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211391350	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211390265	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388247	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387831	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387648	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387536	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387346	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390645	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390279	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390293	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211388229	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387817	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387639	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387522	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387323	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211719711	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390225	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390231	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211393440	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393352	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393192	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211393091	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393012	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392292	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392053	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391734	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391485	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211391305	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390598	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390169	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211390155	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389690	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389523	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389360	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389023	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388826	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388700	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388611	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388215	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387800	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387622	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387496	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387296	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387148	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386957	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211386833	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211386746	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392308	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392060	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391745	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391500	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211391320	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211390183	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388224	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387809	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387631	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387509	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387310	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390613	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390196	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390210	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211395914	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395690	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395424	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394985	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394677	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211719802	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397912	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397924	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386565	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386444	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386332	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386265	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386151	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211385990	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385851	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398680	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398538	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398291	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398035	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397774	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397011	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396942	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396918	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396685	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396659	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396372	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396261	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396162	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396024	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395858	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395602	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395343	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394929	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394624	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394231	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394160	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394091	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393956	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386020	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385881	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398710	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398568	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398321	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397826	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395891	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395646	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395381	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394955	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394650	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398065	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397856	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397882	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386627	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12CS2N1		25 400	1 270 $
211386615	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211395849	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395595	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395334	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394923	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394618	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211719801	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397762	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397768	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386552	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386429	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386321	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386252	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386134	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211385965	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385828	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398650	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398508	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398264	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398002	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397694	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396996	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396903	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396888	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396643	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396628	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396350	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396238	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396139	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396009	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395804	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395549	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395285	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394895	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394588	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394216	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394147	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394076	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393941	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211385978	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385837	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398665	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398523	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398279	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397717	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395825	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395571	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395311	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394909	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394603	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398017	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397732	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397747	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211395275	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394890	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394582	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394385	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397681	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397688	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386540	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386416	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386240	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386119	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398874	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398479	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398234	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211397606	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396873	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396858	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396620	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396604	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396126	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211395993	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395229	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394862	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394554	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394360	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394061	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393926	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393836	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211398888	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398494	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398249	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397636	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395250	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394876	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394567	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394370	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397651	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397666	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211395219	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394856	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394548	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394353	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397594	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397600	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386528	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386405	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386227	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386105	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398847	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398460	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398204	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211397519	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396843	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396828	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396592	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396577	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396111	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211395979	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395170	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394827	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394523	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394325	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394046	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393911	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393821	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211398861	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398474	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398219	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211397549	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395195	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394841	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394534	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394339	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397564	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397579	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211388209	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387796	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211719717	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211719780	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211393515	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 $
211393177	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211392797	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 $
211392571	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 $
211392273	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 $
211391704	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 $
211390948	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390565	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211389830	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 $
211389675	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389171	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 $
211389008	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 $
211388811	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388481	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388185	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387780	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387135	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211386944	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211392812	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 $
211392586	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 $
211392278	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 $
211391719	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 $
211390963	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388195	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387788	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211390978	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390580	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211388180	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387777	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211719723	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	CPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211719710	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	CPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393499	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392767	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211392545	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392244	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391687	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211390904	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211390532	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389816	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389660	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389157	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211388994	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388798	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388468	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388151	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387760	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211387121	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386932	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392782	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392557	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392259	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391698	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211390919	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388166	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387768	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390934	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390547	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211388146	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387756	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211719721	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211719708	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393485	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392737	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211392519	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392214	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391657	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390860	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211390499	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389801	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389645	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389142	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211388979	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388788	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388457	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388117	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387740	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211387108	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386916	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392752	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392530	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392229	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391672	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211390875	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388132	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387748	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390889	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390514	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211388111	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	26 000	1 300 $
211387736	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211387618	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 800	1 290 $
211387490	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 800	1 290 $
211387290	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	26 600	1 330 $
211719707	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	26 000	1 300 $
211390145	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390150	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393426	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211393334	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 $
211393166	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 $
211393076	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 $
211392997	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 $
211392193	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 $
211392023	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 $
211391629	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 $
211391455	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391276	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 $
211390467	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 $
211390073	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389631	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389509	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 $
211389494	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 $
211389345	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 $
211389330	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 $
211388964	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 $
211388774	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 $
211388685	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 $
211388596	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 $
211388085	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 $
211387720	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387603	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 $
211387465	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 $
211387263	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 $
211387095	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211386902	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211386819	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 $
211386733	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211392199	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 $
211392038	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 $
211391642	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 $
211391470	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 $
211391291	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 $
211390103	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388098	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 $
211387728	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211387610	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 $
211387478	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 $
211387276	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 $
211390482	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 $
211390117	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390131	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211388080	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387716	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387600	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387459	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211719747	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211390061	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390067	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393411	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393319	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211393151	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393071	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392982	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392162	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391993	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391605	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211391425	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391246	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390434	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211389992	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389616	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389479	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389464	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389315	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389301	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388953	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388759	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388670	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388581	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211388556	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388052	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387700	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387583	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387434	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211387083	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211386887	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386805	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386721	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386694	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392178	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211392009	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211391620	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391441	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391261	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211390019	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388066	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387708	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387591	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387446	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390449	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211390034	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390048	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211388047	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387696	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387579	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387429	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211719746	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211389981	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211389987	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393396	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393304	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211393136	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393057	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392967	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392132	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391963	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391575	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211391395	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391217	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390402	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211389908	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389601	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389449	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389438	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389286	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389271	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388938	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388744	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388655	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388566	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388548	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388027	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387680	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387562	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387401	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211387070	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211386874	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386789	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386708	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386680	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392147	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391978	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211391590	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211391410	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391232	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211389938	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388032	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387688	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387570	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387413	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390416	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211389953	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211389967	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211395798	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395539	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395161	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394821	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394517	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211719787	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397507	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397513	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211719715	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397192	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386513	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386392	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386308	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386214	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386091	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211385938	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211398817	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398628	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398430	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398173	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397969	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397439	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397137	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397126	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396982	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211396813	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396801	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396562	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396548	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396328	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396217	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211396095	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395965	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395761	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395496	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395113	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394791	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394492	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394203	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394132	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394031	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393896	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385951	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398832	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398636	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398445	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398188	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397468	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211397152	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395781	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395514	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395138	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394806	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394504	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397984	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397477	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397492	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397165	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397173	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386601	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $
211386587	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211395752	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395488	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395106	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394785	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394486	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211719791	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397433	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397437	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211719714	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397119	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386498	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386380	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386293	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386204	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386077	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211385912	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211398795	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398598	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398400	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398150	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397936	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397365	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397056	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397041	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396972	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211396790	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396775	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396533	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396511	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396304	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396197	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211396080	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395951	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395711	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395445	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395065	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394756	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394458	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394188	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394119	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394016	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393881	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385924	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398802	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398613	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398415	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398159	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397388	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211397071	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395731	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395468	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395085	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394770	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394473	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397951	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397403	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397418	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397086	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397101	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211395055	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394750	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394452	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394320	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397353	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397359	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211386484	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386368	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386196	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386063	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398768	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398371	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398120	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397296	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397281	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396760	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396745	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396487	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396464	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396065	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395939	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395030	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211394721	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394422	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211394294	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211394001	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393866	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393806	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398782	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398386	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398135	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397310	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395042	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394735	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394437	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394308	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397323	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397338	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211395024	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394716	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394416	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394288	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397273	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397275	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211386471	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386356	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386179	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386048	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398739	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398344	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398090	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397212	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397198	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396730	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396715	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396439	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396419	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396051	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395924	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211394996	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211394689	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394391	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211394258	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211393986	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393851	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393791	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398754	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398357	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398105	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397228	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395010	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394703	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394404	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394273	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397243	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397258	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211388451	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211388022	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211719796	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211719781	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211393588	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211393290	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392938	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392707	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392489	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391933	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391172	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211390827	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211389893	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389786	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389257	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389235	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389127	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388923	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388543	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388429	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387997	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387248	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387057	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211392953	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392722	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392504	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211391948	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391187	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211388444	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211388012	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391202	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390842	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211388390	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387963	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211719785	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211719712	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393559	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393260	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392872	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392646	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392418	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391858	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391053	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390744	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389873	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389756	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389205	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389097	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388893	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388514	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388344	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387921	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387219	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387029	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392894	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392675	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392448	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391888	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391083	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388375	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387947	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391113	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390774	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211386641	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211395918	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395701	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395435	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394991	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394683	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211719800	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397918	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397930	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386577	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386458	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386344	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386280	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386165	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386005	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385865	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398695	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398553	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398306	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398050	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397789	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397026	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396957	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396927	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396701	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396674	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396395	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396282	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396177	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396036	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395876	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395626	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395362	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394941	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394635	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394243	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394173	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394104	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393971	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386034	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385897	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398725	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398583	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398329	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397841	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395902	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395670	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395402	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394970	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394662	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398080	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397871	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397897	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
206923506	COLEMAN	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 $
206787290	COLEMAN	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 $
206923502	COLEMAN	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 $
206923498	COLEMAN	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923402	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923298	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923242	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206922937	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207335213	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
206922599	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206922467	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $
206923302	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923246	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206922941	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206922945	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206922439	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922349	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206923386	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923350	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923266	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923210	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923170	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923065	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922888	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922840	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335208	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335216	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922583	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922563	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922527	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922451	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922407	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922317	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176115	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176079	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923282	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923226	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923186	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923082	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922904	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922423	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922333	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922921	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922856	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924363	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206923478	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $
206923438	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $
206923490	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206923474	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923434	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206922405	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922315	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206923382	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923346	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923258	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923202	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923162	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923057	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922876	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922831	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335207	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335215	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922579	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922559	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922523	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922447	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922397	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922307	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176111	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176075	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923262	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923206	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923166	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923061	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922880	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922401	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922311	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922884	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922835	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923462	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923450	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206923422	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206923410	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206922365	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922275	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922235	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922195	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922155	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922719	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922721	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922628	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923366	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923330	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923314	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923130	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923098	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923025	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922993	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922961	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922795	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922703	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922699	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922611	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922607	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335219	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335204	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922543	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922507	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922491	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922475	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922357	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922267	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922227	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922187	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922147	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176095	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176059	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176043	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176027	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923134	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923102	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923029	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922997	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922965	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922707	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922615	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922361	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922271	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922231	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922191	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922151	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922799	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922711	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922715	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922619	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922623	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923406	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923306	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923250	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206922949	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207335212	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
206922603	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206922471	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $
206923310	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923254	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206922953	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206922957	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206922443	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922353	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923394	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923358	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923274	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923218	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923178	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923073	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922896	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922848	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335210	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335218	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922591	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922571	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922535	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922459	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922415	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922325	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176123	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176087	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923290	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923234	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923194	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923090	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922912	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922431	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922341	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922929	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922864	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924367	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206923486	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $
206923446	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $
206923494	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206923482	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923442	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206922441	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922351	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206923390	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923354	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923270	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923214	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923174	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923069	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922892	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922844	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335209	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335217	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922587	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922567	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922531	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922455	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922411	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922321	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176119	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176083	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923286	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923230	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923190	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923086	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922908	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922427	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922337	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922925	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922860	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206922393	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922303	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922263	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922223	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922183	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922785	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922791	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922695	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923374	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923338	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923322	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923142	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923110	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923037	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923005	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922973	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922808	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922739	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922727	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922646	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922634	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335221	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335206	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922551	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922515	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922499	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922483	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922371	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922281	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922241	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922201	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922161	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176103	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176067	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176051	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176035	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923154	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923122	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923049	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923017	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922985	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922751	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922658	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922383	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922293	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922253	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922213	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922173	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922820	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922763	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922775	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922670	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922682	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923470	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 $
206923458	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 $
206923430	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 $
206923418	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 $
206923466	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923454	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206923426	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206923414	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206922391	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922301	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922261	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922221	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922181	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922783	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922789	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922693	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923370	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923334	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923318	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923138	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923106	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923033	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923001	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922969	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922804	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922735	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922723	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922642	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922630	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335220	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335205	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922547	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922511	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922495	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922479	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922367	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922277	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922237	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922197	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922157	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176099	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176063	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176047	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176031	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923150	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923118	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923045	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923013	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922981	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922747	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922654	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922379	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922289	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922249	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922209	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922169	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922816	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922759	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922771	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922666	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922678	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206922445	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922355	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206923398	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923362	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923278	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923222	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923182	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923077	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922900	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922852	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335211	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335214	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922595	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922575	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922539	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922463	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922419	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922329	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176127	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176091	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923294	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923238	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923198	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923094	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922917	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922435	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922345	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922933	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922868	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206922395	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922305	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922265	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922225	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922185	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922787	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922793	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922697	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923378	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923342	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923326	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923146	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923114	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923041	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923009	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922977	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922812	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922743	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922731	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922650	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922638	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
206922555	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922519	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922503	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922487	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922375	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922285	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922245	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922205	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922165	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176107	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176071	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176055	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176039	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923158	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923126	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923053	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923021	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922989	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922755	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922662	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922387	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922297	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922257	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922217	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922177	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922824	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922767	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922779	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922674	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922686	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208614044	COLEMAN	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 $
208502180	COLEMAN	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 $
208614042	COLEMAN	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 $
208500517	COLEMAN	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 $
208614046	COLEMAN	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
208502637	COLEMAN	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 $
208614047	COLEMAN	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 $
208501702	COLEMAN	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 $
211719753	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
207416614	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
207416586	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
207417125	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211661883	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
207417032	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 $
207416496	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
207417000	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
207416590	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
207417129	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211661888	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211661893	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211662218	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662203	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211661521	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661457	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211719792	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211719751	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
211662158	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211662123	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662178	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662068	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662038	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661968	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661853	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661816	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661715	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211661700	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661635	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661625	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211661610	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661585	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661540	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661511	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661447	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661329	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661304	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662183	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662073	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662043	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661973	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661858	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211661516	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661452	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661863	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661821	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208614043	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1		24 600	1 230 $
208502159	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
207434665	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207434672	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207416988	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416968	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207416606	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207416598	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207417133	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207416570	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207417109	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207416546	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207417069	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207416512	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417024	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207417016	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416488	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207416480	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416468	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207416452	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $
207416980	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207416960	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416932	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416410	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207417137	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $
207416574	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207417113	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207416550	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207417073	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207416984	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416964	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207417077	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207416516	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211661509	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661445	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211661409	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 200	1 260 $
211661385	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211661361	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211719750	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211661779	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 000	1 250 $
211661781	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 000	1 250 $
211662148	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 $
211662138	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 $
211662118	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662103	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 $
211662093	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 $
211662028	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661998	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 $
211661958	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661928	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 $
211661908	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 $
211661805	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661759	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 $
211661754	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661695	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661680	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211661675	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211661660	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 $
211661655	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 $
211661605	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661580	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661565	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211661555	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 $
211661495	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661435	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211661399	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 $
211661375	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211661351	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211661324	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661299	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211661284	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 $
211661274	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 $
211662033	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211662003	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 $
211661963	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661933	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 $
211661913	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 $
211661764	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 $
211661500	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661440	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211661404	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 $
211661380	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211661356	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211661810	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211661769	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 $
211661774	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 $
208614045	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $
208614040	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16CS2N1		24 200	1 210 $
208614041	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16CC2N1		24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208502630	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
208500505	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208501102	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 400	1 220 $
207434670	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 800	1 240 $
207434669	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN21+TXV		25 000	1 250 $
207434668	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 600	1 230 $
207434667	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 800	1 240 $
207416450	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 800	1 240 $
207416440	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207416958	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
207416948	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
207416430	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
207417056	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
207417058	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
207417153	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 $
207417149	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207416594	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 $
207416562	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207417101	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 $
207416538	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207416530	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 $
207417093	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 $
207417060	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417040	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
207417036	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
207416508	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416504	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207417012	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
207416500	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 $
207417008	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 $
207416476	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416464	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207417004	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 $
207416460	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 $
207416442	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 $
207416432	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416950	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
207416940	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
207416422	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
207416418	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416928	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416924	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
207416920	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 $
207416566	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207417105	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 $
207416542	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207416534	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 $
207417097	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 $
207417044	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
207416446	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 $
207416436	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207416954	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
207416944	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
207416426	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
207417064	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207417048	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
207417052	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211662213	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		23 800	1 190 $
211662198	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
211661493	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 000	1 200 $
211661433	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
211719755	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
211719774	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 000	1 200 $
211662153	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 $
211662113	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 $
211662168	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 $
211662058	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662018	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661948	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211661838	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
211661794	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 $
211661710	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 $
211661690	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661620	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 $
211661600	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
211661575	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661483	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 $
211661423	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
211661319	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661294	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211662173	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 $
211662063	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 $
211662023	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211661953	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661843	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
211661488	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 $
211661428	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
211661848	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
211661799	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 $
208503295	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
208400374	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
208400371	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
208213921	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
208213919	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
208213961	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
208213964	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208213952	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
208213951	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
208213954	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208213969	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208213939	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
208213917	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208213915	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208213956	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
208213958	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208213967	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208213947	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
208213944	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
208213946	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
208213910	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 $
208213909	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208213974	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
208213973	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
208213976	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208213979	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208213937	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
208213934	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
208213927	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211661481	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 200	1 210 $
211661421	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
211661397	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211661373	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
211661349	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	24 600	1 230 $
211719737	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211661750	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
211661752	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
211662143	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 $
211662133	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662108	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
211662098	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 $
211662088	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662008	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661988	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 $
211661938	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211661918	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 $
211661898	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 $
211661783	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
211661725	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661685	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661670	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661665	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
211661650	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 $
211661645	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 $
211661595	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
211661570	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661560	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 $
211661550	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 $
211661471	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 $
211661411	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661387	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211661363	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661339	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 $
211661314	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661289	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211661279	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 $
211661269	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 $
211662013	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211661993	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 $
211661943	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661923	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 $
211661903	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 $
211661735	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
211661476	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 $
211661416	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
211661392	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211661368	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
211661344	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 $
211661788	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211661740	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
211661745	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
208503336	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208502173	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 400	1 220 $
208501094	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 000	1 200 $
208400373	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208400372	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN21+TXV		24 600	1 230 $
208400370	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 200	1 210 $
208400375	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 400	1 220 $
208213922	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
208213920	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
208213925	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	24 600	1 230 $
208213924	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
208213923	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
208213930	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
208213931	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
208213960	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 $
208213963	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208213962	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
208213955	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208213953	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
208213970	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208213971	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
208213972	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
208213940	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
208213941	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
208213942	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
208213916	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208213918	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 $
208213913	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 $
208213914	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 $
208213912	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 $
208213957	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208213966	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208213968	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
208213965	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
208213943	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
208213945	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
208213948	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 $
208213949	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
208213950	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208213911	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 $
208213907	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208213908	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
208213906	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 $
208213977	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208213975	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
208213980	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208213978	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
208213981	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
208213959	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
208213938	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
208213935	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
208213936	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 $
208213932	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
208213933	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
208213928	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208213929	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
208213926	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
211662223	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662208	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211661533	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661469	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211719794	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211719752	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
211662163	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211662128	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662188	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662078	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662048	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661978	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661868	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661827	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661720	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211661705	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661640	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661630	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661615	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661590	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661545	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661523	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661459	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661334	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661309	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662193	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662083	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662053	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661983	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661873	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211661528	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661464	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661878	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661832	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208502166	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
207434666	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207434671	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207416998	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416978	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207416610	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207416602	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207417141	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207416578	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207417117	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207416554	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207417081	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207416521	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417028	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207417020	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416492	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207416484	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416472	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207416456	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416990	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207416970	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416936	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416414	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207417145	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $
207416582	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207417121	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207416558	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207417085	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207416994	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416974	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207417089	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207416525	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
206787291	COLEMAN	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 $
206971740	COLEMAN	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 $
206971744	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971732	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971724	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971546	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971486	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971526	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971506	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971624	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971626	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971579	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971716	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971676	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971668	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
206971652	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971700	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971684	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
206971608	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971604	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971562	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
206971558	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207335281	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207335285	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207335284	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251161	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251157	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971538	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971478	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971518	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971498	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207176163	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207176155	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207176147	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
206971656	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971704	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971688	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971612	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971566	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971542	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971482	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971522	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971502	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971616	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971620	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971570	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971574	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971748	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971736	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971728	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971556	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971496	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971536	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971516	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971648	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971650	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971602	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971720	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971680	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971672	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
206971660	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971708	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971692	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
206971632	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971628	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971585	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
206971581	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207335282	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207335286	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207335283	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251163	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251159	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971548	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971488	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971528	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971508	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207176167	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207176159	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207176151	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
206971664	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971712	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971696	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971636	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971589	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971552	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971492	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971532	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971512	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971640	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971644	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971593	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971597	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
208501086	COLEMAN	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 $
208614074	COLEMAN	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 $
208614072	COLEMAN	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 000	1 500 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208503467	COLEMAN	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 $
208501153	COLEMAN	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $
208614075	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 $
208614073	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 $
208503452	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $
207434699	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN21+TXV		29 200	1 460 $
207434702	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN21+TXV		30 400	1 520 $
207434697	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 800	1 440 $
207434700	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 $
207417217	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207416696	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
207416686	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207417286	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	29 400	1 470 $
207417288	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	29 400	1 470 $
207417264	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	29 200	1 460 $
207417298	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 $
207416760	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 $
207416752	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 $
207416744	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 $
207416736	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 $
207417270	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 $
207417266	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 $
207417247	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 $
207417243	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 $
207417239	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 $
207417235	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 $
207417223	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 $
207417219	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 $
207417209	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207416688	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
207416678	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
207416912	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 $
207416756	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 $
207416748	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416740	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 $
207417274	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 $
207417251	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 $
207417213	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207416692	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
207416682	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207417278	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 $
207417282	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 $
207417255	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 $
207417259	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 $
207434698	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
207434701	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 $
207416706	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207417486	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	31 000	1 550 $
207416894	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207416884	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
207416732	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
207416734	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
207417509	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
207416908	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
207416904	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
207417290	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
207417527	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
207417519	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
207417511	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
207416716	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
207416712	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
207417492	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
207417488	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207417231	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207417227	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207416900	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207416896	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207416698	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207417478	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 $
207416886	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416876	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207416674	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207417205	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207417201	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
207417531	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
207417523	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
207417515	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
207416720	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
207417496	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
207416702	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207417482	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 $
207416890	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207416880	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
207416724	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
207416728	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
207417500	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
207417504	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
208400399	COLEMAN	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 $
208400396	COLEMAN	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 $
208400397	COLEMAN	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 $
208400398	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 $
208400394	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 $
208214235	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	30 400	1 520 $
208214236	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	30 400	1 520 $
208214245	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	30 400	1 520 $
208214247	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	28 800	1 440 $
208214275	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
208214277	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
208214271	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 $
208214281	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 $
208214282	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 $
208214260	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 $
208214263	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214231	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 $
208214230	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 $
208214227	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 $
208214226	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 $
208214269	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 $
208214264	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 $
208214265	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 $
208214220	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 $
208214284	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 $
208214285	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 $
208214286	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 $
208214272	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 $
208214253	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 $
208214254	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 $
208214251	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 $
208214242	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 $
208214244	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 $
206787292	COLEMAN	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 $
206971474	COLEMAN	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 $
206971466	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971458	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971320	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971236	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971216	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971196	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971433	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971404	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971396	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971388	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971372	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971356	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971296	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971280	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971264	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971248	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971416	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971412	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207335309	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207335305	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207335308	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971348	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971340	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971332	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $
206971312	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971228	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $
206971208	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971188	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207176139	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207176131	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971376	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971360	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $
206971300	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971284	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $
206971268	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971252	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $
206971420	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971316	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971232	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971212	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971192	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971424	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971428	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971470	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971462	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971330	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971246	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971226	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971206	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971456	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971408	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971400	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971392	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971380	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971364	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971304	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971288	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971272	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971256	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971439	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $
206971435	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207335310	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207335306	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207335307	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971352	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971344	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971336	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $
206971322	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971238	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $
206971218	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971198	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207176143	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207176135	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971384	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971368	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $
206971308	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971292	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $
206971276	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971260	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $
206971443	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971326	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971242	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971222	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971202	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971447	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971451	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
208614091	COLEMAN	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 $
208501709	COLEMAN	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208614088	COLEMAN	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 $
208501117	COLEMAN	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208614090	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1		36 400	1 820 $
208614089	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20DC2N1		36 000	1 800 $
208500540	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208500529	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		36 000	1 800 $
207434722	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207434721	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207417338	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	36 800	1 840 $
207417328	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	36 800	1 840 $
207417318	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	37 400	1 870 $
207417373	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	37 400	1 870 $
207416820	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 $
207416816	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 $
207416812	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 $
207416804	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 $
207416796	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 $
207416788	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 $
207416780	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 $
207417375	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 $
207417356	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 $
207417352	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 $
207416776	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 $
207416772	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 $
207416768	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 $
207416764	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 $
207417348	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 $
207417344	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 $
207417340	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 $
207417330	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 $
207417320	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 $
207417310	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 $
207417306	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 $
207417302	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416808	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 $
207416800	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 $
207416792	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 $
207416784	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 $
207417379	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 $
207417360	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 $
207417334	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 $
207417324	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 $
207417314	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 $
207417364	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 $
207417368	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 $
208502187	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		35 800	1 790 $
208501110	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		35 400	1 770 $
208400418	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN21+TXV		36 600	1 830 $
208400419	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		36 800	1 840 $
208214478	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	36 200	1 810 $
208214477	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	36 200	1 810 $
208214479	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	36 200	1 810 $
208214492	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 $
208214491	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 $
208214493	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 $
208214487	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 $
208214486	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 $
208214495	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 $
208214494	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 $
208214496	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 $
208214476	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 $
208214474	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 $
208214475	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 $
208214473	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 $
208214490	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 $
208214488	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 $
208214489	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 $
208214483	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214484	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 $
208214485	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 $
208214471	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 $
208214472	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 $
208214499	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 $
208214497	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 $
208214498	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 $
208214500	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 $
208214501	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 $
208214481	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 $
208214480	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 $
208214482	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 $
205287684	COMFORT-AIRE	A-DVH09SG-0	B-DVH09SG-0		6 000	300 $
207691818	COMFORT-AIRE	A-DVH09SH-0	B-DVH09SH-0		6 800	340 $
207691820	COMFORT-AIRE	A-DVH09SH-1	B-DVH09SH-1		6 900	345 $
205047889	COMFORT-AIRE	A-DVH18SG-1	B-DVH18SG-1		11 000	550 $
207691822	COMFORT-AIRE	A-DVH18SH-1	B-DVH18SH-1		11 500	575 $
208141181	COMFORT-AIRE	A-KMH09SV-1	B-KMH09SU-1		7 100	355 $
208141182	COMFORT-AIRE	A-KMH12SV-1	B-KMH12SU-1		7 600	380 $
208141188	COMFORT-AIRE	A-KMH18SU-1	B-KMH18SV-1		15 000	750 $
208141183	COMFORT-AIRE	A-KMH18SV-1	B-KMH18SU-1		10 900	545 $
208141189	COMFORT-AIRE	A-KMH24SU-1	B-KMH24SV-1		21 200	1 060 $
208141184	COMFORT-AIRE	A-KMH24SV-1	B-KMH24SU-1		19 400	970 $
210568231	COMFORT-AIRE	A-VCD18SA-1	B-VCD18SA-1		13 500	675 $
210568230	COMFORT-AIRE	A-VCD18SA-1	MCD18/24B1A		14 700	735 $
210568233	COMFORT-AIRE	A-VCD24SA-1	B-VCD24SA-1		19 200	960 $
210568229	COMFORT-AIRE	A-VCD24SA-1	MCD18/24B1A		21 000	1 050 $
210568226	COMFORT-AIRE	A-VCD30SA-1	B-VCD30SA-1		21 000	1 050 $
210568234	COMFORT-AIRE	A-VCD30SA-1	MCD30/36C1A		22 600	1 130 $
210568227	COMFORT-AIRE	A-VCD36SA-1	B-VCD36SA-1		30 400	1 520 $
210568236	COMFORT-AIRE	A-VCD36SA-1	MCD30/36C1A		33 000	1 650 $
210568232	COMFORT-AIRE	A-VCD48SA-1	B-VCD48SA-1		36 000	1 800 $
210568235	COMFORT-AIRE	A-VCD48SA-1	MCD48C1A		32 000	1 600 $
210568228	COMFORT-AIRE	A-VCD60SA-1	B-VCD60SA-1		42 000	2 100 $
200059083	COMFORT-AIRE	A-VFH18DB-1	Unités sans conduits		12 800	640 $
200059085	COMFORT-AIRE	A-VFH24TB-1	Unités sans conduits		16 600	830 $
200059087	COMFORT-AIRE	A-VFH30QB-1	Unités sans conduits		18 000	900 $
200059089	COMFORT-AIRE	A-VFH36QB-1	Unités sans conduits		20 000	1 000 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
200059091	COMFORT-AIRE	A-VFH42PB-1	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
207657385	COMFORT-AIRE	A-VMH06SV-1	B-VMH06SV-1		8 500	425 $
200059041	COMFORT-AIRE	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1		6 900	345 $
205123794	COMFORT-AIRE	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1C		6 900	345 $
205288547	COMFORT-AIRE	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1C		6 900	345 $
210568241	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09CU-1		9 000	450 $
210568245	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09DU-1		10 100	505 $
208141167	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09SU-1		7 100	355 $
208141173	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09SU-1C		7 100	355 $
207657386	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09SV-1		9 500	475 $
205123797	COMFORT-AIRE	A-VMH12SU-1	B-VMH12CU-1		8 700	435 $
205123795	COMFORT-AIRE	A-VMH12SU-1	B-VMH12SU-1C		7 800	390 $
205288546	COMFORT-AIRE	A-VMH12SU-1	B-VMH12SU-1C		7 800	390 $
210568240	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12CU-1		9 900	495 $
210568246	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12DU-1		10 600	530 $
210568242	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12FU-1		9 600	480 $
208141168	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12SU-1		7 600	380 $
208141174	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12SU-1C		7 600	380 $
207657387	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12SV-1		10 000	500 $
207657611	COMFORT-AIRE	A-VMH18DV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207657609	COMFORT-AIRE	A-VMH18DV-1	Unités avec conduits		16 000	800 $
207657610	COMFORT-AIRE	A-VMH18DV-1	Unités sans conduits		15 000	750 $
206913570	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1A	B-VMH18SU-1B		10 900	545 $
208141177	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1A	B-VMH18SV-1		15 000	750 $
206913035	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1B	B-VMH18SU-1A		10 900	545 $
205747696	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1B	B-VMH18SU-1B		10 900	545 $
208136322	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18AV-1		15 400	770 $
210568238	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18CU-1		15 600	780 $
210568239	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18DU-1		15 000	750 $
208141169	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18SU-1A		10 900	545 $
207657388	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18SV-1		15 000	750 $
210568237	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18UU-1		12 000	600 $
200059035	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1	B-VMH24SU-1		15 400	770 $
206913571	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1	B-VMH24SU-1A		19 400	970 $
208141178	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1	B-VMH24SV-1		21 200	1 060 $
206913036	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1A	B-VMH24SU-1		19 400	970 $
206221394	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1A	B-VMH24SU-1A		19 400	970 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208136323	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24AV-1		16 900	845 $
207657392	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24CV-1		21 000	1 050 $
210568243	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24DU-1		21 000	1 050 $
208141170	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24SU-1		19 400	970 $
207657389	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24SV-1		21 200	1 060 $
210568244	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24UU-1		19 000	950 $
201810035	COMFORT-AIRE	A-VMH28TU-1	Unités sans conduits		18 000	900 $
207657614	COMFORT-AIRE	A-VMH28TV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207657613	COMFORT-AIRE	A-VMH28TV-1	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207657612	COMFORT-AIRE	A-VMH28TV-1	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
201810033	COMFORT-AIRE	A-VMH36QU-1	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
201810036	COMFORT-AIRE	A-VMH36QU-1	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
207657620	COMFORT-AIRE	A-VMH36QV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207657616	COMFORT-AIRE	A-VMH36QV-1	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207657615	COMFORT-AIRE	A-VMH36QV-1	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
202195114	COMFORT-AIRE	A-VMH48PU-1	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
207657619	COMFORT-AIRE	A-VMH48PV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207657618	COMFORT-AIRE	A-VMH48PV-1	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207657617	COMFORT-AIRE	A-VMH48PV-1	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
200059039	COMFORT-AIRE	B-VMH12SU-1	A-VMH12SU-1		7 800	390 $
207071262	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 000	750 $
207071268	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH80C070B3M	14 800	740 $
207071272	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH92C070B3M	14 900	745 $
207071274	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C045B3M	14 800	740 $
207071276	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C070B3M	14 900	745 $
207071278	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C045B3M	14 900	745 $
207071280	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C070B3M	14 800	740 $
207071264	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T045B3M	14 900	745 $
207071266	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T070B3M	14 800	740 $
207071036	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	23 000	1 150 $
207071038	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	23 000	1 150 $
207071040	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	23 000	1 150 $
207071042	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 800	1 140 $
207071044	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	23 200	1 160 $
207071046	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071048	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	23 200	1 160 $
207071050	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	23 200	1 160 $
207071052	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	23 000	1 150 $
207071054	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	23 000	1 150 $
207071056	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C3M	23 000	1 150 $
207071058	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 600	1 130 $
207071060	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 800	1 140 $
207071062	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH95C090C4M	23 000	1 150 $
207071064	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 800	1 140 $
207071066	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 800	1 140 $
207071290	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 200	760 $
207071292	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 200	760 $
207071284	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 200	760 $
207071286	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 200	760 $
207071302	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 500	775 $
207071308	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 400	770 $
207071310	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 400	770 $
207071312	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 400	770 $
207071314	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 400	770 $
207071316	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 $
207071318	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 400	770 $
207071320	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 400	770 $
207071304	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 400	770 $
207071306	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 400	770 $
207071068	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	22 200	1 110 $
207071070	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	22 400	1 120 $
207071072	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 200	1 110 $
207071076	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 000	1 100 $
207071078	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 400	1 120 $
207071080	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 400	1 120 $
207071074	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 600	1 130 $
207071082	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 600	1 130 $
207071084	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 400	1 120 $
207071086	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 $
207071088	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 400	1 120 $
207071090	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 400	1 120 $
207071092	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 600	1 130 $
207071094	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071096	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 800	1 140 $
207071098	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 800	1 140 $
207071100	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 600	1 130 $
207071102	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 $
207071104	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C3M	22 200	1 110 $
207071106	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 200	1 110 $
207071108	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 200	1 110 $
207071110	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH95C090C4M	22 200	1 110 $
207071112	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 200	1 110 $
207071114	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 200	1 110 $
207071330	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C045B3M	15 200	760 $
207071332	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C070B3M	15 200	760 $
207071324	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T045B3M	15 200	760 $
207071326	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T070B3M	15 200	760 $
207071342	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30A	GUH80C045A3M	15 500	775 $
207071348	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH80C070B3M	15 400	770 $
207071350	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C045B3M	15 400	770 $
207071352	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C070B3M	15 400	770 $
207071354	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C045B3M	15 400	770 $
207071356	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C070B3M	15 400	770 $
207071358	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C045B3M	15 400	770 $
207071360	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C070B3M	15 400	770 $
207071344	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T045B3M	15 400	770 $
207071346	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T070B3M	15 400	770 $
207071116	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C045A3M	22 200	1 110 $
207071118	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C070A3M	22 400	1 120 $
207071120	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 $
207071124	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C090B4M	22 000	1 100 $
207071126	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 $
207071128	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 $
207071122	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 $
207071130	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 $
207071132	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 $
207071134	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T070B3M	22 400	1 120 $
207071136	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 $
207071138	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C090B4M	22 200	1 110 $
207071140	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 $
207071142	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071144	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 $
207071146	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 $
207071148	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 $
207071150	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T070B3M	22 200	1 110 $
207071152	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C3M	22 000	1 100 $
207071154	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C4M	22 000	1 100 $
207071156	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C110C4M	22 000	1 100 $
207071158	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH95C090C4M	22 000	1 100 $
207071160	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96C090C4M	22 000	1 100 $
207071162	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96T090C3M	22 000	1 100 $
207071362	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 200	760 $
207071368	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 300	765 $
207071370	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 300	765 $
207071372	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 300	765 $
207071374	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 300	765 $
207071376	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 $
207071378	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 300	765 $
207071380	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 300	765 $
207071364	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 300	765 $
207071366	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 300	765 $
207071180	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	21 800	1 090 $
207071182	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	21 800	1 090 $
207071184	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 000	1 100 $
207071186	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 000	1 100 $
207071188	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 000	1 100 $
207071190	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 000	1 100 $
207071192	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 000	1 100 $
207071194	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	21 800	1 090 $
207071382	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23A	GUH80C045A3M	15 000	750 $
207071388	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH80C070B3M	14 800	740 $
207071390	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C045B3M	14 800	740 $
207071392	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C070B3M	14 900	745 $
207071394	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C045B3M	14 800	740 $
207071396	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C070B3M	14 900	745 $
207071398	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C045B3M	14 900	745 $
207071400	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C070B3M	14 800	740 $
207071384	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T045B3M	14 900	745 $
207071386	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T070B3M	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071196	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C045A3M	23 000	1 150 $
207071198	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C070A3M	23 000	1 150 $
207071200	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C070B3M	23 000	1 150 $
207071202	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C090B4M	22 800	1 140 $
207071204	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C045B3M	23 200	1 160 $
207071206	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C070B3M	23 200	1 160 $
207071208	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C045B3M	23 200	1 160 $
207071210	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C070B3M	23 200	1 160 $
207071212	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T045B3M	23 000	1 150 $
207071214	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T070B3M	23 000	1 150 $
207071216	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C3M	23 000	1 150 $
207071218	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C4M	22 600	1 130 $
207071220	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C110C4M	22 800	1 140 $
207071222	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH95C090C4M	23 000	1 150 $
207071224	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96C090C4M	22 800	1 140 $
207071226	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96T090C3M	22 800	1 140 $
207071402	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24A+H4TXV01	GDD80C045A3M	15 200	760 $
207071404	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD80C070B3M	15 000	750 $
207071406	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD95C045B3M	15 000	750 $
207071410	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD96C070B3M	15 000	750 $
207071228	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36A+H4TXV02	GDD80C045A3M	22 200	1 110 $
207071230	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C070B3M	22 200	1 110 $
207071232	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C090B4M	22 000	1 100 $
207071234	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C045B3M	22 400	1 120 $
207071236	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C070B3M	22 400	1 120 $
207071238	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C045B3M	22 400	1 120 $
207071240	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C070B4M	22 000	1 100 $
207071242	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C045B3M	22 400	1 120 $
207071244	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C070B3M	22 000	1 100 $
207071246	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD92C090C4M	22 000	1 100 $
207071248	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD95C090C4M	22 000	1 100 $
207071250	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD96C090C4M	22 000	1 100 $
207071258	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG24V1P		15 900	795 $
207071260	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG30V1P		15 600	780 $
207071026	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG36V1P		21 400	1 070 $
207071034	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG42V1P		21 600	1 080 $
207071252	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG24F1P+H4TXV01		16 200	810 $
207071254	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG24X1P		15 600	780 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071256	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG30X1P		15 600	780 $
207071028	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG36F1P+H4TXV01		22 200	1 110 $
207071030	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG36X1P		21 800	1 090 $
207071032	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG42X1P		21 800	1 090 $
207071457	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH80C090C5M	40 000	2 000 $
207071461	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH92C110C5M	40 000	2 000 $
207071463	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH95C110C5M	40 000	2 000 $
207071465	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96C110C5M	40 500	2 025 $
207071467	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T090C5M	40 000	2 000 $
207071469	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T110C5M	39 500	1 975 $
207071471	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C090C5M	37 200	1 860 $
207071473	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C110C5M	37 200	1 860 $
207071475	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH92C110C5M	38 000	1 900 $
207071477	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH95C110C5M	37 200	1 860 $
207071479	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96C110C5M	37 400	1 870 $
207071481	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T090C5M	37 800	1 890 $
207071483	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T110C5M	37 600	1 880 $
207071485	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH80C135D5M	39 500	1 975 $
207071487	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH96T135D5M	39 500	1 975 $
207071503	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C090C5M	37 200	1 860 $
207071505	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C110C5M	37 200	1 860 $
207071507	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH92C110C5M	38 000	1 900 $
207071509	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH95C110C5M	37 200	1 860 $
207071511	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96C110C5M	37 400	1 870 $
207071513	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T090C5M	37 800	1 890 $
207071515	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T110C5M	37 600	1 880 $
207071517	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH80C135D5M	39 500	1 975 $
207071519	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH96T135D5M	39 500	1 975 $
207071653	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD80C110C5M	30 400	1 520 $
207071655	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD92C090C4M	30 600	1 530 $
207071657	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C090C4M	30 600	1 530 $
207071659	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C110C5M	30 400	1 520 $
207071661	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD96C090C4M	30 800	1 540 $
207071539	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P60D+H4TXV03	GDD95C110C5M	37 400	1 870 $
207071559	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HCG48V1P		30 800	1 540 $
207071453	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HCG60V1P		37 400	1 870 $
207071557	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HMG48X1P		30 800	1 540 $
207071455	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HMG60X1P		37 800	1 890 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8177096	COMFORTMAKER	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 $
201835591	COMFORTMAKER	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
201835569	COMFORTMAKER	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
201835590	COMFORTMAKER	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $
201835594	COMFORTMAKER	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 $
201835570	COMFORTMAKER	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 $
201835593	COMFORTMAKER	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 $
201835571	COMFORTMAKER	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 $
201835595	COMFORTMAKER	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 $
205767343	COMFORTMAKER	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 $
206188291	COMFORTMAKER	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $
205767344	COMFORTMAKER	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 $
207826619	COMFORTMAKER	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 $
207826617	COMFORTMAKER	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 $
207826618	COMFORTMAKER	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 $
207643013	COMFORTMAKER	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207643012	COMFORTMAKER	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207643011	COMFORTMAKER	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207643016	COMFORTMAKER	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $
207643015	COMFORTMAKER	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $
207643014	COMFORTMAKER	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $
207643025	COMFORTMAKER	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643024	COMFORTMAKER	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643023	COMFORTMAKER	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643022	COMFORTMAKER	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643021	COMFORTMAKER	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207643020	COMFORTMAKER	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
201835573	COMFORTMAKER	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 $
201835574	COMFORTMAKER	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
201835575	COMFORTMAKER	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 $
207643010	COMFORTMAKER	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207643009	COMFORTMAKER	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $
207643008	COMFORTMAKER	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643018	COMFORTMAKER	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643028	COMFORTMAKER	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643027	COMFORTMAKER	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643026	COMFORTMAKER	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
201835554	COMFORTMAKER	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 $
201835555	COMFORTMAKER	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 $
202463644	COMFORTMAKER	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 $
202463645	COMFORTMAKER	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 $
201835581	COMFORTMAKER	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 $
201835580	COMFORTMAKER	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 $
201835563	COMFORTMAKER	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 $
201835562	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 $
201835582	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 $
201835584	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 $
201835583	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 $
201835564	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 $
206396079	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 $
201835586	COMFORTMAKER	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 $
201835585	COMFORTMAKER	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 $
201835565	COMFORTMAKER	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 $
205921373	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 $
201835589	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 $
201835587	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 $
201835588	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 $
201835566	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206396082	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 $
201835568	COMFORTMAKER	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 $
206350393	COMFORTMAKER	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 $
206350394	COMFORTMAKER	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 $
206361874	COMFORTMAKER	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 $
206361873	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 $
206350395	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 $
206350396	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 $
206350397	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 $
206396078	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 $
206361875	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 $
207826597	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206350399	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 $
207801569	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 $
206350400	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 $
206361876	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 $
207202706	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202713	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 $
207202716	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 $
207202724	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 $
207202728	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 $
207202735	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 $
207202738	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 $
207202746	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 $
207202752	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 $
207202759	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 $
207202765	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 $
207202768	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202772	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202779	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 $
207202783	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202790	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 $
207202707	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202729	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202753	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202763	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202773	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202784	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202708	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202714	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 $
207202717	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202722	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202725	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202730	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202736	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202739	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202744	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207202747	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202754	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202760	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202764	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202769	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202774	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202780	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202785	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202791	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 $
207202709	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202715	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 $
207202718	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 $
207202726	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 $
207202731	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 $
207202740	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 $
207202748	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 $
207202755	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 $
207202761	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 $
207202766	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 $
207202770	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202775	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202781	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 $
207202786	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202792	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 $
207202793	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 $
207202710	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 $
207202719	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 $
207202732	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 $
207202741	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 $
207202749	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 $
207202756	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 $
207202776	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 $
207202787	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 $
207202711	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202720	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202733	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202742	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202750	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202757	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202777	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202788	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202712	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202721	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202723	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202727	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202734	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202737	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202743	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202745	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207202751	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202758	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202762	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207202767	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 $
207202771	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202778	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202782	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202789	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202704	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 $
207202705	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 $
207202702	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207202701	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202173	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 $
207202703	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 $
206188295	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 $
207826596	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 $
206350401	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 $
206350402	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 $
206350403	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 $
206396083	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206361877	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 $
207099162	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 $
207099169	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 $
207099216	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 $
207099224	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 $
207099239	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 $
207099262	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099189	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 $
207099230	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 $
207099325	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099268	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 $
207099197	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 $
207099301	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 $
207099310	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 $
207099338	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099327	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 $
207099318	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099163	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099170	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099218	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099226	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099240	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099263	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099280	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099296	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099178	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 $
207099186	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099236	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099257	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099330	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099274	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099203	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099307	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099316	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099166	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 $
207099175	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099183	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 $
207099192	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 $
207099233	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099254	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099329	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099271	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099200	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 $
207099288	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 $
207099304	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 $
207099313	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 $
207099340	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099319	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099350	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 $
207099341	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 $
207099332	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 $
207099321	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099343	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099322	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 $
207099160	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 $
207099167	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 $
207099214	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 $
207099223	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099260	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099173	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 $
207099179	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 $
207099187	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 $
207099228	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 $
207099333	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099266	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 $
207099196	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 $
207099299	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 $
207099308	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 $
207099164	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099171	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099220	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099227	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 $
207099242	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099265	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099282	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099298	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099174	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099181	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099191	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099231	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099252	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099335	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099269	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099199	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099302	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099312	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099344	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099324	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099177	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099184	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099194	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099234	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099256	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099337	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099273	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099202	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099305	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099315	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099157	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207099156	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207099152	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 $
210819421	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 $
207199090	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199094	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199103	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199134	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199092	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199096	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199101	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199105	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199107	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199127	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199135	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199142	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 $
207199109	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199112	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199114	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 $
207199116	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199118	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199129	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199136	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 $
207199143	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199098	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 $
207199128	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199144	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199111	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 $
207199120	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 $
207199122	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 $
207199125	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 $
207199130	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 $
207199137	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 $
207199145	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199147	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199131	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 $
207199146	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199132	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 $
207199148	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199091	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199095	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199104	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199138	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199115	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 $
207199093	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199097	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199102	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199106	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199108	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199140	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199149	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199110	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199113	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199117	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199119	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199099	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 $
207199100	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 $
207199150	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199121	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 $
207200393	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 $
207199139	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199151	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199153	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199126	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199133	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 $
207199141	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 $
207199152	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199085	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 $
207199086	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 $
207199089	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
207199087	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
207198927	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 $
207199088	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 $
208104312	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 $
208104311	COMFORTMAKER	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 $
209852051	COMFORTMAKER	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 $
209852047	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 $
209852045	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 $
209852048	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 $
209852052	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 $
209852055	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 $
209852053	COMFORTMAKER	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 $
209852054	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 $
209852046	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 $
209852050	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 $
209852049	COMFORTMAKER	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 $
207658914	COMFORTSTAR	CGS09CA(O)	CGS09CA(I)		6 300	315 $
207826041	COMFORTSTAR	CGS09CD(O)	CGS09CD(I)		6 000	300 $
207658915	COMFORTSTAR	CGS12CA(O)	CGS12CA(I)		7 800	390 $
207658916	COMFORTSTAR	CGS12CD(O)	CGS12CD(I)		7 000	350 $
207658917	COMFORTSTAR	CGS18CD(O)	CGS18CD(I)		11 400	570 $
207658918	COMFORTSTAR	CGS24CD(O)	CGS24CD(I)		16 500	825 $
207658920	COMFORTSTAR	CGS36CD(O)	CGS36CD(I)		20 000	1 000 $
207658926	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	CHF09CD(I)		9 500	475 $
207765969	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	CPA-09B		10 100	505 $
207658937	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	CPA-09C		10 100	505 $
207658949	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	TPA-09		9 000	450 $
207658927	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	CHF12CD(I)		10 000	500 $
207765970	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	CPA-12B		10 600	530 $
207658938	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	CPA-12C		10 600	530 $
207658950	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	TPA-12		9 900	495 $
207658928	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	CHF18CD(I)		15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207765971	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	CPA-18B		15 000	750 $
207658939	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	CPA-18C		15 000	750 $
207658960	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	FPA-18		12 000	600 $
207658951	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	TPA-18		15 600	780 $
207658929	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	CHF24CD(I)		21 200	1 060 $
207765972	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	CPA-24B		21 000	1 050 $
207658940	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	CPA-24C		21 000	1 050 $
207658961	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	FPA-24		19 000	950 $
207658952	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	TIP-24		21 000	1 050 $
207658941	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	CPA-36C		34 000	1 700 $
207765965	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	CPA-36DUB		34 000	1 700 $
207658962	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	FPA-36DU		32 000	1 600 $
207658953	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	TIP-36		33 000	1 650 $
207658942	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	CPA-48C		39 500	1 975 $
207765966	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	CPA-48DUB		39 500	1 975 $
207658963	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	FPA-48DU		35 000	1 750 $
207658954	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	TIP-48		35 000	1 750 $
207804183	COMFORTSTAR	CHI12CA(O)	CHI12CA(I)		7 800	390 $
207804184	COMFORTSTAR	CHI12CD(O)	CHI12CD(I)		7 000	350 $
207804185	COMFORTSTAR	CHI18CD(O)	CHI18CD(I)		11 400	570 $
207804186	COMFORTSTAR	CHI24CD(O)	CHI24CD(I)		16 500	825 $
207804188	COMFORTSTAR	CHI36CD(O)	CHI36CD(I)		20 000	1 000 $
201763956	COMFORTSTAR	CM2-18-2Z	Unités sans conduits		12 000	600 $
201763958	COMFORTSTAR	CM3-27-3Z	Unités sans conduits		17 200	860 $
202575872	COMFORTSTAR	CM3-27-3ZX	Unités sans conduits		18 000	900 $
202575878	COMFORTSTAR	CM4-36-4ZX	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
202575873	COMFORTSTAR	CM4-36-4ZX	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
201763963	COMFORTSTAR	CM4-48-4Z	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
201763961	COMFORTSTAR	CM5-54-5Z	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
207658966	COMFORTSTAR	CMZ-18-2Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207658965	COMFORTSTAR	CMZ-18-2Z	Unités avec conduits		14 800	740 $
207658964	COMFORTSTAR	CMZ-18-2Z	Unités sans conduits		14 300	715 $
207658969	COMFORTSTAR	CMZ-27-3Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
207658968	COMFORTSTAR	CMZ-27-3Z	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207658967	COMFORTSTAR	CMZ-27-3Z	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
207658970	COMFORTSTAR	CMZ-48-4Z	Unités sans conduits		26 800	1 340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207658975	COMFORTSTAR	CMZ-54-5Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207658974	COMFORTSTAR	CMZ-54-5Z	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207658973	COMFORTSTAR	CMZ-54-5Z	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
202576840	COMFORTSTAR	CPG009CA(O)-B	CPG009CA(I)-B		6 000	300 $
202576844	COMFORTSTAR	CPG018CD(O)-B	CPG018CD(I)-B		11 000	550 $
10595503	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CPA-09B		6 800	340 $
8854582	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CPP009CD(I)		6 400	320 $
202575859	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CXH009CD(I)		5 800	290 $
202575853	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CXH009CD(I)-WIFI		5 800	290 $
9119308	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	TPA-09		5 800	290 $
8854583	COMFORTSTAR	CPP012CA(O)	CPP012CA(I)		7 100	355 $
202575860	COMFORTSTAR	CPP012CD(O)	CXH012CD(I)		7 700	385 $
202575854	COMFORTSTAR	CPP012CD(O)	CXH012CD(I)-WIFI		7 700	385 $
9119310	COMFORTSTAR	CPP012CD(O)	TPA-12		7 500	375 $
10595505	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CPA-18B		12 000	600 $
8854585	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CPP018CD(I)		10 400	520 $
202575861	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CXH018CD(I)		11 400	570 $
202575855	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CXH018CD(I)-WIFI		11 400	570 $
9119312	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	FPA-18		12 000	600 $
9119313	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	TPA-18		12 000	600 $
10595506	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	CPA-24B		16 000	800 $
202575862	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	CXH024CD(I)		15 300	765 $
202575856	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	CXH024CD(I)-WIFI		15 300	765 $
9119315	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	FPA-24		15 000	750 $
9119316	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	TPA-24		15 800	790 $
10595499	COMFORTSTAR	CPP036CD(O)-DU	CPA-36DUB		27 600	1 380 $
9119319	COMFORTSTAR	CPP036CD(O)-DU	TPA-36DU		25 200	1 260 $
10595500	COMFORTSTAR	CPP048CD(O)-DU	CPA-48DUB		33 400	1 670 $
9119321	COMFORTSTAR	CPP048CD(O)-DU	FPA-48DU		35 000	1 750 $
9119322	COMFORTSTAR	CPP048CD(O)-DU	TPA-48DU		35 000	1 750 $
10595501	COMFORTSTAR	CPP060CD(O)-DU	CPA-60DU		37 600	1 880 $
10595502	COMFORTSTAR	CPP060CD(O)-DU	FPA-60DU		39 000	1 950 $
202575857	COMFORTSTAR	CPP09CA(O)-B	CXH009CA(I)		6 000	300 $
202575851	COMFORTSTAR	CPP09CA(O)-B	CXH009CA(I)-WIFI		6 000	300 $
202575858	COMFORTSTAR	CPP12CA(O)-B	CXH012CA(I)		7 600	380 $
202575852	COMFORTSTAR	CPP12CA(O)-B	CXH012CA(I)-WIFI		7 600	380 $
208142952	COMFORTSTAR	CPR18CD(O)	AHU18-SG2		12 000	600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207690466	COMFORTSTAR	CPR18CD(O)	AHU18-SG2		11 500	575 $
208142953	COMFORTSTAR	CPR24CD(O)	AHU24-SG2		21 000	1 050 $
207690467	COMFORTSTAR	CPR24CD(O)	AHU24-SG2		17 000	850 $
208142954	COMFORTSTAR	CPR30CD(O)	AHU30-SG2		19 000	950 $
207690468	COMFORTSTAR	CPR30CD(O)	AHU30-SG2		19 000	950 $
207690469	COMFORTSTAR	CPR36CD(0)	AHU36-SG2		18 400	920 $
208142955	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	AHU36-SG2		20 400	1 020 $
207698038	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	AHU36-SG2		18 400	920 $
208142956	COMFORTSTAR	CPR48CD(O)	AHU48-SG2		37 000	1 850 $
207690470	COMFORTSTAR	CPR48CD(O)	AHU48-SG2		33 000	1 650 $
208142957	COMFORTSTAR	CPR60CD(O)	AHU60-SG2		37 000	1 850 $
207690471	COMFORTSTAR	CPR60CD(O)	AHU60-SG2		33 800	1 690 $
207658978	COMFORTSTAR	CVH-18-2SH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207658977	COMFORTSTAR	CVH-18-2SH	Unités avec conduits		16 000	800 $
207658976	COMFORTSTAR	CVH-18-2SH	Unités sans conduits		15 000	750 $
207658981	COMFORTSTAR	CVH-27-3SH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207658980	COMFORTSTAR	CVH-27-3SH	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207658979	COMFORTSTAR	CVH-27-3SH	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
207658987	COMFORTSTAR	CVH-36-4SH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207658983	COMFORTSTAR	CVH-36-4SH	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207658982	COMFORTSTAR	CVH-36-4SH	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207658986	COMFORTSTAR	CVH-48-5SH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207658985	COMFORTSTAR	CVH-48-5SH	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207658984	COMFORTSTAR	CVH-48-5SH	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
202575866	COMFORTSTAR	CXH009CD(O)	CPA-09B		7 200	360 $
10595495	COMFORTSTAR	CXH009CD(O)	CXH009CD(I)		6 900	345 $
202575867	COMFORTSTAR	CXH012CD(O)	CPA-12B		8 500	425 $
10595496	COMFORTSTAR	CXH012CD(O)	CXH012CD(I)		7 800	390 $
202575864	COMFORTSTAR	CXH012CD(O)	TPA-12		8 700	435 $
202575869	COMFORTSTAR	CXH024CD(O)	CPA-24B		17 200	860 $
207658922	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	CHF09CD(I)		8 500	425 $
207658930	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	CPA-09B		7 700	385 $
207765973	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	TPA-09		7 500	375 $
207658943	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	TPA-09C		7 500	375 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207658921	COMFORTSTAR	CZP12CA(O)	CHF12CA(I)		8 400	420 $
207658923	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	CHF12CD(I)		9 000	450 $
207658931	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	CPA-12B		9 300	465 $
207765974	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	TPA-12		8 900	445 $
207658944	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	TPA-12C		8 900	445 $
207658924	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	CHF18CD(I)		12 700	635 $
207658932	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	CPA-18B		12 600	630 $
207658955	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	FPA-18		12 800	640 $
207765975	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	TPA-18		12 000	600 $
207658945	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	TPA-18C		12 000	600 $
207658925	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	CHF24CD(I)		16 200	810 $
207658933	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	CPA-24B		20 000	1 000 $
207658956	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	FPA-24		16 000	800 $
207765976	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	TIP24		19 000	950 $
207658946	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	TPA-24C		19 000	950 $
207658934	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	CPA-36DUB		25 000	1 250 $
207658957	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	FPA-36DU		23 000	1 150 $
207765967	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	TIP36		23 000	1 150 $
207658947	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	TPA-36C		23 000	1 150 $
207658935	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	CPA-48DUB		34 000	1 700 $
207658958	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	FPA-48DU		29 000	1 450 $
207765968	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	TIP48		30 000	1 500 $
207658948	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	TPA-48C		30 000	1 500 $
207658936	COMFORTSTAR	CZP60CD(O)	CPA-60DU		37 000	1 850 $
207658959	COMFORTSTAR	CZP60CD(O)	FPA-60DU		35 000	1 750 $
9008899	CONCERTO	MOB30-12HFN1-MV0W	MSVPC-12HRFN1-MU0W		8 400	420 $
211034545	CONCORD	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 $
208106746	CONCORD	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 $
211034560	CONCORD	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 $
208106693	CONCORD	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		8 900	445 $
211034554	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 $
208106696	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 $
211034547	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 $
208106690	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 $
208106829	CONCORD	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
208106828	CONCORD	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 $
208106827	CONCORD	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211034561	CONCORD	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 $
208106694	CONCORD	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 $
211034555	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 $
208106697	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 $
211034548	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 $
208106691	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 $
208106832	CONCORD	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
208106831	CONCORD	4DHP2S24M-1P	Unités avec conduits		21 600	1 080 $
208106830	CONCORD	4DHP2S24M-1P	Unités sans conduits		20 400	1 020 $
211034562	CONCORD	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 $
208106695	CONCORD	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 $
211034556	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 $
208106698	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 $
211034549	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 $
208106692	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 $
208106835	CONCORD	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
208106834	CONCORD	4DHP2S30M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208106833	CONCORD	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
211034550	CONCORD	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 $
208106836	CONCORD	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
211034563	CONCORD	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 $
208106772	CONCORD	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 $
211034557	CONCORD	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 $
208106774	CONCORD	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 $
208106839	CONCORD	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211034564	CONCORD	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 $
208106773	CONCORD	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 $
211034558	CONCORD	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 $
208106775	CONCORD	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 $
211034559	CONCORD	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 $
208106749	CONCORD	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		7 500	375 $
211034553	CONCORD	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 $
208106750	CONCORD	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		7 700	385 $
211034546	CONCORD	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 $
208106747	CONCORD	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 $
211034565	CONCORD	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106751	CONCORD	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 $
211034567	CONCORD	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 $
208106753	CONCORD	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 $
211034566	CONCORD	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 $
208106752	CONCORD	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 $
211034568	CONCORD	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 $
208106754	CONCORD	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 $
211034569	CONCORD	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 $
208106755	CONCORD	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 $
211034570	CONCORD	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 $
208106756	CONCORD	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 $
206906218	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 400	770 $
206906219	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 400	770 $
206906220	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 100	805 $
206906221	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 100	805 $
206906222	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 400	1 120 $
206906223	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 $
206906224	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E24M		15 000	750 $
206906225	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E30M		15 900	795 $
206906226	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E36M		22 600	1 130 $
206906227	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E42M		22 200	1 110 $
206906228	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V18M		15 900	795 $
206906229	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V24M		16 100	805 $
206906230	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V30M		15 900	795 $
206905447	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V36M		22 000	1 100 $
206906231	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V42M		22 200	1 110 $
206906232	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E18M		15 400	770 $
206906233	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E24M		15 800	790 $
206906234	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E30M		16 200	810 $
206906235	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E36M		23 400	1 170 $
206906236	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E42M		22 000	1 100 $
206906237	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 $
206906238	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 $
206906239	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 $
206906240	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	14 900	745 $
206906241	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 $
206906242	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	14 900	745 $
206906243	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906244	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 000	750 $
206906245	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 300	765 $
206906246	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 $
206906247	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 $
206906248	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 $
206906249	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH045BE12	14 800	740 $
206906250	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH070BE12	14 900	745 $
206906251	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 $
206906252	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 $
206906253	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 $
206906254	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 100	755 $
206906255	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 100	755 $
206906256	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 300	765 $
206906257	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 $
206906258	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 200	1 160 $
206906259	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	23 200	1 160 $
206906260	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 200	1 160 $
206906261	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	23 400	1 170 $
206906262	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	23 400	1 170 $
206906263	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 $
206906264	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206906265	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	23 600	1 180 $
206906266	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	23 200	1 160 $
206906267	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	23 400	1 170 $
206906268	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	23 400	1 170 $
206906269	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	23 400	1 170 $
206906270	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206906271	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 400	1 170 $
206906272	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 400	1 170 $
206906273	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 400	1 170 $
206906274	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	23 200	1 160 $
206906275	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206906276	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 600	1 180 $
206906277	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 400	1 170 $
206906278	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	23 400	1 170 $
206906279	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	23 400	1 170 $
206906280	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 400	1 170 $
206906281	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906282	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	23 200	1 160 $
206906283	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 $
206906284	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH090CE16	23 000	1 150 $
206906285	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	23 400	1 170 $
206906286	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	23 200	1 160 $
206906287	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	23 200	1 160 $
206906288	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	16 100	805 $
206906290	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	16 100	805 $
206906291	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 300	765 $
206906292	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	16 100	805 $
206906293	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	16 100	805 $
206906294	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	16 000	800 $
206906295	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 900	795 $
206906296	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G2UH090BE12	16 100	805 $
206906297	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 $
206906298	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	16 200	810 $
206906299	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	16 200	810 $
206906302	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206906303	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH045BE12	16 300	815 $
206906304	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH070BE12	16 300	815 $
206906305	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	16 000	800 $
206906306	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 900	795 $
206906307	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	16 300	815 $
206906308	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	16 000	800 $
206906309	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 800	790 $
206906310	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206906311	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 800	790 $
206906312	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 800	790 $
206906313	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206906314	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206906315	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206906316	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 600	780 $
206906317	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206906318	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206906319	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206906320	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206906321	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 500	775 $
206906322	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906323	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 $
206906324	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206906325	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 $
206906326	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206906327	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206906328	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206906329	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 900	795 $
206906330	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 $
206906331	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 400	1 120 $
206906332	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 $
206906333	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 600	1 130 $
206906334	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206906335	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206906336	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 $
206906337	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206906338	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206906339	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 600	1 130 $
206906340	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206906341	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206906342	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $
206906343	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206906344	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 $
206906345	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 800	1 140 $
206906346	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 800	1 140 $
206906347	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 $
206906348	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 $
206906349	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 600	1 130 $
206906350	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206906351	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206906352	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 800	1 140 $
206906353	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 $
206906354	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206906355	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 $
206906356	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 600	1 080 $
206906357	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 $
206906358	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 $
206906359	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 $
206906360	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906361	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	21 600	1 080 $
206906362	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	21 800	1 090 $
206906363	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206906364	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 200	1 110 $
206906365	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 200	1 110 $
206906366	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	21 400	1 070 $
206906367	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 400	1 070 $
206906368	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	21 800	1 090 $
206906369	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 $
206906370	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 800	1 090 $
206906371	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	21 600	1 080 $
206906372	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	21 800	1 090 $
206906373	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206906374	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	21 400	1 070 $
206906375	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 $
206906376	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206906377	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206906378	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	21 600	1 080 $
206906379	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	EFV16CCA	22 000	1 100 $
206906380	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	16 100	805 $
206906382	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	16 100	805 $
206906383	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH045AE12	15 300	765 $
206906384	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	16 100	805 $
206906385	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12L	15 200	760 $
206906386	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	16 000	800 $
206906387	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	80G1UH070BE12	15 900	795 $
206906388	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	80G2UH090BE12	16 100	805 $
206906389	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 700	785 $
206906390	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	16 200	810 $
206906391	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	16 200	810 $
206906394	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206906395	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH045BE12	16 300	815 $
206906396	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH070BE12	16 300	815 $
206906397	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	16 000	800 $
206906398	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 900	795 $
206906399	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV08BCA	15 400	770 $
206906400	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	16 000	800 $
206906401	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 800	790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906402	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206906403	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 800	790 $
206906404	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 800	790 $
206906405	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206906406	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206906407	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206906408	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 600	780 $
206906409	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206906410	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206906411	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206906412	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206906413	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH040BE12X	15 500	775 $
206906414	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 800	790 $
206906415	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH070BE12	15 400	770 $
206906416	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206906417	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH045BE12	15 400	770 $
206906418	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206906419	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206906420	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206906421	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 900	795 $
206906422	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 600	780 $
206906423	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 400	1 120 $
206906424	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 $
206906425	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 600	1 130 $
206906426	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206906427	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206906428	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 $
206906429	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206906430	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206906431	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 600	1 130 $
206906432	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206906433	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206906434	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $
206906435	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206906436	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 600	1 130 $
206906437	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 800	1 140 $
206906438	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 800	1 140 $
206906439	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906440	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 $
206906441	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 $
206906442	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 400	1 120 $
206906443	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206906444	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 800	1 140 $
206906445	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 $
206906446	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206906447	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 $
206906448	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	21 600	1 080 $
206906449	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	21 800	1 090 $
206906450	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	21 600	1 080 $
206906451	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 $
206906452	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 $
206906453	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	21 600	1 080 $
206906454	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	21 800	1 090 $
206906455	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206906456	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 $
206906457	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 $
206906458	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	21 400	1 070 $
206906459	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	21 400	1 070 $
206906460	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	21 800	1 090 $
206906461	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	21 800	1 090 $
206906462	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	21 600	1 080 $
206906463	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	21 600	1 080 $
206906464	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	21 800	1 090 $
206906465	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206906466	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	21 400	1 070 $
206906467	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH080CE16X	22 000	1 100 $
206906468	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206906469	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206906470	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	21 600	1 080 $
206906471	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 600	1 080 $
206906472	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 700	785 $
206906473	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206906474	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 700	785 $
206906475	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 400	770 $
206906476	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206906477	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906478	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206906479	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 500	775 $
206906480	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206906481	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206906482	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206906483	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206906484	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 400	770 $
206906485	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 300	765 $
206906486	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 $
206906487	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206906488	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 $
206906489	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206906490	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206906491	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206906492	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 $
206906493	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 $
206906494	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206906495	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 $
206906496	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 $
206906497	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 $
206906498	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 $
206906499	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 $
206906500	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 000	1 100 $
206906501	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 $
206906502	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 200	1 110 $
206906503	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 $
206906507	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 800	1 090 $
206906508	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 $
206906509	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 200	1 110 $
206906510	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 $
206906511	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206906512	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 $
206906513	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 $
206906514	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 $
206906515	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 $
206906516	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 $
206906517	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 $
206906518	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906519	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 $
206906520	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 000	1 100 $
206906521	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206906522	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 $
206906523	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 $
206906524	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 $
206906525	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH040AE12X	14 900	745 $
206906526	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH045AE12	15 000	750 $
206906527	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH060AE12X	14 900	745 $
206906528	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH045AE12	15 000	750 $
206906529	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12	14 900	745 $
206906530	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12L	14 900	745 $
206906531	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AV12*	14 900	745 $
206906532	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	80G1UH070BE12	14 800	740 $
206906533	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	80G2UH090BE12	14 900	745 $
206906534	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH030BE12	15 000	750 $
206906535	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH045BE12	14 800	740 $
206906536	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH070BE12	14 900	745 $
206906537	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH045BE12	14 800	740 $
206906538	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH070BE12	14 900	745 $
206906539	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH030BE08	14 900	745 $
206906540	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH045BE12	14 900	745 $
206906541	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH070BE12	14 800	740 $
206906542	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH045BV12	14 900	745 $
206906543	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH070BV12	14 800	740 $
206906544	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	EFV08BCA	15 100	755 $
206906545	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	EFV12BCA	14 900	745 $
206906546	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH045AE12	23 000	1 150 $
206906547	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 $
206906548	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH070AE12	23 000	1 150 $
206906549	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206906550	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206906551	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 $
206906552	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH070BE12	23 000	1 150 $
206906553	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206906554	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH090BE16	22 800	1 140 $
206906555	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206906556	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906557	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $
206906558	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206906559	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH030BE12	23 200	1 160 $
206906560	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH045BE12	23 200	1 160 $
206906561	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206906562	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH045BE12	23 200	1 160 $
206906563	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206906564	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206906565	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH070BV12	23 000	1 150 $
206906566	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 $
206906567	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	80G2UH110CE16	22 800	1 140 $
206906568	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE12	23 000	1 150 $
206906569	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE16	22 600	1 130 $
206906570	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH110CE16	22 800	1 140 $
206906571	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 $
206906572	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH090CE16	23 000	1 150 $
206906573	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	96G1UH090CE16	22 800	1 140 $
206906574	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	96G2UH090CV12	22 800	1 140 $
206906575	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	EFV16CCA	22 600	1 130 $
206906576	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G1DF045AE12	15 200	760 $
206906577	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G2DF070AE12	15 100	755 $
206906578	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	80G1DF070BE12	15 000	750 $
206906579	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	95G1DF045BE12	15 000	750 $
206906581	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G1DF070BE16	15 000	750 $
206906582	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF045BV12	15 100	755 $
206906583	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 800	790 $
206906584	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 $
206906585	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 500	775 $
206906586	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF045AE12	22 200	1 110 $
206906587	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 200	1 110 $
206906588	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G2DF070AE12	22 000	1 100 $
206906589	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 000	1 100 $
206906590	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 200	1 110 $
206906591	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 200	1 110 $
206906592	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 $
206906593	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 $
206906594	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF045BE12	22 400	1 120 $
206906595	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF070BE16	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906596	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 000	1 100 $
206906597	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 400	1 120 $
206906598	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF045BV12	22 200	1 110 $
206906599	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 600	1 130 $
206906600	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 200	1 110 $
206906601	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	95G1DF090CE16	22 000	1 100 $
206906602	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 200	1 110 $
206906982	CONCORD	4HP18V60P	BCE5C48M*1P+H4TXV02		31 600	1 580 $
206906983	CONCORD	4HP18V60P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 $
206906984	CONCORD	4HP18V60P	BCE5E48M		31 600	1 580 $
206906985	CONCORD	4HP18V60P	BCE5E60M		37 800	1 890 $
206906986	CONCORD	4HP18V60P	BCE5V48M		31 400	1 570 $
206906605	CONCORD	4HP18V60P	BCE5V60M		38 500	1 925 $
206906987	CONCORD	4HP18V60P	BCE7E48M		32 200	1 610 $
206906988	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	39 500	1 975 $
206906989	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	39 500	1 975 $
206906990	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH110CE20	39 500	1 975 $
206906991	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	39 500	1 975 $
206906992	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	39 500	1 975 $
206906993	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	39 000	1 950 $
206906994	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	39 000	1 950 $
206906995	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	40 000	2 000 $
206906996	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH110CE20	40 000	2 000 $
206906997	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	39 000	1 950 $
206906998	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	39 500	1 975 $
206906999	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 000	1 950 $
206907000	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	EFV16CCA	39 500	1 975 $
206907021	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 $
206907022	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206907023	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CE16	30 200	1 510 $
206907024	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 400	1 520 $
206907027	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206907032	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH090CV20	30 800	1 540 $
206907033	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH110CV20	30 600	1 530 $
206907034	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 $
206907047	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	38 000	1 900 $
206907048	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206907049	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206907050	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	38 000	1 900 $
206907051	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 $
206907052	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206907053	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206907054	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206907055	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH110CE20	37 200	1 860 $
206907056	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206907057	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	38 000	1 900 $
206907058	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206907059	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	EFV16CCA	37 400	1 870 $
206907060	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 000	1 950 $
206907061	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 000	1 950 $
206907062	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	40 000	2 000 $
206907083	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 $
206907084	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206907085	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CE16	30 200	1 510 $
206907086	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 400	1 520 $
206907089	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	92G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206907094	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH090CV20	30 800	1 540 $
206907095	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH110CV20	30 600	1 530 $
206907096	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	30 600	1 530 $
206907109	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	38 000	1 900 $
206907110	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206907111	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	38 000	1 900 $
206907112	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	38 000	1 900 $
206907113	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 $
206907114	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206907115	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206907116	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206907117	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH110CE20	37 200	1 860 $
206907118	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206907119	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	38 000	1 900 $
206907120	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206907121	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	EFV16CCA	37 400	1 870 $
206907122	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	40 000	2 000 $
206907123	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	40 000	2 000 $
206907124	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	40 000	2 000 $
206907125	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH090CE20	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206907127	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 800	1 540 $
206907129	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20	31 000	1 550 $
206907130	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20L	31 000	1 550 $
206907131	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CV20	31 000	1 550 $
206907134	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 800	1 540 $
206907139	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV20	31 400	1 570 $
206907140	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH110CV20	31 200	1 560 $
206907142	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P51C+H4TXV03	80G1UH090CE20	36 800	1 840 $
206907156	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	36 600	1 830 $
206907157	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	80G1DF110CE20	30 400	1 520 $
206907158	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	92G1DF090CE16	30 600	1 530 $
206907159	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF090CE16	30 600	1 530 $
206907160	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF110CE20	30 400	1 520 $
206907161	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G1DF090CE16	30 800	1 540 $
206907162	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF090CV20	30 800	1 540 $
206907163	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF110CV20	30 800	1 540 $
206907164	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 400	1 520 $
206907165	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	80G1DF110CE20	38 000	1 900 $
206907166	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	95G1DF110CE20	37 400	1 870 $
206907167	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	38 500	1 925 $
206907168	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	38 500	1 925 $
206907169	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	38 000	1 900 $
210605800	Conforto	ADSZ136DA	ADWAL36DA		24 000	1 200 $
210605811	CONFORTO	MHMZ218DA	Unités avec conduits		16 000	800 $
210605810	CONFORTO	MHMZ218DA	Unités sans conduits		15 000	750 $
210605814	CONFORTO	MHMZ327DA	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
210605813	CONFORTO	MHMZ327DA	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
210605816	CONFORTO	MHMZ436DA	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
210605820	CONFORTO	MHMZ548DA	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
210605819	CONFORTO	MHMZ548DA	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
210605801	Conforto	MHSZ106DA	MHWAL06DA		8 500	425 $
210605806	Conforto	MHSZ109DA	MHCAS09DA		9 000	450 $
210605802	Conforto	MHSZ109DA	MHWAL09DA		9 500	475 $
210605807	Conforto	MHSZ112DA	MHCAS12DA		9 900	495 $
210605803	Conforto	MHSZ112DA	MHWAL12DA		10 000	500 $
210605808	Conforto	MHSZ118DA	MHCAS18DA		15 600	780 $
210605804	Conforto	MHSZ118DA	MHWAL18DA		15 000	750 $
210605809	Conforto	MHSZ124DA	MHCAS24DA		21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210605805	Conforto	MHSZ124DA	MHWAL24DA		21 200	1 060 $
205309939	CONTINENTAL	CH21-12-O	CH25-12-I		7 700	385 $
203363526	CONTINENTAL	CH21-18-O	CH21-18-I		10 400	520 $
205309940	CONTINENTAL	CH21-18-O	CH25-18-I		11 400	570 $
205309941	CONTINENTAL	CH21-24-O	CH25-24-I		15 300	765 $
203363519	CONTINENTAL	CH25-09-O	CH25-09-I		6 900	345 $
203363520	CONTINENTAL	CH25-12-O	CH25-12-I		7 800	390 $
203363517	CONTINENTAL	CMZH-27-O	Unités sans conduits		17 200	860 $
205309943	CONTINENTAL	CMZH-36-O	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
207335556	CONTINENTAL	CS18HV24A36	CPFX24A		16 300	815 $
207335557	CONTINENTAL	CS18HV24A36	CPFX24A36A		24 000	1 200 $
209664495	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WPV035T2AA	15 100	755 $
209664494	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WUV035T2AA	15 100	755 $
209048792	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	19 400	970 $
209048793	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	19 400	970 $
209048794	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	19 400	970 $
209048801	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	19 400	970 $
207335558	CONTINENTAL	CS18HV48A60	CPFX48A		32 000	1 600 $
207335559	CONTINENTAL	CS18HV48A60	CPFX48A60A		36 000	1 800 $
212404713	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WPV070T4BA	33 000	1 650 $
212404716	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WPV080T4BA	33 000	1 650 $
212404714	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WUV070T4BA	33 000	1 650 $
212404715	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WUV080T4BA	33 000	1 650 $
212404689	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE50960	WPV090T5BA	38 000	1 900 $
212404692	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE50960	WPV100T5BA	38 000	1 900 $
212404690	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE50960	WUV090T5BA	38 000	1 900 $
212404691	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE50960	WUV100T5BA	38 000	1 900 $
211624977	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	CPFX24A		16 000	800 $
211624978	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	CPFX24A36A		24 000	1 200 $
212404697	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	15 000	750 $
212404698	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WPV060T3AA	15 000	750 $
212427855	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	15 000	750 $
212404699	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	15 000	750 $
212404700	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WUV060T3AA	15 000	750 $
212427856	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	15 000	750 $
211624979	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	CPFX48A		31 400	1 570 $
211624980	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	CPFX48A60A		36 000	1 800 $
212404705	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE37960+TXV	WPV070T4BA	33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212404708	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE37960+TXV	WPV080T4BA	33 000	1 650 $
212404706	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE37960+TXV	WUV070T4BA	33 000	1 650 $
212404707	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE37960+TXV	WUV080T4BA	33 000	1 650 $
212404681	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE50960	WPV090T5BA	38 000	1 900 $
212404684	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE50960	WPV100T5BA	38 000	1 900 $
212404682	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE50960	WUV090T5BA	38 000	1 900 $
212404683	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE50960	WUV100T5BA	38 000	1 900 $
207709204	Convectair	8028-C09-O	8028-C09-I		9 500	475 $
207709205	Convectair	8028-C12-O	8028-C12-I		10 000	500 $
207709206	Convectair	8028-C18-O	8028-C18-I		15 000	750 $
207709207	Convectair	8028-C24-O	8028-C24-I		21 200	1 060 $
206422436	Convectair	8090-O	8090-I		7 100	355 $
206422437	Convectair	8120-O	8120-I		7 500	375 $
206422438	Convectair	8180-O	8180-I		10 900	545 $
207590848	Convectair	8222-C18-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207590847	Convectair	8222-C18-O	Unités avec conduits		16 000	800 $
207590846	Convectair	8222-C18-O	Unités sans conduits		15 000	750 $
206422439	Convectair	8240-O	8240-I		19 400	970 $
207590851	Convectair	8322-C27-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207590850	Convectair	8322-C27-O	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207590849	Convectair	8322-C27-O	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
207657624	Convectair	8422-C36-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207657623	Convectair	8422-C36-O	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207657622	Convectair	8422-C36-O	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207590854	Convectair	8522-C48-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207590853	Convectair	8522-C48-O	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207590852	Convectair	8522-C48-O	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
209049125	CoolTime	CA09-OD-21	CA09-ID-21		6 800	340 $
209049124	CoolTime	CA18-OD-21	CA18-ID-21		11 500	575 $
210799696	Cooper&Hunter	CH-06OLVWM-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 $
210799617	COOPER&HUNTER	CH-18MES-230VO	Unités avec conduits		14 800	740 $
210799616	COOPER&HUNTER	CH-18MES-230VO	Unités sans conduits		14 300	715 $
210799620	COOPER&HUNTER	CH-28MES-230VO	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
210799619	COOPER&HUNTER	CH-28MES-230VO	Unités sans conduits		21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210799622	COOPER&HUNTER	CH-36MES-230VO	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
210799625	COOPER&HUNTER	CH-48MES-230VO	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
210799641	COOPER&HUNTER	CH-55MES-230VO	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
210799577	Cooper&Hunter	CH-EL36-230VO	CH-36ELSPHWM-230VI		24 000	1 200 $
210799695	Cooper&Hunter	CH-ES06-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 $
210799640	Cooper&Hunter	CH-ES09-115VO	CH-09OLVWM-115VI		5 900	295 $
210799684	Cooper&Hunter	CH-ES09-115VO	CH-B09OLVWM-115VI		5 900	295 $
210857416	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-06MCT1W-230VI		5 700	285 $
210799670	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MASTWM-230VI		8 500	425 $
210857417	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MCT1W-230VI		8 000	400 $
210799559	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		8 100	405 $
210799580	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		7 500	375 $
210799687	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		8 100	405 $
210799581	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-M09DTUI		7 700	385 $
210799578	Cooper&Hunter	CH-ES12-115VO	CH-12OLVWM-115VI		8 900	445 $
210799685	Cooper&Hunter	CH-ES12-115VO	CH-B12OLVWM-115VI		8 900	445 $
210799673	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MASTWM-230VI		9 000	450 $
210857418	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MCT1W-230VI		7 700	385 $
210799674	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MMC-230VI		9 200	460 $
210799560	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		10 000	500 $
210799582	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		8 900	445 $
210799584	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 000	450 $
210799688	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 000	500 $
210799583	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-M12DTUI		9 300	465 $
210799676	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-16MMC-230VI		13 400	670 $
210799672	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MASTWM-230VI		14 900	745 $
210857419	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MCT1W-230VI		12 200	610 $
210799561	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		14 100	705 $
210799585	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		12 000	600 $
210799587	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 800	640 $
210799689	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		14 100	705 $
208101231	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-M18AHU		13 200	660 $
210799586	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-M18DTUI		12 600	630 $
210799671	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-24MASTWM-230VI		16 200	810 $
210799562	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		17 400	870 $
210799590	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		16 000	800 $
210799690	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		17 400	870 $
208101233	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-M24AHU		17 000	850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210799589	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-M24DTUI		20 000	1 000 $
210799588	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		19 000	950 $
210799547	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MASTWM-230VI		8 500	425 $
210857420	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MCT1W-230VI		5 700	285 $
210799565	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MOLVWM-230VI		7 500	375 $
210799686	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-B06MOLVWM-230VI		7 500	375 $
210799548	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MASTWM-230VI		9 500	475 $
210857421	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MCT1W-230VI		9 800	490 $
210799566	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		9 300	465 $
210799591	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		9 000	450 $
210799691	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		9 300	465 $
210799592	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-M09DTUI		10 100	505 $
210799549	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MASTWM-230VI		10 000	500 $
210857422	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MCT1W-230VI		9 500	475 $
210799675	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MMC-230VI		10 200	510 $
210799567	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		10 300	515 $
210799593	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		9 900	495 $
210799595	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 600	480 $
210799692	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 300	515 $
210799594	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-M12DTUI		10 600	530 $
210799677	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-16MMC-230VI		14 700	735 $
210799550	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MASTWM-230VI		15 000	750 $
210857423	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MCT1W-230VI		14 500	725 $
210799568	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		11 100	555 $
210799596	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		15 600	780 $
210799598	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 000	600 $
210799693	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		11 100	555 $
208141205	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-M18AHU		15 400	770 $
210799597	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-M18DTUI		15 000	750 $
210799629	COOPER&HUNTER	CH-HPR19M-230VO	Unités avec conduits		16 000	800 $
210799628	COOPER&HUNTER	CH-HPR19M-230VO	Unités sans conduits		15 000	750 $
210799551	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-24MASTWM-230VI		21 200	1 060 $
210799569	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		18 900	945 $
210799601	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		19 000	950 $
210799694	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		18 900	945 $
208101232	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-M24AHU		16 900	845 $
210799600	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-M24DTUI		21 000	1 050 $
210799599	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210799632	COOPER&HUNTER	CH-HPR28M-230VO	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
210799631	COOPER&HUNTER	CH-HPR28M-230VO	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
210799634	COOPER&HUNTER	CH-HPR36M-230VO	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
210799637	COOPER&HUNTER	CH-HPR48M-230VO	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
210799636	COOPER&HUNTER	CH-HPR48M-230VO	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
210799645	COOPER&HUNTER	CH-HPR55M-230VO	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
210799644	COOPER&HUNTER	CH-HPR55M-230VO	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
208101230	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-36AHU		27 000	1 350 $
210799603	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		25 000	1 250 $
210799604	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		23 000	1 150 $
210799602	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		23 000	1 150 $
208101229	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-48AHU		38 000	1 900 $
210799606	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		34 000	1 700 $
210799607	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		29 000	1 450 $
210799605	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		30 000	1 500 $
208141206	Cooper&Hunter	CH-N60LCU-230VO	CH-60AHU		37 800	1 890 $
210799608	Cooper&Hunter	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCDTU/I		34 400	1 720 $
210799609	Cooper&Hunter	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCFC/I		35 000	1 750 $
208141207	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36AHU		28 600	1 430 $
210799611	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		34 000	1 700 $
210799612	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		32 000	1 600 $
210799610	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		33 000	1 650 $
208141208	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48AHU		38 000	1 900 $
210799614	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		39 500	1 975 $
210799615	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 $
210799613	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		35 000	1 750 $
211246029	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60AHU		41 000	2 050 $
211246028	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60LCDTU/I		40 000	2 000 $
211246027	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60LCFC/I		40 000	2 000 $
210799697	Cooper&Hunter	CH-NY06MIA-115VO	CH-NY06MIA-115VI		6 800	340 $
210799554	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-115VO	CH-09OLV-115VI		6 300	315 $
210799570	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-115VO	CH-NY09MIA-115VI		6 800	340 $
210799579	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-230VO	CH-09MOLV-230VI		6 000	300 $
210799572	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-230VO	CH-NY09MIA-230VI		6 900	345 $
210799555	Cooper&Hunter	CH-NY12MIA-115VO	CH-12OLV-115VI		7 800	390 $
210799556	Cooper&Hunter	CH-NY12MIA-230VO	CH-12MOLV-230VI		7 000	350 $
210799557	Cooper&Hunter	CH-NY18MIA-230VO	CH-18MOLV-230VI		11 400	570 $
210799574	Cooper&Hunter	CH-NY18MIA-230VO	CH-NY18MIA-230VI		11 500	575 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210799558	Cooper&Hunter	CH-NY24MIA-230VO	CH-24MOLV-230VI		16 500	825 $
210288129	CTMORLEY	MOU-2A18G-2	Unités avec conduits		14 800	740 $
210288128	CTMORLEY	MOU-2A18G-2	Unités sans conduits		14 400	720 $
210288141	CTMORLEY	MOU-2A18H-2	Unités avec conduits		16 000	800 $
210288140	CTMORLEY	MOU-2A18H-2	Unités sans conduits		13 500	675 $
210288132	CTMORLEY	MOU-3A27G-2	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
210288131	CTMORLEY	MOU-3A27G-2	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
210288144	CTMORLEY	MOU-3A27H-2	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
210288143	CTMORLEY	MOU-3A27H-2	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
210288134	CTMORLEY	MOU-4A36G-2	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
210288146	CTMORLEY	MOU-4A36H-2	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
210288137	CTMORLEY	MOU-5A48G-2	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
210288150	CTMORLEY	MOU-5A48H-2	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
210288149	CTMORLEY	MOU-5A48H-2	Unités sans conduits		39 000	1 950 $
209864938	CTMORLEY	MOU-5A55G-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 600	1 780 $
209864937	CTMORLEY	MOU-5A55G-2	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
209864936	CTMORLEY	MOU-5A55G-2	Unités sans conduits		36 400	1 820 $
209864941	CTMORLEY	MOU-5A55H-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 600	1 780 $
209864940	CTMORLEY	MOU-5A55H-2	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
209864939	CTMORLEY	MOU-5A55H-2	Unités sans conduits		34 800	1 740 $
209694741	CTMorley	MOU-A09G-1	MIU-A09W-1		6 300	315 $
209864929	CTMorley	MOU-A09G-2	MIU-A09GW-2		6 000	300 $
209843081	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09C-2		9 000	450 $
209864933	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09CO-2		9 800	490 $
209843082	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09D-2		10 100	505 $
209694745	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09W-2		9 300	465 $
209694742	CTMorley	MOU-A12G-1	MIU-A12W-1		7 800	390 $
209864930	CTMorley	MOU-A12G-2	MIU-A12GW-2		7 000	350 $
209843058	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12C-2		9 900	495 $
209864934	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12CO-2		9 500	475 $
209843059	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12D-2		10 600	530 $
209843060	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12F-2		9 600	480 $
209694746	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12W-2		10 300	515 $
211290024	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-B12F-2		10 200	510 $
209864931	CTMorley	MOU-A18G-2	MIU-A18GW-2		11 400	570 $
209843061	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18C-2		15 600	780 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209864935	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18CO-2		14 500	725 $
209843062	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18D-2		15 000	750 $
209843063	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18F-2		12 000	600 $
209694747	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18W-2		11 100	555 $
211290025	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-B16F-2		14 700	735 $
209847220	CTMorley	MOU-A18V-4	MIU-A18V-4		12 000	600 $
209865024	CTMorley	MOU-A18VH-4	MIU-A18V-4		13 500	675 $
209864932	CTMorley	MOU-A24G-2	MIU-A24GW-2		16 500	825 $
209843064	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24C-2		21 000	1 050 $
209843065	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24D-2		21 000	1 050 $
209843066	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24F-2		19 000	950 $
209694748	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24W-2		18 900	945 $
209847221	CTMorley	MOU-A24V-4	MIU-A24V-4		21 000	1 050 $
209865025	CTMorley	MOU-A24VH-4	MIU-A24V-4		19 200	960 $
209847222	CTMORLEY	MOU-A30V-4	MIU-A30V-4		20 000	1 000 $
209865026	CTMorley	MOU-A30VH-4	MIU-A30V-4		21 000	1 050 $
209694744	CTMorley	MOU-A36G-2	MIU-A36W-2		24 000	1 200 $
209843067	CTMorley	MOU-A36L-2	MIU-A36LC-2		23 000	1 150 $
209843068	CTMorley	MOU-A36L-2	MIU-A36LD-2		25 000	1 250 $
209843069	CTMorley	MOU-A36L-2	MIU-A36LF-2		23 000	1 150 $
209843075	CTMorley	MOU-A36LH-2	MIU-A36LC-2		33 000	1 650 $
209843076	CTMorley	MOU-A36LH-2	MIU-A36LD-2		34 000	1 700 $
209843077	CTMorley	MOU-A36LH-2	MIU-A36LF-2		32 000	1 600 $
209847223	CTMorley	MOU-A36V-4	MIU-A36V-4		20 400	1 020 $
209865027	CTMorley	MOU-A36VH-4	MIU-A36V-4		30 400	1 520 $
209843070	CTMorley	MOU-A48L-2	MIU-A48LC-2		30 000	1 500 $
209843071	CTMorley	MOU-A48L-2	MIU-A48LD-2		34 000	1 700 $
209843072	CTMorley	MOU-A48L-2	MIU-A48LF-2		29 000	1 450 $
209843078	CTMorley	MOU-A48LH-2	MIU-A48LC-2		35 000	1 750 $
209843079	CTMorley	MOU-A48LH-2	MIU-A48LD-2		39 500	1 975 $
209843080	CTMorley	MOU-A48LH-2	MIU-A48LF-2		35 000	1 750 $
209847224	CTMorley	MOU-A48V-4	MIU-A48V-4		37 000	1 850 $
209865028	CTMorley	MOU-A48VH-4	MIU-A48V-4		36 000	1 800 $
210191033	CTMorley	MOU-A55LH-2	MIU-A60LD-2		40 000	2 000 $
210191034	CTMorley	MOU-A55LH-2	MIU-A60LF-2		40 000	2 000 $
210191035	CTMorley	MOU-A55VH-4	MIU-A60V-4		42 000	2 100 $
209843073	CTMorley	MOU-A60L-2	MIU-A60LD-2		34 400	1 720 $
209843074	CTMorley	MOU-A60L-2	MIU-A60LF-2		35 000	1 750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209847225	CTMorley	MOU-A60V-4	MIU-A60V-4		37 000	1 850 $
207216088	DAIKIN	2MX18AXVJU	Unités sans conduits		10 700	535 $
8849535	DAIKIN	2MXL18QMVJU	Unités sans conduits		12 000	600 $
205663365	DAIKIN	2MXL18QMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 $
205663354	DAIKIN	2MXL18QMVJU*	Unités sans conduits		11 400	570 $
210800988	DAIKIN	2MXL18WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
210725100	DAIKIN	2MXL18WMVJU*	Unités avec conduits		11 600	580 $
210722664	DAIKIN	2MXL18WMVJU*	Unités sans conduits		12 000	600 $
8103542	DAIKIN	2MXS18NMVJU	Unités sans conduits		12 000	600 $
205663353	DAIKIN	2MXS18NMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 000	600 $
205663351	DAIKIN	2MXS18NMVJU*	Unités sans conduits		12 000	600 $
210800984	DAIKIN	2MXS18WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 000	600 $
210722659	DAIKIN	2MXS18WMVJU*	Unités sans conduits		12 000	600 $
201851577	DAIKIN	3MXL24RMVJU	Unités sans conduits		15 500	775 $
205663367	DAIKIN	3MXL24RMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 $
205663358	DAIKIN	3MXL24RMVJU*	Unités sans conduits		15 500	775 $
210800989	DAIKIN	3MXL24WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 $
210722665	DAIKIN	3MXL24WMVJU*	Unités sans conduits		15 500	775 $
201851575	DAIKIN	3MXS24RMVJU	Unités sans conduits		15 500	775 $
205663366	DAIKIN	3MXS24RMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 $
205663356	DAIKIN	3MXS24RMVJU*	Unités sans conduits		15 500	775 $
210800985	DAIKIN	3MXS24WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 $
210722661	DAIKIN	3MXS24WMVJU*	Unités sans conduits		15 500	775 $
202522140	DAIKIN	4MXL36TVJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 200	1 110 $
202521824	DAIKIN	4MXL36TVJU	Unités sans conduits		22 400	1 120 $
210800990	DAIKIN	4MXL36WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 200	1 110 $
210725102	DAIKIN	4MXL36WVJU*	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
210722666	DAIKIN	4MXL36WVJU*	Unités sans conduits		22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201851579	DAIKIN	4MXS36RMVJU	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
205663368	DAIKIN	4MXS36RMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 600	1 030 $
205663360	DAIKIN	4MXS36RMVJU*	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
210800986	DAIKIN	4MXS36WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 600	1 030 $
210725098	DAIKIN	4MXS36WMVJU*	Unités avec conduits		20 200	1 010 $
210722662	DAIKIN	4MXS36WMVJU*	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
202650862	DAIKIN	5MXS48TVJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
202638701	DAIKIN	5MXS48TVJU	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
210800987	DAIKIN	5MXS48WVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
210725099	DAIKIN	5MXS48WVJU*	Unités avec conduits		30 200	1 510 $
210722663	DAIKIN	5MXS48WVJU*	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
204875609	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	10 500	525 $
204875618	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	10 500	525 $
204875621	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	10 500	525 $
204875624	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	10 500	525 $
204875630	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	10 500	525 $
204875612	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	10 500	525 $
204875627	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	10 500	525 $
204875633	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	10 500	525 $
204875606	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	10 500	525 $
204875615	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	10 500	525 $
204875636	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	10 500	525 $
204875639	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 500	525 $
204875642	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 500	525 $
204875381	DAIKIN	DZ17VSA181A*	DV24FECB14A*		10 500	525 $
207172951	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	10 800	540 $
207172937	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	10 800	540 $
207172938	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	10 800	540 $
207172940	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	10 800	540 $
207172941	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	10 800	540 $
207172942	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	10 800	540 $
207172943	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	10 800	540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207172939	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	10 800	540 $
207172950	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*80SC0604BUA*	10 500	525 $
207172944	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	10 500	525 $
207172946	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	10 500	525 $
207172945	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	10 500	525 $
207172947	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	10 500	525 $
207172948	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 $
207172949	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 $
207168336	DAIKIN	DZ17VSA181B*	DV24FECB14A*		10 800	540 $
204875695	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 $
204875707	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 $
204875719	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 $
204875726	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 $
204875648	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	14 300	715 $
204875666	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	14 300	715 $
204875675	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	14 300	715 $
204875680	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	14 300	715 $
204875686	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	14 300	715 $
204875701	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 $
204875714	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 $
204875660	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	14 300	715 $
204875654	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	14 300	715 $
204875732	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 300	715 $
204875737	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 300	715 $
204875692	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 $
204875704	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 $
204875716	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 $
204875723	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 $
204875645	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	14 300	715 $
204875651	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	14 300	715 $
204875663	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	14 300	715 $
204875669	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	14 300	715 $
204875672	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	14 300	715 $
204875677	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204875683	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	14 300	715 $
204875689	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	14 300	715 $
204875698	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 $
204875710	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 $
204875657	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	14 300	715 $
204875729	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 300	715 $
204875734	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 300	715 $
204875384	DAIKIN	DZ17VSA241A*	DV24FECB14A*		14 300	715 $
207172989	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 $
207172953	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 $
207172955	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 $
207172959	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 $
207172962	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 $
207172964	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 $
207172966	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 $
207172957	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	14 600	730 $
207172985	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80SC0604BUA*	14 300	715 $
207172987	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80SC0805CUA*	14 300	715 $
207172969	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 $
207172973	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 $
207172977	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 $
207172979	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 $
207172971	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 $
207172975	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 $
207172981	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 $
207172983	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 $
207172988	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 $
207172990	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	14 600	730 $
207172952	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 $
207172954	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 $
207172958	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 $
207172960	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	14 600	730 $
207172961	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 $
207172963	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207172965	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 $
207172967	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	14 600	730 $
207172956	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	14 600	730 $
207172984	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0604BUA*	14 300	715 $
207172986	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0805CUA*	14 300	715 $
207172968	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 $
207172972	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 $
207172976	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 $
207172978	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 $
207172970	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 $
207172974	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 $
207172980	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 $
207172982	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 $
207168337	DAIKIN	DZ17VSA241B*	DV24FECB14A*		14 600	730 $
207173010	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	18 000	900 $
207173011	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	18 000	900 $
207172991	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	18 000	900 $
207172992	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	18 000	900 $
207172994	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	18 000	900 $
207172995	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	18 000	900 $
207172996	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	18 000	900 $
207172997	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	18 000	900 $
207172998	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	18 000	900 $
207172999	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	18 000	900 $
207172993	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	18 000	900 $
207173008	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0604BUA*	17 600	880 $
207173009	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0805CUA*	17 600	880 $
207173000	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	17 600	880 $
207173002	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	17 600	880 $
207173004	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	17 600	880 $
207173005	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	17 600	880 $
207173001	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	17 600	880 $
207173003	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	17 600	880 $
207173006	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207173007	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 $
207599994	DAIKIN	DZ17VSA301B*	DV35FECC14A*		17 600	880 $
207168338	DAIKIN	DZ17VSA301B*	DV36FECC14A*		18 000	900 $
207173037	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	22 400	1 120 $
207173038	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	22 400	1 120 $
207173012	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	22 400	1 120 $
207173013	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	22 400	1 120 $
207173015	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	22 400	1 120 $
207173016	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	22 400	1 120 $
207173018	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1205DNA*	22 400	1 120 $
207173019	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	22 400	1 120 $
207173020	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	22 400	1 120 $
207173021	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	22 400	1 120 $
207173022	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	22 400	1 120 $
207173014	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM96VC0803BNA*	22 400	1 120 $
207173017	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM96VC1005DNA*	22 400	1 120 $
207173023	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM97MC1205DNA*	22 400	1 120 $
207173035	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80SC0604BUA*	22 000	1 100 $
207173036	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80SC0805CUA*	22 000	1 100 $
207173024	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0603B*A*	22 000	1 100 $
207173026	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0803B*A*	22 000	1 100 $
207173028	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0805C*A*	22 000	1 100 $
207173029	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC1005C*A*	22 000	1 100 $
207173025	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0604B*A*	22 000	1 100 $
207173027	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0804C*A*	22 000	1 100 $
207173030	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0805D*A*	22 000	1 100 $
207173031	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		22 400	1 120 $
207173032	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		22 400	1 120 $
207173033	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000**-1A*		22 400	1 120 $
207599995	DAIKIN	DZ17VSA361B*	DV35FECC14A*		22 000	1 100 $
207168339	DAIKIN	DZ17VSA361B*	DV36FECC14A*		22 400	1 120 $
207173034	DAIKIN	DZ17VSA361B*	DV42FECC14A*		22 400	1 120 $
207173039	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV42FECC14A*		25 600	1 280 $
207599996	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV47FECD14A*		25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207168340	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV48FECD14A*		25 600	1 280 $
207173040	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV60FECD14A*		25 600	1 280 $
207168341	DAIKIN	DZ17VSA481B*	DV48FECD14A*		29 800	1 490 $
207173041	DAIKIN	DZ17VSA481B*	DV60FECD14A*		29 800	1 490 $
207599997	DAIKIN	DZ17VSA601B*	DV59FECD14A*		34 400	1 720 $
207168342	DAIKIN	DZ17VSA601B*	DV60FECD14A*		34 800	1 740 $
9116986	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205651526	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 $
9116992	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 $
205651536	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 $
9116998	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 $
9117004	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 $
9117010	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 $
9117021	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 $
9117027	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 $
9116987	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205651528	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 $
9116993	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 $
205651538	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 $
9116999	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 $
9117005	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 $
9117011	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 $
9117016	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 $
9117022	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 $
9117028	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 $
9117033	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 $
10324709	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
9116994	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 $
9117000	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 $
9117006	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 $
9117012	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 $
9117017	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 $
9117023	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 $
9117029	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 $
9117034	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9116989	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205651530	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 $
9116995	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 $
205651540	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 $
9117001	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 $
9117007	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 $
9117013	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 $
9117018	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 $
9117024	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 $
9117030	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 $
9117035	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 $
9116990	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205651532	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 $
9116996	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 $
205651542	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 $
9117002	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 $
9117008	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 $
9117014	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 $
9117025	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 $
9117031	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 $
10595346	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
9116991	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205651534	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 $
9116997	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 $
205651544	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 $
9117003	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 $
9117009	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 $
9117015	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 $
9117020	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 $
9117026	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 $
9117032	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 $
9117037	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 $
9116985	DAIKIN	DZ20VC0241B*	DV25PECB14A*		13 600	680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9117042	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
9117048	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205651546	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 $
9117054	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 $
205651552	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 $
9117070	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 $
9117076	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 $
9117082	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 $
9117103	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 $
9117109	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 $
9117043	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
9117049	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205651884	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 $
205651870	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 000	900 $
9117055	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 $
9117060	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 000	900 $
9117065	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 000	900 $
205651876	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 000	900 $
205651880	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 000	900 $
9117071	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 000	900 $
9117077	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 000	900 $
9117083	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 000	900 $
9117088	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 200	910 $
9117093	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 000	900 $
9117098	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	18 000	900 $
9117104	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 000	900 $
9117110	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 000	900 $
9117115	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 200	910 $
9117120	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 000	900 $
9117125	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	18 000	900 $
9117044	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
10324711	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205651548	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 000	900 $
205651872	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 200	910 $
9117056	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 000	900 $
9117061	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 200	910 $
9117066	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 200	910 $
205651554	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 $
205651560	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 200	910 $
9117072	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 $
9117078	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 $
9117084	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 $
9117089	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 000	900 $
9117094	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 200	910 $
9117099	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	18 200	910 $
9117105	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 $
9117111	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 $
9117116	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 000	900 $
9117121	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 200	910 $
9117126	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	18 200	910 $
9117045	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
9117051	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205651564	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 000	900 $
205651550	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 000	900 $
9117057	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 000	900 $
9117062	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 000	900 $
9117067	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 000	900 $
205651556	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 000	900 $
205651562	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 000	900 $
9117073	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 000	900 $
9117079	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 000	900 $
9117085	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 000	900 $
9117090	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 000	900 $
9117095	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 000	900 $
9117106	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 000	900 $
9117112	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 000	900 $
9117117	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 000	900 $
9117122	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9117046	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
9117052	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205651566	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 $
205651568	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 200	910 $
9117058	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 $
9117063	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 200	910 $
9117068	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 200	910 $
205651558	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 $
205651570	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 200	910 $
9117074	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 $
9117080	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 $
9117086	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 $
9117091	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 200	910 $
9117096	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 200	910 $
9117107	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 $
9117113	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 $
9117118	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 200	910 $
9117123	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 200	910 $
9117047	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
9117053	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205651886	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 $
205651874	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 200	910 $
9117059	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 $
9117064	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 200	910 $
9117069	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 200	910 $
205651878	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 $
205651882	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 200	910 $
9117075	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 $
9117081	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 $
9117087	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 $
9117092	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 200	910 $
9117097	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 200	910 $
9117102	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	18 200	910 $
9117108	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9117114	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 $
9117119	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 200	910 $
9117124	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 200	910 $
9117129	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	18 200	910 $
9117040	DAIKIN	DZ20VC0361B*	DV37PECC14A*		18 900	945 $
9117041	DAIKIN	DZ20VC0361B*	DV59PECD14A*		18 900	945 $
9117132	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		27 400	1 370 $
9117136	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		27 400	1 370 $
205651576	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 400	1 370 $
9117140	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	27 400	1 370 $
9117144	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	27 400	1 370 $
9117148	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	27 400	1 370 $
205651584	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 400	1 370 $
9117152	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 400	1 370 $
9117156	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 400	1 370 $
9117160	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 400	1 370 $
9117164	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 400	1 370 $
9117168	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 400	1 370 $
9117172	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 400	1 370 $
9117133	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		28 000	1 400 $
10324713	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		28 400	1 420 $
205651572	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	28 000	1 400 $
205651578	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 200	1 360 $
9117141	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	28 000	1 400 $
9117145	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	28 000	1 400 $
9117149	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	28 000	1 400 $
205651586	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 600	1 380 $
9117153	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	28 000	1 400 $
9117157	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	28 000	1 400 $
9117161	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	28 000	1 400 $
9117165	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	28 000	1 400 $
9117169	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	28 000	1 400 $
9117173	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9117134	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		28 000	1 400 $
9117138	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		28 000	1 400 $
205651580	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 200	1 360 $
9117146	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	28 000	1 400 $
9117150	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	28 000	1 400 $
9117154	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	28 000	1 400 $
9117158	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	28 000	1 400 $
9117162	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	28 000	1 400 $
9117166	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	28 000	1 400 $
9117170	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	28 000	1 400 $
9117174	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	28 000	1 400 $
9117135	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		27 400	1 370 $
9117139	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		27 400	1 370 $
205651574	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	27 400	1 370 $
205651582	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 400	1 370 $
9117143	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	27 400	1 370 $
9117147	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	27 400	1 370 $
9117151	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	27 400	1 370 $
205651588	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 400	1 370 $
9117155	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 400	1 370 $
9117159	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 400	1 370 $
9117163	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 400	1 370 $
9117167	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 400	1 370 $
9117171	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 400	1 370 $
9117175	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 400	1 370 $
202327351	DAIKIN	DZ20VC0481B*	DV59PECD14A*		27 000	1 350 $
9117131	DAIKIN	DZ20VC0481B*	DV61PECD14A*		28 600	1 430 $
10324715	DAIKIN	DZ20VC0601B	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976137	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976199	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	32 000	1 600 $
205976193	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	32 000	1 600 $
205976194	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976200	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 000	1 600 $
205976195	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 000	1 600 $
205976196	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 000	1 600 $
205976197	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 000	1 600 $
205976198	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 000	1 600 $
205976207	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976208	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	32 000	1 600 $
205976201	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	32 000	1 600 $
205976202	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	32 000	1 600 $
205976209	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 000	1 600 $
205976203	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 000	1 600 $
205976204	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 000	1 600 $
205976205	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 000	1 600 $
205976206	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 000	1 600 $
205976216	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	32 000	1 600 $
205976210	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	32 000	1 600 $
205976211	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	32 000	1 600 $
205976217	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 000	1 600 $
205976212	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 000	1 600 $
205976213	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 000	1 600 $
205976214	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 000	1 600 $
205976215	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 000	1 600 $
205976218	DAIKIN	DZ20VC0601C*	DV61PECD14A*		32 600	1 630 $
210435106	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	10 800	540 $
210435116	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0805CUA*	10 800	540 $
210435107	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	10 800	540 $
210435108	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	10 800	540 $
210435109	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0803BNA*	10 800	540 $
210435117	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	10 800	540 $
210435110	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	10 800	540 $
210435111	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	10 800	540 $
210435118	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	10 800	540 $
210435112	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 $
210435119	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 $
210435124	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	10 800	540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210435134	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	10 800	540 $
210435125	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	10 800	540 $
210435126	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	10 800	540 $
210435127	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	10 800	540 $
210435135	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	10 800	540 $
210435128	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	10 800	540 $
210435129	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	10 800	540 $
210435136	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	10 800	540 $
210435130	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 $
210435137	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 $
210435081	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	DFVE24BP1400A*		10 800	540 $
210435088	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	DV24FECB14A*		10 800	540 $
210435142	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 $
210435152	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0805CUA*	14 600	730 $
210435143	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 $
210435144	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 $
210435145	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0803BNA*	14 600	730 $
210435153	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 $
210435146	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 $
210435147	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 $
210435154	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 $
210435148	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 $
210435155	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 $
210435160	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 $
210435170	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	14 600	730 $
210435161	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 $
210435162	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 $
210435163	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	14 600	730 $
210435171	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 $
210435164	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 $
210435165	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 $
210435172	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 $
210435166	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210435173	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 $
210435082	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	DFVE24BP1400A*		14 600	730 $
210435089	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	DV24FECB14A*		14 600	730 $
210435178	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	18 000	900 $
210435189	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	18 000	900 $
210435179	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	18 000	900 $
210435180	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	18 000	900 $
210435181	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	18 000	900 $
210435190	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	18 000	900 $
210435191	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	18 000	900 $
210435182	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	18 000	900 $
210435183	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	18 000	900 $
210435192	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	18 000	900 $
210435193	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	18 000	900 $
210435184	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 $
210435194	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 $
210435199	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	18 000	900 $
210435210	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	18 000	900 $
210435200	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	18 000	900 $
210435201	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	18 000	900 $
210435202	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0803BNA*	18 000	900 $
210435211	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	18 000	900 $
210435212	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	18 000	900 $
210435203	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	18 000	900 $
210435204	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	18 000	900 $
210435213	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	18 000	900 $
210435214	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	18 000	900 $
210435205	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 $
210435215	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 $
210435083	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DFVE36CP1400A*		18 000	900 $
210791258	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DV35FECC14A*		17 600	880 $
210435090	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DV36FECC14A*		18 000	900 $
210435220	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210435231	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	22 400	1 120 $
210435221	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	22 400	1 120 $
210435222	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	22 400	1 120 $
210435223	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0803BNA*	22 400	1 120 $
210435232	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	22 400	1 120 $
210435233	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	22 400	1 120 $
210435238	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005DNA*	22 400	1 120 $
210435239	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1205DNA*	22 400	1 120 $
210435224	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	22 400	1 120 $
210435225	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	22 400	1 120 $
210435234	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	22 400	1 120 $
210435235	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	22 400	1 120 $
210435240	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1205DNA*	22 400	1 120 $
210435226	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		22 400	1 120 $
210435236	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		22 400	1 120 $
210435241	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000**-1A*		22 400	1 120 $
210435084	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE36CP1400A*		22 400	1 120 $
210435093	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE42CP1400A*		22 400	1 120 $
210791259	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DV35FECC14A*		22 000	1 100 $
210435092	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DV36FECC14A*		22 400	1 120 $
210435091	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DV42FECC14A*		22 400	1 120 $
210435094	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE42CP1400A*		25 600	1 280 $
210435085	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE48DP1400A*		25 600	1 280 $
210435095	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE60DP1400A*		25 600	1 280 $
210435096	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV42FECC14A*		25 600	1 280 $
210791260	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV47FECD14A*		25 200	1 260 $
210435097	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV48FECD14A*		25 600	1 280 $
210435098	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV60FECD14A*		25 600	1 280 $
210435086	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE48DP1400A*		29 800	1 490 $
210435099	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE60DP1400A*		29 800	1 490 $
210435100	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DV48FECD14A*		29 800	1 490 $
210435101	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DV60FECD14A*		29 800	1 490 $
210435087	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DFVE60DP1400A*		34 800	1 740 $
210791261	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DV59FECD14A*		34 500	1 725 $
210435242	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DV60FECD14A*		34 800	1 740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210607570	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TX		14 000	700 $
210692255	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 800	690 $
210692254	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 800	690 $
210692256	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 800	690 $
210692257	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 800	690 $
210692258	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 800	690 $
210692259	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 800	690 $
210692260	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		14 500	725 $
210692264	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	14 600	730 $
210692263	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	14 500	725 $
210692265	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	14 600	730 $
210692266	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	14 500	725 $
210692267	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	14 500	725 $
210692268	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	14 500	725 $
210692269	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	14 500	725 $
210692270	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	14 500	725 $
210692271	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		14 200	710 $
210692275	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	14 200	710 $
210692274	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	14 200	710 $
210692276	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	14 200	710 $
210692277	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	14 200	710 $
210692278	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	14 200	710 $
210692279	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	14 200	710 $
210692280	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		14 100	705 $
210692281	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		14 200	710 $
210692285	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	14 200	710 $
210692284	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	14 200	710 $
210692286	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	14 200	710 $
210692287	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	14 200	710 $
210692288	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	14 200	710 $
210692289	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	14 200	710 $
210692290	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	14 200	710 $
210692291	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210610032	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	DMVE24BP1400A*		14 800	740 $
210692292	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692296	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 $
210692295	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 $
210692297	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 $
210692298	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692299	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 $
210692300	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692301	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210607577	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TX		21 600	1 080 $
210692309	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 $
210692313	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	21 600	1 080 $
210692308	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 $
210692310	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 $
210692311	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692312	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	21 600	1 080 $
210692314	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	21 600	1 080 $
210692315	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	21 600	1 080 $
210692316	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 $
210692317	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692318	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	21 600	1 080 $
210692319	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	21 600	1 080 $
210692320	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	21 600	1 080 $
210692321	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692322	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692330	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 $
210692334	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0805CUA*	21 600	1 080 $
210692329	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 $
210692331	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 $
210692332	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692333	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0804CNA*	21 600	1 080 $
210692335	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC1005CNA*	21 600	1 080 $
210692336	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692337	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692338	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0804CNA*	21 600	1 080 $
210692339	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC1005CNA*	21 600	1 080 $
210692340	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692341	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692349	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 $
210692353	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96SC0805CUA*	21 600	1 080 $
210692348	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 $
210692350	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 $
210692351	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692352	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0804CNA*	21 600	1 080 $
210692354	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC1005CNA*	21 600	1 080 $
210692355	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 $
210692356	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692357	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0804CNA*	21 600	1 080 $
210692358	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC1005CNA*	21 600	1 080 $
210692359	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692360	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692368	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 $
210692372	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	21 600	1 080 $
210692367	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 $
210692369	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 $
210692370	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692371	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	21 600	1 080 $
210692373	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	21 600	1 080 $
210692374	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	21 600	1 080 $
210692375	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 $
210692376	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 $
210692377	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	21 600	1 080 $
210692378	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	21 600	1 080 $
210692379	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	21 600	1 080 $
210609964	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	DMVE36CP1400A*		21 600	1 080 $
210609965	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	DMVE48DP1400A*		21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692380	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692381	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692387	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 000	1 350 $
210692386	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 000	1 350 $
210692388	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 000	1 350 $
210692389	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 000	1 350 $
210692390	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 000	1 350 $
210692391	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 000	1 350 $
210692392	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 000	1 350 $
210692393	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210607579	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TX		27 000	1 350 $
210692400	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 000	1 350 $
210692399	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 000	1 350 $
210692401	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 000	1 350 $
210692402	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 000	1 350 $
210692403	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 000	1 350 $
210692404	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 000	1 350 $
210692405	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 000	1 350 $
210692406	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692407	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692411	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 000	1 350 $
210692412	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 000	1 350 $
210692413	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 000	1 350 $
210692414	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 000	1 350 $
210692415	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 000	1 350 $
210692416	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 000	1 350 $
210692417	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692418	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692425	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 000	1 350 $
210692424	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692426	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 000	1 350 $
210692427	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 000	1 350 $
210692428	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 000	1 350 $
210692429	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 000	1 350 $
210692430	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 000	1 350 $
210609976	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	DMVE48DP1400A*		27 000	1 350 $
210609977	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	DMVE60DP1400A*		27 000	1 350 $
210607421	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TX		34 000	1 700 $
210692434	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	33 400	1 670 $
210692435	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	33 400	1 670 $
210692436	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	33 400	1 670 $
210692437	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	33 400	1 670 $
210692438	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	33 400	1 670 $
210692439	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 400	1 620 $
210692443	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 400	1 620 $
210692444	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 400	1 620 $
210692445	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 400	1 620 $
210692446	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 400	1 620 $
210692447	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 400	1 620 $
210692451	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 400	1 620 $
210692452	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 400	1 620 $
210692453	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 400	1 620 $
210692454	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 400	1 620 $
210692455	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 400	1 620 $
210609988	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	DMVE60DP1400A*		33 400	1 670 $
205782845	DAIKIN	RX09AXVJU	FTX09AXVJU		5 700	285 $
211291633	DAIKIN	RX09BXVJU	FTX09BXVJU		5 800	290 $
9966569	DAIKIN	RX09QMVJU	FFQ09Q2VJU		6 000	300 $
202682020	DAIKIN	RX09RMVJU9	FDMQ09RVJU		6 800	340 $
202682023	DAIKIN	RX09RMVJU9	FFQ09Q2VJU		6 000	300 $
207776287	DAIKIN	RX09RMVJU9*	FDMQ09RVJU		6 800	340 $
207776283	DAIKIN	RX09RMVJU9*	FFQ09Q2VJU		6 000	300 $
205782846	DAIKIN	RX12AXVJU	FTX12AXVJU		8 600	430 $
211291634	DAIKIN	RX12BXVJU	FTX12BXVJU		8 600	430 $
9966684	DAIKIN	RX12QMVJU	FFQ12Q2VJU		8 300	415 $
202682021	DAIKIN	RX12RMVJU9	FDMQ12RVJU		8 500	425 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202682024	DAIKIN	RX12RMVJU9	FFQ12Q2VJU		8 300	415 $
207776290	DAIKIN	RX12RMVJU9*	FDMQ12RVJU		8 500	425 $
207776284	DAIKIN	RX12RMVJU9*	FFQ12Q2VJU		8 300	415 $
9966775	DAIKIN	RX15QMVJU	FFQ15Q2VJU		10 600	530 $
205776148	DAIKIN	RX15RMVJU*	FDMQ15RVJU		11 500	575 $
205663346	DAIKIN	RX15RMVJU*	FFQ15Q2VJU		10 600	530 $
211697900	DAIKIN	RX18BXVJU	FTX18BXVJU		14 400	720 $
205776150	DAIKIN	RX18RMVJU9*	FDMQ18RVJU		13 600	680 $
205663362	DAIKIN	RX18RMVJU9*	FFQ18Q2VJU		14 200	710 $
211697901	DAIKIN	RX24BXVJU	FTX24BXVJU		14 400	720 $
205776151	DAIKIN	RX24RMVJU*	FDMQ24RVJU		15 000	750 $
3208521	DAIKIN	RXG09HVJU	FTXG09HVJU		8 100	405 $
3208522	DAIKIN	RXG12HVJU	FTXG12HVJU		10 400	520 $
3208523	DAIKIN	RXG15HVJU	FTXG15HVJU		11 100	555 $
8849533	DAIKIN	RXL09QMVJU	FTX09NMVJU		6 700	335 $
8849459	DAIKIN	RXL09QMVJU	FVXS09NVJU		6 200	310 $
207776277	DAIKIN	RXL09QMVJU*	FTX09NMVJU*		6 700	335 $
207776280	DAIKIN	RXL09QMVJU*	FVXS09NVJU		6 200	310 $
204717990	DAIKIN	RXL12QMVJU9	FDMQ12RVJU		8 600	430 $
204717600	DAIKIN	RXL12QMVJU9	FTX12NMVJU		8 800	440 $
204717989	DAIKIN	RXL12QMVJU9	FVXS12NVJU		8 300	415 $
207776282	DAIKIN	RXL12QMVJU9*	FDMQ12RVJU		8 600	430 $
207776278	DAIKIN	RXL12QMVJU9*	FTX12NMVJU*		8 800	440 $
207776281	DAIKIN	RXL12QMVJU9*	FVXS12NVJU		8 300	415 $
8849330	DAIKIN	RXL15QMVJU	FTX15NMVJU		11 500	575 $
8849445	DAIKIN	RXL15QMVJU	FVXS15NVJU		11 500	575 $
205663349	DAIKIN	RXL15QMVJU*	FTX15NMVJU*		11 500	575 $
205663350	DAIKIN	RXL15QMVJU*	FVXS15NVJU		11 500	575 $
205663343	DAIKIN	RXL18UMVJU*	FDMQ18RVJU		14 600	730 $
205663342	DAIKIN	RXL18UMVJU*	FTX18UVJU		14 000	700 $
205663345	DAIKIN	RXL24UMVJU*	FDMQ24RVJU		16 000	800 $
205663344	DAIKIN	RXL24UMVJU*	FTX24UVJU		15 800	790 $
207158009	DAIKIN	RXM09VVJU	FTXM09VVJU		6 600	330 $
207158010	DAIKIN	RXM12VVJU	FTXM12VVJU		8 600	430 $
207158011	DAIKIN	RXM18VVJU	FTXM18VVJU		15 400	770 $
207158012	DAIKIN	RXM24VVJU	FTXM24VVJU		16 000	800 $
5265753	DAIKIN	RXS09LVJU	FTXS09LVJU		7 700	385 $
5265755	DAIKIN	RXS12LVJU	FTXS12LVJU		9 200	460 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
5265756	DAIKIN	RXS15LVJU	FTXS15LVJU		11 900	595 $
5265757	DAIKIN	RXS18LVJU	FTXS18LVJU		13 900	695 $
5265758	DAIKIN	RXS24LVJU	FTXS24LVJU		16 400	820 $
205881785	DAIKIN	RXS60T*VJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 $
10591687	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 $
201900050	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0603BXA*	15 400	770 $
10594263	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	15 400	770 $
201900051	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0803BXA*	15 400	770 $
201900052	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0805CXA*	15 400	770 $
201900053	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC1005CXA*	15 400	770 $
10594264	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	15 400	770 $
10594259	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0603BNA*	15 400	770 $
10594266	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0803BNA*	15 400	770 $
10594265	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0603BNA*	15 400	770 $
10594267	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	15 400	770 $
201978156	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	FXTQ24TAVJUA*		15 400	770 $
10591681	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	Unités avec conduits		15 000	750 $
205724757	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 $
205732179	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0603B*A*	15 400	770 $
205732160	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	15 400	770 $
205732180	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0803B*A*	15 400	770 $
205732181	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0805C*A*	15 400	770 $
205732182	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC1005C*A*	15 400	770 $
205732161	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	15 400	770 $
205732155	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0603BNA*	15 400	770 $
205732163	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0803BNA*	15 400	770 $
205732162	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0603BNA*	15 400	770 $
205732164	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	15 400	770 $
205724753	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ09TVJU		14 000	700 $
205724751	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ09PBVJU		15 000	750 $
205732187	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	FXTQ24TAVJUA*		15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10591688	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 800	1 140 $
201978152	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0603BXA*	23 600	1 180 $
10594268	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	23 600	1 180 $
201978153	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0803BXA*	23 600	1 180 $
201978154	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0805CXA*	23 600	1 180 $
201978155	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC1005CXA*	23 600	1 180 $
10594269	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	23 600	1 180 $
10594273	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	23 600	1 180 $
201978157	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	FXTQ36TAVJUA*		23 600	1 180 $
10591684	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
205724758	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 800	1 140 $
205732183	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0603B*A*	23 600	1 180 $
205732165	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	23 600	1 180 $
205732184	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0803B*A*	23 600	1 180 $
205732185	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0805C*A*	23 600	1 180 $
205732186	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC1005C*A*	23 600	1 180 $
205732166	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	23 600	1 180 $
205732168	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	23 600	1 180 $
205724754	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU		23 600	1 180 $
205724752	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ15PBVJU		22 000	1 100 $
205732188	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	FXTQ36TAVJUA*		23 600	1 180 $
205881783	DAIKIN	RXSQ48T*VJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 $
205724755	DAIKIN	RXSQ48T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU FXFQ18TVJU		32 200	1 610 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205881781	DAIKIN	RXSQ48T*VJU*	FXMQ09PBVJU FXMQ09PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU		32 000	1 600 $
10591691	DAIKIN	RXSQ60T*VJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 500	1 775 $
201978159	DAIKIN	RXSQ60T*VJU	FXTQ60TAVJUA*		37 000	1 850 $
205724756	DAIKIN	RXSQ60T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ24TVJU FXFQ24TVJU		37 000	1 850 $
205881782	DAIKIN	RXSQ60T*VJU*	FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ18PBVJU		34 000	1 700 $
205732190	DAIKIN	RXSQ60T*VJU*	FXTQ60TAVJUA*		37 000	1 850 $
205708982	DAIKIN	RXTQ36TAVJ9*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 800	1 140 $
205708867	DAIKIN	RXTQ36TAVJ9*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU		23 600	1 180 $
205708866	DAIKIN	RXTQ36TAVJ9*	FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ15PBVJU		22 000	1 100 $
205881789	DAIKIN	RXTQ48TAVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 $
205708868	DAIKIN	RXTQ48TAVJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU FXFQ18TVJU		32 200	1 610 $
205881786	DAIKIN	RXTQ48TAVJU*	FXMQ09PBVJU FXMQ09PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU		32 000	1 600 $
205881790	DAIKIN	RXTQ60TAVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205708869	DAIKIN	RXTQ60TAVJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ24TVJU FXFQ24TVJU		37 000	1 850 $
205881788	DAIKIN	RXTQ60TAVJU*	FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ18PBVJU		34 000	1 700 $
205801306	DAIKIN	RZQ18TAVJU*	FBQ18PVJU		13 200	660 $
205801310	DAIKIN	RZQ18TAVJU*	FCQ18TAVJU		12 300	615 $
211635170	DAIKIN	RZQ18TBVJU*	FBQ18TBVJU		14 000	700 $
211635162	DAIKIN	RZQ18TBVJU*	FCQ18AAVJU		12 300	615 $
211635176	DAIKIN	RZQ18TBVJU*	FTQ18TAVJU*A*		13 600	680 $
205707005	DAIKIN	RZQ24TAVJU*	FBQ24PVJU		18 800	940 $
205707008	DAIKIN	RZQ24TAVJU*	FCQ24TAVJU		18 000	900 $
205707002	DAIKIN	RZQ24TAVJU*	FTQ24TAVJU*A*		19 400	970 $
211635171	DAIKIN	RZQ24TBVJU*	FBQ24TBVJU		19 000	950 $
211635163	DAIKIN	RZQ24TBVJU*	FCQ24AAVJU		18 000	900 $
211635177	DAIKIN	RZQ24TBVJU*	FTQ24TAVJU*A*		19 400	970 $
205707006	DAIKIN	RZQ30TAVJU*	FBQ30PVJU		23 400	1 170 $
205707009	DAIKIN	RZQ30TAVJU*	FCQ30TAVJU		22 800	1 140 $
205754949	DAIKIN	RZQ30TAVJU*	FTQ30TAVJU*A*		24 000	1 200 $
211635172	DAIKIN	RZQ30TBVJU*	FBQ30TBVJU		24 000	1 200 $
211635164	DAIKIN	RZQ30TBVJU*	FCQ30AAVJU		22 800	1 140 $
211635180	DAIKIN	RZQ30TBVJU*	FTQ30TAVJU*A*		24 000	1 200 $
205706994	DAIKIN	RZQ36TAVJU*	FBQ36PVJU		27 400	1 370 $
205707003	DAIKIN	RZQ36TAVJU*	FTQ36TAVJU*A*		29 000	1 450 $
211635173	DAIKIN	RZQ36TBVJU*	FBQ36TBVJU		28 000	1 400 $
211635165	DAIKIN	RZQ36TBVJU*	FCQ36AAVJU		26 200	1 310 $
211635181	DAIKIN	RZQ36TBVJU*	FTQ36TAVJU*A*		28 400	1 420 $
205707004	DAIKIN	RZQ42TAVJU*	FTQ42TAVJU*A*		34 000	1 700 $
211635174	DAIKIN	RZQ42TBVJU*	FBQ42TBVJU		32 400	1 620 $
211635166	DAIKIN	RZQ42TBVJU*	FCQ42AAVJU		31 200	1 560 $
211635178	DAIKIN	RZQ42TBVJU*	FTQ42TAVJU*A*		33 000	1 650 $
211635175	DAIKIN	RZQ48TBVJU*	FBQ48TBVJU		38 000	1 900 $
211635167	DAIKIN	RZQ48TBVJU*	FCQ48AAVJU		34 800	1 740 $
211635179	DAIKIN	RZQ48TBVJU*	FTQ48TAVJU*A*		36 800	1 840 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211994919	Daizuki	DXFM-1823-2Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 $
211994918	Daizuki	DXFM-1823-2Z	Unités avec conduits		14 800	740 $
211994917	Daizuki	DXFM-1823-2Z	Unités sans conduits		14 300	715 $
211994916	Daizuki	DXFM-2723-3Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 $
211994915	Daizuki	DXFM-2723-3Z	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
211994914	Daizuki	DXFM-2723-3Z	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
211994923	Daizuki	DXFM-3623-4Z	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
211994922	Daizuki	DXFM-4823-5Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 $
211994920	Daizuki	DXFM-4823-5Z	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
8177093	DAY & NIGHT	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 $
201835639	DAY & NIGHT	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
201835617	DAY & NIGHT	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
201835638	DAY & NIGHT	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $
201835642	DAY & NIGHT	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 $
201835618	DAY & NIGHT	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 $
201835641	DAY & NIGHT	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 $
201835619	DAY & NIGHT	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 $
201835643	DAY & NIGHT	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 $
205767346	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 $
206188297	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 $
206188298	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $
206188296	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 $
205767347	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 $
206188300	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 $
206188301	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 $
206188299	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 $
207826622	DAY & NIGHT	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 $
207826620	DAY & NIGHT	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 $
207826621	DAY & NIGHT	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 $
207643034	DAY & NIGHT	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207643033	DAY & NIGHT	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207643032	DAY & NIGHT	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207643037	DAY & NIGHT	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643036	DAY & NIGHT	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $
207643035	DAY & NIGHT	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $
207643046	DAY & NIGHT	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643045	DAY & NIGHT	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643044	DAY & NIGHT	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643043	DAY & NIGHT	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643042	DAY & NIGHT	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207643041	DAY & NIGHT	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
201835621	DAY & NIGHT	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 $
201835622	DAY & NIGHT	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
201835623	DAY & NIGHT	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 $
207643031	DAY & NIGHT	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207643030	DAY & NIGHT	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $
207643029	DAY & NIGHT	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $
207643039	DAY & NIGHT	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643049	DAY & NIGHT	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643048	DAY & NIGHT	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643047	DAY & NIGHT	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
201835602	DAY & NIGHT	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 $
201835603	DAY & NIGHT	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 $
202463646	DAY & NIGHT	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 $
202463647	DAY & NIGHT	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 $
201835629	DAY & NIGHT	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 $
201835628	DAY & NIGHT	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 $
201835611	DAY & NIGHT	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 $
201835610	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 $
201835630	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 $
201835632	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 $
201835631	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 $
201835612	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 $
206396089	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 $
201835634	DAY & NIGHT	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 $
201835633	DAY & NIGHT	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 $
201835613	DAY & NIGHT	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205921374	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 $
201835637	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 $
201835635	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 $
201835636	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 $
201835614	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206396092	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 $
201835616	DAY & NIGHT	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 $
206350404	DAY & NIGHT	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 $
206350405	DAY & NIGHT	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 $
206361879	DAY & NIGHT	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 $
206361878	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 $
206350406	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 $
206350407	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 $
206350408	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 $
206396088	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 $
206361880	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 $
207826599	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 $
206350410	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 $
207801570	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 $
206350411	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 $
206361881	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 $
207202799	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202806	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 $
207202809	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 $
207202817	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 $
207202821	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 $
207202828	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 $
207202831	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 $
207202839	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 $
207202845	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 $
207202852	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 $
207202858	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 $
207202861	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202865	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202872	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 $
207202876	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202883	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 $
207202800	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202822	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202846	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202856	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202866	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202877	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202801	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202807	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 $
207202810	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202815	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202818	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202823	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202829	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202832	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202837	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207202840	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202847	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202853	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207202857	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202862	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202867	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202873	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202878	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202884	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 $
207202802	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202808	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 $
207202811	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 $
207202819	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 $
207202824	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 $
207202833	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 $
207202841	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 $
207202848	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 $
207202854	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 $
207202859	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 $
207202863	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202868	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202874	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 $
207202879	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202885	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202886	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 $
207202803	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 $
207202812	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 $
207202825	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 $
207202834	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 $
207202842	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 $
207202849	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 $
207202869	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 $
207202880	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 $
207202804	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202813	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202826	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202835	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202843	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202850	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202870	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202881	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202805	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202814	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202816	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202820	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202827	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202830	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202836	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202838	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207202844	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202851	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202855	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207202860	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 $
207202864	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202871	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202875	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202882	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202797	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 $
207202798	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 $
207202795	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207202794	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202174	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202796	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 $
206188302	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 $
207826598	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 $
206350412	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 $
206350413	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 $
206350414	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 $
206396093	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206361882	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 $
207099365	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 $
207099373	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 $
207099421	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 $
207099428	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 $
207099442	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 $
207099465	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099394	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 $
207099433	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 $
207099531	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099471	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 $
207099401	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 $
207099506	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 $
207099515	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 $
207099543	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099532	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 $
207099523	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099367	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099374	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099422	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099430	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099443	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099466	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099483	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099502	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099384	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 $
207099391	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099439	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099460	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099535	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099477	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099407	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099512	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099522	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099370	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 $
207099381	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099388	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 $
207099397	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 $
207099436	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099457	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099533	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099474	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099404	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 $
207099493	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 $
207099509	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 $
207099519	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 $
207099545	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099524	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099556	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 $
207099547	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 $
207099537	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 $
207099526	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099548	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099528	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 $
207099364	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 $
207099371	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 $
207099419	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 $
207099427	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099463	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099378	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 $
207099385	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 $
207099393	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 $
207099432	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 $
207099539	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099470	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 $
207099400	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 $
207099505	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 $
207099514	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 $
207099368	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099376	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099424	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099431	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 $
207099444	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099468	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099484	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099503	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099379	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099387	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099396	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099435	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099455	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099540	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099473	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099403	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099507	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099517	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099550	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099529	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099382	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099390	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099399	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099437	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099458	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099542	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099476	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099406	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099510	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099521	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099361	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207099359	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207099356	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 $
210819422	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 $
207199159	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199163	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199172	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199203	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199161	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199165	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199170	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199174	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199176	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199196	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199204	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199211	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 $
207199178	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199181	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199183	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 $
207199185	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199187	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199198	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199205	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 $
207199212	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199167	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 $
207199197	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199213	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199180	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 $
207199189	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 $
207199191	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 $
207199194	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 $
207199199	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 $
207199206	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 $
207199214	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199216	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199200	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 $
207199215	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199201	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 $
207199217	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199160	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199164	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199173	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199207	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199184	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 $
207199162	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199166	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199171	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199175	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199177	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199209	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199218	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199179	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199182	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199186	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199188	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199168	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 $
207199169	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 $
207199219	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199190	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 $
207200401	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 $
207199208	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199220	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199222	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199195	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 $
207199202	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 $
207199210	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 $
207199221	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199154	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 $
207199155	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 $
207199158	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
207199156	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
207198928	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 $
207199157	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 $
208104314	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 $
208104313	DAY & NIGHT	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 $
209852062	DAY & NIGHT	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 $
209852058	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 $
209852056	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 $
209852059	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 $
209852063	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 $
209852066	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 $
209852064	DAY & NIGHT	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 $
209852065	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 $
209852057	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 $
209852061	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209852060	DAY & NIGHT	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 $
207658988	DELTA	37HL009J24(3C)	27WL009J24		6 900	345 $
207643197	DELTA	37HL018J24(3C)	27WL018J24		11 500	575 $
205300162	DENALI AIRE	DNMSHQCO12A	DNMSHQCW12A		7 500	375 $
205300164	DENALI AIRE	DNMSHQCO18	DNMSHQCW18		11 600	580 $
205300165	DENALI AIRE	DNMSHQCO24	DNMSHQCW24		14 500	725 $
205300163	DENALI AIRE	DNMSHQCO9A	DNMSHQCW9A		5 000	250 $
210365431	Dettson	EVD-18-O	EVD-18-I		13 500	675 $
210365432	Dettson	EVD-24-O	EVD-24-I		19 200	960 $
210365433	Dettson	EVD-30-O	EVD-30-I		21 000	1 050 $
210365434	Dettson	EVD-36-O	EVD-36-I		30 400	1 520 $
210365435	Dettson	EVD-48-O	EVD-48-I		36 000	1 800 $
210365436	Dettson	EVD-60-O	EVD-60-I		42 000	2 100 $
210365427	Dettson	MHD-18	MHD-CC2.0-17.5-M		13 000	650 $
210365428	Dettson	MHD-24	MHD-CC2.0-17.5-M		22 000	1 100 $
210857269	DIAMONDAIR	D2009SHO2	DF2009CI		9 000	450 $
210857265	DIAMONDAIR	D2009SHO2	DF2009HMSI2		9 300	465 $
210857270	DIAMONDAIR	D2012SHO2	DF2012CI		9 900	495 $
210857266	DIAMONDAIR	D2012SHO2	DF2012HMSI2		10 300	515 $
210857271	DIAMONDAIR	D2018SHO2	DF2018CI		15 600	780 $
210857267	DIAMONDAIR	D2018SHO2	DF2018HMSI2		11 100	555 $
210857272	DIAMONDAIR	D2024SHO2	DF2024CI2		21 000	1 050 $
210857268	DIAMONDAIR	D2024SHO2	DF2024HMSI2		18 900	945 $
210857278	DIAMONDAIR	DF18M2Z2	Unités avec conduits		14 800	740 $
210857277	DIAMONDAIR	DF18M2Z2	Unités sans conduits		14 400	720 $
210857281	DIAMONDAIR	DF30M2Z3	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
210857280	DIAMONDAIR	DF30M2Z3	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
210857283	DIAMONDAIR	DF36M2Z4	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
210857286	DIAMONDAIR	DF55M2Z5	Unités sans conduits		36 400	1 820 $
207583107	DIRECT AIR	DIRH-12HP23-DKO	DIRH-12HP23-DKI		7 500	375 $
207583108	DIRECT AIR	DIRH-18HP23-DKO	DIRH-18HP23-DKI		11 600	580 $
207743723	DIRECT AIR	DIRM-06HXPRO28-1Z	DIRM-06HP-WM		8 500	425 $
207743737	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-CA		7 500	375 $
207743747	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-DUH		7 700	385 $
207743748	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-DUV		7 700	385 $
207743719	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-WM		8 500	425 $
207743738	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-CA		9 000	450 $
207743749	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-DUH		10 100	505 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207743750	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-DUV		10 100	505 $
207743724	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-WM		9 500	475 $
207743739	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-CA		8 900	445 $
207743764	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-CO		9 000	450 $
207743751	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-DUH		9 300	465 $
207743752	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-DUV		9 300	465 $
207743720	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-WM		9 000	450 $
207743740	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-CA		9 900	495 $
207743765	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-CO		9 600	480 $
207743753	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-DUH		10 600	530 $
207743754	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-DUV		10 600	530 $
207743725	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-WM		10 000	500 $
207743741	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-CA		12 000	600 $
207743730	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-CF		12 800	640 $
207743755	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-DUH		12 600	630 $
207743756	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-DUV		12 600	630 $
207743721	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-WM		14 900	745 $
207743775	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-2Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207743774	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-2Z	Unités avec conduits		14 800	740 $
207743773	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-2Z	Unités sans conduits		14 300	715 $
207743742	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-CA		15 600	780 $
207743731	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-CF		12 000	600 $
207743757	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-DUH		15 000	750 $
207743758	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-DUV		15 000	750 $
207743726	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-WM		15 000	750 $
207743787	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-2Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207743786	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-2Z	Unités avec conduits		16 000	800 $
207743785	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-2Z	Unités sans conduits		15 000	750 $
207706563	DIRECT AIR	DIRM-18MAGICPRO20-OU	DIRM-18MAGICPRO20-AH		13 500	675 $
212101621	DIRECT AIR	DIRM-18MAGICPRO20-OU	DIRM-24MAGICPRO20-COIL		14 700	735 $
207743743	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-CA		19 000	950 $
207743732	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-CF		16 000	800 $
207743759	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-DU		20 000	1 000 $
207743722	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-WM		16 200	810 $
207743744	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-CA		21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207743733	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-CF		19 000	950 $
207743760	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-DU		21 000	1 050 $
207743727	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-WM		21 200	1 060 $
207706564	DIRECT AIR	DIRM-24MAGICPRO20-OU	DIRM-24MAGICPRO20-AH		19 200	960 $
212101619	DIRECT AIR	DIRM-24MAGICPRO20-OU	DIRM-24MAGICPRO20-COIL		21 000	1 050 $
207743778	DIRECT AIR	DIRM-27DA25-3Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
207743777	DIRECT AIR	DIRM-27DA25-3Z	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207743776	DIRECT AIR	DIRM-27DA25-3Z	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
207743790	DIRECT AIR	DIRM-28HXPRO28-3Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207743789	DIRECT AIR	DIRM-28HXPRO28-3Z	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207743788	DIRECT AIR	DIRM-28HXPRO28-3Z	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
207706565	DIRECT AIR	DIRM-30MAGICPRO20-OU	DIRM-30MAGICPRO20-AH		21 000	1 050 $
212388353	DIRECT AIR	DIRM-30MAGICPRO20-OU	DIRM-36MAGICPRO20-COIL		22 600	1 130 $
207743779	DIRECT AIR	DIRM-36DA25-4Z	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
207743793	DIRECT AIR	DIRM-36HXPRO28-4Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207743792	DIRECT AIR	DIRM-36HXPRO28-4Z	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207743791	DIRECT AIR	DIRM-36HXPRO28-4Z	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207743745	DIRECT AIR	DIRM-36LCDA25-1Z	DIRM-36HP-CA		23 000	1 150 $
207743734	DIRECT AIR	DIRM-36LCDA25-1Z	DIRM-36HP-CF		23 000	1 150 $
207743761	DIRECT AIR	DIRM-36LCDA25-1Z	DIRM-36HP-DU		25 000	1 250 $
207706566	DIRECT AIR	DIRM-36MAGICPRO20-OU	DIRM-36MAGICPRO20-AH		30 400	1 520 $
212388351	DIRECT AIR	DIRM-36MAGICPRO20-OU	DIRM-36MAGICPRO20-COIL		33 000	1 650 $
207743784	DIRECT AIR	DIRM-48DA25-5Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207743783	DIRECT AIR	DIRM-48DA25-5Z	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207743782	DIRECT AIR	DIRM-48DA25-5Z	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
207743796	DIRECT AIR	DIRM-48HXPRO28-5Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207743795	DIRECT AIR	DIRM-48HXPRO28-5Z	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207743794	DIRECT AIR	DIRM-48HXPRO28-5Z	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
207743746	DIRECT AIR	DIRM-48LCDA25-1Z	DIRM-48HP-CA		30 000	1 500 $
207743735	DIRECT AIR	DIRM-48LCDA25-1Z	DIRM-48HP-CF		29 000	1 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207743762	DIRECT AIR	DIRM-48LCDA25-1Z	DIRM-48HP-DU		34 000	1 700 $
207706567	DIRECT AIR	DIRM-48MAGICPRO20-OU	DIRM-48MAGICPRO20-AH		36 000	1 800 $
212388352	DIRECT AIR	DIRM-48MAGICPRO20-OU	DIRM-48MAGICPRO20-COIL		32 000	1 600 $
207743736	DIRECT AIR	DIRM-60LCDA25-1Z	DIRM-60HP-CF		35 000	1 750 $
207743763	DIRECT AIR	DIRM-60LCDA25-1Z	DIRM-60HP-DU		37 000	1 850 $
210342132	DIRECT AIR	DIRM-60MAGICPRO20-OU	DIRM-60MAGICPRO20-AH		42 000	2 100 $
8994011	DIRECT AIR	M2OF-18HFN1-M	Unités sans conduits		12 000	600 $
8994012	DIRECT AIR	M3OF-27HFN1-M	Unités sans conduits		17 200	860 $
203269783	DIRECT AIR	M3OH-27HFN1-M	Unités sans conduits		18 000	900 $
203269787	DIRECT AIR	M4OH-36HFN1-M	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
203269784	DIRECT AIR	M4OH-36HFN1-M	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
8994014	DIRECT AIR	M5OF-48HFN1-M	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
205920170	DIRECT AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
205920169	DIRECT AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
8952869	DIRECT AIR	MOB30-09HFN1-MX0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		6 900	345 $
8775845	DIRECT AIR	MOB30-12HFN1-MT0W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		7 500	375 $
9680948	DIRECT AIR	MOB30-12HFN1-MT0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 700	385 $
8952870	DIRECT AIR	MOB30-12HFN1-MV0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 800	390 $
8775842	DIRECT AIR	MOBA30-09HFN1-MT0W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		5 800	290 $
9680947	DIRECT AIR	MOBA30-09HFN1-MT0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		5 800	290 $
8989603	DIRECT AIR	MOBA30-09HFN1-MT0W	MSAEB-09HRFN1-MT0W		6 300	315 $
8775849	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
9680949	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		11 400	570 $
9104551	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	MSAED-18HRFN1-MT0W		11 100	555 $
8775850	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
8775829	DIRECT AIR	MOD30-24HFN1-MT0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		15 400	770 $
9680950	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		15 300	765 $
8775852	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	MCDU-24HRFN1-M(C)		15 800	790 $
9104550	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	MSAED-23HRFN1-MT0W		16 000	800 $
8775853	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		15 000	750 $
206377759	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		15 600	780 $
205816491	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		10 900	545 $
206377760	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		15 000	750 $
206377758	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
210857334	DIYCOOL	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857347	DIYCOOL	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 $
206315622	DIYCOOL	ACIQ-09Z-HP115	ACIQ-09W-HP115		6 000	300 $
207825545	DIYCOOL	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 $
207825554	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 $
207825557	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 $
207825550	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 $
210857335	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 $
210857348	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 $
207825555	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 $
207825558	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 $
207825561	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 $
210857351	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 $
207825551	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 $
210857336	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 $
210857349	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 $
212394327	DIYCOOL	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 $
212394333	DIYCOOL	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 $
207825590	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207825589	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 $
207825588	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 $
206315624	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HP230	ACIQ-18W-HP230		11 000	550 $
207825547	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 $
210857360	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18AHB-HH-M		15 400	770 $
207825556	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 $
207825559	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 $
207825562	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 $
210857352	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 $
207825552	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 $
210857337	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 $
210857350	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 $
212394328	DIYCOOL	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 $
206315628	DIYCOOL	ACIQ-24-HP	ACIQ-24-AH		16 500	825 $
212394334	DIYCOOL	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 $
208106632	DIYCOOL	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-AHB		19 200	960 $
210857361	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24AHB-HH-M		16 900	845 $
207825560	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 $
207825563	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207825553	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 $
210857338	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 $
206315650	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3	Unités sans conduits		18 000	900 $
207825593	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207825592	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207825591	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
212394329	DIYCOOL	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 $
212394335	DIYCOOL	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 $
212394330	DIYCOOL	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 $
206315629	DIYCOOL	ACIQ-36-HP	ACIQ-36-AH		25 000	1 250 $
212394336	DIYCOOL	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 $
208106633	DIYCOOL	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-AHB		30 400	1 520 $
207825596	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207825595	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207825594	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207825549	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 $
210857339	DIYCOOL	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 $
210857341	DIYCOOL	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 $
210857344	DIYCOOL	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 $
212394331	DIYCOOL	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 $
206315630	DIYCOOL	ACIQ-48-HP	ACIQ-48-AH		36 000	1 800 $
212394337	DIYCOOL	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 $
208106634	DIYCOOL	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-AHB		36 000	1 800 $
206315652	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207825599	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207825598	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207825597	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
210857340	DIYCOOL	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 $
210857342	DIYCOOL	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 $
210857345	DIYCOOL	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 $
210857399	DIYCOOL	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
210857398	DIYCOOL	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
212394332	DIYCOOL	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 $
210857359	DIYCOOL	ACIQ-60HPB	ACIQ-60AHB		42 000	2 100 $
210857343	DIYCOOL	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857346	DIYCOOL	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 $
210857402	DIYCOOL	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 $
210857401	DIYCOOL	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 $
210857405	DIYCOOL	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
210857404	DIYCOOL	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
210857407	DIYCOOL	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
210857410	DIYCOOL	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
210857413	DIYCOOL	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
211034571	DUCANE	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 $
208106713	DUCANE	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 $
211034586	DUCANE	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 $
208106666	DUCANE	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		8 900	445 $
211034580	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 $
208106669	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 $
211034573	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 $
208106663	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 $
208106844	DUCANE	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
208106843	DUCANE	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 $
208106842	DUCANE	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 $
211034587	DUCANE	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 $
208106667	DUCANE	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 $
211034581	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 $
208106670	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 $
211034574	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 $
208106664	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 $
208106847	DUCANE	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
208106846	DUCANE	4DHP2S24M-1P	Unités avec conduits		21 600	1 080 $
208106845	DUCANE	4DHP2S24M-1P	Unités sans conduits		20 400	1 020 $
211034588	DUCANE	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 $
208106668	DUCANE	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 $
211034582	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 $
208106671	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 $
211034575	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 $
208106665	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 $
208106850	DUCANE	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106849	DUCANE	4DHP2S30M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208106848	DUCANE	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
211034576	DUCANE	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 $
208106851	DUCANE	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
211034589	DUCANE	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 $
208106777	DUCANE	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 $
211034583	DUCANE	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 $
208106779	DUCANE	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 $
208106854	DUCANE	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211034590	DUCANE	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 $
208106778	DUCANE	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 $
211034584	DUCANE	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 $
208106780	DUCANE	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 $
211034585	DUCANE	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 $
211034579	DUCANE	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 $
211034572	DUCANE	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 $
208106714	DUCANE	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 $
211034591	DUCANE	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 $
208106718	DUCANE	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 $
211034593	DUCANE	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 $
208106720	DUCANE	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 $
211034592	DUCANE	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 $
208106719	DUCANE	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 $
211034594	DUCANE	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 $
208106721	DUCANE	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 $
211034595	DUCANE	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 $
208106722	DUCANE	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 $
211034596	DUCANE	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 $
208106723	DUCANE	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 $
206903136	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 400	770 $
206903137	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 400	770 $
206903138	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 100	805 $
206903139	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 100	805 $
206902819	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 400	1 120 $
206902820	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 $
206903140	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E24M		15 000	750 $
206903141	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E30M		15 900	795 $
206902821	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E36M		22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902822	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E42M		22 200	1 110 $
206903142	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V18M		15 900	795 $
206903143	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V24M		16 100	805 $
206903144	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V30M		15 900	795 $
206902818	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V36M		22 000	1 100 $
206902823	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V42M		22 200	1 110 $
206903145	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E18M		15 400	770 $
206903146	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E24M		15 800	790 $
206903147	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E30M		16 200	810 $
206902824	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E36M		23 400	1 170 $
206902825	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E42M		22 000	1 100 $
206903149	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 $
206903150	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 $
206903151	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 $
206903152	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	14 900	745 $
206903153	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 $
206903154	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	14 900	745 $
206903148	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 $
206903159	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 000	750 $
206903160	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 300	765 $
206903161	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 $
206903162	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 $
206903163	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 $
206903164	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH045BE12	14 800	740 $
206903165	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH070BE12	14 900	745 $
206903166	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 $
206903167	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 $
206903168	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 $
206903155	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 100	755 $
206903156	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 100	755 $
206903157	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 300	765 $
206903158	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 $
206902826	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 200	1 160 $
206902827	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	23 200	1 160 $
206902828	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 200	1 160 $
206902829	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	23 400	1 170 $
206902831	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	23 400	1 170 $
206902830	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902832	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206902833	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	23 600	1 180 $
206902834	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	23 200	1 160 $
206902835	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	23 400	1 170 $
206902836	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	23 400	1 170 $
206902846	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	23 400	1 170 $
206902837	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206902838	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 400	1 170 $
206902839	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 400	1 170 $
206902840	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 400	1 170 $
206902841	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	23 200	1 160 $
206902842	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206902843	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 600	1 180 $
206902844	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 400	1 170 $
206902845	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	23 400	1 170 $
206902847	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	23 400	1 170 $
206902848	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 400	1 170 $
206902849	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	23 200	1 160 $
206902850	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	23 200	1 160 $
206902851	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 $
206902852	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH090CE16	23 000	1 150 $
206902853	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	23 400	1 170 $
206902854	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	23 200	1 160 $
206902855	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	23 200	1 160 $
206903170	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	16 100	805 $
206903172	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	16 100	805 $
206903173	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 300	765 $
206903174	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	16 100	805 $
206903175	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	16 100	805 $
206903169	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	16 000	800 $
206903180	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 900	795 $
206903181	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G2UH090BE12	16 100	805 $
206903182	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 $
206903183	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	16 200	810 $
206903184	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	16 200	810 $
206903187	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206903188	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH045BE12	16 300	815 $
206903189	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH070BE12	16 300	815 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903176	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	16 000	800 $
206903177	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 900	795 $
206903178	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	16 300	815 $
206903179	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	16 000	800 $
206903191	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 800	790 $
206903192	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206903193	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 800	790 $
206903194	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 800	790 $
206903195	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206903196	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206903190	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206903201	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 600	780 $
206903202	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206903203	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206903204	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206903205	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206903206	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 500	775 $
206903207	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 400	770 $
206903208	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 $
206903209	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206903210	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 $
206903211	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206903197	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206903198	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206903199	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 900	795 $
206903200	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 $
206902857	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 400	1 120 $
206902858	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 $
206902859	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 600	1 130 $
206902860	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206902861	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206902856	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 $
206902862	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206902863	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206902869	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 600	1 130 $
206902870	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206902871	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206902872	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902864	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206902873	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 $
206902874	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 800	1 140 $
206902875	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 800	1 140 $
206902865	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 $
206902866	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 $
206902867	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 600	1 130 $
206902876	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206902877	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206902878	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 800	1 140 $
206902868	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 $
206902879	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206902880	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 $
206902881	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 600	1 080 $
206902882	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 $
206902883	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 $
206902895	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 $
206902884	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 $
206902885	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	21 600	1 080 $
206902886	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	21 800	1 090 $
206902887	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206902888	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 200	1 110 $
206902889	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 200	1 110 $
206902890	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	21 400	1 070 $
206902891	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 400	1 070 $
206902892	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	21 800	1 090 $
206902893	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 $
206902894	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 800	1 090 $
206902896	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	21 600	1 080 $
206902897	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	21 800	1 090 $
206902898	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206902899	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	21 400	1 070 $
206902900	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 $
206902901	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206902902	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206902903	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	21 600	1 080 $
206902904	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	EFV16CCA	22 000	1 100 $
206903213	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	16 100	805 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903215	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	16 100	805 $
206903216	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH045AE12	15 300	765 $
206903217	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	16 100	805 $
206903218	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12L	15 200	760 $
206903212	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	16 000	800 $
206903223	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	80G1UH070BE12	15 900	795 $
206903224	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	80G2UH090BE12	16 100	805 $
206903225	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 700	785 $
206903226	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	16 200	810 $
206903227	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	16 200	810 $
206903230	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206903231	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH045BE12	16 300	815 $
206903232	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH070BE12	16 300	815 $
206903219	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	16 000	800 $
206903220	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 900	795 $
206903221	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV08BCA	15 400	770 $
206903222	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	16 000	800 $
206903234	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 800	790 $
206903235	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206903236	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 800	790 $
206903237	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 800	790 $
206903238	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206903239	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206903233	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206903244	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 600	780 $
206903245	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206903246	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206903247	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206903248	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206903249	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH040BE12X	15 500	775 $
206903250	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 800	790 $
206903251	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH070BE12	15 400	770 $
206903252	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206903253	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH045BE12	15 400	770 $
206903254	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206903240	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206903241	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206903242	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 900	795 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903243	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 600	780 $
206902906	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 400	1 120 $
206902907	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 $
206902908	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 600	1 130 $
206902909	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206902910	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206902905	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 $
206902911	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 600	1 130 $
206902912	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206902918	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 600	1 130 $
206902919	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206902920	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206902921	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $
206902913	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206902922	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 600	1 130 $
206902923	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 800	1 140 $
206902924	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 800	1 140 $
206902914	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 $
206902915	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 $
206902916	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 $
206902925	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 400	1 120 $
206902926	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206902927	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 800	1 140 $
206902917	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 $
206902928	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206902929	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 $
206902930	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	21 600	1 080 $
206902931	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	21 800	1 090 $
206902932	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	21 600	1 080 $
206902944	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 $
206902933	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 $
206902934	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	21 600	1 080 $
206902935	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	21 800	1 090 $
206902936	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	21 600	1 080 $
206902937	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 $
206902938	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 $
206902939	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	21 400	1 070 $
206902940	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	21 400	1 070 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902941	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	21 800	1 090 $
206902942	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	21 800	1 090 $
206902943	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	21 600	1 080 $
206902945	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	21 600	1 080 $
206902946	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	21 800	1 090 $
206902947	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206902948	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	21 400	1 070 $
206902949	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH080CE16X	22 000	1 100 $
206902950	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206902951	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	21 600	1 080 $
206902952	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	21 600	1 080 $
206902953	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 600	1 080 $
206903256	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 700	785 $
206903257	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 $
206903258	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 700	785 $
206903259	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 400	770 $
206903260	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 $
206903261	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 $
206903255	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 $
206903266	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 500	775 $
206903267	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 $
206903268	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 $
206903269	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 $
206903270	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 $
206903271	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 400	770 $
206903272	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 300	765 $
206903273	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 $
206903274	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 $
206903275	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 $
206903276	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 $
206903262	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 $
206903263	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 $
206903264	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 $
206903265	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 $
206902954	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206902955	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 $
206902956	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 $
206902957	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902958	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 $
206902968	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 $
206902959	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 000	1 100 $
206902960	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 $
206902961	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 200	1 110 $
206902962	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 $
206902970	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 800	1 090 $
206902965	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 $
206902966	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 200	1 110 $
206902967	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 $
206902971	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206902972	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 $
206902973	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 $
206902974	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 $
206902984	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 $
206902975	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 $
206902976	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 $
206902977	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 $
206902978	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 $
206902979	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 000	1 100 $
206902980	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 $
206902981	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 $
206902982	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 $
206902983	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 $
206903278	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH040AE12X	14 900	745 $
206903279	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH045AE12	15 000	750 $
206903280	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH060AE12X	14 900	745 $
206903281	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH045AE12	15 000	750 $
206903282	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12	14 900	745 $
206903283	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12L	14 900	745 $
206903277	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AV12*	14 900	745 $
206903288	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	80G1UH070BE12	14 800	740 $
206903289	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	80G2UH090BE12	14 900	745 $
206903290	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH030BE12	15 000	750 $
206903291	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH045BE12	14 800	740 $
206903292	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH070BE12	14 900	745 $
206903293	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH045BE12	14 800	740 $
206903294	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH070BE12	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903295	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH030BE08	14 900	745 $
206903296	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH045BE12	14 900	745 $
206903297	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH070BE12	14 800	740 $
206903284	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH045BV12	14 900	745 $
206903285	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH070BV12	14 800	740 $
206903286	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	EFV08BCA	15 100	755 $
206903287	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	EFV12BCA	14 900	745 $
206902985	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH045AE12	23 000	1 150 $
206902986	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 $
206902987	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH070AE12	23 000	1 150 $
206902988	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 $
206902990	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 $
206902989	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 $
206902991	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH070BE12	23 000	1 150 $
206902992	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 $
206902993	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH090BE16	22 800	1 140 $
206902994	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 $
206902995	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 $
206903005	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 $
206902996	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 $
206902997	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH030BE12	23 200	1 160 $
206902998	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH045BE12	23 200	1 160 $
206902999	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206903000	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH045BE12	23 200	1 160 $
206903001	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH070BE12	23 200	1 160 $
206903002	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 $
206903003	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH070BV12	23 000	1 150 $
206903004	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 $
206903006	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	80G2UH110CE16	22 800	1 140 $
206903007	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE12	23 000	1 150 $
206903008	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE16	22 600	1 130 $
206903009	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH110CE16	22 800	1 140 $
206903010	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 $
206903011	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH090CE16	23 000	1 150 $
206903012	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	96G1UH090CE16	22 800	1 140 $
206903013	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	96G2UH090CV12	22 800	1 140 $
206903014	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	EFV16CCA	22 600	1 130 $
206903298	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G1DF045AE12	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903299	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G2DF070AE12	15 100	755 $
206903304	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	80G1DF070BE12	15 000	750 $
206903305	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	95G1DF045BE12	15 000	750 $
206903307	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G1DF070BE16	15 000	750 $
206903300	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF045BV12	15 100	755 $
206903301	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 800	790 $
206903302	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 $
206903303	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 500	775 $
206903015	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF045AE12	22 200	1 110 $
206903016	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 200	1 110 $
206903017	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G2DF070AE12	22 000	1 100 $
206903020	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 000	1 100 $
206903021	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 200	1 110 $
206903022	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 200	1 110 $
206903023	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 $
206903024	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 $
206903025	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF045BE12	22 400	1 120 $
206903026	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF070BE16	22 000	1 100 $
206903027	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 000	1 100 $
206903028	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 400	1 120 $
206903018	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF045BV12	22 200	1 110 $
206903019	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 600	1 130 $
206903029	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 200	1 110 $
206903030	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	95G1DF090CE16	22 000	1 100 $
206903031	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 200	1 110 $
206905069	DUCANE	4HP18V60P	BCE5C48M*1P+H4TXV02		31 600	1 580 $
206905070	DUCANE	4HP18V60P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 $
206905071	DUCANE	4HP18V60P	BCE5E48M		31 600	1 580 $
206903644	DUCANE	4HP18V60P	BCE5E60M		37 800	1 890 $
206905072	DUCANE	4HP18V60P	BCE5V48M		31 400	1 570 $
206903643	DUCANE	4HP18V60P	BCE5V60M		38 500	1 925 $
206905073	DUCANE	4HP18V60P	BCE7E48M		32 200	1 610 $
206903645	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	39 500	1 975 $
206903646	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	39 500	1 975 $
206903647	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH110CE20	39 500	1 975 $
206903648	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	39 500	1 975 $
206903649	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	39 500	1 975 $
206903650	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	39 000	1 950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903651	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	39 000	1 950 $
206903652	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	40 000	2 000 $
206903653	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH110CE20	40 000	2 000 $
206903654	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	39 000	1 950 $
206903655	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	39 500	1 975 $
206903656	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 000	1 950 $
206903657	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	EFV16CCA	39 500	1 975 $
206905094	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 $
206905095	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206905096	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CE16	30 200	1 510 $
206905097	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 400	1 520 $
206905100	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206905105	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH090CV20	30 800	1 540 $
206905106	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH110CV20	30 600	1 530 $
206905107	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 $
206903658	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	38 000	1 900 $
206903659	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206903660	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	38 000	1 900 $
206903661	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	38 000	1 900 $
206903662	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 $
206903663	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206903664	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206903665	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206903666	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH110CE20	37 200	1 860 $
206903667	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206903668	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	38 000	1 900 $
206903669	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206903670	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	EFV16CCA	37 400	1 870 $
206903671	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 000	1 950 $
206903672	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 000	1 950 $
206903673	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	40 000	2 000 $
206905128	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 $
206905129	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206905130	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CE16	30 200	1 510 $
206905131	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 400	1 520 $
206905134	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	92G1UH110CE20	30 400	1 520 $
206905139	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH090CV20	30 800	1 540 $
206905140	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH110CV20	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905141	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	30 600	1 530 $
206903686	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	38 000	1 900 $
206903687	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206903688	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	38 000	1 900 $
206903689	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	38 000	1 900 $
206903690	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 $
206903691	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206903692	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206903693	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 $
206903694	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH110CE20	37 200	1 860 $
206903695	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 800	1 890 $
206903696	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	38 000	1 900 $
206903697	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	38 000	1 900 $
206903698	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	EFV16CCA	37 400	1 870 $
206903699	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	40 000	2 000 $
206903700	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	40 000	2 000 $
206903701	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	40 000	2 000 $
206905142	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH090CE20	30 800	1 540 $
206905144	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 800	1 540 $
206905146	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20	31 000	1 550 $
206905147	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20L	31 000	1 550 $
206905148	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CV20	31 000	1 550 $
206905151	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 800	1 540 $
206905156	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV20	31 400	1 570 $
206905157	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH110CV20	31 200	1 560 $
206903702	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P51C+H4TXV03	80G1UH090CE20	36 800	1 840 $
206903716	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	36 600	1 830 $
206905159	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	80G1DF110CE20	30 400	1 520 $
206905160	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	92G1DF090CE16	30 600	1 530 $
206905161	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF090CE16	30 600	1 530 $
206905162	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF110CE20	30 400	1 520 $
206905163	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G1DF090CE16	30 800	1 540 $
206905164	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF090CV20	30 800	1 540 $
206905165	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF110CV20	30 800	1 540 $
206905166	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 400	1 520 $
206903717	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	80G1DF110CE20	38 000	1 900 $
206903718	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	95G1DF110CE20	37 400	1 870 $
206903719	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	38 500	1 925 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903720	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	38 500	1 925 $
206903721	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	38 000	1 900 $
208136306	DUCTLESSAIRE	DA0921-H2-O*	DA0921-H2-I*		8 300	415 $
209862296	DUCTLESSAIRE	DA-115-12-20-O	DA-115-12-20-I		7 800	390 $
208136307	DUCTLESSAIRE	DA1221-H2-O*	DA1221-H2-I*		8 200	410 $
9150139	DUCTLESSAIRE	DA1821-H2-O	DA1821-H2-I		10 400	520 $
208136308	DUCTLESSAIRE	DA1821-H2-O*	DA1821-H2-I*		14 000	700 $
208136309	DUCTLESSAIRE	DA2421-H2-O*	DA2421-H2-I*		18 000	900 $
208136326	DUCTLESSAIRE	DA27-3Z-0*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
208136325	DUCTLESSAIRE	DA27-3Z-0*	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208136324	DUCTLESSAIRE	DA27-3Z-0*	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
209862297	DUCTLESSAIRE	DA48-5Z-O	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211911390	DUOHOME	D2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 $
211911389	DUOHOME	D2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 $
211911388	DUOHOME	D2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 400	720 $
211911393	DUOHOME	D3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 $
211911392	DUOHOME	D3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
211911391	DUOHOME	D3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
211911394	DUOHOME	D4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
211911402	DUOHOME	D5OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 $
211911400	DUOHOME	D5OA-55HFN1-M	Unités sans conduits		36 400	1 820 $
211911399	DUOHOME	D5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 $
211911397	DUOHOME	D5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
205355550	DUOHOME	DOB30-18HFN1-MS0W	DSABD-18HRFN1-MS0W		11 000	550 $
205355547	DUOHOME	DOBA30-09HFN1-BS0W	DSABA-09HRFN1-BS0W		6 000	300 $
206314611	DUOHOME	DOD30U-36HFN1-M	DTI-36HWFN1-M		27 600	1 380 $
208121841	DUOHOME	DOD30U-36HFN1-MP0(GA)	DTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 $
207252579	DUOHOME	DOD30U-36HFN1-MR0	DVC-36HWFN1-M		18 400	920 $
206314610	DUOHOME	DOD31-24HFN1-MT0W	DTIU-24HWFN1-M		16 000	800 $
207178626	DUOHOME	DOD31-36HFN1-MP0W	DSABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 $
206314612	DUOHOME	DOE30U-48HFN1-M	DTI-48HWFN1-M		33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208121842	DUOHOME	DOE30U-48HFN1-MP0(GA)	DTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 $
207252580	DUOHOME	DOE30U-48HFN1-MR0	DVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 $
206314613	DUOHOME	DOE30U-60HFN1-M	DHG-60HWFN1-MW		37 600	1 880 $
208121840	DUOHOME	DOE30U-60HFN1-M(GA)	DHG-60HWFN1-MW		37 000	1 850 $
207252581	DUOHOME	DOE30U-60HFN1-MR0	DVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 $
208815360	DUOHOME	DOX230-12HFN1-BS8W	DSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 $
208815361	DUOHOME	DOX230-12HFN1-MS8W	DSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 $
208815362	DUOHOME	DOX330-18HFN1-MS0W	DSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 $
208815363	DUOHOME	DOX430-24HFN1-MR0W	DSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 $
210568111	Durastar	DRA1H09S1A	DRAC09F1A		9 000	450 $
210568115	Durastar	DRA1H09S1A	DRAD09F1A		10 100	505 $
210568103	Durastar	DRA1H09S1A	DRAL09F1A		9 800	490 $
210568098	Durastar	DRA1H09S1A	DRAW09F1B		9 300	465 $
210568112	Durastar	DRA1H12S1A	DRAC12F1A		9 900	495 $
210568116	Durastar	DRA1H12S1A	DRAD12F1A		10 600	530 $
210568104	Durastar	DRA1H12S1A	DRAL12F1A		9 500	475 $
211497017	DURASTAR	DRA1H12S1A	DRAS12F1B		9 600	480 $
210568109	Durastar	DRA1H12S1A	DRAS12F1C		10 200	510 $
210568099	Durastar	DRA1H12S1A	DRAW12F1B		10 300	515 $
210568113	Durastar	DRA1H18S1A	DRAC18F1A		15 600	780 $
210568117	Durastar	DRA1H18S1A	DRAD18F1A		15 000	750 $
210568119	Durastar	DRA1H18S1A	DRAF18F1A		12 000	600 $
210568105	Durastar	DRA1H18S1A	DRAL18F1A		14 500	725 $
210568100	Durastar	DRA1H18S1A	DRAW18F1B		11 100	555 $
210568114	Durastar	DRA1H24S1A	DRAC24F1B		21 000	1 050 $
210568118	Durastar	DRA1H24S1A	DRAD24F1A		21 000	1 050 $
210568120	Durastar	DRA1H24S1A	DRAF24F1A		19 000	950 $
210568101	Durastar	DRA1H24S1A	DRAW24F1B		18 900	945 $
207787134	Durastar	DRA1U09S1B	DRAC09F1A		7 500	375 $
207787135	Durastar	DRA1U09S1B	DRAD09F1A		7 700	385 $
210568102	Durastar	DRA1U09S1B	DRAL06F1A		5 700	285 $
210568106	Durastar	DRA1U09S1B	DRAL09F1A		8 000	400 $
210568097	Durastar	DRA1U09S1B	DRAW06F1B		7 500	375 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207787130	Durastar	DRA1U09S1B	DRAW09F1B		8 100	405 $
207787136	Durastar	DRA1U12S1B	DRAC12F1A		8 900	445 $
207787137	Durastar	DRA1U12S1B	DRAD12F1A		9 300	465 $
210568107	Durastar	DRA1U12S1B	DRAL12F1A		7 700	385 $
207787138	Durastar	DRA1U12S1B	DRAS12F1A		9 000	450 $
207787139	Durastar	DRA1U12S1B	DRAS12F1B		9 000	450 $
210568110	Durastar	DRA1U12S1B	DRAS12F1C		9 200	460 $
207787131	Durastar	DRA1U12S1B	DRAW12F1B		10 000	500 $
207787140	Durastar	DRA1U18S1B	DRAC18F1A		12 000	600 $
207787141	Durastar	DRA1U18S1B	DRAD18F1A		12 600	630 $
207787142	Durastar	DRA1U18S1B	DRAF18F1A		12 800	640 $
210568108	Durastar	DRA1U18S1B	DRAL18F1A		12 200	610 $
207787132	Durastar	DRA1U18S1B	DRAW18F1B		14 100	705 $
207787144	Durastar	DRA1U24S1B	DRAC24F1B		19 000	950 $
207787145	Durastar	DRA1U24S1B	DRAD24F1A		20 000	1 000 $
207787146	Durastar	DRA1U24S1B	DRAF24F1A		16 000	800 $
207787133	Durastar	DRA1U24S1B	DRAW24F1B		17 400	870 $
210568213	DURASTAR	DRA2H18M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 $
210568212	DURASTAR	DRA2H18M1A	Unités avec conduits		16 000	800 $
210568211	DURASTAR	DRA2H18M1A	Unités sans conduits		13 500	675 $
207787173	DURASTAR	DRA2U18M1B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 $
207787172	DURASTAR	DRA2U18M1B	Unités avec conduits		14 800	740 $
207787171	DURASTAR	DRA2U18M1B	Unités sans conduits		14 400	720 $
210568216	DURASTAR	DRA3H28M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 $
210568215	DURASTAR	DRA3H28M1A	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
210568214	DURASTAR	DRA3H28M1A	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
207787176	DURASTAR	DRA3U28M1B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 $
207787175	DURASTAR	DRA3U28M1B	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207787174	DURASTAR	DRA3U28M1B	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
210568219	DURASTAR	DRA4H36M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 $
210568217	DURASTAR	DRA4H36M1A	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
207787177	DURASTAR	DRA4U36M1B	Unités sans conduits		26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210568222	DURASTAR	DRA5H48M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 $
210568221	DURASTAR	DRA5H48M1A	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
210568220	DURASTAR	DRA5H48M1A	Unités sans conduits		39 000	1 950 $
210568225	DURASTAR	DRA5H55M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 $
210568224	DURASTAR	DRA5H55M1A	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
210568223	DURASTAR	DRA5H55M1A	Unités sans conduits		34 800	1 740 $
207787182	DURASTAR	DRA5U48M1B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 $
207787180	DURASTAR	DRA5U48M1B	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
210568210	DURASTAR	DRA5U55M1B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 $
210568208	DURASTAR	DRA5U55M1B	Unités sans conduits		36 400	1 820 $
206902024	ECO AC	EHH-O09BA	EHH-D09BA		6 800	340 $
210586146	ECO AC	EHH-O09BB	EHH-C09BA		7 500	375 $
207826046	ECO AC	EHH-O09BB	EHH-D09BA		7 700	385 $
207826045	ECO AC	EHH-O09BB	EHH-W09BB		8 300	415 $
210586147	ECO AC	EHH-O12BB	EHH-C12BA		8 900	445 $
207825495	ECO AC	EHH-O12BB	EHH-D12BA		9 300	465 $
207825491	ECO AC	EHH-O12BB	EHH-W12BB		8 200	410 $
206902026	ECO AC	EHH-O18BA	EHH-D18BA		12 000	600 $
206902023	ECO AC	EHH-O18BA	EHH-W18BA		10 400	520 $
210586148	ECO AC	EHH-O18BB	EHH-C18BA		12 000	600 $
207825496	ECO AC	EHH-O18BB	EHH-D18BA		12 600	630 $
207825492	ECO AC	EHH-O18BB	EHH-W18BB		14 000	700 $
206902027	ECO AC	EHH-O24BA	EHH-D24BA		20 000	1 000 $
207825497	ECO AC	EHH-O24BB	EHH-D24BA		20 000	1 000 $
207825493	ECO AC	EHH-O24BB	EHH-W24BB		18 000	900 $
210586150	ECO AC	EHH-O36BB	EHH-D36BA		25 000	1 250 $
207825494	ECO AC	EHH-O9BB	EHH-D09BA		7 700	385 $
207825490	ECO AC	EHH-O9BB	EHH-W09BB		8 300	415 $
211253515	ECO AC	EHI-O18BAH	EHI-V18BA		13 500	675 $
211253516	ECO AC	EHI-O24BAH	EHI-V24BA		19 200	960 $
211253517	ECO AC	EHI-O30BAH	EHI-V30BA		21 000	1 050 $
211253518	ECO AC	EHI-O36BAH	EHI-V36BA		30 400	1 520 $
211253519	ECO AC	EHI-O48BAH	EHI-V48BA		36 000	1 800 $
211253520	ECO AC	EHI-O60BAH	EHI-V60BA		42 000	2 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207826044	ECO AC	EHS-O09BB	EHS-W09BB		6 900	345 $
206902020	ECO AC	EHS-O18BA	EHS-W18BA		11 000	550 $
207825489	ECO AC	EHS-O18BB	EHS-W18BB		11 500	575 $
207825487	ECO AC	EHS-O9BB	EHS-W09BB		6 900	345 $
207825500	ECO AC	EMH-2O18BB	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207825499	ECO AC	EMH-2O18BB	Unités avec conduits		14 800	740 $
207825498	ECO AC	EMH-2O18BB	Unités sans conduits		14 400	720 $
210586152	ECO AC	EMH-2O18BBH	Unités avec conduits		16 000	800 $
210586151	ECO AC	EMH-2O18BBH	Unités sans conduits		13 500	675 $
207825503	ECO AC	EMH-3O27BB	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
207825502	ECO AC	EMH-3O27BB	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207825501	ECO AC	EMH-3O27BB	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
210586155	ECO AC	EMH-3O27BBH	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
210586154	ECO AC	EMH-3O27BBH	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
207825504	ECO AC	EMH-4O36BB	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
210586157	ECO AC	EMH-4O36BBH	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
209319639	ECO AIR	M2OI-18HFN1-M	Unités avec conduits		16 000	800 $
209319638	ECO AIR	M2OI-18HFN1-M	Unités sans conduits		15 000	750 $
209319642	ECO AIR	M3OI-28HFN1-M	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
209319641	ECO AIR	M3OI-28HFN1-M	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
209319644	ECO AIR	M4OI-36HFN1-M	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
209319635	ECO AIR	M5OA-55HFN1-M	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
209319651	ECO AIR	M5OA-55HFN1-M-[X]	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
209319650	ECO AIR	M5OA-55HFN1-M-[X]	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
209319648	ECO AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
209319647	ECO AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
208121870	ECO-AIR	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
208121869	ECO-AIR	M2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 $
208121868	ECO-AIR	M2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 300	715 $
209319640	ECO-AIR	M2OI-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
209319643	ECO-AIR	M3OI-28HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
208121873	ECO-AIR	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208121872	ECO-AIR	M3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208121871	ECO-AIR	M3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
208121874	ECO-AIR	M4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
209319646	ECO-AIR	M4OI-36HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
209319645	ECO-AIR	M4OI-36HFN1-M	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
209319637	ECO-AIR	M5OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 600	1 730 $
209319636	ECO-AIR	M5OA-55HFN1-M	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
209319652	ECO-AIR	M5OA-55HFN1-M-[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 $
208121879	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
208121878	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
208121877	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
209319649	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
211644071	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MU0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		21 000	1 050 $
208121867	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		21 200	1 060 $
211644065	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MU0W	MTIU-24HWFN1-M		21 000	1 050 $
211644113	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MU0W	MVC-23HWFN1-M		16 900	845 $
209270320	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MW	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 $
208130403	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		19 200	960 $
208121858	ECO-AIR	MOD30-36HFN1-MR0Q1W	MSABF-36HRFN1-MR0Q1W		21 000	1 050 $
208121849	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSAGF-30HRFN1-MT0W		20 000	1 000 $
211644110	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MVC-30HWFN1-M(GA)		20 400	1 020 $
209270315	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		22 000	1 100 $
208130398	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 $
209270321	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWFN1-M		22 600	1 130 $
208130404	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		21 000	1 050 $
211644111	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MVCU-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 $
211644060	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 $
211644053	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 $
209270316	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		19 800	990 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208130399	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 $
208121857	ECO-AIR	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MSABE-23HRFN1-MT2Q1W		17 900	895 $
208121850	ECO-AIR	MOD31-36HFN1-MP0W	MSAGF-36HRFNX-MR0W		20 000	1 000 $
211644059	ECO-AIR	MOD33-24HFN1-MT0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		19 000	950 $
208121862	ECO-AIR	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 $
211644052	ECO-AIR	MOD33-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		20 000	1 000 $
211644109	ECO-AIR	MOD33-24HFN1-MT0W	MVC-23HWFN1-M		17 000	850 $
211644072	ECO-AIR	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		33 000	1 650 $
211644066	ECO-AIR	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MTI-36HWFN1-M		34 000	1 700 $
211644073	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		35 000	1 750 $
211644067	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MTI-48HWFN1-M		39 500	1 975 $
209270323	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWFN1-M		32 000	1 600 $
208130406	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		36 000	1 800 $
211644061	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		30 000	1 500 $
211644054	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 $
209270317	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWFN1-M		30 400	1 520 $
208130400	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 $
211644055	ECO-AIR	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MHG-60HWFN1-MW		34 400	1 720 $
209270318	ECO-AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MAC-60HWDN1-MN0		34 000	1 700 $
208130401	ECO-AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 $
209270322	ECO-AIR	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWFN1-M		33 000	1 650 $
208130405	ECO-AIR	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		30 400	1 520 $
208121843	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 $
208121845	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAG11A-09HRFN1-MT0W		6 000	300 $
211644056	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		7 500	375 $
211644092	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MCBU-06HRFN1-MV0W		5 700	285 $
208121863	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPB-06HRFN1-MY5W		8 500	425 $
208121859	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		8 500	425 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211644049	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MTIU-09HWFN1-M		7 700	385 $
208121844	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 $
208121855	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-BV0Q1W	MSABB-12HRFN1-BV0Q1W		7 500	375 $
208121846	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 $
211644057	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MV5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 $
211644090	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MV5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		9 200	460 $
208121860	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		9 000	450 $
211644050	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MV5W	MTIU-12HWFN1-M		9 300	465 $
211644068	ECO-AIR	MOX330-09HFN1-MY5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		9 000	450 $
211644093	ECO-AIR	MOX330-09HFN1-MY5W	MCBU-09HRFN1-MW0W		9 800	490 $
208121864	ECO-AIR	MOX330-09HFN1-MY5W	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		9 500	475 $
211644062	ECO-AIR	MOX330-09HFN1-MY5W	MTIU-09HWFN1-M		10 100	505 $
211644069	ECO-AIR	MOX330-12HFN1-MW5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		9 900	495 $
211644094	ECO-AIR	MOX330-12HFN1-MW5W	MCBU-12HRFN1-MV0W		9 500	475 $
208121865	ECO-AIR	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 $
211644063	ECO-AIR	MOX330-12HFN1-MW5W	MTIU-12HWFN1-M		10 600	530 $
209270313	ECO-AIR	MOX330-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 $
208121847	ECO-AIR	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 $
208130396	ECO-AIR	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		12 000	600 $
211644070	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		15 600	780 $
211644095	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MCBU-18HRFN1-MU2W		14 500	725 $
208121866	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		15 000	750 $
211644064	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		15 000	750 $
211644112	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		15 400	770 $
208121856	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MSABE-18HRFN1-MT2Q1W		13 800	690 $
208121861	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MT8W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 $
211644058	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MU0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
211644091	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MU0W	MFA2U-16HRFN1-MV0W		13 400	670 $
211644051	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MU0W	MTIU-18HWFN1-M		12 600	630 $
211644108	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MU0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		13 200	660 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208121848	ECO-AIR	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 $
209270319	ECO-AIR	MOX430U-18HFN1-M	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 $
208130402	ECO-AIR	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 500	675 $
209270314	ECO-AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 $
208130397	ECO-AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 $
202337969	ECOER	EODA18H-2436	EAHATN-24		19 200	960 $
202110525	ECOER	EODA18H-2436	EAHATN-36		24 000	1 200 $
202110526	ECOER	EODA18H-2436	GN1836-P1		24 000	1 200 $
203376741	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430APT		15 400	770 $
207252608	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430APT	MGH96M080B3A	18 600	930 $
206395296	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430BPT		15 400	770 $
207252615	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430BPT	MGH96M060B3A	18 600	930 $
207252614	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430BPT	MGH96M080B3A	18 600	930 $
203376742	ECOER	EODA18H-2436	GNC3036BPT		22 000	1 100 $
207252616	ECOER	EODA18H-2436	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	25 000	1 250 $
207252609	ECOER	EODA18H-2436	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	25 000	1 250 $
207861756	ECOER	EODA18H-2436B	EAHATN-24B		22 400	1 120 $
207861757	ECOER	EODA18H-2436B	EAHATN-36B		27 600	1 380 $
207861761	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430APT		21 000	1 050 $
208141146	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430APT	MGH96M060B3A	22 400	1 120 $
208141144	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430APT	MGH96M080B3A	22 400	1 120 $
207861762	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430BPT		21 000	1 050 $
208141147	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430BPT	MGH96M060B3A	23 600	1 180 $
208141145	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430BPT	MGH96M080B3A	23 600	1 180 $
207861763	ECOER	EODA18H-2436B	GNC3036BPT		25 600	1 280 $
208141149	ECOER	EODA18H-2436B	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	27 600	1 380 $
208141148	ECOER	EODA18H-2436B	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	27 600	1 380 $
208141151	ECOER	EODA18H-2436B	GNC4248CPT	MGH96M080C4A	25 600	1 280 $
208141150	ECOER	EODA18H-2436B	GNC4248CPT	MGH96M100C5A	25 600	1 280 $
202110529	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-36		24 000	1 200 $
202337970	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-48		32 000	1 600 $
202110527	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-60		35 600	1 780 $
202110530	ECOER	EODA18H-4860	GN1836-P1		24 000	1 200 $
202110528	ECOER	EODA18H-4860	GN1860-P1		35 600	1 780 $
207252617	ECOER	EODA18H-4860	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	28 000	1 400 $
207252610	ECOER	EODA18H-4860	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	28 000	1 400 $
203376743	ECOER	EODA18H-4860	GNC4248CPT		33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207252611	ECOER	EODA18H-4860	GNC4248CPT	MGH96M100C5A	30 000	1 500 $
203376744	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860CPT		39 000	1 950 $
207252612	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860CPT	MGH96M100C5A	35 000	1 750 $
203376745	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860DPT		39 000	1 950 $
207252613	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860DPT	MGH96M120D5A	35 000	1 750 $
207861758	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-36B		32 000	1 600 $
207861759	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-48B		39 000	1 950 $
207861760	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-60B		42 000	2 100 $
208141153	ECOER	EODA18H-4860B	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	28 000	1 400 $
208141152	ECOER	EODA18H-4860B	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	28 000	1 400 $
207861764	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4248CPT		38 000	1 900 $
208141155	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4248CPT	MGH96M080C4A	37 000	1 850 $
208141154	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4248CPT	MGH96M100C5A	38 000	1 900 $
207861765	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860CPT		42 000	2 100 $
208141156	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860CPT	MGH96M100C5A	41 000	2 050 $
207861766	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860DPT		42 000	2 100 $
208141158	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860DPT	MGH96M100D5A	41 000	2 050 $
208141157	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860DPT	MGH96M120D5A	41 000	2 050 $
211594473	Ecoer	ESCA16H-36	EAHAEC-36		30 400	1 520 $
211594474	Ecoer	ESCA16H-60	EAHAEC-60		42 000	2 100 $
210474692	ECOX	EDIM009H21A	EDIM009H21A		6 300	315 $
210474690	ECOX	EDIM009H21B	EDIM009H21B		6 000	300 $
210474691	ECOX	EDIM012H21A	EDIM012H21A		7 800	390 $
210474689	ECOX	EDIM012H21B	EDIM012H21B		7 000	350 $
210474694	ECOX	EDIM018H21B	EDIM018H21B		11 400	570 $
210474688	ECOX	EDIM024H21B	EDIM024H21B		16 500	825 $
202635787	ELIOS	DE09HOS19115S1	DE09HIW19115S1		6 000	300 $
203238498	ELIOS	DE09HOS23230E2	DE09HICU230X5		5 800	290 $
203238492	ELIOS	DE09HOS23230E2	DE09HIDU230X5		6 800	340 $
203238486	ELIOS	DE09HOS23230E2	DE09HIW23230E3		5 800	290 $
205300177	ELIOS	DE09HOS23230E2	DM09HICU230X5		5 800	290 $
205300166	ELIOS	DE09HOS23230E2	DM09HIDU230X5		6 800	340 $
204005778	ELIOS	DE09HOS25230E3	DE09HIDU230X5		7 200	360 $
204005774	ELIOS	DE09HOS25230E3	DE09HIW23230E3		6 900	345 $
205300173	ELIOS	DE09HOS25230E3	DM09HIDU230X5		7 200	360 $
206377755	ELIOS	DE09HOS42230E4	DE09HIW42230E4		7 200	360 $
203238499	ELIOS	DE12HOS23230E2	DE12HICU230X5		7 500	375 $
203238487	ELIOS	DE12HOS23230E2	DE12HIW23230E3		7 700	385 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205300178	ELIOS	DE12HOS23230E2	DM12HICU230X5		7 500	375 $
205782170	ELIOS	DE12HOS23230E2	DM12HIFU230E5		7 200	360 $
204005783	ELIOS	DE12HOS25230E3	DE12HICU230X5		8 700	435 $
204005779	ELIOS	DE12HOS25230E3	DE12HIDU230X5		8 500	425 $
204005775	ELIOS	DE12HOS25230E3	DE12HIW23230E3		7 800	390 $
205300184	ELIOS	DE12HOS25230E3	DM12HICU230X5		8 700	435 $
205300174	ELIOS	DE12HOS25230E3	DM12HIDU230X5		8 500	425 $
206377757	ELIOS	DE12HOS42230E4	DE12HIW42230E4		6 800	340 $
203238504	ELIOS	DE18HOM23230X2	Unités sans conduits		12 000	600 $
202635790	ELIOS	DE18HOS19230S1	DE18HIW19230S1		11 000	550 $
203238501	ELIOS	DE18HOS23230E2	DE18HICU230X5		12 000	600 $
203238495	ELIOS	DE18HOS23230E2	DE18HIDU230X5		12 000	600 $
203238488	ELIOS	DE18HOS23230E2	DE18HIW23230E3		11 400	570 $
205300179	ELIOS	DE18HOS23230E2	DM18HICU230X5		12 000	600 $
205300168	ELIOS	DE18HOS23230E2	DM18HIDU230X5		12 000	600 $
206401445	ELIOS	DE18HOS25230E3A	DE18HIW23230E3		10 900	545 $
206401447	ELIOS	DE18HOS25230E3A	DM18HICU230X5		15 600	780 $
206401446	ELIOS	DE18HOS25230E3A	DM18HIDU230X5		15 000	750 $
203238503	ELIOS	DE24HOS23230E2	DE24HICU230X5		15 800	790 $
203238496	ELIOS	DE24HOS23230E2	DE24HIDU230X5		16 000	800 $
203238490	ELIOS	DE24HOS23230E2	DE24HIW23230E3		15 300	765 $
205300180	ELIOS	DE24HOS23230E2	DM24HICU230X5		15 800	790 $
205300169	ELIOS	DE24HOS23230E2	DM24HIDU230X5		16 000	800 $
204005781	ELIOS	DE24HOS25230E3	DE24HIDU230X5		17 200	860 $
205300176	ELIOS	DE24HOS25230E3	DM24HIDU230X5		17 200	860 $
206401448	ELIOS	DE24HOS25230E3A	DE24HIW23230E3		19 400	970 $
206401450	ELIOS	DE24HOS25230E3A	DM24HICU230X5		14 500	725 $
206401449	ELIOS	DE24HOS25230E3A	DM24HIDU230X5		21 000	1 050 $
203238506	ELIOS	DE27HOM23230X2	Unités sans conduits		17 200	860 $
204005788	ELIOS	DE27HOM25230X3	Unités sans conduits		18 000	900 $
203238787	ELIOS	DE36HOM23230X2	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
204005791	ELIOS	DE36HOM25230X3	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
204005786	ELIOS	DE36HOM25230X3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
202635793	ELIOS	DE36HOS18230E5	DE36HICU230X5		25 200	1 260 $
202635809	ELIOS	DE36HOS18230E5	DE36HIDU230X5		27 600	1 380 $
205300181	ELIOS	DE36HOS18230E5	DM36HICU230X5		25 200	1 260 $
205300170	ELIOS	DE36HOS18230E5	DM36HIDU230X5		27 600	1 380 $
207645902	ELIOS	DE36HOS25230E3	DM36HICU230X5		25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206853242	ELIOS	DE36HOS25230E3	DM36HIDU230X5		28 000	1 400 $
203238508	ELIOS	DE48HOM23230X2	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
202635794	ELIOS	DE48HOS18230E5	DE48HICU230X5		35 000	1 750 $
202635791	ELIOS	DE48HOS18230E5	DE48HIDU230X5		33 400	1 670 $
205300182	ELIOS	DE48HOS18230E5	DM48HICU230X5		35 000	1 750 $
205300171	ELIOS	DE48HOS18230E5	DM48HIDU230X5		33 400	1 670 $
207645903	ELIOS	DE48HOS25230E3	DM48HICU230X5		35 000	1 750 $
206853243	ELIOS	DE48HOS25230E3	DM48HIDU230X5		33 000	1 650 $
202635792	ELIOS	DE60HOS18230E5	DE60HIDU230X5		37 600	1 880 $
205300172	ELIOS	DE60HOS18230E5	DM60HIDU230X5		37 600	1 880 $
207742428	ELIOS	DEA06HOS28230E8	DEA06HIW25230E8		8 500	425 $
207742418	ELIOS	DEA09HOS21115S1	DEA09HIW21115S1		6 800	340 $
208075830	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DEA06HIW25230E8		8 500	425 $
207742424	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DEA09HIW25230E8		8 500	425 $
207742433	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DUA09HICU230X5		7 500	375 $
207742445	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DUA09HIDU230X5		7 700	385 $
208119828	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DE09HIW23230E3		7 100	355 $
207742429	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DEA09HIW25230E8		9 500	475 $
207742439	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DUA09HICU230X5		9 000	450 $
207742452	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DUA09HIDU230X5		10 100	505 $
207742425	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DEA12HIW25230E8		9 000	450 $
207742434	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DUA12HICU230X5		8 900	445 $
207742446	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DUA12HIDU230X5		9 300	465 $
207742459	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DUA12HIFU230E5		9 000	450 $
208119829	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DE12HIW23230E3		7 500	375 $
207742430	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DEA12HIW25230E8		10 000	500 $
207742440	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DUA12HICU230X5		9 900	495 $
207742453	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DUA12HIDU230X5		10 600	530 $
207742458	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DUA12HIFU230E5		9 600	480 $
207742474	ELIOS	DEA18HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207742473	ELIOS	DEA18HOM23230X2	Unités avec conduits		14 800	740 $
207742472	ELIOS	DEA18HOM23230X2	Unités sans conduits		14 300	715 $
207742462	ELIOS	DEA18HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207742461	ELIOS	DEA18HOM25230X3	Unités avec conduits		16 000	800 $
207742460	ELIOS	DEA18HOM25230X3	Unités sans conduits		15 000	750 $
207742420	ELIOS	DEA18HOS21230S1	DEA18HIW21230S1		11 500	575 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742426	ELIOS	DEA18HOS25230E8	DEA18HIW25230E8		14 900	745 $
207742435	ELIOS	DEA18HOS25230E8	DUA18HICU230X5		12 000	600 $
207742447	ELIOS	DEA18HOS25230E8	DUA18HIDU230X5		12 600	630 $
208119830	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DE18HIW23230E3		10 900	545 $
207742431	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DEA18HIW25230E8		15 000	750 $
207742441	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DUA18HICU230X5		15 600	780 $
207742454	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DUA18HIDU230X5		15 000	750 $
207824534	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		15 800	790 $
207742427	ELIOS	DEA24HOS25230E8	DEA24HIW25230E8		16 200	810 $
207742436	ELIOS	DEA24HOS25230E8	DUA24HICU230X5		19 000	950 $
207742448	ELIOS	DEA24HOS25230E8	DUA24HIDU230X5		20 000	1 000 $
208119831	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DE24HIW23230E3		19 400	970 $
207742432	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DEA24HIW25230E8		21 200	1 060 $
207742442	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DUA24HICU230X5		21 000	1 050 $
207742455	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		21 000	1 050 $
207742477	ELIOS	DEA27HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
207742476	ELIOS	DEA27HOM23230X2	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207742475	ELIOS	DEA27HOM23230X2	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
207742465	ELIOS	DEA27HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207742464	ELIOS	DEA27HOM25230X3	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207742463	ELIOS	DEA27HOM25230X3	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
207742478	ELIOS	DEA36HOM23230X2	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
207742468	ELIOS	DEA36HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207742467	ELIOS	DEA36HOM25230X3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207742466	ELIOS	DEA36HOM25230X3	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207742437	ELIOS	DEA36HOS18230S5	DUA36HICU230X5		23 000	1 150 $
207742449	ELIOS	DEA36HOS18230S5	DUA36HIDU230X5		25 000	1 250 $
207742423	ELIOS	DEA36HOS21230S1	DEA36HIW21230S1		24 000	1 200 $
207742443	ELIOS	DEA36HOS28230E8	DUA36HICU230X5		33 000	1 650 $
207742456	ELIOS	DEA36HOS28230E8	DUA36HIDU230X5		34 000	1 700 $
207742483	ELIOS	DEA48HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207742482	ELIOS	DEA48HOM23230X2	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207742481	ELIOS	DEA48HOM23230X2	Unités sans conduits		34 000	1 700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742471	ELIOS	DEA48HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207742470	ELIOS	DEA48HOM25230X3	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207742469	ELIOS	DEA48HOM25230X3	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
207742438	ELIOS	DEA48HOS18230S5	DUA48HICU230X5		30 000	1 500 $
207742450	ELIOS	DEA48HOS18230S5	DUA48HIDU230X5		34 000	1 700 $
207742444	ELIOS	DEA48HOS28230E8	DUA48HICU230X5		35 000	1 750 $
207742457	ELIOS	DEA48HOS28230E8	DUA48HIDU230X5		39 500	1 975 $
208136312	ELIOS	DEA55HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 600	1 730 $
208136311	ELIOS	DEA55HOM23230X2	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
208136310	ELIOS	DEA55HOM23230X2	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
208136315	ELIOS	DEA55HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 $
208136314	ELIOS	DEA55HOM25230X3	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
208136313	ELIOS	DEA55HOM25230X3	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
207742451	ELIOS	DEA60HOS18230S5	DUA60HIDU230X5		37 000	1 850 $
10298958	EMERSON QUIET KOOL	HP-20EACH18R2O	HP-20EACH18R2I		10 800	540 $
10298959	EMERSON QUIET KOOL	HP-20EACH24R2O	HP-20EACH24R2I		15 400	770 $
10298957	EMERSON QUIET KOOL	HP-22EACH12R2O	HP-22EACH12R2I		7 800	390 $
10298956	EMERSON QUIET KOOL	HP-25EACH09R2O	HP-25EACH09R2I		6 900	345 $
208121922	EMI	ADSZ136DA	ADWAL36DA		24 000	1 200 $
203514062	EMI	DHMZ327DA	Unités sans conduits		18 000	900 $
203514060	EMI	DHMZ436DA	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
203514056	EMI	DHSZ109DA	DHWAL09DA		6 900	345 $
203514057	EMI	DHSZ112DA	DHWAL12DA		7 800	390 $
208121934	EMI	MHMZ218DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
208121933	EMI	MHMZ218DA	Unités avec conduits		16 000	800 $
208121932	EMI	MHMZ218DA	Unités sans conduits		15 000	750 $
208121937	EMI	MHMZ327DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
208121936	EMI	MHMZ327DA	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
208121935	EMI	MHMZ327DA	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
208121940	EMI	MHMZ436DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
208121939	EMI	MHMZ436DA	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
208121938	EMI	MHMZ436DA	Unités sans conduits		33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208121943	EMI	MHMZ548DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
208121942	EMI	MHMZ548DA	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
208121941	EMI	MHMZ548DA	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
208121923	EMI	MHSZ106DA	MHWAL06DA		8 500	425 $
208121928	EMI	MHSZ109DA	MHCAS09DA		9 000	450 $
208121924	EMI	MHSZ109DA	MHWAL09DA		9 500	475 $
208121929	EMI	MHSZ112DA	MHCAS12DA		9 900	495 $
208121925	EMI	MHSZ112DA	MHWAL12DA		10 000	500 $
208121930	EMI	MHSZ118DA	MHCAS18DA		15 600	780 $
208121926	EMI	MHSZ118DA	MHWAL18DA		15 000	750 $
208121931	EMI	MHSZ124DA	MHCAS24DA		21 000	1 050 $
208121927	EMI	MHSZ124DA	MHWAL24DA		21 200	1 060 $
204853571	EMI	MZ2H18DAA	Unités sans conduits		12 000	600 $
204853572	EMI	MZ3H27DAA	Unités sans conduits		17 200	860 $
205123803	EMI	MZ4H36DAA	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
204853574	EMI	MZ5H45DAA	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
8993364	EMI	SZ1H09DAA	CASH09DAA		5 800	290 $
8993363	EMI	SZ1H09DAA	WALH09DAA		6 400	320 $
204745048	EMI	SZ1H12AAA	WALH12AAA		7 100	355 $
8993368	EMI	SZ1H18DAA	CASH18DAA		12 000	600 $
8993367	EMI	SZ1H18DAA	WALH18DAA		10 400	520 $
205965902	ENERGI AIR	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $
205965876	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965903	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965874	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965875	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965877	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965878	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965882	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965904	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965879	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965880	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965881	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965883	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965884	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965871	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965905	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965885	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965886	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965887	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205965891	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965906	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965888	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965889	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965890	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205965892	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965893	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965896	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965907	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965894	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965895	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965897	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965898	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965899	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965908	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965900	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965901	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965965	ENERGI AIR	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
205965966	ENERGI AIR	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
205965911	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966044	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965912	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966045	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965909	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965910	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965913	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965914	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965920	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966443	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965921	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966444	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965915	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205965916	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205965917	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205965918	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205965919	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 $
205965922	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965923	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205965924	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205965925	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205965929	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966445	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965872	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966446	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965926	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965927	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965946	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205965947	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205965928	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965930	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205965931	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205965932	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965933	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205965938	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966447	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965939	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966448	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965934	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205965935	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205965936	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205965937	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205965940	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205965941	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205965942	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205965943	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205965948	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966449	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965949	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966450	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965944	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965945	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965950	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965951	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205965952	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965953	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205965959	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966451	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965960	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966452	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965954	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965955	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965956	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205965957	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205965958	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205965961	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965962	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205965963	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965964	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205965983	ENERGI AIR	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
205965967	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965984	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965968	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965985	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966453	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205966454	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205966455	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205966456	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205965969	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
205965992	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205965997	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205965873	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965998	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965989	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 $
205965990	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205965991	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965993	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 $
205965994	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205965995	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 $
205965973	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965986	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965996	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966457	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965970	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 $
205965971	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205965972	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205965974	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205965978	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965987	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965979	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965988	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965975	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205965976	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205965977	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205965980	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 $
205965981	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205965982	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
202481284	EverRest Extreme Comfort	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
202481357	EverRest Extreme Comfort	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
206720373	FOREST AIR	FGH-09ES/E23-O	FGH-09ES/E23-I		7 300	365 $
206720374	FOREST AIR	FGH-12ES/E23-O	FGH-12ES/E23-I		7 700	385 $
206720376	FOREST AIR	FGH-12ES/E-38-O	FGH-12ES/E-38-I		8 300	415 $
206720375	FOREST AIR	FGH-18ES/E23-O	FGH-18ES/E23-I		12 400	620 $
206720377	FOREST AIR	FGH-18ES/E-38-O	FGH-18ES/E-38-I		14 200	710 $
206720378	FOREST AIR	FGH-18ES/MZ	Unités sans conduits		12 800	640 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206720381	FOREST AIR	FGH-24ES/MZ	Unités sans conduits		16 600	830 $
206720384	FOREST AIR	FGH-30ES/MZ	Unités sans conduits		18 000	900 $
206720387	FOREST AIR	FGH-36ES/MZ	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
206720390	FOREST AIR	FGH-42ES/MZ	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
208939391	FORESTAIR	FAD36W/A-D(U)	FAD24AH2/A-D(U)		16 300	815 $
208939392	FORESTAIR	FAD36W/A-D(U)	FAD36AH2/A-D(U)		24 000	1 200 $
208939393	FORESTAIR	FAD60W/A-D(U)	FAD48AH2/A-D(U)		21 000	1 050 $
208939395	FORESTAIR	FAD60W/A-D(U)	FAD60AH2/A-D(U)		23 000	1 150 $
210610036	FRANKLIN	ASZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 $
210607574	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX		14 000	700 $
210693070	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 800	690 $
210693072	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 800	690 $
210693073	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 800	690 $
210693074	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 800	690 $
210693075	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 800	690 $
210693071	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 800	690 $
210693076	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 500	725 $
210693079	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 500	725 $
210693081	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 600	730 $
210693082	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 500	725 $
210693083	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 500	725 $
210693084	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 500	725 $
210693085	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 500	725 $
210693086	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 500	725 $
210693080	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 600	730 $
210693087	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $
210693090	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 $
210693092	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 $
210693093	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 $
210693094	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 $
210693095	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 $
210693091	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 $
210693096	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 100	705 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693097	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $
210693100	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 $
210693102	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 $
210693103	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 $
210693104	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 200	710 $
210693105	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 $
210693106	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 $
210693107	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 200	710 $
210693101	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 $
210609972	FRANKLIN	ASZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 $
210609973	FRANKLIN	ASZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 600	1 080 $
210693108	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693111	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693113	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693114	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693115	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693116	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693112	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693117	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210607414	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TX		21 600	1 080 $
210693124	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693126	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693127	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693128	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210693130	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210693131	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 $
210693132	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693133	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693134	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210693135	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210693136	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 $
210693125	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693129	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693137	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693138	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693145	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693147	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693148	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693149	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210693151	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210693152	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693153	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693154	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210693155	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210693146	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693150	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210693156	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693157	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693164	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693166	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693167	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693168	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210693170	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210693171	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693172	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693173	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210693174	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210693165	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693169	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210693175	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693176	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693183	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693185	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693186	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693187	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693189	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210693190	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 $
210693191	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693192	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693193	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210693194	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210693195	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 $
210693184	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693188	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210609984	FRANKLIN	ASZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 $
210609985	FRANKLIN	ASZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 $
210693196	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693197	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693202	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693204	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693205	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693206	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693207	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693208	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693203	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210693209	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210607418	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		27 000	1 350 $
210693215	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693217	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693218	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693219	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693220	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693221	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693216	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210693222	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693223	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693227	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693228	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693229	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693230	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693231	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693232	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693233	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693234	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693240	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693242	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693243	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693244	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693245	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693246	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693241	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210609992	FRANKLIN	ASZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 $
210607425	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		34 000	1 700 $
210693251	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	33 400	1 670 $
210693252	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	33 400	1 670 $
210693253	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	33 400	1 670 $
210693254	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	33 400	1 670 $
210693250	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	33 400	1 670 $
210693255	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 400	1 620 $
210693260	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210693261	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210693262	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210693263	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 $
210693259	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 $
210693268	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210693269	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210693270	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210693271	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 $
210693267	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 $
201900299	FRANKLIN	AVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201866187	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358221	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
201900162	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358222	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
201888227	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358225	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
201900179	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358223	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
201900188	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358224	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
203327612	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205358226	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
201866414	FRANKLIN	AVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
201866415	FRANKLIN	AVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
201866188	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205358227	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
201866189	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358233	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
201866196	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205358228	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201866197	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205358234	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
201866208	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358229	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
201900300	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358238	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
201866222	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205358230	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
201866223	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205358235	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
201866235	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358231	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
201866236	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358236	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
201866251	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358232	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
201866252	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205358237	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
203327616	FRANKLIN	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
201866416	FRANKLIN	AVZC200481A*	AVPEC61D14A*		28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201866267	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
205358239	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
201866268	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
205358243	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
201866278	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
205358240	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
201900301	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
205358246	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
201866288	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
205358241	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
201866289	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
205358244	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
201866299	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
205358242	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
201866300	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
205358245	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205976242	FRANKLIN	AVZC200601B*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 $
205976138	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976243	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976219	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976220	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976221	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976222	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976223	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976224	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976225	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976226	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205976233	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976244	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976227	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976228	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976229	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976230	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976231	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976232	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976300	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976301	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205976234	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976235	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976236	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976237	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976238	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976239	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976240	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976241	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
210610035	FRANKLIN	GSZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 $
210607573	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX		14 000	700 $
210692866	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 800	690 $
210692868	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 800	690 $
210692869	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 800	690 $
210692870	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 800	690 $
210692871	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 800	690 $
210692867	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 800	690 $
210692872	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 500	725 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692875	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 500	725 $
210692877	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 600	730 $
210692878	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 500	725 $
210692879	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 500	725 $
210692880	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 500	725 $
210692881	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 500	725 $
210692882	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 500	725 $
210692876	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 600	730 $
210692883	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $
210692886	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 $
210692888	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 $
210692889	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 $
210692890	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 $
210692891	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 $
210692887	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 $
210692892	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 100	705 $
210692893	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $
210692896	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 $
210692898	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 $
210692899	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 $
210692900	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 200	710 $
210692901	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 $
210692902	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 $
210692903	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 200	710 $
210692897	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 $
210609970	FRANKLIN	GSZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 $
210609971	FRANKLIN	GSZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 600	1 080 $
210692904	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692907	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692909	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692910	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692911	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692912	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692908	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692913	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210607413	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TX		21 600	1 080 $
210692920	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692922	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692923	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692924	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692926	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692927	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 $
210692928	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692929	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692930	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692931	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692932	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 $
210692921	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692925	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210692933	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692934	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692941	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692943	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692944	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692945	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692947	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692948	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692949	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692950	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692951	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692942	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692946	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210692952	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692953	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692960	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692962	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692963	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692964	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692966	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692967	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692968	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692969	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692970	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692961	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692965	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210692971	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692972	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692979	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692981	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692982	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692983	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692985	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692986	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 $
210692987	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692988	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692989	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692990	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692991	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 $
210692980	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692984	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210609982	FRANKLIN	GSZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 $
210609983	FRANKLIN	GSZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 $
210692992	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692993	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692998	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693000	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693001	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693002	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693003	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693004	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692999	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210693005	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210607417	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		27 000	1 350 $
210693011	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693013	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693014	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693015	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693016	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693017	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693012	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210693018	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693019	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693023	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693024	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693025	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693026	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693027	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693028	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693029	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693030	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693036	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693038	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693039	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693040	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693041	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693042	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693037	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210609991	FRANKLIN	GSZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 $
210607424	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		34 000	1 700 $
210693047	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	33 400	1 670 $
210693048	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	33 400	1 670 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693049	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	33 400	1 670 $
210693050	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	33 400	1 670 $
210693046	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	33 400	1 670 $
210693051	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 400	1 620 $
210693056	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210693057	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210693058	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210693059	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 $
210693055	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 $
210693064	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210693065	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210693066	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210693067	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 $
210693063	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 $
205965637	FRANKLIN	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $
205965611	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965638	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144806	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144807	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144808	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144809	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
205965609	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965610	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965612	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965613	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965617	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965639	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144810	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144811	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144812	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144813	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144814	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 $
205965614	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965615	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965616	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205965618	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965619	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965606	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965640	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144815	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144816	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144817	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144818	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144819	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 $
205965620	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965621	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965622	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205965626	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965641	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144820	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144821	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144822	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144823	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144824	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 $
205965623	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965624	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965625	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205965627	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965628	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965631	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965642	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144825	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144826	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144827	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144828	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965629	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205965630	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205965632	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965633	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965634	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205965643	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144829	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144830	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144831	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144832	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144833	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 $
206144834	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
206144835	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
206144836	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205965635	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205965636	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966424	FRANKLIN	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
205966425	FRANKLIN	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
205965646	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966426	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965647	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966427	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144980	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144981	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144982	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144983	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
205965644	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965645	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965648	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965649	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965655	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966428	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205965656	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966429	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
206144984	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144985	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 $
206144986	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 $
206144987	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 $
206144988	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 $
206144989	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 $
206144990	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 $
206144991	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 $
206144992	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 000	900 $
205965650	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205965651	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205965652	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205965653	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205965654	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 $
205965657	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965658	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205965659	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205965660	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205965664	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966430	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205965607	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966431	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144993	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 $
206144994	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 $
206144995	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 $
206144996	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144997	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144998	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206144999	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 $
206145000	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 $
206145001	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 $
205965661	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965662	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965679	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205966420	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205965663	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205965665	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205965666	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205965667	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965668	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966043	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966432	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966419	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966433	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
206145002	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 $
206145003	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 $
206145004	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 $
206145005	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 $
206145006	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 $
206145007	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 $
206145008	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 $
206145009	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 $
205965669	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205965670	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205965671	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205965672	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205965673	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205965674	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205965675	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205965676	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205966421	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966434	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966422	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966435	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206145010	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206145011	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 $
206145012	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 $
206145013	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206145014	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206145015	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
206145016	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 $
206145017	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 $
205965677	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965678	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
206145018	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
206145019	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205965680	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965681	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205965682	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965683	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205965689	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966436	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966423	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966437	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206145020	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206145021	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 $
206145022	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 $
206145023	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206145024	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206145025	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
206145026	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 $
206145027	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145028	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 $
205965684	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205965685	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205965686	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205965687	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205965688	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205965690	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205965691	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205965692	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205965693	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205965709	FRANKLIN	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
205965694	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965710	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966441	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965711	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145194	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 $
206145195	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 $
206145196	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 $
206145197	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 $
206145198	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 $
206145199	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 $
205966438	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205966439	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205966440	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205966442	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205965695	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
205965719	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205965724	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205965608	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965725	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145200	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	28 000	1 400 $
206145201	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 $
206145202	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 800	1 390 $
206145203	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 600	1 380 $
206145204	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 $
206145205	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 $
205965716	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 $
205965717	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205965718	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205965720	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 $
205965721	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205965722	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 $
205965699	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965712	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965723	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965713	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145206	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 $
206145207	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 600	1 380 $
206145208	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 800	1 390 $
206145209	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 $
206145210	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 $
205965696	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 $
205965697	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205965698	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205965700	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205965704	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965714	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965705	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205965715	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145211	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145212	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 $
206145213	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 $
206145214	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 $
206145215	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 $
206145216	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 $
205965701	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205965702	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205965703	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205965706	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 $
205965707	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205965708	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
205976293	FRANKLIN	GVZC200601A*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 $
205976140	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976294	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976271	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976272	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976273	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976274	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976275	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976276	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976277	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976304	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205976283	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976295	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976305	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976278	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976279	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976280	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976281	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976282	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976284	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976306	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205976285	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976286	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976287	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976288	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976289	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976290	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976291	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976292	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
206900418	FRANKLIN	MSH093E21MCAA	MSH093E21AXAA		6 400	320 $
206900431	FRANKLIN	MSH093E21MCAA	MST093E20ACAA		5 800	290 $
206900439	FRANKLIN	MSH093E21MCAA	MST093E21ADAA		6 800	340 $
206764062	FRANKLIN	MSH093E23MCAA	MSH093E23AXAA		7 100	355 $
206900432	FRANKLIN	MSH093E23MCAA	MST093E20ACAA		9 000	450 $
206900427	FRANKLIN	MSH093E23MCAA	MST093E21ADAA		10 100	505 $
206900446	FRANKLIN	MSH123E21MCAA	MST123E20ACAA		7 500	375 $
206764063	FRANKLIN	MSH123E23MCAA	MSH123E23AXAA		7 500	375 $
206900433	FRANKLIN	MSH123E23MCAA	MST123E20ACAA		9 900	495 $
206900428	FRANKLIN	MSH123E23MCAA	MST123E21ADAA		10 600	530 $
206900413	FRANKLIN	MSH183E19MCAA	MSH183E19AXAA		11 000	550 $
206900416	FRANKLIN	MSH183E21MCAA	MSH183E21AXAA		10 400	520 $
206900447	FRANKLIN	MSH183E21MCAA	MST183E20ACAA		12 000	600 $
206900441	FRANKLIN	MSH183E21MCAA	MST183E21ADAA		12 000	600 $
206764064	FRANKLIN	MSH183E23MCAA	MSH183E23AXAA		10 900	545 $
206900434	FRANKLIN	MSH183E23MCAA	MST183E20ACAA		15 600	780 $
206900429	FRANKLIN	MSH183E23MCAA	MST183E21ADAA		15 000	750 $
206900442	FRANKLIN	MSH243E21MCAA	MST243E21ADAA		16 000	800 $
206764065	FRANKLIN	MSH243E23MCAA	MSH243E23AXAA		19 400	970 $
206900430	FRANKLIN	MSH243E23MCAA	MST243E21ADAA		21 000	1 050 $
206900443	FRANKLIN	MSH363E18MCAA	MST363E18ADAA		27 600	1 380 $
206900444	FRANKLIN	MSH483E18MCAA	MST483E18ADAA		33 400	1 670 $
206900445	FRANKLIN	MSH603E18MCAA	MST603E18ADAA		37 600	1 880 $
206764070	FRANKLIN	MST183E23MHAA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
206764069	FRANKLIN	MST183E23MHAA	Unités avec conduits		16 000	800 $
206764068	FRANKLIN	MST183E23MHAA	Unités sans conduits		15 000	750 $
206764071	FRANKLIN	MST303E23MHAA	Unités sans conduits		18 000	900 $
206764075	FRANKLIN	MST363E23MHAA	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
206764074	FRANKLIN	MST363E23MHAA	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
201982914	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	AVV25BE121		22 400	1 120 $
10525627	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525628	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 $
10525629	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 $
10525630	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 $
10525631	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 $
10525632	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 $
10525633	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
10309048	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 $
211206846	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 $
211206834	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 $
211206839	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 $
211206851	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 $
201982917	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 $
10525634	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 $
10525635	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 $
10525636	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 $
10525637	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 $
10525638	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 $
10525639	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 $
10525640	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 $
10525641	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 $
10525642	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 $
10525643	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 $
10309096	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 $
201982922	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 $
201982924	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 $
201982931	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 $
201982932	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 $
201982939	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 $
201982944	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21 +CC		30 800	1 540 $
10525644	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 $
10309104	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 $
10525645	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 $
10525646	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 $
10525647	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 $
10525648	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 $
10525650	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 $
10525651	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525652	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 $
10525653	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 $
10525654	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 $
10525657	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 $
10525658	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 $
10525659	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 $
10525660	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 $
10525661	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 $
10525662	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 $
10309112	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 $
10525663	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 $
10525664	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 $
10309108	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 $
211206985	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206980	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206957	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 $
211206952	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 $
211206940	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206928	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206916	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 $
211206990	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 $
211206962	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 $
211206945	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 $
211206933	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 $
211206921	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 $
211206995	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 $
211207000	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 $
211206967	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 $
211206972	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 $
10525655	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821S	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 $
201982950	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 $
10309052	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 $
211010187	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 $
211206904	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 $
211206909	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 $
10309056	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 $
10525665	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 $
10525666	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525667	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 $
10525668	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 $
10525669	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 $
10525670	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 $
10525671	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 $
10525672	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 $
10525673	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 $
10525674	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 $
207176025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 $
207176021	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 $
206787293	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 $
206922129	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 $
206922125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 $
206922077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
206922009	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207335181	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206922013	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206921989	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $
206921993	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206922061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921937	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921889	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335177	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921729	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921953	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921593	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921969	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921905	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922137	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $
206922097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206922133	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206922093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921925	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921880	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335176	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921567	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921929	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921571	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921933	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921884	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206922085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921853	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921785	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921781	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207335188	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921617	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175989	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921789	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921793	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206922081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
206922017	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207335182	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206922021	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206922001	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $
206922005	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206922069	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922049	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921945	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921897	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335187	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921737	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921961	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921601	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921977	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921913	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $
206922105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206922141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206922101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
206922065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921941	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921893	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335178	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335186	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921733	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921957	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921973	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921909	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206922089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921813	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921805	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207335189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921627	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207175993	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921821	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921635	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921829	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921837	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206922073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921949	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921901	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921741	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921589	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921965	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921981	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206921866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921817	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921809	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
206921631	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921825	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921639	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921874	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921841	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
211660720	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 $
208614030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 $
208501698	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 $
208614028	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 $
208502155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 $
208614027	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 $
208504361	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660715	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 $
208614026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 $
208504350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 $
208614025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 $
208503286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 $
207416672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417187	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
207417183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 $
207416656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207417191	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
211660655	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660505	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660455	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660405	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660275	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660016	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659991	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659906	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661251	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661226	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661169	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661042	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660934	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660815	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660770	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660515	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660465	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660415	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660285	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661052	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660944	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660705	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12BS2N1		15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660700	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660675	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660650	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660575	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660495	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660445	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660395	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660265	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659986	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659901	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661246	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661221	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661161	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661076	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660922	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660450	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660927	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
208614024	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08BS2N1		14 200	710 $
208614029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12BS2N1		14 200	710 $
208614031	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12BC2N1		14 000	700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208503246	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208502619	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208501684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207434658	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
207434654	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
207417472	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207416836	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417455	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
207417447	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207417159	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207416644	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207417423	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207417393	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416624	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207417385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $
207416866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207417427	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417397	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416840	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211660635	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660570	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660255	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659981	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659946	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661216	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661156	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661126	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211661106	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661018	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660805	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660760	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211660615	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211660390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660330	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660260	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661023	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660630	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660565	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660375	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660315	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660245	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659976	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659936	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211661211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661151	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661121	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211661101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661006	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660898	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660800	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660755	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660610	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211660380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660150	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660903	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
207434655	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
207434653	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 $
207416668	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 $
207417463	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417443	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207416826	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416620	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207416858	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 $
207417417	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207416830	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207417467	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211660645	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660435	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660235	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211660006	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659971	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659896	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211661266	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661241	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661206	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661146	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211660994	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660886	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211660795	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211660750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660440	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660891	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660064	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
211660695	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12BS2N1		14 800	740 $
211660670	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660690	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 800	740 $
211660665	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660640	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660475	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660425	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660355	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660048	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211660001	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659966	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659891	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211661261	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661236	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661201	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661066	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211660982	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660874	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211660790	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660745	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660430	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660360	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660230	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660987	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
208502148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		13 900	695 $
208502141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		13 900	695 $
208501676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		13 900	695 $
208400364	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 200	710 $
208400365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 100	705 $
208213859	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 $
208213856	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 $
211660595	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211660550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660530	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660345	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660305	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659961	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659931	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659926	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661196	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661136	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660785	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660740	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660625	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660310	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211660140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660867	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660042	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660590	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211660545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660335	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659956	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659921	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659916	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661131	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660958	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211660780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660735	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660620	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660600	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660340	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660130	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660963	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660855	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660031	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
208400366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 000	700 $
208213873	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 $
208213871	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 $
208213852	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 $
208213862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 $
208213860	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 $
208213875	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 $
208213854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 $
208213857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 $
208213864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 $
211660710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660685	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660660	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660021	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659996	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659911	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661256	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661231	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661047	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660939	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660820	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660775	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660520	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660470	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660290	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660949	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660118	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
208503263	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208502626	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208501691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207434657	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
207434656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
207417476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417199	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207416845	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417459	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
207417451	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207417163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207416648	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207417433	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207417403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416628	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207417389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $
207416874	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207417437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417407	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416849	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211393635	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 $
211238540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 $
211386672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 $
211393621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
211393608	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386658	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 $
211393782	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393753	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211393723	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211393678	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
211393663	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211393767	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211393738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211393693	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211393708	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211393580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211393281	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211392694	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392465	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391909	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391134	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211390800	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211389888	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389777	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389226	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389118	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387239	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387049	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211392929	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392699	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211391924	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391149	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211388415	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387984	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390815	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393251	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392863	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392637	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391044	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390735	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389747	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389196	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388889	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388511	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388339	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387913	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387020	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392886	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392666	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392439	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391074	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387938	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391104	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393243	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392607	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391821	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211390999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390702	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389851	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389732	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389181	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388877	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388501	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388306	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387877	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387197	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387007	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392848	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391835	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391014	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387892	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390717	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 $
211393387	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 $
211393228	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211393127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 $
211393048	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 $
211392355	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211392108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 $
211391791	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 $
211391371	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 $
211390669	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211390337	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 $
211390323	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 $
211389724	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 $
211389416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 $
211389059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 $
211388735	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 $
211388646	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 $
211388272	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387844	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387662	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 $
211387547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 $
211387372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 $
211387182	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211386993	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211386866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 $
211386779	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 $
211392370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211392123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 $
211391806	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391566	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 $
211391386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 $
211390351	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 $
211388286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211387671	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 $
211387554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 $
211387386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 $
211390684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211390366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 $
211390381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 $
211393461	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393213	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211393112	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393034	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392078	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211391341	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390637	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211390242	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389558	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389391	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389044	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388847	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388720	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388631	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388238	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387825	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387645	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387531	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387169	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386978	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211386854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211386765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211392340	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211391356	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211390271	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387834	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387651	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387353	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390651	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390285	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211393446	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393198	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211393097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393018	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391740	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391491	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211391311	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390604	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390174	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389696	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388832	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388706	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388616	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387803	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387625	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387501	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387301	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386964	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211386838	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211386752	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211392312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211391326	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211390189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388226	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387812	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387315	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390619	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390202	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390216	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211386570	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386337	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386271	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386157	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211385997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385856	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398297	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397017	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396948	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396921	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396665	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396167	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395612	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394934	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394628	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394235	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393962	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385887	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398716	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398575	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397832	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395895	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394961	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394654	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397888	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386632	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12CS2N1		25 400	1 270 $
211386621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211386557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386435	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386142	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211385970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385831	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398008	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397699	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397002	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396909	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396894	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396650	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396357	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396015	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394900	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394594	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394222	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393947	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211385982	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385843	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398671	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398285	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397723	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395834	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395321	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394609	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398023	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397753	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386421	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211397612	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396624	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396610	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396132	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211395999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395238	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394868	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394558	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394363	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394067	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393932	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393842	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211398893	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398499	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398255	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211397642	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395259	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394881	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394573	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394376	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397657	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386232	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398853	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398466	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211397525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396849	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396834	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396584	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211395984	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394528	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394331	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394052	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393827	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211398866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211397555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395206	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394847	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394345	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397570	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211393521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 $
211393183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211392803	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 $
211392577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392275	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 $
211391710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 $
211390954	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390571	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211389836	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 $
211389681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389173	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 $
211389014	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 $
211388817	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388487	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388187	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387783	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211386950	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211392818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 $
211392592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 $
211392284	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 $
211391725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 $
211390969	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388201	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387791	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211390984	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390586	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211393506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392773	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211392551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391693	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211390910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211390538	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389822	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389666	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211389000	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388802	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388157	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387763	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386936	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392788	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392563	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392265	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391700	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211390925	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387772	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390940	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390553	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393491	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392743	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211392521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391663	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211390866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211390505	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389807	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389651	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211388985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388794	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387743	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211387113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386921	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392758	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392235	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391678	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211390880	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388137	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387751	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390895	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390520	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393432	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393347	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 $
211393172	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 $
211393082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 $
211393003	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 $
211392195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 $
211392029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 $
211391634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 $
211391461	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 $
211391282	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 $
211390473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 $
211390079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389636	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389515	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 $
211389500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 $
211389351	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 $
211389336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 $
211388970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 $
211388779	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 $
211388691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 $
211388602	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 $
211388090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 $
211387723	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387606	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 $
211387471	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 $
211387268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 $
211387100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211386908	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211386825	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 $
211386739	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211392205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 $
211392044	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 $
211391648	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 $
211391476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 $
211391296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 $
211390109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 $
211387731	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211387613	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387483	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 $
211387282	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 $
211390488	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 $
211390123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390136	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211393157	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392988	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392168	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391611	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211391431	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390440	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211389997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389470	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389321	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389307	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388959	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388587	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211388560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387703	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387586	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387438	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211387088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211386893	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386811	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386700	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211392014	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391626	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211391446	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391267	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211390025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388072	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387712	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387595	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387451	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390455	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211390040	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390054	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393310	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211393142	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393064	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392973	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392138	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391969	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211391401	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391223	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390408	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211389914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389607	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389455	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389444	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389277	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388944	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388661	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211388550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387683	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387566	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211387076	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386795	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391984	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211391596	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211391416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391238	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211389944	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388038	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387574	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390422	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211389958	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211389972	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211386519	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386397	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386314	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386219	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211385943	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211398823	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398633	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398436	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397445	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397143	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397130	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396987	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211396819	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396804	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396568	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396338	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396102	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395768	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395501	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394209	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394138	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385956	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398838	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398641	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398451	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398194	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397470	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211397158	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395788	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395146	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394812	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394509	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397990	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397483	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397167	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386607	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $
211386592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211386504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386384	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386299	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211385917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398604	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398156	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397942	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397371	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397047	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396978	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211396796	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396781	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396519	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211396086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395957	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395719	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395456	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395074	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394762	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394194	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394022	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393887	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398808	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398619	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398421	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397394	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211397077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394776	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394477	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397957	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386489	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $
211386372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386068	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398773	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398126	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397302	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397287	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396766	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396751	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396496	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395943	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395034	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211394727	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211394299	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211394007	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393872	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393812	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398787	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398392	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397314	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395046	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394741	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394443	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397344	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211386476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386361	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398745	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397219	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397203	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396736	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396721	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396056	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395002	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211394695	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394398	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211394264	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211393992	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398760	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397234	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395016	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394709	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394279	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397249	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397264	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211393594	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211393296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392944	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211392713	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392495	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391939	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391178	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211389899	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389792	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389263	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389133	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388929	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388434	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211388004	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387253	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211392959	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392728	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211391954	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391193	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211388446	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211388016	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390848	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211393565	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393266	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392878	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392652	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389878	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389762	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388899	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388519	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388352	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387926	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392899	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392452	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391894	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387953	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391119	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211386645	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211386580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386349	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386285	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398701	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398056	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397795	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397032	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396963	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396933	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396707	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396405	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395882	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395368	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394946	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394641	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394249	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393977	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385903	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398731	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398589	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398335	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397847	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395905	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394976	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394668	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397876	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397903	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
206923508	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 $
206787294	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 $
206923504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 $
206923500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 $
206923404	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206922939	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207335246	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
206922601	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206922469	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $
206923304	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206922943	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206922947	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206923388	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923352	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923212	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923172	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923067	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922890	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922842	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335241	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922565	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922453	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922319	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176117	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923284	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923228	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923188	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923084	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922906	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922425	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922335	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922923	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922858	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206923480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $
206923440	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $
206923492	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206923476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923436	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923384	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923348	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923260	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923204	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922878	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922561	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922399	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922309	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923264	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923168	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922882	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922313	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922886	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922837	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923452	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206923424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206923412	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923368	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923332	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923316	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923132	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923027	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922995	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922963	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922705	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922701	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922613	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922609	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335261	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922509	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922493	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922477	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922359	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922269	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922229	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922149	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923136	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923104	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923031	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922967	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922709	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922617	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922363	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922273	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922233	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922193	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922801	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922713	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922717	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922625	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923408	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923308	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922951	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207335245	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
206922605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206922473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $
206923312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923256	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206922955	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206922959	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206923396	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923360	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923276	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922898	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335243	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335256	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922593	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922573	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922461	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922417	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922327	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923236	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923196	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922433	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922343	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922931	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206923488	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923448	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $
206923496	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206923484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923444	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923392	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923356	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923272	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923216	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923176	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922894	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922846	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335242	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335254	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922589	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922569	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922457	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922323	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176121	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923288	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923232	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923192	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922429	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922339	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922927	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923376	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923340	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923324	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923144	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923112	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923039	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923007	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922741	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922729	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922648	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922636	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335259	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335260	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922553	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922517	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922501	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922373	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922283	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922243	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922203	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176069	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923156	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923051	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923019	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922987	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922753	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922660	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922255	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922822	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922777	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923472	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 $
206923460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 $
206923432	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 $
206923420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 $
206923468	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923456	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206923428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206923416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923003	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922971	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922806	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922737	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922644	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922632	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335258	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335262	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922549	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922513	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922497	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922481	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922369	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922279	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922239	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922199	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922159	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176049	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176033	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923152	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923047	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923015	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922983	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922749	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922291	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922251	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922761	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922773	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922668	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923364	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923224	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922465	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922421	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922331	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176129	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922919	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922347	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922935	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923344	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923043	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922979	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922814	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922745	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922733	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922652	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922640	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
206922557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922505	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922489	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922287	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922247	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922207	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922167	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207176057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923128	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923055	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923023	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922991	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922757	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922664	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922299	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922259	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922219	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922826	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922769	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922781	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922688	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
208614060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 $
208502184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 $
208614058	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 $
208500523	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 $
208614062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
208502641	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 $
208614063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 $
208501705	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 $
207416616	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
207416588	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
207417127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211661885	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
207417034	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 $
207416498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
207417002	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
207416592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
207417131	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211661890	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211661895	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211662160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211662125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662040	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661855	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661717	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211661702	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661637	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661627	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211661612	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661587	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661542	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661513	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661331	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661306	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661860	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211661518	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661454	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661865	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661823	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208614059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1		24 600	1 230 $
208502163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
207434681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434688	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207416608	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207416600	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207417135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207416572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207417111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207416548	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207417071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207416514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207417018	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207416482	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416470	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207416454	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $
207416982	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207416962	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416934	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416412	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207417139	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $
207416576	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207417115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207416552	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207417075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207416986	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416966	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207417079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207416518	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211662150	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 $
211662140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 $
211662120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 $
211662095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 $
211662030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211662000	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 $
211661960	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 $
211661807	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661761	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 $
211661756	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 $
211661697	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661682	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211661677	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211661662	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 $
211661657	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 $
211661607	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661582	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661567	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211661557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 $
211661497	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211661401	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 $
211661377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211661353	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211661326	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661301	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211661286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 $
211661276	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 $
211662035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211662005	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 $
211661965	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661935	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 $
211661915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 $
211661766	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 $
211661504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661442	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211661406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 $
211661382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211661358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211661812	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211661771	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 $
211661776	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 $
208614061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208614056	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16CS2N1		24 200	1 210 $
208614057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16CC2N1		24 400	1 220 $
208502633	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
208500511	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208501107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 400	1 220 $
207434686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 800	1 240 $
207434685	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN21+TXV		25 000	1 250 $
207434684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 600	1 230 $
207434683	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 800	1 240 $
207417155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 $
207417151	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207416596	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 $
207416564	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207417103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 $
207416540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207416532	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 $
207417095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 $
207417062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417042	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
207417038	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
207416510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207417014	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
207416502	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 $
207417010	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 $
207416478	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416466	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207417006	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 $
207416462	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416444	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 $
207416434	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416952	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
207416942	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
207416424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
207416420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416926	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
207416922	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 $
207416568	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207417107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 $
207416544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207416536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 $
207417099	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 $
207417046	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
207416448	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 $
207416438	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207416956	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
207416946	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
207416428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
207417066	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207417050	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
207417054	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211662215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		23 800	1 190 $
211662200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
211662155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 $
211662115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 $
211662170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 $
211662060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 $
211662020	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661950	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211661840	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
211661796	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 $
211661712	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 $
211661692	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661602	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
211661577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 $
211661425	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
211661321	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211662175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 $
211662065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 $
211662025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211661955	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661845	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
211661490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 $
211661430	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
211661850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
211661801	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 $
208503315	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
208400386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
208400383	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
208214107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
208214105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208214092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
208214093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
208214094	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208214114	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208214112	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
208214066	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
208214067	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208214097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
208214099	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208214101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208214085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
208214081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
208214083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
208214062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 $
208214061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214119	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
208214118	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
208214120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208214123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208214074	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
208214077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
208214089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211662145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 $
211662135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
211662100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 $
211662090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662010	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661990	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 $
211661940	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211661920	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 $
211661900	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 $
211661785	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
211661727	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661687	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $
211661667	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
211661652	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 $
211661647	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 $
211661597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
211661572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661562	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 $
211661552	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 $
211661473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 $
211661413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211661365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661341	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 $
211661316	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661291	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211661281	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 $
211661271	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 $
211662015	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661995	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 $
211661945	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661925	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 $
211661905	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 $
211661737	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
211661478	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 $
211661418	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
211661394	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211661370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
211661346	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 $
211661790	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211661742	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
211661747	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
208503344	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208502177	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 400	1 220 $
208501098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 000	1 200 $
208400385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 400	1 220 $
208400384	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN21+TXV		24 600	1 230 $
208400382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 200	1 210 $
208400387	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 400	1 220 $
208214108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 $
208214104	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208214106	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
208214095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208214096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
208214115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208214116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
208214117	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
208214111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
208214110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
208214113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214068	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208214071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 $
208214072	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 $
208214070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 $
208214069	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 $
208214098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208214100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208214102	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
208214103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
208214084	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
208214082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
208214087	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 $
208214086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
208214080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
208214063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 $
208214060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208214065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
208214064	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 $
208214121	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208214122	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
208214124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208214125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
208214127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
208214109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
208214073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
208214076	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
208214075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 $
208214078	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
208214079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
208214088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208214090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
208214091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
211662225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211662165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211662130	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662050	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661980	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661829	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661722	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211661707	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661642	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661632	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211661617	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661461	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661311	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662055	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661875	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211661530	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661466	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661880	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661834	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208502170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
207434682	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207434687	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207416612	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207416604	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207417143	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207416580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207417119	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207416556	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207416523	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207417022	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416494	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207416486	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416474	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207416458	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $
207416992	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207416972	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416938	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207417147	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $
207416584	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207417123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207416560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207417087	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207416996	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416976	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207417091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207416527	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
206787295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 $
206971742	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 $
206971746	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971734	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971726	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971718	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971678	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971670	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
206971654	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971702	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
206971610	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971606	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971564	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207335293	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207335297	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207335296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251162	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251158	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971520	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207176165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207176157	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207176149	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
206971658	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971706	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971690	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971614	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971568	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971524	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971618	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971576	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971722	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971682	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971674	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
206971662	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971694	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971630	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971587	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
206971583	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207335294	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207335298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207335295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971530	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207176169	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207176161	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207176153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
206971666	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971698	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971638	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971591	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971494	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971642	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971646	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971595	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971599	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
208501091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 $
208614082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 $
208614080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 000	1 500 $
208503485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 $
208501158	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $
208614083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 $
208614081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 $
208503459	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434711	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN21+TXV		29 200	1 460 $
207434714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN21+TXV		30 400	1 520 $
207434709	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 800	1 440 $
207434712	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 $
207417300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 $
207416762	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 $
207416754	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 $
207416746	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 $
207416738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 $
207417272	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 $
207417268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 $
207417249	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 $
207417245	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 $
207417241	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 $
207417237	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 $
207417225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 $
207417221	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 $
207417211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207416690	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
207416680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
207416914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 $
207416758	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 $
207416750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 $
207416742	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 $
207417276	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 $
207417253	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 $
207417215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207416694	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
207416684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207417280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 $
207417284	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 $
207417257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 $
207417261	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
207434713	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 $
207416910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
207416906	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
207417292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
207417529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
207417521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
207417513	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
207416718	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
207416714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
207417494	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
207417490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207417233	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207417229	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207416902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207416898	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207416700	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207417480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 $
207416888	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
207416878	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207416676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207417207	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207417203	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
207417533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
207417525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
207417517	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
207416722	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
207417498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
207416704	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207417484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 $
207416892	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207416882	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
207416726	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
207416730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
207417502	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
207417506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208400411	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 $
208400408	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 $
208400409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 $
208400410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 $
208400406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 $
208214391	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
208214393	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
208214390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 $
208214406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 $
208214407	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 $
208214399	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 $
208214402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 $
208214362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 $
208214367	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 $
208214368	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 $
208214365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 $
208214380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 $
208214381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 $
208214383	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 $
208214357	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 $
208214409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 $
208214410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 $
208214411	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 $
208214403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 $
208214376	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 $
208214375	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 $
208214372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 $
208214386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 $
208214389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 $
206787296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 $
206971476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 $
206971468	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+ TXV		39 000	1 950 $
206971406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971398	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971374	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971282	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971266	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971418	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $
206971414	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207335321	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207335317	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207335320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971342	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971334	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $
206971314	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971230	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $
206971210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207176141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207176133	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971378	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $
206971302	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $
206971270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971254	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $
206971422	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971318	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971234	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971214	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971194	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971426	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971430	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971472	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971394	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971306	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971290	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971274	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971258	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971441	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $
206971437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207335322	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207335318	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207335319	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971354	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971346	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971338	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $
206971324	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $
206971220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207176145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207176137	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $
206971310	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971294	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $
206971278	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971262	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $
206971445	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971224	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971204	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971453	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
208614099	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 $
208501715	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208614096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 $
208501120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 $
208614098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1		36 400	1 820 $
208614097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20DC2N1		36 000	1 800 $
208500545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208500534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		36 000	1 800 $
207434726	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207434725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207416822	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 $
207416818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 $
207416814	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 $
207416806	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 $
207416798	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 $
207416790	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 $
207416782	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 $
207417377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 $
207417358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 $
207417354	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 $
207416778	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 $
207416774	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 $
207416770	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 $
207416766	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 $
207417350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 $
207417346	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 $
207417342	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 $
207417332	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 $
207417322	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 $
207417312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417308	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 $
207417304	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 $
207416810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 $
207416802	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 $
207416794	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 $
207416786	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 $
207417381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 $
207417362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 $
207417336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 $
207417326	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 $
207417316	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 $
207417366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 $
207417370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 $
208502191	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		35 800	1 790 $
208501113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		35 400	1 770 $
208400422	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN21+TXV		36 600	1 830 $
208400423	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		36 800	1 840 $
208214549	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 $
208214548	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 $
208214547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 $
208214546	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 $
208214545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 $
208214553	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 $
208214554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 $
208214555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 $
208214537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 $
208214536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 $
208214535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 $
208214538	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 $
208214550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 $
208214552	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 $
208214551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 $
208214542	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 $
208214544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214543	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 $
208214534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 $
208214533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 $
208214556	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 $
208214557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 $
208214559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 $
208214558	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 $
208214560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 $
208214539	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 $
208214540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 $
208214541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 $
9854437	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 $
9006272	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 $
9060450	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 $
9060451	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 $
9060452	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 $
9060453	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 $
9060454	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 $
205537116	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
203429851	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
202102005	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373346	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780185	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548143	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
202143767	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203429856	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
202102008	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
202102012	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205537109	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780241	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779723	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373345	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780181	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548139	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780173	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780245	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779727	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779731	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780277	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540912	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
203429818	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
203429686	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
203429653	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
202102036	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373336	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548183	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540704	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
202101771	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
202102041	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
202143775	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203429823	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203429692	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203429659	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
202101775	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
202102050	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
202102054	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
202101790	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206779787	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206780273	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540898	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548199	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546093	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544342	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780651	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373335	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548179	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540690	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780045	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780413	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780177	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205548203	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546097	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205544349	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780049	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780417	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780655	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205074307	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
203429785	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373333	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074258	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074245	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
202143779	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
203429790	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205074553	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074506	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373332	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074492	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074480	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205074540	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074266	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205548005	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547985	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429752	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429609	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780615	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373341	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548163	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548123	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780005	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780373	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545585	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203429758	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429615	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780021	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780389	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780631	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838945	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $
206780113	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $
206838941	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206780109	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
205548001	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205547981	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540842	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550186	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780606	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373340	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548159	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548119	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206779995	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780363	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545541	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205540853	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550190	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206779999	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780367	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780610	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779799	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+ TXV		14 800	740 $
205547973	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205550170	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
205550174	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
205546765	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206780225	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838917	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373330	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540818	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548111	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205546393	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $
206780229	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206838921	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206838925	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205540977	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547957	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429708	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429566	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780570	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373326	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540773	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540440	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779955	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780323	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536204	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203429714	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429571	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779971	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780339	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780586	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779775	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $
206779771	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
205540964	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547953	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780201	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550142	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780561	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373325	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540758	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540427	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779945	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780313	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536155	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780205	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550146	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780317	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780565	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780085	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 $
206780261	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780493	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780489	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779915	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780435	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780497	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779919	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780439	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780501	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780505	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
205537131	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
203429840	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779739	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373348	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780193	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548151	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780153	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203429845	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779763	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779751	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205537123	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780249	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779735	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373347	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780189	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548147	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780149	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780465	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779759	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779747	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206780285	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540936	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
203429807	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
203429675	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
203429642	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780682	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373338	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548191	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540731	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780129	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780473	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780165	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203429812	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203429681	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203429648	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780141	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780664	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779712	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
206779795	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206779791	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206780281	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540925	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548235	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546105	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544355	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780678	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373337	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548187	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540716	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780125	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780469	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780161	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205548243	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546113	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205546101	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780137	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780660	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779708	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205074559	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074271	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373334	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074498	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074486	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205074545	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074519	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205548013	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547993	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429763	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429621	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780623	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373343	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548171	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548131	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780013	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780381	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545601	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203429769	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429626	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780029	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780397	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780639	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838953	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $
206780121	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $
206838949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206780117	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
205548009	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547989	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540866	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550194	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780619	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373342	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548167	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548127	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780009	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780377	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545594	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205541144	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550224	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780025	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780393	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780635	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779803	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 $
205547977	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205550178	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
205550182	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
205546769	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206780233	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838929	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373331	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540831	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548115	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205546397	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $
206780237	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206838933	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206838937	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205541001	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547965	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429719	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429577	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780578	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373328	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540793	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540471	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779963	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780331	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536226	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203429725	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429582	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779979	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780347	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780594	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779783	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $
206779779	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
205540990	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547961	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780209	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550154	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780574	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373327	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540781	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540456	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779959	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780327	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536215	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780217	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550162	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779975	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780343	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780590	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780089	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 $
206780265	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780521	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780513	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779925	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780445	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780529	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779933	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780453	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780537	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780545	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
205537138	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780253	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779743	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373349	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780197	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548155	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780157	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780257	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779767	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779755	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206780289	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548239	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546109	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544362	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780686	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373339	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548195	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540748	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780133	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780477	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780169	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205547949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546117	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205546089	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780145	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780668	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779716	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205548017	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547997	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540877	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550198	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780627	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373344	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548175	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548135	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780017	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780385	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545610	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205540887	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550202	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780033	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780401	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780643	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
205541013	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547969	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780213	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550158	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780582	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373329	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540807	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540485	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779967	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780335	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536238	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780221	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550166	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779983	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780351	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780598	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780269	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780525	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780517	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779929	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780449	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780533	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779937	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780457	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780541	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780549	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
203064277	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203097456	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 $
205144700	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 $
203088406	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 $
203095763	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203095755	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 $
203095747	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 $
203096748	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 $
203095740	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 $
205550134	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205550054	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544149	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
205543732	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205542166	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $
205543710	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205550058	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544153	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205543742	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205543756	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203088266	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203088170	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087708	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
203087595	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203087499	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087045	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203096496	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203098005	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
203093013	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203097953	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203097913	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203097808	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203096125	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203090971	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203097488	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808673	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203431018	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203430985	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203430958	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430825	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203096504	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
203096133	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203090990	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203096512	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203098021	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096733	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205549345	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205550126	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544317	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550034	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781223	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781191	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538483	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205542980	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549777	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548719	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549769	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549753	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543660	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206780997	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780786	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549637	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780844	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550038	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781227	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781195	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205538491	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542991	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781001	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780790	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543001	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549785	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205543143	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 $
205544289	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550086	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205549995	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781175	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549907	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543884	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549817	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549285	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549075	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549071	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548911	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548907	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542114	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549557	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549553	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549741	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549729	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543605	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549689	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549213	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541481	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548305	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549385	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548555	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549999	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781179	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549911	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549821	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549083	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548919	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549217	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541492	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549293	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549087	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549091	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548923	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548927	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205549341	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205549349	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 $
205550122	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544280	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550025	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544141	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 $
205549987	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205549899	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549629	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205549765	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
206781067	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 $
205549725	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205542954	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
205548383	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
206781027	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
205548583	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205550030	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544145	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 $
205549991	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205549903	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205542963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
205548387	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203088040	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087889	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203087369	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087217	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086912	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203086750	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098258	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096217	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095245	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095237	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094123	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094115	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092566	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092547	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097248	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203097240	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203097856	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097752	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097688	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097600	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095931	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090337	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089381	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541572	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430919	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430787	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430743	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430682	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095261	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094139	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095939	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090357	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089398	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096233	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095269	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095276	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094148	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094156	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096644	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $
205543125	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+ TXV		21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550110	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550070	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549967	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781135	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543809	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780722	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549243	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542672	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542657	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548795	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548655	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548651	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549497	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549493	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543691	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549713	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781043	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549673	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549187	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541391	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548273	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549357	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541760	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549971	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544117	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781139	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543819	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780726	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542702	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548803	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549191	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541404	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548277	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549251	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542719	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542728	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548807	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548811	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205543542	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205548079	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 $
205548087	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205544259	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206781159	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549883	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781115	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205543196	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205543186	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548739	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548735	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548607	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548603	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205543588	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549665	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205541335	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541280	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206780690	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543515	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541723	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205543361	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206781163	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549887	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781119	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205543220	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548747	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205541346	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541288	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780694	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543233	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543246	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548751	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548755	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087984	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203087820	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087312	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203087137	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086855	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086678	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098226	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094910	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094902	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093674	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203093666	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203092120	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097832	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097729	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097657	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097569	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095846	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203089978	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089012	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203096946	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548535	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430903	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203430853	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430770	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430721	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430660	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094926	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093690	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203095854	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203089997	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089031	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094934	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094942	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093698	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093707	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550098	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544222	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780746	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544054	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205543948	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549871	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781095	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780925	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780921	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780860	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780856	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205541948	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541938	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781055	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549701	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781031	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549657	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549157	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548367	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541197	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543464	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548527	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780750	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544064	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205543962	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780929	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780864	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549161	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548371	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541207	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780933	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780937	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780868	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780872	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205543160	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205549333	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548095	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205544174	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549943	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781071	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205548977	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205548973	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542218	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542214	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541676	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541664	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549417	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549413	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780710	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543560	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542897	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548335	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541081	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548247	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543392	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548489	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549851	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781075	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205548985	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542239	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205542908	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548339	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548251	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205548989	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205548993	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542249	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542262	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550138	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205550062	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544157	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543772	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205542202	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $
205543722	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205550066	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544164	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205543780	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205543791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203088284	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203088188	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087728	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
203087614	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203087516	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087061	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203096525	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203098033	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
203093066	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203097961	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
203097921	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203097816	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203096145	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203091016	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203097504	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808680	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203431024	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203430991	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203430963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430831	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203096533	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
203096153	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203091036	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203096541	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203098049	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096740	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205549361	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205550150	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544328	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781231	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781207	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538509	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549795	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548827	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549757	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543671	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781007	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780796	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549649	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780852	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550074	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781243	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781215	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205538525	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543069	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781015	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780804	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543089	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549811	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203088134	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
203087463	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087273	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203087009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086814	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203086600	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096385	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095580	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095572	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094461	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094453	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092898	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092880	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097392	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
203097384	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203097897	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097792	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097713	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097625	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203096014	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090609	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
203089651	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097057	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548571	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430814	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430759	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430698	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095596	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094477	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203096022	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090625	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
203089670	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096400	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095604	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095612	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094484	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094492	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096668	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 $
205543151	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 $
205544299	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550090	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205550003	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781183	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549915	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543908	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549825	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549299	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548943	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548935	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542478	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542454	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549613	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549605	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549745	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549733	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543622	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549693	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549223	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541510	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548315	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549433	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548567	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550015	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781203	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549935	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543993	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549839	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549123	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548959	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549237	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541532	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548323	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549321	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549131	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549139	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548967	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205549013	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203088059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087910	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203087386	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087235	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086929	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086769	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098267	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096245	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095300	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095292	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094180	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094171	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092681	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092662	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097296	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203097288	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203097864	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097760	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097697	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097608	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095951	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090382	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089424	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097025	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541595	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430925	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430881	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430792	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430748	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430687	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095316	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094196	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095959	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090401	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089442	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096260	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095325	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095333	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094203	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094212	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096652	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $
205543134	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 $
205550114	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550078	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549975	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544133	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781143	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543842	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780730	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549263	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542770	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542749	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548852	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548834	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548703	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548695	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549573	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549565	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543831	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549717	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781047	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549681	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549197	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541420	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548283	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549373	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541584	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550007	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544213	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781151	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543866	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780742	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542820	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549207	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541444	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548291	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549279	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542839	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542856	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548883	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543550	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205548083	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 $
205548091	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205544272	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206781167	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781123	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205543285	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205543272	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548767	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548763	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548631	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548627	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205543595	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549669	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205541362	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206780700	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543534	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541742	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205543377	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206781171	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781127	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205543308	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548775	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205541374	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541321	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780704	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543319	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543327	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548779	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548783	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203088002	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203087838	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087332	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203087154	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086874	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086699	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098234	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094965	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094957	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093731	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203093722	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203092226	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092209	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097840	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097737	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097665	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097576	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095866	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203090025	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203096962	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548543	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430908	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203430858	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430775	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430726	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430665	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094981	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093747	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203095874	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203090042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089078	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094989	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094997	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093755	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093763	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550102	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544234	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780754	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544075	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544004	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549919	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780957	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780949	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780887	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780879	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205542313	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542037	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549705	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781035	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549677	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549167	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548377	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541224	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543634	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548539	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780762	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544129	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205544031	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549927	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781131	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780965	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549175	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548413	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541245	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780973	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780981	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780903	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780911	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203087784	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087098	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086639	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098210	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094687	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094679	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203093295	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203093278	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203091909	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203091892	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097153	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
203097145	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
203097641	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097553	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203095791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203089840	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203088828	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203088549	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
203096915	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548519	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430842	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430709	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430649	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094703	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093332	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095799	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203089858	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203088847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203088566	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
203094711	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094719	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093350	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203093369	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096700	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 $
203096684	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 $
203088484	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 $
205543168	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205549337	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $
205548099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544183	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549951	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549855	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781079	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549023	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549001	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542485	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542288	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541870	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549469	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549461	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780714	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543569	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542927	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548345	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541117	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548257	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543419	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548511	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549959	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549863	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781087	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549039	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542535	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205543017	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548353	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541156	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548265	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549047	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549055	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542567	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542594	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550130	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544336	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550046	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781235	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781211	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538517	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543055	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549799	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548731	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549773	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549761	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543680	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781011	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780800	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549653	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780848	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550050	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781239	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781219	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205537303	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543079	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781019	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780838	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549829	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205544309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550094	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205550011	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781199	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549931	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543975	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549835	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549111	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548939	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542133	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542467	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549617	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549609	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549749	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549737	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543647	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549697	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549233	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541521	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548319	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549393	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548575	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550019	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781187	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549939	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543930	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549843	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549127	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549257	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541545	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548327	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549325	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549135	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549143	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205549009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205549017	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550118	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550082	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549979	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544203	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781147	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543852	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780734	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549267	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542785	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542760	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548862	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548844	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548707	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548699	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549533	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549569	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543701	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549721	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781051	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549685	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549201	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541432	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548287	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549377	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541607	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549983	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544137	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781155	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780738	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542828	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548879	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549227	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541456	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548299	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549303	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542865	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548887	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550106	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544249	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780758	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544085	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205544017	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549923	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780961	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780953	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780883	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205542058	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542048	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781063	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549709	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781039	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549661	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549171	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548409	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541235	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543495	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548547	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780766	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544093	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205544042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549879	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781111	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780969	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780899	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549181	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548501	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541256	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780977	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780985	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780907	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780915	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205544194	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549955	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549859	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781083	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549027	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549005	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542498	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542301	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541882	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541859	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549473	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549465	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780718	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543580	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542942	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548349	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541131	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548261	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543431	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548515	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549867	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781091	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549043	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542551	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205543029	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548357	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541170	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548269	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549051	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542578	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542611	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
9854442	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 $
9006282	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 $
202143939	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 $
202143943	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 $
9036585	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 $
9036586	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 $
202763640	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 $
9036588	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 $
206782433	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546705	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546661	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546641	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
203431413	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
203431370	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
203431271	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
203431233	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431123	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
202100656	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
202100659	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
202100664	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
202100667	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202100672	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536864	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782373	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536803	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
202100676	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
202100681	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
202100682	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
202100689	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
202100690	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
202143987	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431419	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203431375	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
203431276	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203431238	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431128	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
202100705	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
202100712	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
202100716	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
202100719	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
202100724	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
202100728	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
202100731	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
202100737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
202100738	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
202100745	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
202100746	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
202100753	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
202100054	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206781773	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+ TXV		28 000	1 400 $
206782429	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546701	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546657	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546637	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546725	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546593	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546524	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546496	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782405	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782333	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782155	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782151	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781355	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781351	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536855	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782369	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536794	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781307	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782205	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206781879	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781751	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782517	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540641	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546729	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546597	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546529	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546501	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782409	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782159	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781359	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781311	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782209	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206781883	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781755	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782521	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782337	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782163	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782167	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781363	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781367	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781761	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 $
206781535	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 $
205546749	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546685	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537074	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546621	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546569	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547561	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546467	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782059	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782055	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781967	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781963	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546423	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546441	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781839	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781711	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782477	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536059	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540543	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546573	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547565	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546472	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782063	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781971	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781843	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781715	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782481	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536068	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782067	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782071	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781975	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206781979	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085334	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085301	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085235	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085118	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084956	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084855	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084732	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084680	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085124	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205084962	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084861	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085282	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085218	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085152	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085086	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084921	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084888	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084819	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084785	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084715	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084697	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084667	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084653	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085162	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205085092	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084927	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084893	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084825	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084791	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206781247	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $
206781255	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $
206782469	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546677	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205537056	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546613	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205546542	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206781488	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206782389	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206781384	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206781380	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206781921	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206781917	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205545109	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205545102	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205536835	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546458	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $
206781819	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206781691	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $
206781507	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206782449	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $
206782569	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205546547	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206781492	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $
206782393	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206781388	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206781925	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206781823	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781695	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781511	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782453	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781392	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781396	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781929	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206781933	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206782441	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546713	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546669	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546649	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
203431424	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
203431381	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
203431282	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
203431243	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431134	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782346	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782277	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782265	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781432	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781444	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536880	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782381	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536819	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781325	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782231	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782191	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781805	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782531	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540156	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431430	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203431386	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
203431287	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203431249	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431139	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782289	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781456	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781337	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782243	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782219	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782179	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782543	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782358	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782301	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782313	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781468	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781480	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781531	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206781527	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 $
206782437	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546709	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546665	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546645	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546601	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546533	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546505	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782413	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782342	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782273	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782261	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781428	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781440	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536872	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782377	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536812	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781321	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782227	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782187	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781801	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782527	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540138	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546745	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546733	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546565	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546515	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782421	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782285	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781452	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781333	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782239	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782215	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782175	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782539	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782354	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782297	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782309	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781464	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781476	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
205546761	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546697	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537100	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546633	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
203431348	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
203431211	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431101	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782099	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782087	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782006	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781994	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546437	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546456	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781857	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781729	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782495	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536097	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540614	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431353	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
203431216	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431106	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782111	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782018	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781869	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781741	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782507	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536123	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782123	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782135	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782030	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782042	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
206781769	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 $
206781543	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 $
206781765	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 $
206781539	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 $
205546753	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546689	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537082	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546625	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546577	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547569	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546477	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782091	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782079	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781998	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781986	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546428	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546446	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781849	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781721	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782487	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536081	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540591	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546585	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547623	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546487	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782103	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782010	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781861	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781733	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782499	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536106	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782115	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782127	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782022	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782034	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085341	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085307	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085240	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085129	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084968	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084866	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084686	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085141	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084979	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084877	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085288	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085223	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085166	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085097	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084932	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084899	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205084832	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084796	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084721	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084702	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084671	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084658	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085176	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205085108	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084944	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084909	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084844	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084808	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206781251	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $
206781259	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $
206782473	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546681	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205537065	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546617	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205546552	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206781496	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206782397	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206781408	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206781404	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206781944	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206781940	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205545158	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205545151	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205536842	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $
205546462	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $
206781829	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206781701	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $
206781517	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206782459	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $
206782573	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205546557	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206781500	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782401	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206781412	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206781948	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206781833	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781705	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781521	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782463	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781416	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781420	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781952	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206781956	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206782445	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546717	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546673	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546653	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546741	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546605	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546561	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546510	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782417	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782350	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782281	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782269	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781436	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781448	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536889	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782385	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536827	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781329	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782235	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782195	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781809	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782535	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540169	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546609	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546721	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546538	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546520	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782425	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782293	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781460	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781341	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782247	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782223	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782183	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782547	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782362	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782305	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782317	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781472	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781484	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
205546757	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546693	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537091	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546629	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546581	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547573	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546482	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782095	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782083	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782002	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781990	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546432	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546451	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781853	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781725	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782491	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536090	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540602	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546589	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547627	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546491	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782107	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782014	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781865	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782503	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536115	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782119	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782131	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782026	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782038	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085348	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085312	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085246	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085135	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084973	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084873	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084743	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084691	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085147	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084984	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084882	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085294	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085229	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085171	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085103	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084938	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084904	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084838	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084802	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084726	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084709	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084675	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084662	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085182	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205085114	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084950	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084915	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084849	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084814	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
9006287	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 $
9036065	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205547845	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 $
206783052	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $
205546313	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $
205536776	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205546305	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206783032	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205546289	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $
206783016	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206783000	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206782984	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206782968	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205536741	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205547793	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205547789	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205546281	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205546273	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205546265	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205539798	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $
206782627	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206782607	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $
205539527	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $
206783036	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $
205546293	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206783020	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $
206783004	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $
206782988	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206782972	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205536750	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205547801	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205539806	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782631	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782611	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539536	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547805	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547809	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
205547849	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206783056	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $
205546317	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $
205536785	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205546309	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206783040	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205546297	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $
206783024	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206783008	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206782992	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206782976	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205536758	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205547821	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205547817	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205546285	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205546277	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205546269	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205539823	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $
206782637	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206782617	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $
205539548	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $
206783044	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $
205546301	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206783028	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $
206783012	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $
206782996	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206782980	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205536767	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205547829	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205539832	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782641	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782621	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539554	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547833	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547837	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
205104716	FRIEDRICH	FPHFR12A3A	FPHFC12A3B		7 000	350 $
205104719	FRIEDRICH	FPHFR18A3A	FPHFC18A3B		11 000	550 $
205123805	FRIEDRICH	FPHFR24A3A	FPHFC24A3B		19 600	980 $
205150429	FRIEDRICH	FPHMR18A3A	Unités sans conduits		12 200	610 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204101246	FRIEDRICH	FPHMR24A3A	Unités sans conduits		15 400	770 $
204101247	FRIEDRICH	FPHMR36A3A	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
205141512	FRIEDRICH	FPHMR42A3A	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
203383867	FRIEDRICH	FPHSR09A1A	FPHSW09A1A		5 000	250 $
205142781	FRIEDRICH	FPHSR09A1A-A	FPHSW09A1B		5 000	250 $
203383865	FRIEDRICH	FPHSR09A3A	FPHFW09A3A		5 000	250 $
205142783	FRIEDRICH	FPHSR09A3A-A	FPHFW09A3B		5 000	250 $
203383868	FRIEDRICH	FPHSR12A1A	FPHSW12A1A		7 500	375 $
205142782	FRIEDRICH	FPHSR12A1A-A	FPHSW12A1B		7 500	375 $
203383866	FRIEDRICH	FPHSR12A3A	FPHFW12A3A		7 500	375 $
205142785	FRIEDRICH	FPHSR12A3A-A	FPHFW12A3B		7 500	375 $
203383869	FRIEDRICH	FPHSR18A3A	FPHFW18A3A		11 600	580 $
205142786	FRIEDRICH	FPHSR18A3A-A	FPHFW18A3B		11 600	580 $
203383863	FRIEDRICH	FRHSR09A3A	FRHSW09A3A		6 500	325 $
205142788	FRIEDRICH	FRHSR09A3A-A	FRHSW09A3B		6 500	325 $
203383864	FRIEDRICH	FRHSR12A3A	FRHSW12A3A		8 000	400 $
205142789	FRIEDRICH	FRHSR12A3A-A	FRHSW12A3B		8 000	400 $
10221175	FRIEDRICH	MRAD09Y1J	MWAD09Y1J		6 100	305 $
10221176	FRIEDRICH	MRAD12Y1J	MWAD12Y1J		6 800	340 $
10221177	FRIEDRICH	MRAD18Y3J	MWAD18Y3J		12 471	624 $
10221178	FRIEDRICH	MRAD24Y3J	MWAD24Y3J		14 700	735 $
201763897	FRIEDRICH	MRH09Y3JA	MWH09Y3JA		6 500	325 $
7086358	FRIEDRICH	MRH12Y3J	MWH12Y3J		8 800	440 $
201763898	FRIEDRICH	MRH12Y3JA	MWH12Y3JA		8 000	400 $
206319899	FRIEDRICH	VRP12K******-*	VRP12K******-*		7 700	385 $
206319901	FRIEDRICH	VRP12R******-*	VRP12R******-*		7 700	385 $
206319900	FRIEDRICH	VRP24K******-*	VRP24K******-*		13 000	650 $
206319902	FRIEDRICH	VRP24R******-*	VRP24R******-*		13 000	650 $
208650630	FRUIKONAIRE	KFR-25W/A	KFR-25G/A		6 000	300 $
208650628	FRUIKONAIRE	KFR-25W/B	KFR-25G/B		6 300	315 $
208650631	FRUIKONAIRE	KFR-35W/A	KFR-35G/A		7 000	350 $
208650629	FRUIKONAIRE	KFR-35W/B	KFR-35G/B		7 800	390 $
208650632	FRUIKONAIRE	KFR-51W/A	KFR-51G/A		11 400	570 $
208650633	FRUIKONAIRE	KFR-70W/A	KFR-70G/A		16 500	825 $
207657371	FRUIKONAIRE	SIU-12DOR1	SIU-12DIR1		9 300	465 $
207657372	FRUIKONAIRE	SIU-18DOR1	SIU-18DIR1		12 600	630 $
207657373	FRUIKONAIRE	SIU-24DOR1	SIU-24DIR1		20 000	1 000 $
207657374	FRUIKONAIRE	SIU-36DOR1	SIU-36DIR1		25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210655534	FUJIECO	FEFS-36H2MD01(O)	FEFS-36H2MD01(I)		25 200	1 260 $
212316954	FUJIECO	FES-09H2TK-ES(O)	FES-09H2TK-ES(I)		5 900	295 $
211306452	FUJIECO	FES-12H2TK-ES(O)	FES-12H2TK-ES(I)		7 600	380 $
211306459	FUJIECO	FES-18H2TK-M2O	Unités sans conduits		12 200	610 $
211306454	FUJIECO	FES-24H2TK-ES(O)	FES-24H2TK-ES(I)		13 900	695 $
211306460	FUJIECO	FES-27H2TK-M3O	Unités sans conduits		18 100	905 $
211306461	FUJIECO	FES-36H2TK-M4O	Unités sans conduits		21 200	1 060 $
202537546	FUJITSU	AOU12RLFC	ARU12RGLX		10 400	520 $
5751314	FUJITSU	AOU12RLFC	ARU12RLF		9 500	475 $
5751313	FUJITSU	AOU12RLFC	AUU12RLF		10 200	510 $
6936996	FUJITSU	AOU12RLFF	AGU12RLF		10 600	530 $
6937310	FUJITSU	AOU12RLFFH	AGU12RLF		10 600	530 $
6961729	FUJITSU	AOU12RLFW1	ASU12RLF1		9 400	470 $
8703350	FUJITSU	AOU12RLS3	ASU12RLS3Y		9 600	480 $
8703506	FUJITSU	AOU12RLS3H	ASU12RLS3Y		9 600	480 $
6936997	FUJITSU	AOU15RLFF	AGU15RLF		11 600	580 $
6937311	FUJITSU	AOU15RLFFH	AGU15RLF		11 600	580 $
8703507	FUJITSU	AOU15RLS3	ASU15RLS3Y		11 200	560 $
8703508	FUJITSU	AOU15RLS3H	ASU15RLS3Y		11 200	560 $
202534923	FUJITSU	AOU18RGLX	ARU18RGLX		12 700	635 $
202195106	FUJITSU	AOU18RGLX	AUU18RGLX		12 300	615 $
7937663	FUJITSU	AOU18RLB	ASU18RLB		11 500	575 $
5839957	FUJITSU	AOU18RLFC	ARU18RLF		13 600	680 $
5839958	FUJITSU	AOU18RLFC	AUU18RLF		13 600	680 $
8718495	FUJITSU	AOU18RLXFW1	ASU18RLF		14 600	730 $
8779045	FUJITSU	AOU18RLXFWH	ASU18RLF		14 600	730 $
8063924	FUJITSU	AOU18RLXFZH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 200	710 $
8033585	FUJITSU	AOU18RLXFZH	Unités avec conduits		14 200	710 $
8033584	FUJITSU	AOU18RLXFZH	Unités sans conduits		14 200	710 $
205123807	FUJITSU	AOU24RGLX	AMUG24LMAS		18 700	935 $
202537547	FUJITSU	AOU24RGLX	ARU24RGLX		17 300	865 $
202208444	FUJITSU	AOU24RGLX	AUU24RGLX		16 400	820 $
7940753	FUJITSU	AOU24RLB	ASU24RLB		15 300	765 $
8718545	FUJITSU	AOU24RLXFW1	ASU24RLF		18 000	900 $
8779046	FUJITSU	AOU24RLXFWH	ASU24RLF		18 000	900 $
8063925	FUJITSU	AOU24RLXFZH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8033742	FUJITSU	AOU24RLXFZH	Unités avec conduits		15 400	770 $
8033586	FUJITSU	AOU24RLXFZH	Unités sans conduits		15 400	770 $
205123808	FUJITSU	AOU30RGLX	AMUG30LMAS		22 600	1 130 $
202537548	FUJITSU	AOU30RGLX	ARU30RGLX		19 600	980 $
202195636	FUJITSU	AOU30RGLX	AUU30RGLX		20 200	1 010 $
8912454	FUJITSU	AOU30RLXEH	ASU30RLE		18 900	945 $
202537549	FUJITSU	AOU36RGLX	ARU36RGLX		23 000	1 150 $
202195637	FUJITSU	AOU36RGLX	AUU36RGLX		23 200	1 160 $
8693481	FUJITSU	AOU36RLAVM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 000	1 300 $
8693479	FUJITSU	AOU36RLAVM	Unités avec conduits		26 400	1 320 $
8693480	FUJITSU	AOU36RLAVM	Unités sans conduits		25 800	1 290 $
206347301	FUJITSU	AOU36RLAVM4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 000	1 300 $
206347276	FUJITSU	AOU36RLAVM4	Unités avec conduits		26 400	1 320 $
206347277	FUJITSU	AOU36RLAVM4	Unités sans conduits		25 800	1 290 $
9962524	FUJITSU	AOU36RLAVS	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 $
9962522	FUJITSU	AOU36RLAVS	Unités avec conduits		26 000	1 300 $
9962523	FUJITSU	AOU36RLAVS	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
206347303	FUJITSU	AOU36RLAVS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 $
206347280	FUJITSU	AOU36RLAVS4	Unités avec conduits		26 000	1 300 $
206347281	FUJITSU	AOU36RLAVS4	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
8071548	FUJITSU	AOU36RLXFZ1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 $
8912450	FUJITSU	AOU36RLXFZH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 $
8908616	FUJITSU	AOU36RLXFZH	Unités avec conduits		21 400	1 070 $
8908615	FUJITSU	AOU36RLXFZH	Unités sans conduits		21 400	1 070 $
202537550	FUJITSU	AOU42RGLX	ARU42RGLX		29 600	1 480 $
8912451	FUJITSU	AOU45RLXFZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 000	1 400 $
8908618	FUJITSU	AOU45RLXFZ	Unités avec conduits		27 800	1 390 $
8908617	FUJITSU	AOU45RLXFZ	Unités sans conduits		28 200	1 410 $
202537551	FUJITSU	AOU48RGLX	ARU48RGLX		31 000	1 550 $
202537552	FUJITSU	AOU48RGLX	AUU48RGLX		31 400	1 570 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8693478	FUJITSU	AOU48RLAVM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 400	1 670 $
8693476	FUJITSU	AOU48RLAVM	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
8693477	FUJITSU	AOU48RLAVM	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
206347300	FUJITSU	AOU48RLAVM4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 400	1 670 $
206347274	FUJITSU	AOU48RLAVM4	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
206347275	FUJITSU	AOU48RLAVM4	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
9962521	FUJITSU	AOU48RLAVS	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
9962519	FUJITSU	AOU48RLAVS	Unités avec conduits		34 600	1 730 $
9962520	FUJITSU	AOU48RLAVS	Unités sans conduits		33 400	1 670 $
206347302	FUJITSU	AOU48RLAVS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
206347278	FUJITSU	AOU48RLAVS4	Unités avec conduits		34 600	1 730 $
206347279	FUJITSU	AOU48RLAVS4	Unités sans conduits		33 400	1 670 $
8693475	FUJITSU	AOU60RLAVM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 500	2 075 $
8693473	FUJITSU	AOU60RLAVM	Unités avec conduits		41 500	2 075 $
8693474	FUJITSU	AOU60RLAVM	Unités sans conduits		41 500	2 075 $
206347299	FUJITSU	AOU60RLAVM4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 500	2 075 $
206347272	FUJITSU	AOU60RLAVM4	Unités avec conduits		41 500	2 075 $
206347273	FUJITSU	AOU60RLAVM4	Unités sans conduits		41 500	2 075 $
5751312	FUJITSU	AOU9RLFC	ARU9RLF		7 300	365 $
5751311	FUJITSU	AOU9RLFC	AUU9RLF		7 100	355 $
6936995	FUJITSU	AOU9RLFF	AGU9RLF		7 500	375 $
6937309	FUJITSU	AOU9RLFFH	AGU9RLF		7 500	375 $
6961728	FUJITSU	AOU9RLFW1	ASU9RLF1		7 600	380 $
5063325	FUJITSU	AOU9RLS2	ASU9RLS2		7 300	365 $
8703348	FUJITSU	AOU9RLS3	ASU9RLS3Y		7 000	350 $
8703349	FUJITSU	AOU9RLS3H	ASU9RLS3Y		7 000	350 $
204752937	FUJITSU	AOUG09LMAS1	ASUG09LMAS		7 400	370 $
204740067	FUJITSU	AOUG09LZAH1	ASUG09LZAS		7 400	370 $
206597209	FUJITSU	AOUG09LZAH1	ASUG09LZBS		7 400	370 $
204740066	FUJITSU	AOUG09LZAS1	ASUG09LZAS		7 400	370 $
206597208	FUJITSU	AOUG09LZAS1	ASUG09LZBS		7 400	370 $
204752938	FUJITSU	AOUG12LMAS1	ASUG12LMAS		10 300	515 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204740069	FUJITSU	AOUG12LZAH1	ASUG12LZAS		10 000	500 $
206597211	FUJITSU	AOUG12LZAH1	ASUG12LZBS		10 000	500 $
204740068	FUJITSU	AOUG12LZAS1	ASUG12LZAS		10 000	500 $
206597210	FUJITSU	AOUG12LZAS1	ASUG12LZBS		10 000	500 $
204740071	FUJITSU	AOUG15LZAH1	ASUG15LZAS		11 200	560 $
206597213	FUJITSU	AOUG15LZAH1	ASUG15LZBS		11 200	560 $
204740070	FUJITSU	AOUG15LZAS1	ASUG15LZAS		11 200	560 $
206597212	FUJITSU	AOUG15LZAS1	ASUG15LZBS		11 200	560 $
205123809	FUJITSU	AOUG36LMAS1	AMUG36LMAS		30 400	1 520 $
205123810	FUJITSU	AOUG48LMAS1	AMUG48LMAS		39 500	1 975 $
207454671	FUJITSU	AOUH09LEAS1	ASUH09LMAS		6 700	335 $
206263449	FUJITSU	AOUH09LMAH1	ASUH09LMAS		7 400	370 $
207615688	FUJITSU	AOUH09LMAS1	ASUH09LMAS		7 400	370 $
206909902	FUJITSU	AOUH09LPAS1	ASUH09LPAS		6 200	310 $
206579743	FUJITSU	AOUH09LUAS1	ACUHO9LUAS1		7 400	370 $
206579740	FUJITSU	AOUH09LUAS1	ADUH09LUAS1		7 400	370 $
207454670	FUJITSU	AOUH12LEAS1	ASUH12LMAS		7 500	375 $
206263450	FUJITSU	AOUH12LMAH1	ASUH12LMAS		10 300	515 $
207615689	FUJITSU	AOUH12LMAS1	ASUH12LMAS		8 800	440 $
206909901	FUJITSU	AOUH12LPAS1	ASUH12LPAS		8 800	440 $
206579744	FUJITSU	AOUH12LUAS1	ACUH12LUAS1		10 500	525 $
206579741	FUJITSU	AOUH12LUAS1	ADUH12LUAS1		10 500	525 $
207334301	FUJITSU	AOUH12LUAS1	ARUH12LUAS		10 500	525 $
206913027	FUJITSU	AOUH18LMAS1	ASUH18LMAS		13 600	680 $
207131734	FUJITSU	AOUH18LPAS1	ASUH18LPAS		11 200	560 $
206579745	FUJITSU	AOUH18LUAS1	ACUH18LUAS1		14 400	720 $
206579742	FUJITSU	AOUH18LUAS1	ADUH18LUAS1		14 400	720 $
206913028	FUJITSU	AOUH24LMAS1	ASUH24LMAS		15 700	785 $
207131735	FUJITSU	AOUH24LPAS1	ASUH24LPAS		15 400	770 $
207590836	FUJITSU	AOUH30LPAS1	ASUH30LPAS		19 400	970 $
207657376	FUJITSU	AOUH30LUAH1	AMUG30LMAS		21 600	1 080 $
207657377	FUJITSU	AOUH36LMAH1	AMUG36LMAS		25 600	1 280 $
207590837	FUJITSU	AOUH36LPAS1	ASUH36LPAS		22 400	1 120 $
207657378	FUJITSU	AOUH48LMAH1	AMUG48LMAS		34 400	1 720 $
202843122	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF100215LT80D	22 600	1 130 $
202843121	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF100215LT80M	22 600	1 130 $
202843118	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF50173LT80M	22 800	1 140 $
202843119	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF75173LT80M	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202843120	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF75214LT80D	22 600	1 130 $
202843117	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FH2421ELVJUC		23 000	1 150 $
202843130	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF100215LT80D	36 800	1 840 $
202843129	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF100215LT80M	36 600	1 830 $
202843131	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF125245LT80M	36 600	1 830 $
202843126	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF50173LT80M	37 400	1 870 $
202843127	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF75173LT80M	36 800	1 840 $
202843128	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF75214LT80D	37 000	1 850 $
202843114	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FH6021ELVJSC		37 400	1 870 $
202843140	FUJITSU	FO4820RVJCAB	FCC6021ESA	FF100215LT80M	40 000	2 000 $
202843142	FUJITSU	FO4820RVJCAB	FCC6021ESA	FF125245LT80M	40 000	2 000 $
202843115	FUJITSU	FO4820RVJCAB	FH6021ELVJSC		41 000	2 050 $
206322339	GCHV	COU-D24HNR1-D01-J0	CAHI-24HNVR1-18		15 400	770 $
206380029	GCHV	COU-D24HNR1-D01-J0	CAHI-36HNVR1-18		15 400	770 $
209941280	GE	NS18H36MA4-**	NAM18P1TA4		15 400	770 $
209941284	GE	NS18H36MA4-**	NAM18V1TA4-**		15 900	795 $
209941282	GE	NS18H36MA4-**	NAM24E1TA4-**		15 000	750 $
209941281	GE	NS18H36MA4-**	NAM24P1TA4		16 100	805 $
209941285	GE	NS18H36MA4-**	NAM24V1TA4-**		16 100	805 $
209941283	GE	NS18H36MA4-**	NAM30E1TA4-**		15 900	795 $
209941316	GE	NS18H36MA4-**	NAM30V1TA4-**		15 900	795 $
209941277	GE	NS18H36MA4-**	NAM36E1TA4-**		22 600	1 130 $
209941276	GE	NS18H36MA4-**	NAM36P1TA4		22 400	1 120 $
209941275	GE	NS18H36MA4-**	NAM36V1TA4-**		22 000	1 100 $
209941278	GE	NS18H36MA4-**	NAM42E1TA4-**		22 200	1 110 $
209941279	GE	NS18H36MA4-**	NAM42V1TA4-**		22 200	1 110 $
209941060	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U045S3A-*	15 700	785 $
209941130	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U045T3A-*	15 400	770 $
209941137	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U070T3A-*	15 800	790 $
209941144	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U070V3A-*	15 600	780 $
209941055	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80X040S3A-*	15 700	785 $
209941067	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80X060S3A-*	15 700	785 $
209941080	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF80U070S3B-*	15 500	775 $
209941183	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF95X040S3B-*	15 400	770 $
209941214	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U045S3B-*	15 900	795 $
209941314	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U045V3B-*	15 600	780 $
209941223	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U070S3B-*	15 900	795 $
209941315	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U070V3B-*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941074	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80U070S3B-*	22 000	1 100 $
209941093	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80U090S4B-*	22 000	1 100 $
209941149	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80U090T4B-*	22 200	1 110 $
209941158	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80U090V4B-*	22 000	1 100 $
209941085	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80X080S4B-*	22 200	1 110 $
209941239	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF96U045V3B-*	22 400	1 120 $
209941219	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF96U070S3B-*	21 800	1 090 $
209941247	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF96U070V3B-*	22 200	1 110 $
209941075	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U070S3B-*	22 000	1 100 $
209941094	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U090S4B-*	22 000	1 100 $
209941150	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U090T4B-*	22 200	1 110 $
209941159	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U090V4B-*	22 400	1 120 $
209941209	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U045S3B-*	22 000	1 100 $
209941240	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U045V3B-*	22 400	1 120 $
209941220	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U070S3B-*	22 000	1 100 $
209941248	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U070V3B-*	22 400	1 120 $
209941128	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80U045T3A-*	15 300	765 $
209941135	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80U070T3A-*	16 100	805 $
209941142	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80U070V3A-*	16 000	800 $
209941053	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80X040S3A-*	16 100	805 $
209941065	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80X060S3A-*	16 100	805 $
209941078	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF80U070S3B-*	15 900	795 $
209941212	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U045S3B-*	16 300	815 $
209941242	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U045V3B-*	16 000	800 $
209941311	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U070S3B-*	16 300	815 $
209941251	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U070V3B-*	15 900	795 $
209941059	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U045S3A-*	15 700	785 $
209941129	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U045T3A-*	15 800	790 $
209941136	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U070T3A-*	15 800	790 $
209941143	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U070V3A-*	15 600	780 $
209941054	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80X040S3A-*	15 800	790 $
209941066	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80X060S3A-*	15 800	790 $
209941079	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF80U070S3B-*	15 600	780 $
209941182	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF95X040S3B-*	15 500	775 $
209941213	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U045S3B-*	15 400	770 $
209941313	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U045V3B-*	15 600	780 $
209941222	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U070S3B-*	15 900	795 $
209941252	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U070V3B-*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941057	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U045S3A-*	22 400	1 120 $
209941069	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U070S3A-*	22 600	1 130 $
209941132	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U070T3A-*	22 800	1 140 $
209941139	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U070V3A-*	22 200	1 110 $
209941062	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80X060S3A-*	22 400	1 120 $
209941072	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U070S3B-*	22 600	1 130 $
209941091	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U090S4B-*	22 600	1 130 $
209941147	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U090T4B-*	22 800	1 140 $
209941156	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U090V4B-*	22 800	1 140 $
209941083	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80X080S4B-*	22 800	1 140 $
209941178	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF95X040S3B-*	22 000	1 100 $
209941186	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF95X060S3B-*	22 000	1 100 $
209941206	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U045S3B-*	22 600	1 130 $
209941237	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U045V3B-*	23 000	1 150 $
209941217	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U070S3B-*	22 400	1 120 $
209941245	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U070V3B-*	22 800	1 140 $
209941073	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U070S3B-*	21 600	1 080 $
209941092	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U090S4B-*	21 600	1 080 $
209941148	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U090T4B-*	21 600	1 080 $
209941157	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U090V4B-*	21 600	1 080 $
209941084	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80X080S4B-*	21 800	1 090 $
209941179	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF95X040S3B-*	22 000	1 100 $
209941187	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF95X060S3B-*	22 000	1 100 $
209941207	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U045S3B-*	21 400	1 070 $
209941238	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U045V3B-*	21 800	1 090 $
209941218	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U070S3B-*	21 400	1 070 $
209941246	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U070V3B-*	21 800	1 090 $
209941190	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4	NF95X080S4C-*	22 000	1 100 $
209941225	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4	NF96U090S4C-*	21 600	1 080 $
209941254	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4	NF96U090V3C-*	21 600	1 080 $
209941126	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80U045T3A-*	15 300	765 $
209941133	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80U070T3A-*	16 100	805 $
209941140	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80U070V3A-*	16 000	800 $
209941051	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80X040S3A-*	16 100	805 $
209941063	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80X060S3A-*	16 100	805 $
209941076	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF80U070S3B-*	15 900	795 $
209941210	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U045S3B-*	16 300	815 $
209941241	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U045V3B-*	16 000	800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941310	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U070S3B-*	16 300	815 $
209941249	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U070V3B-*	15 900	795 $
209941058	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U045S3A-*	15 700	785 $
209941127	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U045T3A-*	15 800	790 $
209941134	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U070T3A-*	15 800	790 $
209941141	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U070V3A-*	15 600	780 $
209941052	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80X040S3A-*	15 800	790 $
209941064	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80X060S3A-*	15 800	790 $
209941077	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF80U070S3B-*	15 600	780 $
209941181	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF95X040S3B-*	15 500	775 $
209941211	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U045S3B-*	15 900	795 $
209941312	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U045V3B-*	15 600	780 $
209941221	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U070S3B-*	15 900	795 $
209941250	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U070V3B-*	15 500	775 $
209941056	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U045S3A-*	22 400	1 120 $
209941068	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U070S3A-*	22 600	1 130 $
209941131	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U070T3A-*	22 800	1 140 $
209941138	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U070V3A-*	22 200	1 110 $
209941061	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80X060S3A-*	22 400	1 120 $
209941070	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U070S3B-*	22 600	1 130 $
209941089	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U090S4B-*	22 600	1 130 $
209941145	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U090T4B-*	22 800	1 140 $
209941154	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U090V4B-*	22 800	1 140 $
209941081	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80X080S4B-*	22 800	1 140 $
209941176	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF95X040S3B-*	22 000	1 100 $
209941184	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF95X060S3B-*	22 000	1 100 $
209941204	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U045S3B-*	22 600	1 130 $
209941235	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U045V3B-*	23 000	1 150 $
209941215	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U070S3B-*	22 600	1 130 $
209941243	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U070V3B-*	22 800	1 140 $
209941071	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U070S3B-*	21 600	1 080 $
209941090	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U090S4B-*	21 600	1 080 $
209941146	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U090T4B-*	21 600	1 080 $
209941155	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U090V4B-*	21 600	1 080 $
209941082	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80X080S4B-*	21 800	1 090 $
209941177	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF95X040S3B-*	22 200	1 110 $
209941185	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF95X060S3B-*	22 200	1 110 $
209941205	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U045S3B-*	21 400	1 070 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941236	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U045V3B-*	21 800	1 090 $
209941216	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U070S3B-*	21 400	1 070 $
209941244	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U070V3B-*	21 800	1 090 $
209941189	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TXV	NF95X080S4C-*	22 200	1 110 $
209941224	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TXV	NF96U090S4C-*	21 600	1 080 $
209941253	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TXV	NF96U090V3C-*	21 600	1 080 $
209941289	GE	NS18H60MA4-**	NAM48E1TA4-**		31 600	1 580 $
209941288	GE	NS18H60MA4-**	NAM48P1TA4		31 600	1 580 $
209941290	GE	NS18H60MA4-**	NAM48V1TA4-**		31 400	1 570 $
209941287	GE	NS18H60MA4-**	NAM60E1TA4-**	0.0	37 800	1 890 $
209941286	GE	NS18H60MA4-**	NAM60V1TA4-**		38 500	1 925 $
209941104	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF80U090S5C-*	30 800	1 540 $
209941122	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF80U110S5C-*	30 800	1 540 $
209941166	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF80U110T5C-*	31 000	1 550 $
209941175	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF80U110V5C-*	31 000	1 550 $
209941263	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF96U090V5C-*	31 400	1 570 $
209941272	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF96U110V5C-*	31 200	1 560 $
209941101	GE	NS18H60MA4-**	NCHC51CT4	NF80U090S5C-*	36 800	1 840 $
209941121	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF80U110S5C-*	30 400	1 520 $
209941174	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF80U110V5C-*	30 400	1 520 $
209941112	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF80X100S5C-*	30 600	1 530 $
209941262	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF96U090V5C-*	30 800	1 540 $
209941271	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF96U110V5C-*	30 600	1 530 $
209941100	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U090S5C-*	38 000	1 900 $
209941116	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U110S5C-*	38 000	1 900 $
209941164	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U110T5C-*	38 000	1 900 $
209941169	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U110V5C-*	38 000	1 900 $
209941107	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80X100S5C-*	38 000	1 900 $
209941197	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF95X100S5C-*	38 000	1 900 $
209941257	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF96U090V5C-*	38 000	1 900 $
209941233	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF96U110S5C-*	37 800	1 890 $
209941268	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF96U110V5C-*	38 000	1 900 $
209941124	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60DT4	NF80U135S5D-*	40 000	2 000 $
209941274	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60DT4	NF96U135V5D-*	40 000	2 000 $
209941119	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF80U110S5C-*	30 400	1 520 $
209941172	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF80U110V5C-*	30 400	1 520 $
209941110	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF80X100S5C-*	30 600	1 530 $
209941260	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF96U090V5C-*	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941270	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF96U110V5C-*	30 600	1 530 $
209941098	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U090S5C-*	38 000	1 900 $
209941114	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U110S5C-*	38 000	1 900 $
209941162	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U110T5C-*	38 000	1 900 $
209941167	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U110V5C-*	38 000	1 900 $
209941105	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80X100S5C-*	38 000	1 900 $
209941195	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF95X100S5C-*	38 000	1 900 $
209941255	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF96U090V5C-*	38 000	1 900 $
209941231	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF96U110S5C-*	37 800	1 890 $
209941266	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF96U110V5C-*	38 000	1 900 $
209941123	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60DP4+TXV	NF80U135S5D-*	39 000	1 950 $
209941273	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60DP4+TXV	NF96U135V5D-*	39 000	1 950 $
212349554	GE	NS22H24MA4-**A	NAM24P1TA4		14 700	735 $
212349556	GE	NS22H24MA4-**A	NAM24V1TA4		14 900	745 $
212349555	GE	NS22H24MA4-**A	NAM30P1TA4		14 900	745 $
212349557	GE	NS22H24MA4-**A	NAM30V1TA4		14 500	725 $
212390314	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80L045S3A	14 300	715 $
212390316	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80L070S3A	14 000	700 $
212390313	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U045S3A	14 300	715 $
212390311	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U045T3A	13 900	695 $
212390315	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070S3A	14 000	700 $
212390312	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070T3A	14 300	715 $
212390309	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80X040S3A	14 200	710 $
212390310	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80X060S3A	14 200	710 $
212390322	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80L070S3B	14 200	710 $
212390324	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80L090S4B	14 500	725 $
212390321	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U070S3B	14 200	710 $
212390323	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090S4B	14 500	725 $
212390320	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090T4B	14 500	725 $
212390317	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80X080S4B	14 700	735 $
212390318	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF95X040S3B	14 500	725 $
212390319	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF95X060S3B	14 500	725 $
212390325	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U045S3B	14 500	725 $
212390326	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U070S3B	14 500	725 $
212349562	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80U045S3A	14 200	710 $
212349560	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80U045T3A	14 300	715 $
212349563	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80U070S3A	14 500	725 $
212349561	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80U070T3A	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212349558	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80X040S3A	14 700	735 $
212349559	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80X060S3A	14 700	735 $
212349566	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80U070S3B	14 500	725 $
212349567	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80U090S4B	14 800	740 $
212349565	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80U090T4B	14 800	740 $
212349564	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80X080S4B	15 000	750 $
212349568	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF96U045S3B	14 800	740 $
212349569	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF96U070S3B	14 800	740 $
212349580	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U045S3A	14 200	710 $
212349578	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U045T3A	13 900	695 $
212349581	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070S3A	14 000	700 $
212349579	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070T3A	14 300	715 $
212349576	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80X040S3A	14 200	710 $
212349577	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80X060S3A	14 200	710 $
212349572	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U070S3B	14 000	700 $
212349573	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090S4B	14 400	720 $
212349571	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090T4B	14 400	720 $
212349570	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80X080S4B	14 500	725 $
212349574	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U045S3B	14 400	720 $
212349575	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U070S3B	14 400	720 $
212349534	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80U045S3A	14 200	710 $
212349532	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80U045T3A	14 300	715 $
212349535	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80U070S3A	14 500	725 $
212349533	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80U070T3A	14 700	735 $
212349530	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80X040S3A	14 700	735 $
212349531	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80X060S3A	14 700	735 $
212349538	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	14 500	725 $
212349539	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	14 800	740 $
212349537	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	14 800	740 $
212349536	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	15 000	750 $
212349540	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF96U045S3B	14 800	740 $
212349541	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	14 800	740 $
212349546	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U045S3A	14 200	710 $
212349544	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U045T3A	13 900	695 $
212349547	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070S3A	14 000	700 $
212349545	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070T3A	14 300	715 $
212349542	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80X040S3A	14 200	710 $
212349543	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80X060S3A	14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212349550	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	14 000	700 $
212349551	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	14 400	720 $
212349549	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	14 400	720 $
212349548	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	14 500	725 $
212349552	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U045S3B	14 400	720 $
212349553	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	14 400	720 $
211708858	GE	NS22H36MA4-**A	NAM36V1TA4		22 200	1 110 $
211708859	GE	NS22H36MA4-**A	NAM42V1TA4		22 200	1 110 $
211708862	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80L045S3A	22 600	1 130 $
211708865	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80L070S3A	22 600	1 130 $
211708861	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U045S3A	22 600	1 130 $
211708860	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U045T3A	23 000	1 150 $
211708864	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070S3A	22 600	1 130 $
211709060	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070T3A	23 000	1 150 $
211709058	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80X040S3A	22 600	1 130 $
211709059	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80X060S3A	22 600	1 130 $
211708872	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80L070S3B	22 400	1 120 $
211708874	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80L090S4B	22 400	1 120 $
211708871	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U070S3B	22 400	1 120 $
211708873	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090S4B	22 200	1 110 $
211708869	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090T4B	22 600	1 130 $
211708870	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U110T5C	22 600	1 130 $
211708866	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80X080S4B	22 800	1 140 $
211708867	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF95X040S3B	22 200	1 110 $
211708868	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF95X060S3B	22 600	1 130 $
211708875	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U070S3B	22 400	1 120 $
211708882	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80L110S5C	22 600	1 130 $
211708880	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80U090S5C	22 600	1 130 $
211708881	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80U110S5C	22 600	1 130 $
212390341	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80U110T5C	22 800	1 140 $
211708876	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80X100S5C	22 800	1 140 $
211708878	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF95X080S4C	22 800	1 140 $
211708879	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF95X100S5C	22 800	1 140 $
211708883	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF96U090S4C	22 800	1 140 $
211708884	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF96U110S5C	22 800	1 140 $
211708890	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80L110S5C	22 200	1 110 $
211708888	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80U090S5C	22 200	1 110 $
211708889	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80U110S5C	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212390342	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80U110T5C	22 600	1 130 $
211708885	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80X100S5C	22 400	1 120 $
211708886	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF95X080S4C	22 400	1 120 $
211708887	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF95X100S5C	22 600	1 130 $
211708891	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF96U090S4C	22 400	1 120 $
211708892	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF96U110S5C	22 600	1 130 $
211708899	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80L045S3A	21 400	1 070 $
211708901	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80L070S3A	21 600	1 080 $
211708898	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U045S3A	21 400	1 070 $
211708896	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U045T3A	21 800	1 090 $
211708900	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070S3A	21 600	1 080 $
211708897	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070T3A	21 800	1 090 $
211708894	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80X040S3A	21 600	1 080 $
211708895	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80X060S3A	21 600	1 080 $
211708908	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80L070S3B	21 600	1 080 $
211708911	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80L090S4B	21 600	1 080 $
211708907	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U070S3B	21 600	1 080 $
211708910	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090S4B	21 600	1 080 $
211708905	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090T4B	21 800	1 090 $
211708906	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U110T5C	21 600	1 080 $
211708902	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80X080S4B	21 600	1 080 $
211708903	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF95X040S3B	21 400	1 070 $
211708904	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF95X060S3B	21 800	1 090 $
211708912	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U070S3B	21 600	1 080 $
211708918	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80L045S3A	21 600	1 080 $
211708920	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80L070S3A	21 600	1 080 $
211708917	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80U045S3A	21 600	1 080 $
211708915	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80U045T3A	21 800	1 090 $
211708919	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80U070S3A	21 600	1 080 $
211708916	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80U070T3A	21 800	1 090 $
211708913	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80X040S3A	21 600	1 080 $
211708914	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80X060S3A	21 600	1 080 $
211708928	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80L070S3B	21 600	1 080 $
211708930	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80L090S4B	21 600	1 080 $
211708927	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80U070S3B	21 600	1 080 $
211708929	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80U090S4B	21 600	1 080 $
211708924	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80U090T4B	21 800	1 090 $
211708926	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80U110T5C	21 400	1 070 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211708921	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80X080S4B	22 000	1 100 $
211708922	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF95X040S3B	21 400	1 070 $
211708923	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF95X060S3B	21 800	1 090 $
211708931	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF96U070S3B	21 600	1 080 $
211708938	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80L070S3B	22 200	1 110 $
211708941	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80L090S4B	22 200	1 110 $
211708937	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80U070S3B	22 200	1 110 $
211708939	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80U090S4B	22 200	1 110 $
211708935	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80U090T4B	22 000	1 100 $
211708936	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80U110T5C	22 000	1 100 $
211708932	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80X080S4B	22 600	1 130 $
211708933	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF95X040S3B	21 800	1 090 $
211708934	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF95X060S3B	22 400	1 120 $
211708942	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF96U045S3B	21 800	1 090 $
211708943	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF96U070S3B	22 200	1 110 $
211708813	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80L045S3A	21 400	1 070 $
211708815	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80L070S3A	21 600	1 080 $
211708812	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U045S3A	21 400	1 070 $
211708810	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U045T3A	21 800	1 090 $
211708814	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070S3A	21 600	1 080 $
211708811	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070T3A	21 800	1 090 $
211708808	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80X040S3A	21 600	1 080 $
211708809	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80X060S3A	21 600	1 080 $
211708823	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80L070S3B	21 600	1 080 $
211708825	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80L090S4B	21 600	1 080 $
211708822	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	21 600	1 080 $
211708824	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	21 600	1 080 $
211708820	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	21 800	1 090 $
211708821	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	21 600	1 080 $
211708817	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	21 600	1 080 $
211708818	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF95X040S3B	21 400	1 070 $
211708819	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF95X060S3B	21 800	1 090 $
211708826	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	21 600	1 080 $
211708833	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80L045S3A	21 600	1 080 $
211708835	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80L070S3A	21 600	1 080 $
211708832	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80U045S3A	21 600	1 080 $
211708829	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80U045T3A	21 800	1 090 $
211708834	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80U070S3A	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211708830	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80U070T3A	21 800	1 090 $
211708827	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80X040S3A	21 600	1 080 $
211708828	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80X060S3A	21 600	1 080 $
211708842	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80L070S3B	21 600	1 080 $
211708844	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80L090S4B	21 600	1 080 $
211708841	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	21 600	1 080 $
211708843	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	21 600	1 080 $
211708839	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	21 800	1 090 $
211708840	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	21 400	1 070 $
211708836	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	22 000	1 100 $
211708837	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF95X040S3B	21 400	1 070 $
211708838	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF95X060S3B	21 800	1 090 $
211708845	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	21 600	1 080 $
211708853	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80L070S3B	22 200	1 110 $
211708855	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80L090S4B	22 200	1 110 $
211708852	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	22 200	1 110 $
211708854	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	22 200	1 110 $
211708850	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	22 000	1 100 $
211708851	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	22 000	1 100 $
211708846	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	22 600	1 130 $
211708848	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF95X040S3B	21 800	1 090 $
211708849	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF95X060S3B	22 400	1 120 $
211708856	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF96U045S3B	21 800	1 090 $
211708857	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	22 200	1 110 $
211709062	GE	NS22H48MA4-**A	NAM60P1TA4		28 200	1 410 $
211708952	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80L110S5C	28 000	1 400 $
211708950	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80U090S5C	28 000	1 400 $
211708951	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80U110S5C	28 000	1 400 $
212390347	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80U110T5C	28 200	1 410 $
211709064	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80X100S5C	28 400	1 420 $
211709065	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF95X100S5C	28 400	1 420 $
211708953	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF96U110S5C	28 200	1 410 $
211708959	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80L110S5C	28 000	1 400 $
211708957	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80U090S5C	28 000	1 400 $
211708958	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80U110S5C	28 000	1 400 $
212390348	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80U110T5C	28 000	1 400 $
211708954	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80X100S5C	28 200	1 410 $
211708956	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF95X100S5C	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211708960	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF96U110S5C	28 200	1 410 $
211708965	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80L110S5C	28 600	1 430 $
211708963	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U090S5C	28 600	1 430 $
211708964	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U110S5C	28 600	1 430 $
212390349	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U110T5C	28 800	1 440 $
211708961	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80X100S5C	28 800	1 440 $
211708962	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF95X100S5C	28 800	1 440 $
211708966	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF96U110S5C	28 800	1 440 $
211708948	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80L110S5C	28 600	1 430 $
211708946	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U090S5C	28 600	1 430 $
211708947	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U110S5C	28 600	1 430 $
212390346	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	28 800	1 440 $
211708944	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80X100S5C	28 800	1 440 $
211708945	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF95X100S5C	28 800	1 440 $
211708949	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF96U110S5C	28 800	1 440 $
211709071	GE	NS22H60MA4-**A	NAM60P1TA4		36 800	1 840 $
211709072	GE	NS22H60MA4-**A	NAM60V1TA4		37 200	1 860 $
211709073	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC60DT4+TDR	NF80U135S5D	36 800	1 840 $
212390338	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80L110S5C	38 500	1 925 $
212390336	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80U090S5C	38 500	1 925 $
212390337	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80U110S5C	38 500	1 925 $
212390340	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80U110T5C	37 600	1 880 $
212390334	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80X100S5C	38 500	1 925 $
212390335	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF95X100S5C	37 800	1 890 $
212390339	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF96U110S5C	38 000	1 900 $
211709077	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80L110S5C	37 800	1 890 $
211708969	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U090S5C	37 000	1 850 $
211709076	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U110S5C	37 800	1 890 $
212390351	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U110T5C	37 200	1 860 $
211709074	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80X100S5C	38 000	1 900 $
211709075	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF95X100S5C	37 600	1 880 $
211709078	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF96U110S5C	37 800	1 890 $
211709079	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60DT4+TDR	NF80U135S5D	37 800	1 890 $
211709068	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80L110S5C	37 800	1 890 $
211708967	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U090S5C	37 000	1 850 $
211709067	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U110S5C	37 800	1 890 $
212390350	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	37 200	1 860 $
211709066	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80X100S5C	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709070	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF96U110S5C	37 800	1 890 $
204722821	GE Appliances	ASH109CRAW**	ASYW09CRAW**		6 500	325 $
206551251	GE Appliances	ASH109CRDWA*	ASYW09CRDWA*		5 000	250 $
202588310	GE Appliances	ASH109PRDWA	ASYW09PRDWB		6 500	325 $
205291988	GE Appliances	ASH109URDSD*	ASYW09URDWD*		6 500	325 $
206842132	GE Appliances	ASH109URDSE*	ASYW09URDWD*		6 500	325 $
206842138	GE Appliances	ASH109URDSE*	USYF09UCDWA*		6 000	300 $
206842135	GE Appliances	ASH109URDSE*	USYM09UCDSA*		6 500	325 $
204722822	GE Appliances	ASH112CRAW**	ASYW12CRAW**		7 000	350 $
206551252	GE Appliances	ASH112CRDWA*	ASYW12CRDWA*		7 500	375 $
202588311	GE Appliances	ASH112PRDWA	ASYW12PRDWB		10 700	535 $
205291989	GE Appliances	ASH112URDSD*	ASYW12URDWD*		9 300	465 $
206842142	GE Appliances	ASH112URDSE*	AB12SC2VHA*		8 500	425 $
206842133	GE Appliances	ASH112URDSE*	ASYW12URDWD*		9 300	465 $
206842139	GE Appliances	ASH112URDSE*	USYF12UCDWA*		8 500	425 $
206842136	GE Appliances	ASH112URDSE*	USYM12UCDSA*		9 300	465 $
202588312	GE Appliances	ASH115PRDWA	ASYW15PRDWB		12 000	600 $
207783953	GE APPLIANCES	ASH118CRDD**	ASYW18CRDD**		11 400	570 $
204722823	GE Appliances	ASH118CRDW**	ASYW18CRDW**		11 200	560 $
202588313	GE Appliances	ASH118PRDWA	ASYW18PRDWB		14 000	700 $
205291990	GE Appliances	ASH118URDSD*	ASYW18URDWD*		15 300	765 $
206842134	GE Appliances	ASH118URDSE*	ASYW18URDWD*		15 300	765 $
206842137	GE Appliances	ASH118URDSE*	USYM18UCDSA*		15 000	750 $
207783954	GE APPLIANCES	ASH124CRDD**	ASYW24CRDD**		15 000	750 $
204722824	GE Appliances	ASH124CRDW**	ASYW24CRDW**		16 000	800 $
202588314	GE Appliances	ASH124PRDWA	ASYW24PRDWB		19 000	950 $
211744609	GE Appliances	ASH124UCDD**	ASYW24TRDF**		17 000	850 $
211744608	GE Appliances	ASH124UCDD**	USYL24UCDD**		17 400	870 $
211727011	GE Appliances	ASH124UCDD**	USYM24UCDD**		17 400	870 $
207698997	GE Appliances	ASH218JCDD**	ASYW09CRDD**,ASYW09 CRDD**		14 700	735 $
210154190	GE APPLIANCES	ASH220NCDD**	Unités avec conduits		14 800	740 $
210154187	GE APPLIANCES	ASH220NCDD**	Unités sans conduits		14 000	700 $
204035456	GE APPLIANCES	ASH220NCDWA	Unités avec conduits		14 000	700 $
203862745	GE Appliances	ASH220NCDWA	Unités sans conduits		14 000	700 $
211744611	GE Appliances	ASH3036UCDD**	ASYW30TRDF**		21 400	1 070 $
211744613	GE Appliances	ASH3036UCDD**	ASYW36TRDF**		25 600	1 280 $
211744610	GE Appliances	ASH3036UCDD**	USYL30UCDD**		22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211744612	GE Appliances	ASH3036UCDD**	USYL36UCDD**		26 000	1 300 $
211727012	GE Appliances	ASH3036UCDD**	USYM30UCDD**		22 000	1 100 $
211727013	GE Appliances	ASH3036UCDD**	USYM36UCDD**		26 800	1 340 $
207722668	GE Appliances	ASH324JCDD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 000	750 $
207698999	GE Appliances	ASH324JCDD**	Unités sans conduits		15 000	750 $
207722666	GE Appliances	ASH324JCDD**	USYM07UCDD**,USYM07UCDD**,USYM09UCDSA*		15 000	750 $
210154194	GE APPLIANCES	ASH324NCDD**	Unités avec conduits		17 400	870 $
210154192	GE APPLIANCES	ASH324NCDD**	Unités sans conduits		17 000	850 $
203862746	GE Appliances	ASH324NCDWA	Unités sans conduits		16 000	800 $
211744614	GE Appliances	ASH4248UCDD**	USYL42UCDD**		31 000	1 550 $
211729713	GE Appliances	ASH4248UCDD**	USYM42UCDD**		31 600	1 580 $
211729714	GE Appliances	ASH4248UCDD**	USYM48UCDD**		34 600	1 730 $
207802918	GE Appliances	ASH436JCDD**	ASYW07CRDD**,ASYW07CRDD**,ASYW07CRDD**,ASYW12CRDD**		22 800	1 140 $
208141311	GE Appliances	ASH436JCDD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 $
207802919	GE Appliances	ASH436JCDD**	USYM07UCDD**,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA*		22 400	1 120 $
210154197	GE APPLIANCES	ASH436NCDD**	Unités avec conduits		20 000	1 000 $
210154196	GE APPLIANCES	ASH436NCDD**	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
204878533	GE Appliances	ASH436NCDW**	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
210532847	GE APPLIANCES	ASH542JCDD**	Unités avec conduits		26 000	1 300 $
210532846	GE APPLIANCES	ASH542JCDD**	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207769100	GE Appliances	ASYW24TRDF**	ASH124TRDF**		16 500	825 $
207590956	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	TUY24ZPDA		16 000	800 $
207590957	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	TUY36ZPDA		24 000	1 200 $
205756418	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY24ZGDA**		16 300	815 $
206799410	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY24ZGDAB*		16 000	800 $
205756419	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY36ZGDA**		24 400	1 220 $
206799411	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY36ZGDAB*		24 000	1 200 $
207590958	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	TUY48ZPDA		31 400	1 570 $
207590959	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	TUY60ZPDA		36 000	1 800 $
205977486	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY48ZGDA**		32 800	1 640 $
206753163	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY48ZGDAB*		31 400	1 570 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205977487	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY60ZGDA**		37 200	1 860 $
206753162	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY60ZGDAB*		36 000	1 800 $
209457663	GENERALLUX	TSC-GL-09HA2/I3TO23	TSC-GL-09HA2/I3TI23		9 500	475 $
209457664	GENERALLUX	TSC-GL-12HA2/I3TO23	TSC-GL-12HA2/I3TO23		12 000	600 $
209457665	GENERALLUX	TSC-GL-18HA2/I3TO23	TSC-GL-18HA2/I3TO23		18 000	900 $
209457667	GENERALLUX	TUM-GL-18HA2/02-ES	TSC-GL-09HA2/I3TI23 ; TSC-GL-12HA2/I3TO23 ; TSC-GL-18HA2/I3TO23		12 200	610 $
209457666	GENERALLUX	TUM-GL-27HA2/03-ES	TSC-GL-09HA2/I3TI23 ; TSC-GL-12HA2/I3TO23 ; TSC-GL-18HA2/I3TO23		18 100	905 $
209457668	GENERALLUX	TUM-GL-36HA2/04-ES	TSC-GL-09HA2/I3TI23 ; TSC-GL-12HA2/I3TO23 ; TSC-GL-18HA2/I3TO23		21 200	1 060 $
206733678	GENERALLUX STAR	AST-12UW3SXETU01(O)	AST-12UW3SXETU01(I)		7 500	375 $
206733680	GENERALLUX STAR	AST-18UW3SBBTU00(O)	AST-18UW3SBBTU00(I)		11 600	580 $
206733681	GENERALLUX STAR	AST-24UW3SDBTU01(O)	AST-24UW3SDBTU01(I)		14 500	725 $
210610033	GOODMAN	GSZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 $
210607571	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX		14 000	700 $
210692662	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 800	690 $
210692664	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 800	690 $
210692665	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 800	690 $
210692666	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 800	690 $
210692667	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 800	690 $
210692663	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 800	690 $
210692668	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 500	725 $
210692671	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 500	725 $
210692673	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 600	730 $
210692674	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 500	725 $
210692675	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 500	725 $
210692676	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 500	725 $
210692677	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 500	725 $
210692678	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 500	725 $
210692672	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 600	730 $
210692679	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692682	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 $
210692684	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 $
210692685	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 $
210692686	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 $
210692687	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 $
210692683	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 $
210692688	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 100	705 $
210692689	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $
210692692	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 $
210692694	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 $
210692695	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 $
210692696	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 200	710 $
210692697	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 $
210692698	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 $
210692699	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 200	710 $
210692693	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 $
210609966	GOODMAN	GSZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 $
210609967	GOODMAN	GSZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 600	1 080 $
210692700	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692703	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692705	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692706	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692707	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692708	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692704	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692709	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210607412	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TX		21 600	1 080 $
210692716	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692718	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692719	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692720	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692722	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692723	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692724	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692725	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692726	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692727	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692728	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 $
210692717	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692721	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210692729	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692730	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692737	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692739	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692740	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692741	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692743	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692744	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692745	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692746	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692747	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692738	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692742	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210692748	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692749	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692756	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692758	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692759	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692760	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692762	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692763	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692764	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692765	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692766	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692757	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692761	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692767	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692768	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210692775	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210692777	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210692778	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210692779	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210692781	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210692782	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 $
210692783	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210692784	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210692785	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210692786	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210692787	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 $
210692776	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210692780	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210609978	GOODMAN	GSZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 $
210609979	GOODMAN	GSZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 $
210692788	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692789	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692794	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210692796	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210692797	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210692798	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210692799	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210692800	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210692795	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210692801	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210607416	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		27 000	1 350 $
210692807	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210692809	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210692810	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210692811	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692812	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210692813	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210692808	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210692814	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692815	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692819	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210692820	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210692821	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210692822	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210692823	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210692824	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210692825	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692826	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210692832	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210692834	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210692835	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210692836	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210692837	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210692838	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210692833	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210609989	GOODMAN	GSZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 $
210607422	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		34 000	1 700 $
210692843	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	33 400	1 670 $
210692844	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	33 400	1 670 $
210692845	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	33 400	1 670 $
210692846	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	33 400	1 670 $
210692842	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	33 400	1 670 $
210692847	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 400	1 620 $
210692852	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210692853	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210692854	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210692855	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692851	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 $
210692860	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210692861	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210692862	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210692863	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 $
210692859	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 $
205886789	GOODMAN	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $
205886763	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205886790	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144775	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144776	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144777	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144778	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
205886761	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205886762	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205886764	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205886765	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205886769	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205886791	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144779	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144780	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144781	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144782	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144783	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 $
205886766	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205886767	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205886768	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205886770	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205886771	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205880466	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205886792	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144784	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206144785	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144786	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144787	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144788	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 $
205886772	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205886773	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205886774	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205886778	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205886793	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144789	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144790	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144791	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144792	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144793	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 $
205886775	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205886776	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205886777	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205886779	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205886780	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205886783	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205886794	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144794	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $
206144795	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144796	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144797	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
205886781	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205886782	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205886784	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205886785	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205886786	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205886795	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
206144798	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206144799	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 $
206144800	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 $
206144801	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 $
206144802	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 $
206144803	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
206144804	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
206144805	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205886787	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205886788	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205886852	GOODMAN	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
205886853	GOODMAN	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
205886798	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205886854	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205886799	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205886855	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144884	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144885	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144886	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144887	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
205886796	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205886797	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205886800	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205886801	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205886807	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205886856	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205886808	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205886857	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
206144888	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144889	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 $
206144890	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206144891	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 $
206144892	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 $
206144893	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 $
206144894	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 $
206144895	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 $
206144896	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 000	900 $
205886802	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205886803	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205886804	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205886805	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205886806	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 $
205886809	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205886810	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205886811	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205886812	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205886816	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205886858	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205880468	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205886859	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144897	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 $
206144898	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 $
206144899	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 $
206144900	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144901	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144902	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
206144903	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 $
206144904	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 $
206144905	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 $
205886813	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205886814	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205886833	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205886834	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205886815	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205886817	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205886818	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205886819	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205886820	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205886825	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205886860	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205886826	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205886861	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
206144906	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 $
206144907	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 $
206144908	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 $
206144909	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 $
206144910	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 $
206144911	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 $
206144912	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 $
206144913	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 $
205886821	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205886822	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205886823	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205886824	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205886827	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205886828	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205886829	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205886830	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205886835	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205886862	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205886836	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205886863	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144914	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144915	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 $
206144916	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206144917	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144918	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144919	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
206144920	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 $
206144921	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 $
205886831	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205886832	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
206144922	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
206144923	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205886837	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205886838	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205886839	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205886840	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205886846	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205886864	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205886847	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205886865	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206144924	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206144925	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 $
206144926	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 $
206144927	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206144928	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206144929	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
206144930	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 $
206144931	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 $
206144932	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 $
205886841	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205886842	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205886843	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205886844	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205886845	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205886848	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205886849	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205886850	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205886851	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205886886	GOODMAN	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
205886869	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886887	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886870	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886888	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145148	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 $
206145149	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 $
206145150	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 $
206145151	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 $
206145152	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 $
206145153	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 $
205886866	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205886867	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205886868	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205886871	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205886872	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
205886896	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205886901	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205880469	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886902	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145154	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	28 000	1 400 $
206145155	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 $
206145156	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 800	1 390 $
206145157	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 600	1 380 $
206145158	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 $
206145159	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 $
205886893	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 $
205886894	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205886895	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205886897	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 $
205886898	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205886899	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 $
205886876	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886889	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886900	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886890	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145160	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 $
206145161	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 600	1 380 $
206145162	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 800	1 390 $
206145163	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 $
206145164	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 $
205886873	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 $
205886874	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205886875	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205886877	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205886881	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886891	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886882	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205886892	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145165	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 $
206145166	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 $
206145167	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 $
206145168	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 $
206145169	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 $
206145170	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 $
205886878	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205886879	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205886880	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205886883	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205886884	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205886885	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
205976190	GOODMAN	GVZC200601A*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 $
205976136	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976191	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976169	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976170	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976171	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976172	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976173	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976174	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976296	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976297	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205976180	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976192	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976298	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976175	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976176	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976177	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976178	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976179	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976181	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976299	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205976182	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976183	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976184	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976185	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976186	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976187	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976188	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976189	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
206900423	GOODMAN	MSH093E21MCAA	MST093E20ACAA		5 800	290 $
206900424	GOODMAN	MSH093E23MCAA	MST093E20ACAA		9 000	450 $
206900419	GOODMAN	MSH093E23MCAA	MST093E21ADAA		10 100	505 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10062563	GOODMAN	MSH123E21MCAA	MST123E20ACAA		7 500	375 $
206900425	GOODMAN	MSH123E23MCAA	MST123E20ACAA		9 900	495 $
206900420	GOODMAN	MSH123E23MCAA	MST123E21ADAA		10 600	530 $
203991088	GOODMAN	MSH183E19MCAA	MSH183E19AXAA		11 000	550 $
10062552	GOODMAN	MSH183E21MCAA	MSH183E21AXAA		10 400	520 $
10062564	GOODMAN	MSH183E21MCAA	MST183E20ACAA		12 000	600 $
202196601	GOODMAN	MSH183E21MCAA	MST183E21ADAA		12 000	600 $
206900426	GOODMAN	MSH183E23MCAA	MST183E20ACAA		15 600	780 $
206900421	GOODMAN	MSH183E23MCAA	MST183E21ADAA		15 000	750 $
202196602	GOODMAN	MSH243E21MCAA	MST243E21ADAA		16 000	800 $
206900422	GOODMAN	MSH243E23MCAA	MST243E21ADAA		21 000	1 050 $
10300062	GOODMAN	MST183E21MCAA	Unités sans conduits		11 800	590 $
10300063	GOODMAN	MST363E21MCAA	Unités sans conduits		25 400	1 270 $
206839102	GREE	3VIR09HP115V1AO	3VIR09HP115V1AH		7 000	350 $
210278966	GREE	3VIR09HP115V1BO	3VIR09HP115V1AH		7 000	350 $
211755703	GREE	3VIR09HP115V1BO	3VIR09HP115V1BH		7 000	350 $
206839101	GREE	3VIR09HP230V1AO	3VIR09HP230V1AH		7 300	365 $
207201625	GREE	3VIR09HP230V1AO	DUCT09HP230V1BD		6 900	345 $
207201626	GREE	3VIR09HP230V1AO	FLR09HP230V1BF		6 900	345 $
210278967	GREE	3VIR09HP230V1BO	3VIR09HP230V1AH		7 000	350 $
211755705	GREE	3VIR09HP230V1BO	3VIR09HP230V1BH		7 000	350 $
206839103	GREE	3VIR12HP115V1AO	3VIR12HP115V1AH		7 700	385 $
210278971	GREE	3VIR12HP115V1BO	3VIR12HP115V1AH		7 000	350 $
211755704	GREE	3VIR12HP115V1BO	3VIR12HP115V1BH		7 000	350 $
206839099	GREE	3VIR12HP230V1AO	3VIR12HP230V1AH		7 700	385 $
207201628	GREE	3VIR12HP230V1AO	CAS12HP230V1BC		6 900	345 $
207201627	GREE	3VIR12HP230V1AO	DUCT12HP230V1BD		6 900	345 $
207201629	GREE	3VIR12HP230V1AO	FLR12HP230V1BF		7 200	360 $
210278970	GREE	3VIR12HP230V1BO	3VIR12HP230V1AH		7 000	350 $
211755706	GREE	3VIR12HP230V1BO	3VIR12HP230V1BH		7 000	350 $
206839100	GREE	3VIR18HP230V1AO	3VIR18HP230V1AH		11 400	570 $
210665999	GREE	3VIR18HP230V1BO	3VIR18HP230V1AH		11 000	550 $
211755707	GREE	3VIR18HP230V1BO	3VIR18HP230V1BH		11 000	550 $
206839098	GREE	3VIR24HP230V1AO	3VIR24HP230V1AH		15 500	775 $
207201634	GREE	3VIR24HP230V1AO	CAS24HP230V1BC		15 500	775 $
207201633	GREE	3VIR24HP230V1AO	DUCT24HP230V1BD		14 900	745 $
207201635	GREE	3VIR24HP230V1AO	FLR24HP230V1BF		14 800	740 $
210278968	GREE	3VIR24HP230V1BO	3VIR24HP230V1AH		15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211755708	GREE	3VIR24HP230V1BO	3VIR24HP230V1BH		15 000	750 $
210278964	GREE	4LIV09HP115V1AO	4LIV09HP115V1AH		6 000	300 $
210278963	GREE	4LIV09HP230V1AO	4LIV09HP230V1AH		6 000	300 $
210278962	GREE	4LIV12HP115V1AO	4LIV12HP115V1AH		6 800	340 $
210278961	GREE	4LIV12HP230V1AO	4LIV12HP230V1AH		6 800	340 $
210278960	GREE	4LIV18HP230V1AO	4LIV18HP230V1AH		11 200	560 $
210278972	GREE	4LIV24HP230V1AO	4LIV24HP230V1AH		13 900	695 $
210278969	GREE	4LIV30HP230V1AO	4LIV30HP230V1AH		18 500	925 $
210278965	GREE	4LIV36HP230V1AO	4LIV36HP230V1AH		22 000	1 100 $
211078847	GREE	FLEXE24HP230V1AO	FLEXE24HP230V1AH		14 600	730 $
211078848	GREE	FLEXE30HP230V1AO	FLEXE30HP230V1AH		18 600	930 $
211078849	GREE	FLEXE36HP230V1AO	FLEXE36HP230V1AH		19 000	950 $
211078850	GREE	FLEXE42HP230V1AO	FLEXE42HP230V1AH		25 000	1 250 $
211078851	GREE	FLEXE48HP230V1AO	FLEXE48HP230V1AH		26 000	1 300 $
211078852	GREE	FLEXE60HP230V1AO	FLEXE60HP230V1AH		30 000	1 500 $
211717297	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24C		16 800	840 $
211624985	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24C	ML296UH070XV36B-*	15 600	780 $
205993849	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24HP230V1AH		16 300	815 $
207256440	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24HP230V1BH		16 000	800 $
211717298	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36C		22 000	1 100 $
211624986	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36C	ML296UH070XV36B-*	22 000	1 100 $
205984663	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36HP230V1AH		24 400	1 220 $
207256441	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36HP230V1BH		24 000	1 200 $
211717299	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48C		31 200	1 560 $
211624987	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48C	ML296UH090XV48C-*	28 200	1 410 $
205993850	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48HP230V1AH		33 000	1 650 $
207256443	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48HP230V1BH		31 400	1 570 $
211717300	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX60C		35 200	1 760 $
205984664	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX60HP230V1AH		38 000	1 900 $
207256442	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX60HP230V1BH		36 000	1 800 $
204581861	GREE	GMV-12WP/A-T(U)	Unités avec conduits		7 000	350 $
202242130	GREE	GMV-24WL/C-T(U)	Unités avec conduits		16 500	825 $
204344210	GREE	GMV-24WL/C-T(U)	Unités sans conduits		16 000	800 $
202541562	GREE	GMV-28WL/C-T(U)	Unités avec conduits		19 400	970 $
204344211	GREE	GMV-28WL/C-T(U)	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
7425273	GREE	GMV-36WL/A-T(U)	Unités avec conduits		25 200	1 260 $
8796414	GREE	GMV-36WL/B-T(U)	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 400	1 470 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8654209	GREE	GMV-36WL/B-T(U)	Unités avec conduits		29 400	1 470 $
8654208	GREE	GMV-36WL/B-T(U)	Unités sans conduits		29 400	1 470 $
206335356	GREE	GMV-36WL/C-T(U)	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
206335353	GREE	GMV-36WL/C-T(U)	Unités sans conduits		25 000	1 250 $
7425275	GREE	GMV-48WL/A-T(U)	Unités avec conduits		32 000	1 600 $
8654212	GREE	GMV-48WL/B-T(U)	Combinaison d'unités avec et sans conduits		38 000	1 900 $
8654210	GREE	GMV-48WL/B-T(U)	Unités avec conduits		38 000	1 900 $
8654211	GREE	GMV-48WL/B-T(U)	Unités sans conduits		38 000	1 900 $
206335357	GREE	GMV-48WL/C-T(U)	Unités avec conduits		32 000	1 600 $
206335354	GREE	GMV-48WL/C-T(U)	Unités sans conduits		32 000	1 600 $
206335358	GREE	GMV-60WL/C-T(U)	Unités avec conduits		36 400	1 820 $
206335355	GREE	GMV-60WL/C-T(U)	Unités sans conduits		41 000	2 050 $
9409574	GREE	GMV-HY36WLT/A-T(U)	Unités avec conduits		41 000	2 050 $
9342251	GREE	GMV-HY36WLT/A-T(U)	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
9410052	GREE	GMV-HY48WLT/A-T(U)	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
9410050	GREE	GMV-HY48WLT/A-T(U)	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
211698448	GREE	GMV-V36WL/C-T(U)	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
211698447	GREE	GMV-V48WL/C-T(U)	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
211694660	GREE	GMV-V60WL/C-T(U)	Unités sans conduits		42 000	2 100 $
202515509	GREE	GMV-Y36WL/A-T(U)	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
202519340	GREE	GMV-Y48WL/A-T(U)	Unités avec conduits		33 000	1 650 $
202519342	GREE	GMV-Y60WL/A-T(U)	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
210421032	GREE	GUD24W2/D-D(U)	GUD24AH2/D-D(U)		14 600	730 $
210421033	GREE	GUD30W2/D-D(U)	GUD30AH2/D-D(U)		18 600	930 $
211644150	GREE	GUD36W/A-D(U)	GCAT24*/NAA		16 800	840 $
211177528	GREE	GUD36W/A-D(U)	GCAT24*/NAA	ML296UH070XV36B-*	15 600	780 $
211644151	GREE	GUD36W/A-D(U)	GCAT36*/NAA		22 000	1 100 $
211177529	GREE	GUD36W/A-D(U)	GCAT36*/NAA	ML296UH070XV36B-*	22 000	1 100 $
205564529	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD24A/A-D(U)		16 300	815 $
206249116	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD24AH2/A-D(U)		16 000	800 $
204043222	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD36A/A-D(U)		24 400	1 220 $
206249117	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD36AH2/A-D(U)		24 000	1 200 $
210421034	GREE	GUD36W2/D-D(U)	GUD36AH2/D-D(U)		19 000	950 $
210421035	GREE	GUD42W2/D-D(U)	GUD42AH2/D-D(U)		25 000	1 250 $
210421036	GREE	GUD48W2/D-D(U)	GUD48AH2/D-D(U)		26 000	1 300 $
211644152	GREE	GUD60W/A-D(U)	GCAT48*/NAA		31 200	1 560 $
211177531	GREE	GUD60W/A-D(U)	GCAT48*/NAA	ML296UH090XV48C-*	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211644153	GREE	GUD60W/A-D(U)	GCAT60*/NAA		35 200	1 760 $
205747610	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD48A/A-D(U)		32 800	1 640 $
206249119	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD48AH2/A-D(U)		31 400	1 570 $
205724738	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD60A/A-D(U)		37 200	1 860 $
206249118	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD60AH2/A-D(U)		36 000	1 800 $
210421037	GREE	GUD60W2/D-D(U)	GUD60AH2/D-D(U)		30 000	1 500 $
7280492	GREE	GUHD18ND3FO	GFH18D3FI		10 900	545 $
7280499	GREE	GUHD24ND3FO	GFH24D3FI		16 700	835 $
7280497	GREE	GUHD24ND3FO	GKH24D3FI		15 700	785 $
7280498	GREE	GUHD24ND3FO	GTH24D3FI		15 700	785 $
7280500	GREE	GUHD30ND3FO	GFH30D3FI		16 700	835 $
7280508	GREE	GUHD36ND3FO	GFH36D3FI		24 600	1 230 $
7280511	GREE	GUHD42ND3FO	GFH42D3FI		24 800	1 240 $
7280525	GREE	GUHD48ND3FO	GFH48D3FI		30 600	1 530 $
204325176	GREE	GWH09ACD-D3DNA1A/O	GWH09AAD-D3DN***/I		8 000	400 $
202360989	GREE	GWH09ACD-D3DNA1A/O	GWH09QD-D3DN***/I		8 000	400 $
207168479	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GFH(09)DA-D3DN***/I		6 900	345 $
207168480	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GTH(09)CA-D3DN***/I		6 900	345 $
206395963	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GWH09AGC-D3DN***/I		7 300	365 $
207318103	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GWH09QC-D3DN***/I		7 300	365 $
207708809	GREE	GWH09AGCXD-A3DNA1A/O	GWH09AGCXD-A3DN***/I		7 000	350 $
209248931	GREE	GWH09AGCXD-A3DNA1A/O	GWH09QCXD-A3DN***/I		7 000	350 $
209550321	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GFH(09)DA-D3DN***/I		6 300	315 $
209550322	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GTH(09)CA-D3DN***/I		6 100	305 $
209248930	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GWH09AFCXD-D3DN***/I		7 000	350 $
207708810	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GWH09AGCXD-D3DN***/I		7 000	350 $
209248929	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GWH09QCXD-D3DN***/I		7 000	350 $
209271944	GREE	GWH09ATCXB-A3DNA1A/O	GWH09ATCXB-A3DN***/I		6 000	300 $
209271943	GREE	GWH09ATCXB-D3DNA1A/O	GWH09ATCXB-D3DN***/I		6 000	300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
7091967	GREE	GWH09QC-A3DNA1D/O	GWH09QC-A3DN***/I		6 900	345 $
7091970	GREE	GWH09QC-D3DNA1D/O	GWH09QC-D3DN***/I		7 300	365 $
211012874	GREE	GWH09QCXB-A3DND4B/O	GWH09AFXB-A3DN***/I		6 300	315 $
209550306	GREE	GWH09QCXB-A3DND4B/O	GWH09QCXB-A3DN***/I		6 300	315 $
209240165	GREE	GWH09QCXB-D3DND4B/O	GWH09QCXB-D3DN***/I		6 100	305 $
7607465	GREE	GWH09UC-D3DNA4C/O	GWH09UC-D3DN***/I		5 500	275 $
9944775	GREE	GWH09YD-D3DNA1A/O	GWH09AAD-D3DN***/I		5 600	280 $
206717630	GREE	GWH12AGC-A3DNA1A/O	GWH12AGC-A3DN***/I		7 700	385 $
206913029	GREE	GWH12AGC-D3DNA1A/O	GFH(12)DA-D3DN***/I		6 900	345 $
206395961	GREE	GWH12AGC-D3DNA1A/O	GWH12AGC-D3DN***/I		7 700	385 $
206791548	GREE	GWH12AGC-D3DNA1A/O	GWH12QC-D3DN***/I		7 700	385 $
208071174	GREE	GWH12AGCXD-A3DNA1A/O	GWH12AGCXD-A3DN***/I		7 000	350 $
208546479	GREE	GWH12AGCXD-A3DNA1A/O	GWH12QCXD-A3DN***/I		6 300	315 $
209424846	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GFH(12)DA-D3DN***/I		6 900	345 $
209424847	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GKH(12)BB-D3DN***/I		6 900	345 $
209424848	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GTH(12)CA-D3DN***/I		7 200	360 $
209248922	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GWH12AFCXD-D3DN***/I		6 300	315 $
208071173	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GWH12AGCXD-D3DN***/I		7 000	350 $
208120572	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GWH12QCXD-D3DN***/I		6 300	315 $
209276090	GREE	GWH12ATCXB-A3DNA1C/O	GWH12ATCXB-A3DN***/I		6 800	340 $
209276088	GREE	GWH12ATCXB-D3DNA1C/O	GWH12ATCXB-D3DN***/I		6 800	340 $
7091968	GREE	GWH12QC-A3DNA1D/O	GWH12QC-A3DN***/I		6 800	340 $
7091971	GREE	GWH12QC-D3DNA1D/O	GWH12QC-D3DN***/I		7 700	385 $
209482325	GREE	GWH12QCXB-A3DND4C/O	GWH12QCXB-A3DN***/I		7 000	350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209482324	GREE	GWH12QCXB-D3DND4C/O	GWH12QCXB-D3DN***/I		7 000	350 $
7607467	GREE	GWH12UC-D3DNA4C/O	GWH12UC-D3DN***/I		8 500	425 $
9944776	GREE	GWH12YD-D3DNA1A/O	GWH12AAD-D3DN***/I		8 100	405 $
9116197	GREE	GWH12YD-D3DNA1A/O	GWH12QD-D3DN***/I		8 300	415 $
10146838	GREE	GWH15QD-D3DNA5G/O	GWH15QD-D3DN***/I		10 300	515 $
206395962	GREE	GWH18AGD-D3DNA1B/O	GWH18AGD-D3DN***/I		11 400	570 $
211497195	GREE	GWH18AGDXF-D3DNA1A/O	GFH(18)DB-D3DN***/I		10 500	525 $
211497196	GREE	GWH18AGDXF-D3DNA1A/O	GKH(18)BB-D3DN***/I		11 000	550 $
210605759	GREE	GWH18AGDXF-D3DNA1A/O	GWH18AGDXF-D3DN***/I		11 000	550 $
209424849	GREE	GWH18ATDXD-D3DNA1A/O	GWH18ATDXD-D3DN***/I		11 200	560 $
8000864	GREE	GWH18QD-D3DNA1G/O	GWH18QD-D3DN***/I		12 400	620 $
211497198	GREE	GWH18QDXF-D3DNB2A/O	GFH(18)DB-D3DN***/I		10 500	525 $
211497199	GREE	GWH18QDXF-D3DNB2A/O	GKH(18)BB-D3DN***/I		11 000	550 $
211078862	GREE	GWH18QDXF-D3DNB2A/O	GWH18AFDXF-D3DN***/I		10 800	540 $
7607469	GREE	GWH18UC-D3DNA4C/O	GWH18UC-D3DN***/I		12 717	636 $
9114294	GREE	GWH18YE-D3DNA1A/O	GWH18AAE-D3DN***/I		14 200	710 $
9102074	GREE	GWH18YE-D3DNA1A/O	GWH18QE-D3DN***/I		14 200	710 $
206913032	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GFH(24)DB-D3DN***/I		14 900	745 $
206913033	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GKH(24)BC-D3DN***/I		15 500	775 $
206913034	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GTH(24)CB-D3DN***/I		14 800	740 $
206335352	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GWH24AGE-D3DN***/I		15 500	775 $
207169058	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GWH24QE-D3DN***/I		15 500	775 $
208158334	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GFH(24)DB-D3DN***/I		14 900	745 $
208158335	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GKH(24)BC-D3DN***/I		15 000	750 $
208158336	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GTH(24)CB-D3DN***/I		15 000	750 $
207690460	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GWH24*****-D3DN***/I		15 000	750 $
209397902	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GWH24QEXH-D3DN***/I		15 000	750 $
7070719	GREE	GWH24QE-D3DNA1D/O	GWH24QE-D3DN***/I		14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204893199	GREE	GWH24QE-D3DNB2R/O	GWH24QE-D3DN***/I		15 000	750 $
209248932	GREE	GWH24QEXF-D3DNC4C/O	GWH24ATEXF-D3DN***/I		13 900	695 $
9123256	GREE	GWH24YE-D3DNA1A/O	GWH24AAE-D3DN***/I		15 500	775 $
9102794	GREE	GWH24YE-D3DNA1A/O	GWH24QE-D3DN***/I		15 500	775 $
208798357	GREE	GWH30QFXH-D3DNB2A/O	GWH30QFXH-D3DN***/I		17 500	875 $
208798358	GREE	GWH36QFXH-D3DNB2B/O	GWH36QFXH-D3DN***/I		22 000	1 100 $
9084224	GREE	GWHD(18)ND3GO	Unités sans conduits		12 800	640 $
206909897	GREE	GWHD(18)ND3IO	Unités avec conduits		11 000	550 $
206221396	GREE	GWHD(18)ND3IO	Unités sans conduits		9 500	475 $
202557965	GREE	GWHD(18)ND3JO	Unités sans conduits		17 000	850 $
202557960	GREE	GWHD(18)ND3JO	Unités sans conduits		17 000	850 $
208786089	GREE	GWHD(18)ND3MO	Unités sans conduits		14 700	735 $
210485362	GREE	GWHD(18)ND3NO	Unités sans conduits		14 700	735 $
211752944	GREE	GWHD(18)ND3PO	Unités sans conduits		14 000	700 $
9084225	GREE	GWHD(24)ND3GO	Unités sans conduits		16 600	830 $
206909898	GREE	GWHD(24)ND3IO	Unités avec conduits		16 000	800 $
206221397	GREE	GWHD(24)ND3IO	Unités sans conduits		13 200	660 $
202557961	GREE	GWHD(24)ND3JO	Unités sans conduits		17 900	895 $
208786090	GREE	GWHD(24)ND3MO	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
210485363	GREE	GWHD(24)ND3NO	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
9084226	GREE	GWHD(30)ND3GO	Unités sans conduits		18 000	900 $
206909899	GREE	GWHD(30)ND3IO	Unités avec conduits		18 000	900 $
206221398	GREE	GWHD(30)ND3IO	Unités sans conduits		18 000	900 $
208786091	GREE	GWHD(30)ND3MO	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
210485364	GREE	GWHD(30)ND3NO	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
9084227	GREE	GWHD(36)ND3GO	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
206909900	GREE	GWHD(36)ND3IO	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
206221399	GREE	GWHD(36)ND3IO	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
202557962	GREE	GWHD(36)ND3JO	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
205959992	GREE	GWHD(36)ND3LO	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
208786087	GREE	GWHD(36)ND3MO	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
210485365	GREE	GWHD(36)ND3NO	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
7017642	GREE	GWHD(42)ND3EO	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
202557963	GREE	GWHD(42)ND3JO	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
205959993	GREE	GWHD(42)ND3LO	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
208786088	GREE	GWHD(42)ND3MO	Unités sans conduits		35 600	1 780 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210485366	GREE	GWHD(42)ND3NO	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
10392955	GREE	GWHD(48S)HD3DO	Unités avec conduits		37 000	1 850 $
10384787	GREE	GWHD(48S)HD3DO	Unités sans conduits		38 000	1 900 $
205093063	GREE	LIVV24HP230V1AO	LIVV24HP230V1AH		15 000	750 $
205123814	GREE	LIVV30HP230V1AO	LIVV30HP230V1AH		16 000	800 $
205291861	GREE	LIVV36HP230V1AO	LIVV36HP230V1AH		22 600	1 130 $
9958975	GREE	MULTI18HP230V1CO	Unités sans conduits		12 800	640 $
210278973	GREE	MULTI18HP230V1EO	Unités sans conduits		14 700	735 $
9956415	GREE	MULTI24HP230V1CO	Unités sans conduits		16 600	830 $
210278975	GREE	MULTI24HP230V1EO	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
9956416	GREE	MULTI30HP230V1CO	Unités sans conduits		18 000	900 $
210278977	GREE	MULTI30HP230V1EO	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
9956417	GREE	MULTI36HP230V1CO	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
210278979	GREE	MULTI36HP230V1EO	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
9956418	GREE	MULTI42HP230V1CO	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
210278981	GREE	MULTI42HP230V1EO	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
206913020	GREE	MULTIE18HP230V1AO	Unités avec conduits		11 000	550 $
206335347	GREE	MULTIE18HP230V1AO	Unités sans conduits		9 500	475 $
206913021	GREE	MULTIE24HP230V1AO	Unités avec conduits		16 000	800 $
206335348	GREE	MULTIE24HP230V1AO	Unités sans conduits		13 200	660 $
206913022	GREE	MULTIE30HP230V1AO	Unités avec conduits		18 000	900 $
206335349	GREE	MULTIE30HP230V1AO	Unités sans conduits		18 000	900 $
206913023	GREE	MULTIE36HP230V1AO	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
206335350	GREE	MULTIE36HP230V1AO	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
203989085	GREE	MULTIU18HP230V1DO	Unités sans conduits		17 000	850 $
203989086	GREE	MULTIU24HP230V1DO	Unités sans conduits		17 900	895 $
204288780	GREE	MULTIU36HP230V1DO	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
204288781	GREE	MULTIU42HP230V1DO	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
203991158	GREE	MULTIU48HP230V1BO	Unités sans conduits		38 000	1 900 $
10149900	GREE	SAP09HP230V1AO	SAP09HP230V1AH		8 000	400 $
10149903	GREE	SAP12HP230V1AO	SAP12HP230V1AH		8 100	405 $
10157570	GREE	SAP18HP230V1AO	SAP18HP230V1AH		14 200	710 $
10157571	GREE	SAP24HP230V1AO	SAP24HP230V1AH		15 500	775 $
9956329	GREE	VIR09HP115V1BO	VIR09HP115V1BH		6 100	305 $
9956331	GREE	VIR09HP230V1BO	VIR09HP230V1BH		7 300	365 $
9956330	GREE	VIR12HP115V1BO	VIR12HP115V1BH		6 800	340 $
9959454	GREE	VIR12HP230V1BO	VIR12HP230V1BH		7 100	355 $
9956332	GREE	VIR18HP230V1BO	VIR18HP230V1BH		12 400	620 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9956333	GREE	VIR24HP230V1BO	VIR24HP230V1BH		14 300	715 $
202583709	HAIER	1U09AP2VHA	AW09ES2VHB		6 500	325 $
205291901	HAIER	1U09EH2VHD*	AW09EH2VHD*		6 500	325 $
206445819	HAIER	1U09EH2VHE*	AW09EH2VHD*		6 500	325 $
206608652	HAIER	1U09EH2VHE*	USYF09UCDWA*		6 000	300 $
206608650	HAIER	1U09EH2VHE*	USYM09UCDSA*		6 500	325 $
10338837	HAIER	1U09ES2VHA	AW09ES2VH*		7 400	370 $
206551253	HAIER	1U09TE2VHA*	AW09TE2VHA*		5 000	250 $
202583711	HAIER	1U12AP2VHA	AW12ES2VHB		10 700	535 $
205291902	HAIER	1U12EH2VHD*	AW12EH2VHD*		9 300	465 $
206389356	HAIER	1U12EH2VHE*	AB12SC2VHA*		8 500	425 $
206389351	HAIER	1U12EH2VHE*	AW12EH2VHD*		9 300	465 $
206389355	HAIER	1U12EH2VHE*	USYF12UCDWA*		8 500	425 $
206389354	HAIER	1U12EH2VHE*	USYM12UCDSA*		9 300	465 $
10338838	HAIER	1U12ES2VHA	AW12ES2VH*		12 220	611 $
206551254	HAIER	1U12TE2VHA*	AW12TE2VHA*		7 500	375 $
202583712	HAIER	1U15AP2VHA	AW15ES2VHB		12 000	600 $
202583710	HAIER	1U18AP2VHA	AW18ES2VHB		14 000	700 $
205291903	HAIER	1U18EH2VHD*	AW18EH2VHD*		15 300	765 $
206445820	HAIER	1U18EH2VHE*	AW18EH2VHD*		15 300	765 $
206608651	HAIER	1U18EH2VHE*	USYM18UCDSA*		15 000	750 $
10092556	HAIER	1U18ES2VHA	AW18ES2VH		14 000	700 $
209938278	HAIER	1U18TE2HD**	AW18TC2HD**		11 400	570 $
202583713	HAIER	1U24AP2VHA	AW24ES2VHB		19 000	950 $
10092555	HAIER	1U24ES2VHA	AW24ES2VH		18 500	925 $
211744601	Haier	1U24LP2HD**	AW24TL2HF**		17 000	850 $
211744600	Haier	1U24LP2HD**	USYL24UCDD**		17 400	870 $
211727008	Haier	1U24LP2HD**	USYM24UCDD**		17 400	870 $
10225933	HAIER	1U24LP2VHA	AL24LP2VH*		15 600	780 $
10225932	HAIER	1U24LP2VHA	AM24LP2VH*		15 300	765 $
10221212	HAIER	1U24LP2VHA	AW24LP2VH*		22 000	1 100 $
209938279	HAIER	1U24TE2HD**	AW24TC2HD**		15 000	750 $
207769097	Haier	1U24TL2HF**	AW24TL2HF**		16 500	825 $
211744603	Haier	1U3036LP2HD**	AW30TL2HF**		21 400	1 070 $
211744606	Haier	1U3036LP2HD**	AW36TL2HF**		25 600	1 280 $
211744602	Haier	1U3036LP2HD**	USYL30UCDD**		22 000	1 100 $
211744604	Haier	1U3036LP2HD**	USYL36UCDD**		26 000	1 300 $
211727009	Haier	1U3036LP2HD**	USYM30UCDD**		22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211727010	Haier	1U3036LP2HD**	USYM36UCDD**		26 800	1 340 $
10225936	HAIER	1U36LP2VHA	AL36LP2VH*		20 800	1 040 $
10225935	HAIER	1U36LP2VHA	AM36LP2VH*		18 800	940 $
10225937	HAIER	1U36LP2VHA	AW36LP2VH*		31 600	1 580 $
211744605	Haier	1U4248LP2HD**	USYL42UCDD**		31 000	1 550 $
211729105	Haier	1U4248LP2HD**	USYM42UCDD**		31 600	1 580 $
211729106	Haier	1U4248LP2HD**	USYM48UCDD**		34 600	1 730 $
10225938	HAIER	1U48LP2VHA	AL48LP2VH*		24 200	1 210 $
10225939	HAIER	1U48LP2VHA	AM48LP2VH*		26 600	1 330 $
207698996	Haier	2U18MS2HD**	AW09TC2HD**, AW09TC2HD**		14 700	735 $
210151026	HAIER	2U20EH2HD**	Unités avec conduits		14 800	740 $
210082195	HAIER	2U20EH2HD**	Unités sans conduits		14 000	700 $
202449649	HAIER	2U20EH2VHA	Unités sans conduits		14 000	700 $
210082199	HAIER	3U24EH2HD**	Unités avec conduits		17 400	870 $
210082198	HAIER	3U24EH2HD**	Unités sans conduits		17 000	850 $
202449650	HAIER	3U24EH2VHA	Unités sans conduits		16 000	800 $
207722664	Haier	3U24MS2HD**	ASYW07CRDD**,ASYW07 CRDD**,ASYW09CRDD**		15 000	750 $
207698998	Haier	3U24MS2HD**	AW07TC2HD**,AW07TC2 HD**,AW09TC2HD**		15 000	750 $
207722662	Haier	3U24MS2HD**	USYM07UCDD**,USYM07 UCDD**,USYM09UCDSA*		15 000	750 $
8067004	HAIER	3U24MS2VHB	Unités sans conduits		15 000	750 $
210151027	HAIER	4U36EH2HD**	Unités avec conduits		20 000	1 000 $
210082201	HAIER	4U36EH2HD**	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
204878399	HAIER	4U36EH2VH**	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207802647	Haier	4U36MS2HD**	AW07TC2HD**,AW07TC2 HD**,AW07TC2HD**, AW12CT2HD**		22 800	1 140 $
208131916	Haier	4U36MS2HD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 $
207802648	Haier	4U36MS2HD**	USYM07UCDD**,USYM09 UCDSA*,USYM09UCDSA*, USYM09UCDSA*		22 400	1 120 $
8066788	HAIER	4U36MS2VHB	Unités avec conduits		21 000	1 050 $
8066750	HAIER	4U36MS2VHB	Unités sans conduits		22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210404028	HAIER	5U42MS2HD**	Unités avec conduits		26 000	1 300 $
210404027	HAIER	5U42MS2HD**	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
10316370	HAIER	MVHP036MV2AA	Unités avec conduits		23 800	1 190 $
10316369	HAIER	MVHP036MV2AA	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
10316372	HAIER	MVHP048MV2AA	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
10316371	HAIER	MVHP048MV2AA	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
10316378	HAIER	MVHP056MV2AA	Unités avec conduits		38 000	1 900 $
10316377	HAIER	MVHP056MV2AA	Unités sans conduits		38 000	1 900 $
204628475	HAXXAIR	HVH-12T2D	HAH-12T2D		7 500	375 $
10258955	HAXXAIR	HVH-18B2D	HAH-18B2D		11 600	580 $
204628476	HAXXAIR	HVH-18T2D	HAH-18T2D		11 600	580 $
205306853	HAXXAIR	HVHD-24E2D	HAHD-24E2D		15 300	765 $
207036462	HAXXAIR	HVHD-24E2D2	HAHD-24E2D2		15 000	750 $
205726755	HAXXAIR	HVHD-36E2D	HAHD-36E2D		25 000	1 250 $
207036468	HAXXAIR	HVHD-36E2D2	HAHD-36E2D2		25 000	1 250 $
207036473	HAXXAIR	HVHD-48E2D2	HAHD-48E2D2		31 000	1 550 $
205921369	HAXXAIR	HVHD-60E2D	HAHD-60E2D		32 400	1 620 $
207036475	HAXXAIR	HVHD-60E2D2	HAHD-60E2D2		40 000	2 000 $
208650724	HAXXAIR	HVHM-18T2D	HAH-09T2D HAH-12T2D		12 200	610 $
208650725	HAXXAIR	HVHM-18T2D	HAH09-T2D/HAH-12T2D/HAHS-12T2D/HAHC-12T2D		12 200	610 $
208650723	HAXXAIR	HVHM-18T2D	HAHS-12T2D		12 200	610 $
204032226	HAXXAIR	HVHM-24T2D	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 400	770 $
204032224	HAXXAIR	HVHM-24T2D	Unités avec conduits		15 400	770 $
204198639	HAXXAIR	HVHM-24T2D	Unités sans conduits		15 400	770 $
204032227	HAXXAIR	HVHM-36T2D	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 $
204032225	HAXXAIR	HVHM-36T2D	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
204100526	HAXXAIR	HVHM-36T2D	Unités sans conduits		22 400	1 120 $
205921367	HAXXAIR	HVHSC-18T2D	HAHC-18T2D		11 000	550 $
205921368	HAXXAIR	HVHSC-18T2D	HAHS-18T2D		12 000	600 $
8177090	HEIL	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 $
201835726	HEIL	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
201835682	HEIL	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
201835724	HEIL	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $
201835732	HEIL	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835684	HEIL	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 $
201835730	HEIL	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 $
201835686	HEIL	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 $
201835734	HEIL	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 $
205767349	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 $
206188304	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 $
206188305	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $
206188303	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 $
205767350	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 $
206188307	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 $
206188308	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 $
206188306	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 $
207826625	HEIL	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 $
207826623	HEIL	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 $
207826624	HEIL	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 $
207643055	HEIL	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207643054	HEIL	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207643053	HEIL	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207643058	HEIL	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $
207643057	HEIL	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $
207643056	HEIL	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $
207643067	HEIL	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643066	HEIL	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643065	HEIL	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643064	HEIL	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643063	HEIL	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207643062	HEIL	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
201835690	HEIL	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 $
201835692	HEIL	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
201835694	HEIL	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 $
207643052	HEIL	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207643051	HEIL	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $
207643050	HEIL	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643060	HEIL	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643070	HEIL	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643069	HEIL	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643068	HEIL	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
201835653	HEIL	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 $
201835654	HEIL	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 $
202463648	HEIL	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 $
202463649	HEIL	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 $
201835706	HEIL	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 $
201835704	HEIL	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 $
201835670	HEIL	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 $
201835668	HEIL	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 $
201835708	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 $
201835712	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 $
201835710	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 $
201835672	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 $
206396099	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 $
201835716	HEIL	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 $
201835714	HEIL	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 $
201835674	HEIL	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 $
205921375	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 $
201835722	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 $
201835718	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 $
201835720	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 $
201835676	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206396102	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 $
201835680	HEIL	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 $
206350415	HEIL	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 $
206350416	HEIL	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 $
206361884	HEIL	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 $
206361883	HEIL	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 $
206350417	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 $
206350418	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 $
206350419	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 $
206396098	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 $
206361885	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 $
207826601	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206350421	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 $
207801571	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 $
206350422	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 $
206361886	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 $
207202892	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202899	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 $
207202902	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 $
207202910	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 $
207202914	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 $
207202921	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 $
207202924	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 $
207202932	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 $
207202938	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 $
207202945	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 $
207202951	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 $
207202954	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202958	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202965	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 $
207202969	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202976	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 $
207202893	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202915	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202939	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202949	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202959	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202970	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202894	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202900	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 $
207202903	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202908	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202911	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202916	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202922	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202925	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202930	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207202933	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202940	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202946	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202950	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207202955	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202960	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202966	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202971	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202977	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 $
207202895	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202901	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 $
207202904	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 $
207202912	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 $
207202917	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 $
207202926	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 $
207202934	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 $
207202941	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 $
207202947	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 $
207202952	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 $
207202956	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207202961	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207202967	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 $
207202972	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207202978	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 $
207202979	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 $
207202896	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 $
207202905	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 $
207202918	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 $
207202927	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 $
207202935	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 $
207202942	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 $
207202962	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 $
207202973	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 $
207202897	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202906	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202919	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202928	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202936	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202943	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202963	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202974	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202898	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202907	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207202909	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207202913	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207202920	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207202923	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207202929	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207202931	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207202937	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207202944	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207202948	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207202953	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 $
207202957	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207202964	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207202968	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207202975	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202890	HEIL	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 $
207202891	HEIL	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 $
207202888	HEIL	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207202887	HEIL	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202175	HEIL	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 $
207202889	HEIL	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 $
206188309	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 $
207826600	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 $
206350423	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 $
206350424	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 $
206350425	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 $
206396103	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206361887	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 $
207099571	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 $
207099579	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 $
207099627	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 $
207099634	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 $
207099644	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 $
207099659	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099601	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 $
207099638	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 $
207099701	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099663	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 $
207099609	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 $
207099685	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 $
207099691	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 $
207099709	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099702	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 $
207099696	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099573	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099580	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099629	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099635	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099645	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099660	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099671	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099682	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099589	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 $
207099597	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099642	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099656	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099704	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099667	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099615	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099689	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099695	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099576	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 $
207099586	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099594	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 $
207099604	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 $
207099640	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099654	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099703	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099665	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099612	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 $
207099676	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 $
207099687	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 $
207099693	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 $
207099710	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099697	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099717	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 $
207099711	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 $
207099705	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 $
207099698	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099712	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099699	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 $
207099570	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 $
207099577	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 $
207099625	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 $
207099633	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099658	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099583	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 $
207099591	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 $
207099599	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 $
207099637	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 $
207099706	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099662	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 $
207099607	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 $
207099684	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 $
207099690	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 $
207099575	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099582	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099630	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099636	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 $
207099646	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099661	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099672	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099683	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099584	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099592	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099602	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099639	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099653	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099707	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099664	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099610	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099686	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099692	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099713	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099700	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099587	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099596	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099606	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099641	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099655	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099708	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099666	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099613	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099688	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099694	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099567	HEIL	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207099565	HEIL	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207099562	HEIL	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 $
210819423	HEIL	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 $
207199228	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199232	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199241	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199272	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199230	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199234	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199239	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199243	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199245	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199265	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199273	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199280	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 $
207199247	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199250	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199252	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 $
207199254	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199256	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199267	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199274	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 $
207199281	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199236	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 $
207199266	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199282	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199249	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 $
207199258	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 $
207199260	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 $
207199263	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 $
207199268	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 $
207199275	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 $
207199283	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199285	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199269	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 $
207199284	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199270	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 $
207199286	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199229	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199233	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199242	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199276	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199253	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 $
207199231	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199235	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199240	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199244	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199246	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199278	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199287	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199248	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199251	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199255	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199257	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199237	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 $
207199238	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 $
207199288	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199259	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 $
207200409	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 $
207199277	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199289	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199291	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199264	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199271	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 $
207199279	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 $
207199290	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199223	HEIL	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 $
207199224	HEIL	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 $
207199227	HEIL	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
207199225	HEIL	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
207198929	HEIL	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 $
207199226	HEIL	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 $
208104316	HEIL	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 $
208104315	HEIL	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 $
209852073	HEIL	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 $
209852069	HEIL	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 $
209852067	HEIL	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 $
209852070	HEIL	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 $
209852074	HEIL	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 $
209852077	HEIL	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 $
209852075	HEIL	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 $
209852076	HEIL	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 $
209852068	HEIL	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 $
209852072	HEIL	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 $
209852071	HEIL	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 $
204816954	HISENSE	AMW2-18U3SFA	ACT-09UR3SCA,ACT-09UR3SCA		12 700	635 $
204816953	HISENSE	AMW2-18U3SFA	AST-09UW3SVG**01,AST-09UW3SVG**01		12 700	635 $
204816625	HISENSE	AMW2-18U3SFA	Unités avec conduits		12 700	635 $
202864314	HISENSE	AMW3-24U3SAA	AST-07UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00		15 400	770 $
203978167	HISENSE	AMW3-24U3SAA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 800	740 $
203446790	HISENSE	AMW3-24U3SAA	Unités avec conduits		14 600	730 $
203978137	HISENSE	AMW3-24U3SAA	Unités sans conduits		15 000	750 $
202911535	HISENSE	AMW4-36U3STA	AST-09UW3SVE**00,AST-09UW3SVE**00,AST-09UW3SVE**00,AST-09UW3SVE**00		23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203978168	HISENSE	AMW4-36U3STA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 $
203459336	HISENSE	AMW4-36U3STA	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
205123811	HISENSE	AMW5-42U3STA	Unités avec conduits		28 400	1 420 $
205123812	HISENSE	AMW5-42U3STA	Unités sans conduits		27 000	1 350 $
205123813	HISENSE	AMW5-42U3STA	Unités sans conduits		27 600	1 380 $
203377293	HISENSE	AS-09UW1SVE00	AS-09UW1SVE**00		5 000	250 $
201981253	HISENSE	AS-09UW3SXE00	AS-09UW3SXE**00		6 500	325 $
203377564	HISENSE	AS-12UW1SXE00	AS-12UW1SXE**00		7 500	375 $
211717253	HISENSE	AS-12UW3SXA**00	AS-12UW3SXA**00		7 000	350 $
201981254	HISENSE	AS-12UW3SXA00	AS-12UW3SXA**00		8 000	400 $
208193235	HISENSE	AS-24UW3SKK00	AS-24UW3SKK**00		15 500	775 $
203377929	HISENSE	AST-09UW3SVE01	AST-09UW3SVE**01		5 000	250 $
208193232	HISENSE	AST-09UW3SXE01	AST-09UW3SXE**01		5 500	275 $
211717256	HISENSE	AST-12UW3SXE**01	AST-12UW3SXE**01		7 500	375 $
203845999	HISENSE	AST-12UW3SXE01	AST-12UW3SXE**01		7 500	375 $
208193233	HISENSE	AST-12UW3SXE02	AST-12UW3SXE**02		6 800	340 $
211717255	HISENSE	AST-18UW3SBB**00	AST-18UW3SBB**00		11 600	580 $
203378283	HISENSE	AST-18UW3SBB00	AST-18UW3SBB**00		11 600	580 $
208193234	HISENSE	AST-18UW3SBB01	AST-18UW3SBB**01		10 500	525 $
203383847	HISENSE	AST-24UW3SDB01	AST-24UW3SDB**01		14 500	725 $
204835478	HISENSE	AUW-09U3SS	ACT-09UR3SCA		7 200	360 $
204835479	HISENSE	AUW-09U3SS	ADT-09UX3SBL		6 500	325 $
211302338	HISENSE	AUW-09U3SS	AST-09UW3SVEDL01		5 800	290 $
207641268	HISENSE	AUW-09U3SS	AST-09UW3SVETV01		5 500	275 $
204976793	HISENSE	AUW-12U3SS	ACT-12UR3SCA		7 600	380 $
204976792	HISENSE	AUW-12U3SS	ADT-12UX3SBL		7 800	390 $
211302339	HISENSE	AUW-12U3SS	AST-12UW3SXEDL01		8 000	400 $
207641269	HISENSE	AUW-12U3SS	AST-12UW3SXETV01		7 300	365 $
205013613	HISENSE	AUW-18U3SF	ACT-18UR3SGB		12 000	600 $
205013614	HISENSE	AUW-18U3SF	ADT-18UX3SCL		13 000	650 $
211302340	HISENSE	AUW-18U3SF	AST-18UW3SBBDL00		12 000	600 $
207641266	HISENSE	AUW-18U3SF	AST-18UW3SBBTV00		11 400	570 $
203167189	HISENSE	AUW-24U3SA	ACT-24UR3SGB		19 600	980 $
204976869	HISENSE	AUW-24U3SA	ADT-24UX3SLM		19 300	965 $
211302341	HISENSE	AUW-24U3SA	AST-24UW3SDBDL01		19 000	950 $
207641267	HISENSE	AUW-24U3SA	AST-24UW3SDBTV01		15 600	780 $
207641265	HISENSE	AUW-36U3ST1	AS-36UW3SDHTU00		26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211295703	HISENSE	AUW-36U3ST1	AS-36UW3SDHVT00		26 600	1 330 $
205141567	HISENSE	AUW-36U3ST1	AUC-36UR3SHB1		28 000	1 400 $
205141571	HISENSE	AUW-36U3ST1	AUD-36UX3SHH1		28 400	1 420 $
206903532	HISENSE	AUWR-24U3SF2	AUH-24UX3SDH2		16 000	800 $
206903535	HISENSE	AUWR-36U3SA2	AUH-36UX3SDH2		24 000	1 200 $
206903533	HISENSE	AUWR-48U3SP2	AUH-48UX3SEH2		31 000	1 550 $
206903534	HISENSE	AUWR-60U3SP2	AUH-60UX3SEH2		40 000	2 000 $
204344215	Hisense	AVW-36H3FH	AVC-09HJFA1		33 000	1 650 $
204344212	Hisense	AVW-36H3FH	AVD-09HCFCH1		33 000	1 650 $
204344216	Hisense	AVW-48H3FH	AVC-09HJFA1		42 000	2 100 $
204344213	Hisense	AVW-48H3FH	AVD-12HCFCH1		42 000	2 100 $
204344217	Hisense	AVW-60H3FH	AVC-09HJFA1		48 000	2 400 $
203994969	HITACHI	HVAHP036B21S*	HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S		23 800	1 190 $
203994975	HITACHI	HVAHP036B21S*	HIDM018B21S, HIDM018B21S		23 800	1 190 $
203995169	HITACHI	HVAHP036B21S*	NULL		23 800	1 190 $
203994970	HITACHI	HVAHP048B21S*	HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S		32 000	1 600 $
203994976	HITACHI	HVAHP048B21S*	HIDM024B21S, HIDM024B21S		32 000	1 600 $
203995170	HITACHI	HVAHP048B21S*	NULL		32 000	1 600 $
203994965	HITACHI	HVAHP060B21S*	HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S		42 000	2 100 $
203994978	HITACHI	HVAHP060B21S*	HIDM030B21S, HIDM030B21S		42 000	2 100 $
203995172	HITACHI	HVAHP060B21S*	NULL		42 000	2 100 $
207200481	HITACHI	RAC-PH09WHLAE	RAS-PH09PHLAE		8 000	400 $
207200482	HITACHI	RAC-PH12WHLAE	RAS-PH12PHLAE		9 500	475 $
207200484	HITACHI	RAC-PH18WHLAE	RAS-PH18PHLAE		13 300	665 $
207200483	HITACHI	RAC-PH24WHLAE	RAS-PH24PHLAE		15 300	765 $
206907172	HITACHI	RAC-SH09WHLAE	RAS-SH09RHLAE		7 200	360 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206907173	HITACHI	RAC-SH12WHLAE	RAS-SH12RHLAE		9 400	470 $
206143041	HITACHI	RAC-SH18WHLAE	RAS-SH18RHLAE		12 200	610 $
206143042	HITACHI	RAC-SH24WHLAE	RAS-SH24RHLAE		15 100	755 $
206186279	HITACHI	RAM-S18U2HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE		15 300	765 $
206186275	HITACHI	RAM-S18U2HLAE	RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE		14 900	745 $
206186280	HITACHI	RAM-S24U3HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE , RAD-SH07QHLAE		16 900	845 $
206186278	HITACHI	RAM-S24U3HLAE	RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE ' RAS-SH07RHLAE		16 000	800 $
206186281	HITACHI	RAM-S36U4HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE ,RAD-SH09QHLAE ,RAD-SH09QHLAE		25 000	1 250 $
206186276	HITACHI	RAM-S36U4HLAE	RAS-SH09RHLAE ,RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE		25 000	1 250 $
206186282	HITACHI	RAM-S42U5HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE , RAD-SH12QHLAE , RAD-SH12QHLAE		33 000	1 650 $
206186277	HITACHI	RAM-S42U5HLAE	RAS-SH09RHLAE , RAS-SH12RHLAE , RAS-SH07RHLAE , RAS-SH07RHLAE , RAS-SH07RHLAE		32 000	1 600 $
206750851	HITACHI	RAS-1.0PNNBDH1	RCIM-1.0PNN1DH		6 000	300 $
206750852	HITACHI	RAS-1.0PNNBDH1	RPIL-1.0PNN1DH		6 000	300 $
207656960	HITACHI	RAS-1.0PNNBDH1	RPK-1.0PNN1DH		5 500	275 $
206750853	HITACHI	RAS-1.5PNNBDH1	RCIM-1.5PNN1DH		7 000	350 $
206750854	HITACHI	RAS-1.5PNNBDH1	RPIL-1.5PNN1DH		6 600	330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207656961	HITACHI	RAS-1.5PNNBDH1	RPK-1.5PNN1DH		7 300	365 $
206750855	HITACHI	RAS-2.0PNNBDH1	RCI-2.0PNN1DH		11 000	550 $
206750856	HITACHI	RAS-2.0PNNBDH1	RPIL-2.0PNN1DH		12 000	600 $
207656962	HITACHI	RAS-2.0PNNBDH1	RPK-2.0PNN1DH		11 400	570 $
206750857	HITACHI	RAS-3.0PNNBDH1	RCI-3.0PNN1DH		19 600	980 $
206750858	HITACHI	RAS-3.0PNNBDH1	RPIM-3.0PNN1DH		19 200	960 $
207656963	HITACHI	RAS-3.0PNNBDH1	RPK-3.0PNN1DH		15 600	780 $
206750859	HITACHI	RAS-4.0PNNBDH1	RCI-4.0PNN1DH		27 200	1 360 $
206750860	HITACHI	RAS-4.0PNNBDH1	RPIM-4.0PNN1DH		26 000	1 300 $
207656964	HITACHI	RAS-4.0PNNBDH1	RPK-4.0PNN1DH		26 000	1 300 $
205261890	ICP COMMERCIAL	38VMA036HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 $
205261889	ICP COMMERCIAL	38VMA036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
205261893	ICP COMMERCIAL	38VMA048HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
205261892	ICP COMMERCIAL	38VMA048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
205261896	ICP COMMERCIAL	38VMA060HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 $
205261895	ICP COMMERCIAL	38VMA060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 $
205261894	ICP COMMERCIAL	38VMA060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 $
205261899	ICP COMMERCIAL	38VMB036HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 $
205261898	ICP COMMERCIAL	38VMB036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
205261902	ICP COMMERCIAL	38VMB048HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
205261901	ICP COMMERCIAL	38VMB048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
205261905	ICP COMMERCIAL	38VMB060HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 $
205261904	ICP COMMERCIAL	38VMB060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 $
205261903	ICP COMMERCIAL	38VMB060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 $
206330207	INNOVAIR	EIN10H2V32(O)	EIN10H2V32(I)		5 600	280 $
206330208	INNOVAIR	EIN13H2V32(O)	EIN13H2V32(I)		8 100	405 $
206330209	INNOVAIR	EIN18H2V32(O)	EIN18H2V32(I)		14 200	710 $
210365429	INNOVAIR	MHD-18	MHD-CC2.0-17.5-M		13 000	650 $
210365430	INNOVAIR	MHD-24	MHD-CC2.0-17.5-M		22 000	1 100 $
208106858	INNOVAIR	SEV18H2R19	DEV18H2R19		12 000	600 $
208106859	INNOVAIR	SEV24H2R19	DEV24H2R19		21 000	1 050 $
208106860	INNOVAIR	SEV30H2R19	DEV30H2R19		19 000	950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106861	INNOVAIR	SEV36H2R19	DEV36H2R19		20 400	1 020 $
208106862	INNOVAIR	SEV48H2R19	DEV48H2R19		37 000	1 850 $
208106863	INNOVAIR	SEV60H2R19	DEV60H2R19		37 000	1 850 $
210343158	INNOVAIR	SHV24H2R20	DEV24H2R19		19 200	960 $
210343156	INNOVAIR	SHV36H2R20	DEV36H2R19		30 400	1 520 $
210343157	INNOVAIR	SHV48H2R20	DEV48H2R19		36 000	1 800 $
210343159	INNOVAIR	SHV60H2R20	DEV60H2R19		42 000	2 100 $
206362547	INNOVAIR	VEA24H2V18	DHV24H2V18		15 637	782 $
206362548	INNOVAIR	VEA36H2V18	DHV36H2V18		23 243	1 163 $
206362549	INNOVAIR	VEA48H2V18	DHV48H2V18		27 541	1 378 $
206362550	INNOVAIR	VEA60H2V18	DHV60H2V18		35 095	1 755 $
207659305	INNOVAIR	VIN1439H2V32(O)	VIN1439H2V32(I)		24 000	1 200 $
205129429	INNOVAIR	VIN310H1V51(O)	VIN310H1V51(I)		6 000	300 $
205129432	INNOVAIR	VIN520H2V51(O)	VIN520H2V51(I)		11 000	550 $
207821948	INNOVAIR	VOM18H7R2P7	Unités sans conduits		12 200	610 $
207821951	INNOVAIR	VOM24H7R3P7	Unités sans conduits		15 400	770 $
207821954	INNOVAIR	VOM36H7R4P7	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
207821957	INNOVAIR	VOM42H7R5P7	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
208286573	INNOVAIR	WIN09H7H51(O)	WIN09H7H51(I)		5 500	275 $
208286574	INNOVAIR	WIN12H7H51(O)	WIN12H7H51(I)		6 800	340 $
208286575	INNOVAIR	WIN18H7H51(O)	WIN18H7H51(I)		10 500	525 $
208286577	INNOVAIR	WIN24H7H51(O)	WIN24H7H51(I)		15 500	775 $
205966030	JANITROL	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $
205966004	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966031	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966002	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966003	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966005	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966006	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966010	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966032	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966007	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966008	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966009	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966011	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966012	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205965999	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966033	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966013	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966014	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966015	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205966019	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966034	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966016	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966017	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966018	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205966020	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966021	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966024	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966035	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966022	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966023	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966025	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966026	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966027	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966036	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966028	JANITROL	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966029	JANITROL	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966097	JANITROL	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
205966098	JANITROL	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
205966039	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966099	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966040	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966100	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966037	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966038	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966041	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966046	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966052	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966101	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966053	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966102	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966047	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205966048	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205966049	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205966050	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205966051	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 $
205966054	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966055	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205966056	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205966057	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205966061	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966103	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966000	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966104	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966058	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966059	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966078	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205966079	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205966060	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966062	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205966063	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205966064	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966065	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966070	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966105	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966071	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966106	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966066	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205966067	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205966068	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205966069	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205966072	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205966073	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205966074	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205966075	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205966080	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966107	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966081	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966108	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966076	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966077	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966082	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966083	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205966084	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966085	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966091	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966458	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966092	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966459	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966086	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966087	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966088	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205966089	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205966090	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205966093	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966094	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205966095	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966096	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966124	JANITROL	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
205966109	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966125	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966463	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966126	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966460	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205966461	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205966462	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205966464	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205966110	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
205966134	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205966139	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205966001	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966140	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966131	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 $
205966132	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205966133	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966135	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 $
205966136	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205966137	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 $
205966114	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966127	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966138	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966128	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966111	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 $
205966112	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205966113	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205966115	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205966119	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966129	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966120	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966130	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966116	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205966117	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205966118	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205966121	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 $
205966122	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205966123	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
211583739	J-KU	JKS09HP230V1XC	JKS09HP230V1XE		6 000	300 $
211583740	J-KU	JKS12HP230V1XC	JKS12HP230V1XE		7 000	350 $
211206848	JOHNSON CONTROLS	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 $
211206836	JOHNSON CONTROLS	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 $
211206841	JOHNSON CONTROLS	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 $
211206853	JOHNSON CONTROLS	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 $
211206987	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206982	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206959	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211206954	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 $
211206942	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206930	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206918	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 $
211206992	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 $
211206964	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 $
211206947	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 $
211206935	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 $
211206923	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 $
211206997	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 $
211207002	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 $
211206969	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 $
211206974	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 $
211010181	JOHNSON CONTROLS	HL20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 $
211206906	JOHNSON CONTROLS	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 $
211206911	JOHNSON CONTROLS	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 $
211660722	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 $
211660717	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 $
211660657	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660582	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660507	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660457	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660407	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660105	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660018	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659993	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659908	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661253	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661228	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661172	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661083	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661044	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660936	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660817	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660772	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660517	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660467	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660417	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660287	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661054	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660946	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660115	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660707	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12BS2N1		15 100	755 $
211660682	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660702	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660677	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660652	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660577	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660497	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660447	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660397	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660267	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660094	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660013	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659988	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659903	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661248	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661223	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661163	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661078	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661032	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660924	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660812	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660767	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660502	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660452	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660402	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660272	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661037	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660929	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660099	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660637	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660572	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660387	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660327	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660257	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660197	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660157	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660083	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659983	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659948	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211661218	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661158	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661128	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211661108	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660912	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660807	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660762	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660732	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211660617	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211660392	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660332	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660262	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661025	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660917	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660088	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660632	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660567	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660537	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660317	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660247	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660187	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660147	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660072	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659978	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659938	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211661213	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661153	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661123	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211661103	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660900	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660802	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660757	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660727	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211660612	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211660382	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660322	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660252	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660192	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660152	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661013	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660905	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660647	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660562	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660487	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660437	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660237	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660061	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211660008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659973	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659898	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211661268	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661243	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661208	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661148	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661073	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211660996	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660888	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211660797	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660752	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660492	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660442	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660242	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211661001	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660893	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660066	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
211660697	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12BS2N1		14 800	740 $
211660672	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660692	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 800	740 $
211660667	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660642	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660557	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660477	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660227	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660050	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211660003	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659968	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659893	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211661263	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661238	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661203	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661143	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661068	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211660984	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660876	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211660792	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211660747	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660482	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660432	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660362	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660232	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660989	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660881	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660055	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
211660597	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211660552	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660532	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660347	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660307	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660177	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660137	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660039	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659963	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659933	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659928	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661198	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661138	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661118	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661098	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660972	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660864	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211660787	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660742	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660627	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660607	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660352	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660312	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660222	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660182	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211660142	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660977	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660869	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660044	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660592	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211660547	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660337	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660297	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660207	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660167	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660127	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660028	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659958	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659923	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659918	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661193	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661133	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661113	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661093	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660960	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660852	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211660782	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660737	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660622	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660602	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660342	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660302	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660212	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660172	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211660132	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660965	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660857	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660033	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660712	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660687	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660662	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660587	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660512	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660462	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660412	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660282	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660110	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660023	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659998	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659913	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661258	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661233	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661183	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661088	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661049	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660941	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660822	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660777	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660522	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660472	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660422	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660292	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661059	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660951	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660120	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211393641	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 $
211238537	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 $
211386677	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 $
211393626	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
211393613	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 $
211386663	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 $
211393788	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393758	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211393729	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211393683	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
211393669	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211393773	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211393744	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211393699	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211393714	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211393586	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211393287	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392920	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211392696	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392471	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391915	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391140	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211390806	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211389890	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389783	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389254	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389232	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389124	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388920	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388540	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388407	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387975	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387245	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387055	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211392935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392704	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392486	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211391930	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391154	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211388421	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387989	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391169	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390821	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211393556	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393257	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392869	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392643	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392415	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391855	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391050	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390741	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389870	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389753	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389094	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388891	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388513	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388341	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387918	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387026	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392891	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392672	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392445	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391885	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391080	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387945	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391110	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390771	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393541	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393248	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392839	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392613	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392391	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391827	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391005	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390708	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389856	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389738	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389187	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389079	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388883	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388508	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388312	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387883	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387012	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392854	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392628	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392405	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391841	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388325	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387897	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391035	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390723	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393482	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 $
211393393	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 $
211393234	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211393133	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 $
211393054	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 $
211392361	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211392114	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 $
211391797	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391557	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 $
211391377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 $
211390675	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211390342	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 $
211390329	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 $
211389726	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389583	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 $
211389420	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 $
211389065	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388868	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 $
211388741	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 $
211388652	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 $
211388277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387849	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387666	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 $
211387549	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 $
211387377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 $
211387188	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211386999	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211386873	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 $
211386785	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 $
211392376	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211392129	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 $
211391812	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391572	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 $
211391392	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 $
211390357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 $
211388292	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387862	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211387675	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387557	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 $
211387393	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 $
211390690	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211390372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 $
211390387	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 $
211393467	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393378	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393219	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211393118	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393040	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392331	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392084	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391771	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211391347	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390642	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390263	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211390248	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389716	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389564	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389397	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389050	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388853	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388726	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388637	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388243	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387828	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387647	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387534	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387343	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387175	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386984	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211386859	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211386771	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211392346	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392099	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391784	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391362	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211390277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388258	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387836	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387654	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387358	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390657	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390290	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390304	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211393452	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393363	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393204	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211393103	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393024	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392304	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392059	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391743	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391497	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211391317	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390610	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390180	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211390166	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389702	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389535	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389371	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389035	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388838	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388711	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388622	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388223	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387807	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387629	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387506	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387307	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386969	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211386845	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386757	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211392316	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392069	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391756	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391512	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211391332	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211390194	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388228	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387816	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387638	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387520	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387321	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390625	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390207	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390222	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211386574	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386455	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386342	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386002	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385861	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398692	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398550	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398303	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397786	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397023	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396954	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396924	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396698	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396671	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396389	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396279	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396173	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396033	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395872	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395621	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395359	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394938	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394632	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394240	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394170	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394101	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393968	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386031	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385893	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398722	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398580	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398327	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397838	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395900	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395666	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395400	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394967	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394659	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397868	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397894	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386638	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12CS2N1		25 400	1 270 $
211386625	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211386562	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386441	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386329	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386262	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386148	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211385976	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385835	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398662	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398520	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398276	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398014	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397705	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396915	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396900	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396656	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396641	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396257	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396157	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396021	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395820	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395567	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395306	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394906	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394600	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394228	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394159	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394088	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393953	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211385988	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385848	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398677	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398535	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398290	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397729	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395844	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395591	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395331	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394920	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394615	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398029	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397744	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397759	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386549	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386250	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386130	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398885	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398491	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398246	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397618	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396885	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396870	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396626	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396617	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396137	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396006	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395245	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394873	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394564	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394073	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393938	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393848	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211385826	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398505	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398261	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211397648	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395269	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394887	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394579	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394382	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397663	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397678	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386537	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386413	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386238	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386116	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398859	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398472	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398216	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211397531	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396855	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396840	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396601	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396589	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396123	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211395990	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395190	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394839	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394532	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394337	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394058	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393923	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393833	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211398871	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398478	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398231	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211397561	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395215	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394853	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394545	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394350	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397576	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397591	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211393527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 $
211393189	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211392809	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 $
211392583	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 $
211392277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 $
211391716	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 $
211390960	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390577	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211389842	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 $
211389687	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389175	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 $
211389020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 $
211388823	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388493	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388192	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387786	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387146	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211386955	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211392824	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 $
211392598	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 $
211392289	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391731	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 $
211390975	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388206	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387795	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211390990	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390592	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211393512	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392779	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211392555	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392256	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391697	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211390916	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211390544	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389827	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389672	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389168	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211389005	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388808	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388478	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388163	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387766	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211387133	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386942	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392794	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392568	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392271	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391702	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211390931	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388177	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387775	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390945	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390559	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393496	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392749	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211392527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392226	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391669	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211390872	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390511	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389813	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389657	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389154	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211388991	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388797	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388464	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388129	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387746	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211387119	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386928	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392764	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392241	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391684	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211390886	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388143	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387754	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390901	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390526	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393437	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211393349	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 $
211393176	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 $
211393088	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 $
211393009	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 $
211392197	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 $
211392035	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 $
211391639	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 $
211391467	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 $
211391288	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 $
211390479	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 $
211390085	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389642	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389520	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 $
211389506	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 $
211389357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 $
211389342	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 $
211388976	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388785	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 $
211388697	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 $
211388608	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 $
211388094	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 $
211387726	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387609	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 $
211387476	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 $
211387273	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 $
211387105	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211386913	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211386830	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 $
211386744	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211392211	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 $
211392050	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 $
211391654	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 $
211391482	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 $
211391302	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 $
211390114	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388109	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 $
211387735	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211387616	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 $
211387488	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 $
211387288	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 $
211390493	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 $
211390128	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390142	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393423	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393331	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211393163	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393075	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392994	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392174	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211392006	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391617	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211391437	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391258	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390446	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211390002	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389628	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389491	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389476	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389327	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389313	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388962	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388771	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388682	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388593	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211388564	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388063	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387706	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387590	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387443	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211387093	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211386899	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386816	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386730	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386705	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392190	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211392020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211391628	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211391452	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391273	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211390031	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387715	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387598	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387457	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390461	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211390045	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390058	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393408	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393316	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211393148	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393069	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392979	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392144	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391975	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391587	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211391407	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391229	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390413	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211389920	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389613	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389461	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389447	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389298	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389283	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388950	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388756	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388667	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388578	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211388554	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388031	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387686	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387569	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387411	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211387081	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211386885	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386802	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386719	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386691	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392159	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391990	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211391602	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211391422	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391243	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211389949	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388045	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387695	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387577	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387426	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390428	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211389964	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211389978	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386525	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386402	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386319	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386224	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211385949	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211398829	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398635	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398442	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398185	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397981	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397451	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397149	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397134	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396993	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211396825	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396810	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396574	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396559	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396346	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396234	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211396109	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395975	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395776	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395510	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395133	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394803	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394501	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394213	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394144	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394043	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393908	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385962	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398844	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398647	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398457	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398201	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397474	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397164	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395796	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395535	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395156	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394818	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394514	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397996	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397489	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397504	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397170	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397185	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386613	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $
211386598	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211386510	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386389	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386305	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386211	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386089	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211385922	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211398799	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398610	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398412	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398158	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397948	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397376	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397068	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397053	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396981	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211396800	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396787	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396545	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396528	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396322	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396213	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211396092	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395963	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395728	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395465	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395081	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394767	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394469	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394200	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394129	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394028	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393893	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398814	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398625	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398170	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397400	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211397083	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395748	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395483	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394782	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394483	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397963	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397415	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397430	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397098	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397113	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386495	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $
211386377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386203	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386074	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398779	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398383	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398132	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397308	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397293	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396772	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396757	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396505	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396483	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395948	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395040	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211394732	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394434	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211394305	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211394013	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393878	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393818	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398792	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398397	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398147	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397320	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395051	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394747	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394449	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394318	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397334	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397350	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211386481	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $
211386365	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386194	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386060	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398751	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398356	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397225	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397209	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396742	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396727	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396459	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396435	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396061	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211394701	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394401	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394270	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211393998	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393863	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393803	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398766	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398368	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398117	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397240	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395021	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394715	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394414	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394285	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397255	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397270	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211393599	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211393301	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392950	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211392719	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392501	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391945	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391184	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211390839	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211389905	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389798	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389268	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389244	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389139	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388547	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388440	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211388009	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387260	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387068	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211392964	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392734	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392516	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211391960	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391199	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388448	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211388020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391214	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390854	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211393571	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393272	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392883	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392657	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392430	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391870	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391065	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390756	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389883	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389768	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389109	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388905	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388525	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387930	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387231	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387041	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392905	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392687	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392456	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391900	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391095	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388381	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387958	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391125	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390786	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211386650	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211386584	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386468	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386353	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386291	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386176	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386017	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385877	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398707	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398565	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398318	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398062	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397801	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397038	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396969	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396939	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396713	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396684	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396414	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396299	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396194	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395888	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395640	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395376	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394952	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394647	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394255	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394185	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394116	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393983	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385909	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398737	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398595	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398341	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397853	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395911	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395685	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395419	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394982	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394674	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398087	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397879	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397909	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
210810617	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
210808449	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
210817750	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211661887	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
210817753	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 $
210817745	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
210815084	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211661892	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211661897	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211662222	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662207	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211662162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211662127	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662182	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662072	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662042	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661972	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661857	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661820	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661719	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211661704	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661639	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661629	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211661614	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661589	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661544	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661515	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661451	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661333	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661308	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662187	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661977	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661862	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661520	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661456	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661867	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661825	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
211662152	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 $
211662142	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 $
211662122	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662107	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 $
211662097	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 $
211662032	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211662002	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 $
211661962	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661932	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 $
211661912	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 $
211661809	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661763	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 $
211661758	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 $
211661699	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661684	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211661679	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211661664	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 $
211661659	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 $
211661609	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661584	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661569	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211661559	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 $
211661499	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661439	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211661403	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 $
211661379	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211661355	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211661328	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661303	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211661288	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 $
211661278	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 $
211662037	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211662007	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 $
211661967	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661937	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 $
211661917	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 $
211661768	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 $
211661508	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661444	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211661408	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 $
211661384	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211661360	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211661814	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211661773	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 $
211661778	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 $
211662217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		23 800	1 190 $
211662202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
211662157	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 $
211662117	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 $
211662172	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 $
211662062	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 $
211662022	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661952	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211661842	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
211661798	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 $
211661714	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 $
211661694	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661624	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 $
211661604	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
211661579	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661487	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 $
211661427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
211661323	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661298	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211662177	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 $
211662067	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 $
211662027	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211661957	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661847	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
211661492	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661432	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
211661852	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
211661803	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 $
211662147	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 $
211662137	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662112	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
211662102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 $
211662092	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662012	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661992	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 $
211661942	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211661922	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 $
211661902	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 $
211661787	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
211661729	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661689	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661674	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $
211661669	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
211661654	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 $
211661649	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 $
211661599	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
211661574	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661564	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 $
211661554	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 $
211661475	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 $
211661415	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661391	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211661367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661343	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 $
211661318	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661293	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211661283	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 $
211661273	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 $
211662017	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211661997	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 $
211661947	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661927	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 $
211661907	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661739	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
211661480	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 $
211661420	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
211661396	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211661372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
211661348	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 $
211661792	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211661744	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
211661749	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
211662227	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662212	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211662167	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211662132	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662192	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662082	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662052	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661982	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661872	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661831	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661724	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211661709	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661644	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661634	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211661619	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661594	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661549	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661463	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661338	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661313	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662197	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662087	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662057	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661987	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661877	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211661532	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661468	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661882	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661836	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
211911409	Journey Comfort	CC230ODU36	CC230HWU36		24 000	1 200 $
211273244	Journey Comfort	RGV18ODU24	RGV18AHU24		21 000	1 050 $
211273245	Journey Comfort	RGV18ODU36	RGV18AHU36		20 400	1 020 $
211273246	Journey Comfort	RGV18ODU48	RGV18AHU48		37 000	1 850 $
211273247	Journey Comfort	RGV18ODU60	RGV18AHU60		37 000	1 850 $
211793561	KADEN	KO-PS218HP-2AAMA	Unités avec conduits		14 800	740 $
211793560	KADEN	KO-PS218HP-2AAMA	Unités sans conduits		14 300	715 $
211793564	KADEN	KO-PS327HP-2AAMA	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
211793563	KADEN	KO-PS327HP-2AAMA	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
211793565	KADEN	KO-PS436HP-2AAMA	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
211793567	KADEN	KO-PS548HP-2AAMA	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
211793569	KADEN	KO-PS555HP-2AAMA	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
211793554	KADEN	KO-PSX09HP-1AAMA	KI-PSX09WM-1AAMA		8 400	420 $
211793571	KADEN	KO-PSX09HP-2AAMA	KI-PSX09CT-2AAMA		7 500	375 $
211793572	KADEN	KO-PSX09HP-2AAMA	KI-PSX09CW-2AAMA		8 000	400 $
211793556	KADEN	KO-PSX09HP-2AAMA	KI-PSX09WM-2AAMA		8 500	425 $
211793555	KADEN	KO-PSX12HP-1AAMA	KI-PSX12WM-1AAMA		8 400	420 $
211793573	KADEN	KO-PSX12HP-2AAMA	KI-PSX12CT-2AAMA		8 900	445 $
211793574	KADEN	KO-PSX12HP-2AAMA	KI-PSX12CW-2AAMA		7 700	385 $
211793557	KADEN	KO-PSX12HP-2AAMA	KI-PSX12WM-2AAMA		9 000	450 $
211793575	KADEN	KO-PSX18HP-2AAMA	KI-PSX18CT-2AAMA		12 000	600 $
211793576	KADEN	KO-PSX18HP-2AAMA	KI-PSX18CW-2AAMA		12 200	610 $
211793558	KADEN	KO-PSX18HP-2AAMA	KI-PSX18WM-2AAMA		14 900	745 $
211793577	KADEN	KO-PSX24HP-2AAMA	KI-PSX24CT-2AAMA		19 000	950 $
211793559	KADEN	KO-PSX24HP-2AAMA	KI-PSX24WM-2AAMA		16 200	810 $
208836320	KANARTIC	KEOS-09UHE-NA	KEOS-09UHE-NA		9 300	465 $
208836319	KANARTIC	KEOS-12UHE-NA	KEOS-12UHE-NA		10 300	515 $
208836317	KANARTIC	KEOS-18UHE-NA	KEOS-18UHE-NA		11 100	555 $
204760844	KANIONco	KD-09R410AH	KD-09R410AH		5 800	290 $
204760846	KANIONco	KD-18R410AH	KD-18R410AH		12 000	600 $
204760847	KANIONco	KD-24R410AH	KD-24R410AH		16 000	800 $
204760848	KANIONco	KD-36R410AH	KD-36R410AH		27 600	1 380 $
204760849	KANIONco	KD-48R410AH	KD-48R410AH		33 400	1 670 $
204760831	KANIONco	KWSM-09IR410AHS19L	KWSM-09IR410AHS19L		6 000	300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207699089	KANIONco	KWSM-09IR410AHS20.5MVL	KWSM-09IR410AHS20.5MVL		6 800	340 $
207645883	KANIONco	KWSM-09IR410AHS20.7MVL	KWSM-09IR410AHS20.6MVL		6 800	340 $
212361755	KANIONco	KWSM-09IR410AHS20MVLODU	KWSM-09IR410AHS20MVLIDU		6 300	315 $
204760839	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21	KWSM-09IR410AHS21		6 400	320 $
207699091	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21.5MV	KWSM-09IR410AHS21.5MV		6 900	345 $
212360138	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21.5MVODU	KWSM-09IR410AHS21.5MVIDU		6 000	300 $
207645885	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21.7MV	KWSM-09IR410AHS21.6MV		6 900	345 $
207699079	KANIONco	KWSM-09IR410AHS24MV	KWSM-09IR410AHS24MV		8 300	415 $
207699077	KANIONco	KWSM-09IR410AHS24MVL	KWSM-09IR410AHS24MVL		6 000	300 $
205746736	KANIONco	KWSM-09IR410AHS25	KWSM-09IR410AHS25		6 900	345 $
207645874	KANIONco	KWSM-09IR410AHS26MV	KWSM-09IR410AHS25MV		8 300	415 $
207645872	KANIONco	KWSM-09IR410AHS26MVL	KWSM-09IR410AHS25MVL		8 400	420 $
212360139	KANIONco	KWSM-12IR410AHS20.5MVODU	KWSM-12IR410AHS20.5MVIDU		7 000	350 $
212360137	KANIONco	KWSM-12IR410AHS20MVLODU	KWSM-12IR410AHS20MVLIDU		7 800	390 $
207699078	KANIONco	KWSM-12IR410AHS21.5MVL	KWSM-12IR410AHS21.5MVL		8 400	420 $
207645873	KANIONco	KWSM-12IR410AHS21.7MVL	KWSM-12IR410AHS21.6MVL		8 400	420 $
204760838	KANIONco	KWSM-12IR410AHS21L	KWSM-12IR410AHS21L		7 100	355 $
207699080	KANIONco	KWSM-12IR410AHS22MV	KWSM-12IR410AHS22MV		8 200	410 $
207645875	KANIONco	KWSM-12IR410AHS24MV	KWSM-12IR410AHS23MV		8 200	410 $
205572568	KANIONco	KWSM-12IR410AHS25	KWSM-12IR410AHS25		7 800	390 $
204760835	KANIONco	KWSM-18IR410AHS19	KWSM-18IR410AHS19		11 000	550 $
212360140	KANIONco	KWSM-18IR410AHS19.5MVODU	KWSM-18IR410AHS19.5MVIDU		11 400	570 $
207699093	KANIONco	KWSM-18IR410AHS19MV	KWSM-18IR410AHS19MV		11 500	575 $
204760841	KANIONco	KWSM-18IR410AHS21	KWSM-18IR410AHS21		10 400	520 $
207645887	KANIONco	KWSM-18IR410AHS21MV	KWSM-18IR410AHS20MV		11 500	575 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207699081	KANIONco	KWSM-18IR410AHS23.5MV	KWSM-18IR410AHS23.5MV		14 000	700 $
207645876	KANIONco	KWSM-18IR410AHS23.7MV	KWSM-18IR410AHS23.6MV		14 000	700 $
212360141	KANIONco	KWSM-24IR410AHS18.5MVODU	KWSM-24IR410AHS18.5MVIDU		16 500	825 $
207699082	KANIONco	KWSM-24IR410AHS21MV	KWSM-24IR410AHS21MV		18 000	900 $
207645899	KANIONco	KWSM-24IR410AHS23MV	KWSM-24IR410AHS22MV		18 000	900 $
205645144	KANIONco	KWSMO-18R410AIH	Unités sans conduits		12 000	600 $
212360146	KANIONco	KWSMO-18R410AIHH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 $
212360145	KANIONco	KWSMO-18R410AIHH	Unités avec conduits		14 800	740 $
212360144	KANIONco	KWSMO-18R410AIHH	Unités sans conduits		14 400	720 $
207691848	KANIONCO	KWSMO-18R410AIHMV	Unités avec conduits		14 800	740 $
207805781	KANIONCO	KWSMO-18R410AIHMV	Unités sans conduits		14 400	720 $
212360149	KANIONco	KWSMO-27R410AIHH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 $
212360148	KANIONco	KWSMO-27R410AIHH	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
212360147	KANIONco	KWSMO-27R410AIHH	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
205645145	KANIONco	KWSMO-30R410AIH	Unités sans conduits		17 200	860 $
207691850	KANIONCO	KWSMO-30R410AIHMV	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207691849	KANIONCO	KWSMO-30R410AIHMV	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
205645146	KANIONco	KWSMO-36R410AIH	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
212360150	KANIONco	KWSMO-36R410AIHH	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
207691855	KANIONCO	KWSMO-36R410AIHMV	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
212360155	KANIONco	KWSMO-48R410AIHH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 $
212360153	KANIONco	KWSMO-48R410AIHH	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
207691852	KANIONCO	KWSMO-48R410AIHMV	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
205756426	KARDA	1KARDA09SZO25	1KARDA09UVW		6 900	345 $
207614053	KARDA	1KARDA09SZO25	1KARDA09UVW-2		7 000	350 $
206348120	KARDA	1KARDA09SZO25	2PAMSDH09		7 200	360 $
205756427	KARDA	1KARDA12SZO22.5	1KARDA12UVW		7 800	390 $
206348123	KARDA	1KARDA24SZO20.5	2PAMSDH24		21 000	1 050 $
201830345	KARDA	1PAMSHH09-SZO-25	1PAMSHH09-SZW-25		6 900	345 $
201830346	KARDA	1PAMSHH12-SZO-22.5	1PAMSHH12-SZW-22.5		7 800	390 $
205921403	KARDA	1PAMSHH12-SZO-22.5	2KARDA12UVCS		8 700	435 $
205921404	KARDA	1PAMSHH12-SZO-22.5	2KARDA12UVD		8 500	425 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201830348	KARDA	1PAMSHH24-SZO-20.5	1PAMSHH24-SZW-20.5		15 400	770 $
205921401	KARDA	1PAMSHH24-SZO-20.5	2KARDA24UVD		17 200	860 $
205823033	KARDA	2KARDA18MZ2	Unités sans conduits		12 000	600 $
206348122	KARDA	2KARDA18SZO20	2PAMSDH18		15 000	750 $
205724750	KARDA	2KARDA27MZ3	Unités sans conduits		17 200	860 $
205823030	KARDA	2KARDA36MZ4	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
205823036	KARDA	2KARDA48MZ5	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
202608469	KARDA	2PAMSH18-MZO2	Unités sans conduits		12 000	600 $
202608467	KARDA	2PAMSH27-MZO3	Unités sans conduits		17 200	860 $
202608468	KARDA	2PAMSH48-MZO5	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
207796637	KARDA	3KARDA09SZO	3KARDA09UVD		10 100	505 $
207430429	KARDA	3KARDA09SZO	3KARDA09UVW		9 300	465 $
207614052	KARDA	3KARDA12SZO	1KARDA12UVW		7 600	380 $
207796640	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12CON		9 600	480 $
210410112	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12CON-2		10 200	510 $
207796638	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12UVC		9 900	495 $
207796639	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12UVD		10 600	530 $
207430432	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12UVW		10 300	515 $
207657361	KARDA	3KARDA18MZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207657360	KARDA	3KARDA18MZ2	Unités avec conduits		14 800	740 $
207657359	KARDA	3KARDA18MZ2	Unités sans conduits		14 400	720 $
207796641	KARDA	3KARDA18SZO	3KARDA18UVC		15 600	780 $
207796642	KARDA	3KARDA18SZO	3KARDA18UVD		15 000	750 $
207430430	KARDA	3KARDA18SZO	3KARDA18UVW		11 100	555 $
207796643	KARDA	3KARDA24SZO	3KARDA24UVC		21 000	1 050 $
207796644	KARDA	3KARDA24SZO	3KARDA24UVD		21 000	1 050 $
207430431	KARDA	3KARDA24SZO	3KARDA24UVW		18 900	945 $
207657364	KARDA	3KARDA27MZ3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
207657362	KARDA	3KARDA27MZ3	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207657363	KARDA	3KARDA27MZ3	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
207657366	KARDA	3KARDA36MZ4	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
207657370	KARDA	3KARDA48MZ5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207657369	KARDA	3KARDA48MZ5	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207657368	KARDA	3KARDA48MZ5	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
8177091	KEEPRITE	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835727	KEEPRITE	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
201835683	KEEPRITE	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
201835725	KEEPRITE	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $
201835733	KEEPRITE	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 $
201835685	KEEPRITE	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 $
201835731	KEEPRITE	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 $
201835687	KEEPRITE	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 $
201835735	KEEPRITE	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 $
205767352	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 $
206188311	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 $
206188312	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $
206188310	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 $
205767353	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 $
206188314	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 $
206188315	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 $
206188313	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 $
207826628	KEEPRITE	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 $
207826626	KEEPRITE	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 $
207826627	KEEPRITE	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 $
207643076	KEEPRITE	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207643075	KEEPRITE	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207643074	KEEPRITE	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207643079	KEEPRITE	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $
207643078	KEEPRITE	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $
207643077	KEEPRITE	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $
207643088	KEEPRITE	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643087	KEEPRITE	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643086	KEEPRITE	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643085	KEEPRITE	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643084	KEEPRITE	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207643083	KEEPRITE	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
201835691	KEEPRITE	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 $
201835693	KEEPRITE	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
201835695	KEEPRITE	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643073	KEEPRITE	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207643072	KEEPRITE	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $
207643071	KEEPRITE	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $
207643081	KEEPRITE	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643091	KEEPRITE	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643090	KEEPRITE	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643089	KEEPRITE	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
201835652	KEEPRITE	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 $
201835655	KEEPRITE	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 $
202463650	KEEPRITE	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 $
202463651	KEEPRITE	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 $
201835707	KEEPRITE	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 $
201835705	KEEPRITE	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 $
201835671	KEEPRITE	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 $
201835669	KEEPRITE	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 $
201835709	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 $
201835713	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 $
201835711	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 $
201835673	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 $
206396109	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 $
201835717	KEEPRITE	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 $
201835715	KEEPRITE	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 $
201835675	KEEPRITE	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 $
205921376	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 $
201835723	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 $
201835719	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 $
201835721	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 $
201835677	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206396112	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 $
201835681	KEEPRITE	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 $
206350426	KEEPRITE	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 $
206350427	KEEPRITE	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 $
206361889	KEEPRITE	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 $
206361888	KEEPRITE	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 $
206350428	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 $
206350429	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206350430	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 $
206396108	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 $
206361890	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 $
207826603	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 $
206350432	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 $
207801572	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 $
206350433	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 $
206361891	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 $
207202985	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202992	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 $
207202995	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 $
207203003	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 $
207203007	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 $
207203014	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 $
207203017	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 $
207203025	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 $
207203031	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 $
207203040	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 $
207203046	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 $
207203049	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207203053	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207203060	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 $
207203064	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207203071	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 $
207202986	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207203008	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203032	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203044	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207203054	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203065	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202987	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202993	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 $
207202996	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207203001	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207203004	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207203009	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203015	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207203018	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203023	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207203026	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207203033	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203041	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207203045	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207203050	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207203055	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203061	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207203066	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207203072	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 $
207202988	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207202994	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 $
207202997	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 $
207203005	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 $
207203010	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 $
207203019	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 $
207203027	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 $
207203036	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 $
207203042	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 $
207203047	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 $
207203051	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207203056	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207203062	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 $
207203067	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207203073	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 $
207203074	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 $
207202989	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 $
207202998	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 $
207203011	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 $
207203020	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 $
207203028	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 $
207203037	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 $
207203057	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 $
207203068	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 $
207202990	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207202999	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207203012	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203021	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203029	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207203038	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203058	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203069	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202991	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207203000	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207203002	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207203006	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207203013	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203016	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207203022	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207203024	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207203030	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207203039	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203043	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207203048	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 $
207203052	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207203059	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203063	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207203070	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207202983	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 $
207202984	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 $
207202981	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207202980	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202176	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 $
207202982	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 $
206188316	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 $
207826602	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 $
206350434	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 $
206350435	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 $
206350436	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 $
206396113	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206361892	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 $
207099727	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 $
207099732	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 $
207099763	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 $
207099768	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 $
207099778	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099793	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099746	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 $
207099772	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 $
207099835	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099797	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 $
207099751	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 $
207099819	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 $
207099825	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 $
207099843	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099836	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 $
207099830	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099728	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099733	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099764	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099769	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099779	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099794	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099805	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099816	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099739	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 $
207099744	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099776	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099790	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099838	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099801	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099755	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099823	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099829	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099730	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 $
207099737	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099742	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 $
207099748	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 $
207099774	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099788	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099837	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099799	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099753	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 $
207099810	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099821	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 $
207099827	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 $
207099844	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099831	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099851	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 $
207099845	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 $
207099839	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 $
207099832	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099846	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099833	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 $
207099726	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 $
207099731	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 $
207099762	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 $
207099767	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099792	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099735	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 $
207099740	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 $
207099745	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 $
207099771	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 $
207099840	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099796	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 $
207099750	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 $
207099818	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 $
207099824	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 $
207099729	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099734	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099765	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099770	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 $
207099780	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099795	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099806	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099817	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099736	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099741	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099747	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099773	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099787	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099841	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099798	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099752	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099820	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099826	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099847	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099834	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099738	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099743	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099749	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099775	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099789	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099842	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099800	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099754	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099822	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099828	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099724	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207099723	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207099721	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 $
210819424	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 $
207199297	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199301	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199310	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199341	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199299	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199303	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199308	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199312	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199314	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199334	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199342	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199349	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 $
207199316	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199319	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199321	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 $
207199323	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199325	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199336	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199343	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 $
207199350	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199305	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 $
207199335	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199351	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199318	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 $
207199327	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 $
207199329	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 $
207199332	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 $
207199337	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 $
207199344	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 $
207199352	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199354	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199338	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 $
207199353	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199339	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 $
207199355	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199298	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199302	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199311	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199345	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199322	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 $
207199300	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199304	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199309	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199313	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199315	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199347	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199356	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199317	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199320	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199324	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199326	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199306	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 $
207199307	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 $
207199357	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199328	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 $
207200417	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199346	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199358	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199360	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199333	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 $
207199340	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 $
207199348	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 $
207199359	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199292	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 $
207199293	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 $
207199296	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
207199294	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
207198930	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 $
207199295	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 $
208104318	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 $
208104317	KEEPRITE	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 $
209852084	KEEPRITE	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 $
209852080	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 $
209852078	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 $
209852081	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 $
209852085	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 $
209852088	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 $
209852086	KEEPRITE	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 $
209852087	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 $
209852079	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 $
209852083	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 $
209852082	KEEPRITE	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 $
8177095	KENMORE	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 $
201835823	KENMORE	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
201835778	KENMORE	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
201835821	KENMORE	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $
201835829	KENMORE	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 $
201835780	KENMORE	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 $
201835827	KENMORE	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 $
201835783	KENMORE	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 $
201835831	KENMORE	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 $
205767355	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 $
206188318	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 $
206188319	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206188317	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 $
205767356	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 $
206188321	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 $
206188322	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 $
206188320	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 $
207826631	KENMORE	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 $
207826629	KENMORE	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 $
207826630	KENMORE	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 $
207643097	KENMORE	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207643096	KENMORE	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207643095	KENMORE	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207643100	KENMORE	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $
207643099	KENMORE	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $
207643098	KENMORE	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $
207643109	KENMORE	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643108	KENMORE	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643107	KENMORE	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643106	KENMORE	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643105	KENMORE	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207643104	KENMORE	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
201835787	KENMORE	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 $
201835788	KENMORE	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
201835790	KENMORE	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 $
207643094	KENMORE	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207643093	KENMORE	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $
207643092	KENMORE	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $
207643102	KENMORE	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643112	KENMORE	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643111	KENMORE	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643110	KENMORE	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
201835749	KENMORE	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 $
201835751	KENMORE	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202463652	KENMORE	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 $
202463653	KENMORE	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 $
201835803	KENMORE	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 $
201835801	KENMORE	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 $
201835766	KENMORE	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 $
201835764	KENMORE	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 $
201835805	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 $
201835809	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 $
201835807	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 $
201835768	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 $
206396119	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 $
201835813	KENMORE	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 $
201835811	KENMORE	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 $
201835770	KENMORE	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 $
205921377	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 $
201835819	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 $
201835815	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 $
201835817	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 $
201835772	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206396122	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 $
201835776	KENMORE	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 $
206350437	KENMORE	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 $
206350438	KENMORE	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 $
206361894	KENMORE	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 $
206361893	KENMORE	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 $
206350439	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 $
206350440	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 $
206350441	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 $
206396118	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 $
206361895	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 $
207826605	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 $
206350443	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 $
207801573	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 $
206350444	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 $
206361896	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 $
206188323	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 $
207826604	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 $
206350445	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206350446	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 $
206350447	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 $
206396123	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206361897	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 $
210819425	KENMORE	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 $
208104320	KENMORE	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 $
208104319	KENMORE	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 $
207691814	KERR	A-KCD24SA-1	B-KCD24SA-1		16 700	835 $
207691815	KERR	A-KCD30SA-1	B-KCD30SA-1		19 400	970 $
207691816	KERR	A-KCD36SA-1	B-KCD36SA-1		24 000	1 200 $
207691817	KERR	A-KCD48SA-1	B-KCD48SA-1		32 000	1 600 $
210857424	KERR	A-KCD60SA-1	B-KCD60SA-1		42 000	2 100 $
207657393	KERR	A-KMH06SV-1	B-KMH06SV-1		8 500	425 $
202110997	KERR	A-KMH09SU-1	B-KMH09DU-1		7 200	360 $
9710789	KERR	A-KMH09SU-1	B-KMH09SU-1		6 900	345 $
210568249	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09CU-1		9 000	450 $
210568255	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09DU-1		10 100	505 $
208141193	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09SU-1		7 100	355 $
207657394	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09SV-1		9 500	475 $
206347316	KERR	A-KMH12SU-1	B-KMH12CU-1		8 700	435 $
202110998	KERR	A-KMH12SU-1	B-KMH12DU-1		8 500	425 $
9710790	KERR	A-KMH12SU-1	B-KMH12SU-1		7 800	390 $
210568256	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12CU-1		9 900	495 $
210568257	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12DU-1		10 600	530 $
210568251	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12FU-1		9 600	480 $
208141194	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12SU-1		7 600	380 $
207657395	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12SV-1		10 000	500 $
207657600	KERR	A-KMH18DV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207657598	KERR	A-KMH18DV-1	Unités avec conduits		16 000	800 $
207657599	KERR	A-KMH18DV-1	Unités sans conduits		15 000	750 $
206913572	KERR	A-KMH18SU-1	B-KMH18SU-1A		10 900	545 $
208141200	KERR	A-KMH18SU-1	B-KMH18SV-1		15 000	750 $
206347317	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18CU-1		15 600	780 $
206347320	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18DU-1		15 000	750 $
206913037	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18SU-1		10 900	545 $
205747697	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18SU-1A		10 900	545 $
206347322	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18UU-1		12 000	600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210568254	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18CU-1		15 600	780 $
210568253	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18DU-1		15 000	750 $
208141195	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18SU-1		10 900	545 $
207657396	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18SV-1		15 000	750 $
210568250	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18UU-1		12 000	600 $
202111000	KERR	A-KMH24SU-1	B-KMH24DU-1		17 200	860 $
206913573	KERR	A-KMH24SU-1	B-KMH24SU-1A		19 400	970 $
208141201	KERR	A-KMH24SU-1	B-KMH24SV-1		21 200	1 060 $
206347318	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24CU-1		14 500	725 $
206347321	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24DU-1		21 000	1 050 $
206913038	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24SU-1		19 400	970 $
206221393	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24SU-1A		19 400	970 $
206347323	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24UU-1		19 000	950 $
210568248	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24CV-1		21 000	1 050 $
210568247	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24DU-1		21 000	1 050 $
208141196	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24SU-1		19 400	970 $
207657397	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24SV-1		21 200	1 060 $
210568252	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24UU-1		19 000	950 $
207657400	KERR	A-KMH24SV-1	C-VMH24CV-1		21 000	1 050 $
201866480	KERR	A-KMH28TU-1	Unités sans conduits		18 000	900 $
207657603	KERR	A-KMH28TV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207657602	KERR	A-KMH28TV-1	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207657601	KERR	A-KMH28TV-1	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
201866484	KERR	A-KMH36QU-1	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
201866481	KERR	A-KMH36QU-1	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
207657621	KERR	A-KMH36QV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207657605	KERR	A-KMH36QV-1	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207657604	KERR	A-KMH36QV-1	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
202195107	KERR	A-KMH48PU-1	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
207657608	KERR	A-KMH48PV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207657607	KERR	A-KMH48PV-1	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207657606	KERR	A-KMH48PV-1	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
206061624	KERR	A-VMH24SU-1A	B-VMH24SU-1A		19 400	970 $
211749836	KINGHOME	KAM09HO	KM09HF1DI		6 900	345 $
211749837	KINGHOME	KAM09HO	KM09HT1DI		6 900	345 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211749838	KINGHOME	KAM12HO	KM12HF1DI		6 900	345 $
211749839	KINGHOME	KAM12HO	KM12HK1DI		6 900	345 $
211749840	KINGHOME	KAM12HO	KM12HT1DI		7 200	360 $
211749844	KINGHOME	KAM24HO	KM24HF1DI		14 900	745 $
211749845	KINGHOME	KAM24HO	KM24HK1DI		15 500	775 $
211749846	KINGHOME	KAM24HO	KM24HT1DI		14 800	740 $
211497145	KINGHOME	KD24UHO	KD24UHI		14 600	730 $
211497146	KINGHOME	KD30UHO	KD30UHI		18 600	930 $
211497147	KINGHOME	KD36UHO	KD36UHI		19 000	950 $
211497148	KINGHOME	KD42UHO	KD42UHI		25 000	1 250 $
211497149	KINGHOME	KD48UHO	KD48UHI		26 000	1 300 $
211497150	KINGHOME	KD60UHO	KD60UHI		30 000	1 500 $
10339674	KINGHOME	KM18H4O	Unités sans conduits		12 800	640 $
211497152	KINGHOME	KM18H5O	Unités sans conduits		14 700	735 $
204462622	KINGHOME	KM18UH5O	Unités sans conduits		17 000	850 $
10339781	KINGHOME	KM24H4O	Unités sans conduits		16 600	830 $
211497153	KINGHOME	KM24H5O	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
204462623	KINGHOME	KM24UH5O	Unités sans conduits		17 900	895 $
10340478	KINGHOME	KM30H4O	Unités sans conduits		18 000	900 $
211497154	KINGHOME	KM30H5O	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
10340485	KINGHOME	KM36H4O	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
211497155	KINGHOME	KM36H5O	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
204462624	KINGHOME	KM36UH5O	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
10340613	KINGHOME	KM42H4O	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
211497156	KINGHOME	KM42H5O	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
204462625	KINGHOME	KM42UH5O	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
204462626	KINGHOME	KM48UH5O	Unités sans conduits		38 000	1 900 $
10333042	KINGHOME	KU21-ODU18-3	KU21-CDU18-3		10 900	545 $
204462627	KINGHOME	KU21-ODU18-4	KU21-CDU18-4S		12 500	625 $
10338165	KINGHOME	KU21-ODU24-3	KU21-CDU24-3		16 700	835 $
204462787	KINGHOME	KU21-ODU24-4	KU21-CDU24-4		16 500	825 $
10338143	KINGHOME	KU21-ODU30-3	KU21-CDU30-3		16 700	835 $
204462788	KINGHOME	KU21-ODU30-4	KU21-CDU30-4		17 500	875 $
10338148	KINGHOME	KU21-ODU36-3	KU21-CDU36-3		24 600	1 230 $
204462789	KINGHOME	KU21-ODU36-4	KU21-CDU36-4		29 400	1 470 $
10338155	KINGHOME	KU21-ODU42-3	KU21-CDU42-3		24 800	1 240 $
204462790	KINGHOME	KU21-ODU42-4	KU21-CDU42-4		28 600	1 430 $
10338151	KINGHOME	KU21-ODU48-3	KU21-CDU48-3		30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205287677	KINGHOME	KU21-ODU48-4	KU21-CDU48-4S		33 000	1 650 $
204462632	KINGHOME	KU21-OUD48-4	KU21-CDU48-4S		33 000	1 650 $
212361361	KINGHOME	KU36UHO	KCA24*I		16 800	840 $
211177532	KINGHOME	KU36UHO	KCA24*I	ML296UH070XV36B-*	15 600	780 $
212361362	KINGHOME	KU36UHO	KCA36*I		22 000	1 100 $
211177533	KINGHOME	KU36UHO	KCA36*I	ML296UH070XV36B-*	22 000	1 100 $
206414276	KINGHOME	KU36UHO	KU24UH2I		16 000	800 $
205756438	KINGHOME	KU36UHO	KU24UHI		16 300	815 $
206414277	KINGHOME	KU36UHO	KU36UH2I		24 000	1 200 $
204743192	KINGHOME	KU36UHO	KU36UHI		24 400	1 220 $
212361363	KINGHOME	KU60UHO	KCA48*I		31 200	1 560 $
211177534	KINGHOME	KU60UHO	KCA48*I	ML296UH090XV48C-*	28 200	1 410 $
212361364	KINGHOME	KU60UHO	KCA60*I		35 200	1 760 $
206414279	KINGHOME	KU60UHO	KU48UH2I		31 400	1 570 $
206322337	KINGHOME	KU60UHO	KU48UHI		32 800	1 640 $
206414278	KINGHOME	KU60UHO	KU60UH2I		36 000	1 800 $
205724739	KINGHOME	KU60UHO	KU60UHI		38 000	1 900 $
209847250	KINGHOME	KW09HQ25SAO	KW09HQ25SAI		7 000	350 $
209847249	KINGHOME	KW09HQ25SDO	KW09HQ25SDI		7 000	350 $
204760468	KINGHOME	KW09HQ2B8AO	KW09HQ2B8AI		6 100	305 $
10333036	KINGHOME	KW09HQ2B8DO	KW09HQ2B8DI		7 300	365 $
203493069	KINGHOME	KW09HQ3D6DO	KW09HQ3D6DI		7 300	365 $
10338157	KINGHOME	KW09HTBA3DO	KW09HTBA3DI		5 800	290 $
10338834	KINGHOME	KW09HUCA4DO	KW09HUCA4DI		5 380	269 $
209847248	KINGHOME	KW12HQ25SAO	KW12HQ25SAI		6 300	315 $
209847247	KINGHOME	KW12HQ25SDO	KW12HQ25SDI		6 300	315 $
204760469	KINGHOME	KW12HQ2B8AO	KW12HQ2B8AI		6 800	340 $
10333037	KINGHOME	KW12HQ2B8DO	KW12HQ2B8DI		7 700	385 $
203493070	KINGHOME	KW12HQ3D6DO	KW12HQ3D6DI		8 300	415 $
10338158	KINGHOME	KW12HTBA3DO	KW12HTBA3DI		8 000	400 $
10338835	KINGHOME	KW12HUCA4DO	KW12HUCA4DI		8 500	425 $
211177526	KINGHOME	KW18HP25SDO	KW18HP25SDI		11 000	550 $
211151018	KINGHOME	KW18HQ25SDO	KW18HQ25SDI		10 800	540 $
10333040	KINGHOME	KW18HQ2B8DO	KW18HQ2B8DI		12 400	620 $
203493071	KINGHOME	KW18HQ3D6DO	KW18HQ3D6DI		14 200	710 $
10338159	KINGHOME	KW18HTCA3DO	KW18HTCA3DI		12 100	605 $
10338836	KINGHOME	KW18HUCA4DO	KW18HUCA4DI		12 700	635 $
208141285	KINGHOME	KW24HQ17SDO	KW24HQ17SDI		13 900	695 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209847251	KINGHOME	KW24HQ25SDO	KW24HQ25SDI		15 000	750 $
10338140	KINGHOME	KW24HQ2B8DO	KW24HQ2B8DI		14 600	730 $
203498481	KINGHOME	KW24HQ3D6DO	KW24HQ3D6DI		15 500	775 $
211164219	KINGHOME	KW30HQ20SDO	KW30HQ20SDI		18 500	925 $
211177527	KINGHOME	KW36HQ20SDO	KW36HQ20SDI		22 000	1 100 $
209862182	KLIMAIRE	KMIR218-H221-2	Unités avec conduits		14 800	740 $
209862181	KLIMAIRE	KMIR218-H221-2	Unités sans conduits		14 400	720 $
209862188	KLIMAIRE	KMIR327-H217-2	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
209862187	KLIMAIRE	KMIR327-H217-2	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
209862193	KLIMAIRE	KMIR436-H217-2	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
209862196	KLIMAIRE	KMIR545-H219-2	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
212316040	KLIMAIRE	KOIF24H2-1S	KIDF24H2-1S		19 200	960 $
212316041	KLIMAIRE	KOIF30H2-1S	KIDF30H2-1S		21 000	1 050 $
212316042	KLIMAIRE	KOIF36H2-1S	KIDF36H2-1S		30 400	1 520 $
212316043	KLIMAIRE	KOIF48H2-1S	KIDF48H2-1S		36 000	1 800 $
210191036	KLIMAIRE	KOIF60H2-1S	KIDF60H2-1S		42 000	2 100 $
209862147	KLIMAIRE	KSIE009-H121-O-2	KSIE009-H121-IW-2		6 000	300 $
209862160	KLIMAIRE	KSIE009-H221-O-2	KDIP09-H2		7 700	385 $
209862149	KLIMAIRE	KSIE009-H221-O-2	KSIE009-H221-IW-2		8 300	415 $
209862157	KLIMAIRE	KSIE009-H221-O-2	KTIR09-H2		7 500	375 $
209862148	KLIMAIRE	KSIE012-H120-O-2	KSIE012-H120-IW-2		8 400	420 $
209862161	KLIMAIRE	KSIE012-H220-O-2	KDIP12-H2		9 300	465 $
209862150	KLIMAIRE	KSIE012-H220-O-2	KSIE012-H220-IW-2		8 200	410 $
209862158	KLIMAIRE	KSIE012-H220-O-2	KTIR12-H2		8 900	445 $
209862162	KLIMAIRE	KSIE018-H220-O-2	KDIP18-H2		12 600	630 $
209862151	KLIMAIRE	KSIE018-H220-O-2	KSIE018-H220-IW-2		14 000	700 $
209862159	KLIMAIRE	KSIE018-H220-O-2	KTIR18-H2		12 000	600 $
209862164	KLIMAIRE	KSIE018-H220-O-2	KUIR18-H2		12 800	640 $
209862163	KLIMAIRE	KSIE024-H220-O-2	KDIP24-H2		20 000	1 000 $
209862152	KLIMAIRE	KSIE024-H220-O-2	KSIE024-H220-IW-2		18 000	900 $
212316045	KLIMAIRE	KSIE024-H220-O-2	KTIS24-H2		19 000	950 $
209862165	KLIMAIRE	KSIE024-H220-O-2	KUIR24-H2		16 000	800 $
209862170	KLIMAIRE	KSIH009-H225-O-2	KDIP09-H2		10 100	505 $
209862153	KLIMAIRE	KSIH009-H225-O-2	KSIH009-H225-IW-2		9 300	465 $
209862166	KLIMAIRE	KSIH009-H225-O-2	KTIR09-H2		9 000	450 $
209862171	KLIMAIRE	KSIH012-H222-O-2	KDIP12-H2		10 600	530 $
209862154	KLIMAIRE	KSIH012-H222-O-2	KSIH012-H222-IW-2		10 300	515 $
209862167	KLIMAIRE	KSIH012-H222-O-2	KTIR12-H2		9 900	495 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209862172	KLIMAIRE	KSIH018-H220-O-2	KDIP18-H2		15 000	750 $
209862155	KLIMAIRE	KSIH018-H220-O-2	KSIH018-H220-IW-2		11 100	555 $
209862168	KLIMAIRE	KSIH018-H220-O-2	KTIR18-H2		15 600	780 $
209862173	KLIMAIRE	KSIH018-H220-O-2	KUIR18-H2		12 000	600 $
209862169	KLIMAIRE	KSIH024-H220-O-2	KDIP24-H2		21 000	1 050 $
209862156	KLIMAIRE	KSIH024-H220-O-2	KSIH024-H220-IW-2		18 900	945 $
212316044	KLIMAIRE	KSIH024-H220-O-2	KTIS24-H2		21 000	1 050 $
209862174	KLIMAIRE	KSIH024-H220-O-2	KUIR24-H2		19 000	950 $
209862146	KLIMAIRE	KSIR036-H215-O-2	KSIR036-H215-IW-2		24 000	1 200 $
209862175	KLIMAIRE	KSIR036-H218-2	KDIR036-H2G1		25 000	1 250 $
209862178	KLIMAIRE	KSIR036-H218-2	KFUF036-H2G1		23 000	1 150 $
212316046	KLIMAIRE	KSIR036-H218-2	KTIS36-H2		23 000	1 150 $
209862176	KLIMAIRE	KSIR048-H218-2	KDIR048-H2G1		34 000	1 700 $
209862179	KLIMAIRE	KSIR048-H218-2	KFUF048-H2G1		29 000	1 450 $
212316047	KLIMAIRE	KSIR048-H218-2	KTIS48-H2		30 000	1 500 $
209862177	KLIMAIRE	KSIR060-H218-2	KDIS060-H2G1		34 400	1 720 $
209862180	KLIMAIRE	KSIR060-H218-2	KFUF060-H2G1		35 000	1 750 $
209862139	KLIMAIRE	KSIV009-H119-O-2	KSIV009-H119-IW-2		6 800	340 $
209862141	KLIMAIRE	KSIV009-H219-O-2	KSIV009-H219-IW-2		6 900	345 $
209862143	KLIMAIRE	KSIV018-H219-O-2	KSIV018-H219-IW-2		11 500	575 $
207251114	LBG Products	LBH09ATO	LBH09ATI		6 300	315 $
207251115	LBG Products	LBH09DTO	LBH09DTI		6 000	300 $
207251116	LBG Products	LBH12ATO	LBH12ATI		7 800	390 $
207251120	LBG Products	LBH12DTO	LBH12DTI		7 000	350 $
207251118	LBG Products	LBH18DTO	LBH18DTI		11 400	570 $
207251117	LBG Products	LBH24DTO	LBH24DTI		16 500	825 $
206853247	LBG Products	LBH24DWO	LBH24DWI		14 600	730 $
207251119	LBG Products	LBH36DTO	LBH36DTI		24 000	1 200 $
208130826	LBG Products	LBHB06DVWO	LBHB06DVWI		7 500	375 $
208130803	LBG Products	LBHB09DUWO	LBHB09DUWI		8 100	405 $
208130813	LBG Products	LBHB09DUWO	LMHB09DFI		7 700	385 $
208130807	LBG Products	LBHB09DUWO	LMHB09DSI		7 500	375 $
208130827	LBG Products	LBHB09DVWO	LBHB09DUWI		9 300	465 $
208130837	LBG Products	LBHB09DVWO	LMHB09DFI		10 100	505 $
208130831	LBG Products	LBHB09DVWO	LMHB09DSI		9 000	450 $
207629153	LBG Products	LBHB09DYWO	LBHB09DYWI		7 300	365 $
208130804	LBG Products	LBHB12DUWO	LBHB12DUWI		10 000	500 $
208130814	LBG Products	LBHB12DUWO	LMHB12DFI		9 300	465 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208130808	LBG Products	LBHB12DUWO	LMHB12DSI		8 900	445 $
208130820	LBG Products	LBHB12DUWO	LMHB12DZGI		9 000	450 $
208130828	LBG Products	LBHB12DVWO	LBHB12DUWI		10 300	515 $
208130838	LBG Products	LBHB12DVWO	LMHB12DFI		10 600	530 $
208130832	LBG Products	LBHB12DVWO	LMHB12DSI		9 900	495 $
208130843	LBG Products	LBHB12DVWO	LMHB12DZGI		9 600	480 $
207629154	LBG Products	LBHB12DYWO	LBHB12DYWI		7 300	365 $
208130805	LBG Products	LBHB18DUWO	LBHB18DUWI		14 100	705 $
208130815	LBG Products	LBHB18DUWO	LMHB18DFI		12 600	630 $
208130809	LBG Products	LBHB18DUWO	LMHB18DSI		12 000	600 $
208130821	LBG Products	LBHB18DUWO	LMHB18DZDI		12 800	640 $
208130829	LBG Products	LBHB18DVWO	LBHB18DUWI		11 100	555 $
208130839	LBG Products	LBHB18DVWO	LMHB18DFI		15 000	750 $
208130833	LBG Products	LBHB18DVWO	LMHB18DSI		15 600	780 $
208130844	LBG Products	LBHB18DVWO	LMHB18DZDI		12 000	600 $
207629155	LBG Products	LBHB18DYWO	LBHB18DYWI		21 200	1 060 $
208130806	LBG Products	LBHB24DUWO	LBHB24DUWI		17 400	870 $
208130816	LBG Products	LBHB24DUWO	LMHB24DFI		20 000	1 000 $
208130810	LBG Products	LBHB24DUWO	LMHB24DSI		19 000	950 $
208130822	LBG Products	LBHB24DUWO	LMHB24DZDI		16 000	800 $
208130830	LBG Products	LBHB24DVWO	LBHB24DUWI		18 900	945 $
208130840	LBG Products	LBHB24DVWO	LMHB24DFI		21 000	1 050 $
208130834	LBG Products	LBHB24DVWO	LMHB24DSI		21 000	1 050 $
208130845	LBG Products	LBHB24DVWO	LMHB24DZDI		19 000	950 $
206726719	LBG Products	LCH24036DO	LCH36DGHNI		24 000	1 200 $
208136300	LBG Products	LCHB18DO	LCHB18DHNI		12 000	600 $
212331379	LBG Products	LCHB18DO	LCHB24DA		13 000	650 $
212331381	LBG Products	LCHB24DO	LCHB24DA		22 000	1 100 $
208136301	LBG Products	LCHB24DO	LCHB24DHNI		21 000	1 050 $
208136302	LBG Products	LCHB30DO	LCHB30DHNI		19 000	950 $
212331382	LBG Products	LCHB30DO	LCHB36DA		22 000	1 100 $
212331383	LBG Products	LCHB36DO	LCHB36DA		19 800	990 $
208136303	LBG Products	LCHB36DO	LCHB36DHNI		20 400	1 020 $
212331385	LBG Products	LCHB48DO	LCHB48DA		30 400	1 520 $
208136304	LBG Products	LCHB48DO	LCHB48DHNI		37 000	1 850 $
212331386	LBG Products	LCHB60DO	LCHB60DA		34 000	1 700 $
207641328	LBG Products	LCHB60DO	LCHB60DHNI		33 800	1 690 $
208136305	LBG Products	LCHB60DO	LCHB60DHNI		37 000	1 850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212331388	LBG Products	LCUHB18DO	LCHB24DA		14 700	735 $
212331389	LBG Products	LCUHB24DO	LCHB24DA		21 000	1 050 $
212331390	LBG Products	LCUHB30DO	LCHB36DA		22 600	1 130 $
212331392	LBG Products	LCUHB36DO	LCHB36DA		33 000	1 650 $
212331393	LBG Products	LCUHB48DO	LCHB48DA		32 000	1 600 $
207641306	LBG Products	LMHB18DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207641305	LBG Products	LMHB18DO	Unités avec conduits		14 800	740 $
207641304	LBG Products	LMHB18DO	Unités sans conduits		14 400	720 $
207641309	LBG Products	LMHB27DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
207641307	LBG Products	LMHB27DO	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207641308	LBG Products	LMHB27DO	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
207641311	LBG Products	LMHB36DO	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
207641315	LBG Products	LMHB48DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207641314	LBG Products	LMHB48DO	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207641313	LBG Products	LMHB48DO	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
207641318	LBG Products	LMUHB18DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 $
207641317	LBG Products	LMUHB18DO	Unités avec conduits		16 000	800 $
207641316	LBG Products	LMUHB18DO	Unités sans conduits		13 500	675 $
207641321	LBG Products	LMUHB27DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 900	845 $
207641320	LBG Products	LMUHB27DO	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
207641324	LBG Products	LMUHB36DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207641323	LBG Products	LMUHB36DO	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207641322	LBG Products	LMUHB36DO	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
207641327	LBG Products	LMUHB48DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207641326	LBG Products	LMUHB48DO	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207641325	LBG Products	LMUHB48DO	Unités sans conduits		39 000	1 950 $
208130817	LBG Products	LUHB36DO	LUHB36DFI		25 000	1 250 $
208130811	LBG Products	LUHB36DO	LUHB36DSI		23 000	1 150 $
208130823	LBG Products	LUHB36DO	LUHB36DZDI		23 000	1 150 $
208130818	LBG Products	LUHB48DO	LUHB48DFI		34 000	1 700 $
208130812	LBG Products	LUHB48DO	LUHB48DSI		30 000	1 500 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208130824	LBG Products	LUHB48DO	LUHB48DZDI		29 000	1 450 $
208130819	LBG Products	LUHB60DO	LUHB60DFI		34 400	1 720 $
208130825	LBG Products	LUHB60DO	LUHB60DZDI		35 000	1 750 $
208130841	LBG Products	LUUHB36DO	LUHB36DFI		34 000	1 700 $
208130835	LBG Products	LUUHB36DO	LUHB36DSI		33 000	1 650 $
208130846	LBG Products	LUUHB36DO	LUHB36DZDI		32 000	1 600 $
208130842	LBG Products	LUUHB48DO	LUHB48DFI		39 500	1 975 $
208130836	LBG Products	LUUHB48DO	LUHB48DSI		35 000	1 750 $
208130847	LBG Products	LUUHB48DO	LUHB48DZDI		35 000	1 750 $
206840732	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 700	735 $
206840733	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 800	740 $
206840734	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 800	740 $
206840739	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 800	740 $
206840741	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 800	740 $
206840750	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 700	735 $
206840751	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 800	740 $
206840752	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 800	740 $
206840753	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 800	740 $
206840485	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	15 200	760 $
206840486	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	15 300	765 $
206840487	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	15 300	765 $
206840492	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	15 300	765 $
206840494	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	15 300	765 $
206840503	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	15 200	760 $
206840504	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	15 300	765 $
206840505	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	15 300	765 $
206840506	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	15 300	765 $
206840507	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	15 200	760 $
206840509	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	15 200	760 $
206840763	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 700	735 $
206840510	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 700	735 $
206840511	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 700	735 $
206840516	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 800	740 $
206840518	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 700	735 $
206840527	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 700	735 $
206840528	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 800	740 $
206840529	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 800	740 $
206840530	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840476	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CBA38MV-018/024-230*+TDR		14 800	740 $
206840767	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		15 100	755 $
206840540	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	15 400	770 $
206840541	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	15 400	770 $
206840542	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	15 400	770 $
206840547	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 900	745 $
206840549	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 800	740 $
206840558	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 800	740 $
206840559	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 800	740 $
206840560	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 800	740 $
206840561	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 800	740 $
206840571	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 300	715 $
206840572	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 400	720 $
206840573	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 400	720 $
206840578	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 900	745 $
206840580	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 900	745 $
206840589	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 800	740 $
206840590	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 900	745 $
206840591	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 900	745 $
206840592	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 900	745 $
206840602	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-*+TDR	SL280UH060NV36A*	15 400	770 $
206840603	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-*+TDR	SL280UH070V36A*	15 400	770 $
206840604	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-*+TDR	SL280UH070XV36A*	15 400	770 $
206840609	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	14 900	745 $
206840611	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	14 800	740 $
206840620	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-*+TDR	SL280UH090V36B*	14 800	740 $
206840621	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	14 800	740 $
206840622	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	14 800	740 $
206840623	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 800	740 $
206840633	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	SL280UH060NV36A*	14 300	715 $
206840634	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	SL280UH070V36A*	14 400	720 $
206840635	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	SL280UH070XV36A*	14 400	720 $
206840640	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	14 900	745 $
206840642	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	14 900	745 $
206840651	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280UH090V36B*	14 800	740 $
206840652	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	14 900	745 $
206840653	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840654	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 900	745 $
206840657	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	15 400	770 $
206840658	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	15 400	770 $
206840777	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 700	735 $
206840778	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070V36A*	14 800	740 $
206840779	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 800	740 $
206840784	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 800	740 $
206840786	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 800	740 $
206840795	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH090V36B*	14 700	735 $
206840796	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 800	740 $
206840797	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 800	740 $
206840798	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 800	740 $
206840667	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH060NV36A*	15 200	760 $
206840668	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070V36A*	15 300	765 $
206840669	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070XV36A*	15 300	765 $
206840674	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH045XV36B*	15 300	765 $
206840676	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH070XV36B*	15 300	765 $
206840685	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL280UH090V36B*	15 200	760 $
206840686	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH040NV36B*	15 300	765 $
206840687	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH060NV36B*	15 300	765 $
206840688	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	15 300	765 $
206840689	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36C+TDR	EL296UH090XV36C*	15 200	760 $
206840691	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36C+TDR	SLP99UH090XV36C*	15 200	760 $
206840701	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 700	735 $
206840702	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	14 700	735 $
206840703	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 700	735 $
206840708	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 800	740 $
206840710	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 700	735 $
206840719	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V36B*	14 700	735 $
206840720	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 800	740 $
206840721	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 800	740 $
206840722	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 700	735 $
206840807	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 $
206840808	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	21 000	1 050 $
206840809	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	21 000	1 050 $
206840815	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 $
206840817	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 $
206840827	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	20 800	1 040 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840828	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 $
206840829	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 $
206840830	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 $
206840831	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 $
206840833	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 $
206840841	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	20 600	1 030 $
206840842	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	20 600	1 030 $
206840843	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	20 600	1 030 $
206840847	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 $
206840848	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 $
206840857	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	20 400	1 020 $
206840858	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	20 600	1 030 $
206840859	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	20 600	1 030 $
206840860	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 $
206840861	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 $
206840862	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 $
206840800	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		21 200	1 060 $
206840871	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	20 600	1 030 $
206840872	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	20 800	1 040 $
206840873	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	20 800	1 040 $
206840879	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 400	1 070 $
206840880	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	21 400	1 070 $
206840889	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	21 200	1 060 $
206840890	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	21 200	1 060 $
206840891	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	21 400	1 070 $
206840892	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	21 400	1 070 $
206840893	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	21 400	1 070 $
206840894	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	21 400	1 070 $
206840895	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	21 400	1 070 $
206840898	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 $
206840901	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 800	1 040 $
206840902	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 $
206840906	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 $
206840908	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 400	1 020 $
206841023	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	20 200	1 010 $
206841024	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	20 200	1 010 $
206841025	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	20 400	1 020 $
206841026	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	20 400	1 020 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841027	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 $
206841028	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 400	1 020 $
206841029	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 400	1 020 $
206840925	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-*+TDR	SL280UH060NV36A*	20 600	1 030 $
206840926	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-*+TDR	SL280UH070V36A*	20 800	1 040 $
206840927	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-*+TDR	SL280UH070XV36A*	20 800	1 040 $
206840933	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	21 400	1 070 $
206840934	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	21 400	1 070 $
206840943	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-*+TDR	SL280UH080NV48B*	21 200	1 060 $
206840944	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-*+TDR	SL280UH090V36B*	21 200	1 060 $
206840945	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-*+TDR	SL280UH090V48B*	21 400	1 070 $
206840946	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-*+TDR	SL280UH090XV48B*	21 400	1 070 $
206840947	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	21 400	1 070 $
206840948	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	21 400	1 070 $
206840949	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	21 400	1 070 $
206840952	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 $
206840955	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	20 800	1 040 $
206840956	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 $
206841033	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 $
206841035	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	20 400	1 020 $
206841049	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH080NV48B*	20 200	1 010 $
206841050	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH090V36B*	20 200	1 010 $
206841051	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH090V48B*	20 400	1 020 $
206841052	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH090XV48B*	20 400	1 020 $
206841053	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 $
206841054	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	20 400	1 020 $
206841055	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 400	1 020 $
206841059	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	22 000	1 100 $
206841064	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	22 000	1 100 $
206841066	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	22 000	1 100 $
206841075	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	21 800	1 090 $
206841076	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	22 000	1 100 $
206841078	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	21 800	1 090 $
206841079	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	22 000	1 100 $
206840963	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 $
206840964	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070V36A*	21 000	1 050 $
206840965	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070XV36A*	21 000	1 050 $
206840971	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840973	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 $
206840983	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL280UH090V36B*	20 800	1 040 $
206840984	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 $
206840985	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 $
206840986	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 $
206840987	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36C+TDR	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 $
206840989	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36C+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 $
206840997	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH060NV36A*	20 600	1 030 $
206840998	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	20 600	1 030 $
206840999	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	20 600	1 030 $
206841003	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 $
206841004	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 $
206841013	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH080NV48B*	20 400	1 020 $
206841014	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V48B*	20 600	1 030 $
206841015	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090XV48B*	20 600	1 030 $
206841016	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 $
206841017	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 $
206841018	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 $
206841089	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	31 200	1 560 $
206841090	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	31 200	1 560 $
206841091	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	31 200	1 560 $
206841092	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	31 200	1 560 $
206841102	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	31 000	1 550 $
206841103	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	31 200	1 560 $
206841104	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	31 200	1 560 $
206841105	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	31 000	1 550 $
206841106	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	31 200	1 560 $
206841107	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	31 200	1 560 $
206841108	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	31 200	1 560 $
206841109	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	31 200	1 560 $
206841110	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	31 200	1 560 $
206841111	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	31 200	1 560 $
206841112	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	31 200	1 560 $
206841115	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	30 800	1 540 $
206841116	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841117	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 $
206841118	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841125	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841126	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 $
206841127	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 $
206841128	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 $
206841129	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 $
206841130	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841131	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 $
206841132	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 $
206841133	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	30 800	1 540 $
206841134	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841135	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841082	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		31 000	1 550 $
206841147	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	31 400	1 570 $
206841148	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	31 600	1 580 $
206841149	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	31 600	1 580 $
206841213	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	31 000	1 550 $
206841214	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841215	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 $
206841216	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841224	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 600	1 530 $
206841225	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 800	1 540 $
206841226	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841227	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 600	1 530 $
206841228	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 $
206841229	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841230	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 $
206841231	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 $
206841232	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	31 000	1 550 $
206841233	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841234	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841156	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH080NV48B*	31 400	1 570 $
206841157	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH090V48B*	31 600	1 580 $
206841287	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH090XV48B*	31 600	1 580 $
206841237	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	31 000	1 550 $
206841238	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841239	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 $
206841240	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841248	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	30 600	1 530 $
206841249	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841250	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841251	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	30 600	1 530 $
206841252	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 $
206841253	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841254	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 $
206841255	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 $
206841256	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	31 000	1 550 $
206841257	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841258	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841261	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	30 800	1 540 $
206841263	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	30 800	1 540 $
206841268	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	30 600	1 530 $
206841269	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	30 400	1 520 $
206841270	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	30 800	1 540 $
206841271	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	30 800	1 540 $
206841272	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	30 800	1 540 $
206841275	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	30 800	1 540 $
206841277	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	30 800	1 540 $
206841282	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	30 600	1 530 $
206841283	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	30 400	1 520 $
206841284	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	30 800	1 540 $
206841285	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	30 800	1 540 $
206841286	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	30 800	1 540 $
206841164	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV48C*	31 200	1 560 $
206841165	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	31 200	1 560 $
206841166	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV48C*	31 200	1 560 $
206841167	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	31 200	1 560 $
206841177	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH080NV60C*	31 000	1 550 $
206841178	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090V60C*	31 200	1 560 $
206841179	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090XV60C*	31 200	1 560 $
206841180	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH100NV60C*	31 000	1 550 $
206841181	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	31 200	1 560 $
206841182	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	31 200	1 560 $
206841183	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV48C*	31 200	1 560 $
206841184	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	31 200	1 560 $
206841185	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV48C*	31 200	1 560 $
206841186	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	31 200	1 560 $
206841187	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	31 200	1 560 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841190	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV48C*	30 800	1 540 $
206841191	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841192	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 $
206841193	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841200	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 $
206841201	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 $
206841202	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 $
206841203	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 $
206841204	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 $
206841205	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841206	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 $
206841207	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 $
206841208	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	30 800	1 540 $
206841209	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 $
206841210	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 800	1 540 $
206841463	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	36 600	1 830 $
206841466	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	36 600	1 830 $
206841476	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	36 400	1 820 $
206841478	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	36 200	1 810 $
206841490	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	36 200	1 810 $
206841491	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	36 200	1 810 $
206841492	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	36 200	1 810 $
206841493	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	36 400	1 820 $
206841494	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	36 200	1 810 $
206841500	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	36 800	1 840 $
206841502	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	36 800	1 840 $
206841509	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	36 200	1 810 $
206841510	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	36 400	1 820 $
206841511	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	36 400	1 820 $
206841512	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	36 200	1 810 $
206841513	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	36 600	1 830 $
206841514	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	36 600	1 830 $
206841515	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	36 600	1 830 $
206841516	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	36 800	1 840 $
206841517	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	36 800	1 840 $
206841290	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	35 600	1 780 $
206841292	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	35 400	1 770 $
206841293	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	35 200	1 760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841288	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		35 800	1 790 $
206841321	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	36 600	1 830 $
206841323	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	36 400	1 820 $
206841331	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	36 000	1 800 $
206841332	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	36 200	1 810 $
206841333	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	36 200	1 810 $
206841334	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	36 000	1 800 $
206841335	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	36 400	1 820 $
206841336	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	36 400	1 820 $
206841337	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	36 400	1 820 $
206841338	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	36 600	1 830 $
206841339	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	36 400	1 820 $
206841341	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	36 200	1 810 $
206841343	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	36 200	1 810 $
206841344	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	36 000	1 800 $
206841372	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	36 600	1 830 $
206841374	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	36 400	1 820 $
206841382	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	36 000	1 800 $
206841383	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	36 200	1 810 $
206841384	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	36 200	1 810 $
206841385	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	36 000	1 800 $
206841386	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	36 400	1 820 $
206841387	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	36 400	1 820 $
206841388	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	36 400	1 820 $
206841389	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	36 600	1 830 $
206841390	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	36 400	1 820 $
206841392	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	EL296UH135XV60D*	36 200	1 810 $
206841394	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	SL280UH135V60D*	36 200	1 810 $
206841395	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	SLP99UH135XV60D*	36 000	1 800 $
206841410	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	35 000	1 750 $
206841411	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	35 000	1 750 $
206841420	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	35 000	1 750 $
206841421	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	35 000	1 750 $
206841536	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH080NV60C*	36 600	1 830 $
206841539	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH100NV60C*	36 600	1 830 $
206841549	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	36 400	1 820 $
206841551	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	36 200	1 810 $
206841563	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	36 200	1 810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841564	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	36 200	1 810 $
206841565	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	36 200	1 810 $
206841566	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	36 400	1 820 $
206841567	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	36 200	1 810 $
206841425	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	36 800	1 840 $
206841427	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	36 800	1 840 $
206841434	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	36 200	1 810 $
206841435	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	36 400	1 820 $
206841436	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	36 400	1 820 $
206841437	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	36 200	1 810 $
206841438	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	36 600	1 830 $
206841439	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	36 600	1 830 $
206841440	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	36 600	1 830 $
206841441	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	36 800	1 840 $
206841442	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	36 800	1 840 $
206841444	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	35 600	1 780 $
206841446	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SL280UH135V60D*	35 400	1 770 $
206841447	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	35 200	1 760 $
211694664	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	14 700	735 $
211694665	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	14 700	735 $
211694666	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	14 300	715 $
211694667	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	14 700	735 $
211694668	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	14 700	735 $
211694669	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	14 300	715 $
211694670	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	14 200	710 $
211694671	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	14 300	715 $
211694672	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH045XE36A*	14 200	710 $
211694673	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	14 500	725 $
211694674	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	14 400	720 $
211694675	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH070XE36A*	14 500	725 $
211694676	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 700	735 $
211694677	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 700	735 $
211694678	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 700	735 $
211694679	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	15 000	750 $
211694680	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	14 800	740 $
211694681	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	14 800	740 $
211694682	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	14 800	740 $
211694683	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694684	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	14 800	740 $
211694685	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	14 700	735 $
211694686	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	14 800	740 $
211694687	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	14 800	740 $
211694688	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	14 800	740 $
211694689	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 800	740 $
211694690	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	14 800	740 $
211694691	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 700	735 $
211694692	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	14 500	725 $
211694693	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	14 500	725 $
211694694	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	14 500	725 $
211694695	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	14 500	725 $
211694696	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	14 800	740 $
211694697	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	14 700	735 $
211694698	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	14 800	740 $
211694699	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	14 800	740 $
211694700	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	14 800	740 $
211694701	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	14 700	735 $
211694702	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	14 800	740 $
211694703	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	14 800	740 $
211694704	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	14 800	740 $
211694705	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	15 000	750 $
211694706	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	14 600	730 $
211694707	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	14 700	735 $
211694708	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280DF060NV36B*	14 700	735 $
211694709	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	14 800	740 $
211694710	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 600	730 $
211694711	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	14 600	730 $
211694712	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	14 600	730 $
211694713	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 700	735 $
211694714	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 700	735 $
211694715	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 700	735 $
211694716	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	14 200	710 $
211694717	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	14 200	710 $
211694718	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	13 900	695 $
211694719	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	14 300	715 $
211694720	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	14 300	715 $
211694721	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	13 900	695 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694722	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	14 200	710 $
211694723	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	13 900	695 $
211694724	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045XE36A*	14 200	710 $
211694725	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	14 000	700 $
211694726	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	14 000	700 $
211694727	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070XE36A*	14 000	700 $
211694728	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 200	710 $
211694729	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 200	710 $
211694730	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 200	710 $
211694731	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	14 500	725 $
211694732	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	14 400	720 $
211694733	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	14 400	720 $
211694734	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	13 900	695 $
211694735	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	14 400	720 $
211694736	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	14 400	720 $
211694737	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	14 300	715 $
211694738	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	14 400	720 $
211694739	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	14 400	720 $
211694740	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	14 300	715 $
211694741	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 300	715 $
211694742	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	14 300	715 $
211694743	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 200	710 $
211694744	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	14 000	700 $
211694745	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	14 000	700 $
211694746	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	14 100	705 $
211694747	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	14 000	700 $
211694748	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	14 400	720 $
211694749	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	14 200	710 $
211694750	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	14 400	720 $
211694751	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	13 800	690 $
211694752	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	14 300	715 $
211694753	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	14 200	710 $
211694754	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	13 900	695 $
211694755	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	14 400	720 $
211694756	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	14 400	720 $
211694757	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	14 600	730 $
211694758	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	14 100	705 $
211694759	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694760	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280DF060NV36B*	14 200	710 $
211694761	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	14 300	715 $
211694762	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 100	705 $
211694763	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	14 100	705 $
211694764	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	14 100	705 $
211694765	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 200	710 $
211694766	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 200	710 $
211694767	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	14 200	710 $
211694768	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 200	710 $
211694769	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA25UH-024-230-**		14 700	735 $
211694770	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA25UH-030-230-**		14 900	745 $
211694771	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA25UHV-024-230-**		14 900	745 $
211694772	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA25UHV-030-230-**		14 500	725 $
211694773	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA27UHE-018-230*+TDR		14 100	705 $
211694774	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA27UHE-024-230*+TDR		14 500	725 $
211694775	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA27UHE-030-230*+TDR		14 300	715 $
211694776	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA38MV-018/024-230*+TDR		14 400	720 $
211694663	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		14 300	715 $
211841299	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL180UH040NE36A*	14 200	710 $
211841300	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL180UH060NE36A*	14 200	710 $
211841301	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL280UH045E36A*	13 900	695 $
211841302	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL280UH070E36A*	14 300	715 $
211841303	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL280UH070XE36A*	14 300	715 $
211841304	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH030V36A*	13 900	695 $
211841305	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH045E36A*	14 300	715 $
211841306	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH045V36A*	13 900	695 $
211841307	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH045XE36A*	14 300	715 $
211841308	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH070E36A*	14 000	700 $
211841309	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH070V36A*	14 300	715 $
211841310	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH070XE36A*	14 000	700 $
211841311	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	SL280UH060NV36A*	14 300	715 $
211841312	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	SL280UH070V36A*	14 300	715 $
211841313	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	SL280UH070XV36A*	14 300	715 $
211841314	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL180UH080NE48B*	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211841315	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL195UH040NE36B*	14 500	725 $
211841316	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL195UH060NE36B*	14 500	725 $
211841317	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL196UH030XE36B*	14 500	725 $
211841318	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL196UH045XE36B*	14 500	725 $
211841319	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL196UH070XE36B*	14 500	725 $
211841320	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL280UH090E36B*	14 400	720 $
211841321	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL280UH090E48B*	14 500	725 $
211841322	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL280UH090XE48B*	14 500	725 $
211841323	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH045XE36B*	14 500	725 $
211841324	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	14 400	720 $
211841325	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH070XE36B*	14 500	725 $
211841326	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	14 400	720 $
211841327	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH070E36B*	14 200	710 $
211841328	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH070V36B*	14 100	705 $
211841329	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH070V48B*	14 200	710 $
211841330	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH070XE36B*	14 200	710 $
211841331	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH090E48B*	14 500	725 $
211841332	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH090V48B*	14 400	720 $
211841333	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH090XE48B*	14 500	725 $
211841334	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML193UH030XE36B*	14 500	725 $
211841335	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML193UH045XE36B*	14 500	725 $
211841336	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML193UH070XE36B*	14 400	720 $
211841337	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML196UH030XE36B*	14 500	725 $
211841338	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML196UH045XE36B*	14 500	725 $
211841339	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML196UH070XE36B*	14 500	725 $
211841340	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML196UH070XE48B*	14 700	735 $
211841341	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML296UH045XV36B*	14 200	710 $
211841342	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML296UH070XV36B*	14 400	720 $
211841343	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280DF060NV36B*	14 400	720 $
211841344	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280UH080NV48B*	14 400	720 $
211841345	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280UH090V36B*	14 300	715 $
211841346	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280UH090V48B*	14 300	715 $
211841347	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280UH090XV48B*	14 300	715 $
211841348	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	14 400	720 $
211841349	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	14 400	720 $
211841350	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 300	715 $
211694777	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	EL280DF070E36A*	15 000	750 $
211694778	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	ML180DF045E36A*	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694779	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	ML180DF070E36A*	14 900	745 $
211694780	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	15 000	750 $
211694781	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL280DF090E48B*	15 000	750 $
211694782	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL296DF045XE36B*	14 900	745 $
211694783	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	15 000	750 $
211694784	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL296DF070XE48B*	14 900	745 $
211694785	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	15 200	760 $
211694786	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML180DF070E36B*	15 000	750 $
211694787	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML180DF090E48B*	15 100	755 $
211694788	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML193DF045XE36B*	14 900	745 $
211694789	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML193DF070XE36B*	14 900	745 $
211694790	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML196DF045XE36B*	15 000	750 $
211694791	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML196DF070XE48B*	15 000	750 $
211694792	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML296DF045XV36B*	15 000	750 $
211694793	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	15 100	755 $
211694794	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	15 000	750 $
211694795	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL180UH040NE36A*	14 700	735 $
211694796	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL180UH060NE36A*	14 700	735 $
211694797	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL280UH045E36A*	14 300	715 $
211694798	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL280UH070E36A*	14 700	735 $
211694799	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL280UH070XE36A*	14 700	735 $
211694800	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH030V36A*	14 300	715 $
211694801	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH045E36A*	14 200	710 $
211694802	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH045V36A*	14 300	715 $
211694803	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH045XE36A*	14 200	710 $
211694804	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH070E36A*	14 500	725 $
211694805	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH070V36A*	14 400	720 $
211694806	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH070XE36A*	14 500	725 $
211694807	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 700	735 $
211694808	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070V36A*	14 700	735 $
211694809	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 700	735 $
211694810	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL180UH080NE48B*	15 000	750 $
211694811	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL195UH040NE36B*	14 800	740 $
211694812	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL195UH060NE36B*	14 800	740 $
211694813	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL196UH030XE36B*	14 800	740 $
211694814	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL196UH045XE36B*	14 800	740 $
211694815	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL196UH070XE36B*	14 800	740 $
211694816	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL280UH090E36B*	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694817	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL280UH090E48B*	14 800	740 $
211694818	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL280UH090XE48B*	14 800	740 $
211694819	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH045XE36B*	14 800	740 $
211694820	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 800	740 $
211694821	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH070XE36B*	14 800	740 $
211694822	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 700	735 $
211694823	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH070E36B*	14 500	725 $
211694824	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH070V36B*	14 500	725 $
211694825	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH070V48B*	14 500	725 $
211694826	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH070XE36B*	14 500	725 $
211694827	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH090E48B*	14 800	740 $
211694828	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH090V48B*	14 700	735 $
211694829	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH090XE48B*	14 800	740 $
211694830	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML193UH030XE36B*	14 800	740 $
211694831	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML193UH045XE36B*	14 800	740 $
211694832	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML193UH070XE36B*	14 700	735 $
211694833	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH030XE36B*	14 800	740 $
211694834	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH045XE36B*	14 800	740 $
211694835	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH070XE36B*	14 800	740 $
211694836	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH070XE48B*	15 000	750 $
211694837	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML296UH045XV36B*	14 600	730 $
211694838	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML296UH070XV36B*	14 700	735 $
211694839	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280DF060NV36B*	14 700	735 $
211694840	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH080NV48B*	14 800	740 $
211694841	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH090V36B*	14 600	730 $
211694842	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH090V48B*	14 600	730 $
211694843	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH090XV48B*	14 600	730 $
211694844	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 700	735 $
211694845	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 700	735 $
211694846	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 700	735 $
211694885	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH040NE36A*	14 200	710 $
211694886	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH060NE36A*	14 200	710 $
211694887	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH045E36A*	13 900	695 $
211694888	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070E36A*	14 300	715 $
211694889	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070XE36A*	14 300	715 $
211694890	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH030V36A*	13 900	695 $
211694891	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045E36A*	14 200	710 $
211694892	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045V36A*	13 900	695 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694893	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045XE36A*	14 200	710 $
211694894	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070E36A*	14 000	700 $
211694895	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070V36A*	14 000	700 $
211694896	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070XE36A*	14 000	700 $
211694897	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 200	710 $
211694898	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	14 200	710 $
211694899	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 200	710 $
211694847	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL180UH080NE48B*	14 500	725 $
211694848	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL195UH040NE36B*	14 400	720 $
211694849	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL195UH060NE36B*	14 400	720 $
211694850	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH030XE36B*	13 900	695 $
211694851	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH045XE36B*	14 400	720 $
211694852	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH070XE36B*	14 400	720 $
211694853	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E36B*	14 300	715 $
211694854	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E48B*	14 400	720 $
211694855	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090XE48B*	14 400	720 $
211694856	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XE36B*	14 300	715 $
211694857	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 300	715 $
211694858	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XE36B*	14 300	715 $
211694859	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 200	710 $
211694860	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070E36B*	14 000	700 $
211694861	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V36B*	14 000	700 $
211694862	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V48B*	14 100	705 $
211694863	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070XE36B*	14 000	700 $
211694864	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090E48B*	14 400	720 $
211694865	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090V48B*	14 200	710 $
211694866	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090XE48B*	14 400	720 $
211694867	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH030XE36B*	13 800	690 $
211694868	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH045XE36B*	14 300	715 $
211694869	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH070XE36B*	14 200	710 $
211694870	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH030XE36B*	13 900	695 $
211694871	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH045XE36B*	14 400	720 $
211694872	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE36B*	14 400	720 $
211694873	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE48B*	14 600	730 $
211694874	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH045XV36B*	14 100	705 $
211694875	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH070XV36B*	14 200	710 $
211694876	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280DF060NV36B*	14 200	710 $
211694877	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH080NV48B*	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694878	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V36B*	14 100	705 $
211694879	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V48B*	14 100	705 $
211694880	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090XV48B*	14 100	705 $
211694881	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 200	710 $
211694882	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 200	710 $
211694883	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99DF070XV36B*	14 200	710 $
211694884	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 200	710 $
211467587	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	21 600	1 080 $
211467588	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	21 600	1 080 $
211467589	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	21 800	1 090 $
211467590	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	21 800	1 090 $
211467591	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	21 800	1 090 $
211467592	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	21 600	1 080 $
211467593	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	21 400	1 070 $
211467594	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	21 600	1 080 $
211467595	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045XE36A*	21 400	1 070 $
211467596	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	21 600	1 080 $
211467597	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	21 800	1 090 $
211467598	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070XE36A*	21 600	1 080 $
211467599	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	22 000	1 100 $
211467600	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	22 000	1 100 $
211467601	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	21 600	1 080 $
211467602	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	21 400	1 070 $
211467603	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	21 800	1 090 $
211467604	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	21 600	1 080 $
211467605	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	21 800	1 090 $
211467606	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	21 600	1 080 $
211467607	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	21 600	1 080 $
211467608	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	21 600	1 080 $
211467609	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 $
211467610	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467611	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467612	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	21 600	1 080 $
211467613	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	21 600	1 080 $
211467614	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	21 400	1 070 $
211467615	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467616	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	21 600	1 080 $
211467617	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467618	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	21 600	1 080 $
211467619	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	21 800	1 090 $
211467620	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	21 800	1 090 $
211467621	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	21 800	1 090 $
211467622	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	21 800	1 090 $
211467623	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467624	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	21 800	1 090 $
211467625	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	22 000	1 100 $
211467626	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467627	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	22 000	1 100 $
211467628	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	21 800	1 090 $
211467629	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	21 800	1 090 $
211467630	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	21 800	1 090 $
211467631	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	22 000	1 100 $
211467632	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 $
211467633	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467634	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	21 600	1 080 $
211467635	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	21 600	1 080 $
211467636	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	21 800	1 090 $
211467637	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	21 800	1 090 $
211467638	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	21 800	1 090 $
211467639	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	21 800	1 090 $
211467640	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	21 600	1 080 $
211467641	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	21 800	1 090 $
211467642	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH045XE36A*	21 600	1 080 $
211467643	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	21 600	1 080 $
211467644	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	21 800	1 090 $
211467645	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH070XE36A*	21 600	1 080 $
211467646	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	22 200	1 110 $
211467647	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	22 200	1 110 $
211467648	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	22 000	1 100 $
211467649	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	21 400	1 070 $
211467650	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	21 800	1 090 $
211467651	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	21 600	1 080 $
211467652	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467653	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	21 800	1 090 $
211467654	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	21 400	1 070 $
211467655	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	21 400	1 070 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467656	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	21 800	1 090 $
211467657	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 $
211467658	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467659	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467660	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	21 600	1 080 $
211467661	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	21 600	1 080 $
211467662	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	21 400	1 070 $
211467663	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467664	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	21 600	1 080 $
211467665	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	21 800	1 090 $
211467666	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	21 600	1 080 $
211467667	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	21 800	1 090 $
211467668	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	21 800	1 090 $
211467669	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	21 800	1 090 $
211467670	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	21 600	1 080 $
211467671	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467672	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	22 000	1 100 $
211467673	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	22 000	1 100 $
211467674	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467675	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	22 000	1 100 $
211467676	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	22 000	1 100 $
211467677	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	22 000	1 100 $
211467678	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	22 000	1 100 $
211467679	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	22 000	1 100 $
211467680	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 $
211467681	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467682	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	22 600	1 130 $
211467683	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	21 800	1 090 $
211467684	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	22 400	1 120 $
211467685	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	22 200	1 110 $
211467686	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	21 800	1 090 $
211467687	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	22 200	1 110 $
211467688	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	22 000	1 100 $
211467689	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	22 000	1 100 $
211467690	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	22 000	1 100 $
211467691	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	22 400	1 120 $
211467692	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	22 600	1 130 $
211467693	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467694	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	22 600	1 130 $
211467695	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	22 200	1 110 $
211467696	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	22 200	1 110 $
211467697	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	22 200	1 110 $
211467698	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	22 200	1 110 $
211467699	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	22 200	1 110 $
211467700	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	22 200	1 110 $
211467701	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	22 200	1 110 $
211467702	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	22 400	1 120 $
211467703	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	22 400	1 120 $
211467704	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	22 200	1 110 $
211467705	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	22 200	1 110 $
211467706	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	21 800	1 090 $
211467707	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	22 200	1 110 $
211467708	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	22 400	1 120 $
211467709	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	22 400	1 120 $
211467710	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	22 400	1 120 $
211467711	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	22 600	1 130 $
211467712	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	22 400	1 120 $
211467713	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	22 400	1 120 $
211467714	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	22 400	1 120 $
211467715	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	22 600	1 130 $
211467716	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	22 600	1 130 $
211467717	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	22 600	1 130 $
211799221	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	22 400	1 120 $
211799222	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	22 400	1 120 $
211799225	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	22 400	1 120 $
211799233	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	22 400	1 120 $
211799235	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	22 400	1 120 $
211799236	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	22 400	1 120 $
211799238	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	22 400	1 120 $
211467718	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA25UHV-036-230-**		22 200	1 110 $
211467719	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA25UHV-042-230-**		22 200	1 110 $
211467720	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA27UHE-036-230*+TDR		23 000	1 150 $
211467721	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA27UHE-042-230*+TDR		22 200	1 110 $
211467586	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467722	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		22 800	1 140 $
211468011	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL180UH040NE36A*	22 600	1 130 $
211468012	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL180UH060NE36A*	22 600	1 130 $
211467723	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL280UH045E36A*	23 000	1 150 $
211468013	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL280UH070E36A*	23 000	1 150 $
211468014	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	EL280UH070XE36A*	23 000	1 150 $
211467724	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH030V36A*	22 800	1 140 $
211467725	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH045E36A*	22 600	1 130 $
211467726	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH045V36A*	22 800	1 140 $
211467727	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH045XE36A*	22 600	1 130 $
211467728	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH070E36A*	22 600	1 130 $
211468015	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH070V36A*	23 000	1 150 $
211467729	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	ML180UH070XE36A*	22 600	1 130 $
211468016	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	SL280UH070V36A*	23 200	1 160 $
211468017	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-*+TDR	SL280UH070XV36A*	23 200	1 160 $
211467730	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL180UH080NE48B*	22 800	1 140 $
211467731	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL195UH040NE36B*	22 200	1 110 $
211467732	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL195UH060NE36B*	22 600	1 130 $
211467733	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL196UH030XE36B*	22 400	1 120 $
211467734	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL196UH070XE36B*	22 400	1 120 $
211467735	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL280UH090E36B*	22 600	1 130 $
211467736	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL280UH090E48B*	22 600	1 130 $
211467737	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL280UH090XE48B*	22 600	1 130 $
211467738	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH045XE36B*	22 600	1 130 $
211468018	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	23 000	1 150 $
211467739	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH070XE36B*	22 400	1 120 $
211467740	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	23 000	1 150 $
211467741	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH070E36B*	22 400	1 120 $
211467742	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH070V36B*	22 400	1 120 $
211467743	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH070V48B*	22 200	1 110 $
211467744	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH070XE36B*	22 400	1 120 $
211467745	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH090E48B*	22 200	1 110 $
211467746	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH090V48B*	22 600	1 130 $
211467747	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML180UH090XE48B*	22 400	1 120 $
211468019	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML193UH030XE36B*	22 600	1 130 $
211467748	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML193UH045XE36B*	22 600	1 130 $
211467749	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML193UH070XE36B*	22 600	1 130 $
211467750	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML196UH030XE36B*	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467751	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML196UH070XE36B*	22 400	1 120 $
211468020	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML196UH070XE48B*	22 800	1 140 $
211468021	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML296UH045XV36B*	22 800	1 140 $
211468022	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	ML296UH070XV36B*	22 800	1 140 $
211467752	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280UH080NV48B*	22 800	1 140 $
211467753	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280UH090V36B*	22 800	1 140 $
211467754	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280UH090V48B*	22 600	1 130 $
211467755	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL280UH090XV48B*	22 600	1 130 $
211467756	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	23 000	1 150 $
211467757	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	23 000	1 150 $
211467758	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	23 000	1 150 $
211467759	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL180UH100NE60C*	22 800	1 140 $
211467760	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL195UH080NE48C*	22 800	1 140 $
211467761	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL195UH100NE60C*	22 800	1 140 $
211467762	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL196UH090XE48C*	22 400	1 120 $
211467763	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL196UH110XE60C*	22 800	1 140 $
211467764	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL280UH110E48C*	22 400	1 120 $
211467765	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL280UH110E60C*	22 800	1 140 $
211467766	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL280UH110XE60C*	22 800	1 140 $
211467767	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH090XE48C*	22 600	1 130 $
211467768	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH090XV36C*	23 000	1 150 $
211467769	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	23 000	1 150 $
211467770	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	22 800	1 140 $
211467771	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH110XE60C*	22 800	1 140 $
211467772	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	23 000	1 150 $
211467773	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	22 800	1 140 $
211467774	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML180UH090E60C*	22 600	1 130 $
211467775	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML180UH110E60C*	22 600	1 130 $
211467776	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML180UH110V60C*	22 600	1 130 $
211467777	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML180UH110XE60C*	22 600	1 130 $
211467778	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML193UH090XE36C*	22 800	1 140 $
211467779	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML193UH090XE48C*	22 600	1 130 $
211467780	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML193UH110XE48C*	22 600	1 130 $
211467781	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML193UH110XE60C*	22 800	1 140 $
211467782	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML196UH090XE36C*	22 600	1 130 $
211467783	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML196UH090XE48C*	22 800	1 140 $
211467784	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML196UH090XE60C*	22 800	1 140 $
211467785	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML196UH110XE60C*	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467786	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML296UH090XV48C*	22 600	1 130 $
211467787	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML296UH110XV60C*	22 400	1 120 $
211467788	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	22 800	1 140 $
211467789	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	22 800	1 140 $
211467790	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	22 800	1 140 $
211467791	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	22 800	1 140 $
211467792	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	22 800	1 140 $
211467793	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	22 800	1 140 $
211467794	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	22 800	1 140 $
211467795	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	23 000	1 150 $
211467796	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SLP99UH090XV36C*	23 000	1 150 $
211467797	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	23 000	1 150 $
211467798	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	22 800	1 140 $
211467799	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	22 800	1 140 $
211467800	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL180UH100NE60C*	22 400	1 120 $
211467801	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL195UH080NE48C*	22 400	1 120 $
211467802	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL195UH100NE60C*	22 600	1 130 $
211467803	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL196UH090XE48C*	22 400	1 120 $
211467804	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL196UH110XE60C*	22 600	1 130 $
211467805	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL280UH110E48C*	22 000	1 100 $
211467806	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL280UH110E60C*	22 600	1 130 $
211467807	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL280UH110XE60C*	22 600	1 130 $
211467808	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH090XE48C*	22 200	1 110 $
211467809	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH090XV36C*	22 600	1 130 $
211467810	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	22 600	1 130 $
211467811	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	22 600	1 130 $
211467812	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH110XE60C*	22 600	1 130 $
211467813	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	22 600	1 130 $
211467814	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	22 400	1 120 $
211467815	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML180UH090E60C*	22 200	1 110 $
211467816	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML180UH110E60C*	22 200	1 110 $
211467817	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML180UH110V60C*	22 400	1 120 $
211467818	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML180UH110XE60C*	22 200	1 110 $
211467819	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML193UH090XE36C*	22 400	1 120 $
211467820	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML193UH090XE48C*	22 400	1 120 $
211467821	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML193UH110XE48C*	22 200	1 110 $
211467822	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML193UH110XE60C*	22 400	1 120 $
211467823	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML196UH090XE36C*	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467824	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML196UH090XE48C*	22 400	1 120 $
211467825	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML196UH090XE60C*	22 400	1 120 $
211467826	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML196UH110XE60C*	22 600	1 130 $
211467827	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML296UH090XV48C*	22 400	1 120 $
211467828	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	ML296UH110XV60C*	22 400	1 120 $
211467829	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	22 400	1 120 $
211467830	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	22 400	1 120 $
211467831	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	22 400	1 120 $
211467832	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	22 400	1 120 $
211467833	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	22 400	1 120 $
211467834	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	22 400	1 120 $
211467835	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	22 600	1 130 $
211467841	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	EL280DF070E36A*	22 800	1 140 $
211467842	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	ML180DF070E36A*	22 800	1 140 $
211467843	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	23 400	1 170 $
211467844	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL280DF090E48B*	22 800	1 140 $
211467845	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	23 400	1 170 $
211467846	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF070XE48B*	23 000	1 150 $
211467847	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	23 400	1 170 $
211467848	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML180DF070E36B*	22 600	1 130 $
211467849	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML180DF090E48B*	22 800	1 140 $
211467850	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML193DF045XE36B*	23 000	1 150 $
211467851	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML193DF070XE36B*	23 000	1 150 $
211467852	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML196DF045XE36B*	22 800	1 140 $
211467853	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML196DF070XE48B*	23 200	1 160 $
211468023	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML296DF045XV36B*	23 200	1 160 $
211467854	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML296DF070XV48B*	22 800	1 140 $
211467855	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	23 200	1 160 $
211467856	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	23 200	1 160 $
211467857	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	EL296DF090XE48C*	22 800	1 140 $
211467858	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	EL296DF110XE60C*	23 000	1 150 $
211467859	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML180DF110E60C*	22 800	1 140 $
211467860	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML193DF090XE48C*	22 800	1 140 $
211467861	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML196DF090XE48C*	22 800	1 140 $
211467862	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML196DF110XE60C*	23 000	1 150 $
211467863	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML296DF090XV60C*	22 800	1 140 $
211467864	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	23 200	1 160 $
211467865	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	23 400	1 170 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467866	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL280DF090E48B*	21 600	1 080 $
211467867	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	22 000	1 100 $
211467868	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF070XE48B*	21 800	1 090 $
211467869	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	22 000	1 100 $
211467870	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML180DF070E36B*	21 600	1 080 $
211467871	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML180DF090E48B*	21 400	1 070 $
211467872	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML193DF045XE36B*	21 800	1 090 $
211467873	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML193DF070XE36B*	21 600	1 080 $
211467874	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML196DF045XE36B*	21 600	1 080 $
211467875	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML196DF070XE48B*	21 800	1 090 $
211467876	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML296DF045XV36B*	22 000	1 100 $
211467877	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML296DF070XV48B*	22 000	1 100 $
211467878	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	21 800	1 090 $
211467879	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	21 800	1 090 $
211467880	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH040NE36A*	21 600	1 080 $
211467881	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH060NE36A*	21 600	1 080 $
211467882	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH045E36A*	21 800	1 090 $
211467883	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070E36A*	21 800	1 090 $
211467884	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070XE36A*	21 800	1 090 $
211467885	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH030V36A*	21 600	1 080 $
211467886	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045E36A*	21 400	1 070 $
211467887	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045V36A*	21 600	1 080 $
211467888	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045XE36A*	21 400	1 070 $
211467889	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070E36A*	21 600	1 080 $
211467890	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070V36A*	21 800	1 090 $
211467891	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070XE36A*	21 600	1 080 $
211467892	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	22 000	1 100 $
211467893	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	22 000	1 100 $
211467894	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL180UH080NE48B*	21 600	1 080 $
211467895	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL195UH040NE36B*	21 400	1 070 $
211467896	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL195UH060NE36B*	21 800	1 090 $
211467897	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH030XE36B*	21 600	1 080 $
211467898	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E36B*	21 800	1 090 $
211467899	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E48B*	21 600	1 080 $
211467900	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090XE48B*	21 600	1 080 $
211467901	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XE36B*	21 600	1 080 $
211467902	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 $
211467903	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XE36B*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467904	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467905	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070E36B*	21 600	1 080 $
211467906	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V36B*	21 600	1 080 $
211467907	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V48B*	21 400	1 070 $
211467908	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467909	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090E48B*	21 600	1 080 $
211467910	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090V48B*	21 600	1 080 $
211467911	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090XE48B*	21 600	1 080 $
211467912	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH030XE36B*	21 800	1 090 $
211467913	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH045XE36B*	21 800	1 090 $
211467914	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH070XE36B*	21 800	1 090 $
211467915	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH030XE36B*	21 800	1 090 $
211467916	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467917	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE48B*	21 800	1 090 $
211467918	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH045XV36B*	22 000	1 100 $
211467919	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467920	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH080NV48B*	22 000	1 100 $
211467921	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V36B*	21 800	1 090 $
211467922	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V48B*	21 800	1 090 $
211467923	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090XV48B*	21 800	1 090 $
211467924	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	22 000	1 100 $
211467925	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 $
211467926	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467927	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL180UH040NE36A*	21 600	1 080 $
211467928	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL180UH060NE36A*	21 600	1 080 $
211467929	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL280UH045E36A*	21 800	1 090 $
211467930	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL280UH070E36A*	21 800	1 090 $
211467931	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL280UH070XE36A*	21 800	1 090 $
211467932	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH030V36A*	21 800	1 090 $
211467933	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH045E36A*	21 600	1 080 $
211467934	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH045V36A*	21 800	1 090 $
211467935	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH045XE36A*	21 600	1 080 $
211467936	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH070E36A*	21 600	1 080 $
211467937	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH070V36A*	21 800	1 090 $
211467938	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH070XE36A*	21 600	1 080 $
211467939	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH070V36A*	22 200	1 110 $
211467940	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH070XV36A*	22 200	1 110 $
211467941	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL180UH080NE48B*	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467942	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL195UH040NE36B*	21 400	1 070 $
211467943	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL195UH060NE36B*	21 800	1 090 $
211467944	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL196UH030XE36B*	21 600	1 080 $
211467945	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL196UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467946	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL280UH090E36B*	21 800	1 090 $
211467947	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL280UH090E48B*	21 400	1 070 $
211467948	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL280UH090XE48B*	21 400	1 070 $
211467949	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XE36B*	21 800	1 090 $
211467950	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 $
211467951	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467952	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467953	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH070E36B*	21 600	1 080 $
211467954	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH070V36B*	21 600	1 080 $
211467955	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH070V48B*	21 400	1 070 $
211467956	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467957	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH090E48B*	21 600	1 080 $
211467958	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH090V48B*	21 800	1 090 $
211467959	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH090XE48B*	21 600	1 080 $
211467960	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML193UH030XE36B*	21 800	1 090 $
211467961	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML193UH045XE36B*	21 800	1 090 $
211467962	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML193UH070XE36B*	21 800	1 090 $
211467963	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML196UH030XE36B*	21 600	1 080 $
211467964	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML196UH070XE36B*	21 600	1 080 $
211467965	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML196UH070XE48B*	22 000	1 100 $
211467966	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML296UH045XV36B*	22 000	1 100 $
211467967	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML296UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467968	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH080NV48B*	22 000	1 100 $
211467969	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V36B*	22 000	1 100 $
211467970	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V48B*	22 000	1 100 $
211467971	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090XV48B*	22 000	1 100 $
211467972	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH040NV36B*	22 000	1 100 $
211467973	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 $
211467974	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	22 000	1 100 $
211467975	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL180UH080NE48B*	22 600	1 130 $
211467976	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL195UH040NE36B*	21 800	1 090 $
211467977	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL195UH060NE36B*	22 400	1 120 $
211467978	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL196UH030XE36B*	22 200	1 110 $
211467979	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL196UH045XE36B*	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467980	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL196UH070XE36B*	22 200	1 110 $
211467981	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL280UH090E36B*	22 000	1 100 $
211467982	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL280UH090E48B*	22 000	1 100 $
211467983	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL280UH090XE48B*	22 000	1 100 $
211467984	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XE36B*	22 400	1 120 $
211467985	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	22 600	1 130 $
211467986	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XE36B*	22 200	1 110 $
211467987	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	22 600	1 130 $
211467988	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH070E36B*	22 200	1 110 $
211467989	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH070V36B*	22 200	1 110 $
211467990	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH070V48B*	22 200	1 110 $
211467991	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH070XE36B*	22 200	1 110 $
211467992	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH090E48B*	22 200	1 110 $
211467993	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH090V48B*	22 200	1 110 $
211467994	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH090XE48B*	22 200	1 110 $
211467995	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML193UH030XE36B*	22 400	1 120 $
211467996	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML193UH045XE36B*	22 400	1 120 $
211467997	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML193UH070XE36B*	22 200	1 110 $
211467998	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML196UH030XE36B*	22 200	1 110 $
211467999	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML196UH045XE36B*	21 800	1 090 $
211468000	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML196UH070XE36B*	22 200	1 110 $
211468001	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML196UH070XE48B*	22 400	1 120 $
211468002	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML296UH045XV36B*	22 400	1 120 $
211468003	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML296UH070XV36B*	22 400	1 120 $
211468004	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH080NV48B*	22 600	1 130 $
211468005	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V36B*	22 400	1 120 $
211468006	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V48B*	22 400	1 120 $
211468007	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090XV48B*	22 400	1 120 $
211468008	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	22 600	1 130 $
211468009	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	22 600	1 130 $
211468010	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	22 600	1 130 $
211799244	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	22 400	1 120 $
211799245	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	22 400	1 120 $
211799248	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	22 400	1 120 $
211799256	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	22 400	1 120 $
211799258	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	22 400	1 120 $
211799259	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	22 400	1 120 $
211799261	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211455135	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL180UH100NE60C*	28 800	1 440 $
211455136	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL195UH100NE60C*	28 800	1 440 $
211455137	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL196UH110XE60C*	28 800	1 440 $
211455138	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110E48C*	28 400	1 420 $
211455139	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110E60C*	28 800	1 440 $
211455140	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110XE60C*	28 800	1 440 $
211455141	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	29 000	1 450 $
211455142	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	29 000	1 450 $
211455143	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XE60C*	28 800	1 440 $
211455144	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	29 000	1 450 $
211455145	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	28 800	1 440 $
211455146	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH090E60C*	28 600	1 430 $
211455147	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110E60C*	28 600	1 430 $
211455148	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110V60C*	28 600	1 430 $
211455149	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110XE60C*	28 600	1 430 $
211455150	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML193UH110XE60C*	28 600	1 430 $
211455151	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML196UH090XE60C*	28 600	1 430 $
211455152	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML196UH110XE60C*	28 800	1 440 $
211455153	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	28 800	1 440 $
211455154	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML296UH110XV60C*	28 600	1 430 $
211455155	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	28 800	1 440 $
211455156	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	28 400	1 420 $
211455157	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	28 400	1 420 $
211455158	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	28 800	1 440 $
211455159	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	28 600	1 430 $
211455160	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	28 600	1 430 $
211455161	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	29 000	1 450 $
211455162	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	29 000	1 450 $
211455163	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	29 000	1 450 $
211455164	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	28 800	1 440 $
211455165	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	28 800	1 440 $
211455261	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA25UH-060-230-**		28 200	1 410 $
211455262	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA25UHV-048-230-**		28 600	1 430 $
211455263	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA25UHV-060-230-**		28 000	1 400 $
211455166	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA27UHE-048-230*+TDR		27 800	1 390 $
211455167	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA27UHE-060-230*+TDR		27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211455168	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		28 400	1 420 $
211455134	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		27 200	1 360 $
211455270	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL180UH100NE60C*	28 400	1 420 $
211455271	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL195UH100NE60C*	28 400	1 420 $
211455169	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL196UH110XE60C*	28 200	1 410 $
211455170	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL280UH110E48C*	27 800	1 390 $
211455171	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL280UH110E60C*	28 200	1 410 $
211455172	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL280UH110XE60C*	28 200	1 410 $
211455173	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	28 600	1 430 $
211455174	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	28 400	1 420 $
211455175	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH110XE60C*	28 200	1 410 $
211455176	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	28 600	1 430 $
211455177	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	28 400	1 420 $
211455178	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML180UH090E60C*	28 000	1 400 $
211455179	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML180UH110E60C*	28 000	1 400 $
211455180	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML180UH110V60C*	28 000	1 400 $
211455181	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML180UH110XE60C*	28 000	1 400 $
211455272	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML193UH090XE48C*	28 000	1 400 $
211455273	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML193UH110XE48C*	27 800	1 390 $
211455182	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML193UH110XE60C*	28 000	1 400 $
211455183	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML196UH090XE60C*	28 200	1 410 $
211455184	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML196UH110XE60C*	28 200	1 410 $
211455185	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML296UH090XV48C*	28 400	1 420 $
211455186	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	ML296UH110XV60C*	28 200	1 410 $
211455187	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	28 200	1 410 $
211455188	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	28 000	1 400 $
211455189	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	28 000	1 400 $
211455190	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	28 400	1 420 $
211455191	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	28 200	1 410 $
211455192	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	28 200	1 410 $
211455193	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	28 400	1 420 $
211455194	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	28 400	1 420 $
211455195	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	28 600	1 430 $
211455196	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	28 400	1 420 $
211455197	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	28 400	1 420 $
211455198	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL180UH100NE60C*	28 200	1 410 $
211455199	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL195UH100NE60C*	28 400	1 420 $
211455200	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL196UH110XE60C*	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211455201	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL280UH110E48C*	27 800	1 390 $
211455202	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL280UH110E60C*	28 000	1 400 $
211455203	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL280UH110XE60C*	28 000	1 400 $
211455204	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	28 400	1 420 $
211455205	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	28 400	1 420 $
211455206	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XE60C*	28 200	1 410 $
211455207	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	28 400	1 420 $
211455208	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	28 200	1 410 $
211455209	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	ML180UH090E60C*	28 000	1 400 $
211455210	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	ML180UH110E60C*	28 000	1 400 $
211455211	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	ML180UH110V60C*	28 000	1 400 $
211455212	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	ML180UH110XE60C*	28 000	1 400 $
211455213	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	ML193UH110XE60C*	28 000	1 400 $
211455214	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	ML196UH090XE60C*	28 000	1 400 $
211455215	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	ML196UH110XE60C*	28 200	1 410 $
211455216	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	ML296UH090XV48C*	28 400	1 420 $
211455217	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	ML296UH110XV60C*	28 000	1 400 $
211455218	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	28 200	1 410 $
211455219	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	27 800	1 390 $
211455220	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	27 800	1 390 $
211455221	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	28 200	1 410 $
211455222	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	28 200	1 410 $
211455223	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	28 200	1 410 $
211455224	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	28 400	1 420 $
211455225	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	28 400	1 420 $
211455226	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	28 400	1 420 $
211455227	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	28 200	1 410 $
211455228	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	28 200	1 410 $
211455229	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL180UH100NE60C*	28 800	1 440 $
211455230	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL195UH100NE60C*	28 800	1 440 $
211455231	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL196UH110XE60C*	28 800	1 440 $
211455232	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110E48C*	28 400	1 420 $
211455233	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110E60C*	28 800	1 440 $
211455234	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110XE60C*	28 800	1 440 $
211455235	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV48C*	29 000	1 450 $
211455236	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	29 000	1 450 $
211455237	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XE60C*	28 800	1 440 $
211455238	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV48C*	29 000	1 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211455239	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	28 800	1 440 $
211455240	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH090E60C*	28 600	1 430 $
211455241	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110E60C*	28 600	1 430 $
211455242	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110V60C*	28 600	1 430 $
211455243	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110XE60C*	28 600	1 430 $
211455244	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML193UH110XE60C*	28 600	1 430 $
211455245	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML196UH090XE60C*	28 600	1 430 $
211455246	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML196UH110XE60C*	28 800	1 440 $
211455247	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML296UH090XV48C*	28 800	1 440 $
211455248	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML296UH110XV60C*	28 600	1 430 $
211455249	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	28 800	1 440 $
211455250	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	28 400	1 420 $
211455251	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	28 400	1 420 $
211455252	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	28 800	1 440 $
211455253	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	28 600	1 430 $
211455254	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	28 600	1 430 $
211455255	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV48C*	29 000	1 450 $
211455256	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	29 000	1 450 $
211455257	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	29 000	1 450 $
211455258	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	28 800	1 440 $
211455259	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	28 800	1 440 $
211752917	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL180UH100NE60C*	38 500	1 925 $
211752918	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL195UH100NE60C*	37 800	1 890 $
211752919	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL196UH110XE60C*	38 000	1 900 $
211752863	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL280UH110E60C*	37 600	1 880 $
211752864	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL280UH110XE60C*	37 600	1 880 $
211752920	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	38 500	1 925 $
211752921	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	38 000	1 900 $
211752922	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XE60C*	38 000	1 900 $
211752865	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	38 000	1 900 $
211752923	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH090E60C*	38 500	1 925 $
211752924	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH110E60C*	38 500	1 925 $
211752866	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH110V60C*	37 800	1 890 $
211752925	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH110XE60C*	38 500	1 925 $
211752926	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML193UH110XE60C*	38 000	1 900 $
211752927	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML196UH090XE60C*	38 000	1 900 $
211752928	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML196UH110XE60C*	38 000	1 900 $
211752929	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	38 500	1 925 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211752867	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML296UH110XV60C*	37 800	1 890 $
211752868	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	38 000	1 900 $
211752869	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	37 800	1 890 $
211752870	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	37 800	1 890 $
211752871	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	38 000	1 900 $
211752872	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	37 800	1 890 $
211752873	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	37 800	1 890 $
211752930	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	38 000	1 900 $
211752931	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	38 500	1 925 $
211752932	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	38 000	1 900 $
211752874	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	38 000	1 900 $
211465230	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL180UH100NE60C*	38 000	1 900 $
211465231	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL196UH110XE60C*	37 800	1 890 $
211465232	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110E60C*	37 200	1 860 $
211465233	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110XE60C*	37 200	1 860 $
211465234	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	37 800	1 890 $
211465235	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	37 600	1 880 $
211465236	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XE60C*	37 800	1 890 $
211465237	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	37 800	1 890 $
211465238	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	37 400	1 870 $
211465239	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH090E60C*	37 000	1 850 $
211465240	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110E60C*	37 800	1 890 $
211465241	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110V60C*	37 200	1 860 $
211465242	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110XE60C*	37 800	1 890 $
211465243	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML193UH110XE60C*	37 800	1 890 $
211465244	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML196UH090XE60C*	37 800	1 890 $
211465245	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML196UH110XE60C*	37 800	1 890 $
211465246	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	37 800	1 890 $
211465247	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML296UH110XV60C*	37 200	1 860 $
211465248	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	37 400	1 870 $
211465249	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	37 400	1 870 $
211465250	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	37 400	1 870 $
211465251	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	37 400	1 870 $
211465252	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	37 400	1 870 $
211465253	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	37 400	1 870 $
211465254	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	37 600	1 880 $
211465255	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	37 800	1 890 $
211465256	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211465257	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	37 400	1 870 $
211465258	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CBA25UH-060-230-**		36 800	1 840 $
211465259	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CBA25UHV-060-230-**		37 200	1 860 $
211465323	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CBA27UHE-060-230-**		37 000	1 850 $
211465229	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		37 000	1 850 $
211465260	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	EL296UH135XE60D*	36 400	1 820 $
211465261	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	EL296UH135XV60D*	36 200	1 810 $
211465262	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	ML180UH135E60D*	36 800	1 840 $
211465263	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	ML196UH135XE60D*	36 600	1 830 $
211465264	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	SL280UH135V60D*	36 200	1 810 $
211465265	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	SLP99UH135XV60D*	36 400	1 820 $
211465266	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	38 500	1 925 $
211465267	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XE60C*	38 000	1 900 $
211465268	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	38 500	1 925 $
211465269	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML180DF110E60C*	37 600	1 880 $
211465270	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML196DF110XE60C*	38 500	1 925 $
211465271	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML296DF090XV60C*	38 500	1 925 $
211465272	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	38 500	1 925 $
211465273	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	38 000	1 900 $
211465274	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	38 000	1 900 $
211465275	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	38 500	1 925 $
211465276	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	38 500	1 925 $
211465277	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	38 500	1 925 $
211465278	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF110XE60C*	38 000	1 900 $
211465279	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	38 500	1 925 $
211465280	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML180DF110E60C*	37 600	1 880 $
211465281	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML196DF110XE60C*	38 500	1 925 $
211465282	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML296DF090XV60C*	38 500	1 925 $
211465283	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	38 500	1 925 $
211465284	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	38 000	1 900 $
211465285	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	38 000	1 900 $
211465286	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	38 500	1 925 $
211465287	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	38 500	1 925 $
211752901	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL180UH100NE60C*	38 500	1 925 $
211752902	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL195UH100NE60C*	37 800	1 890 $
211752903	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL196UH110XE60C*	38 000	1 900 $
211752851	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL280UH110E60C*	37 600	1 880 $
211752852	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL280UH110XE60C*	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211752904	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV48C*	38 500	1 925 $
211752905	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV60C*	38 000	1 900 $
211752906	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XE60C*	38 000	1 900 $
211752853	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV60C*	38 000	1 900 $
211752907	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH090E60C*	38 500	1 925 $
211752908	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH110E60C*	38 500	1 925 $
211752854	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH110V60C*	37 800	1 890 $
211752909	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH110XE60C*	38 500	1 925 $
211752910	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML193UH110XE60C*	38 000	1 900 $
211752911	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML196UH090XE60C*	38 000	1 900 $
211752912	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML196UH110XE60C*	38 000	1 900 $
211752913	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML296UH090XV48C*	38 500	1 925 $
211752855	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML296UH110XV60C*	37 800	1 890 $
211752856	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH080NV60C*	38 000	1 900 $
211752857	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090V60C*	37 800	1 890 $
211752858	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090XV60C*	37 800	1 890 $
211752859	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH100NV60C*	38 000	1 900 $
211752860	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110V60C*	37 800	1 890 $
211752861	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110XV60C*	37 800	1 890 $
211752914	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV60C*	38 000	1 900 $
211752915	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	38 500	1 925 $
211752916	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	38 000	1 900 $
211752862	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	38 000	1 900 $
211465288	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL180UH100NE60C*	38 000	1 900 $
211465289	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL195UH100NE60C*	37 600	1 880 $
211465290	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL196UH110XE60C*	37 800	1 890 $
211465291	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110E60C*	37 200	1 860 $
211465292	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110XE60C*	37 200	1 860 $
211465293	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV48C*	37 800	1 890 $
211465294	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	37 600	1 880 $
211465295	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XE60C*	37 800	1 890 $
211465296	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV48C*	37 800	1 890 $
211465297	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	37 400	1 870 $
211465298	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH090E60C*	37 000	1 850 $
211465299	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110E60C*	37 800	1 890 $
211465300	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110V60C*	37 200	1 860 $
211465301	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110XE60C*	37 800	1 890 $
211465302	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML193UH110XE60C*	37 800	1 890 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211465303	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML196UH090XE60C*	37 800	1 890 $
211465304	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML196UH110XE60C*	37 800	1 890 $
211465305	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML296UH090XV48C*	37 800	1 890 $
211465306	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML296UH110XV60C*	37 200	1 860 $
211465307	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	37 400	1 870 $
211465308	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	37 400	1 870 $
211465309	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	37 400	1 870 $
211465310	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	37 400	1 870 $
211465311	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	37 400	1 870 $
211465312	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	37 400	1 870 $
211465313	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	37 600	1 880 $
211465314	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	37 800	1 890 $
211465315	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	37 600	1 880 $
211465316	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	37 400	1 870 $
211465317	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XE60D*	38 000	1 900 $
211465318	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	37 600	1 880 $
211465319	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	ML180UH135E60D*	37 800	1 890 $
211465320	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	ML196UH135XE60D*	37 800	1 890 $
211465321	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SL280UH135V60D*	37 400	1 870 $
211465322	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	37 600	1 880 $
211034461	LENNOX	MHB009S4S-1L	MWHB009S4-*L		6 300	315 $
208106641	Lennox	MHB009S4S-1L	MWHB009S4-1L		6 300	315 $
211034463	LENNOX	MHB009S4S-1P	MWHB009S4-*P		6 000	300 $
208106643	Lennox	MHB009S4S-1P	MWHB009S4-1P		6 000	300 $
211034462	LENNOX	MHB012S4S-1L	MWHB012S4-*L		7 800	390 $
208106642	Lennox	MHB012S4S-1L	MWHB012S4-1L		7 800	390 $
211034464	LENNOX	MHB012S4S-1P	MWHB012S4-*P		7 000	350 $
208106644	Lennox	MHB012S4S-1P	MWHB012S4-1P		7 000	350 $
211034465	LENNOX	MHB018S4S-1P	MWHB018S4-*P		11 400	570 $
208106645	Lennox	MHB018S4S-1P	MWHB018S4-1P		11 400	570 $
211034466	LENNOX	MHB024S4S-1P	MWHB024S4-*P		16 500	825 $
208106646	Lennox	MHB024S4S-1P	MWHB024S4-1P		16 500	825 $
10528569	LENNOX	MLA009S4S-1P	MMDB009S4-2P		10 100	505 $
9920038	LENNOX	MLA009S4S-1P	MWMA009S4-2P		6 900	345 $
201796632	LENNOX	MLA009S4S-1P	MWMA009S4-3P		6 900	345 $
10528570	LENNOX	MLA012S4S-1P	MMDB012S4-2P		10 600	530 $
9920041	LENNOX	MLA012S4S-1P	MWMA012S4-2P		7 800	390 $
201796633	LENNOX	MLA012S4S-1P	MWMA012S4-3P		7 800	390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10528572	LENNOX	MLA024S4S-1P	MMDB024S4-2P		23 000	1 150 $
9920047	LENNOX	MLA024S4S-1P	MWMA024S4-2P		15 400	770 $
201771988	LENNOX	MLA030S4M-1P	Unités sans conduits		18 000	900 $
204330673	LENNOX	MLA036S4M-1P	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
201771989	LENNOX	MLA036S4M-1P	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
9920055	LENNOX	MLA036S4M-1P	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
211034455	LENNOX	MLB009S4S-1P	M22A009S4-*P		9 000	450 $
211034444	LENNOX	MLB009S4S-1P	MMDB009S4-*P		10 100	505 $
211034440	LENNOX	MLB009S4S-1P	MWMC009S4-*P		9 500	475 $
207683531	LENNOX	MLB009S4S-1P	M22A009S4-2P		9 000	450 $
207683524	LENNOX	MLB009S4S-1P	MMDB009S4-2P		10 100	505 $
207683520	LENNOX	MLB009S4S-1P	MWMC009S4-1P		9 500	475 $
211034456	LENNOX	MLB012S4S-1P	M22A012S4-*P		9 900	495 $
207683532	LENNOX	MLB012S4S-1P	M22A012S4-2P		9 900	495 $
211034450	LENNOX	MLB012S4S-1P	MFMA012S4-*P		9 600	480 $
207683528	LENNOX	MLB012S4S-1P	MFMA012S4-1P		8 400	420 $
211034445	LENNOX	MLB012S4S-1P	MMDB012S4-*P		10 600	530 $
207683525	LENNOX	MLB012S4S-1P	MMDB012S4-2P		10 600	530 $
211034441	LENNOX	MLB012S4S-1P	MWMC012S4-*P		10 000	500 $
207683521	LENNOX	MLB012S4S-1P	MWMC012S4-1P		10 000	500 $
207768729	LENNOX	MLB018S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 000	550 $
207768728	LENNOX	MLB018S4M-1P	Unités avec conduits		16 000	800 $
207768727	LENNOX	MLB018S4M-1P	Unités sans conduits		15 000	750 $
211034457	LENNOX	MLB018S4S-1P	M22A018S4-*P		15 600	780 $
211034451	LENNOX	MLB018S4S-1P	MCFB018S4-*P		12 000	600 $
207683529	LENNOX	MLB018S4S-1P	MCFB018S4-2P		12 000	600 $
211034446	LENNOX	MLB018S4S-1P	MMDB018S4-*P		15 000	750 $
207683526	LENNOX	MLB018S4S-1P	MMDB018S4-2P		12 700	635 $
211034442	LENNOX	MLB018S4S-1P	MWMC018S4-*P		15 000	750 $
207683522	LENNOX	MLB018S4S-1P	MWMC018S4-1P		15 000	750 $
211034458	LENNOX	MLB024S4S-1P	M33C024S4-*P		21 000	1 050 $
207683534	LENNOX	MLB024S4S-1P	M33C024S4-1P		15 000	750 $
211034452	LENNOX	MLB024S4S-1P	MCFA024S4-*P		19 000	950 $
207683530	LENNOX	MLB024S4S-1P	MCFA024S4-2P		19 000	950 $
211034447	LENNOX	MLB024S4S-1P	MMDB024S4-*P		21 000	1 050 $
207683527	LENNOX	MLB024S4S-1P	MMDB024S4-2P		21 000	1 050 $
211034443	LENNOX	MLB024S4S-1P	MWMC024S4-*P		21 200	1 060 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207683523	LENNOX	MLB024S4S-1P	MWMC024S4-1P		21 200	1 060 $
207768732	LENNOX	MLB030S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 152	858 $
207768731	LENNOX	MLB030S4M-1P	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207768730	LENNOX	MLB030S4M-1P	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
207699106	LENNOX	MLB036S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207699105	LENNOX	MLB036S4M-1P	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
207699104	LENNOX	MLB036S4M-1P	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
205782164	LENNOX	MLB036S4S-1P	M33A036S4-2P		25 400	1 270 $
205782162	LENNOX	MLB036S4S-1P	MCFA036S4-2P		25 000	1 250 $
205782160	LENNOX	MLB036S4S-1P	MMDB036S4-2P		34 000	1 700 $
211034459	LENNOX	MLB036S4S-2P	M33C036S4-*P		33 000	1 650 $
207699099	LENNOX	MLB036S4S-2P	M33C036S4-1P		25 000	1 250 $
211034453	LENNOX	MLB036S4S-2P	MCFA036S4-*P		32 000	1 600 $
207699097	LENNOX	MLB036S4S-2P	MCFA036S4-2P		25 000	1 250 $
211034448	LENNOX	MLB036S4S-2P	MMDB036S4-*P		33 400	1 670 $
207699095	LENNOX	MLB036S4S-2P	MMDB036S4-2P		28 000	1 400 $
205747589	LENNOX	MLB048S4M-1P	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
205747588	LENNOX	MLB048S4M-1P	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207699109	LENNOX	MLB048S4M-2P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207699108	LENNOX	MLB048S4M-2P	MMDB009S4-2P		36 000	1 800 $
207699107	LENNOX	MLB048S4M-2P	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
205782165	LENNOX	MLB048S4S-1P	M33B048S4-2P		35 000	1 750 $
205782163	LENNOX	MLB048S4S-1P	MCFA048S4-2P		35 000	1 750 $
205782161	LENNOX	MLB048S4S-1P	MMDB048S4-2P		39 500	1 975 $
211034460	LENNOX	MLB048S4S-2P	M33C048S4-*P		35 000	1 750 $
207699100	LENNOX	MLB048S4S-2P	M33C048S4-1P		35 000	1 750 $
211034454	LENNOX	MLB048S4S-2P	MCFA048S4-*P		35 000	1 750 $
207699098	LENNOX	MLB048S4S-2P	MCFA048S4-2P		35 000	1 750 $
211034449	LENNOX	MLB048S4S-2P	MMDB048S4-*P		39 500	1 975 $
207699096	LENNOX	MLB048S4S-2P	MMDB048S4-2P		33 000	1 650 $
201796628	LENNOX	MPB009S4S-1L	MWMB009S4-2L		6 500	325 $
10058830	LENNOX	MPB009S4S-1P	M22A009S4-1P		5 800	290 $
10058831	LENNOX	MPB009S4S-1P	M22A009S4-2P		5 800	290 $
10058816	LENNOX	MPB009S4S-1P	MMDA009S4-2P		6 200	310 $
10056169	LENNOX	MPB009S4S-1P	MWMA009S4-1P		5 800	290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10056170	LENNOX	MPB009S4S-1P	MWMA009S4-2P		5 800	290 $
201796630	LENNOX	MPB009S4S-1P	MWMA009S4-3P		5 800	290 $
10056168	LENNOX	MPB012S4S-1L	MWMB012S4-1L		7 600	380 $
201796629	LENNOX	MPB012S4S-1L	MWMB012S4-2L		7 600	380 $
10058832	LENNOX	MPB012S4S-1P	M22A012S4-1P		7 500	375 $
10058833	LENNOX	MPB012S4S-1P	M22A012S4-2P		7 500	375 $
206188242	LENNOX	MPB012S4S-1P	MFMA012S4-1P		7 200	360 $
10056171	LENNOX	MPB012S4S-1P	MWMA012S4-1P		7 700	385 $
10056172	LENNOX	MPB012S4S-1P	MWMA012S4-2P		7 700	385 $
201796631	LENNOX	MPB012S4S-1P	MWMA012S4-3P		7 700	385 $
10062010	LENNOX	MPB018S4M-1P	Unités sans conduits		11 800	590 $
203343586	LENNOX	MPB018S4M-2P	Unités sans conduits		11 800	590 $
10058834	LENNOX	MPB018S4S-1P	M22A018S4-1P		12 000	600 $
10058835	LENNOX	MPB018S4S-1P	M22A018S4-2P		12 000	600 $
10058825	LENNOX	MPB018S4S-1P	MCFB018S4-2P		12 000	600 $
10056173	LENNOX	MPB018S4S-1P	MWMA018S4-1P		11 400	570 $
10056174	LENNOX	MPB018S4S-1P	MWMA018S4-2P		11 400	570 $
10058836	LENNOX	MPB024S4S-1P	M33A024S4-1P		15 800	790 $
10058826	LENNOX	MPB024S4S-1P	MCFA024S4-1P		15 000	750 $
10058827	LENNOX	MPB024S4S-1P	MCFA024S4-2P		15 000	750 $
10056175	LENNOX	MPB024S4S-1P	MWMA024S4-1P		15 300	765 $
10056176	LENNOX	MPB024S4S-1P	MWMA024S4-2P		15 300	765 $
203343587	LENNOX	MPB030S4M-2P	Unités sans conduits		17 200	860 $
10062014	LENNOX	MPB036S4M-1P	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
10528567	LENNOX	MPB036S4S-1P	MMDB036S4-1P		25 000	1 250 $
10062016	LENNOX	MPB048S4M-1P	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
10058839	LENNOX	MPB048S4S-1P	M33B048S4-1P		35 000	1 750 $
10058829	LENNOX	MPB048S4S-1P	MCFA048S4-1P		35 000	1 750 $
10528568	LENNOX	MPB048S4S-1P	MMDB048S4-1P		34 000	1 700 $
211034434	LENNOX	MPC009S4S-1P	M22A009S4-*P		7 500	375 $
211034423	LENNOX	MPC009S4S-1P	MMDB009S4-*P		7 700	385 $
211034416	LENNOX	MPC009S4S-1P	MWMC009S4-*P		8 500	425 $
207683514	LENNOX	MPC009S4S-1P	M22A009S4-2P		7 500	375 $
207683503	LENNOX	MPC009S4S-1P	MMDB009S4-2P		7 700	385 $
207683497	LENNOX	MPC009S4S-1P	MWMC009S4-1P		8 500	425 $
211034415	LENNOX	MPC012S4S-1L	MWMC012S4-*L		8 400	420 $
207683496	LENNOX	MPC012S4S-1L	MWMC012S4-1L		8 400	420 $
211034435	LENNOX	MPC012S4S-1P	M22A012S4-*P		8 900	445 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211034429	LENNOX	MPC012S4S-1P	MFMA012S4-*P		9 000	450 $
211034424	LENNOX	MPC012S4S-1P	MMDB012S4-*P		9 300	465 $
211034417	LENNOX	MPC012S4S-1P	MWMC012S4-*P		9 000	450 $
207683515	LENNOX	MPC012S4S-1P	M22A012S4-2P		8 900	445 $
207683509	LENNOX	MPC012S4S-1P	MFMA012S4-1P		9 000	450 $
207683504	LENNOX	MPC012S4S-1P	MMDB012S4-2P		9 300	465 $
207683498	LENNOX	MPC012S4S-1P	MWMC012S4-1P		9 000	450 $
207768723	LENNOX	MPC018S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 000	550 $
207768722	LENNOX	MPC018S4M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 $
207768721	LENNOX	MPC018S4M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 $
211034436	LENNOX	MPC018S4S-1P	M22A018S4-*P		12 000	600 $
207683516	LENNOX	MPC018S4S-1P	M22A018S4-2P		12 000	600 $
211034430	LENNOX	MPC018S4S-1P	MCFB018S4-*P		12 800	640 $
207683510	LENNOX	MPC018S4S-1P	MCFB018S4-2P		12 800	640 $
211034425	LENNOX	MPC018S4S-1P	MMDB018S4-*P		12 600	630 $
207683505	LENNOX	MPC018S4S-1P	MMDB018S4-2P		12 600	630 $
211034418	LENNOX	MPC018S4S-1P	MWMC018S4-*P		14 900	745 $
207683499	LENNOX	MPC018S4S-1P	MWMC018S4-1P		14 900	745 $
207699118	LENNOX	MPC024S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 165	759 $
207699117	LENNOX	MPC024S4M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207699116	LENNOX	MPC024S4M-1P	Unités sans conduits		15 000	750 $
211034437	LENNOX	MPC024S4S-1P	M33C024S4-*P		19 000	950 $
207683517	LENNOX	MPC024S4S-1P	M33C024S4-1P		15 600	780 $
211034431	LENNOX	MPC024S4S-1P	MCFA024S4-*P		16 000	800 $
207683511	LENNOX	MPC024S4S-1P	MCFA024S4-2P		16 000	800 $
211034426	LENNOX	MPC024S4S-1P	MMDB024S4-*P		20 000	1 000 $
207683506	LENNOX	MPC024S4S-1P	MMDB024S4-2P		13 500	675 $
211034419	LENNOX	MPC024S4S-1P	MWMC024S4-*P		16 200	810 $
207683500	LENNOX	MPC024S4S-1P	MWMC024S4-1P		16 200	810 $
207699112	LENNOX	MPC030S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
207699111	LENNOX	MPC030S4M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207699110	LENNOX	MPC030S4M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
211034420	LENNOX	MPC030S4S-1P	MWMC030S4-*P		19 000	950 $
207768724	LENNOX	MPC036S4M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
211034438	LENNOX	MPC036S4S-1P	M33C036S4-*P		23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207683518	LENNOX	MPC036S4S-1P	M33C036S4-1P		23 000	1 150 $
211034432	LENNOX	MPC036S4S-1P	MCFA036S4-*P		23 000	1 150 $
207683512	LENNOX	MPC036S4S-1P	MCFA036S4-2P		23 000	1 150 $
211034427	LENNOX	MPC036S4S-1P	MMDB036S4-*P		25 000	1 250 $
207683507	LENNOX	MPC036S4S-1P	MMDB036S4-2P		27 000	1 350 $
207699101	LENNOX	MPC048S4M-1P	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
211034439	LENNOX	MPC048S4S-1P	M33C048S4-*P		30 000	1 500 $
207683519	LENNOX	MPC048S4S-1P	M33C048S4-1P		28 000	1 400 $
211034433	LENNOX	MPC048S4S-1P	MCFA048S4-*P		29 000	1 450 $
207683513	LENNOX	MPC048S4S-1P	MCFA048S4-2P		29 000	1 450 $
211034428	LENNOX	MPC048S4S-1P	MMDB048S4-*P		34 000	1 700 $
207683508	LENNOX	MPC048S4S-1P	MMDB048S4-2P		29 000	1 450 $
207436146	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	24 200	1 210 $
207436147	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	24 200	1 210 $
207436148	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	24 200	1 210 $
207436149	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	24 200	1 210 $
207436150	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	24 200	1 210 $
207436151	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	24 200	1 210 $
207436152	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	24 200	1 210 $
207436153	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	24 200	1 210 $
207436154	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	24 200	1 210 $
207436155	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	24 200	1 210 $
207436156	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	24 200	1 210 $
207436166	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		25 200	1 260 $
207436167	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		25 400	1 270 $
207436142	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		25 200	1 260 $
207436168	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	23 600	1 180 $
207436169	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	23 600	1 180 $
207436170	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	23 400	1 170 $
207436171	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	23 400	1 170 $
207436172	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	23 600	1 180 $
207436173	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	23 600	1 180 $
207436174	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	23 400	1 170 $
207436175	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	23 600	1 180 $
207436176	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	23 600	1 180 $
207436177	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	23 800	1 190 $
207436178	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	23 800	1 190 $
207436179	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436180	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	23 800	1 190 $
207436181	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	23 800	1 190 $
207436182	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	23 600	1 180 $
207436183	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	23 800	1 190 $
207436184	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	23 800	1 190 $
207436185	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	23 800	1 190 $
207436186	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	23 800	1 190 $
207436187	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	23 800	1 190 $
207436188	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	23 800	1 190 $
207436189	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	23 800	1 190 $
207436190	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	23 800	1 190 $
207436191	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	23 800	1 190 $
207436192	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	23 800	1 190 $
207436193	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	23 800	1 190 $
207436194	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	23 600	1 180 $
207436195	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	23 600	1 180 $
207436196	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL280UH080NV48B*	23 400	1 170 $
207436197	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL280UH090V36B*	23 400	1 170 $
207436198	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL280UH090V48B*	23 600	1 180 $
207436199	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL280UH090XV48B*	23 600	1 180 $
207436200	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	23 400	1 170 $
207436201	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	23 600	1 180 $
207436202	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	23 600	1 180 $
207436203	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH090XV36C*	23 800	1 190 $
207436204	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	23 800	1 190 $
207436205	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	23 800	1 190 $
207436206	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	23 800	1 190 $
207436207	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	23 800	1 190 $
207436208	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	23 600	1 180 $
207436209	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	23 800	1 190 $
207436210	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	23 800	1 190 $
207436211	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	23 800	1 190 $
207436212	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	23 800	1 190 $
207436213	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	23 800	1 190 $
207436214	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	23 800	1 190 $
207436215	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	23 800	1 190 $
207436216	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SLP99UH090XV36C*	23 800	1 190 $
207436217	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436218	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	23 800	1 190 $
207436219	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	23 800	1 190 $
207436224	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	24 800	1 240 $
207436225	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	24 800	1 240 $
207436229	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH060NV36A*	24 200	1 210 $
207436230	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH070XV36A*	24 200	1 210 $
207436231	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	24 200	1 210 $
207436232	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	24 200	1 210 $
207436233	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH080NV48B*	24 200	1 210 $
207436234	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V36B*	24 200	1 210 $
207436235	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V48B*	24 200	1 210 $
207436236	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090XV48B*	24 200	1 210 $
207436237	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH040NV36B*	24 200	1 210 $
207436238	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH060NV36B*	24 200	1 210 $
207436239	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	24 200	1 210 $
207436261	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	33 400	1 670 $
207436262	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	33 400	1 670 $
207436263	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	33 000	1 650 $
207436264	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	33 200	1 660 $
207436265	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	33 200	1 660 $
207436266	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	33 200	1 660 $
207436267	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	33 400	1 670 $
207436268	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	33 400	1 670 $
207436269	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	33 400	1 670 $
207436270	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	33 200	1 660 $
207436271	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	33 200	1 660 $
207436272	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	33 200	1 660 $
207436273	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	33 000	1 650 $
207436274	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	33 200	1 660 $
207436275	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	33 000	1 650 $
207436276	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	33 000	1 650 $
207436277	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	33 000	1 650 $
207436278	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	32 800	1 640 $
207436279	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	33 000	1 650 $
207436280	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	33 000	1 650 $
207436281	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	33 000	1 650 $
207436282	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	33 200	1 660 $
207436283	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	33 200	1 660 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436284	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	33 200	1 660 $
207436285	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	33 200	1 660 $
207436286	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	33 200	1 660 $
207436287	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	30 800	1 540 $
207436288	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	30 600	1 530 $
207436289	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 600	1 530 $
207436290	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 600	1 530 $
207436291	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 600	1 530 $
207436292	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 $
207436293	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 $
207436294	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 $
207436295	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 $
207436297	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 600	1 530 $
207436300	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 600	1 530 $
207436302	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 600	1 530 $
207436305	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 600	1 530 $
207436308	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	30 800	1 540 $
207436314	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	30 600	1 530 $
207436326	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 600	1 530 $
207436327	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 600	1 530 $
207436328	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		34 000	1 700 $
207436143	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		31 800	1 590 $
207436329	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	30 800	1 540 $
207436330	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	30 800	1 540 $
207436331	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	30 400	1 520 $
207436332	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	30 400	1 520 $
207436333	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	30 600	1 530 $
207436334	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	30 600	1 530 $
207436335	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	30 600	1 530 $
207436336	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	30 600	1 530 $
207436337	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	30 800	1 540 $
207436343	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	29 800	1 490 $
207436346	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	29 800	1 490 $
207436355	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	31 400	1 570 $
207436356	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	31 400	1 570 $
207436357	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	31 000	1 550 $
207436358	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	31 000	1 550 $
207436359	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	31 200	1 560 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436360	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	31 200	1 560 $
207436361	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	31 200	1 560 $
207436362	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	31 400	1 570 $
207436363	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	31 400	1 570 $
207436364	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	30 400	1 520 $
207436365	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	30 400	1 520 $
207436366	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 200	1 510 $
207436367	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 200	1 510 $
207436368	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 400	1 520 $
207436369	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 200	1 510 $
207436370	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 200	1 510 $
207436371	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 200	1 510 $
207436372	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 000	1 500 $
207436373	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 200	1 510 $
207436374	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 200	1 510 $
207436375	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 200	1 510 $
207436376	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 400	1 520 $
207436377	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	30 400	1 520 $
207436378	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	30 400	1 520 $
207436379	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 200	1 510 $
207436380	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 400	1 520 $
207436381	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	30 800	1 540 $
207436382	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	30 800	1 540 $
207436383	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL280UH080NV48B*	30 400	1 520 $
207436384	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL280UH090V36B*	30 400	1 520 $
207436385	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL280UH090V48B*	30 600	1 530 $
207436386	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL280UH090XV48B*	30 600	1 530 $
207436387	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	30 600	1 530 $
207436388	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	30 600	1 530 $
207436389	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	30 800	1 540 $
207436395	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	29 800	1 490 $
207436398	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	29 800	1 490 $
207436407	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	31 400	1 570 $
207436408	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	31 400	1 570 $
207436409	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH080NV48B*	31 000	1 550 $
207436410	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH090V36B*	31 000	1 550 $
207436411	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH090V48B*	31 200	1 560 $
207436412	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL280UH090XV48B*	31 200	1 560 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436413	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	31 200	1 560 $
207436414	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	31 400	1 570 $
207436415	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	31 400	1 570 $
207436416	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH090XV36C*	30 400	1 520 $
207436417	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	30 400	1 520 $
207436418	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	30 200	1 510 $
207436419	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	30 200	1 510 $
207436420	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	30 400	1 520 $
207436421	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	30 200	1 510 $
207436422	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	30 200	1 510 $
207436423	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	30 200	1 510 $
207436424	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	30 000	1 500 $
207436425	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	30 200	1 510 $
207436426	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	30 200	1 510 $
207436427	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	30 200	1 510 $
207436428	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	30 400	1 520 $
207436429	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SLP99UH090XV36C*	30 400	1 520 $
207436430	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	30 400	1 520 $
207436431	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 200	1 510 $
207436432	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 400	1 520 $
207436433	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	34 200	1 710 $
207436434	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	34 200	1 710 $
207436435	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SL280DF060NV36B*	34 200	1 710 $
207436436	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	34 000	1 700 $
207436437	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	34 200	1 710 $
207436438	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	34 000	1 700 $
207436439	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	34 000	1 700 $
207436440	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	34 000	1 700 $
207436441	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	34 000	1 700 $
207436442	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	33 800	1 690 $
207436443	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	34 000	1 700 $
207436444	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	34 000	1 700 $
207436445	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	34 000	1 700 $
207436446	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	34 000	1 700 $
207436468	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	33 400	1 670 $
207436469	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	33 400	1 670 $
207436470	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH080NV48B*	33 000	1 650 $
207436471	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V36B*	33 200	1 660 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436472	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V48B*	33 200	1 660 $
207436473	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090XV48B*	33 200	1 660 $
207436474	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	33 400	1 670 $
207436475	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	33 400	1 670 $
207436476	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	33 400	1 670 $
207436477	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	33 200	1 660 $
207436478	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	33 200	1 660 $
207436479	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV60C*	33 200	1 660 $
207436480	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	33 000	1 650 $
207436481	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV60C*	33 200	1 660 $
207436482	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH080NV60C*	33 000	1 650 $
207436483	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH090V60C*	33 000	1 650 $
207436484	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH090XV60C*	33 000	1 650 $
207436485	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH100NV60C*	32 800	1 640 $
207436486	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH110V60C*	33 000	1 650 $
207436487	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH110XV60C*	33 000	1 650 $
207436488	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	33 000	1 650 $
207436489	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV60C*	33 200	1 660 $
207436490	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	33 200	1 660 $
207436491	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	33 200	1 660 $
207436492	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV60C*	33 200	1 660 $
207436493	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	33 200	1 660 $
207436494	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV36C*	30 800	1 540 $
207436495	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV48C*	30 600	1 530 $
207436496	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV60C*	30 600	1 530 $
207436497	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV48C*	30 600	1 530 $
207436498	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV60C*	30 600	1 530 $
207436499	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 $
207436500	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 $
207436501	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 $
207436502	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 $
207436503	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110V60C*	30 600	1 530 $
207436504	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110XV60C*	30 600	1 530 $
207436505	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV48C*	30 600	1 530 $
207436506	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV60C*	30 600	1 530 $
207436507	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV36C*	30 800	1 540 $
207436508	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	30 600	1 530 $
207436509	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436510	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 600	1 530 $
207436511	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	43 500	2 175 $
207436512	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436513	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	43 500	2 175 $
207436514	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436515	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 $
207436516	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	43 000	2 150 $
207436517	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	43 000	2 150 $
207436518	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 $
207436519	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	43 500	2 175 $
207436520	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436521	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	43 500	2 175 $
207436522	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	43 500	2 175 $
207436523	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	43 500	2 175 $
207436524	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436525	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436526	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	42 500	2 125 $
207436527	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	42 500	2 125 $
207436528	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	42 500	2 125 $
207436529	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	42 500	2 125 $
207436530	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	42 000	2 100 $
207436531	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	42 000	2 100 $
207436532	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	42 000	2 100 $
207436533	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	42 000	2 100 $
207436534	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	42 000	2 100 $
207436535	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	42 000	2 100 $
207436536	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	42 000	2 100 $
207436537	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	42 000	2 100 $
207436538	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	42 500	2 125 $
207436539	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	42 500	2 125 $
207436540	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	42 500	2 125 $
207436541	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		45 500	2 275 $
207436144	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		43 000	2 150 $
207436542	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	46 000	2 300 $
207436543	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	46 000	2 300 $
207436544	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	46 000	2 300 $
207436545	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	46 000	2 300 $
207436546	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	45 500	2 275 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436547	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	45 500	2 275 $
207436548	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	45 500	2 275 $
207436549	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	45 500	2 275 $
207436550	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	45 500	2 275 $
207436551	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	45 500	2 275 $
207436552	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	46 000	2 300 $
207436553	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	46 000	2 300 $
207436554	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	46 000	2 300 $
207436555	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	46 000	2 300 $
207436556	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	46 000	2 300 $
207436557	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	42 000	2 100 $
207436558	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	42 000	2 100 $
207436559	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	42 000	2 100 $
207436560	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	46 000	2 300 $
207436561	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	46 000	2 300 $
207436562	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	46 000	2 300 $
207436563	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	46 000	2 300 $
207436564	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	45 500	2 275 $
207436565	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	45 500	2 275 $
207436566	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	45 500	2 275 $
207436567	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	45 500	2 275 $
207436568	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	45 500	2 275 $
207436569	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	45 500	2 275 $
207436570	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	46 000	2 300 $
207436571	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	46 000	2 300 $
207436572	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	46 000	2 300 $
207436573	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	46 000	2 300 $
207436574	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	46 000	2 300 $
207436575	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	EL296UH135XV60D*	42 000	2 100 $
207436576	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	SL280UH135V60D*	42 000	2 100 $
207436577	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	SLP99UH135XV60D*	42 000	2 100 $
207436578	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	41 000	2 050 $
207436579	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	41 000	2 050 $
207436580	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	41 000	2 050 $
207436581	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	41 000	2 050 $
207436582	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	41 000	2 050 $
207436583	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	41 000	2 050 $
207436584	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	41 000	2 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436585	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	41 000	2 050 $
207436586	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV48C*	43 500	2 175 $
207436587	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436588	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV48C*	43 500	2 175 $
207436589	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436590	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 $
207436591	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090V60C*	43 000	2 150 $
207436592	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090XV60C*	43 000	2 150 $
207436593	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 $
207436594	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	43 500	2 175 $
207436595	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436596	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV48C*	43 500	2 175 $
207436597	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	43 500	2 175 $
207436598	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV48C*	43 500	2 175 $
207436599	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436600	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436601	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV48C*	42 500	2 125 $
207436602	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	42 500	2 125 $
207436603	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV48C*	42 500	2 125 $
207436604	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	42 500	2 125 $
207436605	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	42 000	2 100 $
207436606	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	42 000	2 100 $
207436607	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	42 000	2 100 $
207436608	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	42 000	2 100 $
207436609	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	42 000	2 100 $
207436610	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	42 000	2 100 $
207436611	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV48C*	42 000	2 100 $
207436612	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	42 000	2 100 $
207436613	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	42 500	2 125 $
207436614	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	42 500	2 125 $
207436615	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	42 500	2 125 $
207436616	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436617	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436618	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 $
207436619	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	43 500	2 175 $
207436620	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436621	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 $
207436622	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	43 500	2 175 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436623	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436624	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	43 500	2 175 $
207436625	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436626	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436627	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	45 000	2 250 $
207436628	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	44 500	2 225 $
207436629	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	44 000	2 200 $
207436630	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	44 500	2 225 $
207436631	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	44 500	2 225 $
207436632	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	44 000	2 200 $
207436633	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	44 500	2 225 $
207436634	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	44 500	2 225 $
207436635	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	44 500	2 225 $
207436636	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	45 000	2 250 $
207436637	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	44 500	2 225 $
207436638	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	43 500	2 175 $
207436639	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	43 500	2 175 $
207436640	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	43 500	2 175 $
207436145	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		45 500	2 275 $
207436641	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	48 500	2 425 $
207436642	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	48 500	2 425 $
207436643	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	48 000	2 400 $
207436644	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	48 000	2 400 $
207436645	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	48 000	2 400 $
207436646	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	48 000	2 400 $
207436647	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	48 500	2 425 $
207436648	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	48 500	2 425 $
207436649	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	48 500	2 425 $
207436650	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	48 500	2 425 $
207436651	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	48 500	2 425 $
207436655	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	48 500	2 425 $
207436656	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	48 500	2 425 $
207436657	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	48 000	2 400 $
207436658	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	48 000	2 400 $
207436659	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	48 000	2 400 $
207436660	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	48 000	2 400 $
207436661	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	48 500	2 425 $
207436662	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	48 500	2 425 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436663	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	48 500	2 425 $
207436664	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	48 500	2 425 $
207436665	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	48 500	2 425 $
207436669	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	44 000	2 200 $
207436670	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	44 000	2 200 $
207436671	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	44 000	2 200 $
207436672	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	43 500	2 175 $
207436673	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	43 500	2 175 $
207436674	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	44 000	2 200 $
207436675	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	44 000	2 200 $
207436676	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436677	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436678	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 $
207436679	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090V60C*	43 500	2 175 $
207436680	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436681	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 $
207436682	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	43 500	2 175 $
207436683	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436684	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	43 500	2 175 $
207436685	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	43 500	2 175 $
207436686	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	43 500	2 175 $
207436687	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	45 000	2 250 $
207436688	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	44 500	2 225 $
207436689	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	44 000	2 200 $
207436690	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	44 500	2 225 $
207436691	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	44 500	2 225 $
207436692	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	44 000	2 200 $
207436693	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	44 500	2 225 $
207436694	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	44 500	2 225 $
207436695	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	44 500	2 225 $
207436696	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	45 000	2 250 $
207436697	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	44 500	2 225 $
207436698	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	43 500	2 175 $
207436699	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SL280UH135V60D*	43 500	2 175 $
207436700	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	43 500	2 175 $
204631575	LENNOX	VPB036H4M-3P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 000	1 400 $
204631569	LENNOX	VPB036H4M-3P	Unités avec conduits		28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204631570	LENNOX	VPB036H4M-3P	Unités sans conduits		28 000	1 400 $
204631576	LENNOX	VPB048H4M-3P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
204631571	LENNOX	VPB048H4M-3P	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
204631572	LENNOX	VPB048H4M-3P	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
10093927	LENNOX	XP20-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B	13 000	650 $
10093928	LENNOX	XP20-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B	13 000	650 $
10093931	LENNOX	XP20-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP98UH070XV36B	13 000	650 $
201842142	LENNOX	XP20-024-230A**	CBA38MV-018/024-230*+TDR		13 600	680 $
201842143	LENNOX	XP20-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		14 000	700 $
202192030	LENNOX	XP20-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	14 400	720 $
202192031	LENNOX	XP20-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	14 400	720 $
202192033	LENNOX	XP20-024-230A**	CHX35-30B-**-*+TDR	SLP98UH070XV36B-**	14 400	720 $
8550432	LENNOX	XP20-024-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	14 700	735 $
8550433	LENNOX	XP20-024-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP98DF070XV36B-**	14 700	735 $
8550434	LENNOX	XP20-024-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP98DF090XV36C-**	14 700	735 $
10093941	LENNOX	XP20-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B	13 000	650 $
10093942	LENNOX	XP20-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B	13 000	650 $
10093945	LENNOX	XP20-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP98UH070XV36B	13 000	650 $
201953305	LENNOX	XP20-036-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		21 400	1 070 $
202192038	LENNOX	XP20-036-230A**	CHX35-48C-**-*+TDR	EL296UH090XV36C*	21 600	1 080 $
203237240	LENNOX	XP20-036-230A**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	21 200	1 060 $
203237241	LENNOX	XP20-036-230A**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	21 200	1 060 $
8550482	LENNOX	XP20-036-230A**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV36C-**	21 200	1 060 $
205743041	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 $
205743042	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 $
205743048	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 $
205743049	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 $
206322071	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 $
205743051	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 $
205743052	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 $
205743070	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 $
205743071	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 $
206322072	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 $
206361961	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 600	1 030 $
206361962	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	20 600	1 030 $
206361963	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	20 600	1 030 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206361964	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	20 400	1 020 $
206361965	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	20 400	1 020 $
206361972	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 $
206361973	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	20 400	1 020 $
206361974	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 600	1 030 $
206361975	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	20 600	1 030 $
206361976	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	20 600	1 030 $
206361977	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	20 400	1 020 $
205743080	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	20 200	1 010 $
206322077	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	20 200	1 010 $
205743083	LENNOX	XP20-036-230B**	CBA38MV-030-230*+TDR		20 800	1 040 $
205743037	LENNOX	XP20-036-230B**	CBA38MV-036-230*+TDR		20 800	1 040 $
205743084	LENNOX	XP20-036-230B**	CBA38MV-042-230*+TDR		19 400	970 $
205743086	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 $
205743087	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	21 000	1 050 $
205743089	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 $
205743090	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	20 600	1 030 $
205743091	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	20 600	1 030 $
205743092	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	20 600	1 030 $
205743093	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	20 600	1 030 $
205743094	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	20 600	1 030 $
205743110	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 $
205743111	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 $
205743112	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 $
205743113	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	20 600	1 030 $
206322078	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	21 000	1 050 $
206322079	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 $
206322080	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	20 600	1 030 $
206322081	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	20 600	1 030 $
206322082	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	20 600	1 030 $
206322083	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	20 600	1 030 $
205743121	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 $
205743122	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 $
205743127	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 $
205743128	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 $
206322084	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 $
205743130	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 200	1 010 $
205743132	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	20 200	1 010 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205743133	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	20 200	1 010 $
205743134	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	20 000	1 000 $
205743135	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	20 000	1 000 $
205743144	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 200	1 010 $
205743145	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	20 200	1 010 $
206322085	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 200	1 010 $
206322086	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	20 200	1 010 $
206322087	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	20 200	1 010 $
206322088	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	20 000	1 000 $
205743150	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 $
205743151	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 $
205743156	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 $
205743157	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 $
206322089	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 $
205743160	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV36C*	20 200	1 010 $
205743161	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	20 200	1 010 $
205743162	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	20 200	1 010 $
205743163	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	20 000	1 000 $
205743164	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	20 000	1 000 $
205743171	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	20 200	1 010 $
205743172	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	20 200	1 010 $
206322090	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 200	1 010 $
206322091	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	20 200	1 010 $
206322092	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	20 200	1 010 $
206322093	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-*+TDR	SLP99UH110XV60C*	20 000	1 000 $
205743177	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	21 600	1 080 $
205743178	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	21 600	1 080 $
206322094	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	21 600	1 080 $
205743181	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	21 400	1 070 $
205743182	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	21 400	1 070 $
206322095	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	21 400	1 070 $
206322096	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	21 400	1 070 $
206322097	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	21 400	1 070 $
206322098	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	21 400	1 070 $
205743190	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	20 600	1 030 $
205743191	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	20 600	1 030 $
206322099	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	20 600	1 030 $
206322100	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	20 600	1 030 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206322101	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	20 600	1 030 $
206322102	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	20 600	1 030 $
205743201	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 $
205743202	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 $
205743207	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 $
205743208	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 $
206322103	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 $
205743210	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 $
205743211	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 $
205743216	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 $
205743218	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 $
206322104	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 $
205743220	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	20 600	1 030 $
205743221	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	20 600	1 030 $
205743222	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV60C*	20 600	1 030 $
205743223	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	20 400	1 020 $
205743224	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV60C*	20 400	1 020 $
205743231	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 $
205743233	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV60C*	20 400	1 020 $
206322105	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 600	1 030 $
206322106	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	20 600	1 030 $
206322107	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV60C*	20 600	1 030 $
206322108	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	20 400	1 020 $
205743238	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	20 200	1 010 $
206322109	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	20 200	1 010 $
201842144	LENNOX	XP20-048-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		26 400	1 320 $
202189875	LENNOX	XP20-048-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	SLP98UH135XV60D-**	29 200	1 460 $
201842145	LENNOX	XP20-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		36 200	1 810 $
202189869	LENNOX	XP20-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	EL296UH135XV60D*	36 600	1 830 $
202189867	LENNOX	XP20-060-230A**	CHX35-60D-**-*+TDR	SLP98UH135XV60D-**	36 600	1 830 $
8561579	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	EL296DF090XV60C-**	36 400	1 820 $
8561580	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	EL296DF110XV60C-**	36 400	1 820 $
8561583	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	SLP98DF090XV60C*	36 400	1 820 $
8561584	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	SLP98DF110XV60C-**	36 400	1 820 $
10092279	LENNOX	XP25-024-230-**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	13 800	690 $
10092280	LENNOX	XP25-024-230-**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	13 800	690 $
10092281	LENNOX	XP25-024-230-**	C35-36B+TDR+TXV	SLP98DF070XV36B*	13 800	690 $
201953308	LENNOX	XP25-024-230-**	CBA38MV-036-230*+TDR		13 600	680 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202192157	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	14 600	730 $
202192158	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	14 600	730 $
202192159	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42B-**-*+TDR	SLP98UH070XV36B*	14 600	730 $
202192160	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42C-**-*+TDR	EL296UH090XV36C*	14 200	710 $
202192161	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42C-**-*+TDR	SLP98UH090XV36C*	14 200	710 $
10092245	LENNOX	XP25-024-230-**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	13 800	690 $
10092246	LENNOX	XP25-024-230-**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	13 800	690 $
10444469	LENNOX	XP25-024-230-**	CX35-36B+TDR	SLP98UH070XV36B*	13 800	690 $
201930688	LENNOX	XP25-036-230-**	CBA38MV-042-230*+TDR		21 400	1 070 $
202192163	LENNOX	XP25-036-230-**	CHX35-42B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	19 800	990 $
202192164	LENNOX	XP25-036-230-**	CHX35-42B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	19 800	990 $
202192165	LENNOX	XP25-036-230-**	CHX35-42B-**-*+TDR	SLP98UH070XV36B*	19 600	980 $
7133800	LENNOX	XP25-036-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF070XV36B*	20 000	1 000 $
5947719	LENNOX	XP25-036-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV36C-**	20 000	1 000 $
205747024	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 200	1 060 $
205747025	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	21 200	1 060 $
205747030	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	21 200	1 060 $
205747031	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	21 200	1 060 $
206185741	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	21 200	1 060 $
205747033	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	21 000	1 050 $
205747034	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	21 000	1 050 $
205747035	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	21 000	1 050 $
205747036	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	21 000	1 050 $
205747037	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	21 000	1 050 $
205747044	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	21 000	1 050 $
205747045	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	21 000	1 050 $
206368363	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	21 000	1 050 $
206368364	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	21 000	1 050 $
206368365	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	21 000	1 050 $
206368366	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	21 000	1 050 $
205747050	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	21 200	1 060 $
206366297	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	21 200	1 060 $
205747053	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		21 200	1 060 $
205747143	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		21 200	1 060 $
205747054	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		21 000	1 050 $
205747055	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		20 800	1 040 $
205747056	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 $
205747057	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205747058	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	22 200	1 110 $
205747059	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	22 000	1 100 $
205747060	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	22 000	1 100 $
205747061	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	22 000	1 100 $
205747062	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	22 000	1 100 $
205747063	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	22 000	1 100 $
205747077	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	22 200	1 110 $
205747078	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 $
205747079	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	22 000	1 100 $
205747080	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	22 000	1 100 $
206366298	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	22 200	1 110 $
206366299	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	22 200	1 110 $
206366300	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	22 000	1 100 $
206366301	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	22 000	1 100 $
206366302	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	22 000	1 100 $
206366303	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	22 000	1 100 $
205747087	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 $
205747088	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 $
205747093	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 $
205747094	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 $
206366304	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 $
205747096	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 $
205747097	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 $
205747102	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 $
205747103	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 $
206366305	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-*+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 $
206321956	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	21 000	1 050 $
205747105	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	21 000	1 050 $
205747106	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	21 000	1 050 $
206366306	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	21 000	1 050 $
206321971	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	21 000	1 050 $
206321972	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	21 000	1 050 $
205747113	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	21 200	1 060 $
205747114	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	21 200	1 060 $
205747119	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	21 200	1 060 $
205747120	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	21 200	1 060 $
206185742	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	21 200	1 060 $
205747122	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205747123	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	21 000	1 050 $
205747124	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV60C*	21 000	1 050 $
205747125	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	21 000	1 050 $
205747126	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV60C*	21 000	1 050 $
205747133	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	21 000	1 050 $
205747134	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV60C*	21 000	1 050 $
206368367	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	21 000	1 050 $
206368368	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	21 000	1 050 $
206368369	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV60C*	21 000	1 050 $
206368370	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	21 000	1 050 $
205747139	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	21 200	1 060 $
206366307	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	21 200	1 060 $
201924837	LENNOX	XP25-048-230-**	CBA38MV-048-230*+TDR		31 600	1 580 $
202073556	LENNOX	XP25-048-230-**	CBA38MV-060-230*+TDR		30 000	1 500 $
202192167	LENNOX	XP25-048-230-**	CHX35-60D-**-*+TDR	EL296UH135XV60D*	30 200	1 510 $
202192168	LENNOX	XP25-048-230-**	CHX35-60D-**-*+TDR	SLP98UH135XV60D*	30 200	1 510 $
5947775	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF090XV60C-**	30 400	1 520 $
5947776	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF110XV60C-**	30 400	1 520 $
5947779	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV48C-**	30 400	1 520 $
5947780	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV60C-**	30 400	1 520 $
5947781	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF110XV60C-**	30 400	1 520 $
5947849	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF090XV60C-**	30 400	1 520 $
5947850	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF110XV60C-**	30 400	1 520 $
5947853	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF090XV48C-**	30 400	1 520 $
5947854	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF110XV60C-**	30 400	1 520 $
202327813	LENNOX	XP25-048-230-**	CX35-49C+TDR	SLP98UH110XV60C*	30 000	1 500 $
201930689	LENNOX	XP25-060-230-**	CBA38MV-060-230*+TDR		36 000	1 800 $
5947856	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF090XV60C-**	35 600	1 780 $
5947857	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF110XV60C-**	35 600	1 780 $
7979864	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF090XV60C*	35 600	1 780 $
5947861	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF110XV60C-**	35 600	1 780 $
10271659	LG	ARUB060GSS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 000	2 000 $
10271657	LG	ARUB060GSS4	Unités avec conduits		42 500	2 125 $
10070561	LG	ARUB060GSS4	Unités sans conduits		42 500	2 125 $
205967240	LG	ARUM036GSS5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		27 000	1 350 $
205967238	LG	ARUM036GSS5	Unités avec conduits		28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205967237	LG	ARUM036GSS5	Unités sans conduits		26 000	1 300 $
205967239	LG	ARUM048GSS5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 $
205967236	LG	ARUM048GSS5	Unités avec conduits		36 400	1 820 $
205967235	LG	ARUM048GSS5	Unités sans conduits		38 500	1 925 $
10271658	LG	ARUN024GSS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 500	875 $
10070562	LG	ARUN024GSS4	Unités sans conduits		18 000	900 $
8717934	LG	ARUN048GSS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 $
10516995	LG	ARUN060GSS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 000	2 000 $
10514711	LG	ARUN060GSS4	Unités avec conduits		40 000	2 000 $
10514710	LG	ARUN060GSS4	Unités sans conduits		40 000	2 000 $
7947563	LG	LAU090HYV1	LAN090HYV1		6 750	338 $
204825177	LG	LAU090HYV3	LAN090HYV3		6 700	335 $
6233140	LG	LAU120HYV	LAN120HYV		8 400	420 $
204825178	LG	LAU120HYV3	LAN120HYV3		8 300	415 $
204825179	LG	LAU150HYV3	LAN150HYV3		10 900	545 $
8584525	LG	LAU180HYV1	LAN180HYV1		13 000	650 $
9680934	LG	LAU180HYV2	LAN180HYV2		13 500	675 $
204825180	LG	LAU180HYV3	LAN180HYV3		13 100	655 $
8584526	LG	LAU240HYV1	LAN240HYV1		17 200	860 $
204825181	LG	LAU240HYV3	LAN240HYV3		15 800	790 $
10570124	LG	LGU121HSV3	LGN121HSV3		8 200	410 $
10516996	LG	LMU180HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 $
10445373	LG	LMU180HHV	Unités avec conduits		14 700	735 $
10445372	LG	LMU180HHV	Unités sans conduits		14 700	735 $
206221550	LG	LMU180HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 700	685 $
206221549	LG	LMU180HV	Unités avec conduits		13 000	650 $
206221543	LG	LMU180HV	Unités sans conduits		14 500	725 $
208132537	LG	LMU183HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 600	680 $
208131885	LG	LMU183HV	Unités avec conduits		13 400	670 $
208131884	LG	LMU183HV	Unités sans conduits		13 800	690 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
7184506	LG	LMU18CHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 250	663 $
7180061	LG	LMU18CHV	Unités avec conduits		13 000	650 $
10516997	LG	LMU240HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 300	815 $
10445375	LG	LMU240HHV	Unités avec conduits		15 200	760 $
10445374	LG	LMU240HHV	Unités sans conduits		17 400	870 $
206221552	LG	LMU240HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 800	740 $
206221551	LG	LMU240HV	Unités avec conduits		14 500	725 $
206221544	LG	LMU240HV	Unités sans conduits		15 200	760 $
208132538	LG	LMU243HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 750	738 $
208131887	LG	LMU243HV	Unités avec conduits		14 600	730 $
208131886	LG	LMU243HV	Unités sans conduits		14 900	745 $
7184507	LG	LMU24CHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 250	713 $
7184505	LG	LMU24CHV	Unités avec conduits		14 000	700 $
7180062	LG	LMU24CHV	Unités sans conduits		14 500	725 $
10525928	LG	LMU300HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 300	915 $
10445377	LG	LMU300HHV	Unités avec conduits		17 700	885 $
10445376	LG	LMU300HHV	Unités sans conduits		18 900	945 $
208132539	LG	LMU303HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		19 000	950 $
208131889	LG	LMU303HV	Unités avec conduits		18 000	900 $
208131888	LG	LMU303HV	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
8111359	LG	LMU30CHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		19 300	965 $
8111356	LG	LMU30CHV	Unités avec conduits		19 000	950 $
8111355	LG	LMU30CHV	Unités sans conduits		19 600	980 $
10445111	LG	LMU360HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		27 500	1 375 $
10443475	LG	LMU360HHV	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
10443472	LG	LMU360HHV	Unités sans conduits		28 000	1 400 $
206717012	LG	LMU361HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 600	1 480 $
206717006	LG	LMU361HHV	Unités avec conduits		29 600	1 480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206717007	LG	LMU361HHV	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
208132540	LG	LMU363HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 400	1 020 $
208131891	LG	LMU363HV	Unités avec conduits		20 000	1 000 $
208131890	LG	LMU363HV	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
7184508	LG	LMU36CHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		19 750	988 $
7180064	LG	LMU36CHV	Unités avec conduits		19 500	975 $
7180063	LG	LMU36CHV	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
10444103	LG	LMU420HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
10443474	LG	LMU420HHV	Unités avec conduits		29 000	1 450 $
10443471	LG	LMU420HHV	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
206717013	LG	LMU421HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 600	1 580 $
206717008	LG	LMU421HHV	Unités avec conduits		31 600	1 580 $
206717001	LG	LMU421HHV	Unités sans conduits		31 600	1 580 $
206717014	LG	LMU480HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 $
206717009	LG	LMU480HHV	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
206717002	LG	LMU480HHV	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
8111360	LG	LMU480HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 300	1 715 $
8111357	LG	LMU480HV	Unités avec conduits		33 600	1 680 $
8111358	LG	LMU480HV	Unités sans conduits		34 080	1 704 $
206717010	LG	LMU481HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 800	1 690 $
206717004	LG	LMU481HV	Unités avec conduits		33 800	1 690 $
206716999	LG	LMU481HV	Unités sans conduits		33 800	1 690 $
206717011	LG	LMU541HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 200	1 860 $
206717005	LG	LMU541HV	Unités avec conduits		37 200	1 860 $
206717000	LG	LMU541HV	Unités sans conduits		37 200	1 860 $
8898930	LG	LMU600HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 $
8898929	LG	LMU600HV	Unités avec conduits		43 000	2 150 $
8898928	LG	LMU600HV	Unités sans conduits		41 000	2 050 $
7484109	LG	LSU090HSV4	LAN090HSV4		6 600	330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10567393	LG	LSU090HSV5	LAN090HSV5		6 690	335 $
10567394	LG	LSU090HSV5	LSN090HSV5		6 600	330 $
10570122	LG	LSU120HSV5	LAN120HSV5		8 350	418 $
10570123	LG	LSU120HSV5	LSN120HSV5		8 200	410 $
10567390	LG	LSU180HSV5	LAN180HSV5		13 250	663 $
10567391	LG	LSU180HSV5	LSN180HSV5		13 250	663 $
9122552	LG	LSU243HLV	LSN243HLV		17 900	895 $
204825182	LG	LSU243HLV3	LSN243HLV3		15 800	790 $
204825183	LG	LSU303HLV3	LSN303HLV3		19 700	985 $
204825184	LG	LSU363HLV3	LSN363HLV3		21 400	1 070 $
203381526	LG	LUU097HV	LCN098HV4		7 000	350 $
203381517	LG	LUU127HV	LCN128HV4		9 100	455 $
8931559	LG	LUU127HV	LDN127HV4		10 000	500 $
205049407	LG	LUU127HV	LQN120HV4		9 200	460 $
205788763	LG	LUU180HHV	LCN188HV4		13 600	680 $
205788766	LG	LUU180HHV	LDN187HV4		12 200	610 $
205788774	LG	LUU180HHV	LVN181HV4		13 400	670 $
5859619	LG	LUU187HV	LCN187HV		12 500	625 $
10513886	LG	LUU188HV	LVN180HV4		12 600	630 $
203161351	LG	LUU189HV	LVN181HV4		13 000	650 $
205788764	LG	LUU240HHV	LCN249HV		17 400	870 $
205788767	LG	LUU240HHV	LHN248HV		18 200	910 $
205788775	LG	LUU240HHV	LVN241HV4		18 300	915 $
5859621	LG	LUU247HV	LHN247HV		17 600	880 $
10513887	LG	LUU248HV	LVN240HV4		18 000	900 $
203161150	LG	LUU249HV	LCN248HV		17 500	875 $
203161353	LG	LUU249HV	LHN248HV		17 500	875 $
203161352	LG	LUU249HV	LVN241HV4		18 700	935 $
205788768	LG	LUU360HHV	LCN369HV		25 400	1 270 $
205788769	LG	LUU360HHV	LHN368HV		25 000	1 250 $
205788773	LG	LUU360HHV	LVN361HV4		23 800	1 190 $
5859622	LG	LUU367HV	LHN367HV		24 600	1 230 $
10399150	LG	LUU368HV	LVN360HV4		25 600	1 280 $
203161354	LG	LUU369HV	LHN368HV		24 000	1 200 $
203162003	LG	LUU369HV	LVN361HV4		23 800	1 190 $
205788765	LG	LUU420HHV	LCN429HV		29 200	1 460 $
205788770	LG	LUU420HHV	LHN428HV		28 400	1 420 $
205788776	LG	LUU420HHV	LVN420HV		29 200	1 460 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10400575	LG	LUU428HV	LVN420HV		30 600	1 530 $
205788771	LG	LUU480HHV	LCN489HV		32 600	1 630 $
205788772	LG	LUU480HHV	LHN488HV		31 600	1 580 $
205788777	LG	LUU480HHV	LVN480HV		30 800	1 540 $
10401183	LG	LUU488HV	LVN480HV		37 000	1 850 $
210610037	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 $
210607575	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX		14 000	700 $
210693274	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 800	690 $
210693276	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 800	690 $
210693277	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 800	690 $
210693278	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 800	690 $
210693279	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 800	690 $
210693275	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 800	690 $
210693280	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 500	725 $
210693283	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 500	725 $
210693285	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 600	730 $
210693286	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 500	725 $
210693287	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 500	725 $
210693288	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 500	725 $
210693289	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 500	725 $
210693290	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 500	725 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693284	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 600	730 $
210693291	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $
210693294	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 $
210693296	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 $
210693297	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 $
210693298	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 $
210693299	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 $
210693295	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 $
210693300	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 100	705 $
210693301	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 $
210693304	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 $
210693306	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 $
210693307	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 $
210693308	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 200	710 $
210693309	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 $
210693310	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 $
210693311	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 200	710 $
210693305	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 $
210609974	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210609975	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 600	1 080 $
210693312	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693315	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693317	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693318	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693319	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693320	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693316	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693321	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210607415	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TX		21 600	1 080 $
210693328	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693330	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693331	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693332	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210693334	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210693335	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 $
210693336	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693337	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693338	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693339	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210693340	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 $
210693329	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693333	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210693341	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693342	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693349	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693351	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693352	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693353	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210693355	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210693356	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693357	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693358	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210693359	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210693350	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693354	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210693360	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693361	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693368	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693370	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693371	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693372	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210693374	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210693375	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693376	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693377	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210693378	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210693369	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693373	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210693379	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693380	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 $
210693387	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 $
210693389	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 $
210693390	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 $
210693391	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 $
210693393	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 $
210693394	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693395	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 $
210693396	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 $
210693397	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 $
210693398	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 $
210693399	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 $
210693388	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 $
210693392	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 $
210609986	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 $
210609987	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 $
210693400	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693401	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693406	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693408	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693409	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693410	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693411	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693412	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693407	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210693413	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210607420	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		27 000	1 350 $
210693419	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693421	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693422	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693423	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693424	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693425	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693420	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210693426	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693427	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693431	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $
210693432	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693433	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693434	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693435	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693436	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693437	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693438	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 $
210693444	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693446	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 $
210693447	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 $
210693448	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 $
210693449	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 $
210693450	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 $
210693445	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 $
210609993	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 $
210607426	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		34 000	1 700 $
210693455	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	33 400	1 670 $
210693456	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	33 400	1 670 $
210693457	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	33 400	1 670 $
210693458	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	33 400	1 670 $
210693454	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	33 400	1 670 $
210693459	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 400	1 620 $
210693464	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210693465	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210693466	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210693467	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 $
210693463	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693472	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 $
210693473	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 $
210693474	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 $
210693475	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 $
210693471	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 $
203258604	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $
203258225	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
203258253	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
203258609	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
203258294	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
203258303	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
203258613	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
203258605	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
203258606	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
203258312	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
203258313	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
203258320	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
203258321	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
203258336	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203258610	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
203258351	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
203258352	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
203258366	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
203258367	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
203258380	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
203258381	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
203258614	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
203258607	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	AVPEC61D14A*		28 600	1 430 $
203258396	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
203258397	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
203258407	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
203258611	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
203258417	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
203258418	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 $
203258427	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
203258428	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 $
205976268	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 $
205976139	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976269	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976245	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976246	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976247	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976248	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976249	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976250	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976251	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976252	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205976258	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976270	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 $
205976302	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976253	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976254	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976255	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976256	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976257	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976259	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976303	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976260	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 $
205976261	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 $
205976262	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 $
205976263	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 $
205976264	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 $
205976265	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 $
205976266	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 $
205976267	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 $
205966172	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $
205966146	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966173	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966144	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966145	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966147	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966148	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966152	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966174	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966149	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966150	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966151	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205966153	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966154	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966141	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966175	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966155	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966156	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966157	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205966161	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966176	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966158	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966159	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966160	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205966162	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966163	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966166	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966177	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966164	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966165	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966167	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966168	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966169	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966178	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966170	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966171	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966235	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
205966236	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
205966181	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966237	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966182	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966238	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206145076	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206145077	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206145078	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206145079	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
205966179	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966180	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966183	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966184	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966190	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966239	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966191	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966240	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
206145080	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206145081	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 $
206145082	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 $
206145083	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 $
206145084	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 $
206145085	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 $
206145086	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 $
206145087	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 $
206145088	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 000	900 $
205966185	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205966186	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205966187	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205966188	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205966189	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966192	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966193	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205966194	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205966195	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205966199	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966241	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966142	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966465	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206145089	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 $
206145090	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 $
206145091	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 $
206145092	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206145093	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206145094	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
206145095	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 $
206145096	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 $
206145097	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 $
205966196	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966197	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966216	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205966217	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205966198	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205966200	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205966201	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205966202	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966203	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966208	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966466	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966209	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966467	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
206145098	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 $
206145099	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 $
206145100	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 $
206145101	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 $
206145102	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 $
206145103	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 $
206145104	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 $
206145105	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966204	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205966205	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205966206	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205966207	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205966210	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205966211	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205966212	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205966213	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205966218	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966468	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966219	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966469	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206145106	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206145107	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 $
206145108	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 $
206145109	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206145110	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206145111	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $
206145112	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145113	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 $
205966214	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966215	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
206145114	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
206145115	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205966220	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966221	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205966222	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966223	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966229	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966470	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966230	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966471	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
206145116	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 $
206145117	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 $
206145118	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 $
206145119	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 $
206145120	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 $
206145121	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145122	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 $
206145123	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 $
206145124	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 $
205966224	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966225	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966226	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205966227	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205966228	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205966231	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966232	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205966233	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966234	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966257	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
205966242	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966258	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966475	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966259	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145240	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 $
206145241	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145242	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 $
206145243	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 $
206145244	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 $
206145245	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 $
205966472	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205966473	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205966474	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205966476	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205966243	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
205966267	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205966272	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205966143	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966273	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145246	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	28 000	1 400 $
206145247	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 $
206145248	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 800	1 390 $
206145249	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 600	1 380 $
206145250	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 $
206145251	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966264	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 $
205966265	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205966266	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205966268	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 $
205966269	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205966270	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 $
205966247	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966260	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966271	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966261	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145252	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 $
206145253	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 600	1 380 $
206145254	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 800	1 390 $
206145255	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 $
206145256	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 $
205966244	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 $
205966245	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205966246	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205966248	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966252	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966262	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966253	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966263	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
206145257	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 $
206145258	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 $
206145259	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 $
206145260	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 $
206145261	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 $
206145262	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 $
205966249	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205966250	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205966251	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205966254	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 $
205966255	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205966256	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
208816902	LIVART	LF360U	LF360N		25 200	1 260 $
208141163	LIVART	LVA09HRN1-19	LVA09HRN1-19		6 900	345 $
208141165	LIVART	LVA18HRN1-19	LVA18HRN1-19		11 500	575 $
209550326	LIVART	LVAS12KU	LVAS12KN		8 900	445 $
10525675	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	LP9C060B12MP13	21 200	1 060 $
10525676	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	LP9C080B12MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525677	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
10525678	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
10525679	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 $
10525680	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 $
10525681	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 $
10525682	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 $
10525683	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 $
10525684	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
10309047	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 $
211206843	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	LP9C060B12MP13	23 200	1 160 $
211206854	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	LPLC080B12MP13	23 000	1 150 $
211206845	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 $
211206833	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 $
211206838	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 $
211206850	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 $
201982913	LUXAIRE	HL20B2421S	AVV25BE121		22 400	1 120 $
201982918	LUXAIRE	HL20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 $
10525685	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LP9C080C16MP13	31 800	1 590 $
10525686	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LP9C100C16MP13	31 600	1 580 $
10525687	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LPLC080C16MP13	33 400	1 670 $
10525688	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LPLC100C16MP13	33 400	1 670 $
10525689	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 $
10525690	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 $
10525691	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 $
10525692	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 $
10525693	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 $
10525694	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 $
10525695	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 $
10525696	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 $
10525697	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 $
10525698	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 $
10309095	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 $
201982923	LUXAIRE	HL20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 $
201982941	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	LP9C060B12MP13	31 600	1 580 $
201982942	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	LP9C080B12MP13	31 000	1 550 $
201982927	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 $
201982928	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 $
201982935	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201982936	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 $
201982947	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21 +CC		30 800	1 540 $
10525699	LUXAIRE	HL20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 $
10309103	LUXAIRE	HL20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 $
10525701	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LP9C100C16MP13	44 000	2 200 $
10525702	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LP9C100C20MP13	44 000	2 200 $
10525703	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC080C16MP13	44 000	2 200 $
10525704	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC100C16MP13	44 000	2 200 $
10525705	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC100C20MP13	44 000	2 200 $
10525706	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC120C20MP13	44 000	2 200 $
10525707	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 $
10525708	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 $
10525709	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 $
10525710	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 $
10525712	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 $
10525713	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 $
10525714	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 $
10525715	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 $
10525716	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 $
10525719	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 $
10525720	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 $
10525721	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 $
10525722	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 $
10525723	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 $
10525724	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 $
10525717	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1+CC	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 $
10309111	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 $
10525725	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1	LP9C120D20MP13	44 000	2 200 $
10525726	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 $
10525727	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 $
10309107	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 $
211206949	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LP9C080C16MP13	41 500	2 075 $
211206937	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LP9C100C16MP13	41 500	2 075 $
211206925	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LP9C100C20MP13	41 500	2 075 $
211207004	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LPLC080C16MP13	41 500	2 075 $
211207006	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LPLC100C16MP13	41 500	2 075 $
211206975	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LPLC100C20MP13	41 500	2 075 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211206977	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LPLC120C20MP13	41 500	2 075 $
211206984	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206979	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206956	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 $
211206951	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 $
211206939	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 $
211206927	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 $
211206915	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 $
211206989	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 $
211206961	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 $
211206944	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 $
211206932	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 $
211206920	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 $
211206994	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 $
211206999	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 $
211206966	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 $
211206971	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 $
201982949	LUXAIRE	HL20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 $
10309051	LUXAIRE	HL20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 $
211010191	LUXAIRE	HL20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 $
211206913	LUXAIRE	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	LP9C100C20MP13	47 000	2 350 $
211206903	LUXAIRE	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 $
211206908	LUXAIRE	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 $
10309055	LUXAIRE	HL20B6021S	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 $
10525728	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	LP9C100C20MP13	46 500	2 325 $
10525729	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	LPLC100C20MP13	46 000	2 300 $
10525730	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	LPLC120C20MP13	46 000	2 300 $
10525731	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 $
10525732	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 $
10525733	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 $
10525734	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 $
10525735	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 $
10525736	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 $
10525737	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 $
10525738	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 $
10525739	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	LP9C120D20MP13	46 000	2 300 $
10525740	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 $
10525741	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207176024	LUXAIRE	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 $
207176020	LUXAIRE	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 $
206787297	LUXAIRE	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 $
206922128	LUXAIRE	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 $
206922124	LUXAIRE	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 $
206922076	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
206922008	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921984	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207335163	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206922012	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206921988	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $
206921992	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206921608	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	LP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921919	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	LPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922060	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922040	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921936	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921888	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335168	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335172	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921728	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921576	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921952	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921592	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921968	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921904	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922136	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $
206922096	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206922132	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206922092	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
206921574	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921886	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922056	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922036	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921924	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921879	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207335166	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335173	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921724	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921566	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921928	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921570	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921932	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921883	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922108	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206922084	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921624	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921544	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921859	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921800	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921802	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921852	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921784	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921780	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207335175	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921616	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921536	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175988	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921788	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921620	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921540	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921856	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921792	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921796	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206922080	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
206922016	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921996	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207335162	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206922020	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206922000	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $
206922004	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206921612	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	LP9C080B12MP13	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921921	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	LPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922068	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922048	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921944	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921896	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335165	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335170	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921736	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921584	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921960	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921600	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921976	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921912	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922144	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $
206922104	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206922140	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206922100	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
206921610	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921920	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922064	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922044	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921940	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921892	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335167	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335171	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921732	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921580	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921956	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921596	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921972	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921908	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922112	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206922088	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921642	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 500	725 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921562	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921876	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921844	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921848	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921861	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921812	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921804	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207335174	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921626	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921546	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175992	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921820	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921634	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921554	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921869	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921828	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921836	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921614	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921922	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 $
206922072	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206922052	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921948	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921900	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207335164	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207335169	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921740	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206921588	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921964	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206921604	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921980	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921916	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206921644	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921564	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921877	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921846	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921850	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921865	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921816	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921808	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
206921630	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206921550	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175996	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921824	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921638	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206921558	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921873	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921832	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921840	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
211660719	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 $
208614017	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 $
208501697	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 $
208614019	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 $
208502153	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 $
208614020	LUXAIRE	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 $
208504358	LUXAIRE	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 $
211660714	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 $
208614021	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 $
208504348	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 $
208614022	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 $
208503281	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 $
207416671	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417186	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
207417182	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 $
207416655	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207417190	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
211661061	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	LP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660953	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	LP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660121	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660654	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660579	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660504	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660454	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660404	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660274	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660102	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660015	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659990	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659905	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661250	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661225	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661167	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661080	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661041	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660933	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660814	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660769	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660514	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660464	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660414	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660284	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661051	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660943	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660112	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660704	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12BS2N1		15 100	755 $
211660679	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660699	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660674	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211661039	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660931	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660100	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660649	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660574	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660494	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660444	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660394	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660264	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660091	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660010	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659985	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659900	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661245	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661220	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661160	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661075	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661029	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660921	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660809	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660764	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660499	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660449	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660399	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660269	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661034	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660926	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660096	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
208614023	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08BS2N1		14 200	710 $
208614018	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12BS2N1		14 200	710 $
208614016	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12BC2N1		14 000	700 $
208503244	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208502617	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208501682	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207434647	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
207434651	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
207417430	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417400	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416842	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 $
207417471	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417194	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416861	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207416835	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417454	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
207417446	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417170	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207417158	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207416643	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207417422	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207417392	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416623	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207417384	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $
207416865	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207417426	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417396	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416839	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211661027	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	LP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660919	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	LP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660089	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660634	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660569	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660539	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660384	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660324	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660254	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660194	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660154	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660080	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659980	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659945	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211661215	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661155	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661125	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211661105	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661017	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660909	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660804	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660759	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660729	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211660614	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211660389	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660329	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660259	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660199	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660159	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661022	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660914	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660085	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211661015	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660907	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660078	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660629	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211660564	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660534	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211660374	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211660314	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211660244	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660184	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211660144	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211660069	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659975	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659935	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211661210	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661150	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661120	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211661100	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211661005	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660897	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660799	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660754	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660724	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211660609	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211660379	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660319	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211660249	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660189	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211660149	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211661010	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660902	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660074	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
207434650	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
207434652	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 $
207417420	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 600	730 $
207416833	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 $
207417469	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 $
207416667	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416853	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 $
207417462	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417442	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417412	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207416825	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416619	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207416857	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 $
207417416	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207416829	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207417466	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211661003	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	LP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660895	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	LP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660067	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	LPLC080B12MP13	14 900	745 $
211660644	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660559	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660484	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660434	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660364	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660234	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660058	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211660005	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659970	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659895	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211661265	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661240	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661205	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661145	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661070	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211660993	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660885	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211660794	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211660749	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660489	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660439	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660369	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660239	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660998	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660890	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660063	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
211660694	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12BS2N1		14 800	740 $
211660669	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211660689	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 800	740 $
211660664	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211660991	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660883	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660056	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 900	745 $
211660639	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211660554	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660474	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211660424	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211660354	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660224	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660047	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211660000	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659965	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659890	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211661260	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211661235	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211661200	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661140	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661065	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211660981	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660873	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660789	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211660744	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660479	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211660429	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211660359	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660229	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660986	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660878	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211660052	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
208502146	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		13 900	695 $
208502139	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		13 900	695 $
208501674	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		13 900	695 $
208400363	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 200	710 $
208400362	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 100	705 $
208213837	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 200	710 $
208213827	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 $
208213831	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 $
211660979	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	LP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660871	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660045	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	LPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660594	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211660549	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660529	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660344	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660304	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660214	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660174	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660134	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660036	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659960	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659930	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659925	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661195	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661135	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661115	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661095	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660969	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660861	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211660784	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660739	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660624	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660604	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660349	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660309	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660219	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660179	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211660139	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660974	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660866	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660041	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660967	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660859	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660034	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 800	740 $
211660589	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211660544	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211660524	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211660334	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211660294	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211660204	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211660164	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211660124	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211660025	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659955	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659920	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659915	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211661187	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211661130	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211661110	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211661090	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211660957	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211660849	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660779	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211660734	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211660619	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211660599	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211660339	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211660299	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211660209	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211660169	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211660129	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211660962	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211660854	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211660030	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
208400361	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 000	700 $
208213835	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 300	715 $
208213836	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 100	705 $
208213839	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 100	705 $
208213816	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 $
208213829	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 $
208213843	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 $
208213824	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 $
208213826	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 $
208213814	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 $
208213833	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 $
208213830	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 $
208213841	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 $
211660709	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211660684	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211661063	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660955	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660122	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
211660659	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211660584	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211660509	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211660459	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211660409	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660279	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211660107	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211660020	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659995	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659910	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211661255	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211661230	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211661177	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211661085	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211661046	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211660938	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211660819	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211660774	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211660519	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211660469	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211660419	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211660289	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211661056	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211660948	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211660117	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
208503261	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208502624	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208501689	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207434648	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
207434649	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
207417440	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417410	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416851	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 $
207417475	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207417198	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207416869	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207416844	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207417458	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417450	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207417174	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207417162	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207416647	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207417432	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207417402	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207416627	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207417388	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $
207416873	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207417436	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207417406	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207416848	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
211393632	LUXAIRE	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 $
211238542	LUXAIRE	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 $
211386669	LUXAIRE	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 $
211393619	LUXAIRE	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
211393605	LUXAIRE	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 $
211386655	LUXAIRE	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 $
211719720	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211393779	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393750	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211393720	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211393675	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
211393660	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211393764	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211393735	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211393690	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211393705	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211388426	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387995	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211719799	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390824	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211393577	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211393278	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392911	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211392693	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392462	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391906	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391131	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211390797	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211389887	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389774	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389246	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389223	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389115	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388911	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388531	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388397	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387968	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387237	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387047	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211392926	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392698	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392477	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211391921	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391146	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211388412	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387981	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391160	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390812	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211388387	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387962	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211719784	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	LPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390789	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	LPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393547	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393250	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392860	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392634	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392411	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391847	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391041	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390732	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389861	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389744	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389193	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389085	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388888	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388510	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388338	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387909	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387208	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387018	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392885	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392663	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392436	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391876	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391071	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388363	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387935	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391101	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390762	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211388332	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387904	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211719789	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390726	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393532	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393240	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392830	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392604	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392382	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391818	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211390996	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390699	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389848	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389729	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389178	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389070	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388874	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388498	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388303	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387874	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387194	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387004	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392845	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392619	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392396	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391832	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391011	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388318	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387889	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391026	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390714	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211388297	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387868	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211387678	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	26 200	1 310 $
211387561	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	26 400	1 320 $
211387399	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	27 000	1 350 $
211390693	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211390393	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	26 400	1 320 $
211390399	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	26 400	1 320 $
211393473	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 $
211393384	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 $
211393225	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211393124	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 $
211393045	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 $
211392352	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211392105	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 $
211391788	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391548	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 $
211391368	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 $
211390666	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211390334	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 $
211390321	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 $
211389722	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389574	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 $
211389415	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 $
211389056	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388859	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 $
211388732	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 $
211388643	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 $
211388269	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211387841	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387661	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 $
211387546	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 $
211387369	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 $
211387180	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211386990	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211386864	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 $
211386776	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 $
211392367	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211392120	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 $
211391803	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391563	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 $
211391383	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 $
211390348	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 $
211388283	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211387854	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211387670	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 $
211387553	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 $
211387383	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 $
211390681	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211390363	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 $
211390378	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 $
211388264	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387838	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387658	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387544	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387364	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390660	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390310	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390315	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211393458	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393369	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393210	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211393109	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393031	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392322	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392075	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391762	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391518	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391338	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390634	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390254	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211390239	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389707	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389556	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389388	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389041	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388844	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388717	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388628	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388235	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387823	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387644	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387529	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387333	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387167	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386975	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211386851	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211386762	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211392337	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392090	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391777	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391533	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211391353	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211390268	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388249	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387833	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387649	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387538	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387349	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390648	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390282	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390296	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211388230	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387819	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387641	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387525	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387326	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390628	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390228	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390234	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211393443	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211393355	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211393195	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211393094	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393015	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211392295	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211392056	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211391737	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391488	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211391308	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211390601	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211390172	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211390158	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211389693	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389526	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211389363	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211389026	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388829	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388702	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211388613	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211388217	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387802	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387623	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211387498	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211387298	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211387151	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211386960	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211386835	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211386749	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211392311	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211392061	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211391747	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391503	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211391323	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390186	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211388225	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387810	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211387632	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211387511	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211387313	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211390616	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211390199	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211390213	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211395916	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395696	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395430	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394988	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394680	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398088	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397915	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397927	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386568	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386446	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386334	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386268	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386154	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211385994	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385853	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398683	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398541	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398294	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398038	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397777	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397014	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396945	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396920	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396688	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396662	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396376	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396266	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396165	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396026	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395861	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395607	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395347	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394931	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394627	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394234	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394161	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394094	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393959	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386024	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385884	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398713	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398571	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398324	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397829	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395893	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395651	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395385	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394959	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394653	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398068	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397859	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397885	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386629	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12CS2N1		25 400	1 270 $
211386618	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211395853	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395600	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395338	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394926	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394621	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398032	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397765	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397771	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386554	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386432	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386323	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386254	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386138	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211385967	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385830	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398653	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398511	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398267	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398005	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397696	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396999	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396906	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396891	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396647	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396631	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396354	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396243	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396143	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396012	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395807	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395554	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395290	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394898	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394591	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394219	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394150	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394079	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393944	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211385980	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385840	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398668	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398526	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398282	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397720	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395830	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395576	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395316	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394912	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394606	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398020	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397735	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397750	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211395280	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394893	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394585	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394388	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397685	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397691	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386543	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386419	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386243	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386121	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398876	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398482	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398237	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211397609	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396876	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396861	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396623	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396607	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396130	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211395996	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395234	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394865	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394556	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394362	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394064	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393929	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393839	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211398891	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398497	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398252	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211397639	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395255	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394878	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394570	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394373	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397654	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397669	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211395224	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394859	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394551	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394356	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397597	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397603	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386530	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386406	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386229	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386108	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211398850	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398463	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398207	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211397522	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211396846	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396831	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211396595	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396580	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396113	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211395982	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395175	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394830	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394526	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211394328	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211394049	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211393914	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211393824	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211398864	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398475	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398222	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211397552	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395201	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394844	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394537	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211394342	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211397567	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397582	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211388212	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387798	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211719718	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390595	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211393518	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 $
211393180	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211392800	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 $
211392574	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 $
211392274	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 $
211391707	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 $
211390951	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390568	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211389833	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 $
211389678	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389172	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 $
211389011	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 $
211388814	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211388484	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211388186	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387781	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387138	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211386948	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211392815	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 $
211392589	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 $
211392281	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 $
211391722	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 $
211390966	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388198	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387790	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211390981	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390583	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211388183	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387778	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211719724	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	LPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390562	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	LPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393502	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392770	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392548	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392247	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391690	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211390907	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211390535	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389819	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389663	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389159	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211388997	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388799	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388470	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388154	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387761	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211387124	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386934	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392785	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392559	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392262	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391699	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211390922	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388169	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387770	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390937	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390550	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211388148	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387758	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211719722	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390529	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211393488	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211392740	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211392520	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211392217	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391660	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211390863	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211390502	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211389804	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211389648	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389145	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388982	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388791	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388458	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211388120	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211387741	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211387110	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211386918	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211392755	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211392533	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211392232	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391675	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211390878	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211388134	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211387750	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211390892	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211390518	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211388114	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	26 000	1 300 $
211387738	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211387620	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 800	1 290 $
211387493	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 800	1 290 $
211387294	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	26 600	1 330 $
211390496	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	26 000	1 300 $
211390147	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390153	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393429	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211393346	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 $
211393169	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 $
211393079	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 $
211393000	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 $
211392194	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 $
211392026	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 $
211391631	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 $
211391458	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 $
211391279	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 $
211390470	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 $
211390076	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389634	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211389512	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389497	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 $
211389348	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 $
211389333	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 $
211388967	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 $
211388777	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 $
211388688	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 $
211388599	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 $
211388087	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 $
211387721	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211387604	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 $
211387468	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 $
211387265	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 $
211387097	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211386904	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211386822	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 $
211386736	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211392202	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 $
211392041	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 $
211391645	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 $
211391473	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 $
211391294	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 $
211390106	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388100	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 $
211387729	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211387612	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 $
211387480	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 $
211387278	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 $
211390485	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 $
211390120	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390134	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211388082	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387718	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387601	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387463	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390464	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211390064	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390070	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393414	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393322	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211393154	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393072	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392985	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392165	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391996	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391608	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211391428	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391249	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390437	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211389995	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389619	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389482	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389467	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389318	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389304	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388956	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388762	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388673	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388584	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211388558	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388055	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387701	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387584	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387437	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211387086	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211386890	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386808	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386723	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386697	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392181	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211392012	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211391623	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211391444	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391264	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211390022	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388069	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387710	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387593	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387448	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390452	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211390037	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211390051	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211388049	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387698	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387581	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387431	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390431	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211389984	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211389989	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211393399	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211393307	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211393139	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211393060	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211392970	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211392135	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211391966	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211391578	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211391398	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211391220	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211390405	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211389911	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211389604	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211389452	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211389441	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211389289	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211389274	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211388941	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211388747	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211388658	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211388569	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211388549	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211388028	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211387681	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211387564	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211387404	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387073	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211386877	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211386792	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211386711	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211386683	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211392150	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211391981	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211391593	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211391413	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211391235	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211389941	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211388035	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211387690	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211387572	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211387417	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211390419	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211389955	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211389970	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211395799	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395544	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395165	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394824	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394520	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397999	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397510	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397516	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397188	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397195	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386516	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386394	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386311	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386216	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386094	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211385941	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211398820	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398631	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398433	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398176	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397972	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397442	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397140	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397129	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396984	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211396816	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396802	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396564	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396551	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396334	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396220	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211396098	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395968	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395765	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395500	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395118	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394794	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394495	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394206	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394135	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394034	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393899	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385954	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398835	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398638	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398448	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398191	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397469	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211397155	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395785	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395519	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395143	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394809	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394506	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397987	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397480	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397495	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397166	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397176	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386604	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $
211386589	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211395757	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395492	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395109	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394788	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394489	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397966	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397436	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397438	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397116	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397122	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211386501	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211386383	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386296	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211386206	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386080	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211385915	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211398796	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398601	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211398403	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211398153	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397939	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211397368	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211397059	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211397044	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211396975	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211396793	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396778	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396534	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396515	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396308	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211396201	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211396084	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395954	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395717	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211395450	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211395070	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211394759	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394461	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211394191	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211394122	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211394019	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211393884	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211385927	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211398805	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398616	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211398418	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398161	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397391	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211397074	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211395734	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211395472	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211395088	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211394773	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394475	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211397954	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211397406	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211397421	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211397089	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211397104	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211395060	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394753	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394455	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394322	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397356	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397362	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211386487	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $
211386370	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386198	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386065	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398770	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398374	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398123	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397299	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397284	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396763	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396748	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396491	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396469	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396068	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395941	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211395032	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211394724	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394425	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211394296	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211394004	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393869	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393809	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398785	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398389	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398138	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397311	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395044	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394738	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394440	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394309	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397325	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397341	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211395027	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394718	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394419	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394291	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397274	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397278	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211386473	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $
211386359	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211386181	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211386051	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211398742	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211398347	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398093	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211397216	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211397201	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211396733	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211396719	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211396444	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211396423	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211396053	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211395927	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211394999	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211394692	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211394395	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211394261	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211393989	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211393854	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211393794	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211398757	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211398359	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211398108	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211397231	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211395013	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211394706	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211394407	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211394276	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211397246	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211397261	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211388454	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211388024	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211719797	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390857	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211393591	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211393293	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211392941	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211392710	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211392492	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211391936	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211391175	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211390830	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389896	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211389789	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211389260	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211389238	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211389130	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211388926	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211388544	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211388431	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211388001	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211387251	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211387060	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211392956	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211392725	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211392507	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211391951	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211391190	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211388445	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211388014	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211391205	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211390845	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211388392	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387964	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211719786	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390792	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211393562	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211393263	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211392875	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211392649	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211392421	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211391861	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211391056	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211390747	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211389876	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211389759	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211389208	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211389100	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211388896	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211388516	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388348	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211387923	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211387222	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211387032	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211392896	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211392678	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211392451	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211391891	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211391086	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211388376	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211387950	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211391116	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211390777	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211386643	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211395921	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395706	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395440	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394994	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394686	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398089	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397921	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397933	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211386579	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211386461	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386347	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211386283	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211386168	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211386008	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211385868	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211398698	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211398557	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211398309	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211398053	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211397792	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211397029	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211396960	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211396930	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396703	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211396677	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211396400	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211396287	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211396181	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211396038	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211395880	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211395631	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211395365	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211394944	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211394638	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211394246	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211394176	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211394107	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211393974	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211386038	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211385900	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211398728	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211398586	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211398332	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211397844	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211395903	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211395675	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211395404	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211394973	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211394665	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211398083	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211397874	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211397900	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
206923507	LUXAIRE	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 $
206787298	LUXAIRE	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 $
206923503	LUXAIRE	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 $
206923499	LUXAIRE	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 $
206923403	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923299	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923243	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206922938	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207335225	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922600	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206922468	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $
206923303	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923247	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206922942	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206922946	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206922440	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922350	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922872	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923387	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923351	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923267	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923211	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923171	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923066	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922889	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922841	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335224	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335232	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922584	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922564	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922528	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922452	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922408	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922318	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176116	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176080	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923283	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923227	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923187	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923083	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922905	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922424	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922334	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922922	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922857	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924355	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206923479	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923439	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $
206923491	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206923475	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923435	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206922406	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922316	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922839	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923383	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923347	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923259	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923203	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923163	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923058	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922877	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922832	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335222	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335233	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922580	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922560	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922524	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922448	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922398	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922308	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176112	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176076	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923263	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923207	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923167	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923062	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922881	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922402	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922312	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922885	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922836	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923463	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923451	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206923423	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206923411	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206922366	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922276	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922236	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922196	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922156	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922803	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922720	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922722	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922627	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922629	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923367	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923331	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923315	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923131	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923099	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923026	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922994	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922962	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922796	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922704	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922700	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922612	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922608	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335234	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335239	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922544	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922508	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922492	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922476	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922358	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922268	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922228	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922188	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922148	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176096	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176060	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176044	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176028	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923135	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923103	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923030	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922998	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922966	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922708	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922616	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922362	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922272	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922232	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922192	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922152	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922800	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922712	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922716	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922620	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922624	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923407	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923307	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923251	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206922950	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207335226	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
206922604	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206922472	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $
206923311	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923255	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206922954	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206922958	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206922444	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922354	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922874	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923395	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923359	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923275	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923219	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923179	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923074	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922897	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922849	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335228	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335230	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922592	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922572	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922536	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922460	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922416	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922326	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176124	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176088	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923291	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923235	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923195	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923091	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922913	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922432	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922342	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922930	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922865	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924359	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206923487	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $
206923447	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $
206923495	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206923483	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206923443	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922442	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922352	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922873	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923391	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923355	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923271	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923215	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923175	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923070	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922893	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922845	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335223	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335231	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922588	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922568	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922532	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922456	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922412	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922322	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176120	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176084	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923287	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923231	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923191	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923087	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922909	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922428	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922338	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922926	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922861	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206922394	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922304	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922264	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922224	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922184	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922829	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922786	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922792	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922691	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922696	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923375	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923339	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923323	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923143	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923111	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923038	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923006	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922974	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922809	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922740	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922728	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922647	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922635	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335235	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335237	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922552	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922516	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922500	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922484	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922372	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922282	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922242	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922202	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922162	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176104	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176068	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176052	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176036	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923155	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923123	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923050	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923018	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922986	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922752	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922659	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922384	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922294	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922254	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922214	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922174	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922821	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922764	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922776	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922671	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922683	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923471	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 $
206923459	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 $
206923431	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 $
206923419	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 $
206923467	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $
206923455	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206923427	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206923415	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206922392	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922302	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922262	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922222	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922182	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922828	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922784	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922790	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922690	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922694	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923371	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923335	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923319	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923139	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923107	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923034	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923002	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922970	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922805	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922736	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922724	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922643	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922631	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207335236	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207335238	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206922548	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922512	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922496	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922480	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922368	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922278	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922238	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922198	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922158	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176100	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176064	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176048	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176032	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923151	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923119	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923046	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923014	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922982	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922748	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922655	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922380	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922290	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922250	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922210	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922170	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922817	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922760	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922772	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922667	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922679	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206922446	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922356	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922875	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206923399	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206923363	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206923279	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206923223	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206923183	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206923078	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206922901	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206922853	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207335227	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207335229	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206922596	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206922576	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206922540	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922464	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206922420	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206922330	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207176128	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176092	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206923295	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206923239	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206923199	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206923095	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206922918	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206922436	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206922346	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206922934	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206922869	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206922396	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206922306	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922266	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922226	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922186	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922830	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922788	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922794	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922692	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922698	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206923379	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206923343	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206923327	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206923147	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206923115	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206923042	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206923010	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206922978	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206922813	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922744	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206922732	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206922651	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206922639	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
206922556	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206922520	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206922504	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206922488	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206922376	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206922286	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206922246	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206922206	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206922166	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207176108	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207176072	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207176056	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207176040	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206923159	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206923127	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206923054	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206923022	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206922990	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206922756	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206922663	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206922388	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922298	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206922258	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206922218	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206922178	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206922825	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206922768	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206922780	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206922675	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206922687	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
208614051	LUXAIRE	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 $
208502182	LUXAIRE	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 $
208614053	LUXAIRE	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 $
208500520	LUXAIRE	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 $
208614049	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
208502639	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 $
208614048	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 $
208501703	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 $
211719754	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
207416615	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
207416587	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
207417126	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211661884	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
207417033	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 $
207416497	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
207417001	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
207416591	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
207417130	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211661889	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211661894	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211662219	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662204	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211661522	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661458	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211719793	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661826	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
211662159	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662124	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662179	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662069	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662039	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661969	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661854	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661817	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661716	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211661701	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661636	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661626	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211661611	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661586	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661541	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661512	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661448	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661330	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661305	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662184	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662074	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662044	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661974	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661859	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211661517	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661453	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661864	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661822	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208614052	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1		24 600	1 230 $
208502161	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
207434680	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207434673	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207416989	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416969	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207416520	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416607	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207416599	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207417134	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207416571	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207417110	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207416547	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207417070	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207416513	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417025	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207417017	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416489	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207416481	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416469	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207416453	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $
207416981	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207416961	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416933	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416411	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207417138	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $
207416575	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207417114	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207416551	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207417074	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207416985	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416965	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207417078	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207416517	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211661510	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661446	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211661410	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 200	1 260 $
211661386	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211661362	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211661815	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211661780	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 000	1 250 $
211661782	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 000	1 250 $
211662149	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 $
211662139	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 $
211662119	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662104	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 $
211662094	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 $
211662029	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661999	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 $
211661959	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661929	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 $
211661909	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 $
211661806	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661760	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 $
211661755	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 $
211661696	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661681	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211661676	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211661661	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 $
211661656	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 $
211661606	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661581	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661566	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211661556	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 $
211661496	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661436	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211661400	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 $
211661376	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211661352	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211661325	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661300	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211661285	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 $
211661275	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 $
211662034	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211662004	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 $
211661964	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661934	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 $
211661914	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 $
211661765	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 $
211661502	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661441	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211661405	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 $
211661381	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661357	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211661811	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211661770	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 $
211661775	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 $
208614050	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $
208614055	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16CS2N1		24 200	1 210 $
208614054	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16CC2N1		24 400	1 220 $
208502632	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
208500508	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208501104	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 400	1 220 $
207434675	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 800	1 240 $
207434676	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN21+TXV		25 000	1 250 $
207434677	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 600	1 230 $
207434678	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 800	1 240 $
207416451	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 800	1 240 $
207416441	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207416959	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
207416949	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
207416431	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
207417068	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207417057	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
207417059	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
207417154	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 $
207417150	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207416595	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 $
207416563	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207417102	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 $
207416539	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416531	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 $
207417094	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 $
207417061	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417041	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
207417037	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
207416509	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416505	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207417013	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
207416501	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 $
207417009	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 $
207416477	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416465	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207417005	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 $
207416461	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 $
207416443	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 $
207416433	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416951	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
207416941	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
207416423	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
207416419	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416929	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416925	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
207416921	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 $
207416567	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207417106	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 $
207416543	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207416535	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 $
207417098	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 $
207417045	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
207416447	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 $
207416437	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207416955	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
207416945	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
207416427	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
207417065	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207417049	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
207417053	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662214	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		23 800	1 190 $
211662199	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
211661494	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 000	1 200 $
211661434	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
211719756	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
211661804	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 000	1 200 $
211662154	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 $
211662114	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 $
211662169	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 $
211662059	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 $
211662019	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661949	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211661839	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
211661795	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 $
211661711	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 $
211661691	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661621	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 $
211661601	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
211661576	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661484	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 $
211661424	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
211661320	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661295	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211662174	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 $
211662064	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 $
211662024	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211661954	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661844	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
211661489	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 $
211661429	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
211661849	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
211661800	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 $
208503309	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
208400377	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208400380	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
208214038	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
208214036	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
208214032	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
208213996	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
208213999	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208214012	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
208214011	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
208214009	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208213994	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208214022	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
208214050	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
208214051	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208213995	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
208214003	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208214006	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208214016	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
208214018	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
208214014	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
208214055	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 $
208214057	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208213989	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
208213990	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
208213988	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208213985	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208214027	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
208214030	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
208214042	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211661482	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 200	1 210 $
211661422	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
211661398	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211661374	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
211661350	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	24 600	1 230 $
211661793	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211661751	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
211661753	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
211662144	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662134	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662109	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
211662099	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 $
211662089	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 $
211662009	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211661989	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 $
211661939	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211661919	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 $
211661899	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 $
211661784	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
211661726	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661686	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211661671	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $
211661666	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
211661651	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 $
211661646	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 $
211661596	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
211661571	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211661561	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 $
211661551	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 $
211661472	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 $
211661412	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661388	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211661364	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
211661340	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 $
211661315	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211661290	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211661280	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 $
211661270	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 $
211662014	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211661994	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 $
211661944	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211661924	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 $
211661904	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 $
211661736	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
211661477	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 $
211661417	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
211661393	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661369	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
211661345	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 $
211661789	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211661741	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
211661746	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
208503342	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208502175	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 400	1 220 $
208501096	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 000	1 200 $
208400378	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 400	1 220 $
208400379	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN21+TXV		24 600	1 230 $
208400381	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 200	1 210 $
208400376	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 400	1 220 $
208214037	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
208214035	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
208214034	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	24 600	1 230 $
208214039	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
208214040	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
208214031	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208214033	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
208214025	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
208213997	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 $
208214000	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208213998	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
208214008	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208214010	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
208213993	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208213992	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
208213991	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
208214021	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
208214023	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
208214024	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214052	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208214053	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 $
208214048	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 $
208214049	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 $
208214047	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 $
208214004	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208214005	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208214002	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
208214001	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
208214017	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
208214013	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
208214015	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 $
208214019	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
208214020	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
208214054	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 $
208214056	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208214058	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
208214059	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 $
208213987	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208213986	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
208213984	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208213983	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
208213982	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
208214007	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
208214026	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
208214029	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
208214028	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 $
208214045	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
208214046	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
208214041	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208214043	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
208214044	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
211662224	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211662209	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211661534	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661470	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211719795	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661837	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
211662164	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211662129	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211662189	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211662079	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211662049	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211661979	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211661869	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211661828	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211661721	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211661706	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211661641	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211661631	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211661616	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211661591	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211661546	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211661524	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211661460	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211661335	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211661310	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211662194	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211662084	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211662054	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211661984	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211661874	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211661529	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211661465	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211661879	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211661833	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208502168	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
207434679	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207434674	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207416999	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416979	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416529	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207416611	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207416603	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207417142	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207416579	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207417118	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207416555	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207417082	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207416522	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207417029	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207417021	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207416493	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207416485	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207416473	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207416457	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $
207416991	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207416971	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207416937	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207416415	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207417146	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $
207416583	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207417122	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207416559	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207417086	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207416995	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207416975	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207417090	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207416526	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
206787299	LUXAIRE	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 $
206971741	LUXAIRE	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 $
206971745	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971733	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971725	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971547	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971487	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971527	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971507	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971625	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971627	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971578	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971580	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971717	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971677	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971669	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
206971653	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971701	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971685	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
206971609	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971605	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971563	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
206971559	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207335288	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207335289	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207335292	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251153	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251149	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971539	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971479	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971519	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971499	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207176164	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207176156	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207176148	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
206971657	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971705	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971689	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971613	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971567	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971543	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971483	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971523	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971503	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971617	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971621	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971571	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971575	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971749	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971737	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971729	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971557	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971497	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971537	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971517	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971649	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971651	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971601	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971603	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971721	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971681	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971673	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
206971661	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971709	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971693	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
206971633	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971629	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971586	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
206971582	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207335287	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207335290	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207335291	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251155	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251151	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971549	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971489	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971529	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971509	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207176168	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207176160	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207176152	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
206971665	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971713	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971697	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971637	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971590	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971553	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971493	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971533	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971513	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971641	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971645	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971594	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971598	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
208501089	LUXAIRE	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 $
208614077	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 $
208614079	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 000	1 500 $
208503474	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 $
208501156	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $
208614076	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 $
208614078	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 $
208503457	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $
207434706	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN21+TXV		29 200	1 460 $
207434703	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN21+TXV		30 400	1 520 $
207434708	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 800	1 440 $
207434705	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 $
207417218	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207416697	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
207416687	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207417287	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	29 400	1 470 $
207417289	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	29 400	1 470 $
207417263	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	29 200	1 460 $
207417265	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	29 200	1 460 $
207417299	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416761	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 $
207416753	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 $
207416745	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 $
207416737	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 $
207417271	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 $
207417267	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 $
207417248	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 $
207417244	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 $
207417240	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 $
207417236	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 $
207417224	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 $
207417220	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 $
207417210	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207416689	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
207416679	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
207416913	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 $
207416757	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 $
207416749	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 $
207416741	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 $
207417275	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 $
207417252	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 $
207417214	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207416693	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
207416683	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207417279	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 $
207417283	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 $
207417256	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 $
207417260	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 $
207434707	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
207434704	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 $
207416707	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207417487	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	31 000	1 550 $
207416895	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207416885	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
207416733	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
207416735	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	29 600	1 480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417508	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
207417510	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
207416909	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
207416905	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
207417291	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
207417528	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
207417520	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
207417512	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
207416717	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
207416713	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
207417493	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
207417489	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207417232	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207417228	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207416901	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207416897	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207416699	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207417479	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 $
207416887	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
207416877	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207416675	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207417206	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207417202	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
207417532	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
207417524	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
207417516	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
207416721	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
207417497	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
207416703	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207417483	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 $
207416891	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207416881	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
207416725	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
207416729	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
207417501	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
207417505	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
208400400	LUXAIRE	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208400403	LUXAIRE	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12C N21+TXV		28 600	1 430 $
208400402	LUXAIRE	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16C N21+TXV		29 200	1 460 $
208400401	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV		28 800	1 440 $
208400405	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV		29 400	1 470 $
208214333	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	30 400	1 520 $
208214331	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	30 400	1 520 $
208214325	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	30 400	1 520 $
208214320	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	28 800	1 440 $
208214322	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	28 800	1 440 $
208214298	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
208214300	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
208214305	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 $
208214294	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 $
208214293	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 $
208214315	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 $
208214304	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 $
208214350	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 $
208214349	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 $
208214346	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 $
208214345	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 $
208214310	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 $
208214308	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 $
208214318	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 $
208214352	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 $
208214291	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 $
208214290	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 $
208214289	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 $
208214303	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 $
208214341	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 $
208214340	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 $
208214339	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 $
208214334	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 $
208214312	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 $
206787300	LUXAIRE	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971475	LUXAIRE	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 $
206971467	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971459	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971321	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971237	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971217	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971197	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971432	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971434	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971405	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971397	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971389	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971373	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971357	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971297	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971281	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971265	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971249	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971417	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $
206971413	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207335312	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207335313	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207335316	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971349	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971341	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971333	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $
206971313	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971229	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $
206971209	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971189	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207176140	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207176132	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971377	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971361	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $
206971301	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971285	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971269	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971253	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $
206971421	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971317	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971233	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971213	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971193	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971425	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971429	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971471	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971463	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971331	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971247	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971227	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971207	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971455	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971457	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971409	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971401	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971393	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971381	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971365	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971305	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971289	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971273	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971257	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971440	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $
206971436	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207335311	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207335314	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207335315	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971353	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971345	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971337	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $
206971323	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971239	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971219	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971199	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207176144	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207176136	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971385	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971369	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $
206971309	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971293	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $
206971277	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971261	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $
206971444	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971327	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971243	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971223	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971203	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971448	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971452	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
208614092	LUXAIRE	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 $
208501711	LUXAIRE	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208614095	LUXAIRE	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 $
208501118	LUXAIRE	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 $
208614093	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1		36 400	1 820 $
208614094	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20DC2N1		36 000	1 800 $
208500542	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208500532	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		36 000	1 800 $
207434723	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207434724	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207417339	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	36 800	1 840 $
207417329	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	36 800	1 840 $
207417319	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	37 400	1 870 $
207417372	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	37 400	1 870 $
207417374	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	37 400	1 870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416821	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 $
207416817	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 $
207416813	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 $
207416805	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 $
207416797	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 $
207416789	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 $
207416781	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 $
207417376	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 $
207417357	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 $
207417353	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 $
207416777	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 $
207416773	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 $
207416769	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 $
207416765	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 $
207417349	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 $
207417345	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 $
207417341	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 $
207417331	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 $
207417321	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 $
207417311	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 $
207417307	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 $
207417303	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 $
207416809	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 $
207416801	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 $
207416793	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 $
207416785	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 $
207417380	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 $
207417361	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 $
207417335	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 $
207417325	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 $
207417315	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 $
207417365	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 $
207417369	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 $
208502189	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		35 800	1 790 $
208501111	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		35 400	1 770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208400421	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN21+TXV		36 600	1 830 $
208400420	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		36 800	1 840 $
208214521	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	36 200	1 810 $
208214522	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	36 200	1 810 $
208214523	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	36 200	1 810 $
208214511	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 $
208214510	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 $
208214512	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 $
208214516	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 $
208214517	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 $
208214509	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 $
208214508	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 $
208214507	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 $
208214530	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 $
208214529	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 $
208214528	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 $
208214527	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 $
208214513	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 $
208214514	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 $
208214515	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 $
208214518	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 $
208214519	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 $
208214520	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 $
208214532	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 $
208214531	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 $
208214506	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 $
208214505	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 $
208214503	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 $
208214504	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 $
208214502	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 $
208214524	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 $
208214525	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 $
208214526	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 $
9854438	LUXAIRE	TH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 $
9006271	LUXAIRE	TH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 $
9060440	LUXAIRE	TH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9060441	LUXAIRE	TH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 $
9060442	LUXAIRE	TH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 $
9060443	LUXAIRE	TH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 $
9060444	LUXAIRE	TH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 $
205537114	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
203429849	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
202102002	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373303	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780184	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548142	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
202143766	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203429855	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
202102007	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
202102013	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205537107	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780240	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779722	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373304	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780180	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548138	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780172	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780244	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779726	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779730	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
202101778	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	LP9C060B12MP13	15 200	760 $
202102056	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
202102059	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
206780276	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540909	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
203429817	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
203429685	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
203429652	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
202102038	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373313	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548182	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540700	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
202101772	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
202102040	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202143774	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203429822	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203429690	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203429657	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
202101776	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
202102049	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
202102053	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
202101789	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206779786	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206780052	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780420	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780657	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
206780272	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540896	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548198	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546092	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544339	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780650	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373314	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548178	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540686	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780044	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780412	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780176	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205548202	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546096	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205544347	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780048	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780416	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780654	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205074305	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
203429783	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373316	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074256	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074244	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
202143778	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
203429789	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205074550	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074504	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206373317	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074491	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074478	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205074538	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074265	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206780036	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	LP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780404	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780645	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205548004	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547984	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429751	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429608	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780614	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373308	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548162	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548122	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780004	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780372	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545584	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203429756	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429614	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780020	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780388	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780630	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838944	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $
206780112	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $
206838940	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206780108	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
206780002	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780370	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780612	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205548000	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547980	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540839	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550185	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780605	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373309	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548158	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548118	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206779994	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780362	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545539	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205540850	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550189	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206779998	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780366	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780609	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779798	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 $
205547972	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205550169	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
205550173	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
205546764	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206780224	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838916	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373319	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540815	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548110	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205546392	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $
206780228	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206838920	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206838924	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206779986	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	LP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780354	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	LP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780600	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205540972	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547956	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429707	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429565	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780569	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373323	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540770	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540437	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779954	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780322	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536201	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203429712	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429570	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779970	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780338	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780585	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779774	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $
206779770	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
206779952	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780320	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780567	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205540960	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547952	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780200	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550141	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780560	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373324	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540756	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540422	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779944	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780312	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536152	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780204	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550145	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779948	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780316	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780564	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780084	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 $
206779922	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780442	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780508	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780510	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	15 100	755 $
206780260	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780492	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780488	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779914	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780434	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780496	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779918	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780438	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780500	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780504	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
205537129	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
203429838	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779738	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373301	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780192	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548150	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780152	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203429844	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779762	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779750	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
205537121	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780248	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779734	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373302	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780188	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548146	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780148	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780464	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779758	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779746	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206780080	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	LP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780673	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779719	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
206780284	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540934	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
203429806	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
203429674	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
203429641	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780681	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373311	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548190	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540725	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780128	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780472	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780164	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203429811	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203429680	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203429646	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780140	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780663	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779711	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
206779794	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206779790	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206780078	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780671	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779718	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
206780280	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540921	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548234	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546104	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544354	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780677	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373312	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548186	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540713	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780124	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780468	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780160	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205548242	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546112	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205546100	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780136	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780659	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779707	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
205074558	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074270	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373315	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074496	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074485	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205074544	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074516	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206780040	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	LP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780408	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780647	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205548012	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547992	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429762	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429619	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780622	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373306	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548170	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548130	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780012	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780380	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545600	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203429767	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429625	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780028	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780396	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780638	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838952	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $
206780120	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $
206838948	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206780116	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
206780038	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780406	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780646	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205548008	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547988	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540862	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550193	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780618	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373307	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548166	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548126	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780008	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780376	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545592	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205541141	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550222	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780024	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780392	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780634	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779802	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 $
205547976	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205550177	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
205550181	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
205546768	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206780232	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838928	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373318	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540828	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548114	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205546396	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $
206780236	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206838932	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206838936	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206779990	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	LP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780358	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	LP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780602	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205540998	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547964	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
203429718	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
203429575	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780577	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373321	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540789	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540467	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779962	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780330	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536222	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203429723	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203429581	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779978	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780346	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780593	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779782	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $
206779778	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
206779988	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780356	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780601	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205540986	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547960	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780208	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550153	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780573	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373322	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540778	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540452	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779958	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780326	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536212	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780216	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550161	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779974	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780342	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780589	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206780088	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 $
206779940	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780460	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780552	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780556	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	15 100	755 $
206780264	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780520	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780512	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779924	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780444	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780528	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779932	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780452	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780536	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780544	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
205537137	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206780252	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206779742	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206373300	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206780196	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205548154	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206780156	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206780256	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206779766	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206779754	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206780082	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780675	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779720	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 $
206780288	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205540946	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205548238	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205546108	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205544361	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206780685	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206373310	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205548194	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205540744	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206780132	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206780476	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206780168	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205547948	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205546116	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205546088	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206780144	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206780667	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779715	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780042	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780410	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780648	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205548016	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547996	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205540874	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550197	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206780626	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373305	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205548174	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205548134	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206780016	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206780384	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205545608	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205540885	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550201	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206780032	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206780400	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206780642	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206779992	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780360	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780603	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 $
205541010	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205547968	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780212	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205550157	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206780581	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206373320	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205540802	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205540480	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206779966	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206780334	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205536235	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206780220	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205550165	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206779982	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206780350	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206780597	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779942	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780462	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780554	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780558	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	15 100	755 $
206780268	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206780524	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206780516	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206779928	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206780448	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206780532	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206779936	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206780456	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206780540	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206780548	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
203064269	LUXAIRE	TH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203097454	LUXAIRE	TH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 $
205144647	LUXAIRE	TH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 $
203088402	LUXAIRE	TH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 $
203095761	LUXAIRE	TH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203095753	LUXAIRE	TH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 $
203095746	LUXAIRE	TH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 $
203096746	LUXAIRE	TH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 $
203095738	LUXAIRE	TH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 $
205550133	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205550053	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544148	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
205543729	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205542163	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $
205543708	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205550057	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544152	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205543740	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205543752	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203096139	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203091003	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203098027	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203088261	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203088166	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087703	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
203087589	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203087495	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087041	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203096494	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203098003	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
203093008	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203097951	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
203097911	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203097806	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203096123	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203090967	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203097486	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808672	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203431017	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203430984	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203430956	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430824	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203096502	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
203096131	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203090983	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203096511	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203098019	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096731	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205549344	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
206781004	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780793	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205549788	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205550125	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544315	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550033	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781222	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781190	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538480	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205542977	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549776	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548718	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549768	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549752	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543657	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206780996	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780785	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549636	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780843	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550037	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781226	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781194	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205538489	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205542988	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781000	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780789	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205542999	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549784	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205543141	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+ TXV		22 000	1 100 $
205549220	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541502	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548312	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549296	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549094	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549096	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548930	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548932	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544287	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550085	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205549994	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781174	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549906	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543882	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549816	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549284	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549074	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549070	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548910	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548906	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542112	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542105	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549556	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549552	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549740	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549728	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543602	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549688	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549212	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541478	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548304	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549384	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548554	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549998	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781178	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549910	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543892	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549820	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549082	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548918	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549216	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541489	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548308	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549292	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549086	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549090	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548922	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548926	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205549340	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205549348	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 $
205542971	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
205548390	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205550121	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544278	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550022	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544140	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549986	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205549898	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549628	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205549764	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
206781066	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 $
205549724	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205542952	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
205548382	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
206781026	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
205548582	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205550029	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544144	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 $
205549990	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205549902	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205542960	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
205548386	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203095945	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090370	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089412	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096239	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095282	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095286	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094162	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094166	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203088033	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087884	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203087365	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087211	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086909	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086746	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098257	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096215	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095243	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095235	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094121	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094114	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092561	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092541	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203097246	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203097238	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203097854	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097750	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097686	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097598	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095929	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090332	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089377	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097008	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541569	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430918	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430874	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430785	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430741	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430680	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095259	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094137	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095937	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090351	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089393	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096231	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095267	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095274	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094145	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094154	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096642	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $
205543121	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+ TXV		21 800	1 090 $
205549194	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541412	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548280	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549254	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542736	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542741	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548814	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548816	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550109	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550069	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549966	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544099	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781134	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543806	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780721	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549242	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542668	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542654	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548794	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548790	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548654	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548650	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549496	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549492	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543688	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549712	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781042	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549672	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549186	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541388	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548272	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549356	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541758	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549970	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544114	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781138	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543817	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780725	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542697	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548802	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549190	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541401	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548276	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549250	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542713	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542726	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548806	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548810	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205543541	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205548078	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 $
205548086	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205541354	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541295	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780697	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543256	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543262	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548758	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548760	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544257	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206781158	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549882	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781114	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205543194	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205543183	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548738	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548734	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548606	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548602	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205543585	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549664	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205541332	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541274	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206780689	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543512	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541719	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205543359	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206781162	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549886	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781118	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205543217	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548746	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205541343	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541286	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780693	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543229	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543243	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548750	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548754	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203095860	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203090009	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089044	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094947	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094951	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093713	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093716	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203087979	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203087815	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087307	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203087132	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086850	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086671	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098224	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094908	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094900	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093672	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203093664	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203092116	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092099	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097830	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097727	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097655	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097567	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095844	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203089973	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089009	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203096944	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548534	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430901	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203430851	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430769	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430719	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430658	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094923	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093688	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203095852	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203089991	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089026	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094932	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094940	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093696	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093705	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205549164	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548374	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541216	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780940	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780942	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780874	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780876	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550097	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544220	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780745	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544051	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205543943	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549870	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781094	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780924	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780920	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780859	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780855	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205541946	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541935	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781054	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549700	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781030	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549656	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549156	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548366	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541194	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543461	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548526	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780749	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544061	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205543960	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549874	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781098	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780928	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780863	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549160	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548370	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541204	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780932	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780936	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780867	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780871	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205543158	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205549332	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $
205548094	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205542918	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548342	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541108	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548254	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205548996	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205548998	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542272	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542279	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544172	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549942	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549846	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781070	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205548976	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205548972	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542217	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542212	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541673	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541662	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549416	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549412	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780709	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543557	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542894	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548334	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541078	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548246	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543390	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548488	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549946	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549850	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781074	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205548984	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542235	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205542905	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548338	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541095	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548250	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205548988	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205548992	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542247	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542259	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550137	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205550061	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205544156	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
205543770	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205542199	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $
205543718	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205550065	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205544162	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205543778	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205543788	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203096159	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203091050	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203098055	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203088279	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203088183	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087722	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
203087609	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203087512	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087058	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203096523	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203098031	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
203093062	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203097959	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
203097918	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203097814	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203096143	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203091011	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203097502	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808679	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203431022	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203430989	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203430962	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430829	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203096531	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
203096151	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203091031	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203096539	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203098047	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096738	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205549360	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
206781022	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780841	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205549832	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205550149	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544326	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550041	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781230	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781206	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538507	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543038	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549794	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548826	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549790	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549756	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543669	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781006	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206780795	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549648	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780851	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550073	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781242	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781214	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205538523	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543066	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781014	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780803	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543087	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549810	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203096028	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090640	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
203089685	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096406	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095618	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095622	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094498	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094502	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203088130	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087942	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
203087458	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087269	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203087005	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086808	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098280	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096383	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095578	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095570	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094459	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094451	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203092893	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092876	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097390	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
203097382	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
203097894	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097790	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097711	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097623	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203096012	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090606	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
203089647	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097055	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548570	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430945	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203430890	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430813	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430758	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430697	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095594	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094475	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203096020	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090621	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
203089667	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096399	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095602	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095610	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094482	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094490	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096666	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 $
205543150	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 $
205549260	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541553	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548330	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549328	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549146	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549154	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549020	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205549064	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544297	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550089	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205550002	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781182	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549914	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543906	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549824	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549298	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549106	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549098	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548942	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548934	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542475	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542452	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549612	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549604	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549744	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549732	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205543618	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549692	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549222	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541508	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548314	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549432	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548566	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550014	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781202	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549934	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543988	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549838	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549122	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548958	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549236	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541529	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548322	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549320	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549130	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549138	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548966	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205549012	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203095965	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090413	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089456	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096266	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095339	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095343	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094217	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094221	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203088054	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203087904	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203087381	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203087231	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086926	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086764	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098265	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203096243	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203095298	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203095290	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203094177	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203094170	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203092676	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092657	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097294	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203097286	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203097862	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097758	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097695	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203097606	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095949	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203090377	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089420	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203097023	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541593	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203430923	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430879	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430791	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430747	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430686	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203095314	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203094194	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203095957	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203090396	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089439	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203096258	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203095323	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095331	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203094201	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203094210	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096650	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $
205543133	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 $
205549230	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541465	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548360	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549306	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542872	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542881	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548898	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548902	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550113	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550077	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549974	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544132	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781142	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543839	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780729	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549262	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205542767	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542747	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548850	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548832	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548702	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548694	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549572	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549564	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543828	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549716	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781046	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549680	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549196	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541418	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548282	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549372	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541582	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550006	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544211	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781150	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543863	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780741	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542817	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548874	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549206	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541441	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548290	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549278	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542836	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542854	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548882	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548890	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205543548	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205548082	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 $
205548090	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205541383	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541328	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780707	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543335	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543342	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548786	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548788	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544269	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206781166	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549890	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781122	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205543282	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205543269	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548766	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548762	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548630	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548626	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205543593	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549668	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205541359	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541304	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206780699	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543531	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541739	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205543375	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206781170	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549894	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781126	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205543305	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548774	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205541371	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541318	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780703	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205543316	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205543323	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548778	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548782	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203095880	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203090057	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089092	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203095003	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203095008	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203093769	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093773	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203087997	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203087833	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087327	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203087150	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086871	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203086693	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098232	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094963	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094955	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093729	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203093720	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203092222	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203092203	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097838	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203097735	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203097663	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097574	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203095864	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203090019	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203089054	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203096960	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548542	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430907	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203430857	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430774	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203430725	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430664	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094979	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093745	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203095872	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203090038	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203089073	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203094987	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094995	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093753	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203093761	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549204	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548504	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541264	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780988	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780992	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780943	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780946	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550101	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544230	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780753	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544073	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205544001	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549918	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781102	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780956	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780948	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780886	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780878	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205542310	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542034	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781058	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549704	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781034	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549676	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549166	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548376	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541221	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543631	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548538	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780761	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544127	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205544029	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549926	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781130	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780964	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780894	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549174	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548412	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541243	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780972	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780980	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780902	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780910	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203095805	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203089870	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203088862	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203088579	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
203094725	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094728	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093383	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203093392	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203087779	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203087094	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203086635	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203098208	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203094685	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203094677	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203093291	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203093273	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203091906	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203091887	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203097151	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
203097143	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
203097639	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203097551	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203095789	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203089836	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203088822	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203088544	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
203096913	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548518	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203430840	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203430708	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203430647	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203094701	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203093327	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095797	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203089855	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203088843	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203088562	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
203094708	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203094717	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203093346	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203093365	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203096698	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 $
203096682	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 $
203088479	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 $
205543166	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205549336	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $
205548098	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205543095	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548362	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541180	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548294	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549066	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549148	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542621	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542638	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544180	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549950	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549854	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781078	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549022	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549000	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542484	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542285	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541867	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541844	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549468	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549460	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780713	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543567	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542924	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548344	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541114	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548256	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543417	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548510	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549958	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549862	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781086	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549038	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542532	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205543014	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548352	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541153	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548264	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549046	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549054	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542561	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542590	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
206781024	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780807	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205549814	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205550129	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205544334	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550045	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206781234	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206781210	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205538514	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543051	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205549798	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205548730	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205549772	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205549760	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205543677	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781010	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780799	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205549652	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206780847	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205550049	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206781238	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206781218	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205537301	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543077	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206781018	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206780837	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205543106	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205549828	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205549240	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541705	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548332	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549330	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549152	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549178	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205549062	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548970	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544306	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550093	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205550010	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206781198	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549930	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543972	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205549834	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549308	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205549110	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549102	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548946	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548938	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205542129	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542464	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549616	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205549608	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205549748	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549736	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543644	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549696	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205549232	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541518	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205548318	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549392	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548574	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205550018	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206781186	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549938	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543924	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205549842	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549126	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548962	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549256	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541542	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205548326	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549324	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205549134	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549142	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205549008	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205549016	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205549210	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541470	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548302	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549282	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542877	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542888	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548900	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548904	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205550117	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205550081	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205549978	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205544200	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206781146	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205543850	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206780733	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549266	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542782	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205542757	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205548859	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548842	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205548706	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205548698	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549532	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205549568	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205543697	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549720	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781050	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205549684	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549200	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205541429	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205548286	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205549376	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205541604	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205549982	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205544136	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206781154	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205543872	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206780737	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205542826	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205548878	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205549226	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205541453	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205548298	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205549302	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205542845	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205542863	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205548886	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205548894	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205549184	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548380	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541269	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780990	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780994	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780944	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780918	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205550105	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205544246	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206780757	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205544082	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205544015	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205549922	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781106	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206780960	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206780952	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206780890	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206780882	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205542056	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205542046	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206781062	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205549708	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206781038	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205549660	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205549170	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548408	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541232	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205543491	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205548546	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206780765	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205544091	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205544039	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205549878	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781110	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206780968	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206780898	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205549180	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548500	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541253	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206780976	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206780984	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206780906	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206780914	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205543100	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548364	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541187	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548296	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549068	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549150	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205542631	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542646	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205544192	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205549954	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205549858	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206781082	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205549026	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205549004	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205542495	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205542297	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205541879	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205541856	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549472	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205549464	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206780717	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205543577	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205542939	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205548348	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205541128	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205548260	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205543427	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205548514	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205549962	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205549866	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206781090	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205549042	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205542547	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205543026	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205548356	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205541166	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205548268	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205549050	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205549058	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542576	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205542608	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
9854443	LUXAIRE	TH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 $
9006281	LUXAIRE	TH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 $
202143938	LUXAIRE	TH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 $
202143942	LUXAIRE	TH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 $
9036350	LUXAIRE	TH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 $
9036351	LUXAIRE	TH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 $
202763639	LUXAIRE	TH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 $
9036353	LUXAIRE	TH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 $
202100754	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
202100757	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
202100758	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
202100761	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
202100762	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
202100765	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
202100766	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
202100769	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
202100770	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
202100773	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782432	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546704	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546660	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546640	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
203431412	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
203431368	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
203431270	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
203431231	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431121	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
202100655	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
202100660	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
202100663	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
202100668	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
202100671	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536862	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782372	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536800	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
202100675	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202100679	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
202100685	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
202100686	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
202100692	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
202143986	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431417	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203431374	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
203431275	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203431237	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431127	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
202100703	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
202100711	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
202100717	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
202100718	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
202100725	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
202100726	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
202100733	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
202100735	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
202100740	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
202100743	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
202100748	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
202100751	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
202100053	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206781772	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+ TXV		28 000	1 400 $
206781314	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782212	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206781886	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781758	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782524	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782339	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782170	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782172	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781369	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781371	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782428	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546700	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546656	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546636	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546724	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546592	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546523	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546495	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782404	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782332	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782154	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782150	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781354	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781350	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536852	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782368	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536791	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781306	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782204	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206781878	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781750	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782516	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540637	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546728	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546596	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546528	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546499	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782408	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782158	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781358	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781310	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782208	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206781882	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781754	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782520	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782336	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782162	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782166	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781362	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781366	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781760	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 $
206781534	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 $
206781846	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781718	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782484	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536074	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782074	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782076	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781981	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206781983	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205546748	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546684	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537072	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546620	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546568	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547560	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546466	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782058	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782054	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781966	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781962	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546422	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546440	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781838	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781710	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782476	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536058	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540540	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546572	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547564	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546471	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782062	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781970	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781842	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781714	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782480	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536066	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782066	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782070	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781974	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206781978	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085333	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085299	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085233	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085117	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084955	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084854	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084731	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084678	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085123	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084961	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084860	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085281	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085216	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085151	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085084	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084919	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084887	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084818	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084783	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084713	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084696	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084665	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084652	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085161	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205085090	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084926	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084892	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084824	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084789	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206781246	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $
206781254	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781826	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781698	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781514	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782456	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781399	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781401	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781935	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206781937	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206782468	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546676	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205537054	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546612	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205546541	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206781487	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206782388	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206781383	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206781379	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206781920	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206781916	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205545107	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205545101	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205536833	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $
205546320	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $
206781818	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206781690	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $
206781506	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206782448	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $
206782568	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205546546	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206781491	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $
206782392	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206781387	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206781924	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206781822	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781694	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781510	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782452	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781391	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781395	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781928	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206781932	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206781346	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782252	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782200	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781814	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782552	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782365	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782322	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782328	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781503	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781375	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782440	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546712	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546668	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546648	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
203431423	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
203431379	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
203431281	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
203431242	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431132	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782345	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782276	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782264	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781431	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781443	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536878	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782380	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536817	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781324	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782230	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782190	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781804	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782530	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540152	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431428	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203431385	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203431286	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203431248	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431138	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782288	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781455	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781336	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782242	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782218	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782178	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782542	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782357	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782300	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782312	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781467	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781479	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781530	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206781526	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 $
206781344	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782250	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782198	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781812	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782550	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782364	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782320	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782326	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781502	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781373	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782436	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546708	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546664	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546644	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546736	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546600	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546532	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546504	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782412	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782341	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782272	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782260	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781427	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781439	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536870	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782376	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536810	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781320	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782226	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782186	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781800	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782526	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540134	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546744	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546732	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546564	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546513	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206782420	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782284	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781451	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781332	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782238	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782214	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782174	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782538	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782353	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782296	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782308	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781463	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781475	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781876	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781748	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782514	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536137	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782142	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782148	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782046	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782052	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205546760	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546696	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537098	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546632	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
203431346	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
203431209	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
203431099	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782098	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782086	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782005	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781993	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546436	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546454	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781856	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781728	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782494	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536096	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540611	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203431352	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
203431215	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203431105	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782110	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782017	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781868	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781740	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782506	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536121	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782122	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782134	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782029	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782041	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
206781768	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 $
206781542	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 $
206781764	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781538	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 $
206781872	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781744	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782510	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536129	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782138	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782144	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782044	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782048	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205546752	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546688	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537080	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546624	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546576	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547568	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546476	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782090	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782078	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781997	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781985	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546427	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546445	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781848	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781720	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782486	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536079	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205540589	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546584	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547622	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546486	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782102	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782009	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781860	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781732	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782498	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536104	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782114	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782126	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782021	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782033	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085340	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085305	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085239	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085128	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084966	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084865	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084736	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084684	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085139	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084978	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084876	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085286	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085222	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085165	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085096	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084931	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084897	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084830	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084795	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084719	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084701	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084670	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084657	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085175	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205085107	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084943	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084908	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084842	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084807	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206781250	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $
206781258	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $
206781836	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781708	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	29 200	1 460 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781524	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782466	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781423	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781425	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781958	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206781960	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206782472	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546680	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205537062	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
205546616	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205546551	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206781495	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206782396	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206781407	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206781403	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206781943	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206781939	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205545157	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205545150	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205536840	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $
205546461	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $
206781828	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206781700	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $
206781516	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206782458	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $
206782572	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205546556	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206781499	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $
206782400	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206781411	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206781947	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206781832	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206781704	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206781520	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206782462	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206781415	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206781419	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206781951	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781955	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206781348	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782254	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782202	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781816	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782554	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782366	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782324	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782330	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781504	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781377	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206782444	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546716	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205546672	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546652	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205546740	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205546604	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205546560	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205546509	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206782416	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782349	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782280	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782268	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206781435	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206781447	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205536886	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206782384	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205536825	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781328	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206782234	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206782194	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781808	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782534	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205540165	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546608	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205546720	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205546537	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205546518	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782424	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782292	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206781459	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206781340	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206782246	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206782222	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206782182	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782546	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206782361	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206782304	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782316	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206781471	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206781483	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206781874	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781746	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782512	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536132	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782140	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782146	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782045	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782050	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205546756	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205546692	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537089	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205546628	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205546580	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205547572	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205546480	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206782094	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206782082	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782001	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206781989	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205546431	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205546450	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206781852	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206781724	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206782490	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205536088	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540599	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205546588	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205547626	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205546490	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206782106	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206782013	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206781864	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206781736	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206782502	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205536113	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206782118	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206782130	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206782025	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206782037	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205085346	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205085311	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205085244	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085134	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205084972	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205084872	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084742	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205084690	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205085146	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205084983	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205084880	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205085293	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085228	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205085169	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205085101	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205084937	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205084903	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205084836	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205084801	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205084725	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205084707	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205084674	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205084661	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205085181	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205085112	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205084949	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205084914	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205084848	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205084812	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
9006286	LUXAIRE	TH16B6021	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 $
9036037	LUXAIRE	TH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 $
205547844	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 $
205539815	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782634	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782614	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539542	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547812	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547814	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
206783051	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $
205546312	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $
205536773	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205546304	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206783031	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205546288	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $
206783015	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206782999	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206782983	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206782967	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205536739	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205547792	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205547788	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205546280	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205546272	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205546264	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205539795	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $
206782626	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206782606	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $
205539525	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $
206783035	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $
205546292	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206783019	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206783003	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $
206782987	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206782971	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205536748	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205547800	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205539803	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782630	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782610	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539534	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547804	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547808	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
205547848	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+ TXV		32 600	1 630 $
205539840	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782644	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782624	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539559	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547840	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547842	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
206783055	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $
205546316	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $
205536783	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205546308	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206783039	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205546296	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $
206783023	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206783007	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206782991	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206782975	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205536756	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205547820	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205547816	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205546284	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205546276	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205546268	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205539818	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $
206782636	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206782616	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539546	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $
206783043	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $
205546300	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206783027	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $
206783011	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $
206782995	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206782979	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205536764	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205547828	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205539830	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206782640	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206782620	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205539552	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205547832	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205547836	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
210426580	MAXI AIR	MAXS-2430	AHMS-3015		21 000	1 050 $
210426581	MAXI AIR	MAXS-4260	AHMS-6020		42 000	2 100 $
212348361	MAXI AIR	NE-T52-PLA12INT	NE-T52-PLA12EXT		8 200	410 $
212348364	MAXI AIR	NE-T52-PLA18INT	NE-T52-PLA18EXT		14 000	700 $
212348360	MAXI AIR	NE-T52-SUPAE12E	NE-T52-SUPAE12I		10 000	500 $
212348362	MAXI AIR	NE-T52-SUPAE18E	NE-T52-SUPAE18I		15 000	750 $
203238009	MAXI AIR	YS21F-12HRDN1	YS21F-12HRDN1		8 200	410 $
203238010	MAXI AIR	YS21F-18HRDN1	YS21F-18HRDN1		14 000	700 $
206799638	MAXI AIR CENTRAL	CLASS24CC	AHAN2410		15 400	770 $
206799639	MAXI AIR CENTRAL	CLASS24CC	AHAN3615		15 400	770 $
210372390	MAXI AIR CENTRAL	CLASS30CC	AHAN3615		16 800	840 $
206799640	MAXI AIR CENTRAL	CLASS36CC	AHAN3615		19 800	990 $
205982979	MAX-R	MAX-R 12K35 GR38 (OUT)	MAX-R 12K35 GR38 (INT)		8 300	415 $
204012250	MAX-R	MAX-R(MZ)27K30	Unités sans conduits		18 000	900 $
204012251	MAX-R	MAX-R(MZ)36K30	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
204012244	MAX-R	MAX-R/12K30-OUT	MAX-R/12K30-INT		7 800	390 $
204012248	MAX-R	MAX-R/18K20-OUT	MAX-R/18K20-INT		11 000	550 $
204012243	MAX-R	MAX-R/9K30-OUT	MAX-R/9K30-INT		6 900	345 $
205982977	MAX-R	MAX-R12K30GR23(OUT)	MAX-R12K30GR23(IN)		6 800	340 $
205982975	MAX-R	MAX-R18K30GR23(OUT)	MAX-R18K30GR23(IN)		12 400	620 $
207338192	MAX-R	MAX-R18K30MZGR	Unités sans conduits		12 800	640 $
205982980	MAX-R	MAX-R18K35GR38(OUT)	MAX-R18K35GR38(IN)		14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207338195	MAX-R	MAX-R18K35MZGR	Unités sans conduits		17 000	850 $
207338193	MAX-R	MAX-R24K30MZGR	Unités sans conduits		16 600	830 $
207338196	MAX-R	MAX-R24K35MZGR	Unités sans conduits		17 900	895 $
207338180	MAX-R	Max-R36k30CT-inv(out)	Max-R24k30CT-inv-(in)		16 300	815 $
207338179	MAX-R	Max-R36k30CT-inv(out)	Max-R36k30CT-inv-(in)		24 400	1 220 $
207338194	MAX-R	MAX-R36K30MZGR	Unités sans conduits		18 000	900 $
207338182	MAX-R	Max-R60k30CT-inv(out)	Max-R48k30CT-inv-(in)		32 800	1 640 $
207338181	MAX-R	Max-R60k30CT-inv(out)	Max-R60k30CT-inv-(in)		37 200	1 860 $
207178567	MDV	MOD31-36HFN1-MP0W	MSAGF-36HRFNX-MR0W		20 000	1 000 $
206716987	MDV	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
206714973	MDV	M2OA-18HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		11 000	550 $
206714980	MDV	M2OA-18HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		11 800	590 $
207641240	MDV	M2OA-18HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207641232	MDV	M2OA-18HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		11 800	590 $
207641239	MDV	M2OA-18HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		11 800	590 $
207339191	MDV	M2OA-18HFN1-MQ1	MSABB-09HRFN1-MS0Q1W		12 000	600 $
8856675	MDV	M2OF-18HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		12 000	600 $
204713920	MDV	M2OF-18HFN1-M（M2OF-18HFN1-MCA）	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		12 000	600 $
206716988	MDV	M2OI-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
206716986	MDV	M2OI-18HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		12 000	600 $
206714974	MDV	M2OI-18HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		11 000	550 $
207641257	MDV	M2OI-18HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 $
207641256	MDV	M2OI-18HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		11 000	550 $
8856676	MDV	M3OF-27HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		17 200	860 $
8858349	MDV	M3OF-27HFN1-M**	MSMBB-09HRFN1-MW0W		17 800	890 $
201810023	MDV	M3OH-27HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207339192	MDV	M3OH-27HFN1-MQ1	MSABB-09HRFN1-MS0Q1W		16 000	800 $
207618261	MDV	M3OI-24HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 500	825 $
207617655	MDV	M3OI-24HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		15 000	750 $
207617656	MDV	M3OI-24HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		18 000	900 $
206716990	MDV	M3OI-28HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
206714976	MDV	M3OI-28HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		17 500	875 $
206714982	MDV	M3OI-28HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		16 500	825 $
207641259	MDV	M3OI-28HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 900	845 $
207641258	MDV	M3OI-28HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		17 400	870 $
207641247	MDV	M3OI-28HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		16 500	825 $
207618258	MDV	M3OJ-24HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
207617649	MDV	M3OJ-24HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		15 000	750 $
207617651	MDV	M3OJ-24HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		18 500	925 $
207641242	MDV	M3OJ-24HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207641233	MDV	M3OJ-24HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		13 764	689 $
207641241	MDV	M3OJ-24HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		18 500	925 $
206716989	MDV	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
206714975	MDV	M3OJ-27HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		16 000	800 $
206714981	MDV	M3OJ-27HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		16 000	800 $
207641254	MDV	M3OJ-27HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
207641252	MDV	M3OJ-27HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		16 200	810 $
207641243	MDV	M3OJ-27HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		16 000	800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8856677	MDV	M4OF-36HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		24 600	1 230 $
207618260	MDV	M4OG-30HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 $
207617652	MDV	M4OG-30HFN1-M	MSEPB-06HRFN1-MY5W		17 500	875 $
206714977	MDV	M4OG-36HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		23 000	1 150 $
207641253	MDV	M4OG-36HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		24 000	1 200 $
8994415	MDV	M4OH-36HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		23 200	1 160 $
201810029	MDV	M4OH-36HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		24 600	1 230 $
206714978	MDV	M4OH-36HFN1-M-20	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		22 000	1 100 $
207339193	MDV	M4OH-36HFN1-MQ1	MSABB-09HRFN1-MS0Q1W		28 000	1 400 $
207641231	MDV	M4OI-36HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207641228	MDV	M4OI-36HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		23 200	1 160 $
207641229	MDV	M4OI-36HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		23 000	1 150 $
207641249	MDV	M4OI-36HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207641237	MDV	M4OI-36HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		22 000	1 100 $
207641248	MDV	M4OI-36HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		23 000	1 150 $
208132554	MDV	M5OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 600	1 730 $
208132545	MDV	M5OA-55HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		34 400	1 720 $
208132546	MDV	M5OA-55HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		35 000	1 750 $
208132555	MDV	M5OA-55HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 600	1 780 $
208132547	MDV	M5OA-55HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		36 400	1 820 $
208132548	MDV	M5OA-55HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		35 000	1 750 $
208132552	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208132541	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		35 000	1 750 $
208132542	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]	MTIU-09HWFN1-M		36 000	1 800 $
208132553	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 600	1 780 $
208132543	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		35 200	1 760 $
208132544	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]*	MTIU-09HWFN1-M		36 000	1 800 $
8967208	MDV	M5OF-48HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		29 600	1 480 $
206714986	MDV	M5OF-48HFN1-M-20	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
207618262	MDV	M5OG-42HFN1-M-[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207617657	MDV	M5OG-42HFN1-M-[X]	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		30 000	1 500 $
207617659	MDV	M5OG-42HFN1-M-[X]	MTIU-09HWFN1-M		28 000	1 400 $
207641230	MDV	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207641226	MDV	M5OG-48HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		29 600	1 480 $
207641227	MDV	M5OG-48HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		30 400	1 520 $
207641261	MDV	M5OG-48HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207641235	MDV	M5OG-48HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		31 000	1 550 $
207641260	MDV	M5OG-48HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		30 400	1 520 $
205306855	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]	MTIU-09HWFN1-M		28 000	1 400 $
205306856	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
206716993	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
206714984	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		30 000	1 500 $
206714985	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20	MTIU-09HWFN1-M		28 000	1 400 $
207641251	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207641238	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		34 000	1 700 $
207641250	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20*	MTIU-09HWFN1-M		28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8779182	MDV	MOB01-12HFN1-BT0W	MSMBB-12HRFN1-BT0W		7 100	355 $
202160451	MDV	MOB30-09HFN1-BV0W	MS11M-09HRFN1-BV0W		6 000	300 $
202147804	MDV	MOB30-09HFN1-BX0W	MSABB-09HRFN1-BX0W		5 800	290 $
8704431	MDV	MOB30-09HFN1-MX0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		6 900	345 $
200059289	MDV	MOB30-09HFN1-MX0W	MTIU-09HWFN1-M		7 200	360 $
8687736	MDV	MOB30-12HFN1-BT0W	MSABB-12HRFN1-BT0W		7 100	355 $
8738631	MDV	MOB30-12HFN1-BV0W	MS11M-12HRFN1-BV0W		7 600	380 $
8739928	MDV	MOB30-12HFN1-MT0W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		7 500	375 $
8739929	MDV	MOB30-12HFN1-MT0W	CFAU-12HRFN1-M(C)		7 200	360 $
9101402	MDV	MOB30-12HFN1-MT0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 700	385 $
8740664	MDV	MOB30-12HFN1-MV0W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		8 700	435 $
8704432	MDV	MOB30-12HFN1-MV0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 800	390 $
200059293	MDV	MOB30-12HFN1-MV0W	MTIU-12HWFN1-M		8 500	425 $
200059317	MDV	MOB30-18HFN1-MP0W	MSAEC-18HRDN1-MP0W		11 400	570 $
202576820	MDV	MOB30-18HFN1-MS0W	MSABD-18HRFN1-MS0W		11 000	550 $
8779030	MDV	MOB32-09HFN1-MX0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		6 900	345 $
8779033	MDV	MOB32-12HFN1-MV0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 800	390 $
8779031	MDV	MOB32-12HFN1-MV0W	MCA3U-12HRFN1-M(C)		8 200	410 $
202576816	MDV	MOBA30-09HFN1-BS0W	MSABA-09HRFN1-BS0W		6 000	300 $
8740667	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		5 800	290 $
9101401	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		5 800	290 $
8688148	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	MSABB-09HRFN1-MT0W		6 400	320 $
200059291	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	MTIU-09HWFN1-M		6 800	340 $
200059311	MDV	MOBA30-12HFN1-BP0W	MSAEB-12HRFN1-BQ0W		7 200	360 $
200059281	MDV	MOCA30-09HFN1-MZA5W	MSOP1B-09HRFN1-MZA5W		7 200	360 $
200059283	MDV	MOCA30-12HFN1-MZ50W	MSOP1B-12HRFN1-MZ50W		6 800	340 $
8740671	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
9101403	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		11 400	570 $
8719215	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	MSABE-18HRFN1-MT0W		10 400	520 $
200059297	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		12 000	600 $
8740672	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
205782860	MDV	MOD01-23HFN1-MT0W	MVB-24HWFN1-M		17 500	875 $
207613860	MDV	MOD30-18HFN1-MZ20W	MSEPD-18HRFN1-MZ22W		11 000	550 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202415591	MDV	MOD30-18HFN1-MZ22W	MSAB2F-18HRFN1-MZ22W		12 300	615 $
202415590	MDV	MOD30-22HFN1-MW5W	MSAB2F-22HRFN1-MW5W		15 400	770 $
205782859	MDV	MOD30-24HFN1-MT0W	MVB-24HWFN1-M		17 500	875 $
207742579	MDV	MOD30-24HFN1-MT0W	MVB-24HWFN1-M		17 500	875 $
10028966	MDV	MOD30-24HFN1-MT0W*	MTIU-24HWFN1-M		17 200	860 $
210135403	MDV	MOD30-24HFN1-MU0Q1W	MVC-23HWFN1-MQ1W		18 400	920 $
206330134	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		14 500	725 $
205746255	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		19 400	970 $
210321397	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MAC-24HWDN1-MN0-N		22 000	1 100 $
207338219	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		15 000	750 $
206330135	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MCDU-24HRFN1-M(C)		14 500	725 $
206361863	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		17 000	850 $
206330136	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MTIU-24HWFN1-M		14 500	725 $
206143051	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MVB-24HWFN1-M		16 500	825 $
207742580	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MVB-24HWFN1-M		16 500	825 $
207802615	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MVC-23HWFN1-M		16 900	845 $
205993855	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		19 800	990 $
208101910	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 $
207690462	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		16 700	835 $
207699008	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		19 200	960 $
207338223	MDV	MOD30-36HFN1-MR0Q1W	MSABF-36HRFN1-MR0Q1W		21 000	1 050 $
207802616	MDV	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MVC-30HWFN1-M(GA)		20 400	1 020 $
207861767	MDV	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSAGF-30HRFN1-MT0W		20 000	1 000 $
207861769	MDV	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSEPD-30HRFN1-MS8W		19 000	950 $
209960480	MDV	MOD30U-30HFN1-MP0-Q1W	MVC-30HWFN1-MQ1W		21 000	1 050 $
208101907	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWDN1-MN0		22 000	1 100 $
207201638	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 $
207825915	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 $
208101911	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWDN1-MN0		22 600	1 130 $
207690463	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		19 400	970 $
207699009	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207785324	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0Q1W	MVC-30HWFN1-MQ1W		19 000	950 $
8740676	MDV	MOD30U-36HFN1-M	MCD-36HRFN1-M(C)		25 200	1 260 $
208102122	MDV	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MVCU-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 $
10028967	MDV	MOD30U-36HFN1-M*	MTI-36HWFN1-M		27 600	1 380 $
205130931	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MVB-36HWFN1-M		25 000	1 250 $
206143046	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MCD-36HRFN1-M(C)		22 000	1 100 $
206143047	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MTI-36HWFN1-M		27 000	1 350 $
206143045	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MUE-36HRFN1-M(C)		22 000	1 100 $
207802617	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MVC-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 $
207338207	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 $
207338208	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-M		27 000	1 350 $
207338206	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MUE-36HRFN1-M(C)		22 000	1 100 $
208101912	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWDN1-MN0		19 800	990 $
207201639	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		18 400	920 $
207825916	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 $
207338222	MDV	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MSABE-23HRFN1-MT2Q1W		15 500	775 $
207785323	MDV	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MVC-23HWFN1-MQ1W		18 000	900 $
9101404	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		15 300	765 $
8740674	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	MCDU-24HRFN1-M(C)		15 800	790 $
200059299	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		16 000	800 $
8740675	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		15 000	750 $
206369563	MDV	MOD31-36HFN1-MP0W	MSABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 $
207785327	MDV	MOD31U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-MR0		20 400	1 020 $
207338218	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		15 600	780 $
207645898	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MSABE-24HRFN1-MU0W		15 000	750 $
206361867	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		16 800	840 $
206369561	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		14 200	710 $
206330133	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		13 500	675 $
206330120	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		12 000	600 $
207742578	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MVC-23HWFN1-M		17 000	850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205823024	MDV	MOE30U-32HFN1-M-[X]	MCD-32HRFN1-M(D)		23 000	1 150 $
205823026	MDV	MOE30U-32HFN1-M-[X]	MTI-32HWFN1-M		25 000	1 250 $
205823025	MDV	MOE30U-32HFN1-M-[X]	MUE-32HRFN1-M(C)		23 000	1 150 $
207338213	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		25 000	1 250 $
207338214	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MTI-36HWFN1-M		28 000	1 400 $
207338212	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MUE-36HRFN1-M(C)		25 000	1 250 $
208128248	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MVC-36HWFN1-M(GA)		28 600	1 430 $
205767336	MDV	MOE30U-36HFN1-M-[X]	MCD-36HRFN1-M(C)		25 400	1 270 $
205767337	MDV	MOE30U-36HFN1-M-[X]	MTI-36HWFN1-M		28 000	1 400 $
205767334	MDV	MOE30U-36HFN1-M-[X]	MUE-36HRFN1-M(C)		25 000	1 250 $
8819859	MDV	MOE30U-48HFN1-M	MCD-48HRFN1-M(D)		35 000	1 750 $
8819860	MDV	MOE30U-48HFN1-M	MUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 $
10028968	MDV	MOE30U-48HFN1-M*	MTI-48HWFN1-M		33 400	1 670 $
204829817	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MCD-48HRFN1-M(D)		35 000	1 750 $
204829821	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MTI-48HWFN1-M		33 000	1 650 $
204829818	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 $
210191039	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MVC-48HWFN1-MQ3		36 000	1 800 $
207338216	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		35 000	1 750 $
207338217	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MTI-48HWFN1-M		33 000	1 650 $
207338215	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 $
208128249	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MVC-48HWFN1-M(GA)		38 000	1 900 $
208101915	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWDN1-MN0		32 000	1 600 $
207690465	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		32 000	1 600 $
207699011	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		36 000	1 800 $
205130932	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MVB-48HWFN1-M		36 000	1 800 $
206143049	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MCD-48HRFN1-M(D)		29 000	1 450 $
206143050	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MTI-48HWFN1-M		29 000	1 450 $
206143048	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MUE-48HRFN1-M(C)		29 000	1 450 $
207338210	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		28 000	1 400 $
207338211	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-M		29 000	1 450 $
207338209	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MUE-48HRFN1-M(C)		29 000	1 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207802618	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MVC-48HWFN1-M(GA)		38 000	1 900 $
207785325	MDV	MOE30U-48HFN1-MQ3	MVC-48HWFN1-MQ3		37 000	1 850 $
208101913	MDV	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWDN1-MN0		30 500	1 525 $
207201640	MDV	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 $
207825917	MDV	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 $
209960476	MDV	MOE30U-55HFN1-M	MVC-60HWFN1-M		42 000	2 100 $
209960478	MDV	MOE30U-55HFN1-M-[X](GA)	MVC-60HWFN1-M(GA)		41 000	2 050 $
209960477	MDV	MOE30U-55HFN1-MQ3	MVC-60HWFN1-MR0		42 000	2 100 $
200059285	MDV	MOE30U-60HFN1-M	MHG-60HWFN1-MW		37 600	1 880 $
200059287	MDV	MOE30U-60HFN1-M	MUE-60HRFN1-MW		39 000	1 950 $
207614045	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)	MHG-60HWFN1-MW		37 000	1 850 $
207614044	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)	MUE-60HRFN1-MW		35 000	1 750 $
208101267	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MHG-60HWFN1-MW		34 400	1 720 $
208101266	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MUE-60HRFN1-MW		35 000	1 750 $
207802619	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MVC-60HWFN1-M(GA)		37 800	1 890 $
208101908	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MAC-60HWDN1-MN0		34 000	1 700 $
207201641	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 $
207825918	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 $
210135404	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-MQ0		37 000	1 850 $
208101914	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWDN1-MN0		33 000	1 650 $
207690464	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		24 000	1 200 $
207699010	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		30 400	1 520 $
209960481	MDV	MOE31U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-MR0		30 400	1 520 $
207785326	MDV	MOE31U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-MR0		37 000	1 850 $
207591130	MDV	MOX230-09HFN1-BS5W	MSABA-09HRFN1-BT5W		5 800	290 $
206369509	MDV	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 000	300 $
207591139	MDV	MOX230-09HFN1-BW0W	MSABB-09HRFN1-BW0W		7 800	390 $
206369505	MDV	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAEA-09HRDN1-MQ0W		5 800	290 $
206369511	MDV	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAG11A-09HRFN1-MT0W		6 000	300 $
206330118	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MCA3U-09HRFN1-M(C)		6 100	305 $
207591144	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSABB-09HRFN1-MX0W		6 000	300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206361865	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSAG11B-09HRFN1-MV8W(GA)		6 100	305 $
207215956	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		6 100	305 $
207178564	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPB-06HRFN1-MY5W		9 000	450 $
206369558	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		6 100	305 $
206330121	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MTIU-09HWFN1-M		6 300	315 $
209248925	MDV	MOX230-09HFN1-MY2W	MFA2U-09HRFN1-MY6W		9 800	490 $
206369510	MDV	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 000	350 $
207338220	MDV	MOX230-12HFN1-BV0Q1W	MSABB-12HRFN1-BV0Q1W		7 400	370 $
205993851	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MS11M-12HRFN1-BV0W		6 800	340 $
207591136	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MSABB-12HRFN1-BU5W		7 800	390 $
206361864	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MSAG11B-12HRFN1-BU5W		8 200	410 $
205993844	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MSEPB-12HRFN1-BW0W		7 400	370 $
206369506	MDV	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAEB-12HRFN1-MQ0W		7 000	350 $
206369512	MDV	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 $
206330119	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MCA3U-12HRFN1-M(C)		7 800	390 $
209248926	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		9 200	460 $
206330125	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MFAU-12HRFN1-M(C)		6 900	345 $
207591145	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MSABB-12HRFN1-MV0W		7 800	390 $
206330124	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MTIU-12HWFN1-M		8 300	415 $
206361866	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA)		8 000	400 $
206369559	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		8 000	400 $
206330122	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MCA3U-09HRFN1-M(C)		6 100	305 $
206330123	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MTIU-09HWFN1-M		6 400	320 $
205993852	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		7 100	355 $
206361860	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		7 400	370 $
205993845	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		7 500	375 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209248923	MDV	MOX330-09HFN1-MY6W	MFA2U-09HRFN1-MY6W		11 000	550 $
206330126	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MCA3U-12HRFN1-M(C)		7 900	395 $
209248924	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		10 600	530 $
206330128	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MFAU-12HRFN1-M(C)		8 400	420 $
206361861	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA)		7 300	365 $
206330127	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MTIU-12HWFN1-M		8 300	415 $
205993853	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 500	375 $
205993846	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		7 500	375 $
207591134	MDV	MOX330-18HFN1-MS0W	MSABD-18HRFN1-MS1W		12 000	600 $
206369507	MDV	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAEC-18HRDN1-MP0W		11 900	595 $
206369513	MDV	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 $
208101916	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 $
207201636	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		11 500	575 $
207825913	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		12 000	600 $
207591143	MDV	MOX430-09HFN1-MZG5W	MSEPC-09HRFN1-MZB5W		7 300	365 $
207591141	MDV	MOX430-09HFN1-MZG5W	MSOP1B-09HRFN1-MZG5W		6 900	345 $
207591142	MDV	MOX430-12HFN1-MZ60W	MSEPC-12HRFN1-MZ40W		7 300	365 $
207591140	MDV	MOX430-12HFN1-MZ60W	MSOP1B-12HRFN1-MZ60W		6 900	345 $
209960479	MDV	MOX430-17HFN1-MT0Q1W	MVC-18HWFN1-MQ1W		15 000	750 $
205746254	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		10 900	545 $
210321396	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MAC-24HWDN1-MN0-N		13 000	650 $
206330131	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MCA3U-18HRFN1-M(C)		11 000	550 $
206361862	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		11 100	555 $
206330129	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		12 700	635 $
207614049	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		11 500	575 $
206330130	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
207803596	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		15 400	770 $
205993854	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		10 800	540 $
207338221	MDV	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MSABE-18HRFN1-MT2Q1W		11 500	575 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207785322	MDV	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MVC-18HWFN1-MQ1W		14 800	740 $
206361859	MDV	MOX430-18HFN1-MT8W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		11 900	595 $
206369560	MDV	MOX430-18HFN1-MT8W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 $
207614047	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
209248927	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MFA2U-16HRFN1-MV0W		13 800	690 $
207591137	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MSABE-18HRFN1-MW5W		11 500	575 $
207613861	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		11 900	595 $
207613862	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 $
207614048	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MTIU-18HWFN1-M		12 000	600 $
207614046	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 300	615 $
207742577	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		13 200	660 $
206369514	MDV	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		14 800	740 $
208101909	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 $
207690461	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 000	650 $
207699007	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 500	675 $
208101906	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 $
207201637	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		17 000	850 $
207825914	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 $
201846992	MIDEA	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 $
201846995	MIDEA	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 $
206396051	MIDEA	38MAQB09R--3	DHMAHBQ09XA3		7 000	350 $
201846987	MIDEA	38MAQB12R--1	DHMSHAQ12XA1		7 600	380 $
201846993	MIDEA	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 $
201846996	MIDEA	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 $
201846999	MIDEA	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 $
206396052	MIDEA	38MAQB12R--3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 $
201846989	MIDEA	38MAQB12R--3	DHMSHAQ12XA3		7 800	390 $
201846994	MIDEA	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 $
201846997	MIDEA	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 $
201847000	MIDEA	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 $
206396053	MIDEA	38MAQB18R--3	DHMAHBQ18XA3		11 000	550 $
201846990	MIDEA	38MAQB18R--3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 $
205962795	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 $
201847056	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201846998	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 $
201847062	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 $
206396054	MIDEA	38MAQB24R--3	DHMAHBQ24XA3		18 800	940 $
206350371	MIDEA	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 $
206350372	MIDEA	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 $
206350318	MIDEA	38MARBQ09AA3	DHMAHBQ09XA3		7 500	375 $
206400660	MIDEA	38MARBQ09AA3	DHMSHAQ09XA3		7 500	375 $
206350317	MIDEA	38MARBQ12AA1	DHMAHBQ12XA1		7 400	370 $
206350373	MIDEA	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 $
206350374	MIDEA	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 $
206350375	MIDEA	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 $
206350319	MIDEA	38MARBQ12AA3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 $
206400661	MIDEA	38MARBQ12AA3	DHMSHAQ12XA3		7 500	375 $
207826679	Midea	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 $
206350377	MIDEA	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 $
207801582	Midea	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 $
206350378	MIDEA	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 $
206350320	MIDEA	38MARBQ18AA3	DHMAHBQ18XA3		10 800	540 $
206400662	MIDEA	38MARBQ18AA3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 $
206188281	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 $
207826680	Midea	38MARBQ24AA3	40MBABQ24XB3		16 200	810 $
206350379	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 $
206350380	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 $
206350381	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 $
206350321	MIDEA	38MARBQ24AA3	DHMAHBQ24XA3		19 800	990 $
206400663	MIDEA	38MARBQ24AA3	DHMSHAQ24XA3		19 800	990 $
210819419	MIDEA	38MARBQ30AA3	40MBABQ30XB3		20 400	1 020 $
206350308	MIDEA	38MARBQ30AA3	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 $
208104307	Midea	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 $
208102136	MIDEA	38MARBQ30AA311	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 $
208104308	MIDEA	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 $
205962796	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 $
206188276	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 $
206188277	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 $
206188275	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 $
205962797	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 $
206188279	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 $
206188280	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206188278	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 $
207826681	MIDEA	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 $
207826682	MIDEA	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 $
207826683	MIDEA	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 $
201847057	MIDEA	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 $
201847059	MIDEA	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 $
201847063	MIDEA	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 $
201847058	MIDEA	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 $
201847060	MIDEA	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 $
201847064	MIDEA	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 $
201847061	MIDEA	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 $
201847065	MIDEA	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 $
207642965	MIDEA	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
207642964	MIDEA	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 $
207642963	MIDEA	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		15 000	750 $
207642968	MIDEA	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 $
207642967	MIDEA	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 $
207642966	MIDEA	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 $
207642977	MIDEA	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207642976	MIDEA	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207642975	MIDEA	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
207642974	MIDEA	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207642973	MIDEA	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207642972	MIDEA	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207642962	MIDEA	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207642961	MIDEA	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 $
207642960	MIDEA	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 $
207642969	MIDEA	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 $
207642980	MIDEA	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207642979	MIDEA	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207642978	MIDEA	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204722805	MIDEA	38MGRQ18B--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 $
201847071	MIDEA	38MGRQ18B--3	Unités avec conduits		11 500	575 $
201847001	MIDEA	38MGRQ18B--3	Unités sans conduits		12 000	600 $
204722806	MIDEA	38MGRQ24C--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 400	870 $
204707612	MIDEA	38MGRQ24C--3	Unités avec conduits		17 600	880 $
204711109	MIDEA	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		17 200	860 $
204722807	MIDEA	38MGRQ30D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 200	1 010 $
204711115	MIDEA	38MGRQ30D--3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
204722815	MIDEA	38MGRQ30D--3	Unités sans conduits		17 400	870 $
204722808	MIDEA	38MGRQ36D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 800	1 190 $
201847074	MIDEA	38MGRQ36D--3	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
201847004	MIDEA	38MGRQ36D--3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
204722809	MIDEA	38MGRQ48E--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 800	1 590 $
201847075	MIDEA	38MGRQ48E--3	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
201847005	MIDEA	38MGRQ48E--3	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
201753970	MIDEA	38MPRAQ09AA3	DHMPHAQ09XA3		7 200	360 $
201753971	MIDEA	38MPRAQ12AA3	DHMPHAQ12XA3		6 800	340 $
202463640	MIDEA	38MPRAQ18AA3	DHMPHAQ18XA3		12 300	615 $
202463641	MIDEA	38MPRAQ24AA3	DHMPHAQ24XA3		15 450	773 $
209911731	MIDEA	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 $
208447921	MIDEA	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 $
208447917	MIDEA	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 $
208447923	MIDEA	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 $
209852148	MIDEA	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 $
208447920	MIDEA	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 $
208447916	MIDEA	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 $
208447919	MIDEA	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 $
208447915	MIDEA	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 $
208447918	MIDEA	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 $
208447922	MIDEA	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 $
201796616	MIDEA	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
201771969	MIDEA	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
201796615	MIDEA	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201796619	MIDEA	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 $
201771970	MIDEA	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 $
201796618	MIDEA	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 $
201771971	MIDEA	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 $
201796620	MIDEA	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 $
205767358	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 $
206188325	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 $
206188326	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $
206188324	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 $
205767359	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 $
206188328	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 $
206188329	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 $
206188327	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 $
207826634	MIDEA	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 $
207826632	MIDEA	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 $
207826633	MIDEA	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 $
207643118	MIDEA	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207643117	MIDEA	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207643116	MIDEA	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207643121	MIDEA	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $
207643120	MIDEA	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $
207643119	MIDEA	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $
207643130	MIDEA	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643129	MIDEA	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643128	MIDEA	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643127	MIDEA	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643126	MIDEA	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207643125	MIDEA	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
201771973	MIDEA	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 $
201771974	MIDEA	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
201771975	MIDEA	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 $
207643115	MIDEA	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207643114	MIDEA	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643113	MIDEA	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $
207643123	MIDEA	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643133	MIDEA	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643132	MIDEA	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643131	MIDEA	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
201753972	MIDEA	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 $
201755033	MIDEA	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 $
202463654	MIDEA	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 $
202463655	MIDEA	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 $
201796606	MIDEA	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 $
201796605	MIDEA	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 $
201756547	MIDEA	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 $
201756546	MIDEA	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 $
201796607	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 $
201796609	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 $
201796608	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 $
201756548	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 $
206396129	MIDEA	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 $
201796611	MIDEA	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 $
201796610	MIDEA	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 $
201756549	MIDEA	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 $
205921378	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 $
201796614	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 $
201796612	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 $
201796613	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 $
201756550	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206396132	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 $
201756552	MIDEA	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 $
206350448	MIDEA	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 $
206350449	MIDEA	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 $
206361899	MIDEA	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 $
206361898	MIDEA	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 $
206350450	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 $
206350451	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 $
206350452	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 $
206396128	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 $
206361900	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207826607	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 $
206350454	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 $
207801574	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 $
206350455	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 $
206361901	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 $
206188330	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 $
207826606	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 $
206350456	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 $
206350457	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 $
206350458	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 $
206396133	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206361902	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 $
210819426	MIDEA	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 $
208104322	MIDEA	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 $
208104321	MIDEA	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 $
209852106	MIDEA	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 $
209852102	MIDEA	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 $
209852100	MIDEA	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 $
209852103	MIDEA	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 $
209852107	MIDEA	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 $
209852110	MIDEA	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 $
209852108	MIDEA	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 $
209852109	MIDEA	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 $
209852101	MIDEA	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 $
209852105	MIDEA	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 $
209852104	MIDEA	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 $
9006310	MIDEA	M2OF-18HFN1-M	Unités sans conduits		12 000	600 $
9006311	MIDEA	M3OF-27HFN1-M	Unités sans conduits		17 200	860 $
207683282	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207683283	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
207659306	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M-CO	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207659307	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M-CO	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
9006312	MIDEA	M4OF-36HFN1-M	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
207826703	MIDEA	M4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
9006313	MIDEA	M5OF-48HFN1-M	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
207826706	MIDEA	M5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
211871342	MIDEA	MASAG09-21HS1GB*	MASAG09-21HS1GA		6 300	315 $
211871345	MIDEA	MASAG09-21HS2GB*	MASAG09-21HS2GA		6 000	300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211871341	MIDEA	MASAG12-21HS1GB*	MASAG12-21HS1GA		7 800	390 $
211871346	MIDEA	MASAG12-21HS2GB*	MASAG12-21HS2GA		7 000	350 $
211871343	MIDEA	MASAG18-21HS2GB*	MASAG18-21HS2GA		11 400	570 $
211871344	MIDEA	MASAG24-21HS2GB*	MASAG24-21HS2GA		16 500	825 $
208771558	MIDEA	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MFGD-36HRFN1-MQ5W		25 200	1 260 $
208771557	MIDEA	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MFGD-36HRFN1-MQ6W		25 200	1 260 $
207821940	MIDEA	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 $
207826699	MIDEA	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 $
207821942	MIDEA	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MUE-36HRFN1-M(C)		23 000	1 150 $
208650612	MIDEA	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 $
207683277	MIDEA	MOD31-36HFN1-MP0W	MSABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 $
208568341	MIDEA	MOD32-24HFN1-MT0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		17 400	870 $
208568351	MIDEA	MOD32-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 $
207821939	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		19 000	950 $
207821935	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		17 400	870 $
207826696	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 $
207826698	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		20 000	1 000 $
207826697	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		16 000	800 $
207821941	MIDEA	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		30 000	1 500 $
207826700	MIDEA	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 $
207821943	MIDEA	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MUE-48HRFN1-M(C)		29 000	1 450 $
208650613	MIDEA	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 $
208650614	MIDEA	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 $
207821928	MIDEA	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 $
207821929	MIDEA	MOX230-09HFN1-BW0W	MSAG11B-09HRFN1-BU5W		5 900	295 $
208568339	MIDEA	MOX230-09HFN1-BW0W-9K	MSAG11B-09HRFN1-BU5W-9K		5 900	295 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208568353	MIDEA	MOX230-09HFN1-MW5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		7 500	375 $
207821930	MIDEA	MOX230-09HFN1-MW5W	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		8 100	405 $
207826693	MIDEA	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		8 500	425 $
207821931	MIDEA	MOX230-12HFN1-BW0W	MSAG11B-12HRFN1-BU5W		8 900	445 $
208568355	MIDEA	MOX230-12HFN1-MV5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 $
207821932	MIDEA	MOX230-12HFN1-MV5W	MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA)		10 000	500 $
208568348	MIDEA	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		9 000	450 $
207742396	MIDEA	MOX230-12HFN1-MV5W	MTIU-12HWFN1-M		9 300	465 $
207826694	MIDEA	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 $
212349510	MIDEA	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 $
208650609	MIDEA	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		12 000	600 $
207821934	MIDEA	MOX430-18HFN1-MT8W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		14 100	705 $
208568357	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 $
207821933	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		14 100	705 $
208568350	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		14 900	745 $
207826702	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	MTIU-18HWFN1-M		12 600	630 $
208568359	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 800	640 $
208650610	MIDEA	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 $
207862052	MIRAGE	OVMH181B	Unités avec conduits		14 800	740 $
207862051	MIRAGE	OVMH181B	Unités sans conduits		14 400	720 $
207862055	MIRAGE	OVMH271B	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207862054	MIRAGE	OVMH271B	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
207862057	MIRAGE	OVMH361B	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
207862060	MIRAGE	OVMH481B	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211911381	MITS AIR	MOD30-24HFN1-MW	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 $
211257306	MITS AIR	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		19 200	960 $
211911373	MITS AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWDN1-MN0		22 000	1 100 $
211911377	MITS AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		22 000	1 100 $
207252575	MITS AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211911382	MITS AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWDN1-MN0		22 600	1 130 $
211911385	MITS AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWFN1-M		22 600	1 130 $
211257307	MITS AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		21 000	1 050 $
211911374	MITS AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWDN1-MN0		19 800	990 $
211911378	MITS AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		19 800	990 $
207252576	MITS AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		18 400	920 $
211911384	MITS AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWDN1-MN0		32 000	1 600 $
211911387	MITS AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWFN1-M		32 000	1 600 $
211257309	MITS AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		36 000	1 800 $
211911375	MITS AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWDN1-MN0		30 400	1 520 $
211911379	MITS AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWFN1-M		30 400	1 520 $
207252577	MITS AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 $
211257310	MITS AIR	MOE30U-55HFN1-M	MVC-60HWFN1-M		42 000	2 100 $
211911376	MITS AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MAC-60HWDN1-MN0		34 000	1 700 $
207252578	MITS AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 $
211911383	MITS AIR	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWDN1-MN0		33 000	1 650 $
211911386	MITS AIR	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWFN1-M		33 000	1 650 $
211257308	MITS AIR	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		30 400	1 520 $
211911371	MITS AIR	MOX330-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 $
212104222	MITS AIR	MOX330U-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 $
207252573	MITS AIR	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		11 500	575 $
211911372	MITS AIR	MOX430-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 $
211911380	MITS AIR	MOX430U-18HFN1-M	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 $
211257305	MITS AIR	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 500	675 $
212104225	MITS AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 $
207252574	MITS AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		17 000	850 $
210819459	MITSUBISHI ELECTRIC	MUFZ-KJ09NAHZ***	MFZ-KJ09NA***		7 500	375 $
210819460	MITSUBISHI ELECTRIC	MUFZ-KJ12NAHZ***	MFZ-KJ12NA***		8 800	440 $
210819447	MITSUBISHI ELECTRIC	MUFZ-KJ15NAHZ***	MFZ-KJ15NA***		12 000	600 $
210819448	MITSUBISHI ELECTRIC	MUFZ-KJ18NAHZ***	MFZ-KJ18NA***		12 800	640 $
201754425	Mitsubishi Electric	MUZ-FE09NAH	MSZ-FE09NA		6 700	335 $
201754295	Mitsubishi Electric	MUZ-FE12NAH	MSZ-FE12NA**		7 800	390 $
201754426	Mitsubishi Electric	MUZ-FH06NA	MSZ-FH06NA**		5 900	295 $
201754427	Mitsubishi Electric	MUZ-FH06NAH	MSZ-FH06NA**		5 900	295 $
201754296	Mitsubishi Electric	MUZ-FH09NA	MSZ-FH09NA		6 700	335 $
201754297	Mitsubishi Electric	MUZ-FH09NAH	MSZ-FH09NA**		6 700	335 $
201754298	Mitsubishi Electric	MUZ-FH12NA	MSZ-FH12NA		8 000	400 $
201754299	Mitsubishi Electric	MUZ-FH12NAH	MSZ-FH12NA**		8 100	405 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201754300	Mitsubishi Electric	MUZ-FH15NA	MSZ-FH15NA		11 000	550 $
201754301	Mitsubishi Electric	MUZ-FH15NAH	MSZ-FH15NA		11 070	554 $
201754302	Mitsubishi Electric	MUZ-FH18NA2	MSZ-FH18NA**		13 700	685 $
201754303	Mitsubishi Electric	MUZ-FH18NAH2	MSZ-FH18NA**		12 480	624 $
209832199	Mitsubishi Electric	MUZ-FS06NA***	MSZ-FS06NA***		5 900	295 $
209832200	Mitsubishi Electric	MUZ-FS06NAH***	MSZ-FS06NA***		5 900	295 $
209832201	Mitsubishi Electric	MUZ-FS09NA***	MSZ-FS09NA***		5 900	295 $
209832202	Mitsubishi Electric	MUZ-FS09NAH***	MSZ-FS09NA***		5 900	295 $
209832203	Mitsubishi Electric	MUZ-FS12NA***	MSZ-FS12NA***		8 400	420 $
209832204	Mitsubishi Electric	MUZ-FS12NAH***	MSZ-FS12NA***		8 400	420 $
209832205	Mitsubishi Electric	MUZ-FS15NA***	MSZ-FS15NA***		10 000	500 $
209832206	Mitsubishi Electric	MUZ-FS15NAH***	MSZ-FS15NA***		10 000	500 $
209832207	Mitsubishi Electric	MUZ-FS18NA***	MSZ-FS18NA***		12 800	640 $
209832208	Mitsubishi Electric	MUZ-FS18NAH***	MSZ-FS18NA***		12 800	640 $
202680594	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NA***	MSZ-GL09NA***		6 700	335 $
202680597	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NAH***	MSZ-GL09NA***		6 700	335 $
201849577	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NAH-U1	MSZ-GL09NA-U1		6 700	335 $
202680595	Mitsubishi Electric	MUZ-GL12NA***	MSZ-GL12NA***		9 200	460 $
202680598	Mitsubishi Electric	MUZ-GL12NAH***	MSZ-GL12NA***		9 200	460 $
201754310	Mitsubishi Electric	MUZ-GL12NAH-U1	MSZ-GL12NA-U1		9 200	460 $
202680596	Mitsubishi Electric	MUZ-GL15NA***	MSZ-GL15NA***		12 100	605 $
202680599	Mitsubishi Electric	MUZ-GL15NAH***	MSZ-GL15NA***		12 100	605 $
201754312	Mitsubishi Electric	MUZ-GL15NAH-U1	MSZ-GL15NA-U1		12 200	610 $
209832268	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL18NA***	MSZ-GL18NA***		13 800	690 $
201754314	Mitsubishi Electric	MUZ-GL18NAH-U1	MSZ-GL18NA-U1		13 800	690 $
209832209	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL24NA***	MSZ-GL24NA***		16 000	800 $
201755029	Mitsubishi Electric	MUZ-GL24NAH***	MSZ-GL24NA***		16 000	800 $
207679242	Mitsubishi Electric	MUZ-GS09NA***	MSZ-GS09NA***		6 500	325 $
207679252	Mitsubishi Electric	MUZ-GS09NAHZ***	MSZ-GS09NA***		5 700	285 $
207679243	Mitsubishi Electric	MUZ-GS12NA***	MSZ-GS12NA***		9 000	450 $
207679253	Mitsubishi Electric	MUZ-GS12NAHZ***	MSZ-GS12NA***		7 600	380 $
207679244	Mitsubishi Electric	MUZ-GS15NA***	MSZ-GS15NA***		12 100	605 $
207679254	Mitsubishi Electric	MUZ-GS15NAHZ***	MSZ-GS15NA***		8 700	435 $
207679245	Mitsubishi Electric	MUZ-GS18NA***	MSZ-GS18NA***		13 300	665 $
207679246	Mitsubishi Electric	MUZ-GS24NA***	MSZ-GS24NA***		17 600	880 $
207679256	Mitsubishi Electric	MUZ-GS24NAHZ***	MSZ-GS24NA***		13 300	665 $
202680600	Mitsubishi Electric	MUZ-HM09NA***	MSZ-HM09NA***		6 700	335 $
202680604	Mitsubishi Electric	MUZ-HM09NAH**	MSZ-HM09NA**		6 700	335 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202680601	Mitsubishi Electric	MUZ-HM12NA***	MSZ-HM12NA***		7 600	380 $
202680605	Mitsubishi Electric	MUZ-HM12NAH**	MSZ-HM12NA**		7 600	380 $
202680602	Mitsubishi Electric	MUZ-HM15NA***	MSZ-HM15NA***		11 500	575 $
202680606	Mitsubishi Electric	MUZ-HM15NAH**	MSZ-HM15NA**		11 500	575 $
202680603	Mitsubishi Electric	MUZ-HM18NA***	MSZ-HM18NA***		11 500	575 $
202680607	Mitsubishi Electric	MUZ-HM18NAH**	MSZ-HM18NA**		11 500	575 $
201849505	Mitsubishi Electric	MUZ-HM24NA***	MSZ-HM24NA-U1		18 500	925 $
202680608	Mitsubishi Electric	MUZ-HM24NAH**	MSZ-HM24NA**		18 500	925 $
201755013	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 000	650 $
201754643	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA2	Unités avec conduits		12 500	625 $
201754642	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA2	Unités sans conduits		13 500	675 $
207348691	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 000	650 $
207342460	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA3	Unités avec conduits		12 500	625 $
209836197	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NA3	Unités sans conduits		13 500	675 $
209424920	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NA4***	Unités sans conduits		13 500	675 $
202732309	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2	MSZ-FH09NAMSZ-FH09NA		13 000	650 $
201754900	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2	Unités avec conduits		13 700	685 $
206908469	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2***	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 300	665 $
206908463	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2***	Unités avec conduits		13 700	685 $
206908464	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2***	Unités sans conduits		13 000	650 $
207348692	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 700	685 $
209836186	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NAHZ3***	Unités sans conduits		13 000	650 $
209424900	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NAHZ4***	Unités sans conduits		13 700	685 $
201755015	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 000	700 $
201754903	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA2	Unités avec conduits		14 000	700 $
207348693	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 000	700 $
207342464	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA3	Unités avec conduits		14 000	700 $
209836198	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA3	Unités sans conduits		14 600	730 $
209310453	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA4***	Unités sans conduits		14 300	715 $
201755016	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NAHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 000	700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201754906	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NAHZ2	Unités avec conduits		14 000	700 $
201754904	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NAHZ2	Unités sans conduits		14 000	700 $
209949005	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 000	700 $
209836203	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ3	Unités sans conduits		14 000	700 $
209424902	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ4***	Unités sans conduits		14 000	700 $
201755017	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 550	778 $
201754907	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA2	Unités avec conduits		15 100	755 $
201755942	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA2	Unités sans conduits		16 000	800 $
207348695	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 $
207342468	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA3	Unités avec conduits		15 100	755 $
207342467	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA3	Unités sans conduits		16 000	800 $
209310455	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NA4***	Unités sans conduits		18 600	930 $
201754908	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NAHZ2	Unités sans conduits		18 000	900 $
209949006	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 200	860 $
209836204	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ3	Unités sans conduits		18 000	900 $
209424905	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ4***	Unités sans conduits		18 000	900 $
201755019	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 200	1 060 $
201754910	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NA2	Unités avec conduits		20 200	1 010 $
201755943	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NA2	Unités sans conduits		22 200	1 110 $
209949002	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 200	1 060 $
209836184	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA3	Unités avec conduits		20 200	1 010 $
209836200	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA3	Unités sans conduits		22 200	1 110 $
209310457	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA4***	Unités sans conduits		22 400	1 120 $
201755020	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 $
201754912	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
201754911	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
204926512	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 $
204834293	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ2	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
204834292	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ2	Unités sans conduits		30 000	1 500 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201755022	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 200	1 810 $
201754441	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ	Unités avec conduits		36 600	1 830 $
201754926	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ	Unités sans conduits		35 800	1 790 $
204926514	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
204834266	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ2	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
204834294	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ2	Unités sans conduits		32 000	1 600 $
201755023	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
201754442	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
204926515	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 000	1 650 $
204834265	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA2	Unités avec conduits		33 000	1 650 $
204834264	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA2	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
201755024	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 500	2 075 $
201754635	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ	Unités sans conduits		40 000	2 000 $
204926517	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		38 000	1 900 $
204834268	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ2	Unités avec conduits		38 000	1 900 $
204834267	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ2	Unités sans conduits		38 000	1 900 $
204834269	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA2	Unités avec conduits		40 500	2 025 $
204834295	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA2	Unités sans conduits		41 500	2 075 $
201754637	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA-U*	Unités sans conduits		41 500	2 075 $
207525854	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 400	1 320 $
207517151	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM	Unités avec conduits		26 600	1 330 $
207517150	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
207525855	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 400	1 620 $
207517153	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ	Unités avec conduits		32 000	1 600 $
207517152	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207525856	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 $
207517155	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ	Unités avec conduits		32 000	1 600 $
207517154	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ	Unités sans conduits		32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207525857	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 200	1 660 $
207517157	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
207517156	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM	Unités sans conduits		31 400	1 570 $
207525858	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 500	2 025 $
207517159	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ	Unités avec conduits		42 000	2 100 $
207517158	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ	Unités sans conduits		39 000	1 950 $
207525859	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 000	2 050 $
207517161	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM	Unités avec conduits		40 500	2 025 $
207517160	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM	Unités sans conduits		41 500	2 075 $
202426335	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		45 898	2 295 $
202423533	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU	Unités avec conduits		32 000	1 600 $
202412085	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
204926535	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 400	1 620 $
204834273	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU1	Unités avec conduits		32 000	1 600 $
204834272	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU1	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
202426336	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 500	2 025 $
202423535	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU	Unités avec conduits		42 000	2 100 $
202412088	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU	Unités sans conduits		39 000	1 950 $
204926537	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 500	2 025 $
204834216	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU1	Unités avec conduits		42 000	2 100 $
204834275	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU1	Unités sans conduits		39 000	1 950 $
201755026	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 500	1 325 $
201754444	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU*	Unités avec conduits		26 600	1 330 $
201754445	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU*	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
202426337	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 728	1 437 $
202423532	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU2	Unités avec conduits		26 600	1 330 $
202412084	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU2	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
204926538	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204834271	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU3	Unités avec conduits		26 600	1 330 $
204834270	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU3	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
201755027	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 400	1 570 $
201754446	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU*	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
201754447	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU*	Unités sans conduits		31 400	1 570 $
202426338	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 200	1 660 $
202412087	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU2	Unités sans conduits		31 400	1 570 $
204926540	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 200	1 660 $
204834215	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU3	Unités avec conduits		35 000	1 750 $
204834274	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU3	Unités sans conduits		31 400	1 570 $
201755028	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 500	2 075 $
201754639	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU*	Unités avec conduits		41 500	2 075 $
201754640	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU1	Unités sans conduits		41 500	2 075 $
202426339	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		45 144	2 258 $
202412089	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU2	Unités sans conduits		41 500	2 075 $
204926542	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 000	2 050 $
204834217	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU3	Unités avec conduits		40 500	2 025 $
204834276	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU3	Unités sans conduits		41 500	2 075 $
201754318	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7	PLA-A24EA*		14 900	745 $
209447978	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7***	PAA-A18AA1		13 800	690 $
209447979	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7***	PAA-A18BA1		13 800	690 $
209447980	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7***	PAA-A24AA1		15 600	780 $
209447981	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7***	PAA-A24BA1		15 600	780 $
201754460	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PCA-A24KA*		15 400	770 $
201754461	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PEAD-A24AA*		15 400	770 $
201754462	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PKA-A24KA*		15 700	785 $
201754463	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PVA-A24AA*		15 000	750 $
209447982	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A30NHA7***	PAA-A30AA1		21 000	1 050 $
209447983	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A30NHA7***	PAA-A30BA1		21 000	1 050 $
201754545	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PCA-A30KA*		18 800	940 $
201754468	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PEAD-A30AA*		18 800	940 $
201754470	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PLA-A30EA*		18 100	905 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201754546	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PVA-A30AA*		18 000	900 $
209447984	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A36NKA7***	PAA-A36BA1		29 400	1 470 $
209447985	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A36NKA7***	PAA-A36CA1		29 400	1 470 $
201754474	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PCA-A36KA*		21 200	1 060 $
201754475	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PEAD-A36AA*		20 800	1 040 $
201754319	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PLA-A36EA*		22 000	1 100 $
201754547	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PVA-A36AA*		24 000	1 200 $
209447986	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A42NKA7***	PAA-A42BA1		32 800	1 640 $
209447987	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A42NKA7***	PAA-A42CA1		32 800	1 640 $
201754480	Mitsubishi Electric	PUZ-A42NKA7***	PCA-A42KA*		31 800	1 590 $
201754481	Mitsubishi Electric	PUZ-A42NKA7***	PEAD-A42AA*		30 600	1 530 $
201754483	Mitsubishi Electric	PUZ-A42NKA7***	PVA-A42AA*		28 400	1 420 $
204276762	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PCA-A24KA7		17 700	885 $
204276767	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PEAD-A24AA7		18 000	900 $
204276761	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PKA-A24KA7		17 200	860 $
204276538	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PLA-A24EA7		17 300	865 $
204281760	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PVA-A24AA7		17 500	875 $
209447988	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA24NHA*	PAA-A24AA1		16 600	830 $
209447989	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA24NHA*	PAA-A24BA1		16 600	830 $
211259270	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA24NHA1	PCA-A24KA*		17 700	885 $
207702686	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA24NHA1	PEAD-A24AA*		18 000	900 $
211259269	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA24NHA1	PKA-A24KA*		17 200	860 $
211273264	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA24NHA1	PLA-A24EA*		17 300	865 $
211259272	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA24NHA1	PVA-A24AA*		17 500	875 $
201754487	Mitsubishi Electric	PUZ-HA30NHA5	PVA-A30AA*		22 600	1 130 $
206223050	Mitsubishi Electric	PUZ-HA30NKA	PEAD-A30AA7		21 000	1 050 $
206223048	Mitsubishi Electric	PUZ-HA30NKA	PVA-A30AA7		21 000	1 050 $
210435437	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA30NKA*	PAA-A30AA1		23 200	1 160 $
210435438	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA30NKA*	PAA-A30BA1		23 200	1 160 $
201754322	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PEAD-A36AA*		27 000	1 350 $
201754490	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PLA-A36BA*		28 000	1 400 $
201754321	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PLA-A36EA*		28 000	1 400 $
201754323	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PVA-A36AA*		25 000	1 250 $
211259278	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA36NKA	PCA-A36KA*		25 400	1 270 $
207702691	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA36NKA	PEAD-A36AA*		24 800	1 240 $
211259276	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA36NKA	PKA-A36KA*		25 400	1 270 $
211259275	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA36NKA	PLA-A36EA*		24 200	1 210 $
211259279	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA36NKA	PVA-A36AA*		24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209484153	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA36NKA*	PAA-A36BA1		28 400	1 420 $
210435439	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA36NKA*	PAA-A36CA1		28 400	1 420 $
201754495	Mitsubishi Electric	PUZ-HA42NKA	PVA-A42AA*		42 000	2 100 $
211259280	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA42NKA1	PCA-A42KA*		38 500	1 925 $
207702694	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA42NKA1	PEAD-A42AA*		39 500	1 975 $
211259282	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-HA42NKA1	PVA-A42AA*		38 500	1 925 $
207699119	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA09NA2	MLZ-KP09NA*		7 700	385 $
207702695	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA09NA2	PEAD-A09AA*		7 600	380 $
202392027	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NA2	SEZ-KD09NA		7 600	380 $
211289244	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA09NA2	SLZ-KF09NA		6 900	345 $
202392035	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NAH2	MLZ-KP09NA		7 700	385 $
202392031	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NAH2	SEZ-KD09NA		7 600	380 $
202392050	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NAH2	SLZ-KF09NA		6 900	345 $
207699122	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA12NA2	MLZ-KP12NA*		9 900	495 $
207702701	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA12NA2	PEAD-A12AA*		9 700	485 $
202392028	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NA2	SEZ-KD12NA		10 000	500 $
211289247	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA12NA2	SLZ-KF12NA*		8 900	445 $
211289257	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA12NA2	SVZ-KP12NA*		9 900	495 $
202392036	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	MLZ-KP12NA		9 900	495 $
202392032	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	SEZ-KD12NA		10 000	500 $
202392051	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	SLZ-KF12NA		8 900	445 $
202392055	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	SVZ-KP12NA		9 900	495 $
206374536	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	APEADA0121AA70A		9 000	450 $
207702706	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA12NAHZ	PEAD-A12AA*		8 800	440 $
204627020	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	SEZ-KD12NA4		9 000	450 $
211289249	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA12NAHZ	SLZ-KF12NA*		8 300	415 $
206374537	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	TPEADA0121AA70A		9 000	450 $
207702707	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA15NA2	PEAD-A15AA*		10 500	525 $
202392029	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NA2	SEZ-KD15NA		11 700	585 $
211289251	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA15NA2	SLZ-KF15NA		11 900	595 $
202392045	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAH2	PEAD-A15AA		11 300	565 $
202392033	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAH2	SEZ-KD15NA		11 700	585 $
202392063	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAH2	SLZ-KF15NA		11 900	595 $
206374538	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	APEADA0151AA70A		11 700	585 $
207702709	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA15NAHZ	PEAD-A15AA*		11 700	585 $
204627021	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	SEZ-KD15NA4		12 200	610 $
206374539	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	TPEADA0151AA70A		11 700	585 $
207699125	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA18NA2	MLZ-KP18NA*		13 100	655 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207702711	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA18NA2	PEAD-A18AA*		14 000	700 $
202392030	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NA2	SEZ-KD18NA		13 900	695 $
211289254	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA18NA2	SLZ-KF18NA*		12 900	645 $
211289259	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA18NA2	SVZ-KP18NA*		14 000	700 $
202392037	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	MLZ-KP18NA		13 100	655 $
202392034	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	SEZ-KD18NA		13 900	695 $
202392052	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	SLZ-KF18NA		12 900	645 $
202392056	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	SVZ-KP18NA		14 000	700 $
204627022	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAHZ	SEZ-KD18NA4		14 200	710 $
211289256	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA18NAHZ	SVZ-KP18NA*		14 300	715 $
207702716	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA24NAHZ	PEAD-A24AA*		18 000	900 $
207702722	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA30NAHZ	PEAD-A30AA*		21 000	1 050 $
211273652	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA30NAHZ	SVZ-KP30NA*		21 400	1 070 $
207702726	MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ-KA36NAHZ	PEAD-A36AA*		24 800	1 240 $
211306402	Mitsutomo	HO-MD18-AB-Q	Unités avec conduits		16 000	800 $
211306401	Mitsutomo	HO-MD18-AB-Q	Unités sans conduits		13 500	675 $
211306411	Mitsutomo	HO-MP48-AB-Q	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
211306410	Mitsutomo	HO-MP48-AB-Q	Unités sans conduits		39 000	1 950 $
211306414	Mitsutomo	HO-MP55-AB-Q	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
211306413	Mitsutomo	HO-MP55-AB-Q	Unités sans conduits		34 800	1 740 $
211306407	Mitsutomo	HO-MQ36-AB-Q	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
211306405	Mitsutomo	HO-MT28-AB-Q	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
211306404	Mitsutomo	HO-MT28-AB-Q	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
211306397	Mitsutomo	HO-SZ06-AB-Q	HJ-UZ06-AB-Q		5 700	285 $
211306392	Mitsutomo	HO-SZ06-AB-Q	HW-SZ06-AB-Q		7 500	375 $
211306398	Mitsutomo	HO-SZ09-AB-Q	HJ-UZ09-AB-Q		9 800	490 $
211306393	Mitsutomo	HO-SZ09-AB-Q	HW-SZ09-AB-Q		9 300	465 $
211306399	Mitsutomo	HO-SZ12-AB-Q	HJ-UZ12-AB-Q		9 500	475 $
211306394	Mitsutomo	HO-SZ12-AB-Q	HW-SZ12-AB-Q		10 300	515 $
211306400	Mitsutomo	HO-SZ18-AB-Q	HJ-UZ18-AB-Q		14 500	725 $
211306395	Mitsutomo	HO-SZ18-AB-Q	HW-SZ18-AB-Q		11 100	555 $
211306396	Mitsutomo	HO-SZ24-AB-Q	HW-SZ24-AB-Q		18 900	945 $
211306384	Mitsutomo	RO-SZ09-AB-J	RW-SZ09-AB-J		6 300	315 $
211306386	Mitsutomo	RO-SZ09-AB-Q	RW-SZ09-AB-Q		6 000	300 $
211306385	Mitsutomo	RO-SZ12-AB-J	RW-SZ12-AB-J		7 800	390 $
211306387	Mitsutomo	RO-SZ12-AB-Q	RW-SZ12-AB-Q		7 000	350 $
211306388	Mitsutomo	RO-SZ18-AB-Q	RW-SZ18-AB-Q		11 400	570 $
211306389	Mitsutomo	RO-SZ24-AB-Q	RW-SZ24-AB-Q		16 500	825 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211306391	Mitsutomo	RO-SZ36-AB-Q	RW-SZ36-AB-Q		24 000	1 200 $
211306378	Mitsutomo	UHO18-NB-Q	UHM18-BB-Q		13 500	675 $
211306379	Mitsutomo	UHO24-NB-Q	UHM24-BB-Q		19 200	960 $
211306380	Mitsutomo	UHO30-NB-Q	UHM30-CB-Q		21 000	1 050 $
211306381	Mitsutomo	UHO36-NB-Q	UHM36-CB-Q		30 400	1 520 $
211306382	Mitsutomo	UHO48-NB-Q	UHM48-CB-Q		36 000	1 800 $
211306383	Mitsutomo	UHO60-NB-Q	UHM60-DB-Q		42 000	2 100 $
202635799	MOOVAIR	DM09HOS19115S1	DM09HIW19115S1		6 000	300 $
204005744	MOOVAIR	DM09HOS23230E2	DM09HICU230X5		5 800	290 $
204005736	MOOVAIR	DM09HOS23230E2	DM09HIDU230X5		6 800	340 $
203238509	MOOVAIR	DM09HOS23230E2	DM09HIW23230E3		5 800	290 $
204005740	MOOVAIR	DM09HOS25230E3	DM09HIDU230X5		7 200	360 $
204005732	MOOVAIR	DM09HOS25230E3	DM09HIW23230E3		6 900	345 $
206377754	MOOVAIR	DM09HOS42230E4	DM09HIW42230E4		7 200	360 $
204005745	MOOVAIR	DM12HOS23230E2	DM12HICU230X5		7 500	375 $
205782168	MOOVAIR	DM12HOS23230E2	DM12HIFU230E5		7 200	360 $
203238510	MOOVAIR	DM12HOS23230E2	DM12HIW23230E3		7 700	385 $
204005749	MOOVAIR	DM12HOS25230E3	DM12HICU230X5		8 700	435 $
204005741	MOOVAIR	DM12HOS25230E3	DM12HIDU230X5		8 500	425 $
204005733	MOOVAIR	DM12HOS25230E3	DM12HIW23230E3		7 800	390 $
206377756	MOOVAIR	DM12HOS42230E4	DM12HIW42230E4		6 800	340 $
202635803	MOOVAIR	DM18HOM23230X2	Unités sans conduits		12 000	600 $
203238516	MOOVAIR	DM18HOM23230X2	Unités sans conduits		12 000	600 $
202635801	MOOVAIR	DM18HOS19230S1	DM18HIW19230S1		11 000	550 $
204005746	MOOVAIR	DM18HOS23230E2	DM18HICU230X5		12 000	600 $
204005738	MOOVAIR	DM18HOS23230E2	DM18HIDU230X5		12 000	600 $
203238512	MOOVAIR	DM18HOS23230E2	DM18HIW23230E3		11 400	570 $
206401441	MOOVAIR	DM18HOS25230E3A	DM18HICU230X5		15 600	780 $
206401440	MOOVAIR	DM18HOS25230E3A	DM18HIDU230X5		15 000	750 $
206401439	MOOVAIR	DM18HOS25230E3A	DM18HIW23230E3		10 900	545 $
204005747	MOOVAIR	DM24HOS23230E2	DM24HICU230X5		15 800	790 $
204005739	MOOVAIR	DM24HOS23230E2	DM24HIDU230X5		16 000	800 $
203238514	MOOVAIR	DM24HOS23230E2	DM24HIW23230E3		15 300	765 $
204005743	MOOVAIR	DM24HOS25230E3	DM24HIDU230X5		17 200	860 $
205921399	MOOVAIR	DM24HOS25230E3	FM24HIAHUU230X6		17 500	875 $
207742581	MOOVAIR	DM24HOS25230E3	FM24HIAHUU230X6		17 500	875 $
206401444	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	DM24HICU230X5		14 500	725 $
206401443	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	DM24HIDU230X5		21 000	1 050 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206401442	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	DM24HIW23230E3		19 400	970 $
207131748	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	FM24HIAHUU230X6		16 500	825 $
207742582	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	FM24HIAHUU230X6		16 500	825 $
203238518	MOOVAIR	DM27HOM23230X2	Unités sans conduits		17 200	860 $
202635804	MOOVAIR	DM27HOM23230X2	Unités sans conduits		17 200	860 $
204005772	MOOVAIR	DM27HOM25230X3	Unités sans conduits		18 000	900 $
203238789	MOOVAIR	DM36HOM23230X2	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
204005761	MOOVAIR	DM36HOM25230X3	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
204005752	MOOVAIR	DM36HOM25230X3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
204005757	MOOVAIR	DM36HOS18230E5	DM36HICU230X5		25 200	1 260 $
204005753	MOOVAIR	DM36HOS18230E5	DM36HIDU230X5		27 600	1 380 $
207645900	MOOVAIR	DM36HOS25230E3	DM36HICU230X5		25 400	1 270 $
206853240	MOOVAIR	DM36HOS25230E3	DM36HIDU230X5		28 000	1 400 $
203238520	MOOVAIR	DM48HOM23230X2	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
202635806	MOOVAIR	DM48HOM23230X2	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
205309414	MOOVAIR	DM48HOM25230X3	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
205309413	MOOVAIR	DM48HOM25230X3	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
204005758	MOOVAIR	DM48HOS18230E5	DM48HICU230X5		35 000	1 750 $
204005754	MOOVAIR	DM48HOS18230E5	DM48HIDU230X5		33 400	1 670 $
207645901	MOOVAIR	DM48HOS25230E3	DM48HICU230X5		35 000	1 750 $
206853241	MOOVAIR	DM48HOS25230E3	DM48HIDU230X5		33 000	1 650 $
204005755	MOOVAIR	DM60HOS18230E5	DM60HIDU230X5		37 600	1 880 $
207742494	MOOVAIR	DMA06HOS28230E8	DMA06HIW25230E8		8 500	425 $
207742484	MOOVAIR	DMA09HOS21115S1	DMA09HIW21115S1		6 800	340 $
208075829	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DMA06HIW25230E8		8 500	425 $
207742490	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DMA09HIW25230E8		8 500	425 $
207742502	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DUA09HICU230X5		7 500	375 $
207742514	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DUA09HIDU230X5		7 700	385 $
208119824	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DM09HIW23230E3		7 100	355 $
207742495	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DMA09HIW25230E8		9 500	475 $
207742508	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DUA09HICU230X5		9 000	450 $
207742521	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DUA09HIDU230X5		10 100	505 $
207742499	MOOVAIR	DMA09HOS42230E4	DMA09HIW42230E4		6 900	345 $
207742491	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DMA12HIW25230E8		9 000	450 $
207742503	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUA12HICU230X5		8 900	445 $
207742515	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUA12HIDU230X5		9 300	465 $
207742528	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUA12HIFU230E5		9 000	450 $
208119825	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DM12HIW23230E3		7 600	380 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742496	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DMA12HIW25230E8		10 000	500 $
207742509	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUA12HICU230X5		9 900	495 $
207742522	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUA12HIDU230X5		10 600	530 $
207742527	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUA12HIFU230E5		9 600	480 $
207742500	MOOVAIR	DMA12HOS42230E4	DMA12HIW42230E4		6 900	345 $
207742531	MOOVAIR	DMA18HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207742530	MOOVAIR	DMA18HOM23230X2	Unités avec conduits		14 800	740 $
207742529	MOOVAIR	DMA18HOM23230X2	Unités sans conduits		14 300	715 $
207742543	MOOVAIR	DMA18HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
207742542	MOOVAIR	DMA18HOM25230X3	Unités avec conduits		16 000	800 $
207742541	MOOVAIR	DMA18HOM25230X3	Unités sans conduits		15 000	750 $
212361758	MOOVAIR	DMA18HOS20230E7	CUB24HAC20BWT7A		14 700	735 $
207706558	MOOVAIR	DMA18HOS20230E7	DMA18HOS20230E7		13 500	675 $
207764688	MOOVAIR	DMA18HOS20230E7	FMA18HIAHUU230X7		13 500	675 $
207742486	MOOVAIR	DMA18HOS21230S1	DMA18HIW21230S1		11 500	575 $
207742492	MOOVAIR	DMA18HOS25230E8	DMA18HIW25230E8		14 900	745 $
207742504	MOOVAIR	DMA18HOS25230E8	DUA18HICU230X5		12 000	600 $
207742516	MOOVAIR	DMA18HOS25230E8	DUA18HIDU230X5		12 600	630 $
210586143	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	CUAC24HACU000X5		13 000	650 $
208119826	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DM18HIW23230E3		10 900	545 $
207742497	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DMA18HIW25230E8		15 000	750 $
207742510	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DUA18HICU230X5		15 600	780 $
207742523	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DUA18HIDU230X5		15 000	750 $
207824533	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		15 800	790 $
207742501	MOOVAIR	DMA18HOS42230E4	DMA18HIW42230E4		11 000	550 $
212361759	MOOVAIR	DMA24HOS20230E7	CUB24HAC20BWT7A		21 000	1 050 $
207706559	MOOVAIR	DMA24HOS20230E7	FMA24HIAHUU230X7		19 200	960 $
207742493	MOOVAIR	DMA24HOS25230E8	DMA24HIW25230E8		16 200	810 $
207742505	MOOVAIR	DMA24HOS25230E8	DUA24HICU230X5		19 000	950 $
207742517	MOOVAIR	DMA24HOS25230E8	DUA24HIDU230X5		20 000	1 000 $
210586144	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	CUAC24HACU000X5		22 000	1 100 $
208119827	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DM24HIW23230E3		19 400	970 $
207742498	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DMA24HIW25230E8		21 200	1 060 $
207742511	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DUA24HICU230X5		21 000	1 050 $
207742524	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		21 000	1 050 $
210295922	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	FM24HIAHUU230X6		16 500	825 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742534	MOOVAIR	DMA27HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
207742533	MOOVAIR	DMA27HOM23230X2	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207742532	MOOVAIR	DMA27HOM23230X2	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
207742546	MOOVAIR	DMA27HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
207742545	MOOVAIR	DMA27HOM25230X3	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207742544	MOOVAIR	DMA27HOM25230X3	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
212361760	MOOVAIR	DMA30HOS20230E7	CUB36HAC20CWT7A		22 600	1 130 $
207706560	MOOVAIR	DMA30HOS20230E7	FMA30HIAHUU230X7		21 000	1 050 $
207742535	MOOVAIR	DMA36HOM23230X2	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
207742549	MOOVAIR	DMA36HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207742548	MOOVAIR	DMA36HOM25230X3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207742547	MOOVAIR	DMA36HOM25230X3	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
207742506	MOOVAIR	DMA36HOS18230S5	DUA36HICU230X5		23 000	1 150 $
207742518	MOOVAIR	DMA36HOS18230S5	DUA36HIDU230X5		25 000	1 250 $
212361761	MOOVAIR	DMA36HOS20230E7	CUB36HAC20CWT7A		33 000	1 650 $
207706561	MOOVAIR	DMA36HOS20230E7	FMA36HIAHUU230X7		30 400	1 520 $
207742489	MOOVAIR	DMA36HOS21230S1	DMA36HIW21230S1		24 000	1 200 $
207742512	MOOVAIR	DMA36HOS28230E8	DUA36HICU230X5		33 000	1 650 $
207742525	MOOVAIR	DMA36HOS28230E8	DUA36HIDU230X5		34 000	1 700 $
207742540	MOOVAIR	DMA48HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207742539	MOOVAIR	DMA48HOM23230X2	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207742538	MOOVAIR	DMA48HOM23230X2	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
207742552	MOOVAIR	DMA48HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207742551	MOOVAIR	DMA48HOM25230X3	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207742550	MOOVAIR	DMA48HOM25230X3	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
207742507	MOOVAIR	DMA48HOS18230S5	DUA48HICU230X5		30 000	1 500 $
207742519	MOOVAIR	DMA48HOS18230S5	DUA48HIDU230X5		34 000	1 700 $
207706562	MOOVAIR	DMA48HOS20230E7	FMA48HIAHUU230X7		36 000	1 800 $
207742513	MOOVAIR	DMA48HOS28230E8	DUA48HICU230X5		35 000	1 750 $
207742526	MOOVAIR	DMA48HOS28230E8	DUA48HIDU230X5		39 500	1 975 $
208136318	MOOVAIR	DMA55HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 600	1 730 $
208136317	MOOVAIR	DMA55HOM23230X2	Unités avec conduits		35 000	1 750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208136316	MOOVAIR	DMA55HOM23230X2	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
208136321	MOOVAIR	DMA55HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 $
208136320	MOOVAIR	DMA55HOM25230X3	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
208136319	MOOVAIR	DMA55HOM25230X3	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
207742520	MOOVAIR	DMA60HOS18230S5	DUA60HIDU230X5		37 000	1 850 $
208080667	MOOVAIR	DMA60HOS19230E7	FMA60HIAHUU230X7		37 000	1 850 $
210295923	MOOVAIR	DMA60HOS20230E7	FMA60HIAHUU230X7		42 000	2 100 $
210265864	MRCOOL	DIY-MULTI3-27HP230C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 500	825 $
205415980	MRCOOL	A-09-HP-C-115B	A-09-HP-WMAH-115B		6 000	300 $
208552794	MRCOOL	A-09-HP-C-115C	A-09-HP-WMAH-115C		6 800	340 $
208552799	MRCOOL	A-12-HP-C-115C	A-09-HP-WMAH-230C		6 900	345 $
202918800	MRCOOL	A-18-HP-C-230B	A-18-HP-WMAH-230B		11 000	550 $
208552804	MRCOOL	A-18-HP-C-230C	A-18-HP-WMAH-230C		11 500	575 $
208552808	MRCOOL	A-36-HP-C-230C	A-36-HP-WMAH-230C		24 000	1 200 $
208960635	MRCOOL	CENTRAL-18-HP-C-23025	CENTRAL-18-HP-MUAH-23025		14 800	740 $
208960636	MRCOOL	CENTRAL-24-HP-C-23025	CENTRAL-24-HP-MUAH-23025		18 000	900 $
208960637	MRCOOL	CENTRAL-30-HP-C-23025	CENTRAL-30-HP-MUAH-23025		19 000	950 $
208960638	MRCOOL	CENTRAL-36-HP-C-23000	CENTRAL-36-HP-MUAH-23000		20 400	1 020 $
210279122	MRCOOL	CENTRAL-36-HP-C-230A00	CENTRAL-36-HP-MUAH230A00		30 400	1 520 $
208960639	MRCOOL	CENTRAL-48-HP-C-23000	CENTRAL-48-HP-MUAH-23000		37 000	1 850 $
210279123	MRCOOL	CENTRAL-48-HP-C-230A00	CENTRAL-48-HP-MUAH230A00		36 000	1 800 $
208960640	MRCOOL	CENTRAL-60-HP-C-23000	CENTRAL-60-HP-MUAH-23000		37 000	1 850 $
210279124	MRCOOL	CENTRAL-60-HP-C-230A00	CENTRAL-60-HP-MUAH230A00		42 000	2 100 $
204711122	MRCOOL	DIY-12-HP-C-115B	DIY-12-HP-WMAH-115B		7 200	360 $
207339187	MRCOOL	DIY-12-HP-C-115C	DIY-12-HP-WMAH-115C25		7 500	375 $
208552787	MRCOOL	DIY-12-HP-C-115C25	DIY-12-HP-WMAH-115C25		7 500	375 $
204711123	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230B	DIY-18-HP-WMAH-230B		11 300	565 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207339188	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230C	DIY-18-HP-WMAH-230C25		13 800	690 $
208552788	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230C25	DIY-18-HP-WMAH-230C25		13 800	690 $
209862113	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230C25	DIYCASSETTE18HP-230C25		14 000	700 $
204711124	MRCOOL	DIY-24-HP-C-230B	DIY-24-HP-WMAH-230B		14 800	740 $
207339189	MRCOOL	DIY-24-HP-C-230C	DIY-24-HP-WMAH-230C25		17 900	895 $
208552791	MRCOOL	DIY-24-HP-C-230C25	DIY-24-HP-WMAH-230C25		17 900	895 $
207339190	MRCOOL	DIY-36-HP-C-230C	DIY-36-HP-WMAH-230C25		21 000	1 050 $
208552793	MRCOOL	DIY-36-HP-C-230C25	DIY-36-HP-WMAH-230C25		21 000	1 050 $
210295926	MRCOOL	DIYH-18-HP-C-230C25	DIYH-18-HP-MUAH-230C25		15 000	750 $
210288098	MRCOOL	DIYH-24-HP-C-230C25	DIYH-24-HP-MUAH-230C25		18 400	920 $
210288099	MRCOOL	DIYH-30-HP-C-230C25	DIYH-30-HP-MUAH-230C25		21 000	1 050 $
207339196	MRCOOL	DIY-MULTI2-18HP230C	Unités sans conduits		13 500	675 $
208959770	MRCOOL	DIY-MULTI3-27HP230C	Unités avec conduits		21 000	1 050 $
207339195	MRCOOL	DIY-MULTI3-27HP230C	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
210265865	MRCOOL	DIY-MULTI4-36HP230C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 400	1 420 $
208959771	MRCOOL	DIY-MULTI4-36HP230C	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207339194	MRCOOL	DIY-MULTI4-36HP230C	Unités sans conduits		28 000	1 400 $
208959768	MRCOOL	DIY-MULTI5-48HP230C	Unités avec conduits		34 800	1 740 $
208552972	MRCOOL	DIY-MULTI5-48HP230C	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
208552832	MRCOOL	MULTI2-18HP230B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
208552830	MRCOOL	MULTI2-18HP230B	Unités avec conduits		14 800	740 $
208552828	MRCOOL	MULTI2-18HP230B	Unités sans conduits		14 300	715 $
8977707	MRCOOL	MULTI2-18HP230V1	Unités sans conduits		12 000	600 $
208552955	MRCOOL	MULTI3-27HP230B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
208552953	MRCOOL	MULTI3-27HP230B	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208552834	MRCOOL	MULTI3-27HP230B	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
8977708	MRCOOL	MULTI3-27HP230V1	Unités sans conduits		17 200	860 $
208552957	MRCOOL	MULTI4-36HP230B	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
8977709	MRCOOL	MULTI4-36HP230V1	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
208552967	MRCOOL	MULTI5-48HP230B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208552965	MRCOOL	MULTI5-48HP230B	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
208552838	MRCOOL	MULTI5-48HP230B	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
8977710	MRCOOL	MULTI5-48HP230V1	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
211644119	MRCOOL	MVP-18-HP-C-230-25	MVP-18-HP-MUAH-230-25		14 800	740 $
211644118	MRCOOL	MVP-24-HP-C-230-25	MVP-24-HP-MUAH-230-25		18 000	900 $
211644134	MRCOOL	MVP-30-HP-C-230-25	MVP-30-HP-MUAH-230-25		19 000	950 $
211644132	MRCOOL	MVP-36-HP-C-230-00	MVP-36-HP-MUAH-230-00		20 400	1 020 $
211644135	MRCOOL	MVP-48-HP-C-230-00	MVP-48-HP-MUAH-230-00		37 000	1 850 $
211644133	MRCOOL	MVP-60-HP-C-230-00	MVP-60-HP-MUAH-230-00		37 000	1 850 $
204469761	MRCOOL	O-ES-09-HP-C-230	DUCT-09HP-230		6 800	340 $
204783911	MRCOOL	O-ES-09-HP-C-230	O-09-HP-WMAH-230A		5 800	290 $
208552810	MRCOOL	O-ES-09-HP-C-230B	O-09-HP-WMAH-230B		8 500	425 $
204469758	MRCOOL	O-ES-12-HP-C-230	CASSETTE12HP-230		7 500	375 $
204783912	MRCOOL	O-ES-12-HP-C-230	O-12-HP-WMAH-230A		7 700	385 $
208552813	MRCOOL	O-ES-12-HP-C-230B	O-12-HP-WMAH-230B		9 000	450 $
204469759	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230	CASSETTE18HP-230		12 000	600 $
204469763	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230	DUCT-18HP-230		12 000	600 $
204783913	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230	O-18-HP-WMAH-230A		11 400	570 $
208552815	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230B	O-18-HP-WMAH-230B		14 900	745 $
204469760	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230	CASSETTE24HP-230		15 800	790 $
204469764	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230	DUCT-24HP-230		16 000	800 $
204783914	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230	O-24-HP-WMAH-230A		15 300	765 $
208552817	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230B	O-24-HP-WMAH-230B		16 200	810 $
204469768	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230	DUCT-09HP-230		7 200	360 $
204783915	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230	O-09-HP-WMAH-230A		6 900	345 $
207339161	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230A	O-09-HP-WMAH-230B		9 500	475 $
208552819	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230B	O-09-HP-WMAH-230B		9 500	475 $
204340473	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230	CASSETTE12HP-230		8 700	435 $
204469769	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230	DUCT-12HP-230		8 500	425 $
204783916	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230	O-12-HP-WMAH-230A		7 800	390 $
207339162	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230A	O-12-HP-WMAH-230B		10 000	500 $
208552821	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230B	O-12-HP-WMAH-230B		10 000	500 $
207339163	MRCOOL	O-HH-18-HP-C-230A	O-18-HP-WMAH-230B		15 000	750 $
208552823	MRCOOL	O-HH-18-HP-C-230B	O-18-HP-WMAH-230B		15 000	750 $
204469771	MRCOOL	O-HH-24-HP-C-230	DUCT-24HP-230		17 200	860 $
207339164	MRCOOL	O-HH-24-HP-C-230A	O-24-HP-WMAH-230B		21 200	1 060 $
208552825	MRCOOL	O-HH-24-HP-C-230B	O-24-HP-WMAH-230B		21 200	1 060 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208674972	NAKS	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
208674971	NAKS	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Unités avec conduits		14 800	740 $
208674974	NAKS	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
208674973	NAKS	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208674978	NAKS	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
208674977	NAKS	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
208674980	NAKS	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-115		8 900	445 $
208674982	NAKS	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-208-230		10 000	500 $
208674983	NAKS	NAKS-SPLIT AC-18K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-18K-IDU-208-230		14 100	705 $
208674984	NAKS	NAKS-SPLIT AC-24K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-24K-IDU-208-230		17 400	870 $
208674986	NAKS	NAKS-SPLIT AC-36K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-36K-IDU-208-230		20 000	1 000 $
208674979	NAKS	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-115		5 900	295 $
208674981	NAKS	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-208-230		8 100	405 $
209664500	NAPOLEAN	NS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WPV035T2AA	15 100	755 $
209664498	NAPOLEAN	NS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WUV035T2AA	15 100	755 $
207683240	NAPOLEON	NDHAM-28-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 900	845 $
207683239	NAPOLEON	NDHAM-28-O	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207683238	NAPOLEON	NDHAM-28-O	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
207683243	NAPOLEON	NDHAM-36-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207683242	NAPOLEON	NDHAM-36-O	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207683241	NAPOLEON	NDHAM-36-O	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
207683230	NAPOLEON	NDHAS22-12-O	NDHAS22-12-I		10 000	500 $
207683231	NAPOLEON	NDHAS22-18-O	NDHAS22-18-I		14 100	705 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207683232	NAPOLEON	NDHAS22-24-O	NDHAS22-24-I		17 400	870 $
207683233	NAPOLEON	NDHAS26-09-O	NDHAS26-09-I		9 500	475 $
207683234	NAPOLEON	NDHAS26-12-O	NDHAS26-12-I		10 000	500 $
207683235	NAPOLEON	NDHAS26-18-O	NDHAS26-18-I		15 000	750 $
207683236	NAPOLEON	NDHAS26-24-O	NDHAS26-24-I		21 200	1 060 $
207683228	NAPOLEON	NDHBS20-12-O	NDHBS20-12-I		7 000	350 $
207683229	NAPOLEON	NDHBS20-18-O	NDHBS20-18-I		11 400	570 $
8952861	NAPOLEON	NH21-09F-O	NH21-09F-I		6 400	320 $
205309935	NAPOLEON	NH21-09F-O	NH25-09F-I		5 800	290 $
205309936	NAPOLEON	NH21-12F-O	NH25-12F-I		7 700	385 $
8952863	NAPOLEON	NH21-18F-O	NH21-18F-I		10 400	520 $
205309937	NAPOLEON	NH21-18F-O	NH25-18F-I		11 400	570 $
205309938	NAPOLEON	NH21-24F-O	NH25-24F-I		15 300	765 $
8952855	NAPOLEON	NH25-09F-O	NH25-09F-I		6 900	345 $
8952856	NAPOLEON	NH25-12F-O	NH25-12F-I		7 800	390 $
206597271	NAPOLEON	NH25-18H-O	NH25-18F-I		10 900	545 $
206597272	NAPOLEON	NH25-18H-O	NH25-24F-I		19 400	970 $
206598613	NAPOLEON	NH25-24H-O	NH25-24F-I		19 400	970 $
203363533	NAPOLEON	NHAS-18-O	NHAS-18-I		11 000	550 $
203363530	NAPOLEON	NMZO-27F-B	Unités sans conduits		17 200	860 $
205309942	NAPOLEON	NMZO-36F-B	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
208143093	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	19 400	970 $
208157170	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	19 400	970 $
208157171	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	19 400	970 $
208157172	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	19 400	970 $
207335552	NAPOLEON	NS18HV24A36	NPFX24A		16 300	815 $
207335553	NAPOLEON	NS18HV24A36	NPFX24A36A		24 000	1 200 $
212404709	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WPV070T4BA	33 000	1 650 $
212404712	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WPV080T4BA	33 000	1 650 $
212404710	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WUV070T4BA	33 000	1 650 $
212404711	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WUV080T4BA	33 000	1 650 $
212404685	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE50960	WPV090T5BA	38 000	1 900 $
212404688	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE50960	WPV100T5BA	38 000	1 900 $
212404686	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE50960	WUV090T5BA	38 000	1 900 $
212404687	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE50960	WUV100T5BA	38 000	1 900 $
207335554	NAPOLEON	NS18HV48A60	NPFX48A		32 000	1 600 $
207335555	NAPOLEON	NS18HV48A60	NPFX48A60A		36 000	1 800 $
212404693	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212404694	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WPV060T3AA	15 000	750 $
212427853	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	15 000	750 $
212404695	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	15 000	750 $
212404696	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WUV060T3AA	15 000	750 $
212427854	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	15 000	750 $
211624973	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	NPFX24A		16 000	800 $
211624974	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	NPFX24A36A		24 000	1 200 $
212404701	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE37960+TXV	WPV070T4BA	33 000	1 650 $
212404704	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE37960+TXV	WPV080T4BA	33 000	1 650 $
212404702	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE37960+TXV	WUV070T4BA	33 000	1 650 $
212404703	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE37960+TXV	WUV080T4BA	33 000	1 650 $
212404677	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE50960	WPV090T5BA	38 000	1 900 $
212404680	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE50960	WPV100T5BA	38 000	1 900 $
212404678	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE50960	WUV090T5BA	38 000	1 900 $
212404679	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE50960	WUV100T5BA	38 000	1 900 $
211624975	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	NPFX48A		31 400	1 570 $
211624976	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	NPFX48A60A		36 000	1 800 $
211744616	NG Trade	OBMH090A	IBMH090A		6 300	315 $
211744617	NG Trade	OBMH120A	IBMH120A		7 800	390 $
211744618	NG Trade	OBMH121A	IBMH121A		7 000	350 $
211744619	NG Trade	OBMH181A	IBMH181A		11 400	570 $
211744620	NG Trade	OBMH241A	IBMH241A		16 500	825 $
207526949	NOVAIR	LEA09SZ15SK-O	LEA0915SK-I		6 300	315 $
211709681	NOVAIR	LEA09SZ25SK-O	2LEA06UUSK-I		8 500	425 $
211709677	NOVAIR	LEA09SZ25SK-O	2LEA09UUSK-I		8 500	425 $
207526946	NOVAIR	LEA09SZ25SK-O	LEA09UUSK-I		8 100	405 $
211709682	NOVAIR	LEA09SZ35SK-O	2LEA09UUSK-I		9 500	475 $
207526947	NOVAIR	LEA09SZ35SK-O	LEA09UUSK-I		9 300	465 $
207526950	NOVAIR	LEA12SZ15SK-O	LEA1215SK-I		7 800	390 $
211709678	NOVAIR	LEA12SZ25SK-O	2LEA12UUSK-I		9 000	450 $
207526945	NOVAIR	LEA12SZ25SK-O	LEA12UUSK-I		10 000	500 $
211709683	NOVAIR	LEA12SZ35SK-O	2LEA12UUSK-I		10 000	500 $
207539337	NOVAIR	LEA12SZ35SK-O	LEA12UUSK-I		10 300	515 $
211253511	NOVAIR	LEA18-EVOX-30-O	LEA18-EVOX-30-I		13 500	675 $
207641278	NOVAIR	LEA18MZ-2P-25SK-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207641277	NOVAIR	LEA18MZ-2P-25SK-O	Unités avec conduits		14 800	740 $
207641276	NOVAIR	LEA18MZ-2P-25SK-O	Unités sans conduits		14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526952	NOVAIR	LEA18SZ15SK-O	LEA1815SK-I		11 400	570 $
211709679	NOVAIR	LEA18SZ25SK-O	2LEA18UUSK-I		14 900	745 $
207526951	NOVAIR	LEA18SZ25SK-O	LEA18UUSK-I		14 100	705 $
211709684	NOVAIR	LEA18SZ35SK-O	2LEA18UUSK-I		15 000	750 $
207526948	NOVAIR	LEA18SZ35SK-O	LEA18UUSK-I		11 100	555 $
209416886	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 $
209416885	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O	Unités avec conduits		16 000	800 $
209416884	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O	Unités sans conduits		13 500	675 $
211253513	NOVAIR	LEA24-EVOX-30-O	LEA24-EVOX-30-I		19 200	960 $
211709680	NOVAIR	LEA24SZ25SK-O	2LEA24UUSK-I		16 200	810 $
211709685	NOVAIR	LEA24SZ35SK-O	2LEA24UUSK-I		21 200	1 060 $
209416880	NOVAIR	LEA24SZ35SK-O	LEA24UUSK-I		18 900	945 $
207641275	NOVAIR	LEA27MZ-3P-25SK-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
207641273	NOVAIR	LEA27MZ-3P-25SK-O	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207641274	NOVAIR	LEA27MZ-3P-25SK-O	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
209416883	NOVAIR	LEA28MZ-3P-35SK-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 900	845 $
209416882	NOVAIR	LEA28MZ-3P-35SK-O	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
209416881	NOVAIR	LEA28MZ-3P-35SK-O	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
211253509	NOVAIR	LEA30-EVOX-30-O	LEA30-EVOX-30-I		21 000	1 050 $
211253510	NOVAIR	LEA36-EVOX-30-O	LEA36-EVOX-30-I		30 400	1 520 $
207641271	NOVAIR	LEA36MZ-4P-25SK-O	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
211133300	NOVAIR	LEA36MZ-4P-35SK-O	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
211253514	NOVAIR	LEA48-EVOX-30-O	LEA48-EVOX-30-I		36 000	1 800 $
211253512	NOVAIR	LEA60-EVOX-30-O	LEA60-EVOX-30-I		42 000	2 100 $
205421170	NOVAIR PLUS	09EVANVO	09EVANVI		6 400	320 $
205281379	NOVAIR PLUS	09EVANVO	09EVCNVI		5 800	290 $
205281387	NOVAIR PLUS	09EVANVO	09EVDNVI		6 800	340 $
205281386	NOVAIR PLUS	09EVONVO	09EVDNVI		7 200	360 $
201786765	NOVAIR PLUS	09EVONVO	09EVONVI		6 900	345 $
205281381	NOVAIR PLUS	12EVANVO	12EVONVI		7 500	375 $
205281380	NOVAIR PLUS	12EVONVO	12EVCNVI		8 700	435 $
205281388	NOVAIR PLUS	12EVONVO	12EVDNVI		8 500	425 $
201786767	NOVAIR PLUS	12EVONVO	12EVONVI		7 800	390 $
205281376	NOVAIR PLUS	18EVANVO	18EVANVI		10 400	520 $
205281383	NOVAIR PLUS	18EVANVO	18EVCNVI		12 000	600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205281391	NOVAIR PLUS	18EVANVO	18EVDNVI		12 000	600 $
205281377	NOVAIR PLUS	24EVANVO	24EVANVI		15 300	765 $
205281385	NOVAIR PLUS	24EVANVO	24EVCNVI		15 800	790 $
205281393	NOVAIR PLUS	24EVANVO	24EVDNVI		16 000	800 $
205281392	NOVAIR PLUS	24EVONVO	24EVDNVI		17 200	860 $
201786770	NOVAIR PLUS	24EVONVO	24EVONVI		15 400	770 $
205281397	NOVAIR PLUS	27EVANVMO	Unités sans conduits		17 200	860 $
205281403	NOVAIR PLUS	48EVANVMO	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
206909906	Olimpia Splendid	OS-CENIH09EI	OS-SENIH09EI		5 900	295 $
207506893	Olimpia Splendid	OS-CENIH12EI	OS-SENIH12EI		8 900	445 $
207506894	Olimpia Splendid	OS-CENIH18EI	OS-SENIH18EI		14 100	705 $
207506895	Olimpia Splendid	OS-CENIH24EI	OS-SENIH24EI		17 400	870 $
207506897	Olimpia Splendid	OS-CENIH36EI	OS-SENIH36EI		24 000	1 200 $
205966305	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 $
205966279	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966306	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966277	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966278	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966280	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966281	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966285	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966307	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966282	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966283	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966284	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205966286	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966287	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966274	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966308	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966288	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966289	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966290	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205966294	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966309	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966291	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966292	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966293	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 $
205966295	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966296	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966299	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966310	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966297	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 $
205966298	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 $
205966300	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966301	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966302	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 $
205966311	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966303	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 $
205966304	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 $
205966368	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 $
205966369	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 $
205966314	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966370	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966315	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966371	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966312	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966313	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966316	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966317	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966323	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966372	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966324	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966373	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966318	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205966319	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205966320	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205966321	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205966322	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 $
205966325	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966326	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205966327	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205966328	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205966332	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966374	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966275	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966375	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966329	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966330	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966349	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205966350	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205966331	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205966333	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205966334	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205966335	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966336	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966341	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966376	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966342	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966377	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 $
205966337	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 $
205966338	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 $
205966339	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 $
205966340	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 $
205966343	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 $
205966344	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 $
205966345	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 $
205966346	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 $
205966351	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966378	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966352	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966379	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966347	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $
205966348	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966353	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966354	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205966355	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966356	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966362	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966380	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966363	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966381	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 $
205966357	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966358	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 $
205966359	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 $
205966360	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 $
205966361	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 $
205966364	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 $
205966365	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 $
205966366	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 $
205966367	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 $
205966402	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 $
205966385	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966403	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966386	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966404	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966382	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205966383	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205966384	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205966387	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205966388	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
205966412	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205966417	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 $
205966276	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966418	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966409	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 $
205966410	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205966411	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205966413	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966414	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205966415	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 $
205966392	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966405	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966416	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966406	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966389	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 $
205966390	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 $
205966391	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 $
205966393	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 $
205966397	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966407	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966398	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966408	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 $
205966394	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 $
205966395	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 $
205966396	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 $
205966399	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 $
205966400	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 $
205966401	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 $
9085569	OUELLET	OTP-C12000-E	OTP-C12000-I		7 100	355 $
9085571	OUELLET	OTP-C24000-E	OTP-C24000-I		14 600	730 $
10208229	PANASONIC	CU-2E18SBU-5	Unités sans conduits		17 400	870 $
10221199	PANASONIC	CU-3E19RBU-5	Unités sans conduits		20 800	1 040 $
10221204	PANASONIC	CU-4E24RBU-5	Unités sans conduits		35 700	1 785 $
10221207	PANASONIC	CU5E36QBU5	Unités sans conduits		28 000	1 400 $
7958199	PANASONIC	CU-E12RKUA	CS-E12RKUAW		10 500	525 $
9125309	PANASONIC	CU-E12SD3UA	CS-E12SD3UAW		9 500	475 $
7958200	PANASONIC	CU-E18RKUA	CS-E18RKUAW		12 000	600 $
7958198	PANASONIC	CU-E9RKUA	CS-E9RKUAW		8 100	405 $
9125308	PANASONIC	CU-E9SD3UA	CS-E9SD3UAW		7 900	395 $
8861565	PANASONIC	CU-XE12SKUA	CS-XE12SKUA		10 400	520 $
201900210	PANASONIC	CU-XE12SKUA-1	CS-XE12SKUA-1		12 500	625 $
205047852	PANASONIC	CU-XE12WKUA	CS-XE12WKUAW		10 000	500 $
9571162	PANASONIC	CU-XE15SKUA	CS-XE15SKUA		11 000	550 $
201900302	PANASONIC	CU-XE15SKUA-1	CS-XE15SKUA-1		18 200	910 $
205047853	PANASONIC	CU-XE15WKUA	CS-XE15WKUAW		11 000	550 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205047854	PANASONIC	CU-XE18WKUA	CS-XE18WKUAW		14 000	700 $
205047855	PANASONIC	CU-XE24WKUA	CS-XE24WKUAW		18 500	925 $
8860533	PANASONIC	CU-XE9SKUA	CS-XE9SKUA		8 000	400 $
205047851	PANASONIC	CU-XE9WKUA	CS-XE9WKUAW		8 000	400 $
207683275	Pasapair	AMZSAC-OU11V-12	AMZSAC-IN11V-12		7 800	390 $
207683274	Pasapair	AMZSAC-OU23V-18	AMZSAC-IN23V-18		11 400	570 $
201846972	PAYNE	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 $
201846975	PAYNE	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 $
206396044	PAYNE	38MAQB09R--3	DHMAHBQ09XA3		7 000	350 $
201846967	PAYNE	38MAQB12R--1	DHMSHAQ12XA1		7 600	380 $
201846973	PAYNE	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 $
201846976	PAYNE	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 $
201846979	PAYNE	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 $
206396045	PAYNE	38MAQB12R--3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 $
201846969	PAYNE	38MAQB12R--3	DHMSHAQ12XA3		7 800	390 $
203380988	PAYNE	38MAQB12R--3	FMA4X18**AL*		7 600	380 $
204344199	PAYNE	38MAQB12R--3	FV4CNF002		6 400	320 $
201846974	PAYNE	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 $
201846977	PAYNE	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 $
201846980	PAYNE	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 $
206396046	PAYNE	38MAQB18R--3	DHMAHBQ18XA3		11 000	550 $
201846970	PAYNE	38MAQB18R--3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 $
203381005	PAYNE	38MAQB18R--3	FM(C,U)4Z18**AL*		12 600	630 $
203380989	PAYNE	38MAQB18R--3	FMA4X18**AL*		10 800	540 $
204344200	PAYNE	38MAQB18R--3	FV4CNF002		11 000	550 $
205921386	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 $
201847039	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 $
201846978	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 $
201847045	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 $
206396047	PAYNE	38MAQB24R--3	DHMAHBQ24XA3		18 800	940 $
203381006	PAYNE	38MAQB24R--3	FM(C,U)4Z24**AL*		15 000	750 $
204344201	PAYNE	38MAQB24R--3	FV4CNF002		14 000	700 $
203381007	PAYNE	38MAQB30R--3	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 $
203380991	PAYNE	38MAQB30R--3	FMA4X30**AL*		21 200	1 060 $
204344202	PAYNE	38MAQB30R--3	FV4CN(B,F)003		20 200	1 010 $
203381008	PAYNE	38MAQB36R--3	FM(C,U)4Z36**AL*		19 000	950 $
206350349	PAYNE	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 $
206350350	PAYNE	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206350313	PAYNE	38MARBQ09AA3	DHMAHBQ09XA3		7 500	375 $
206400654	PAYNE	38MARBQ09AA3	DHMSHAQ09XA3		7 500	375 $
206350312	PAYNE	38MARBQ12AA1	DHMAHBQ12XA1		7 400	370 $
206350351	PAYNE	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 $
206350352	PAYNE	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 $
206350353	PAYNE	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 $
206350314	PAYNE	38MARBQ12AA3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 $
206400655	PAYNE	38MARBQ12AA3	DHMSHAQ12XA3		7 500	375 $
207826669	Payne	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 $
206350355	PAYNE	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 $
207801580	Payne	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 $
206350356	PAYNE	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 $
206350315	PAYNE	38MARBQ18AA3	DHMAHBQ18XA3		10 800	540 $
206400656	PAYNE	38MARBQ18AA3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 $
206188267	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 $
206350357	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 $
206350358	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 $
206350359	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 $
206350316	PAYNE	38MARBQ24AA3	DHMAHBQ24XA3		19 800	990 $
206400657	PAYNE	38MARBQ24AA3	DHMSHAQ24XA3		19 800	990 $
210819417	PAYNE	38MARBQ30AA3	40MBABQ30XB3		20 400	1 020 $
206350306	PAYNE	38MARBQ30AA3	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 $
208104303	Payne	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 $
208102134	PAYNE	38MARBQ30AA311	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 $
208104304	PAYNE	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 $
205788724	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 $
206188262	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 $
206188263	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 $
206188261	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 $
205788725	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 $
206188265	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 $
206188266	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 $
206188264	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 $
207826671	PAYNE	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 $
207826672	PAYNE	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 $
207826673	PAYNE	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 $
201847040	PAYNE	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 $
201847042	PAYNE	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201847046	PAYNE	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 $
201847041	PAYNE	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 $
201847043	PAYNE	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 $
201847047	PAYNE	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 $
201847044	PAYNE	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 $
201847048	PAYNE	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 $
207642923	PAYNE	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
207642922	PAYNE	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 $
207642921	PAYNE	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		15 000	750 $
207642926	PAYNE	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 $
207642925	PAYNE	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 $
207642924	PAYNE	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 $
207642935	PAYNE	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207642934	PAYNE	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207642933	PAYNE	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
207642932	PAYNE	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207642931	PAYNE	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207642930	PAYNE	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207642920	PAYNE	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207642919	PAYNE	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 $
207642918	PAYNE	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 $
207642927	PAYNE	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 $
207642938	PAYNE	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207642937	PAYNE	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207642936	PAYNE	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
204722800	PAYNE	38MGRQ18B--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 $
201847066	PAYNE	38MGRQ18B--3	Unités avec conduits		11 500	575 $
201846981	PAYNE	38MGRQ18B--3	Unités sans conduits		12 000	600 $
204722801	PAYNE	38MGRQ24C--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 400	870 $
204707611	PAYNE	38MGRQ24C--3	Unités avec conduits		17 600	880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204711108	PAYNE	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		17 200	860 $
204722802	PAYNE	38MGRQ30D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 200	1 010 $
204711114	PAYNE	38MGRQ30D--3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
204722816	PAYNE	38MGRQ30D--3	Unités sans conduits		17 400	870 $
204722803	PAYNE	38MGRQ36D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 800	1 190 $
201847069	PAYNE	38MGRQ36D--3	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
201846984	PAYNE	38MGRQ36D--3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
204722804	PAYNE	38MGRQ48E--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 800	1 590 $
201847070	PAYNE	38MGRQ48E--3	Unités avec conduits		34 000	1 700 $
201846985	PAYNE	38MGRQ48E--3	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
201753410	PAYNE	38MPRAQ09AA3	DHMPHAQ09XA3		7 200	360 $
201753413	PAYNE	38MPRAQ12AA3	DHMPHAQ12XA3		6 800	340 $
202463638	PAYNE	38MPRAQ18AA3	DHMPHAQ18XA3		12 300	615 $
202463639	PAYNE	38MPRAQ24AA3	DHMPHAQ24XA3		15 450	773 $
208447900	PAYNE	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 $
208447898	PAYNE	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 $
208447902	PAYNE	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 $
208447897	PAYNE	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 $
208447903	PAYNE	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 $
208447899	PAYNE	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 $
208447905	PAYNE	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 $
208447901	PAYNE	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 $
209911729	PAYNE	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 $
208447904	PAYNE	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 $
209852146	PAYNE	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 $
206428591	Perfect Aire	3PAMSHHQC18-MZO2	Unités sans conduits		12 200	610 $
206428592	Perfect Aire	3PAMSHHQC24-MZO3	Unités sans conduits		15 400	770 $
205653641	Perfect Aire	3PAMSHQCO09	3PAMSHQCW09		5 000	250 $
205653642	Perfect Aire	3PAMSHQCO12	3PAMSHQCW12		7 500	375 $
205653643	Perfect Aire	3PAMSHQCO18	3PAMSHQCW18		11 600	580 $
205653644	Perfect Aire	3PAMSHQCO24	3PAMSHQCW24		14 500	725 $
206348127	PERFECTAIRE	1KARDA24SZO20.5	2PAMSDH24		21 000	1 050 $
9856844	PERFECTAIRE	1PAMSHH09-SZO-25	1PAMSHH09-SZW-25		6 900	345 $
207192288	PERFECTAIRE	1PAMSHH09-SZO-25	2PAMSDH09		7 200	360 $
9856845	PERFECTAIRE	1PAMSHH12-SZO-22.5	1PAMSHH12-SZW-22.5		7 800	390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207192285	PERFECTAIRE	1PAMSHH12-SZO-22.5	2PAMSCH12		8 700	435 $
207192289	PERFECTAIRE	1PAMSHH12-SZO-22.5	2PAMSDH12		8 500	425 $
9856849	PERFECTAIRE	1PAMSHH24-SZO-20.5	1PAMSHH24-SZW-20.5		15 400	770 $
207192280	PERFECTAIRE	1PAMSHH24-SZW-20.5	2PAMSCH24		14 500	725 $
207192291	PERFECTAIRE	1PAMSHH24-SZW-20.5	2PAMSDH24		21 000	1 050 $
206348126	PERFECTAIRE	2KARDA18SZO20	2PAMSDH18		15 000	750 $
205645135	PERFECTAIRE	2PAMS27-HH-MZO3	Unités sans conduits		18 000	900 $
205645139	PERFECTAIRE	2PAMS36-HH-MZO4	Unités avec conduits		24 600	1 230 $
205645138	PERFECTAIRE	2PAMS36-HH-MZO4	Unités sans conduits		23 200	1 160 $
205645142	PERFECTAIRE	2PAMS48-HH-MZO5	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
205645141	PERFECTAIRE	2PAMS48-HH-MZO5	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207192283	PERFECTAIRE	2PAMSH18-MZO	2PAMSH18-MZW		10 400	520 $
202585747	PERFECTAIRE	2PAMSH18-MZO2	Unités sans conduits		12 000	600 $
202585746	PERFECTAIRE	2PAMSH27-MZO3	Unités sans conduits		17 200	860 $
9964800	PERFECTAIRE	2PAMSH48-MZO5	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
211253523	PERFECTAIRE	3PAHHSD18-SZO	3PAHHSD18-AHU		13 500	675 $
211253524	PERFECTAIRE	3PAHHSD24-SZO	3PAHHSD24-AHU		19 200	960 $
211253525	PERFECTAIRE	3PAHHSD30-SZO	3PAHHSD30-AHU		21 000	1 050 $
211253526	PERFECTAIRE	3PAHHSD36-SZO	3PAHHSD36-AHU		30 400	1 520 $
211253527	PERFECTAIRE	3PAHHSD48-SZO	3PAHHSD48-AHU		36 000	1 800 $
211253528	PERFECTAIRE	3PAHHSD60-SZO	3PAHHSD60-AHU		42 000	2 100 $
207657337	PERFECTAIRE	3PAMS18-HH-MZO2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 $
207657336	PERFECTAIRE	3PAMS18-HH-MZO2	Unités avec conduits		16 000	800 $
207657335	PERFECTAIRE	3PAMS18-HH-MZO2	Unités sans conduits		13 500	675 $
207657340	PERFECTAIRE	3PAMS27-HH-MZO3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 900	845 $
207657338	PERFECTAIRE	3PAMS27-HH-MZO3	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
207657339	PERFECTAIRE	3PAMS27-HH-MZO3	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
207657343	PERFECTAIRE	3PAMS36-HH-MZO4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207657342	PERFECTAIRE	3PAMS36-HH-MZO4	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207657341	PERFECTAIRE	3PAMS36-HH-MZO4	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
207657346	PERFECTAIRE	3PAMS48-HH-MZO5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207657345	PERFECTAIRE	3PAMS48-HH-MZO5	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
207657344	PERFECTAIRE	3PAMS48-HH-MZO5	Unités sans conduits		39 000	1 950 $
211253533	PERFECTAIRE	3PAMS55-HH-MZO5	Unités avec conduits		35 200	1 760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211253532	PERFECTAIRE	3PAMS55-HH-MZO5	Unités sans conduits		34 800	1 740 $
207657349	PERFECTAIRE	3PAMSH18-MZO2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207657348	PERFECTAIRE	3PAMSH18-MZO2	Unités avec conduits		14 800	740 $
207657347	PERFECTAIRE	3PAMSH18-MZO2	Unités sans conduits		14 400	720 $
207657352	PERFECTAIRE	3PAMSH27-MZO3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
207657350	PERFECTAIRE	3PAMSH27-MZO3	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207657351	PERFECTAIRE	3PAMSH27-MZO3	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
207657354	PERFECTAIRE	3PAMSH36-MZO4	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
207657358	PERFECTAIRE	3PAMSH48-MZO5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207657357	PERFECTAIRE	3PAMSH48-MZO5	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207657356	PERFECTAIRE	3PAMSH48-MZO5	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211253529	PERFECTAIRE	3PAMSH55-MZO5	Unités sans conduits		36 400	1 820 $
211253535	PERFECTAIRE	3PAMSHH06-SZO	3PAMSHH06-UVW		7 500	375 $
207796628	PERFECTAIRE	3PAMSHH09-SZO	3PAMSDH09		10 100	505 $
207614054	PERFECTAIRE	3PAMSHH09-SZO	3PAMSHH09-UVW		9 300	465 $
207796629	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSCH12		9 900	495 $
207796631	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSCONH12		9 600	480 $
210410111	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSCONH12-2		10 200	510 $
207796630	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSDH12		10 600	530 $
207614055	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSHH12-UVW		10 300	515 $
207796632	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSCH18		15 600	780 $
207796633	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSDH18		15 000	750 $
207796634	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSFCH18		12 000	600 $
208815368	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSHH18-UVW		11 100	555 $
207338159	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO-20.5	2PAMSHH18-SZW-20		10 900	545 $
207796635	PERFECTAIRE	3PAMSHH24-SZO	3PAMSCH24		21 000	1 050 $
207796636	PERFECTAIRE	3PAMSHH24-SZO	3PAMSDH24		21 000	1 050 $
207614056	PERFECTAIRE	3PAMSHH24-SZO	3PAMSHH24-UVW		18 900	945 $
207028594	PIONEER	YH1824GHFD18R2	DR024GHFD18HT2		15 000	750 $
207028595	PIONEER	YH3036GHFD18R2	DR036GHFD18HT2		24 000	1 200 $
207028597	PIONEER	YH4248GHFD18R2	DR048GHFD18HT2		31 000	1 550 $
207028598	PIONEER	YH4860GHFD18R2	DR060GHFD18HT2		40 000	2 000 $
207743766	PIONEER	YN009ALFI22RPD	WT009ALFI22HLD		5 900	295 $
202576834	PIONEER	YN009AMFI19RPD	WS009AMFI19HLD		6 000	300 $
208101234	PIONEER	YN009AMFI20RPD	WS009AMFI20HLD		6 800	340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208101236	PIONEER	YN009AMFI22RPE	WS009AMFI22HLE		8 400	420 $
207743768	PIONEER	YN009GLFI22RPD	WT009GLFI22HLD		5 900	295 $
208121944	PIONEER	YN009GMFI20RPD	CB009GMFILCFHD		7 500	375 $
208101235	PIONEER	YN009GMFI20RPD	WS009GMFI20HLD		6 900	345 $
8819849	PIONEER	YN009GMFI22RPD	WS009GMFI22HLD		6 400	320 $
208191857	PIONEER	YN009GMFI22RPE	CB009GMFILCFHD		7 500	375 $
208141951	PIONEER	YN009GMFI22RPE	RB009GMFILDFHD		7 700	385 $
208101238	PIONEER	YN009GMFI22RPE	WS009GMFI22HLE		8 300	415 $
207743767	PIONEER	YN012ALFI22RPD	WT012ALFI22HLD		7 100	355 $
8819848	PIONEER	YN012AMFI22RPD	WS012AMFI22HLD		7 100	355 $
208101237	PIONEER	YN012AMFI22RPE	WS012AMFI22HLE		8 400	420 $
207743769	PIONEER	YN012GLFI22RPD	WT012GLFI22HLD		7 600	380 $
208121945	PIONEER	YN012GMFI20RPD	CB012GMFILCFHD		8 900	445 $
208191861	PIONEER	YN012GMFI22RPE	CB012GMFILCFHD		8 900	445 $
208141955	PIONEER	YN012GMFI22RPE	FB012GMFILDFHE		9 000	450 $
208141952	PIONEER	YN012GMFI22RPE	RB012GMFILDFHD		9 300	465 $
208101239	PIONEER	YN012GMFI22RPE	WS012GMFI22HLE		8 200	410 $
207743770	PIONEER	YN018GLFI22RPD	WT018GLFI22HLD		10 000	500 $
202576838	PIONEER	YN018GMFI19RPD	WS018GMFI19HLD		11 000	550 $
208101249	PIONEER	YN018GMFI20RPD	WS018GMFI20HLD		11 500	575 $
8819851	PIONEER	YN018GMFI22RPD	WS018GMFI22HLD		10 400	520 $
208191863	PIONEER	YN018GMFI22RPE	CB018GMFILCFHD		12 000	600 $
208141953	PIONEER	YN018GMFI22RPE	RB018GMFILDFHD		12 600	630 $
208141956	PIONEER	YN018GMFI22RPE	UB018GMFILCFHD		12 800	640 $
208101240	PIONEER	YN018GMFI22RPE	WS018GMFI22HLE		14 000	700 $
207698162	PIONEER	YN020GLFI22M2D	YN020GLFI22M2D		13 700	685 $
208121962	PIONEER	YN020GMFI22M2E	Unités avec conduits		14 800	740 $
208121961	PIONEER	YN020GMFI22M2E	Unités sans conduits		14 400	720 $
207743771	PIONEER	YN024GLFI22RPD	WT024GLFI22HLD		13 900	695 $
208121947	PIONEER	YN024GMFI20RPD	CB024GMFILDFHE		19 000	950 $
208191864	PIONEER	YN024GMFI22RPE	CB024GMFILDFHE		19 000	950 $
208141954	PIONEER	YN024GMFI22RPE	RB024GMFILDFHD		20 000	1 000 $
208141957	PIONEER	YN024GMFI22RPE	UB024GMFILCFHD		16 000	800 $
208101241	PIONEER	YN024GMFI22RPE	WS024GMFI22HLE		18 000	900 $
207698163	PIONEER	YN030GLFI22M3D	YN030GLFI22M3D		16 400	820 $
208121965	PIONEER	YN030GMFI22M3E	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208121964	PIONEER	YN030GMFI22M3E	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
208121948	PIONEER	YN036GMFI18RUE	CB036GMFILDFHE		23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208121954	PIONEER	YN036GMFI18RUE	RB036GMFILDFHD		25 000	1 250 $
208121959	PIONEER	YN036GMFI18RUE	UB036GMFILCFHD		23 000	1 150 $
208101252	PIONEER	YN036GMFI20RPD	WS036GMFI20HLD		24 000	1 200 $
207698169	PIONEER	YN040GLFI22M4D	YN040GLFI22M4D		23 000	1 150 $
208121967	PIONEER	YN040GMFI22M4E	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
208121949	PIONEER	YN048GMFI18RUE	CB048GMFILDFHE		30 000	1 500 $
208121955	PIONEER	YN048GMFI18RUE	RB048GMFILDFHD		34 000	1 700 $
208121960	PIONEER	YN048GMFI18RUE	UB048GMFILCFHD		29 000	1 450 $
208121970	PIONEER	YN050GMFI22M5E	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
212316098	PolarWave	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 $
212316111	PolarWave	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 $
212316066	PolarWave	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 $
212316075	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 $
212316078	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 $
212316071	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 $
212316099	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 $
212316112	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 $
212316076	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 $
212316079	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 $
212316082	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 $
212316115	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 $
212316072	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 $
212316100	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 $
212316113	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 $
212394338	PolarWave	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 $
212394344	PolarWave	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 $
212316087	PolarWave	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 $
212316086	PolarWave	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 $
212316085	PolarWave	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 $
212316068	PolarWave	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 $
212316077	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 $
212316080	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 $
212316083	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 $
212316116	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 $
212316073	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 $
212316101	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 $
212316114	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212394339	PolarWave	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 $
212394345	PolarWave	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 $
212316081	PolarWave	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 $
212316084	PolarWave	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 $
212316074	PolarWave	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 $
212316102	PolarWave	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 $
212316090	PolarWave	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 $
212316089	PolarWave	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
212316088	PolarWave	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
212394340	PolarWave	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 $
212394346	PolarWave	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 $
212394341	PolarWave	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 $
212394347	PolarWave	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 $
212316093	PolarWave	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
212316091	PolarWave	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
212316070	PolarWave	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 $
212316103	PolarWave	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 $
212316105	PolarWave	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 $
212316108	PolarWave	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 $
212394342	PolarWave	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 $
212394348	PolarWave	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 $
212316096	PolarWave	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 $
212316095	PolarWave	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
212316094	PolarWave	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
212316104	PolarWave	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 $
212316106	PolarWave	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 $
212316109	PolarWave	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 $
212316119	PolarWave	ACIQ-55Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 $
212316118	PolarWave	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
212316117	PolarWave	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
212394343	PolarWave	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 $
212316107	PolarWave	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 $
212316110	PolarWave	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212316122	PolarWave	ES-18Z-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 $
212316121	PolarWave	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 $
212316120	PolarWave	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 $
212316125	PolarWave	ES-27Z-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 $
212316124	PolarWave	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
212316123	PolarWave	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
212316126	PolarWave	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
212316131	PolarWave	ES-48Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 $
212316129	PolarWave	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
212316134	PolarWave	ES-55Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 $
212316132	PolarWave	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
209862116	PREMIUM LEVELLA	PIAW123700B	PIAW123690A		7 800	390 $
209862114	PREMIUM LEVELLA	PIAW123800B	PIAW123790A		7 000	350 $
207659286	PREMIUM LEVELLA	PIAW182800B	PIAW182790A		11 500	575 $
209862115	PREMIUM LEVELLA	PIAW183800B	PIAW183790A		11 400	570 $
209862117	PREMIUM LEVELLA	PIAW243800B	PIAW243790A		16 500	825 $
207659289	PREMIUM LEVELLA	PIAW362800B	PIAW362790A		24 000	1 200 $
207659290	PREMIUM LEVELLA	PIAW92700B	PIAW92690A		6 800	340 $
207659284	PREMIUM LEVELLA	PIAW92800B	PIAW92790A		6 900	345 $
209862119	PREMIUM LEVELLA	PIAW93700B	PIAW93690A		6 300	315 $
209862121	PREMIUM LEVELLA	PIAW93800B	PIAW93790A		6 000	300 $
211991189	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ188800B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 $
211991187	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ188800B	Unités avec conduits		14 800	740 $
211991186	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ188800B	Unités sans conduits		14 400	720 $
211991193	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ278800B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 $
211991191	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ278800B	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
211991190	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ278800B	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
211991194	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ368800B	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
211991200	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ488800B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 $
211991197	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ488800B	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
210655373	Relief Sciences	LANG09OD25-1	LANG09ID-25		8 100	405 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210655374	Relief Sciences	LANG12OD25-1	LANG12ID-25		10 000	500 $
210655376	Relief Sciences	LANG24OD25-2	Unités avec conduits		14 800	740 $
210655375	Relief Sciences	LANG24OD25-2	Unités sans conduits		14 400	720 $
210655379	Relief Sciences	LANG27OD25-3	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
210655378	Relief Sciences	LANG27OD25-3	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
210655381	Relief Sciences	LANG36OD25-3	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
10595422	RHEEM	ROMH18FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 200	710 $
10595420	RHEEM	ROMH18FXZHJ	Unités avec conduits		14 200	710 $
10595418	RHEEM	ROMH18FXZHJ	Unités sans conduits		14 200	710 $
10595428	RHEEM	ROMH24FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 400	770 $
10595426	RHEEM	ROMH24FXZHJ	Unités avec conduits		15 400	770 $
10595424	RHEEM	ROMH24FXZHJ	Unités sans conduits		15 400	770 $
10595446	RHEEM	ROMH36AFXZJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 $
10595434	RHEEM	ROMH36FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 $
10595432	RHEEM	ROMH36FXZHJ	Unités avec conduits		21 400	1 070 $
10595430	RHEEM	ROMH36FXZHJ	Unités sans conduits		21 400	1 070 $
10595450	RHEEM	ROMH45AFXZJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 000	1 400 $
10595448	RHEEM	ROMH45AFXZJ	Unités avec conduits		27 800	1 390 $
10061724	RHEEM	ROMH45AFXZJ	Unités sans conduits		28 200	1 410 $
10595405	RHEEM	ROSH09AFCJ	RICH09AVFJ		7 100	355 $
10595399	RHEEM	ROSH09AFCJ	RIDH09AVFJ		7 300	365 $
10595383	RHEEM	ROSH09AFFHJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 $
10595392	RHEEM	ROSH09AFFJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 $
10061699	RHEEM	ROSH09AFWJ	RIWH09AVFJ		7 600	380 $
10595371	RHEEM	ROSH09AHHJ	RIWH09AHWJ		7 000	350 $
10061716	RHEEM	ROSH09AHWJ	RIWH09AHWJ		7 000	350 $
207131760	RHEEM	ROSH09BFWJ	RIWH09BVFJ		7 400	370 $
10595407	RHEEM	ROSH12AFCJ	RICH12AVFJ		10 200	510 $
10595401	RHEEM	ROSH12AFCJ	RIDH12AVFJ		9 500	475 $
10595386	RHEEM	ROSH12AFFHJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 $
10595394	RHEEM	ROSH12AFFJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 $
10061702	RHEEM	ROSH12AFWJ	RIWH12AVFJ		9 400	470 $
10595373	RHEEM	ROSH12AHHJ	RIWH12AHWJ		9 600	480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10061712	RHEEM	ROSH12AHWJ	RIWH12AHWJ		9 600	480 $
207131762	RHEEM	ROSH12BFWJ	RIWH12BVFJ		10 300	515 $
10595389	RHEEM	ROSH15AFFHJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 $
10595396	RHEEM	ROSH15AFFJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 $
10595375	RHEEM	ROSH15AHHJ	RIWH15AHWJ		11 200	560 $
10061714	RHEEM	ROSH15AHWJ	RIWH15AHWJ		11 200	560 $
10595409	RHEEM	ROSH18AFCJ	RICH18AVFJ		13 600	680 $
10595403	RHEEM	ROSH18AFCJ	RIDH18AVFJ		13 600	680 $
10595377	RHEEM	ROSH18AHXHJ	RIWH18AVFJ		14 600	730 $
10061704	RHEEM	ROSH18ASJ	RIWH18ASJ		11 500	575 $
10061720	RHEEM	ROSH18AXFWJ	RIWH18AVFJ		14 600	730 $
202244046	RHEEM	ROSH18VGSN	RICH18AXCJ		12 300	615 $
10595379	RHEEM	ROSH24AHXHJ	RIWH24AVFJ		18 000	900 $
10061706	RHEEM	ROSH24ASJ	RIWH24ASJ		15 300	765 $
10061722	RHEEM	ROSH24AXFWJ	RIWH24AVFJ		18 000	900 $
202244731	RHEEM	ROSH24VGSN	RICH24AXCJ		16 400	820 $
10595381	RHEEM	ROSH30AHXHJ	RIWH30AVFJ		18 900	945 $
202245032	RHEEM	ROSH30VGSN	RICH30AXCJ		20 200	1 010 $
202245794	RHEEM	ROSH36VGSN	RICH36AXCJ		23 200	1 160 $
206309261	RHEEM	ROSH48VGSN	RICH48AXCJ		31 400	1 570 $
206137896	RHEEM	RP1724HJVXA	RHMV2421MNAC		18 700	935 $
206137897	RHEEM	RP1730HJVXA	RHMV3021SNAC		22 600	1 130 $
206137898	RHEEM	RP1736HJVXA	RHMV3621MNAC		30 400	1 520 $
206137899	RHEEM	RP1748HJVXA	RHMV4821SNAC		39 500	1 975 $
202141052	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA050317M	22 800	1 140 $
202141053	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA075317M	22 600	1 130 $
202141054	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA075421Z	22 600	1 130 $
202141055	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA100521M	22 600	1 130 $
202141056	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA100521Z	22 600	1 130 $
202141057	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R96VA0602317M	22 800	1 140 $
202141059	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R97VB060M317U	22 800	1 140 $
202141061	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R97VB070M317U	22 800	1 140 $
202141062	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R98VB060M317U	22 800	1 140 $
202141063	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R98VB070M317U	22 800	1 140 $
202141058	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA+R97VB060 M317K		24 200	1 210 $
202141060	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA+R97VB070 M317K		24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202141048	RHEEM	RP2024BJV	RHMV2421UEAC		23 000	1 150 $
202141064	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA050317M	37 400	1 870 $
202141065	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA075317M	36 800	1 840 $
202141066	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA075421Z	37 000	1 850 $
202141067	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA100521M	36 600	1 830 $
202141068	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA100521Z	36 800	1 840 $
202141069	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA125524M	36 600	1 830 $
202141070	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R96VA0852521M	37 000	1 850 $
202141071	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R96VA1002521M	37 000	1 850 $
202141072	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R96VA1152524M	37 000	1 850 $
202141074	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R97VB085M521U	37 000	1 850 $
202141076	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R97VB100M521U	37 000	1 850 $
202141078	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R97VB115M524U	37 000	1 850 $
202141079	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R98VB085M521U	37 000	1 850 $
202141080	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R98VB100M521U	37 000	1 850 $
202141081	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R98VB115M524U	37 000	1 850 $
202141073	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA+R97VB085 M521K		39 000	1 950 $
202141075	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA+R97VB100 M521K		39 000	1 950 $
202141077	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA+R97VB115 M524K		39 000	1 950 $
202140938	RHEEM	RP2036BJV	RHMV6021SEAC		37 400	1 870 $
202141084	RHEEM	RP2048BJV	RCF6021SEA	R802VA100521M	40 000	2 000 $
202141086	RHEEM	RP2048BJV	RCF6021SEA	R802VA125524M	40 000	2 000 $
202140939	RHEEM	RP2048BJV	RHMV6021SEAC		41 000	2 050 $
212400612	RUNTRU	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3		20 000	1 000 $
212394369	RUNTRU	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3		20 000	1 000 $
212394368	RUNTRU	E4HL5024A1000A	4TXCB004DS3		20 000	1 000 $
212394365	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3		19 100	955 $
212394371	RUNTRU	E4HL5042A1000A	4TXCC009DS3		30 000	1 500 $
210488274	RUNTRU	M4THM1918A12N**	Unités sans conduits		14 700	735 $
210488275	RUNTRU	M4THM1924A13N**	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
210488276	RUNTRU	M4THM1930A14N**	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
210488277	RUNTRU	M4THM1936A14N**	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
210488278	RUNTRU	M4THM1942A15N**	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
205118674	RUNTRU	M4THS1809A11N**	M4MHW1809A1N0**		6 800	340 $
205118677	RUNTRU	M4THS1812A11N**	M4MHW1812A1N0**		7 100	355 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205118697	RUNTRU	M4THS1818A11N**	M4MHW1818A1N0**		12 400	620 $
205118701	RUNTRU	M4THS1824A11N**	M4MHW1824A1N0**		14 600	730 $
207642984	RunTru	M4THS2309A11N**	M4MHW2309A1N0**		7 300	365 $
207642986	RunTru	M4THS2312A11N**	M4MHW2312A1N0**		7 700	385 $
208120593	RunTru	M4THS2318A11N**	M4MHW2318A1N0**	N/A	11 400	570 $
208120591	RunTru	M4THS2324A11N**	M4MHW2324A1N0**	N/A	15 500	775 $
205118682	RUNTRU	M4TLS1809A11N**	M4MLW1809A1N0**		5 800	290 $
205118691	RUNTRU	M4TLS1824A11N**	M4MLW1824A1N0**		16 000	800 $
206221522	RUUD	ROMH18FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 200	710 $
206221521	RUUD	ROMH18FXZHJ	Unités avec conduits		14 200	710 $
206221520	RUUD	ROMH18FXZHJ	Unités sans conduits		14 200	710 $
206221525	RUUD	ROMH24FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 400	770 $
206221524	RUUD	ROMH24FXZHJ	Unités avec conduits		15 400	770 $
206221523	RUUD	ROMH24FXZHJ	Unités sans conduits		15 400	770 $
206221534	RUUD	ROMH36AFXZJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 $
206221528	RUUD	ROMH36FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 $
206221527	RUUD	ROMH36FXZHJ	Unités avec conduits		21 400	1 070 $
206221526	RUUD	ROMH36FXZHJ	Unités sans conduits		21 400	1 070 $
206221536	RUUD	ROMH45AFXZJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 000	1 400 $
206221535	RUUD	ROMH45AFXZJ	Unités avec conduits		27 800	1 390 $
206221501	RUUD	ROMH45AFXZJ	Unités sans conduits		28 200	1 410 $
206221517	RUUD	ROSH09AFCJ	RICH09AVFJ		7 100	355 $
206221514	RUUD	ROSH09AFCJ	RIDH09AVFJ		7 300	365 $
206221508	RUUD	ROSH09AFFHJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 $
206221511	RUUD	ROSH09AFFJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 $
206221489	RUUD	ROSH09AFWJ	UIWH09AVFJ		7 600	380 $
206221502	RUUD	ROSH09AHHJ	UIWH09AHWJ		7 000	350 $
206221497	RUUD	ROSH09AHWJ	UIWH09AHWJ		7 000	350 $
207141968	RUUD	ROSH09BFWJ	UIWH09BVFJ		7 400	370 $
206221518	RUUD	ROSH12AFCJ	RICH12AVFJ		10 200	510 $
206221515	RUUD	ROSH12AFCJ	RIDH12AVFJ		9 500	475 $
206221509	RUUD	ROSH12AFFHJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 $
206221512	RUUD	ROSH12AFFJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206221490	RUUD	ROSH12AFWJ	UIWH12AVFJ		9 400	470 $
206221503	RUUD	ROSH12AHHJ	UIWH12AHWJ		9 600	480 $
206221495	RUUD	ROSH12AHWJ	UIWH12AHWJ		9 600	480 $
207141969	RUUD	ROSH12BFWJ	UIWH12BVFJ		10 300	515 $
206221510	RUUD	ROSH15AFFHJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 $
206221513	RUUD	ROSH15AFFJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 $
206221504	RUUD	ROSH15AHHJ	UIWH15AHWJ		11 200	560 $
206221496	RUUD	ROSH15AHWJ	UIWH15AHWJ		11 200	560 $
206221519	RUUD	ROSH18AFCJ	RICH18AVFJ		13 600	680 $
206221516	RUUD	ROSH18AFCJ	RIDH18AVFJ		13 600	680 $
206221505	RUUD	ROSH18AHXHJ	UIWH18AVFJ		14 600	730 $
206221491	RUUD	ROSH18ASJ	UIWH18ASJ		11 500	575 $
206221499	RUUD	ROSH18AXFWJ	UIWH18AVFJ		14 600	730 $
206221538	RUUD	ROSH18VGSN	RICH18AXCJ		12 300	615 $
206221506	RUUD	ROSH24AHXHJ	UIWH24AVFJ		18 000	900 $
206221492	RUUD	ROSH24ASJ	UIWH24ASJ		15 300	765 $
206221500	RUUD	ROSH24AXFWJ	UIWH24AVFJ		18 000	900 $
206221539	RUUD	ROSH24VGSN	RICH24AXCJ		16 400	820 $
206221507	RUUD	ROSH30AHXHJ	UIWH30AVFJ		18 900	945 $
206221540	RUUD	ROSH30VGSN	RICH30AXCJ		20 200	1 010 $
206221541	RUUD	ROSH36VGSN	RICH36AXCJ		23 200	1 160 $
206309260	RUUD	ROSH48VGSN	RICH48AXCJ		31 400	1 570 $
206143960	RUUD	RP1724HJVXA	RHMV2421MNAC		18 700	935 $
206143961	RUUD	RP1730HJVXA	RHMV3021SNAC		22 600	1 130 $
206143962	RUUD	RP1736HJVXA	RHMV3621MNAC		30 400	1 520 $
206143963	RUUD	RP1748HJVXA	RHMV4821SNAC		39 500	1 975 $
202141107	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UE	U802VA100521M	22 600	1 130 $
202141104	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA050317M	22 800	1 140 $
202141105	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA075317M	22 600	1 130 $
202141106	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA075421Z	22 600	1 130 $
202141108	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA100521Z	22 600	1 130 $
202141109	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U96VA0602317M	22 800	1 140 $
202141111	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U97VB060M317U	22 800	1 140 $
202141113	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U97VB070M317U	22 800	1 140 $
202141114	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U98VB060M317U	22 800	1 140 $
202141115	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U98VB070M317U	22 800	1 140 $
202141110	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA+U97VB060 M317K		24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202141112	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA+U97VB070 M317K		24 200	1 210 $
202141158	RUUD	UP2024BJV	RHMV2421UEAC		23 000	1 150 $
202141116	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA050317M	37 400	1 870 $
202141117	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA075317M	36 800	1 840 $
202141118	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA075421Z	37 000	1 850 $
202141119	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA100521M	36 600	1 830 $
202141120	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA100521Z	36 800	1 840 $
202141121	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA125524M	36 600	1 830 $
202141122	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U96VA0852521M	37 000	1 850 $
202141123	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U96VA1002521M	37 000	1 850 $
202141124	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U96VA1152524M	37 000	1 850 $
202141126	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U97VB085M521U	37 000	1 850 $
202141128	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U97VB100M521U	37 000	1 850 $
202141130	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U97VB115M524U	37 000	1 850 $
202141131	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U98VB085M521U	37 000	1 850 $
202141132	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U98VB100M521U	37 000	1 850 $
202141133	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U98VB115M524U	37 000	1 850 $
202141125	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA+U97VB085 M521K		39 000	1 950 $
202141127	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA+U97VB100 M521K		39 000	1 950 $
202141129	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA+U97VB115 M524K		39 000	1 950 $
202141049	RUUD	UP2036BJV	RHMV6021SEAC		37 400	1 870 $
202141136	RUUD	UP2048BJV	RCF6021SEA	U802VA100521M	40 000	2 000 $
202141138	RUUD	UP2048BJV	RCF6021SEA	U802VA125524M	40 000	2 000 $
202141050	RUUD	UP2048BJV	RHMV6021SEAC		41 000	2 050 $
207465438	SAMSUNG	AC009BXADCH	AC009BNHDCH		11 300	565 $
207465440	SAMSUNG	AC009BXADCH	AC009BNLDCH		12 400	620 $
207462387	SAMSUNG	AC009BXADCH	AC009BNNDCH		10 000	500 $
207465441	SAMSUNG	AC012BXADCH	AC012BNHDCH		12 100	605 $
207465443	SAMSUNG	AC012BXADCH	AC012BNLDCH		13 500	675 $
207465444	SAMSUNG	AC012BXADCH	AC012BNNDCH		11 500	575 $
207462388	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BN4DCH		27 600	1 380 $
207465446	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BN6DCH		23 000	1 150 $
207465447	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNADCH		13 100	655 $
207465448	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNHDCH		25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207465450	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNLDCH		12 800	640 $
207465451	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNNDCH		12 900	645 $
207465452	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNZDCH		18 700	935 $
207598067	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018KNZDCH		12 000	600 $
207462389	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BN4DCH		31 200	1 560 $
207465453	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BN6DCH		29 200	1 460 $
207465454	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BNADCH		26 000	1 300 $
207465455	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BNHDCH		33 200	1 660 $
207465456	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BNZDCH		25 800	1 290 $
207598068	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024KNZDCH		16 300	815 $
210299846	SAMSUNG	AC024BXUPCH	AV240BT		31 200	1 560 $
211133471	SAMSUNG	AC024BXUPCH	BVRMB3925		31 200	1 560 $
207465435	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030BN4DCH		33 200	1 660 $
207465457	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030BN6DCH		31 200	1 560 $
207465458	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030BNHDCH		33 000	1 650 $
207598069	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030KNZDCH		21 400	1 070 $
207698065	SAMSUNG	AC030BXSCCH	AC030BN4DCH		37 000	1 850 $
207698070	SAMSUNG	AC030BXSCCH	AC030BNHDCH		33 400	1 670 $
207698066	SAMSUNG	AC030BXSCCH	AC030BNZDCH		31 800	1 590 $
207698068	SAMSUNG	AC030BXSCCH/AA	AC030KNZDCH/AA		18 800	940 $
207462390	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BN4DCH		37 000	1 850 $
207465461	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BN6DCH		33 600	1 680 $
207465462	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BNHDCH		35 400	1 770 $
207465463	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BNTDCH		30 400	1 520 $
207465464	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BNZDCH		34 800	1 740 $
207598070	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036KNZDCH		25 800	1 290 $
207698071	SAMSUNG	AC036BXSCCH	AC036BN4DCH		40 500	2 025 $
207698072	SAMSUNG	AC036BXSCCH	AC036BNHDCH		38 500	1 925 $
207698067	SAMSUNG	AC036BXSCCH	AC036BNZDCH		37 000	1 850 $
210273923	SAMSUNG	AC036BXUDCH	AV360CT		36 000	1 800 $
211133468	SAMSUNG	AC036BXUDCH	BVRMC3937		36 000	1 800 $
210273924	SAMSUNG	AC036BXUPCH	AV360CT		40 500	2 025 $
211133469	SAMSUNG	AC036BXUPCH	BVRMC3937		40 500	2 025 $
207462391	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BN4DCH		46 000	2 300 $
207465465	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BN6DCH		42 000	2 100 $
207465466	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BNHDCH		43 500	2 175 $
207465467	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BNZDCH		41 500	2 075 $
207598071	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042KNZDCH		28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207465436	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BN4DCH		46 000	2 300 $
207465468	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BN6DCH		42 000	2 100 $
207465469	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BNHDCH		43 000	2 150 $
207465470	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BNZDCH		43 000	2 150 $
207598072	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048KNZDCH		32 200	1 610 $
210299847	SAMSUNG	AC048BXUPCH	AV480CT		46 000	2 300 $
211133472	SAMSUNG	AC048BXUPCH	BVRMC3948		46 000	2 300 $
210273925	SAMSUNG	AC060BXUPCH	AV600CT		54 000	2 700 $
211133470	SAMSUNG	AC060BXUPCH	BVRMC7960		54 000	2 700 $
207350087	SAMSUNG	AJ020BXJ2CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 100	605 $
207349914	SAMSUNG	AJ020BXJ2CH	Unités sans conduits		11 500	575 $
207350092	SAMSUNG	AJ020BXS3CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 $
207349917	SAMSUNG	AJ020BXS3CH	Unités sans conduits		10 500	525 $
207350089	SAMSUNG	AJ024BXJ3CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 000	700 $
207349915	SAMSUNG	AJ024BXJ3CH	Unités sans conduits		13 500	675 $
207350094	SAMSUNG	AJ024BXS4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 800	740 $
207349918	SAMSUNG	AJ024BXS4CH	Unités sans conduits		14 600	730 $
207350096	SAMSUNG	AJ030BXS4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 600	780 $
207349919	SAMSUNG	AJ030BXS4CH	Unités sans conduits		14 500	725 $
207350090	SAMSUNG	AJ036BXJ4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 200	1 060 $
207349916	SAMSUNG	AJ036BXJ4CH	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
207350834	SAMSUNG	AJ036BXS4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		19 500	975 $
207349920	SAMSUNG	AJ036BXS4CH	Unités sans conduits		19 500	975 $
207349374	SAMSUNG	AJ048BXJ5CH	Unités sans conduits		28 400	1 420 $
202064264	SAMSUNG	AM036NXMDCR	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
202098116	SAMSUNG	AM036NXMDCR	Unités sans conduits		25 000	1 250 $
205230038	SAMSUNG	AM036TXMDCH	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
205142809	SAMSUNG	AM036TXMDCH	Unités sans conduits		25 000	1 250 $
202083773	SAMSUNG	AM048NXMDCR	Unités avec conduits		29 000	1 450 $
202057118	SAMSUNG	AM048NXMDCR	Unités sans conduits		31 600	1 580 $
205230039	SAMSUNG	AM048TXMDCH	Unités avec conduits		29 000	1 450 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205142810	SAMSUNG	AM048TXMDCH	Unités sans conduits		31 600	1 580 $
202083811	SAMSUNG	AM053NXMDCR	Unités avec conduits		36 400	1 820 $
202083810	SAMSUNG	AM053NXMDCR	Unités sans conduits		36 400	1 820 $
205142812	SAMSUNG	AM053TXMDCH	Unités avec conduits		36 400	1 820 $
205230040	SAMSUNG	AM053TXMDCH	Unités sans conduits		36 400	1 820 $
10147096	SAMSUNG	AM060MXMDCH	Unités avec conduits		43 000	2 150 $
10147097	SAMSUNG	AM060MXMDCH	Unités sans conduits		43 000	2 150 $
202084065	SAMSUNG	AM060NXMDCR	Unités avec conduits		43 000	2 150 $
202083996	SAMSUNG	AM060NXMDCR	Unités sans conduits		43 000	2 150 $
207349353	SAMSUNG	AR09BSFCMWKX	AR09BSFCMWKN		6 700	335 $
205132630	SAMSUNG	AR09TSFABWKX	AR09TSFABWKN		6 700	335 $
205132628	SAMSUNG	AR09TSFACWKX	AR09TSFABWKN		6 700	335 $
207349354	SAMSUNG	AR12BSFCMWKX	AR12BSFCMWKN		7 300	365 $
205132629	SAMSUNG	AR12TSFABWKX	AR12TSFABWKN		7 500	375 $
205132627	SAMSUNG	AR12TSFACWKX	AR12TSFABWKN		7 500	375 $
207698063	SAMSUNG	AR15BSFACWKXCV	AR15BSFACWKNCV		11 500	575 $
207349355	SAMSUNG	AR18BSFCMWKX	AR18BSFCMWKN		13 000	650 $
205132636	SAMSUNG	AR18TSFABWKX	AR18TSFABWKN		11 500	575 $
205132635	SAMSUNG	AR18TSFACWKX	AR18TSFABWKN		12 000	600 $
205132634	SAMSUNG	AR24TSFABWKX	AR24TSFABWKN		16 000	800 $
205132633	SAMSUNG	AR24TSFACWKX	AR24TSFABWKN		16 000	800 $
207698064	SAMSUNG	AR36BSHUMGMX	AR36BSHUMGMN		25 800	1 290 $
208650693	SEA BREEZE	12H421YOMI	12H421YIMI		7 800	390 $
208650695	SEA BREEZE	12H421ZOMI	12H421ZIMI		7 000	350 $
208650696	SEA BREEZE	18H421ZOMI	18H421ZIMI		11 400	570 $
208650697	SEA BREEZE	24H421ZOMI	24H421ZIMI		16 500	825 $
208650692	SEA BREEZE	9H421YOMI	9H421YIMI		6 300	315 $
208650694	SEA BREEZE	9H421ZOMI	9H421ZIMI		6 000	300 $
211126514	SEA BREEZE+	CSZ36H424ZMO	AH36H424ZMI		28 600	1 430 $
208128274	SEA BREEZE+	CSZ36H424ZMO	CA36H424ZMI		33 000	1 650 $
208128275	SEA BREEZE+	CSZ48H424ZMO	CA48H424ZMI		35 000	1 750 $
208816893	SEA BREEZE+	HMZ18H424ZMO	Unités avec conduits		16 000	800 $
208816892	SEA BREEZE+	HMZ18H424ZMO	Unités sans conduits		13 500	675 $
208816897	SEA BREEZE+	HMZ24H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 500	825 $
208816896	SEA BREEZE+	HMZ24H424ZMO	Unités avec conduits		24 000	1 200 $
208816895	SEA BREEZE+	HMZ24H424ZMO	Unités sans conduits		24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208128296	SEA BREEZE+	HMZ28H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 900	845 $
208128295	SEA BREEZE+	HMZ28H424ZMO	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
208128294	SEA BREEZE+	HMZ28H424ZMO	Unités sans conduits		25 600	1 280 $
208128299	SEA BREEZE+	HMZ36H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
208128298	SEA BREEZE+	HMZ36H424ZMO	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
208128297	SEA BREEZE+	HMZ36H424ZMO	Unités sans conduits		35 000	1 750 $
208816900	SEA BREEZE+	HMZ48H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 600	1 780 $
208816899	SEA BREEZE+	HMZ48H424ZMO	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
208816898	SEA BREEZE+	HMZ48H424ZMO	Unités sans conduits		34 800	1 740 $
208128268	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	CA12H424ZMI		9 900	495 $
208128269	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	D12H424ZMI		10 600	530 $
208128267	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	WM12H424ZMI		10 300	515 $
208816890	SEA BREEZE+	HSZ18H424ZMO	WM18H424ZMI		11 100	555 $
208816891	SEA BREEZE+	HSZ24H424ZMO	WM24H424ZMI		18 900	945 $
208816889	SEA BREEZE+	HSZ9H424ZMO	WM9H424ZMI		9 300	465 $
208128284	SEA BREEZE+	MZ18H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
208128283	SEA BREEZE+	MZ18H424ZMO	Unités avec conduits		14 800	740 $
208128282	SEA BREEZE+	MZ18H424ZMO	Unités sans conduits		14 400	720 $
208128287	SEA BREEZE+	MZ27H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
208128286	SEA BREEZE+	MZ27H424ZMO	Unités avec conduits		18 500	925 $
208128285	SEA BREEZE+	MZ27H424ZMO	Unités sans conduits		13 764	689 $
208128288	SEA BREEZE+	MZ36H424ZMO	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
208128293	SEA BREEZE+	MZ48H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
208128292	SEA BREEZE+	MZ48H424ZMO	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
208128291	SEA BREEZE+	MZ48H424ZMO	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
210410115	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	C12H424ZMI		9 200	460 $
208128271	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	CA12H424ZMI		8 900	445 $
208128277	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	D12H424ZMI		9 300	465 $
210410113	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	SCA12H424ZMI		7 700	385 $
208128263	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	WM12H424ZMI		10 000	500 $
210410116	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	C18H424ZMI		13 400	670 $
208128272	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	CA18H424ZMI		12 000	600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208128278	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	D18H424ZMI		12 600	630 $
208128280	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	FC18H424ZMI		12 800	640 $
210410114	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	SCA18H424ZMI		12 200	610 $
208128264	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	WM18H424ZMI		14 100	705 $
208128300	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	AH24H424ZMI		17 000	850 $
208128273	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	CA24H424ZMI		19 000	950 $
208128279	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	D24H424ZMI		20 000	1 000 $
208128281	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	FC24H424ZMI		16 000	800 $
208128265	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	WM24H424ZMI		17 400	870 $
208128270	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	CA9H424ZMI		7 500	375 $
208128276	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	D9H424ZMI		7 700	385 $
210404149	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	SCA9H424ZMI		8 000	400 $
208128266	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	WM6H424ZMI		7 500	375 $
208674954	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	WM9H424ZMI		8 100	405 $
207641341	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/ICZ		9 000	450 $
207641345	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/ID		10 100	505 $
207657627	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/IQ		9 500	475 $
207571418	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/IQ		9 500	475 $
205921390	SENVILLE	SENA/09HF/OZ	SENA/09HF/ID		7 200	360 $
8797149	SENVILLE	SENA/09HF/OZ	SENA/09HF/IZ		6 900	345 $
207641342	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/ICZ		9 900	495 $
207641346	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/ID		10 600	530 $
207641349	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/IFQ		9 600	480 $
207657628	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/IQ		10 000	500 $
207571419	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/IQ		10 000	500 $
210372990	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA-12HF-IFU		10 200	510 $
205921391	SENVILLE	SENA/12HF/OZ	SENA/12HF/ID		8 500	425 $
8797150	SENVILLE	SENA/12HF/OZ	SENA/12HF/IZ		7 800	390 $
207641331	SENVILLE	SENA/18HF/MOQ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207641330	SENVILLE	SENA/18HF/MOQ	Unités avec conduits		14 800	740 $
207641329	SENVILLE	SENA/18HF/MOQ	Unités sans conduits		14 300	715 $
8858354	SENVILLE	SENA/18HF/MOZ	Unités sans conduits		12 000	600 $
207641343	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/ICZ		15 600	780 $
207641347	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/ID		15 000	750 $
207641350	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/IF		12 000	600 $
207657629	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/IQ		15 000	750 $
207571420	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/IQ		15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207641344	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/ICQ		21 000	1 050 $
207641348	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/ID		21 000	1 050 $
207641351	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/IF		19 000	950 $
207657630	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/IQ		21 200	1 060 $
207571421	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/IQ		21 200	1 060 $
205921393	SENVILLE	SENA/24HF/OZ	SENA/24HF/ID		17 200	860 $
207641334	SENVILLE	SENA/30HF/MOQ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
207641333	SENVILLE	SENA/30HF/MOQ	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207641332	SENVILLE	SENA/30HF/MOQ	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
8858355	SENVILLE	SENA/30HF/MOZ	Unités sans conduits		17 200	860 $
207641335	SENVILLE	SENA/36HF/MOQ	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
8858356	SENVILLE	SENA/36HF/MOZ	Unités sans conduits		24 600	1 230 $
207641340	SENVILLE	SENA/48HF/MOQ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207641339	SENVILLE	SENA/48HF/MOQ	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207641338	SENVILLE	SENA/48HF/MOQ	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
8977720	SENVILLE	SENA/48HF/MOZ	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
210426579	SENVILLE	SENDC-36HF-OM	SENDC-36HF-IM		30 400	1 520 $
202606683	SENVILLE	SENL/09CD/OX	SENL/09CD/IX		6 000	300 $
207613963	SENVILLE	SENL/09CD/OY	SENL/09CD/IY		6 800	340 $
207613965	SENVILLE	SENL/09CD220/OY	SENL/09CD220/IY		6 900	345 $
202606685	SENVILLE	SENL/18CD/OX	SENL/18CD/IX		11 000	550 $
207613967	SENVILLE	SENL/18CD/OY	SENL/18CD/IY		11 500	575 $
207657626	SENVILLE	SENL/36CD/OY	SENL/36CD/IY		24 000	1 200 $
207571417	SENVILLE	SENL/36CD/OY	SENL/36CD/IY		24 000	1 200 $
8796398	SHARP	AE-X12THU	AY-XP12THU		8 500	425 $
8740799	SHARP	AE-X12TU	AY-XPC12TU		8 400	420 $
209423516	SHARP	AE-X12ZHU	AY-XP12ZHU		9 500	475 $
209270207	SHARP	AE-X12ZU	AY-XPC12ZU		9 000	450 $
209423517	SHARP	AE-X15ZU	AY-XPC15ZU		11 000	550 $
8796425	SHARP	AE-X18THU	AY-XP18THU		13 600	680 $
8674934	SHARP	AE-X18TU	AY-XPC18TU		12 000	600 $
209424784	SHARP	AE-X18ZHU	AY-XP18ZHU		14 000	700 $
210301933	SHARP	AE-X18ZU	AY-XPC18ZU		13 800	690 $
8693471	SHARP	AE-X24TU	AY-XP24TU		14 000	700 $
210363336	SHARP	AE-X24ZU	AY-XPC24ZU		16 000	800 $
8950554	SHARP	AE-X2M20TU	Unités sans conduits		14 000	700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208447926	SLIMAIR	SHC09VC1AG	SHM09VC1AG		6 300	315 $
208447928	SLIMAIR	SHC09VC2AG	SHM09VC2AG		6 000	300 $
208447934	SLIMAIR	SHC09VE1AG	SHM09VE1AG		5 900	295 $
210857475	SLIMAIR	SHC09VE2AG	SHLZ09VC2AG		7 500	375 $
208447936	SLIMAIR	SHC09VE2AG	SHM09VE2AG		8 100	405 $
208447944	SLIMAIR	SHC09VE2AG	SHMZ09VC2AG		8 100	405 $
208447927	SLIMAIR	SHC12VC1AG	SHM12VC1AG		7 800	390 $
208447929	SLIMAIR	SHC12VC2AG	SHM12VC2AG		7 000	350 $
208447935	SLIMAIR	SHC12VE1AG	SHM12VE1AG		8 900	445 $
210857476	SLIMAIR	SHC12VE2AG	SHLZ12VC2AG		8 900	445 $
208447937	SLIMAIR	SHC12VE2AG	SHM12VE2AG		10 000	500 $
208447945	SLIMAIR	SHC12VE2AG	SHMZ12VC2AG		10 000	500 $
208447930	SLIMAIR	SHC18VC2AG	SHM18VC2AG		11 400	570 $
210857477	SLIMAIR	SHC18VE2AG	SHLZ18VC2AG		12 000	600 $
208447938	SLIMAIR	SHC18VE2AG	SHM18VE2AG		14 100	705 $
208447946	SLIMAIR	SHC18VE2AG	SHMZ18VC2AG		14 100	705 $
208447931	SLIMAIR	SHC24VC2AG	SHM24VC2AG		16 500	825 $
210857478	SLIMAIR	SHC24VE2AG	SHLZ24VC2AG		19 000	950 $
208447939	SLIMAIR	SHC24VE2AG	SHM24VE2AG		17 400	870 $
208447947	SLIMAIR	SHC24VE2AG	SHMZ24VC2AG		17 400	870 $
208447950	SLIMAIR	SHC2Z18VC2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
208447949	SLIMAIR	SHC2Z18VC2AG	Unités avec conduits		14 800	740 $
208447948	SLIMAIR	SHC2Z18VC2AG	Unités sans conduits		14 400	720 $
208447933	SLIMAIR	SHC36VB2AB	SHM36VB2AB		24 000	1 200 $
208447953	SLIMAIR	SHC3Z27VC2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 $
208447952	SLIMAIR	SHC3Z27VC2AG	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208447951	SLIMAIR	SHC3Z27VC2AG	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
208447954	SLIMAIR	SHC4Z36VC2AG	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
208447959	SLIMAIR	SHC5Z48VC2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 200	1 560 $
208447958	SLIMAIR	SHC5Z48VC2AG	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
208447957	SLIMAIR	SHC5Z48VC2AG	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
208447940	SLIMAIR	SHCD09VC2AG	SHMZ09VC2AG		9 300	465 $
208447941	SLIMAIR	SHCD12VC2AG	SHMZ12VC2AG		10 300	515 $
208447942	SLIMAIR	SHCD18VC2AG	SHMZ18VC2AG		11 100	555 $
208447943	SLIMAIR	SHCD24VC2AG	SHMZ24VC2AG		18 900	945 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202119287	SMART COMFORT	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
202119268	SMART COMFORT	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
202119286	SMART COMFORT	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $
202119337	SMART COMFORT	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 $
202119333	SMART COMFORT	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 $
202119336	SMART COMFORT	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 $
202119334	SMART COMFORT	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 $
202119338	SMART COMFORT	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 $
206188347	SMART COMFORT	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $
207643160	SMART COMFORT	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207643159	SMART COMFORT	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207643158	SMART COMFORT	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207643163	SMART COMFORT	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $
207643162	SMART COMFORT	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $
207643161	SMART COMFORT	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $
207643172	SMART COMFORT	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643171	SMART COMFORT	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643170	SMART COMFORT	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643169	SMART COMFORT	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643168	SMART COMFORT	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207643167	SMART COMFORT	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
202119270	SMART COMFORT	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 $
202119271	SMART COMFORT	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
202119335	SMART COMFORT	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 $
207643157	SMART COMFORT	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207643156	SMART COMFORT	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $
207643155	SMART COMFORT	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $
207643165	SMART COMFORT	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643175	SMART COMFORT	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643174	SMART COMFORT	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643173	SMART COMFORT	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
202463658	SMART COMFORT	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202463659	SMART COMFORT	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 $
202119277	SMART COMFORT	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 $
202119276	SMART COMFORT	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 $
202119262	SMART COMFORT	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 $
202119278	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 $
202119280	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 $
202119279	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 $
202119263	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 $
202119282	SMART COMFORT	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 $
202119281	SMART COMFORT	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 $
202119264	SMART COMFORT	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 $
202119285	SMART COMFORT	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 $
202119284	SMART COMFORT	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 $
202119265	SMART COMFORT	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
202119267	SMART COMFORT	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 $
207203080	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207203087	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 $
207203090	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 $
207203098	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 $
207203102	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 $
207203109	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 $
207203112	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 $
207203120	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 $
207203126	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 $
207203133	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 $
207203139	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 $
207203142	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207203146	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207203153	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 $
207203157	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207203164	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 $
207203081	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207203103	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203127	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203137	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207203147	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203158	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207203082	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203088	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 $
207203091	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207203096	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207203099	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207203104	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203110	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207203113	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207203118	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207203121	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207203128	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203134	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207203138	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207203143	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207203148	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203154	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207203159	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207203165	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 $
207203083	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207203089	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 $
207203092	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 $
207203100	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 $
207203105	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 $
207203114	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 $
207203122	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 $
207203129	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 $
207203135	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 $
207203140	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 $
207203144	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207203149	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207203155	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 $
207203160	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207203166	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 $
207203167	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 $
207203084	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 $
207203093	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 $
207203106	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 $
207203115	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 $
207203123	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203130	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 $
207203150	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 $
207203161	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 $
207203085	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207203094	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207203107	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203116	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207203124	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207203131	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203151	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203162	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207203086	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207203095	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207203097	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207203101	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207203108	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203111	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207203117	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207203119	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207203125	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207203132	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203136	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207203141	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 $
207203145	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207203152	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203156	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207203163	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207203078	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 $
207203079	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 $
207203076	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207203075	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202177	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 $
207203077	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 $
207099861	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 $
207099866	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 $
207099897	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 $
207099902	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 $
207099912	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099927	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099880	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 $
207099906	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 $
207099969	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207099931	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 $
207099885	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 $
207099953	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 $
207099959	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 $
207099977	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099970	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 $
207099964	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099862	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099867	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099898	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099903	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099913	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099928	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099939	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099950	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099873	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 $
207099878	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099910	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099924	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099972	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099935	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099889	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099957	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099963	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099864	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 $
207099871	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099876	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 $
207099882	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 $
207099908	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099922	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099971	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099933	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099887	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 $
207099944	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099955	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 $
207099961	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 $
207099978	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207099965	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207099985	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 $
207099979	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 $
207099973	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 $
207099966	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099980	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207099967	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 $
207099860	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 $
207099865	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 $
207099896	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 $
207099901	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207099926	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099869	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 $
207099874	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 $
207099879	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 $
207099905	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 $
207099974	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207099930	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 $
207099884	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 $
207099952	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 $
207099958	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 $
207099863	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207099868	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207099899	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207099904	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 $
207099914	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207099929	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099940	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207099951	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207099870	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099875	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099881	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099907	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099921	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099975	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099932	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099886	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099954	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099960	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099981	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099968	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099872	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207099877	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207099883	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207099909	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207099923	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207099976	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207099934	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207099888	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207099956	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207099962	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099858	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207099857	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207099855	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 $
207199366	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199370	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199379	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199410	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199368	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199372	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199377	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199381	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199383	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199403	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199411	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199418	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 $
207199385	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199388	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199390	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 $
207199392	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199394	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199405	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199412	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199419	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199374	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 $
207199404	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199420	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199387	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 $
207199396	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 $
207199398	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 $
207199401	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 $
207199406	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 $
207199413	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 $
207199421	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199423	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199407	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 $
207199422	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199408	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 $
207199424	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199367	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199371	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199380	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199414	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199391	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 $
207199369	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199373	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199378	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199382	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199384	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199416	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199425	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199386	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199389	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199393	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199395	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199375	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 $
207199376	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 $
207199426	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199397	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 $
207200425	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 $
207199415	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199427	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199429	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199402	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 $
207199409	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 $
207199417	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 $
207199428	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199361	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 $
207199362	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 $
207199365	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
207199363	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
207198931	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 $
207199364	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 $
209852128	SMART COMFORT	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 $
209852124	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 $
209852122	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 $
209852125	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 $
209852129	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 $
209852132	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 $
209852130	SMART COMFORT	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 $
209852131	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 $
209852123	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 $
209852127	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 $
209852126	SMART COMFORT	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 $
211504104	Star Air Kontrol	SAK-12-22MS/110	SAK-12-22MS/110		8 400	420 $
211504105	Star Air Kontrol	SAK-12-22MS/220	SAK-12-22MS/220		8 200	410 $
211726523	Star Air Kontrol	SAK-12-CC(OD)/220VOLT	SAK-12-20CC/220(IN)		8 900	445 $
211504100	Star Air Kontrol	SAK-18-19MS/220	SAK-18-19MS/220		11 500	575 $
211726667	Star Air Kontrol	SAK-18-21MUZ/220(OUT)*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 $
211726666	Star Air Kontrol	SAK-18-21MUZ/220(OUT)*	Unités avec conduits		14 800	740 $
211726665	Star Air Kontrol	SAK-18-21MUZ/220(OUT)*	Unités sans conduits		14 400	720 $
211504107	Star Air Kontrol	SAK-18-24MS/220	SAK-18-24MS/220		14 000	700 $
211726528	Star Air Kontrol	SAK-18ADN2-M18M	SAK-18WN1-M18		12 000	600 $
211726524	Star Air Kontrol	SAK-18-CC(OD)/220VOLT	SAK-18-20CC/220(IN)		12 000	600 $
211726521	Star Air Kontrol	SAK-18-DTMS/220V	SAK-18-DTMS/220V		12 600	630 $
211504109	Star Air Kontrol	SAK-24-21MS/220	SAK-24-21MS/220		18 000	900 $
211726529	Star Air Kontrol	SAK-24ADN2-M18M	SAK-24WN1-M18		21 000	1 050 $
211726525	Star Air Kontrol	SAK-24-CC(OD)/220VOLT	SAK-24-20CC/220(IN)		19 000	950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211726522	Star Air Kontrol	SAK-24-DTMS/220V	SAK-24-DTMS/220V		20 000	1 000 $
211726675	Star Air Kontrol	SAK-27-22MUZ/220(OUT)*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 $
211726669	Star Air Kontrol	SAK-27-22MUZ/220(OUT)*	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
211726668	Star Air Kontrol	SAK-27-22MUZ/220(OUT)*	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
211726670	Star Air Kontrol	SAK-36-22MUZ/220(OUT)*	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
211726530	Star Air Kontrol	SAK-36ADN2-M18M	SAK-36WN1-M18		20 400	1 020 $
211726526	Star Air Kontrol	SAK-36-CC(OD)/220VOLT	SAK-36-20CC/220(IN)		23 000	1 150 $
211726663	Star Air Kontrol	SAK-36-DTMS/220V*	SAK-36-DTMS/220V		25 000	1 250 $
211504111	Star Air Kontrol	SAK-36MS/220V	SAK-36MS/220V		24 000	1 200 $
211726677	Star Air Kontrol	SAK-48-21MUZ/220(OUT)*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 $
211726672	Star Air Kontrol	SAK-48-21MUZ/220(OUT)*	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
211726531	Star Air Kontrol	SAK-48ADN2-M18M	SAK-48WN1-M18		37 000	1 850 $
211726527	Star Air Kontrol	SAK-48-CC(OD)/220VOLT	SAK-48-20CC/220(IN)		30 000	1 500 $
211726664	Star Air Kontrol	SAK-48-DTMS/220V*	SAK-48-DTMS/220V		34 000	1 700 $
211726532	Star Air Kontrol	SAK-60ADN2-M18M	SAK-60WN1-M18		37 000	1 850 $
211726674	Star Air Kontrol	SAK-60-DTMS/220V*	SAK-60-DTMS/220V		34 400	1 720 $
212316184	STEALTH	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 $
212316197	STEALTH	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 $
212316152	STEALTH	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 $
212316161	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 $
212316164	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 $
212316157	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 $
212316185	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 $
212316198	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 $
212316162	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 $
212316165	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 $
212316168	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 $
212316201	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 $
212316158	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 $
212316186	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 $
212316199	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 $
212394349	STEALTH	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 $
212394355	STEALTH	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 $
212316173	STEALTH	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 $
212316172	STEALTH	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212316171	STEALTH	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 $
212316154	STEALTH	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 $
212316163	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 $
212316166	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 $
212316169	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 $
212316202	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 $
212316159	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 $
212316187	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 $
212316200	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 $
212394350	STEALTH	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 $
212394356	STEALTH	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 $
212316167	STEALTH	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 $
212316170	STEALTH	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 $
212316160	STEALTH	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 $
212316188	STEALTH	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 $
212316176	STEALTH	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 $
212316175	STEALTH	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
212316174	STEALTH	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
212394351	STEALTH	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 $
212394357	STEALTH	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 $
212394352	STEALTH	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 $
212394358	STEALTH	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 $
212316179	STEALTH	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 $
212316177	STEALTH	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
212316156	STEALTH	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 $
212316189	STEALTH	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 $
212316191	STEALTH	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 $
212316194	STEALTH	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 $
212394353	STEALTH	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 $
212394359	STEALTH	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 $
212316182	STEALTH	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 $
212316181	STEALTH	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
212316180	STEALTH	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
212316190	STEALTH	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 $
212316192	STEALTH	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212316195	STEALTH	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 $
212316205	STEALTH	ACIQ-55Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 $
212316204	STEALTH	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 $
212316203	STEALTH	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
212394354	STEALTH	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 $
212316193	STEALTH	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 $
212316196	STEALTH	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 $
212316208	STEALTH	ES-18Z-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 $
212316207	STEALTH	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 $
212316206	STEALTH	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 $
212316211	STEALTH	ES-27Z-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 $
212316210	STEALTH	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
212316209	STEALTH	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
212316212	STEALTH	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
212316217	STEALTH	ES-48Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 $
212316215	STEALTH	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
212316220	STEALTH	ES-55Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 $
212316218	STEALTH	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
208447612	SUNCHILLERS	12WODU-UL	12DIDU-UL		9 300	465 $
208447610	SUNCHILLERS	12WODU-UL	12WIDU-UL		9 000	450 $
208447613	SUNCHILLERS	24WODU-UL	24DIDU-UL		20 000	1 000 $
208447611	SUNCHILLERS	24WODU-UL	24WIDU-UL		16 200	810 $
208447609	SUNCHILLERS	9WODU-UL	9WIDU-UL		8 500	425 $
207804199	SUNCHILLERS	M18ODU-UL2P	Unités avec conduits		14 800	740 $
207804198	SUNCHILLERS	M18ODU-UL2P	Unités sans conduits		14 300	715 $
207804190	SUNCHILLERS	M27ODU-UL2P	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207804189	SUNCHILLERS	M27ODU-UL2P	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
207804192	SUNCHILLERS	M36ODU-UL2P	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
209948158	SUNCHILLERS	M36ODU-ULTP	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
207804195	SUNCHILLERS	M48ODU-UL2P	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
207742403	SUPREME	YS25E-12HRDN1	YS25E-12HRDN1		9 000	450 $
207742404	SUPREME	YS25E-18HRDN1	YS25E-18HRDN1		14 900	745 $
203238005	SUPREME	YS25M-12HRDN1	YS25M-12HRDN1		7 800	390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206799641	SUPREME CENTRAL	SUPRM24CC	AHAN2410		15 400	770 $
206799642	SUPREME CENTRAL	SUPRM24CC	AHAN3615		15 400	770 $
210372389	SUPREME CENTRAL	SUPRM30CC	AHAN3615		16 800	840 $
206799643	SUPREME CENTRAL	SUPRM36CC	AHAN3615		19 800	990 $
207688887	TCL	TSC-09HA1/I3TI22	TSC-09HA1/I3TI22-I		5 900	295 $
207688889	TCL	TSC-09HA2/I3TI23	TSC-09HA2/I3TI23-I		5 900	295 $
207688888	TCL	TSC-12HA1/I3TI22	TSC-12HA1/I3TI22-I		7 100	355 $
207688890	TCL	TSC-12HA2/I3TI23	TSC-12HA2/I3TI23-I		7 600	380 $
207688892	TCL	TSC-24HA2/I3TI20	TSC-24HA2/I3TI20-I		13 900	695 $
207659295	TEMPBLUE	TBG43VX036PH3N1H	TBH43VX036-H3N1H		24 000	1 200 $
8177092	TEMPSTAR	DLCAHB12K1A	DLFAHH12K1A		13 000	650 $
201835822	TEMPSTAR	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 $
201835779	TEMPSTAR	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 $
201835820	TEMPSTAR	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 $
201835828	TEMPSTAR	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 $
201835781	TEMPSTAR	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 $
201835826	TEMPSTAR	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 $
201835782	TEMPSTAR	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 $
201835830	TEMPSTAR	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 $
205767361	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 $
206188332	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 $
206188333	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 $
206188331	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 $
205767362	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 $
206188335	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 $
206188336	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 $
206188334	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 $
207826637	TEMPSTAR	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 $
207826635	TEMPSTAR	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 $
207826636	TEMPSTAR	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 $
207643139	TEMPSTAR	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 $
207643138	TEMPSTAR	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 $
207643137	TEMPSTAR	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 $
207643142	TEMPSTAR	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 $
207643141	TEMPSTAR	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 $
207643140	TEMPSTAR	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643151	TEMPSTAR	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 $
207643150	TEMPSTAR	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207643149	TEMPSTAR	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 $
207643148	TEMPSTAR	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 $
207643147	TEMPSTAR	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207643146	TEMPSTAR	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
201835786	TEMPSTAR	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 $
201835789	TEMPSTAR	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
201835791	TEMPSTAR	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 $
207643136	TEMPSTAR	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 $
207643135	TEMPSTAR	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 $
207643134	TEMPSTAR	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 $
207643144	TEMPSTAR	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207643154	TEMPSTAR	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 $
207643153	TEMPSTAR	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207643152	TEMPSTAR	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 $
201835748	TEMPSTAR	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 $
201835750	TEMPSTAR	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 $
202463656	TEMPSTAR	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 $
202463657	TEMPSTAR	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 $
201835802	TEMPSTAR	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 $
201835800	TEMPSTAR	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 $
201835767	TEMPSTAR	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 $
201835765	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 $
201835804	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 $
201835808	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 $
201835806	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 $
201835769	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 $
206396139	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 $
201835812	TEMPSTAR	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 $
201835810	TEMPSTAR	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 $
201835771	TEMPSTAR	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 $
205921379	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 $
201835818	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835814	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 $
201835816	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 $
201835773	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206396142	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 $
201835777	TEMPSTAR	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 $
206350459	TEMPSTAR	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 $
206350460	TEMPSTAR	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 $
206361904	TEMPSTAR	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		7 400	370 $
206361903	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 200	410 $
206350461	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 $
206350462	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 $
206350463	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 $
206396138	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 $
206361905	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 300	365 $
207826609	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 $
206350465	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 $
207801575	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 $
206350466	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 $
206361906	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 $
207203173	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207203180	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 $
207203183	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 $
207203191	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 $
207203195	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 $
207203202	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 $
207203205	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 $
207203213	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 $
207203219	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 $
207203226	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 $
207203232	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 $
207203235	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207203239	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207203246	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 $
207203250	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207203257	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 $
207203174	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207203196	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203220	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203230	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207203240	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203251	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207203175	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207203181	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 $
207203184	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207203189	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207203192	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207203197	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203203	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207203206	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207203211	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207203214	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207203221	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203227	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207203231	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 $
207203236	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207203241	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203247	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207203252	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207203258	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 $
207203176	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 $
207203182	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 $
207203185	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 $
207203193	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 $
207203198	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 $
207203207	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 $
207203215	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 $
207203222	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 $
207203228	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 $
207203233	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 $
207203237	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 $
207203242	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 $
207203248	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 $
207203253	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 $
207203259	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 $
207203260	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 $
207203177	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203186	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 $
207203199	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 $
207203208	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 $
207203216	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 $
207203223	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 $
207203243	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 $
207203254	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 $
207203178	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207203187	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207203200	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203209	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207203217	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207203224	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203244	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203255	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207203179	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 $
207203188	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 $
207203190	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 $
207203194	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 $
207203201	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 $
207203204	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 $
207203210	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 $
207203212	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 $
207203218	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 $
207203225	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 $
207203229	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 $
207203234	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 $
207203238	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 $
207203245	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 $
207203249	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 $
207203256	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 $
207203171	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 $
207203172	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 $
207203169	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 $
207203168	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 $
207202178	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 $
207203170	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 $
206188337	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207826608	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 $
206350467	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 $
206350468	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 $
206350469	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 $
206396143	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 $
206361907	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		17 000	850 $
207099995	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 $
207100000	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 $
207100031	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 $
207100036	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 $
207100046	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 $
207100061	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207100014	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 $
207100040	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 $
207100103	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 $
207100065	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 $
207100019	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 $
207100087	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 $
207100093	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 $
207100111	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207100104	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 $
207100098	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207099996	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207100001	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207100032	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 $
207100037	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207100047	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207100062	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207100073	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207100084	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207100007	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 $
207100012	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207100044	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207100058	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207100106	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207100069	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207100023	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207100091	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207100097	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099998	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 $
207100005	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207100010	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 $
207100016	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 $
207100042	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207100056	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207100105	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207100067	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207100021	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 $
207100078	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 $
207100089	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 $
207100095	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 $
207100112	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 $
207100099	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 $
207100119	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 $
207100113	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 $
207100107	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 $
207100100	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 $
207100114	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 $
207100101	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 $
207099994	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 $
207099999	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 $
207100030	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 $
207100035	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 $
207100060	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207100003	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 $
207100008	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 $
207100013	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 $
207100039	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 $
207100108	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 $
207100064	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 $
207100018	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 $
207100086	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 $
207100092	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 $
207099997	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 $
207100002	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 $
207100033	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207100038	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 $
207100048	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 $
207100063	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207100074	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 $
207100085	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 $
207100004	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207100009	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207100015	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207100041	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207100055	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207100109	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207100066	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207100020	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207100088	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207100094	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207100115	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207100102	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207100006	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 $
207100011	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 $
207100017	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 $
207100043	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 $
207100057	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 $
207100110	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 $
207100068	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 $
207100022	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 $
207100090	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 $
207100096	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 $
207099992	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 $
207099991	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 $
207099989	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 $
210819427	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 $
207199435	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199439	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199448	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199479	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199437	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199441	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199446	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199450	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199452	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 $
207199472	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199480	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199487	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 $
207199454	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199457	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199459	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 $
207199461	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199463	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199474	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199481	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 $
207199488	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199443	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 $
207199473	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 $
207199489	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199456	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 $
207199465	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 $
207199467	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 $
207199470	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 $
207199475	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 $
207199482	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 $
207199490	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199492	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199476	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 $
207199491	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199477	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 $
207199493	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 $
207199436	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 $
207199440	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 $
207199449	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 $
207199483	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199460	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 $
207199438	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 $
207199442	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 $
207199447	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 $
207199451	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 $
207199453	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199485	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199494	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199455	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 $
207199458	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 $
207199462	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 $
207199464	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 $
207199444	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 $
207199445	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 $
207199495	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199466	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 $
207200433	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 $
207199484	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 $
207199496	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 $
207199498	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 $
207199471	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 $
207199478	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 $
207199486	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 $
207199497	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 $
207199430	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 $
207199431	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 $
207199434	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 $
207199432	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 $
207198932	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 $
207199433	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 $
208104324	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 $
208104323	TEMPSTAR	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 $
209852117	TEMPSTAR	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 $
209852113	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 $
209852111	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 $
209852114	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 $
209852118	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 $
209852121	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 $
209852119	TEMPSTAR	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 $
209852120	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 $
209852112	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 $
209852116	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 $
209852115	TEMPSTAR	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 $
209843023	TGM	MC4VHT18S	MUVHT18S		12 800	640 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209843046	TGM	MMRSHT18AS2	Unités avec conduits		14 800	740 $
209843045	TGM	MMRSHT18AS2	Unités sans conduits		14 400	720 $
209843049	TGM	MMRSHT27AS3	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
209843048	TGM	MMRSHT27AS3	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
209843051	TGM	MMRSHT36AS4	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
209843054	TGM	MMRSHT48AS5	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
209550324	TGM	MRAPT12AS	MWAPT12S		10 000	500 $
209550325	TGM	MRAPT24AS	MWAPT24S		16 200	810 $
209843012	TGM	MRSVHT12AS	MC4VHT12S		8 900	445 $
209843017	TGM	MRSVHT12AS	MFCHT12S		9 300	465 $
209843013	TGM	MRSVHT18AS	MC4VHT18S		12 000	600 $
209843018	TGM	MRSVHT18AS	MFCHT18S		12 600	630 $
209843014	TGM	MRSVHT24AS	MC4VHT24S		19 000	950 $
209843019	TGM	MRSVHT24AS	MFCHT24S		20 000	1 000 $
209843024	TGM	MRSVHT24AS	MUVHT24S		16 000	800 $
209843015	TGM	MRSVHT36AS	MC4VHT36S		23 000	1 150 $
209843020	TGM	MRSVHT36AS	MFCHT36S		25 000	1 250 $
209843025	TGM	MRSVHT36AS	MUVHT36S		23 000	1 150 $
209843016	TGM	MRSVHT48AS	MC4VHT48S		30 000	1 500 $
209843021	TGM	MRSVHT48AS	MFCHT48S		34 000	1 700 $
209843026	TGM	MRSVHT48AS	MUVHT48S		29 000	1 450 $
211126508	THERMAL ZONE	TZPLV182AA	TZHVLE1817JA		12 000	600 $
211126509	THERMAL ZONE	TZPLV182PA	TZHVLE1817JA		13 500	675 $
211126502	THERMAL ZONE	TZPLV242AA	TZHVLE2417JA		21 000	1 050 $
211126503	THERMAL ZONE	TZPLV242PA	TZHVLE2417JA		19 200	960 $
211126506	THERMAL ZONE	TZPLV302PA	TZHVLE3021JA		21 000	1 050 $
211126511	THERMAL ZONE	TZPLV362AA	TZHVLE3621JA		20 400	1 020 $
211126510	THERMAL ZONE	TZPLV362PA	TZHVLE3621JA		30 400	1 520 $
211126513	THERMAL ZONE	TZPLV482AA	TZHVLE4821JA		37 000	1 850 $
211126512	THERMAL ZONE	TZPLV482PA	TZHVLE4821JA		36 000	1 800 $
211126505	THERMAL ZONE	TZPLV602AA	TZHVLE6024JA		37 000	1 850 $
211126504	THERMAL ZONE	TZPLV602PA	TZHVLE6024JA		42 000	2 100 $
209862199	THERMOCORE SYSTEMS	T3D16S-H260-AHU-C	T3D16S-H260-AHU		37 000	1 850 $
209549005	THERMOCORE SYSTEMS	T421S-H224-C	T421S-H224-E		18 000	900 $
209549003	THERMOCORE SYSTEMS	T422S-H212-C	T422S-H212-E		8 200	410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209549027	THERMOCORE SYSTEMS	T423D-H224-C	Unités avec conduits		21 600	1 080 $
209549026	THERMOCORE SYSTEMS	T423D-H224-C	Unités sans conduits		20 400	1 020 $
209549035	THERMOCORE SYSTEMS	T423Q-H260-C	Unités sans conduits		34 400	1 720 $
209549029	THERMOCORE SYSTEMS	T424D-H236-C	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
209549002	THERMOCORE SYSTEMS	T424S-H209-C	T424S-H209-E		8 300	415 $
209549004	THERMOCORE SYSTEMS	T424S-H218-C	T424S-H218-E		14 000	700 $
209549032	THERMOCORE SYSTEMS	T425D-H248-C	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
209549022	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H236-C	T3C16S-H236-ED		23 000	1 150 $
209549016	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H236-C	T4C18S-H236-EC		23 000	1 150 $
209549023	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H248-C	T3C18S-H248-ED		29 000	1 450 $
209549017	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H248-C	T4C17S-H248-EC		30 000	1 500 $
209549019	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H260-C-2	T3C18S-H260-EDT		34 400	1 720 $
209549025	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H260-C-2	T3C18S-H260-ESC		35 000	1 750 $
209548997	THERMOCORE SYSTEMS	T5E19S-H218-C	T5E19S-H218-E		11 500	575 $
209548993	THERMOCORE SYSTEMS	T5E21S-H109-C	T5E21S-H109-E		6 800	340 $
209548995	THERMOCORE SYSTEMS	T5E22S-H209-C	T5E22S-H209-E		6 900	345 $
209549013	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H218-C	T3-OS218-EC		12 000	600 $
209549020	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H218-C	T3-OS218-ESC		12 800	640 $
209549009	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H218-C	T5HH22S-H218-E		15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209549014	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H224-C	T3-OS224-EC		19 000	950 $
209549021	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H224-C	T3-OS224-ESC		16 000	800 $
209549010	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H224-C	T5HH22S-H224-E		21 200	1 060 $
209549012	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH26S-H212-C	T3-OS212-EC		8 900	445 $
209549008	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH26S-H212-C	T5HH26S-H212-E		10 000	500 $
209549006	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH27S-H206-C	T5HH27S-H206-E		8 500	425 $
209549011	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH27S-H209-C	T3-OS209-EC		7 500	375 $
209549015	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH28S-H209-C	T3-OS209-EC		9 000	450 $
209549007	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH28S-H209-C	T5HH28S-H209-E		9 500	475 $
209549001	THERMOCORE SYSTEMS	T6E18S-H236-C	T6E18S-H236-E		24 000	1 200 $
207742406	TK'S	T2C-18HFN1	Unités avec conduits		14 800	740 $
207742405	TK'S	T2C-18HFN1	Unités sans conduits		14 400	720 $
207742408	TK'S	T4C-36HFN1	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
207742411	TK'S	T5C-48HFN1	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
205807086	TK'S	TWS-09HRDN1	TWS-09HRDN1		6 900	345 $
205782686	TK'S	TWS-09HRDN1-B	TWS-09HRDN1-B		6 800	340 $
205807088	TK'S	TWS-18HRDN1	TWS-18HRDN1		11 500	575 $
210448881	TOP LIFE	TOP-12HA2/TI23-O	TOP-12HA2/TI23-I		7 600	380 $
210448882	TOP LIFE	TOP-18HA2/TI21-O	TOP-18HA2/TI21-I		10 000	500 $
10049878	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0367HS-UL	Unités avec conduits		25 000	1 250 $
10157790	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0487HS-UL	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 500	1 625 $
10052878	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0487HS-UL	Unités avec conduits		33 000	1 650 $
10052879	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0487HS-UL	Unités sans conduits		32 000	1 600 $
10190447	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0607HS-UL	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 000	2 000 $
10053545	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0607HS-UL	Unités avec conduits		40 000	2 000 $
10053546	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0607HS-UL	Unités sans conduits		40 000	2 000 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
3638305	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP180CT-UL		11 900	595 $
3638303	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP180KRT-UL		11 800	590 $
3638304	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP180UT-UL		11 300	565 $
9854719	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP181BT-UL		11 000	550 $
3638308	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP240AT2-UL	RAV-SP240CT-UL		18 300	915 $
9854720	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP240AT2-UL	RAV-SP241BT-UL		19 800	990 $
3638309	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP300AT2-UL	RAV-SP300UT-UL		19 700	985 $
9854722	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP300AT2-UL	RAV-SP301BT-UL		20 600	1 030 $
3638312	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP360AT2-UL	RAV-SP360CT-UL		25 800	1 290 $
3638311	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP360AT2-UL	RAV-SP360UT-UL		23 200	1 160 $
9854795	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP360AT2-UL	RAV-SP361BT-UL		21 400	1 070 $
3638314	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP420AT2-UL	RAV-SP420CT-UL		28 600	1 430 $
3638313	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP420AT2-UL	RAV-SP420UT-UL		24 800	1 240 $
9854796	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP420AT2-UL	RAV-SP421BT-UL		32 200	1 610 $
10064017	TOSOT	TM18H4O	Unités sans conduits		12 800	640 $
204344218	TOSOT	TM18H5O	Unités sans conduits		17 000	850 $
211727021	TOSOT	TM18HMO	Unités sans conduits		14 700	735 $
211164239	TOSOT	TM18HX4O	Unités sans conduits		14 700	735 $
10064019	TOSOT	TM24H4O	Unités sans conduits		16 600	830 $
204344219	TOSOT	TM24H5O	Unités sans conduits		17 900	895 $
211727022	TOSOT	TM24HMO	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
211164240	TOSOT	TM24HX4O	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
10064021	TOSOT	TM30H4O	Unités sans conduits		18 000	900 $
211727023	TOSOT	TM30HMO	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
211164241	TOSOT	TM30HX4O	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
10064023	TOSOT	TM36H4O	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
204344220	TOSOT	TM36H5O	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
211727024	TOSOT	TM36HMO	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
211164242	TOSOT	TM36HX4O	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
10064025	TOSOT	TM42H3O	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
204344221	TOSOT	TM42H5O	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
211727025	TOSOT	TM42HMO	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
211164243	TOSOT	TM42HX4O	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
9128593	TOSOT	TMVRF-36KUH	Unités avec conduits		29 400	1 470 $
9128596	TOSOT	TMVRF-48KUH	Unités avec conduits		38 000	1 900 $
205049534	TOSOT	TMVRF-OC24KHP	Unités avec conduits		16 500	825 $
205082081	TOSOT	TMVRF-OC28KHP	Unités avec conduits		19 400	970 $
9128591	TOSOT	TMVRF-OC36KHP	Unités avec conduits		25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9128595	TOSOT	TMVRF-OC48KHP	Unités avec conduits		32 000	1 600 $
10544537	TOSOT	TU18H3O	TU18HFI		10 900	545 $
10609450	TOSOT	TU24H3O	TU24HFI		16 700	835 $
212361365	TOSOT	TU36-24WADU	TCAT24F/NAA		16 800	840 $
212394298	TOSOT	TU36-24WADU	TCAT24F/NAA	ML296UH070XV36B-*	15 600	780 $
212361366	TOSOT	TU36-24WADU	TCAT36F/NAA		22 000	1 100 $
212394299	TOSOT	TU36-24WADU	TCAT36F/NAA	ML296UH070XV36B-*	22 000	1 100 $
205756439	TOSOT	TU36-24WADU	TU24-36AADU		16 300	815 $
204743191	TOSOT	TU36-24WADU	TU36-24AADU		24 400	1 220 $
206414272	TOSOT	TU36-24WADU	TUD24-24AH2ADU		16 000	800 $
206414273	TOSOT	TU36-24WADU	TUD36-24AH2ADU		24 000	1 200 $
10616184	TOSOT	TU36H3O	TU36HFI		24 600	1 230 $
205984662	TOSOT	TU60-24WADU	TU48-24AADU		33 000	1 650 $
205724740	TOSOT	TU60-24WADU	TU60-24AADU		38 000	1 900 $
212361367	TOSOT	TU60-48WADU	TCAT48H/NAA		31 200	1 560 $
212394300	TOSOT	TU60-48WADU	TCAT48H/NAA	ML296UH090XV48C-*	28 200	1 410 $
212361368	TOSOT	TU60-48WADU	TCAT60H/NAA		35 200	1 760 $
206322338	TOSOT	TU60-48WADU	TU48-60AADU		32 800	1 640 $
205724741	TOSOT	TU60-48WADU	TU60-48AADU		37 200	1 860 $
206414275	TOSOT	TU60-48WADU	TUD48-24AH2ADU		31 400	1 570 $
206414274	TOSOT	TU60-48WADU	TUD60-24AH2ADU		36 000	1 800 $
211078853	TOSOT	TUD24W2/D-D(U)	TUD24AH2/D-D(U)		14 600	730 $
211078854	TOSOT	TUD30W2/D-D(U)	TUD30AH2/D-D(U)		18 600	930 $
211078855	TOSOT	TUD36W2/D-D(U)	TUD36AH2/D-D(U)		19 000	950 $
211078856	TOSOT	TUD42W2/D-D(U)	TUD42AH2/D-D(U)		25 000	1 250 $
211078857	TOSOT	TUD48W2/D-D(U)	TUD48AH2/D-D(U)		26 000	1 300 $
211078858	TOSOT	TUD60W2/D-D(U)	TUD60AH2/D-D(U)		30 000	1 500 $
205416004	TOSOT	TUHD18ND3F1O	TFH18D3F3I		12 500	625 $
205416005	TOSOT	TUHD24ND3F1O	TFH24D3F3I		16 500	825 $
202126395	TOSOT	TW09HQ2A3DO	TW09HQ2A3DI		6 800	340 $
10611533	TOSOT	TW09HQ2C2AO(WIFI)	TW09HQ2C2AI(WIFI)		6 100	305 $
9108745	TOSOT	TW09HQ2C2DO	TW09HQ2C2DI		7 300	365 $
10062018	TOSOT	TW09HQ3D6DO	TW09HQ3D6DI		5 600	280 $
211177536	TOSOT	TW09HXCA5AO	TW09HXCA5AI		6 000	300 $
211164220	TOSOT	TW09HXCA5DO	TW09HXCA5DI		6 000	300 $
211177518	TOSOT	TW09HXP2A1AO	TW09HXP2A1AI		7 000	350 $
211177520	TOSOT	TW09HXP2A1DO	TW09HXP2A1DI		7 000	350 $
202134392	TOSOT	TW12HQ2A3DO	TW12HQ2A3DI		7 100	355 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10611536	TOSOT	TW12HQ2C2AO(WIFI)	TW12HQ2C2AI(WIFI)		6 800	340 $
9108746	TOSOT	TW12HQ2C2DO	TW12HQ2C2DI		7 700	385 $
10062019	TOSOT	TW12HQ3D6DO	TW12HQ3D6DI		8 100	405 $
211177537	TOSOT	TW12HXCA5AO	TW12HXCA5AI		6 800	340 $
211164221	TOSOT	TW12HXCA5DO	TW12HXCA5DI		6 800	340 $
211177519	TOSOT	TW12HXP2A1AO	TW12HXP2A1AI		7 000	350 $
211177521	TOSOT	TW12HXP2A1DO	TW12HXP2A1DI		7 000	350 $
202134393	TOSOT	TW18HQ2A3DO	TW18HQ2A3DI		12 400	620 $
9108747	TOSOT	TW18HQ2C2DO	TW18HQ2C2DI		12 400	620 $
10062020	TOSOT	TW18HQ3D6DO	TW18HQ3D6DI		14 200	710 $
211177538	TOSOT	TW18HXCA5DO	TW18HXCA5DI		11 200	560 $
211177522	TOSOT	TW18HXP2A1DO	TW18HXP2A1DI		11 000	550 $
202134394	TOSOT	TW24HQ2A3DO	TW24HQ2A3DI		14 600	730 $
9108748	TOSOT	TW24HQ2C2DO	TW24HQ2C2DI		14 300	715 $
10062021	TOSOT	TW24HQ3D6DO	TW24HQ3D6DI		15 500	775 $
211177517	TOSOT	TW24HXCA5DO	TW24HXCA5DI		13 900	695 $
211177523	TOSOT	TW24HXP2A1DO	TW24HXP2A1DI		15 000	750 $
211177524	TOSOT	TW30HXQ2B2DO	TW30HXQ2B2DI		18 500	925 $
211177525	TOSOT	TW36HXQ2B2DO	TW36HXQ2B2DI		22 000	1 100 $
210485383	TOSOT	TWH09AG25A2AO	TWH09AG25A2AI		7 000	350 $
210485384	TOSOT	TWH09AG25A2DO	TWH09AG25A2DI		7 000	350 $
210485378	TOSOT	TWH09ATCXB-A3DNA3AO	TWH09ATCXB-A3DNA3AI		6 000	300 $
210485377	TOSOT	TWH09ATCXB-D3DNA3AO	TWH09ATCXB-D3DNA3AI		6 000	300 $
210485385	TOSOT	TWH12AG25A2AO	TWH12AG25A2AI		7 000	350 $
210485386	TOSOT	TWH12AG25A2DO	TWH12AG25A2DI		7 000	350 $
210485380	TOSOT	TWH12ATCXB-A3DNA3CO	TWH12ATCXB-A3DNA3CI		6 800	340 $
210485379	TOSOT	TWH12ATCXB-D3DNA3CO	TWH12ATCXB-D3DNA3CI		6 800	340 $
210921188	TOSOT	TWH18AG25A2DO	TWH18AG25A2DI		11 000	550 $
210485381	TOSOT	TWH18ATDXD-D3DNA3AO	TWH18ATDXD-D3DNA3AI		11 200	560 $
210485387	TOSOT	TWH24AG25A2DO	TWH24AG25A2DI		15 000	750 $
210485382	TOSOT	TWH24ATEXF-D3DNA3EO	TWH24ATEXF-D3DNA3EI		13 900	695 $
210485388	TOSOT	TWH30QF25B4DO	TWH30QF25B4DI		17 500	875 $
210485389	TOSOT	TWH36QF25B4DO	TWH36QF25B4DI		22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780250	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AD24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 800	690 $
205962218	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AD24BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 500	675 $
210653241	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 700	735 $
210653242	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 700	735 $
205962219	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 400	670 $
210691704	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	S8V2A040M3PCA	14 500	725 $
211081073	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	S8V2A040M3PDA	14 500	725 $
201922927	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	*DD2B080ACV3	14 300	715 $
201921609	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB060BCV3	14 100	705 $
201921610	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 $
204780252	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
205962220	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 100	655 $
201923084	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 $
201923083	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 200	710 $
201923085	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 200	710 $
201922928	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DD2B080ACV3	14 300	715 $
201921612	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB060BCV3	14 100	705 $
201921611	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB080ACV3	14 300	715 $
204780253	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
210649435	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 900	695 $
201921615	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060ACV3	14 100	705 $
210649434	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 800	690 $
201921613	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB060BCV3	14 200	710 $
201921614	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 $
204780254	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
205962221	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 100	655 $
210692144	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2A040M3PCA	13 800	690 $
211088786	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2A040M3PDA	13 800	690 $
210692145	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 $
211088787	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 $
210692146	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B080M4PCA	14 400	720 $
211088785	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B080M4PDA	14 400	720 $
201922931	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 $
201922930	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 100	705 $
201922929	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 000	700 $
210653243	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3VSA+RP	14 200	710 $
210649436	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 $
210649437	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207804913	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	13 300	665 $
210649438	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 400	670 $
201922933	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 $
210649439	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 400	670 $
201923089	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 $
201921616	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	13 700	685 $
201922932	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	14 000	700 $
210691705	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PCA	13 300	665 $
211081074	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PDA	13 300	665 $
210692147	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PCA	13 900	695 $
211088788	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PDA	13 900	695 $
201922934	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 800	690 $
201923090	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 600	680 $
201923091	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 700	685 $
210653244	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 700	685 $
210649440	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	13 700	685 $
201923092	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 900	695 $
210649441	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	13 400	670 $
201922935	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 800	690 $
201923093	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 $
201922936	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 $
201923094	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 $
206910641	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 200	660 $
201923095	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 $
201923098	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 $
201923097	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	13 300	665 $
201922938	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	13 300	665 $
201922937	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	13 500	675 $
201923096	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 200	660 $
201923099	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 200	660 $
201923100	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 $
201923102	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 300	665 $
201923103	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 300	665 $
201921617	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 200	660 $
201923104	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 $
201923101	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 $
201923105	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 100	655 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921619	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 $
201921618	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 $
201923108	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	14 100	705 $
204780255	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 000	650 $
205962222	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SB+RP	12 700	635 $
201923107	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 $
201923106	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 $
201922939	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 $
201921622	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 800	690 $
201921621	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 700	685 $
201921620	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 $
204780256	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	13 000	650 $
201923110	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 900	695 $
201923109	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 800	690 $
206910642	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 300	665 $
201922940	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 800	690 $
210649444	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*DD2B060A9V3+RP	14 200	710 $
210649445	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*DD2B080A9V3+RP	14 300	715 $
210653248	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*DHMB080ACV3	14 400	720 $
210649443	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060A9V3+RP	14 300	715 $
201921627	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060ACV3	14 000	700 $
210649442	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080A9V3+RP	14 300	715 $
201921626	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 $
201921625	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 $
201921624	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB060ACV3	14 300	715 $
201921623	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB080ACV3	14 200	710 $
210653247	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 100	705 $
210653246	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 100	705 $
210653245	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 400	720 $
204780257	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 200	660 $
210692148	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S8V2A040M3PCA	13 900	695 $
211088789	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S8V2A040M3PDA	13 900	695 $
210653249	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 400	720 $
201923112	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 400	720 $
210653252	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 400	720 $
210653250	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 300	715 $
201923111	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 300	715 $
210653253	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207782149	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 300	715 $
206910643	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 500	675 $
210653251	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080D3VSA+RP	14 300	715 $
201922941	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 000	700 $
210649448	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 500	675 $
210649449	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 300	665 $
210653258	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 $
210649446	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 $
201921628	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 $
210649447	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 $
201921629	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 $
201921630	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 $
201921631	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 $
201921632	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 $
210653260	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 000	700 $
210653261	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1A060U3VSA+RP	13 900	695 $
210653262	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 200	710 $
204780258	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
205962223	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 $
210692149	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2A040M3PCA	13 800	690 $
211088791	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2A040M3PDA	13 800	690 $
210691706	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 $
211081075	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 $
210692150	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B080M4PCA	14 300	715 $
211088790	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B080M4PDA	14 300	715 $
210653255	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 $
201923113	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 $
210653263	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 300	715 $
210653256	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 $
201923114	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 200	710 $
210653259	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 200	710 $
207782150	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 000	700 $
206910644	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 $
210653257	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 $
210653254	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 800	690 $
201922942	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 $
207804915	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	13 300	665 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922943	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 $
201923115	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 $
201922944	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 $
201921633	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 $
201923116	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 $
201922945	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 $
201922946	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 $
201922947	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 $
210649450	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	13 600	680 $
201923119	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	13 800	690 $
210649451	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080A9V3+RP	13 500	675 $
201923118	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	13 800	690 $
201923117	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B100ACV3	13 800	690 $
201922949	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 $
201922948	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	14 000	700 $
210692151	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PCA	13 400	670 $
211088792	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PDA	13 400	670 $
201923120	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 $
201922951	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 $
210653264	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	13 700	685 $
210653265	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	13 800	690 $
201922950	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 $
201923123	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 $
201923124	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 $
201923689	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 $
201922953	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 $
201922954	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 $
201923122	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 $
201923121	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 $
201922952	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 $
201922955	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	14 100	705 $
201922956	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 700	685 $
201922957	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 $
201922958	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 $
201923125	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 400	670 $
201922960	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 $
201922959	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 $
201922961	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	13 800	690 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922962	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	13 900	695 $
201922964	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 $
201922963	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 $
201923127	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 $
201923126	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 $
210653266	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 700	735 $
204780259	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	P0V0A000M30SA+RP	13 600	680 $
205962224	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	P0V0A000M30SB+RP	13 600	680 $
210691707	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	S8V2A040M3PCA	14 500	725 $
211081076	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	S8V2A040M3PDA	14 500	725 $
210649454	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060A9V3+RP	13 500	675 $
201922965	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060ACV3	14 000	700 $
210649455	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080A9V3+RP	13 300	665 $
201922970	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 $
201922966	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 $
201922969	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB080ACV3	13 900	695 $
210649452	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 $
201921638	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 $
210649453	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 $
201921637	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 $
201921634	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 $
201921635	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	14 200	710 $
201921636	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 $
210653268	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 000	700 $
210653269	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	L8V1A060U3VSA+RP	13 800	690 $
210653270	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 300	715 $
204780260	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 $
205962225	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 $
210692152	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2A040M3PCA	13 700	685 $
211088793	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2A040M3PDA	13 700	685 $
210691708	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 $
211081077	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 $
210692153	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	14 400	720 $
211088794	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	14 400	720 $
201922968	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 $
201923128	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 300	715 $
207062438	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 300	715 $
201923130	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206908444	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSA+RP	13 600	680 $
201923129	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 200	710 $
206909920	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 300	715 $
207782151	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 200	710 $
206910645	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 $
201922971	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 $
210653267	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 800	690 $
201922967	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 $
207804917	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	13 300	665 $
201922974	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 $
201923132	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	13 100	655 $
201923133	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	13 100	655 $
201922975	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	13 400	670 $
201922972	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 $
201923131	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 $
201922973	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 $
201921639	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 $
201923135	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 $
201922976	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 100	655 $
201922978	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 $
201923134	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 100	655 $
201922980	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 $
201922977	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 $
201922979	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 $
201922985	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	13 300	665 $
201922984	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	13 500	675 $
201922983	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	13 400	670 $
201922982	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	13 700	685 $
201923137	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 $
201923136	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 $
201923691	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 $
201922988	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 $
201922987	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 $
201922981	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 400	670 $
201923141	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 $
201923139	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 300	665 $
201923140	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201923138	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 300	665 $
201922986	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 $
201923142	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 $
201922989	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 $
201922990	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 $
201922993	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 $
201922992	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 $
201922991	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 $
201922994	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	13 200	660 $
201923144	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 $
201923143	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 $
201923150	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	13 400	670 $
201923149	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B080ACV3	13 400	670 $
201923148	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B100ACV3	13 500	675 $
201923151	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2C080ACV4	13 400	670 $
201922995	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	13 500	675 $
201923146	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB080ACV3	13 600	680 $
201923145	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMC100ACV4	13 500	675 $
201922997	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 400	670 $
201922996	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 400	670 $
201923147	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 400	670 $
201923156	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	13 200	660 $
201922999	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	13 300	665 $
201923001	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	13 300	665 $
201923000	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	13 200	660 $
201922998	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	13 300	665 $
201923152	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	13 400	670 $
201923157	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	13 300	665 $
201923153	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 $
201923155	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 $
201923154	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 200	660 $
201978188	TRANE	4TWL9024A1	TAM9A0A24V21	N/A	14 100	705 $
201923696	TRANE	4TWL9024A1	TAM9A0B30V31		13 000	650 $
201923002	TRANE	4TWL9024A1	TAM9A0C36V31	N/A	13 600	680 $
201923158	TRANE	4TWL9024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	14 100	705 $
201923003	TRANE	4TWL9024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	14 200	710 $
201923004	TRANE	4TWL9024A1	TEM8A0C36V31+TDR		13 300	665 $
210649457	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921646	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	24 200	1 210 $
210649456	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 600	1 180 $
201921645	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	23 800	1 190 $
201921648	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	24 000	1 200 $
201921641	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	24 000	1 200 $
204780262	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 400	1 120 $
205962226	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 200	1 110 $
204780261	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 $
205962227	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 $
210691709	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 $
211081080	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 $
210691710	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 $
211081078	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 $
210691711	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B080M4PCA	24 200	1 210 $
211081079	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B080M4PDA	24 200	1 210 $
201921640	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	24 000	1 200 $
201921642	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 800	1 190 $
201921643	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 $
210653271	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 800	1 190 $
201921647	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 $
208106940	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 600	1 180 $
201921644	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 $
201921649	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 $
210649458	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	23 800	1 190 $
201921651	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	24 200	1 210 $
210649459	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	24 000	1 200 $
201921652	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	24 000	1 200 $
201921653	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	23 400	1 170 $
204780263	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 $
204780264	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 $
205962228	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 $
201921654	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921655	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
206910646	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	23 000	1 150 $
201921656	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921657	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
201921650	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207804918	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 600	1 130 $
207804919	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	23 000	1 150 $
210649460	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 $
201921659	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	24 000	1 200 $
210649461	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 $
201921658	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	23 600	1 180 $
210653276	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	23 800	1 190 $
210653277	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	23 600	1 180 $
204780265	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 $
205962229	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 400	1 070 $
206912345	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SC+RP	21 400	1 070 $
204780266	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 $
205962230	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 $
210691712	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 $
211081081	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 $
210691713	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 $
211081082	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 $
210691714	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 $
211081083	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 $
210653278	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 $
210653275	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 600	1 180 $
210653274	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 600	1 180 $
210653273	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 600	1 180 $
210653272	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 $
208106941	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 600	1 180 $
210649462	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $
210653279	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 $
210649463	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 $
210653280	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
204780267	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 $
204780268	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 $
205962231	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 $
207804921	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 $
207804922	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780269	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 $
205962232	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 200	1 110 $
206912348	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SC+RP	22 200	1 110 $
204780270	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 $
205962233	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 $
201921660	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 $
204013220	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 $
204780271	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 $
204780272	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 $
205962234	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 $
211289036	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU30BS3	*DD2B060ACV3	24 200	1 210 $
211289035	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	24 400	1 220 $
201921661	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 $
210649465	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 $
210653284	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 $
210649466	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 000	1 150 $
210653286	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 $
210653287	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	23 400	1 170 $
206315458	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 $
210649464	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $
201921662	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 $
207783932	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 $
205070356	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
207335057	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
208121977	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	23 800	1 190 $
210653285	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210653293	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	23 000	1 150 $
210653294	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	24 000	1 200 $
204780275	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 $
205962235	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 200	1 060 $
204780276	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 $
205962236	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 $
210691715	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 $
211081084	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 $
210691716	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 $
211081085	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 $
210691717	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 $
211081086	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653288	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 $
203297108	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 $
210653295	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 $
210653289	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 200	1 160 $
210653296	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210653297	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
206901672	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
206910647	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 400	1 120 $
210653290	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 200	1 160 $
210653291	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 200	1 160 $
210653292	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 200	1 160 $
208106943	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4VSA+RP	22 800	1 140 $
202919211	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 $
204013221	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210653283	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 $
207804927	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 $
207804928	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 $
210649467	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 $
210653301	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 $
210649470	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 $
210653302	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 $
210653303	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DHMB060BCV3	23 000	1 150 $
210653304	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 $
210649469	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $
210653320	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 $
210649468	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 600	1 180 $
205070358	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
210653319	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
210653318	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	23 800	1 190 $
210653317	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1A040U3VSA+RP	23 000	1 150 $
210653316	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSA+RP	23 000	1 150 $
210653315	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 800	1 190 $
204780277	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 $
205962237	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 000	1 100 $
204780278	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 $
205962238	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691718	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 $
211081087	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 $
210691719	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 $
211081088	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 $
210691720	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 $
211081089	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 $
210653305	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 $
210653314	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 $
210653313	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 $
210653306	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 $
210653312	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210653299	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
210653298	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 800	1 190 $
210653307	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 $
210653308	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 $
210653309	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 $
210653310	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 $
210653311	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210653300	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 $
207804929	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 $
207804930	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	23 000	1 150 $
210649473	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 000	1 150 $
206214526	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	23 200	1 160 $
210649474	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 $
210653324	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 $
202544272	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 $
202544271	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	23 000	1 150 $
210649472	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 $
210653322	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 $
210649471	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 $
205070360	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 $
210653338	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
210653337	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	23 600	1 180 $
210653336	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210653335	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210653334	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962239	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 $
204780280	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 $
205962240	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 $
210691721	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 $
211081090	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 $
210691722	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	23 800	1 190 $
211081092	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	23 800	1 190 $
210691723	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	23 800	1 190 $
211081091	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	23 800	1 190 $
210653325	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 000	1 150 $
210653333	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210653332	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 600	1 180 $
210653326	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 $
210653331	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210653330	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
210653321	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210653327	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 $
210653328	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 $
210653329	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 $
208106944	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	22 800	1 140 $
210653339	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210653323	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 400	1 170 $
207804931	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 000	1 100 $
207804932	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 600	1 130 $
210649475	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 $
210653340	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	24 000	1 200 $
210653341	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	24 000	1 200 $
210691724	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C080M5PCA	23 800	1 190 $
211081093	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C080M5PDA	23 800	1 190 $
210691725	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C100M5PCA	24 000	1 200 $
211081094	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C100M5PDA	24 000	1 200 $
201921663	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 $
201921664	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 $
206910648	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 $
201921666	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 $
210649477	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921667	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 800	1 190 $
210649476	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	23 800	1 190 $
210649478	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
201921668	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 800	1 190 $
210649479	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 800	1 190 $
201921665	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921669	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921670	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921671	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
201921672	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 $
206910649	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 $
201921675	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2B060ACV3	23 000	1 150 $
210649480	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 400	1 170 $
201921674	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 $
201921673	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	23 600	1 180 $
210691726	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 $
211081095	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 $
210691727	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C100M5PCA	23 600	1 180 $
211081096	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C100M5PDA	23 600	1 180 $
201921680	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	22 800	1 140 $
201921679	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	22 800	1 140 $
201921678	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 $
201921677	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 $
201921676	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 400	1 170 $
210653342	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 400	1 170 $
206910650	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	22 400	1 120 $
210649481	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 $
210653343	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 $
210649482	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	23 400	1 170 $
210649483	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
210653344	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
210649484	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 400	1 170 $
201921683	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 $
201921681	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 $
201921682	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	24 400	1 220 $
201921685	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 $
201921688	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 800	1 190 $
201921684	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921687	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 $
201921686	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 800	1 190 $
206910651	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 $
201921695	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 $
201921693	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 $
201921694	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
201921692	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 $
201921689	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 800	1 190 $
201921690	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 $
201921691	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 $
206910652	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 $
210649485	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 $
201921698	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 $
201921697	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 $
210691728	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	23 000	1 150 $
211081097	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	23 000	1 150 $
210691729	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	23 200	1 160 $
211081098	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	23 200	1 160 $
210653345	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 $
210653346	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 $
210649486	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 $
201921700	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 $
210649489	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	22 800	1 140 $
210649488	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 $
201921699	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 $
210649487	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 000	1 150 $
201921701	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU30BS3	*UHMC100ACV4	24 200	1 210 $
210649494	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 $
210653350	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*DD2C100ACV5	23 400	1 170 $
206315456	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMB080ACV3	22 000	1 100 $
210653349	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMC100ACV4	23 600	1 180 $
201921712	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 $
201921711	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 $
210649492	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 $
201921710	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 $
210649491	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 $
210649490	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
201921709	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649493	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 $
201921708	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 $
210653352	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 400	1 170 $
210691730	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 $
211081099	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 $
210691731	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 $
211081100	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 $
201921706	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201921707	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201921705	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 $
201921704	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201921703	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 $
210653348	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 $
210653347	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 200	1 160 $
201921702	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210653351	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 200	1 160 $
206910653	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 $
210649499	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	22 800	1 140 $
202586168	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 $
202586169	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 $
201921716	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 $
201921722	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 $
210649495	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 $
201921732	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 $
210649496	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 $
210649497	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 400	1 170 $
201921730	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	23 800	1 190 $
210649498	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 $
201921727	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 $
210653355	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 600	1 180 $
210691732	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 $
211081101	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 $
210691733	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 $
211081102	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 $
201921725	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 $
201921734	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921720	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
201921718	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921713	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 $
210653353	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 $
210653354	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 $
201921714	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210653356	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 600	1 180 $
206910654	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 $
210649504	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	22 800	1 140 $
210653360	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 $
210653361	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	23 000	1 150 $
201921737	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 $
201921739	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 $
210649502	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 400	1 170 $
201921741	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 $
210649501	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 400	1 170 $
210649500	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
201921761	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
210649503	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 400	1 170 $
201921746	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 $
210653359	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 400	1 170 $
210691734	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	23 400	1 170 $
211081103	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	23 400	1 170 $
210691735	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	23 600	1 180 $
211081104	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	23 600	1 180 $
201921744	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921749	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921751	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 $
201921753	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 $
201921756	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210653358	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 $
210653357	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 $
201921758	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 200	1 160 $
210653362	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 $
206910655	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 $
210649505	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 $
201921770	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 $
210649506	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 200	1 160 $
210649507	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 $
201921763	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649508	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 $
201921766	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 $
210653363	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 $
210691736	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	23 200	1 160 $
211081105	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	23 200	1 160 $
210691737	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	23 200	1 160 $
211081106	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	23 200	1 160 $
210653364	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 000	1 150 $
210653365	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 000	1 150 $
201921772	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	23 600	1 180 $
201921775	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	23 600	1 180 $
201921780	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 600	1 180 $
201921777	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 600	1 180 $
210649509	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	23 200	1 160 $
201921784	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 $
201921782	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 $
210691738	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	23 400	1 170 $
211081107	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	23 400	1 170 $
210649510	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 $
201921787	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 $
201921790	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 200	1 160 $
210649512	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	22 600	1 130 $
210649511	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120A9V5+RP	23 600	1 180 $
201921797	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 $
201921792	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 $
201921794	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 $
210691739	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	23 600	1 180 $
211081108	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	23 600	1 180 $
210649513	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 $
201921800	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 $
201921803	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 $
201921802	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 $
210691740	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	23 200	1 160 $
211081109	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	23 200	1 160 $
201921807	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 $
210649514	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 $
201921815	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 $
210649517	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080A9V3+RP	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921812	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 $
201921808	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	23 400	1 170 $
201921809	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 $
210649516	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 $
201921811	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 $
210649515	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 $
205070362	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
204431301	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
206392934	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	23 600	1 180 $
210653368	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	23 000	1 150 $
210653369	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210653370	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	24 000	1 200 $
204780283	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 $
205962241	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SB+RP	21 200	1 060 $
204780284	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 $
205962242	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 $
210691741	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 $
211081110	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 $
210691743	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	23 800	1 190 $
211081111	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	23 800	1 190 $
210691742	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 $
211081112	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 $
210653366	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 $
205807175	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
207062440	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 $
202382479	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 200	1 160 $
205805504	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
207063276	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
206852867	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	22 600	1 130 $
207782161	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
206910656	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 200	1 110 $
201921810	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 200	1 160 $
210653367	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 200	1 160 $
204013222	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 200	1 160 $
208106946	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 $
204433487	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210653371	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
204433488	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207804933	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 $
207804934	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 $
210649518	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060A9V3+RP	23 000	1 150 $
201921818	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 $
210649519	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 $
201921817	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 $
201921816	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 $
201921819	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	23 000	1 150 $
210649520	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 $
207062436	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 $
210649521	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 $
205070363	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 $
210653382	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 $
206392932	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	23 400	1 170 $
210653381	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210653380	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 $
210653379	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 600	1 180 $
205962243	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 $
204780286	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 $
205962244	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 $
210691744	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 $
211081113	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 $
210691745	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	23 600	1 180 $
211081115	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	23 600	1 180 $
210691746	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	23 800	1 190 $
211081114	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	23 800	1 190 $
210653375	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 $
205807173	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 200	1 160 $
210653378	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 600	1 180 $
210653374	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 $
205805506	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
210653377	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 $
206852869	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	23 000	1 150 $
203334083	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210653373	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 $
207062442	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653372	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 $
208106947	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 $
204433489	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	23 200	1 160 $
210653376	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 $
204433491	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 400	1 170 $
207804935	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 000	1 100 $
207804936	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 400	1 120 $
206214518	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B060ACV3	21 600	1 080 $
206214516	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B080ACV3	22 000	1 100 $
210649526	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 $
201921826	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	23 400	1 170 $
201921825	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	23 400	1 170 $
201921830	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 $
201921820	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 $
210649524	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 $
201921821	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 $
210649523	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 $
210649522	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
201921822	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
210649525	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 $
201921823	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	23 600	1 180 $
210653383	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 800	1 190 $
210691747	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 $
211081116	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 $
210691748	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 $
211081117	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 $
201921827	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201921824	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201921833	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 $
201921834	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 $
201921835	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 $
210653386	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 $
210653384	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 000	1 150 $
201921836	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 $
210653385	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 $
206910657	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649531	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100A9V5+RP	22 400	1 120 $
201921847	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 $
201921848	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	23 000	1 150 $
201921842	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 $
201921841	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 $
210649529	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 400	1 170 $
201921840	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 $
210649528	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 000	1 150 $
210649527	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 $
201921839	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 $
210649530	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 $
201921838	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	23 200	1 160 $
210653387	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 $
210691749	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	23 400	1 170 $
211081118	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	23 400	1 170 $
210691750	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	23 400	1 170 $
211081119	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	23 400	1 170 $
201921843	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921837	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 $
201921849	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 $
201921844	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 $
201921845	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 $
210653389	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 $
210653390	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 $
201921846	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 000	1 150 $
210653388	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 $
206910658	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 $
201921854	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	22 000	1 100 $
210649532	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 $
201921850	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 $
210649533	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 200	1 160 $
210649534	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 $
201921851	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 $
210649535	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 $
201921852	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	23 200	1 160 $
210653391	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 $
210691751	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	23 200	1 160 $
211081120	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691752	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	23 400	1 170 $
211081121	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	23 400	1 170 $
210653392	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 $
209559372	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 000	1 150 $
210649537	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120A9V5+RP	22 600	1 130 $
201921859	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	22 600	1 130 $
201921858	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 $
210649536	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120A9V5+RP	23 600	1 180 $
201921857	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 $
201921856	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 $
201921855	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 $
210691753	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	23 600	1 180 $
211081122	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	23 600	1 180 $
201921864	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	22 400	1 120 $
201921862	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	22 200	1 110 $
210649538	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 $
201921860	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 $
201921863	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 $
201921861	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 $
210691754	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	23 200	1 160 $
211081123	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	23 200	1 160 $
201921865	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 $
206216700	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	23 600	1 180 $
201921869	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 $
201921868	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 $
201921867	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	22 600	1 130 $
201921866	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 $
201921870	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 $
201921871	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D120ACV5	22 600	1 130 $
201921872	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D140ACV5	22 600	1 130 $
201921873	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	23 200	1 160 $
201921874	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	23 200	1 160 $
201921875	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	22 600	1 130 $
201921876	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMD120ACV5	23 200	1 160 $
204780287	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	P0V0A000M30SA+RP	22 200	1 110 $
204780288	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	P0V0B000M40SA+RP	22 200	1 110 $
201921877	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0B30V31	N/A	24 000	1 200 $
201923703	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0C36V31		22 800	1 140 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921878	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0C42V41	N/A	22 800	1 140 $
208480481	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0C48V41	N/A	23 000	1 150 $
206918611	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		22 200	1 110 $
206918553	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		22 200	1 110 $
206918554	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		22 400	1 120 $
206918555	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		22 200	1 110 $
202538580	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0B30V31+TDR		24 200	1 210 $
201921879	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	23 200	1 160 $
201921880	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	23 400	1 170 $
201921881	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	23 000	1 150 $
201921882	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	23 600	1 180 $
210636916	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	23 400	1 170 $
204780289	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	31 000	1 550 $
204780290	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	32 600	1 630 $
201921883	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	33 200	1 660 $
204780291	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	32 600	1 630 $
201921885	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSB+RP	33 200	1 660 $
201921884	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	33 200	1 660 $
204780292	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	30 400	1 520 $
210653817	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	32 000	1 600 $
210653818	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	32 000	1 600 $
210653393	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	32 600	1 630 $
204780293	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	32 000	1 600 $
210691755	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	32 400	1 620 $
211081125	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	32 400	1 620 $
210691756	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	32 600	1 630 $
211081124	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	32 600	1 630 $
201921886	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 600	1 630 $
207786383	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 600	1 580 $
210653394	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	31 600	1 580 $
201921887	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 $
210653395	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	32 600	1 630 $
211289102	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
204780294	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962245	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 $
201921890	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	33 200	1 660 $
201921889	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	33 800	1 690 $
204780295	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 $
205962246	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 $
206197340	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 400	1 570 $
201921888	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	33 000	1 650 $
201921891	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	33 000	1 650 $
201921897	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	33 200	1 660 $
201921895	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	33 000	1 650 $
204780296	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 $
205962247	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 $
201921893	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	33 000	1 650 $
201921898	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	33 000	1 650 $
201921899	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	33 000	1 650 $
201921904	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	31 800	1 590 $
201921903	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	31 800	1 590 $
204780297	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962248	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210691758	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 $
211081127	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 $
210691757	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	31 800	1 590 $
211081126	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	31 800	1 590 $
201921901	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 800	1 590 $
210653396	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 800	1 590 $
201921900	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 $
201921911	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 $
201921908	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 $
204780298	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962249	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
201921906	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201921910	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 $
201921907	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 $
207804940	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
201921916	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 $
201921914	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 $
201921915	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649539	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	31 600	1 580 $
202586170	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 $
202586171	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	32 200	1 610 $
201921921	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	32 400	1 620 $
201921919	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	32 600	1 630 $
201921926	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 $
207352626	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 400	1 620 $
204780299	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 800	1 590 $
205962250	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 600	1 580 $
210691759	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	32 600	1 630 $
211081129	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	32 600	1 630 $
210691760	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	32 600	1 630 $
211081128	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	32 600	1 630 $
201921922	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 600	1 630 $
210653398	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 $
210653399	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 800	1 590 $
210653400	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 $
201921923	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 400	1 620 $
210653397	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 600	1 630 $
201921924	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 600	1 630 $
207804942	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	32 400	1 620 $
210649540	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	31 000	1 550 $
207259421	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	31 400	1 570 $
210653402	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	31 600	1 580 $
201921930	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	32 200	1 610 $
201921933	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	32 400	1 620 $
201921927	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	32 200	1 610 $
207352627	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 200	1 610 $
204780300	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 $
205962251	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 $
210691761	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	32 200	1 610 $
211081131	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	32 200	1 610 $
210691762	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	32 200	1 610 $
211081130	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	32 200	1 610 $
206325973	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	30 800	1 540 $
201921928	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 $
210653403	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 400	1 570 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653404	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 400	1 570 $
210653405	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 600	1 580 $
201921935	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 200	1 610 $
210653401	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 200	1 610 $
201921936	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 $
207804943	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	32 000	1 600 $
210649541	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	30 800	1 540 $
210653407	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 $
210653408	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 $
201921945	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 $
201921944	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 $
201921938	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 $
207352628	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 800	1 590 $
204780301	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962252	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210691763	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 $
211081133	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 $
210691764	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	32 000	1 600 $
211081132	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	32 000	1 600 $
201921940	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
202544273	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 $
210653410	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 $
210653409	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 $
201921946	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 800	1 590 $
210653406	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 800	1 590 $
201921943	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 000	1 600 $
207804944	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 600	1 580 $
201921954	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 $
201921951	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	33 000	1 650 $
201921950	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMC100ACV4	32 400	1 620 $
201921948	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	33 000	1 650 $
204780302	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962253	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
204780303	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 $
205962254	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 $
201921949	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921947	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 $
201921953	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	32 800	1 640 $
201921957	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	32 000	1 600 $
201921959	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 $
201921962	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	33 000	1 650 $
201921968	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	33 200	1 660 $
204780305	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962255	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
204780304	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 $
205962256	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 $
201921956	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201921967	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 $
201921966	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201921965	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	32 800	1 640 $
201921972	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 $
201921979	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	31 800	1 590 $
201921975	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 $
201921976	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	32 000	1 600 $
204780306	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 $
205962258	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 $
204780307	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 $
205962257	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 $
210691765	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 $
211081134	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 $
210692154	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	31 000	1 550 $
211088795	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	31 000	1 550 $
210691766	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 $
211081135	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 $
201921970	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 $
210653411	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 $
201921977	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 $
201921974	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 800	1 590 $
201921986	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 $
201921983	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 $
201921980	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 $
201921992	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 $
204780308	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 $
205962260	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780309	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 $
205962259	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 $
201921991	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	30 600	1 530 $
201921990	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	30 600	1 530 $
201921989	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	30 600	1 530 $
201921988	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	31 600	1 580 $
207804950	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 $
207804949	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
210653821	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 $
210649542	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	31 200	1 560 $
210653414	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120ACV5	31 600	1 580 $
210653820	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DHMC100ACV4	30 800	1 540 $
210653413	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 $
201922004	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 $
201922003	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	31 400	1 570 $
201922000	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	32 200	1 610 $
201921997	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	32 200	1 610 $
201922008	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	31 200	1 560 $
201921995	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 $
207352629	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 200	1 560 $
204780311	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 $
205962261	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 $
204780310	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 $
205962262	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 $
210692155	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PCA	31 200	1 560 $
211088797	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PDA	31 200	1 560 $
210692156	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PCA	31 400	1 570 $
211088796	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PDA	31 400	1 570 $
210691767	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	32 400	1 620 $
211081136	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	32 400	1 620 $
201921996	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 400	1 570 $
210653819	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 400	1 520 $
210653822	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 400	1 520 $
210653823	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 $
201922009	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 $
210653416	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 400	1 570 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922010	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 200	1 560 $
210653412	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 600	1 580 $
201922011	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 200	1 610 $
210653415	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	32 200	1 610 $
207804953	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 200	1 560 $
207804954	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	31 800	1 590 $
210653824	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2C100ACV5	30 000	1 500 $
210649543	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120A9V5+RP	30 600	1 530 $
210653419	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	30 600	1 530 $
210653825	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DHMC100ACV4	30 000	1 500 $
210653420	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	31 000	1 550 $
201922056	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 $
201922053	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 $
201922050	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	31 800	1 590 $
201922034	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 $
201922028	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	30 800	1 540 $
201922061	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	31 600	1 580 $
207352630	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	30 800	1 540 $
204780312	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 $
205962263	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 $
204780313	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962264	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210691768	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 $
211081138	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 $
210692157	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	30 800	1 540 $
211088798	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	30 800	1 540 $
210691769	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 $
211081137	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 $
201922014	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 000	1 550 $
210653826	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 800	1 490 $
210653827	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	29 800	1 490 $
210653828	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 000	1 500 $
201922058	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	30 800	1 540 $
210653417	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	30 800	1 540 $
201922059	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 000	1 550 $
210653421	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922060	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 $
210653418	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	31 600	1 580 $
207804955	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 $
207804956	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
210653422	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	32 600	1 630 $
204780314	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	31 400	1 570 $
210691770	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	32 600	1 630 $
211081140	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	32 600	1 630 $
210691771	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	32 600	1 630 $
211081139	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	32 600	1 630 $
201922063	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 600	1 630 $
201922064	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 600	1 580 $
210653424	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	31 600	1 580 $
201922062	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 $
210653423	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	32 600	1 630 $
208185441	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	31 600	1 580 $
201922067	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	32 600	1 630 $
201922065	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	32 600	1 630 $
201922068	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	32 600	1 630 $
204780315	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 $
205962265	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 $
210691772	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PCA	32 600	1 630 $
211081141	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PDA	32 600	1 630 $
210653425	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 800	1 640 $
210653426	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 600	1 630 $
210653427	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 600	1 630 $
201922080	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	31 400	1 570 $
201922069	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	32 000	1 600 $
201922072	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	32 200	1 610 $
201922078	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 $
201922081	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	32 200	1 610 $
207352631	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 000	1 600 $
204780316	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 $
205962266	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 $
210691773	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	32 200	1 610 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081142	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	32 200	1 610 $
210691774	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	32 200	1 610 $
211081143	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	32 200	1 610 $
201922074	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 $
201922070	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 400	1 570 $
210653428	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 400	1 570 $
201922071	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 600	1 580 $
201922076	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 200	1 610 $
210653429	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 000	1 600 $
201922075	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 $
207804958	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 800	1 590 $
201922084	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 $
201922085	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 $
201922096	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 $
201922088	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 $
201922090	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 $
207352632	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 800	1 590 $
204780317	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962267	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210691775	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 $
211081144	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 $
210691776	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	32 000	1 600 $
211081145	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	32 000	1 600 $
201922092	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 $
201922086	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 $
210653431	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 $
201922087	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 $
201922093	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 800	1 590 $
210653430	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 800	1 590 $
201922094	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 000	1 600 $
207804959	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 600	1 580 $
201922118	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 $
201922116	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	31 400	1 570 $
201922115	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DHMC100ACV4	30 600	1 530 $
201922114	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 $
201922108	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922107	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	31 400	1 570 $
201922104	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	32 200	1 610 $
201922101	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	32 200	1 610 $
201922100	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	31 200	1 560 $
201922099	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 $
207352633	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 200	1 560 $
204780318	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 $
205962268	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 $
204780319	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 $
205962269	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 $
210692159	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	31 200	1 560 $
211088800	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	31 200	1 560 $
210692158	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	31 400	1 570 $
211088799	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	31 400	1 570 $
210691777	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	32 200	1 610 $
211081146	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	32 200	1 610 $
201922124	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 400	1 570 $
201922113	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 400	1 520 $
210653829	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 400	1 520 $
201922112	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 $
201922123	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 $
210653433	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 200	1 560 $
201922122	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 400	1 570 $
201922111	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 400	1 570 $
201922121	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 200	1 610 $
210653432	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	32 200	1 610 $
207804960	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 000	1 550 $
207804961	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	32 000	1 600 $
201922132	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	30 000	1 500 $
201922131	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	30 800	1 540 $
201922130	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	30 200	1 510 $
201922129	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	31 000	1 550 $
201922135	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 $
201922150	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 $
201922148	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	31 800	1 590 $
201922145	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922144	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	30 800	1 540 $
201922143	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	31 600	1 580 $
207352634	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	30 800	1 540 $
204780321	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 $
205962270	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 $
204780320	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 $
205962271	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 $
210691779	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 $
211081148	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 $
210692160	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	31 000	1 550 $
211088801	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	31 000	1 550 $
210691778	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 $
211081147	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 $
201922142	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	30 800	1 540 $
201922128	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 800	1 490 $
210653830	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4VSA+RP	29 800	1 490 $
201922127	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 000	1 500 $
201922141	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	30 800	1 540 $
210653435	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	30 800	1 540 $
201922140	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 000	1 550 $
201922134	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 800	1 540 $
201922139	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 $
210653434	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	31 800	1 590 $
201922152	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 $
201922154	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	32 000	1 600 $
207804962	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 $
207804963	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 $
206392942	TRANE	4TWL9048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 $
201922155	TRANE	4TWL9048A1	TAM9A0C42V41	N/A	31 600	1 580 $
201923708	TRANE	4TWL9048A1	TAM9A0C48V41	N/A	31 600	1 580 $
201922156	TRANE	4TWL9048A1	TAM9A0C60V51	N/A	31 600	1 580 $
206918556	TRANE	4TWL9048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		30 400	1 520 $
206918557	TRANE	4TWL9048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206918558	TRANE	4TWL9048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		30 200	1 510 $
207804061	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	32 000	1 600 $
201922157	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	31 400	1 570 $
201922158	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0C60V51+TDR		31 400	1 570 $
201922159	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	32 200	1 610 $
207335060	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	32 000	1 600 $
207820925	TRANE	4TWL9048A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	31 200	1 560 $
201922162	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 $
201922160	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	38 500	1 925 $
204836574	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962272	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210691780	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 $
211081149	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 $
210691781	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 $
211081150	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 $
201922161	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 $
201922169	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922167	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 $
204836576	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962273	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 $
201922168	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 $
201922166	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 $
207804964	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
210653438	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 $
201922174	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922170	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 $
201922173	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 $
210653436	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	39 000	1 950 $
204836578	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
210691782	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	39 000	1 950 $
211081151	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	39 000	1 950 $
210691783	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	39 000	1 950 $
211081152	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	39 000	1 950 $
201922172	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 $
210653437	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 $
201922171	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211286026	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 $
211306982	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	37 000	1 850 $
201923159	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922180	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	38 000	1 900 $
201922176	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 $
207352636	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	38 500	1 925 $
204836580	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962274	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210691784	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 $
211081153	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 $
210691785	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 $
211081154	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 $
201922177	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 500	1 925 $
201922178	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 $
207804966	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
210649544	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	36 200	1 810 $
201922184	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	37 000	1 850 $
210649545	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 $
201922182	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	38 000	1 900 $
201922181	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	37 400	1 870 $
201922183	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	38 500	1 925 $
204836582	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962276	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
204836584	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
205962275	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210691786	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081155	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210691787	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
211081156	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
210691788	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 $
211081157	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 $
203864389	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 $
203978687	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 500	1 925 $
201922191	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
210649546	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
201922192	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922188	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 $
201922185	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
204836586	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962278	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
204836588	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
205962277	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
201922193	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
201922194	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 $
201922190	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 $
207804968	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
207804967	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
211306983	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 $
210653439	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120ACV5	38 500	1 925 $
201922197	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
201922198	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
201922199	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 $
201922200	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
201922201	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 $
201922202	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 $
204836590	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
204836592	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
201922196	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 $
210653441	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 $
201922204	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 $
210653440	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 $
201922203	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 000	1 900 $
211306984	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	35 800	1 790 $
201922209	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
210649547	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
201922205	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	37 000	1 850 $
210649548	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 $
210649549	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 600	1 880 $
201922206	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 $
211596242	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	38 000	1 900 $
201922207	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
201922208	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922213	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	38 000	1 900 $
207352637	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 $
204836596	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962279	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
204836594	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 $
205962280	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210691789	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081158	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210691790	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
211081159	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
210691791	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 $
211081160	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 $
201922210	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 600	1 880 $
201922211	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
201922212	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 500	1 925 $
210653442	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	38 500	1 925 $
207804971	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
207804972	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
201922220	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 $
201922219	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	37 800	1 890 $
201922217	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922216	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 $
201922215	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 $
210653443	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	39 000	1 950 $
204836598	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 400	1 870 $
205962281	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 400	1 870 $
210691792	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	39 000	1 950 $
211081161	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	39 000	1 950 $
210691793	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	39 000	1 950 $
211081162	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	39 000	1 950 $
201922214	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	39 000	1 950 $
210653444	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 000	1 900 $
201922218	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	39 000	1 950 $
207804973	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 $
211306985	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100A9V5+RP	36 600	1 830 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922224	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 $
201922223	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	37 200	1 860 $
201923160	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 $
201922226	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	38 000	1 900 $
201922229	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 $
207352638	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	38 500	1 925 $
204836600	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962282	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210691794	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 $
211081163	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 $
210691795	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 $
211081164	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 $
201922228	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 500	1 925 $
201922221	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 $
201922222	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 $
207804974	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
201922236	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 $
201922237	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 $
201922241	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	37 000	1 850 $
201922238	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
201922230	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
201922231	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 $
201922232	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
201922233	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 $
201922234	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	38 500	1 925 $
210653445	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 800	1 890 $
204836602	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 400	1 820 $
205962284	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 200	1 810 $
204836604	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962283	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 200	1 860 $
210691796	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	38 000	1 900 $
211081165	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	38 000	1 900 $
210691798	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 $
211081167	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 $
210691797	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	39 000	1 950 $
211081166	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	39 000	1 950 $
201922240	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653448	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 000	1 850 $
201922239	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 $
210653447	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 $
201922235	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	39 000	1 950 $
210653446	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	39 000	1 950 $
207804976	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 400	1 870 $
207804975	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 $
211306986	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100A9V5+RP	35 400	1 770 $
201922251	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	36 600	1 830 $
201922253	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 $
201922255	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 $
201922254	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 $
201922242	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
210649550	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100A9V5+RP	37 400	1 870 $
201922243	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	37 000	1 850 $
210649551	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 800	1 840 $
210649552	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	38 000	1 900 $
201922244	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 $
211596243	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	38 500	1 925 $
201922245	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 $
201922246	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 $
201922247	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	38 000	1 900 $
207352639	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 $
204836606	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962286	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
204836608	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 $
205962285	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
210691800	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081169	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210691799	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	37 400	1 870 $
211081168	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	37 400	1 870 $
210691801	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 $
211081170	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 $
201922248	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 600	1 880 $
211306987	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 $
201922249	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922250	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 500	1 925 $
210653449	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	38 500	1 925 $
201922258	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	37 600	1 880 $
201922256	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	37 400	1 870 $
207804978	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
207804977	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 $
201923714	TRANE	4TWL9060A1	TAM9A0C60V51	N/A	38 000	1 900 $
206918559	TRANE	4TWL9060A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		36 800	1 840 $
207708973	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	38 000	1 900 $
201922267	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0C60V51+TDR		38 500	1 925 $
201922268	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	38 500	1 925 $
201922269	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	38 000	1 900 $
207820927	TRANE	4TWL9060A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	37 800	1 890 $
6749942	TRANE	4TWV0024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 $
8935201	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 $
10511153	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 $
10511155	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 $
10511154	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 $
201808647	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 $
8939374	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 $
202365939	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 $
8759384	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
8759383	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
10511156	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
201808652	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
10511158	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
201808656	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
10511157	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
201808661	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
9122738	TRANE	4TWV0024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 $
202325437	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 $
204780346	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 $
8761402	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 $
8761401	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 $
8935202	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	16 800	840 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8761398	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
8761399	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
10511159	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 $
10511164	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
201808672	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
10511163	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 $
10511161	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
201808666	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
10511162	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 $
201808675	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 $
10511160	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
201808669	TRANE	4TWV0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
6796596	TRANE	4TWV0024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 $
6796597	TRANE	4TWV0024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 400	820 $
6796594	TRANE	4TWV0024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 $
6796595	TRANE	4TWV0024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 $
204780347	TRANE	4TWV0024A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 $
10093494	TRANE	4TWV0024A1	TAM9A0B30V31		16 800	840 $
206918612	TRANE	4TWV0024A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 $
211455293	TRANE	4TWV0024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 $
10153694	TRANE	4TWV0024A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 000	850 $
6796600	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 $
6992578	TRANE	4TWV0036A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 $
7599437	TRANE	4TWV0036A1	*AM8C0C48V41		25 400	1 270 $
10511165	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
202492126	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 $
204780352	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
202492125	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492127	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492128	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492129	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
204780354	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
8759390	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 200	1 360 $
10511169	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 $
10511171	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 $
10511172	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 $
201808683	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 $
10511170	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8759397	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
8759396	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
8759399	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
8759395	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780357	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780356	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
205962312	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $
10511177	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808692	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511176	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808685	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511175	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
206910659	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 $
10511174	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201808689	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10511173	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
204780359	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 $
205962314	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 $
206912430	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 $
204780358	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 $
205962313	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
202492130	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $
8759402	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 $
8759400	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 $
8759403	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
8759404	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 $
204780361	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 $
204780360	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 200	1 260 $
202492131	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 $
10511179	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808701	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
202492134	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511178	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808697	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511182	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
202492133	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 $
202492132	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 $
10511180	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201808695	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10511181	TRANE	4TWV0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
8759406	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 $
10511183	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
201808704	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
202492136	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 $
202492135	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
206910661	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 $
8759407	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 $
8759408	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 $
8759414	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8759411	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
8759413	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10511185	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201808710	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910662	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
202586172	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
202586173	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 800	1 340 $
8759415	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
8759416	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 $
8759418	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 $
202492137	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 $
206910663	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 $
10511186	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
201808713	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
206910664	TRANE	4TWV0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $
7125586	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004CC3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 $
202636141	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 $
8761407	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
8761406	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
8761404	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
8761403	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780363	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780362	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
205962316	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
10511192	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511187	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808716	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511188	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511193	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808719	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511189	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
10511194	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
201808725	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 $
10511195	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10511190	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201808722	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10511191	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
8761411	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 $
8761409	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
8761410	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 $
10511197	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808729	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511199	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808728	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511198	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
10511196	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201808734	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10511200	TRANE	4TWV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
8761416	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8761417	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
8761414	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10511202	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
201808737	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 $
206910665	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 $
10511201	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201808740	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910666	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
6796602	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 $
8761421	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
8761418	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 $
8761420	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 $
10511203	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
201808741	TRANE	4TWV0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
8939381	TRANE	4TWV0036A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 $
7125588	TRANE	4TWV0036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
6796605	TRANE	4TWV0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
6796604	TRANE	4TWV0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 $
7125587	TRANE	4TWV0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 $
6796603	TRANE	4TWV0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 $
10093495	TRANE	4TWV0036A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 $
10093496	TRANE	4TWV0036A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 $
10093497	TRANE	4TWV0036A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 $
206918561	TRANE	4TWV0036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 $
206918562	TRANE	4TWV0036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
10153695	TRANE	4TWV0036A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 200	1 310 $
10153696	TRANE	4TWV0036A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 $
10153698	TRANE	4TWV0036A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 $
10153699	TRANE	4TWV0036A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 $
10153700	TRANE	4TWV0036A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 $
6749944	TRANE	4TWV0048A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 $
7161152	TRANE	4TWV0048A1	*AM8C0C60V51		34 200	1 710 $
202492138	TRANE	4TWV0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 $
10511205	TRANE	4TWV0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 $
204780368	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962318	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10511206	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 $
201808746	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 $
206910667	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 $
204780369	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962319	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
204780370	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
204780371	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962321	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511207	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
202365940	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 $
202365941	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 400	1 770 $
10511208	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
201808749	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
206910668	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 $
201808752	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
202365942	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 200	1 760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8759427	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
8759425	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
204780372	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962322	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10511209	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 $
201808755	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 $
206910669	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 $
201808758	TRANE	4TWV0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
204780373	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962324	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 $
201808761	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 $
10511210	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 $
204780375	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 $
205962326	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 $
205962328	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 $
204780378	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962327	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
202365943	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 $
202365944	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 $
8759428	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
8759429	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 $
204780379	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962329	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511213	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511212	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 $
201808764	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 $
206910670	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 $
10511211	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201808767	TRANE	4TWV0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
10511215	TRANE	4TWV0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 $
10511214	TRANE	4TWV0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 $
204780383	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962332	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511218	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511217	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 $
10511220	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10511219	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
201808773	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206910671	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 $
201808770	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
8761425	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
8761428	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
204780384	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962333	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10511221	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 $
201808776	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 $
206910672	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 $
201808779	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
204780385	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962334	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511222	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 $
8761435	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 $
8761432	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
8761431	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 $
204780388	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 $
204780387	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962337	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511223	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511225	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 $
201808786	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 $
206910673	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 $
10511224	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201808783	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
204340748	TRANE	4TWV0048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	36 200	1 810 $
204506563	TRANE	4TWV0048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
10093499	TRANE	4TWV0048A1	TAM9A0C48V41		34 000	1 700 $
10093500	TRANE	4TWV0048A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 $
206918564	TRANE	4TWV0048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 $
206918565	TRANE	4TWV0048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 $
10153703	TRANE	4TWV0048A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 $
10153704	TRANE	4TWV0048A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 $
10153705	TRANE	4TWV0048A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 $
10153707	TRANE	4TWV0048A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 $
10511228	TRANE	4TWV0060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204836623	TRANE	4TWV0060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
10511230	TRANE	4TWV0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
10511231	TRANE	4TWV0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 $
201808792	TRANE	4TWV0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
10511235	TRANE	4TWV0060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
204836633	TRANE	4TWV0060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
10511238	TRANE	4TWV0060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
10511241	TRANE	4TWV0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 $
201808798	TRANE	4TWV0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
10153708	TRANE	4TWV0060A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 $
10153709	TRANE	4TWV0060A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 $
10153711	TRANE	4TWV0060A1	TEM8A0D60V51+TDR		49 500	2 475 $
207559020	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 $
207526365	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 $
207526367	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 $
207526366	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 $
207526403	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 $
207559021	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 $
207526505	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 $
210640795	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 $
210640796	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 $
207558947	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 800	840 $
207558946	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
210653450	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 $
210653451	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 $
210691802	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 400	820 $
211081171	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 400	820 $
210692162	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	17 100	855 $
211088942	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	17 100	855 $
210692161	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 $
211088941	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 $
207526368	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 000	850 $
207526404	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 000	850 $
207526405	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 900	845 $
207526369	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
207526406	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
207559045	TRANE	4TWV0X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 $
207526504	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653459	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	17 700	885 $
207526559	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 $
210691805	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	17 900	895 $
211081173	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	17 900	895 $
210691803	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	18 000	900 $
211081172	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	18 000	900 $
210653455	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 900	895 $
210653452	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 900	895 $
207558991	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 $
207558989	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 $
210640799	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	16 700	835 $
210640798	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 $
210288157	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 800	840 $
210653461	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	16 600	830 $
210653462	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 $
210691806	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	16 400	820 $
211081175	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	16 400	820 $
210692163	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	17 200	860 $
211088943	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	17 200	860 $
207526372	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
207526409	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
207526371	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
207526407	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
207526410	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 $
207526370	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
207526408	TRANE	4TWV0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
207558930	TRANE	4TWV0X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 800	840 $
207558932	TRANE	4TWV0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 800	840 $
207558935	TRANE	4TWV0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 800	840 $
207558927	TRANE	4TWV0X24A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 $
207558929	TRANE	4TWV0X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 $
207526560	TRANE	4TWV0X24A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 $
207526323	TRANE	4TWV0X24A1	TAM9A0B30V31		17 100	855 $
210929561	TRANE	4TWV0X24A1	TAMXB0B30V31	N/A	17 100	855 $
207526892	TRANE	4TWV0X24A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 $
210636920	TRANE	4TWV0X24A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 $
207526337	TRANE	4TWV0X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 600	880 $
207526373	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526529	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 $
207526565	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207526528	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526530	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207526531	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207526532	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 800	1 290 $
207526567	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207526379	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 $
211596895	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 $
211596894	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207558959	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	25 600	1 280 $
207558957	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207558960	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
207558956	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
207526570	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
207526569	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207526680	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $
210691813	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 $
211081182	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 $
210691814	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 $
211081181	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 $
210653469	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
207526415	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
210653470	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526413	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 $
207526771	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 $
207526381	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526414	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
210610551	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
207526907	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 $
210640811	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	26 600	1 330 $
211596896	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 $
211596897	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
210653477	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 $
210653478	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 $
210653485	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	27 200	1 360 $
207526572	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 $
207526682	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526796	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 $
207526571	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 $
207526681	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
210691815	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	27 200	1 360 $
211081185	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	27 200	1 360 $
210691817	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	27 400	1 370 $
211081184	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	27 400	1 370 $
210653484	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 600	1 330 $
210653483	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 600	1 330 $
210653482	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 600	1 330 $
210653481	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 600	1 330 $
210653480	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
210653479	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 600	1 330 $
210640814	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 800	1 290 $
211596898	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 $
210640813	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 400	1 270 $
207526533	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 $
210653489	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 $
207558961	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 $
207558962	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
207558964	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 $
207526574	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 $
207526573	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 200	1 260 $
207526534	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207526418	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207526537	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 $
207526417	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207526536	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
210653488	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 600	1 280 $
207526535	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
210653490	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	25 600	1 280 $
207526382	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
207526416	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
207558965	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 $
207526383	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
207526419	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
207526538	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 800	1 290 $
207526773	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207558966	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 $
207558968	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 $
210640827	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 $
207558971	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 $
210640828	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 $
210640826	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 $
207558969	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
210640825	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 $
207558970	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210691823	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 $
211081192	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 $
210691822	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 $
211081191	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 $
210653493	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 $
207526421	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 $
207526774	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
210640830	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 $
207526551	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
207526552	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210640829	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 400	1 320 $
211596901	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
210640832	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 400	1 320 $
210640831	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 600	1 330 $
211289039	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	27 000	1 350 $
210640833	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 400	1 320 $
210691825	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 800	1 340 $
211081193	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 800	1 340 $
210691824	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	27 000	1 350 $
211081194	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	27 000	1 350 $
210653494	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
210653495	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
210640838	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 $
211596902	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
210653498	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	26 000	1 300 $
210640837	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 200	1 310 $
207558973	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
210640836	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 200	1 310 $
210640835	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207558974	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 800	1 340 $
210640834	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 200	1 310 $
207558975	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 $
210691827	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 600	1 330 $
211081196	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 600	1 330 $
210691826	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 800	1 340 $
211081195	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 800	1 340 $
207526540	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
210653499	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 $
207526775	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 $
207526385	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 $
207526422	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $
207526776	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $
210640839	TRANE	4TWV0X36A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	25 600	1 280 $
211596903	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 $
211596904	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207526556	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 $
207558996	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 $
207558995	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207558993	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 $
207558992	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
207526576	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
207526575	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207526684	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
210691829	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 $
211081198	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 $
210691830	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 $
211081197	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 $
208185395	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
207526423	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
208185394	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526424	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 $
207526426	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 $
207526386	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526425	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
208185396	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
209326026	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 $
207526428	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526427	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207526387	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
207526429	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
211596905	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
210653509	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 $
210640845	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 $
207559000	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 $
210640848	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	26 000	1 300 $
210640847	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 $
207559001	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 800	1 340 $
210640846	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 $
207558998	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210691831	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 $
211081201	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 $
210653508	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
207526430	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 $
207526777	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 $
208185398	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 $
207526431	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
207526778	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
207526432	TRANE	4TWV0X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
207559024	TRANE	4TWV0X36A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 $
207558938	TRANE	4TWV0X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $
207558934	TRANE	4TWV0X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 $
207558937	TRANE	4TWV0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 $
207558933	TRANE	4TWV0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 $
207559046	TRANE	4TWV0X36A1	TAM9A0B30V31		26 400	1 320 $
207526324	TRANE	4TWV0X36A1	TAM9A0C36V31		26 000	1 300 $
207526325	TRANE	4TWV0X36A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 $
207690045	TRANE	4TWV0X36A1	TAMXA0B30V31	N/A	26 400	1 320 $
210929562	TRANE	4TWV0X36A1	TAMXB0B30V31	N/A	26 400	1 320 $
210929563	TRANE	4TWV0X36A1	TAMXB0C36V31	N/A	26 000	1 300 $
207526880	TRANE	4TWV0X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 $
207526881	TRANE	4TWV0X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
207526338	TRANE	4TWV0X36A1	TEM8A0B30V31+TDR		27 000	1 350 $
207526339	TRANE	4TWV0X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526340	TRANE	4TWV0X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		26 400	1 320 $
207526341	TRANE	4TWV0X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 $
207526342	TRANE	4TWV0X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 $
207526541	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 $
207526581	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207526686	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
207526433	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 200	1 810 $
207526779	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 $
207526582	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207526687	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
207526583	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
207526584	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207526689	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
207526506	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 $
207526507	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 $
207526780	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 $
207526435	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207805563	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
207558983	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 $
210640870	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 000	1 800 $
207559025	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
210640871	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 $
207558982	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
210653529	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207526585	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207526690	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
210692171	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	36 600	1 830 $
211088950	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	36 600	1 830 $
210653528	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
210653530	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 $
207526436	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 $
207782202	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 $
207526781	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 $
207526437	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
207805564	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 $
210640873	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	36 600	1 830 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207559036	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	35 800	1 790 $
207526586	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 $
207526692	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 $
210692173	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 $
211088952	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 $
207526438	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 $
207526588	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 $
207526694	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 $
207805566	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 $
207526696	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 $
207526591	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207526695	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
210691840	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	36 800	1 840 $
211081209	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	36 800	1 840 $
207526509	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653539	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 600	1 830 $
210653540	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 600	1 830 $
207805569	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 200	1 810 $
207526510	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 $
210640884	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 $
207559027	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	36 400	1 820 $
211596912	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 $
207558984	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
207558985	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	35 800	1 790 $
207526592	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207526697	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
210692176	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 $
211088956	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 $
207526439	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 200	1 760 $
207526782	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 $
210653544	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207526440	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207805572	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	34 800	1 740 $
207805571	TRANE	4TWV0X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526596	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207526700	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
207526388	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 $
207526442	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
207526783	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 $
207526441	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207805574	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
207559029	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	35 000	1 750 $
210640893	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 600	1 830 $
207559005	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 $
210640894	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 000	1 800 $
207559028	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
210640895	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 $
207559007	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
208554520	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207526597	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207526701	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
210692180	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	36 600	1 830 $
211088959	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	36 600	1 830 $
210653553	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
210653844	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 $
210653845	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 200	1 760 $
210653846	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
208185400	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 $
207526443	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 $
207782205	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 $
207526784	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 $
207526444	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
207805575	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 $
207526598	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207526702	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
210691847	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	36 800	1 840 $
211081216	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	36 800	1 840 $
210653561	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 600	1 830 $
210653554	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 600	1 830 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805576	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 200	1 810 $
207559014	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 $
210640905	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 $
207559030	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	36 400	1 820 $
211596915	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 $
207559010	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	35 800	1 790 $
207526601	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 $
207526600	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207526705	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
210692183	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 $
211088963	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 $
207526446	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 200	1 760 $
207526785	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 $
210653848	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 $
208185426	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207526445	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207805578	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	34 800	1 740 $
207805579	TRANE	4TWV0X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 $
207526557	TRANE	4TWV0X48A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
207526558	TRANE	4TWV0X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
207526326	TRANE	4TWV0X48A1	TAM9A0C48V41	N/A	35 200	1 760 $
207526327	TRANE	4TWV0X48A1	TAM9A0C60V51		35 200	1 760 $
207690035	TRANE	4TWV0X48A1	TAMXA0C60V51	N/A	35 200	1 760 $
210929565	TRANE	4TWV0X48A1	TAMXB0C48V41	N/A	35 200	1 760 $
210929566	TRANE	4TWV0X48A1	TAMXB0C60V51	N/A	35 200	1 760 $
207526883	TRANE	4TWV0X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 $
207526884	TRANE	4TWV0X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 $
207526343	TRANE	4TWV0X48A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	36 000	1 800 $
207526344	TRANE	4TWV0X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		36 000	1 800 $
207526345	TRANE	4TWV0X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 $
207526346	TRANE	4TWV0X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 $
207526347	TRANE	4TWV0X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 $
207820945	TRANE	4TWV0X48A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526651	TRANE	4TWV0X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
210691852	TRANE	4TWV0X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
211081220	TRANE	4TWV0X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
207526448	TRANE	4TWV0X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
207526656	TRANE	4TWV0X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
210691855	TRANE	4TWV0X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
211081224	TRANE	4TWV0X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
207526450	TRANE	4TWV0X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
207708987	TRANE	4TWV0X60A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 $
207526348	TRANE	4TWV0X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 $
207526349	TRANE	4TWV0X60A1	TEM8A0D48V41+TDR		48 500	2 425 $
207526350	TRANE	4TWV0X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 000	2 400 $
207820947	TRANE	4TWV0X60A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 $
212391310	Trane	4TWV7X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 $
212391309	Trane	4TWV7X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 $
212391412	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 $
212391410	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 $
212391408	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 400	1 320 $
212391406	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 400	1 320 $
212391404	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 200	1 310 $
212391414	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 200	1 310 $
212391317	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 $
212391316	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 $
212391315	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 $
212391318	Trane	4TWV7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 $
212391328	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	25 800	1 290 $
212391326	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	25 800	1 290 $
212391327	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 $
212391325	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 $
212391330	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 $
212391331	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 $
212391332	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 $
212391329	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 $
212391336	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 200	1 310 $
212391333	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 200	1 310 $
212391334	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 $
212391335	Trane	4TWV7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 $
212391454	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391452	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 $
212391456	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 200	1 310 $
212391446	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 200	1 310 $
212391450	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 $
212391448	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 $
212391341	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	25 200	1 260 $
212391337	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	25 200	1 260 $
212391338	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	26 600	1 330 $
212391339	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	26 600	1 330 $
212391340	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 $
212391342	Trane	4TWV7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 $
212391345	Trane	4TWV7X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 $
212391344	Trane	4TWV7X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 $
212391475	Trane	4TWV7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 $
212391477	Trane	4TWV7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 $
212391481	Trane	4TWV7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 $
212391479	Trane	4TWV7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 $
212391347	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
212391349	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
212391348	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
212391350	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
212391495	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 $
212391501	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 $
212391509	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
212391505	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
212391507	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
212391503	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
212391354	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
212391351	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
212391352	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
212391353	Trane	4TWV7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
212391517	Trane	4TWV7X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
212391515	Trane	4TWV7X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
212391356	Trane	4TWV7X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 $
212391355	Trane	4TWV7X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 $
212391357	Trane	4TWV7X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
212391358	Trane	4TWV7X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
212391525	Trane	4TWV7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391527	Trane	4TWV7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 $
212391529	Trane	4TWV7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 $
212391523	Trane	4TWV7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 $
212391537	Trane	4TWV7X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
212391535	Trane	4TWV7X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
212391541	Trane	4TWV7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
212391543	Trane	4TWV7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
212391539	Trane	4TWV7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
212391361	Trane	4TWV7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
212391360	Trane	4TWV7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
212391362	Trane	4TWV7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
212391359	Trane	4TWV7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
212391363	Trane	4TWV7X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 $
212391364	Trane	4TWV7X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 $
212391366	Trane	4TWV7X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
212391365	Trane	4TWV7X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
212391558	Trane	4TWV7X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
212391559	Trane	4TWV7X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
212391562	Trane	4TWV7X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
212391563	Trane	4TWV7X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
6750459	TRANE	4TWV8024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 $
9119408	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 $
10511246	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 $
10511244	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 $
10511245	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 $
201808801	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 $
10524439	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 $
8759436	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
8759438	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
10511247	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
201808804	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
10511248	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
201808805	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
10511249	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
201808809	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
9122739	TRANE	4TWV8024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 $
8854988	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 $
10524440	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780389	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 $
8761443	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 $
8761440	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 $
8761441	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
8761444	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 $
10511254	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 $
10511253	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
201808812	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
10511251	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 $
10511255	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 $
201808816	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
10511252	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 $
201808822	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 $
10511250	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
201808819	TRANE	4TWV8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
6796623	TRANE	4TWV8024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 $
6796624	TRANE	4TWV8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 700	835 $
7125590	TRANE	4TWV8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 700	835 $
6796621	TRANE	4TWV8024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 200	810 $
6796622	TRANE	4TWV8024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 $
204780390	TRANE	4TWV8024A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 $
10093503	TRANE	4TWV8024A1	TAM9A0C36V31	N/A	16 900	845 $
206918615	TRANE	4TWV8024A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 $
10153712	TRANE	4TWV8024A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 $
6750234	TRANE	4TWV8036A1	*AM8C0C36V31		25 200	1 260 $
10511259	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 600	1 330 $
10511258	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 600	1 330 $
207177308	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 $
202492140	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $
204780395	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
202492139	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492141	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 $
202492143	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202492142	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
204780398	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
8759443	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 $
8759444	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 $
10511263	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511260	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	26 800	1 340 $
10511261	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 $
201808825	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 $
10511262	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
8759449	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 $
8759451	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
8759452	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 $
8759448	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
204780400	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780399	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
205962353	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $
202492144	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
10511265	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808828	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
202365945	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511266	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808833	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511267	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
206910674	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 $
202365946	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511268	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201808831	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10511264	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 $
205962355	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 600	1 230 $
206912471	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 600	1 230 $
204780402	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 000	1 300 $
205962354	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
206753731	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
202365947	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $
202365948	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $
8759456	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 $
8759454	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 $
8759457	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
8759453	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780404	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 $
204780403	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 $
10511273	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808839	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202365951	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511269	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808836	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511270	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
202365950	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
202365949	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
10511271	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201808842	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10511272	TRANE	4TWV8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 $
8759460	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 $
10511274	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
201808844	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
202492146	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
202492145	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
8759461	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 $
10511275	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
201808847	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
8759471	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 $
8759469	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 $
8759470	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 $
8759467	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 $
8759466	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
202365952	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10511276	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201808850	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910675	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 $
202586174	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 200	1 260 $
202586175	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 $
202365953	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 $
8759473	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 $
8759474	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8759478	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 $
8759477	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 $
8759475	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 $
206118929	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 $
202365954	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
10511277	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 $
201808854	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206910676	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $
8759479	TRANE	4TWV8036A1	4PX*CU60BS3	*UD2B100ACV3	26 400	1 320 $
8761450	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 $
8761446	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
8761448	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 $
8761447	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
204780405	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780406	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
205962357	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
10511285	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511280	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808860	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511284	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511279	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808857	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511278	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
10511283	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 $
10511282	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10511281	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201808862	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10511286	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 $
205262064	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 600	1 280 $
8761459	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 $
8761458	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 $
8761457	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
8761454	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
10511293	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 200	1 260 $
10511290	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808870	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511287	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 200	1 260 $
10511289	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808865	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511292	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
10511295	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511291	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10511294	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201808868	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10511288	TRANE	4TWV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8761462	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 $
8761461	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 $
8761463	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 $
8761464	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 $
8761466	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10511297	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10511296	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201808872	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910677	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 $
8761467	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 $
8761468	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8761471	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 $
8761470	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC007DS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 $
8761473	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 $
10511299	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 000	1 250 $
10511298	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 $
201808874	TRANE	4TWV8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $
10511300	TRANE	4TWV8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 $
201808876	TRANE	4TWV8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 $
7125592	TRANE	4TWV8036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 $
6796633	TRANE	4TWV8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 $
6796634	TRANE	4TWV8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 $
7125593	TRANE	4TWV8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 $
6796632	TRANE	4TWV8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 $
10093504	TRANE	4TWV8036A1	TAM9A0B30V31		26 600	1 330 $
10093505	TRANE	4TWV8036A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 $
10093506	TRANE	4TWV8036A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 $
206918567	TRANE	4TWV8036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 $
206918568	TRANE	4TWV8036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
10153714	TRANE	4TWV8036A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 $
10153716	TRANE	4TWV8036A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 600	1 280 $
10153717	TRANE	4TWV8036A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 $
10153718	TRANE	4TWV8036A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 $
6796635	TRANE	4TWV8037A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 $
10511304	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
202586176	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202586177	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	26 000	1 300 $
204780411	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
204780413	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
8759486	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 200	1 360 $
10511306	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 $
10511305	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 $
10511308	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 $
201808880	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 $
10511307	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 $
8759493	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
8759494	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
8759491	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
8759490	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780416	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780415	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
205962362	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $
10511313	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808884	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511309	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808882	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511310	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
10511311	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201808886	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10511312	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
204780417	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 $
205962363	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 $
204780418	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 $
205962364	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
202492149	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $
8759496	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 $
8759495	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 $
8759497	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
8759499	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 $
204780419	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 $
204780420	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 200	1 260 $
202492148	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 $
10511314	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808892	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202492147	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511317	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808890	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511316	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
202492150	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 $
202492151	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 $
10511318	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201808888	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10511315	TRANE	4TWV8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
8759500	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 $
10511319	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
201808894	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
202492152	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
8759502	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 $
8939391	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 200	1 360 $
8759507	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8759504	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
8759506	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10511321	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201808898	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910678	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
202586178	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
8759509	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
8759511	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 $
202492153	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 $
10511322	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
201808900	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $
206910679	TRANE	4TWV8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $
6796636	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004CC3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 $
8761477	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $
8761478	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
8761479	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 $
8761481	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
204780421	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
204780422	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 400	1 270 $
205962366	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
10511326	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511331	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201808904	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511324	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
10511330	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 $
201808902	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 $
10511329	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 $
10511325	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
201808908	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 $
10511323	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 $
10511328	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
201808906	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
10511327	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
8761486	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 $
8761483	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 $
8761482	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 $
8761485	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 $
10511333	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808910	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511336	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
201808912	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
10511335	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 $
10511334	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
201808914	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
10511332	TRANE	4TWV8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 $
8761489	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 $
8761487	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
8761490	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
10511337	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
201808918	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 $
10511338	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
201808916	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
206910680	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 $
6796638	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 $
6796639	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 $
8761494	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 $
8761493	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 $
8761492	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 $
10511339	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 $
201808921	TRANE	4TWV8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
7125597	TRANE	4TWV8037A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $
6796642	TRANE	4TWV8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
6796641	TRANE	4TWV8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 $
7125596	TRANE	4TWV8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 $
6796643	TRANE	4TWV8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 $
10093507	TRANE	4TWV8037A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 $
10093508	TRANE	4TWV8037A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 $
10093509	TRANE	4TWV8037A1	TAM9A0C42V41		25 000	1 250 $
206918569	TRANE	4TWV8037A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 $
206918570	TRANE	4TWV8037A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
10153720	TRANE	4TWV8037A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 000	1 300 $
10153721	TRANE	4TWV8037A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 $
10153722	TRANE	4TWV8037A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 $
10153724	TRANE	4TWV8037A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	25 200	1 260 $
10153725	TRANE	4TWV8037A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 $
6750235	TRANE	4TWV8048A1	*AM8C0C48V41		34 400	1 720 $
10511340	TRANE	4TWV8048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	39 000	1 950 $
204780424	TRANE	4TWV8048A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	35 000	1 750 $
204780425	TRANE	4TWV8048A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 $
10511342	TRANE	4TWV8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 $
202492154	TRANE	4TWV8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 $
10511341	TRANE	4TWV8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 $
204780426	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
204836634	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962368	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 $
10511344	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	38 500	1 925 $
201808923	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 $
10511343	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 $
204836636	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962369	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 $
8759515	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 $
204780427	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962370	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511346	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	37 400	1 870 $
201808925	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	37 400	1 870 $
10511345	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780428	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962371	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
204780429	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 $
205962372	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 $
8759521	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 $
8759518	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
8759522	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 $
8759519	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 $
204780430	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 $
205962373	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 $
10511350	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 $
202365955	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 200	1 810 $
202365956	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 200	1 810 $
10511348	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 $
201808926	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 $
10511347	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 $
10511349	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 $
201808929	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 $
202365957	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 $
8759525	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 $
8759523	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
8759527	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 $
8759526	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 $
204780431	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962374	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511352	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 $
10511353	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 $
201808931	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
10511354	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
10511351	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
201808933	TRANE	4TWV8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
204836640	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962375	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
10511356	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 $
204836642	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
205962377	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
9119413	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 $
9119410	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 800	1 840 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9119411	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 $
204780432	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
205962380	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 $
204780433	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962379	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
10511358	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 600	1 780 $
201808937	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 $
10511360	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 $
10511359	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	37 000	1 850 $
204780435	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
205962382	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 $
204780434	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962381	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
204780436	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962383	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
204780437	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
205962384	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
202365958	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 000	1 800 $
202365959	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 $
202365960	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 $
8759529	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
8759530	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 $
204780438	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962386	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 $
204780439	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 $
205962385	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
10511364	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 $
10511363	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 $
201808941	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 $
10511362	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511361	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
201808939	TRANE	4TWV8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
204780440	TRANE	4TWV8048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 $
10511366	TRANE	4TWV8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 $
10511367	TRANE	4TWV8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 000	1 800 $
10511365	TRANE	4TWV8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 $
204780441	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962387	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8761500	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 $
8761497	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
8761496	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 $
8761498	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 $
204780442	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 $
205962388	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 $
10511370	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 $
10511373	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 $
10511374	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 $
10511371	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 $
201808942	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 $
10511368	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 $
10511369	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 $
10511372	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 $
201808945	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 $
8761503	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 $
8761507	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
8761501	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 $
8761505	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 $
204780443	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962389	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511376	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 $
10511375	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 $
201808949	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
10511378	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
10511377	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
201808947	TRANE	4TWV8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
204780444	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962391	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
204780445	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
205962390	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
10511380	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 $
201808951	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 $
10511381	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10511379	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 $
8939393	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 $
8761509	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
8761514	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780447	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962392	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 $
204780446	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 $
205962393	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
10511382	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 $
10511383	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 $
201808955	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 $
10511385	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511384	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
201808953	TRANE	4TWV8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
8233838	TRANE	4TWV8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 $
8233839	TRANE	4TWV8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 $
10093510	TRANE	4TWV8048A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 $
10093511	TRANE	4TWV8048A1	TAM9A0C48V41		36 400	1 820 $
10093512	TRANE	4TWV8048A1	TAM9A0C60V51		36 200	1 810 $
206918571	TRANE	4TWV8048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 $
206918572	TRANE	4TWV8048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 $
206918573	TRANE	4TWV8048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 $
10153726	TRANE	4TWV8048A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 000	1 800 $
10153728	TRANE	4TWV8048A1	TEM8A0C48V41+TDR		34 200	1 710 $
10153729	TRANE	4TWV8048A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 $
10153730	TRANE	4TWV8048A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 600	1 830 $
10153732	TRANE	4TWV8048A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 $
6750461	TRANE	4TWV8049A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 $
10511389	TRANE	4TWV8049A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 $
204780452	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962395	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10511392	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 $
201808957	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 $
10511391	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 $
204780453	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962396	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
204780454	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
204780455	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962398	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511393	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511394	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
201808959	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
10511395	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511396	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 $
201808961	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
8759537	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
8759538	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
204780456	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962399	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10511397	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511398	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 $
201808963	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 $
10511399	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511400	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201808965	TRANE	4TWV8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
204780457	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962400	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 $
10511402	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 000	1 750 $
201808967	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 $
10511403	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 000	1 750 $
10511401	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 $
204780460	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 $
205962403	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 $
204780463	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962404	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511404	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 $
10511405	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 $
8759541	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
8759542	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 $
204780468	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962406	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511406	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511407	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 $
201808968	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 $
10511408	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511409	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201808971	TRANE	4TWV8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511412	TRANE	4TWV8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 $
10511410	TRANE	4TWV8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 $
204780479	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
205962409	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511417	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511416	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 $
10511418	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10511415	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
201808973	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
10511414	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511419	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10511413	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 $
201808975	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
8761520	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 $
8761519	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 $
204780482	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962410	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
10511422	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511420	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 $
201808977	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 $
10511423	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 $
10511421	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201808979	TRANE	4TWV8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
205962411	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 $
204780486	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 $
205962412	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 $
10511427	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 $
10511425	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 $
10511426	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 $
10511424	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
10511428	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 $
8761525	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 $
8761529	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 $
8761530	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 $
204780492	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 $
205962414	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 $
10511432	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511430	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201808981	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 $
10511431	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 $
10511429	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 $
201808983	TRANE	4TWV8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 $
10093515	TRANE	4TWV8049A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 $
206918575	TRANE	4TWV8049A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 $
206918576	TRANE	4TWV8049A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 $
10153734	TRANE	4TWV8049A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 $
10153735	TRANE	4TWV8049A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 $
10153737	TRANE	4TWV8049A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 $
10153738	TRANE	4TWV8049A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 $
10511437	TRANE	4TWV8060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
204836654	TRANE	4TWV8060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
10511439	TRANE	4TWV8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 $
201808987	TRANE	4TWV8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
10511444	TRANE	4TWV8060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 $
204836667	TRANE	4TWV8060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
10511447	TRANE	4TWV8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 $
201808991	TRANE	4TWV8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
10093516	TRANE	4TWV8060A1	TAM9A0C60V51		48 000	2 400 $
10153739	TRANE	4TWV8060A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 $
10153740	TRANE	4TWV8060A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 $
10153742	TRANE	4TWV8060A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 500	2 425 $
207526391	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 $
207526389	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 $
207526390	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 $
207526451	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 $
210640924	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 $
210640923	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 $
207526233	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
207526234	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 800	840 $
210653580	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 $
210653582	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 $
211092898	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 $
211092926	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 $
211092897	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211092928	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 $
207526392	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 000	850 $
207526452	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
211596917	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 900	845 $
207526453	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
210653581	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 700	835 $
207526393	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
207526454	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
207526322	TRANE	4TWV8X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 $
207526309	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 $
210653586	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	17 700	885 $
207526602	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 $
210691857	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	17 900	895 $
211081226	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	17 900	895 $
210691859	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	18 000	900 $
211081227	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	18 000	900 $
210653590	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 900	895 $
210653591	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 900	895 $
207526277	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 $
210640926	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 $
210640927	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 $
207526278	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 $
211596919	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 800	840 $
210653594	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	16 600	830 $
210653595	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 $
211092900	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 $
211092930	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 $
210691863	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	17 100	855 $
211081228	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	17 100	855 $
211092899	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 $
211092929	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 $
207526395	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 $
207526455	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 $
207526456	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 $
207526458	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 $
207526394	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 $
207526457	TRANE	4TWV8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 $
207526219	TRANE	4TWV8X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 800	840 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526220	TRANE	4TWV8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 800	840 $
207526224	TRANE	4TWV8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 800	840 $
207526218	TRANE	4TWV8X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 $
207526603	TRANE	4TWV8X24A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 $
207526329	TRANE	4TWV8X24A1	TAM9A0B30V31		17 100	855 $
206223105	TRANE	4TWV8X24A1	TAMXA0B30V3PA		15 800	790 $
211015538	TRANE	4TWV8X24A1	TAMXB0B30V31	N/A	17 100	855 $
207526895	TRANE	4TWV8X24A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 $
211596920	TRANE	4TWV8X24A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 $
207526351	TRANE	4TWV8X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 $
207526896	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 $
207526543	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 $
207526608	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207526542	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526544	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207526546	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207526545	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 000	1 300 $
207526611	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207526238	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 $
207526239	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 $
207526459	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 $
210640934	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 600	1 280 $
211596924	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 $
210640935	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 600	1 280 $
211596925	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	25 400	1 270 $
210653600	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 $
207526242	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 $
207526243	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 $
207526244	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 $
207526241	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 000	1 300 $
210653606	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 000	1 250 $
210653601	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 400	1 320 $
207526613	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
207526612	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207526721	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 $
210691874	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 $
211081234	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 $
210691873	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081235	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 400	1 320 $
210691875	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 $
211081236	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 $
207526547	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
210653604	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526460	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 000	1 300 $
207526511	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 $
210653603	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526462	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 $
207526786	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 $
207526512	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
207526396	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526461	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
210653602	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
210653605	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 $
210640939	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	26 400	1 320 $
211596926	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 $
211596927	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 $
210653611	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
210653618	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 $
210653620	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 600	1 280 $
210653616	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 800	1 340 $
207526723	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 600	1 230 $
207526837	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 600	1 230 $
207526615	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 000	1 300 $
207526722	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 $
210691877	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 $
211081238	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 $
210691878	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 $
211081239	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 $
210653612	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 $
210653613	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
210653614	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 $
210653615	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207526770	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 $
210653617	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 400	1 320 $
210640941	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 200	1 260 $
211596928	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210640940	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 400	1 270 $
207526513	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207526514	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 $
210653624	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 $
207526247	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 $
207526246	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 $
207526248	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 $
207526245	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 $
207526617	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 $
207526616	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 $
210653621	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 800	1 290 $
207526464	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207526517	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 $
207526463	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207526516	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
210653623	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 $
207526515	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
210653622	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	25 600	1 280 $
207526397	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
207526465	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
207526250	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 $
207526466	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 400	1 320 $
207526549	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
207526548	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
207526251	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 $
207526398	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 $
207526467	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 $
210640952	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	25 800	1 290 $
207526255	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 $
210640953	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 $
210640954	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 $
207526256	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 $
210640955	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	25 600	1 280 $
207526254	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 $
207526253	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210691884	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	25 800	1 290 $
211081244	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	25 800	1 290 $
210691883	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081245	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 $
207526518	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
210653628	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 600	1 280 $
207526468	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 $
207526787	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 $
210640960	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 $
207526553	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
207526554	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 $
210640956	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 200	1 310 $
211596931	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 $
210640957	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 200	1 310 $
210640958	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 400	1 320 $
211289054	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 $
210640959	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 200	1 310 $
210691885	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 $
211081246	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 $
210691886	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 $
211081247	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 $
210653629	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 $
210653632	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 $
210653630	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 $
210653631	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $
210640965	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 $
207526519	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 $
210653635	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 $
210640961	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 $
207526257	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 $
210640962	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 000	1 300 $
210640963	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 200	1 310 $
207526260	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
210640964	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 000	1 300 $
207526259	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 $
207526258	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 $
210691888	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 200	1 310 $
211081248	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 200	1 310 $
210691887	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 $
211081249	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 $
207526765	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526520	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
210653633	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 $
210653634	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 $
207526469	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 $
207526788	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 $
210640966	TRANE	4TWV8X36A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	25 200	1 260 $
210640969	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060A9V3+RP	25 600	1 280 $
211596932	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 $
211596933	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 $
210653640	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 $
207526282	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 $
207526279	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 $
207526281	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 $
207526280	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	25 800	1 290 $
210653636	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	24 800	1 240 $
210653637	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 000	1 250 $
210653638	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 400	1 320 $
207526618	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 $
207526619	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 $
207526725	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 $
210691891	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 $
211081250	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 $
210691889	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 200	1 310 $
211081251	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 200	1 310 $
210691890	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 $
211081252	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 $
210653641	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 $
208185404	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526471	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 000	1 300 $
208185403	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526470	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 $
210653645	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 $
207526399	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 $
207526472	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 $
210653639	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 $
207526675	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 800	1 290 $
210640970	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B060A9V3+RP	26 000	1 300 $
211596934	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209459221	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 $
210653647	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSA+RP	25 400	1 270 $
210653648	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 400	1 270 $
210653649	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 600	1 330 $
210691892	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	25 200	1 260 $
211081255	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	25 200	1 260 $
210691893	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	26 600	1 330 $
211081253	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	26 600	1 330 $
210691894	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 $
211081254	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 $
207526475	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207526473	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 $
207526401	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 $
207526400	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 $
207526474	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 $
210640976	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100A9V5+RP	25 200	1 260 $
211596935	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 $
210653651	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	25 600	1 280 $
207526287	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 $
210640972	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	25 800	1 290 $
207526286	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 $
210640973	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 $
210640974	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	26 200	1 310 $
207526288	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 $
210640975	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 $
207526289	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 $
207526290	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 $
210691896	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 $
211081257	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 $
210653652	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 $
210653650	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 $
208185408	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 $
207526476	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 $
207526789	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 $
207526477	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 $
207526402	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 $
207526478	TRANE	4TWV8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 $
207526225	TRANE	4TWV8X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526222	TRANE	4TWV8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 $
207526223	TRANE	4TWV8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 $
207526226	TRANE	4TWV8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 $
207526221	TRANE	4TWV8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 $
207526330	TRANE	4TWV8X36A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 $
207526331	TRANE	4TWV8X36A1	TAM9A0C36V31		25 800	1 290 $
207526332	TRANE	4TWV8X36A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 $
207690038	TRANE	4TWV8X36A1	TAMXA0B30V31	N/A	26 200	1 310 $
206223111	TRANE	4TWV8X36A1	TAMXA0B30V3PA		26 000	1 300 $
206223106	TRANE	4TWV8X36A1	TAMXA0C36V3PA		24 800	1 240 $
206223107	TRANE	4TWV8X36A1	TAMXA0C42V4PA		25 000	1 250 $
210929568	TRANE	4TWV8X36A1	TAMXB0B30V31	N/A	26 200	1 310 $
210929569	TRANE	4TWV8X36A1	TAMXB0C36V31	N/A	25 800	1 290 $
207526886	TRANE	4TWV8X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 $
207526887	TRANE	4TWV8X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 $
207526352	TRANE	4TWV8X36A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	26 600	1 330 $
207526353	TRANE	4TWV8X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		26 200	1 310 $
207526354	TRANE	4TWV8X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		26 200	1 310 $
207526355	TRANE	4TWV8X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 $
207526356	TRANE	4TWV8X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 $
207526621	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	35 000	1 750 $
210653656	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	37 400	1 870 $
207526622	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 $
210691898	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 $
211081258	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 $
210691897	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 $
211081259	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 $
207599982	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 $
207526550	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 600	1 830 $
210653857	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	36 600	1 830 $
207599981	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 $
210653655	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	37 800	1 890 $
207526623	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 $
207526657	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
207526727	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 $
207526479	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526658	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 $
207526728	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 $
210640982	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
207526263	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 $
207526264	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	36 800	1 840 $
207526624	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207526729	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
210691899	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
211081260	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
210691900	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
211081261	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
207526480	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 800	1 840 $
209449882	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 000	1 850 $
211596936	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 $
210640985	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	36 600	1 830 $
211289055	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 $
207526625	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207526730	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 $
207805603	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 $
210640987	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	38 000	1 900 $
211596937	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	37 400	1 870 $
210640990	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	37 200	1 860 $
211596938	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 $
210640989	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 800	1 890 $
210653669	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 600	1 880 $
207526626	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 $
207526731	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 $
210691902	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 $
211081263	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 $
210653670	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 $
210653668	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 $
210653667	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 $
210653666	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 $
207805605	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 400	1 870 $
210653858	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 $
210640995	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	37 600	1 880 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526267	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
210640993	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	37 000	1 850 $
210640994	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	37 200	1 860 $
207526265	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 $
210640992	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 400	1 870 $
207526268	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 $
207526266	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 $
207526900	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 $
207526627	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 $
207526732	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210691904	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081264	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210691903	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
211081265	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
210653672	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 400	1 870 $
207526521	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 $
210653859	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 $
207526522	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 $
207599983	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 $
207526481	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
210653671	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
207526482	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 $
207805606	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 200	1 860 $
207526523	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 $
210640998	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	37 200	1 860 $
207526270	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 $
210640996	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 800	1 840 $
210640999	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
207526269	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 $
210640997	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 000	1 850 $
207526272	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 $
207526271	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 $
207526901	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207526628	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207526733	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
210691905	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
211081266	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691906	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
211081267	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
210653674	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 $
210653673	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
207526483	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
208121978	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 $
207526484	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
207805607	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 $
207526660	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
207526734	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
207526661	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 $
207526736	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 $
207526317	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 $
210641000	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	36 600	1 830 $
207526314	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 400	1 820 $
207526316	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 $
207526315	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 $
207526629	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
207526739	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 $
207526630	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207526738	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
210691907	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 $
211081269	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 $
210691908	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
211081268	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
207526486	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 $
210653676	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653677	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 800	1 840 $
211596939	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	35 400	1 770 $
211289056	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 $
210641006	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 $
211289057	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
211596940	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 $
207526632	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 $
207526741	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 $
207526631	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207526740	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805613	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 $
207805612	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
210641009	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	36 400	1 820 $
211598143	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 $
210641010	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 200	1 810 $
211289058	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
210641011	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 200	1 810 $
210641008	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 $
211289059	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	37 400	1 870 $
211596941	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120B9V5+RP	37 200	1 860 $
210653678	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	37 000	1 850 $
210653679	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207526633	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207526742	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
207526634	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
207526743	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210692190	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PCA	36 200	1 810 $
211088971	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PDA	36 200	1 810 $
210692191	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PCA	36 400	1 820 $
211088970	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PDA	36 400	1 820 $
210691909	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 $
211081270	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 $
210653685	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 200	1 810 $
210653684	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 $
210653683	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 $
210653682	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207526524	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 $
210653681	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
210653680	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
207805616	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 $
207805617	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
207526525	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 $
207526526	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 $
210641012	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211596942	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	35 600	1 780 $
210641014	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	35 600	1 780 $
210641016	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	35 600	1 780 $
211289060	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 $
210641015	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	35 800	1 790 $
210641013	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 000	1 850 $
207526273	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
211596943	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	36 800	1 840 $
207526274	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 600	1 830 $
207526902	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	35 600	1 780 $
207526635	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 $
207526745	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 $
207526636	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 $
207526744	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
210692192	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	35 800	1 790 $
211088972	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	35 800	1 790 $
210691910	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 $
211081272	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 $
210691911	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
211081271	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
210653686	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653687	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	35 800	1 790 $
207526488	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 800	1 790 $
207599984	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	35 800	1 790 $
210653688	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 $
207526487	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207805619	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 $
207805618	TRANE	4TWV8X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
210653690	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	37 400	1 870 $
207526637	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 $
210691913	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 $
211081274	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 $
210691912	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 $
211081273	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 $
207599986	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 $
207599987	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 600	1 830 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653860	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	36 600	1 830 $
207599985	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 $
210653689	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	37 800	1 890 $
211598144	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	37 000	1 850 $
210653692	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 200	1 860 $
207526638	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 $
207526746	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 $
210692194	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
211088974	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
210653693	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 $
210653694	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
210653695	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
210653691	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 $
207805620	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC005DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
210653863	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 $
210641020	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080A9V4+RP	37 600	1 880 $
207526294	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 $
210641019	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080B9V4+RP	37 000	1 850 $
210641018	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100A9V5+RP	37 200	1 860 $
207526292	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 $
210641017	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100B9V5+RP	37 400	1 870 $
207526293	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 $
207526903	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 $
207526639	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 $
207526747	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210691914	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 $
211081275	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 $
210691915	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 $
211081276	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 $
208185409	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 400	1 870 $
207599989	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 $
210653861	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 $
210653862	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 $
207599988	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 $
207526489	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 $
208185410	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 $
207526490	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805621	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 200	1 860 $
210641022	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	37 200	1 860 $
207526295	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 $
210641021	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 800	1 840 $
210641023	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 $
207526298	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 $
210641024	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	37 000	1 850 $
207526297	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 $
210653696	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207526640	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 $
207526748	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 $
210691916	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 $
211081277	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 $
210691917	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 $
211081278	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 $
208185412	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 $
208185411	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 $
207526492	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 $
208185413	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 $
207526491	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
207805622	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 $
210641027	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 400	1 820 $
211598145	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 $
210641026	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 200	1 810 $
211289061	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 $
210641029	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 200	1 810 $
210641028	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 $
211289062	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	37 400	1 870 $
211596944	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120B9V5+RP	37 200	1 860 $
210653699	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	37 000	1 850 $
210653698	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 $
207526641	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 $
207526750	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 $
207526642	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 $
207526749	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 $
210692196	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	36 200	1 810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211088976	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	36 200	1 810 $
210692195	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	36 400	1 820 $
211088975	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	36 400	1 820 $
210691918	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 $
211081279	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 $
210653697	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207599991	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 $
207526493	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 $
207599992	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 $
210653700	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 $
210653704	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 $
210653703	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 200	1 810 $
207599990	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 $
210653702	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 $
210653701	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 $
207805624	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 $
207805623	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 $
207526312	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 $
210641031	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 000	1 800 $
211596946	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	35 600	1 780 $
210641032	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080B9V4+RP	35 600	1 780 $
210641030	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100A9V5+RP	35 600	1 780 $
211289063	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 $
210641033	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100B9V5+RP	35 800	1 790 $
210641034	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	37 000	1 850 $
207526300	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 $
211596945	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	36 800	1 840 $
207526303	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 600	1 830 $
207526904	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	35 600	1 780 $
207526644	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 $
207526751	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 $
207526643	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 $
207526752	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 $
210692197	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	35 800	1 790 $
211088977	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	35 800	1 790 $
210691919	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081280	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 $
210691920	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 $
211081281	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 $
208185414	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	35 800	1 790 $
208185416	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	35 800	1 790 $
207526495	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 800	1 790 $
207599993	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	35 800	1 790 $
208185415	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 $
207526494	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 $
207805625	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 $
207805626	TRANE	4TWV8X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 $
207526227	TRANE	4TWV8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 $
207526228	TRANE	4TWV8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 $
207526333	TRANE	4TWV8X48A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 $
207526334	TRANE	4TWV8X48A1	TAM9A0C48V41	N/A	35 600	1 780 $
207526335	TRANE	4TWV8X48A1	TAM9A0C60V51		35 800	1 790 $
206223108	TRANE	4TWV8X48A1	TAMXA0C48V4PA		34 800	1 740 $
207690043	TRANE	4TWV8X48A1	TAMXA0C60V51	N/A	35 800	1 790 $
206223109	TRANE	4TWV8X48A1	TAMXA0C60V5PA		35 200	1 760 $
210929571	TRANE	4TWV8X48A1	TAMXB0C48V41	N/A	35 600	1 780 $
210929572	TRANE	4TWV8X48A1	TAMXB0C60V51	N/A	35 800	1 790 $
207526888	TRANE	4TWV8X48A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 $
207526889	TRANE	4TWV8X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 $
207526890	TRANE	4TWV8X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 $
207526357	TRANE	4TWV8X48A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 600	1 830 $
207526358	TRANE	4TWV8X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		36 600	1 830 $
207526359	TRANE	4TWV8X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 $
207526360	TRANE	4TWV8X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		37 000	1 850 $
207526361	TRANE	4TWV8X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 $
207820955	TRANE	4TWV8X48A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	36 600	1 830 $
207526667	TRANE	4TWV8X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
210691923	TRANE	4TWV8X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
211081285	TRANE	4TWV8X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526497	TRANE	4TWV8X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
207526673	TRANE	4TWV8X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 $
210691927	TRANE	4TWV8X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 $
211081288	TRANE	4TWV8X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 $
207526499	TRANE	4TWV8X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 $
210636927	TRANE	4TWV8X60A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 $
207526362	TRANE	4TWV8X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 $
210636929	TRANE	4TWV8X60A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 $
207526363	TRANE	4TWV8X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 000	2 400 $
207820957	TRANE	4TWV8X60A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 $
208141269	Trane	4TXD2036A10NU**	4MXA2024A10NU**	N/A	16 300	815 $
208141270	Trane	4TXD2036A10NU**	4MXA2036A10NU**	N/A	24 000	1 200 $
212361353	TRANE	4TXD2036A10NU**	4RXCB024AS3HC**		16 800	840 $
212361354	TRANE	4TXD2036A10NU**	4RXCB036AS3HC**		22 000	1 100 $
208141271	Trane	4TXD2060A10NU**	4MXA2048A10NU**	N/A	32 000	1 600 $
208141272	Trane	4TXD2060A10NU**	4MXA2060A10NU**	N/A	36 000	1 800 $
212361355	TRANE	4TXD2060A10NU**	4RXCD048AS3HC**		31 200	1 560 $
212361356	TRANE	4TXD2060A10NU**	4RXCD060AS3HC**		35 200	1 760 $
202541563	TRANE	4TXK2309A10N0**	4MXW2309A10N0**		6 800	340 $
202635845	TRANE	4TXK2312A10N0**	4MXW2312A10N0**	N/A	7 100	355 $
202703124	TRANE	4TXK2318A10N0**	4MXW2318A10N0**	N/A	12 400	620 $
202703126	TRANE	4TXK2324A10N0**	4MXW2324A10N0**	N/A	14 600	730 $
207629143	TRANE	4TXK2509A10N0**	4MXW2509A10N0**		7 300	365 $
207629149	TRANE	4TXK2512A10N0**	4MXW2512A10N0**		7 700	385 $
207642981	Trane	4TXK2518A10N0**	4MXW2518A10N0**	N/A	11 400	570 $
207629151	TRANE	4TXK2524A10N0**	4MXW2524A10N0**		15 500	775 $
207629145	Trane	4TXK2530A10N0**	4MXW2530A10N0**	N/A	16 000	800 $
207629147	TRANE	4TXK2536A10N0**	4MXW2536A10N0**		22 600	1 130 $
7151531	TRANE	4TXK2709A10N0AA	4MXW2709A10N0AA		5 800	290 $
7151533	TRANE	4TXK2712A10NAA	4MXW2712A10N0AA		8 000	400 $
204340354	TRANE	4TXK3809B10NU**	4MXW3809B10NU**		5 600	280 $
9150123	TRANE	4TXK3812A10NU**	4MXW3812A10NU**		8 100	405 $
9150125	TRANE	4TXK3818A10NU**	4MXW3818A10NU**		14 200	710 $
9150127	TRANE	4TXK3824A10NU**	4MXW3824A10NU**		15 500	775 $
210435405	TRANE	4TXM2118A12N0**	Unités sans conduits		14 700	735 $
210435406	TRANE	4TXM2124A13N0**	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
210435407	TRANE	4TXM2130A14N0**	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
210435408	TRANE	4TXM2136A14N0**	Unités sans conduits		30 800	1 540 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210435409	TRANE	4TXM2142A15N0**	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
9045932	TRANE	4TXM2218A12N0**	Unités sans conduits		12 800	640 $
9057064	TRANE	4TXM2221A13N0**	Unités sans conduits		16 800	840 $
9045933	TRANE	4TXM2224A14N0**	Unités sans conduits		18 000	900 $
9057065	TRANE	4TXM2230A15N0**	Unités sans conduits		27 000	1 350 $
9045934	TRANE	4TXM2236A15N0**	Unités sans conduits		25 000	1 250 $
9058675	TRANE	4TXM2242A15N0**	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
204340534	TRANE	4TXM2318A12NU**	Unités sans conduits	N/A	17 000	850 $
204340536	TRANE	4TXM2324A13NU**	Unités sans conduits	N/A	17 900	895 $
208284014	TRUST AIR CONDITIONERS	AA18H/O44P	AH18H/I44P		13 500	675 $
208284015	TRUST AIR CONDITIONERS	AA24H/O44P	AH24H/I44P		19 200	960 $
208284016	TRUST AIR CONDITIONERS	AA30H/O44P	AH30H/I44P		21 000	1 050 $
208284017	TRUST AIR CONDITIONERS	AA36H/O44P	AH36H/I44P		30 400	1 520 $
208284018	TRUST AIR CONDITIONERS	AA48H/O44P	AH48H/I44P		36 000	1 800 $
208284007	TRUST AIR CONDITIONERS	AH18H/O44P	AH18H/I44P		12 000	600 $
208284009	TRUST AIR CONDITIONERS	AH24H/O44P	AH24H/I44P		21 000	1 050 $
208284010	TRUST AIR CONDITIONERS	AH30H/O44P	AH30H/I44P		19 000	950 $
208284011	TRUST AIR CONDITIONERS	AH36H/O44P	AH36H/I44P		20 400	1 020 $
208284012	TRUST AIR CONDITIONERS	AH48H/O44P	AH48H/I44P		37 000	1 850 $
208284013	TRUST AIR CONDITIONERS	AH60H/O44P	AH60H/I44P		37 000	1 850 $
208280061	TRUST AIR CONDITIONERS	AS09H/O4S41P	IS09H/I4S41P		9 500	475 $
208280085	TRUST AIR CONDITIONERS	AS09H/O4S41P	IUMC409H/I41P		9 000	450 $
208280115	TRUST AIR CONDITIONERS	AS09H/O4S41P	IUMDL09H/I43P		10 100	505 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208280062	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IS12H/I4S41P		10 000	500 $
208280086	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IUMC412H/I41P		9 900	495 $
208280132	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IUMCO12H/I41P		9 600	480 $
208280117	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IUMDL12H/I43P		10 600	530 $
208280064	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IS18H/I4S41P		15 000	750 $
208280089	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IUMC418H/I41P		15 600	780 $
208280120	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IUMDL18H/I43P		15 000	750 $
208280165	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IUMFC18H/I41P		12 000	600 $
208280067	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IS24H/I4S41P		21 200	1 060 $
208280091	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IUMC424H/I41P		21 000	1 050 $
208280123	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IUMDL24H/I43P		21 000	1 050 $
208280167	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IUMFC24H/I41P		19 000	950 $
208280028	TRUST AIR CONDITIONERS	CE09H/O4S41P	CE09H/I4S41P		6 000	300 $
208280023	TRUST AIR CONDITIONERS	CE09H/O4S41R	CE09H/I4S41R		6 300	315 $
208280030	TRUST AIR CONDITIONERS	CE12H/O4S41P	CE12H/I4S41P		7 000	350 $
208280025	TRUST AIR CONDITIONERS	CE12H/O4S41R	CE12H/I4S41R		7 800	390 $
208280033	TRUST AIR CONDITIONERS	CE18H/O4S41P	CE18H/I4S41P		11 400	570 $
208280036	TRUST AIR CONDITIONERS	CE24H/O4S41P	CE24H/I4S41P		16 500	825 $
208280042	TRUST AIR CONDITIONERS	CE36H/O4S41P	CE36H/I4S41P		20 000	1 000 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208280058	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IS06H/I4S41P		8 500	425 $
208280048	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IS09H/I4S41P		8 500	425 $
208280070	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IUMC409H/I41P		7 500	375 $
208280097	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IUMDL09H/I43P		7 700	385 $
208280051	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IS12H/I4S41P		9 000	450 $
208280074	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IUMC412H/I41P		8 900	445 $
208280129	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IUMCO12H/I41P		9 000	450 $
208280099	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IUMDL12H/I43P		9 300	465 $
208280044	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41R	IS12H/I4S41R		8 400	420 $
208280053	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IS18H/I4S41P		12 700	635 $
208280076	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IUMC418H/I41P		12 000	600 $
208280101	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IUMDL18H/I43P		12 600	630 $
208280155	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IUMFC18H/I41P		12 800	640 $
208280055	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IS24H/I4S41P		16 200	810 $
208280078	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IUMC424H/I41P		19 000	950 $
208280104	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IUMDL24H/I43P		20 000	1 000 $
208280159	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IUMFC24H/I41P		16 000	800 $
208284487	TRUST AIR CONDITIONERS	M2H18H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 $
208284486	TRUST AIR CONDITIONERS	M2H18H/O4S4P	Unités avec conduits		16 000	800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208284485	TRUST AIR CONDITIONERS	M2H18H/O4S4P	Unités sans conduits		15 000	750 $
208284475	TRUST AIR CONDITIONERS	M2S18H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
208284474	TRUST AIR CONDITIONERS	M2S18H/O4S4P	Unités avec conduits		14 800	740 $
208284473	TRUST AIR CONDITIONERS	M2S18H/O4S4P	Unités sans conduits		14 300	715 $
208284490	TRUST AIR CONDITIONERS	M3H27H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 000	850 $
208284489	TRUST AIR CONDITIONERS	M3H27H/O4S4P	Unités avec conduits		27 000	1 350 $
208284488	TRUST AIR CONDITIONERS	M3H27H/O4S4P	Unités sans conduits		26 600	1 330 $
208284478	TRUST AIR CONDITIONERS	M3S27H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 $
208284477	TRUST AIR CONDITIONERS	M3S27H/O4S4P	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
208284476	TRUST AIR CONDITIONERS	M3S27H/O4S4P	Unités sans conduits		21 000	1 050 $
208284493	TRUST AIR CONDITIONERS	M4H36H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
208284492	TRUST AIR CONDITIONERS	M4H36H/O4S4P	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
208284491	TRUST AIR CONDITIONERS	M4H36H/O4S4P	Unités sans conduits		33 000	1 650 $
208284479	TRUST AIR CONDITIONERS	M4S36H/O4S4P	Unités sans conduits		26 800	1 340 $
208284496	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H48H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
208284495	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H48H/O4S4P	Unités avec conduits		36 000	1 800 $
208284494	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H48H/O4S4P	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
208284484	TRUST AIR CONDITIONERS	M5S48H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
208284483	TRUST AIR CONDITIONERS	M5S48H/O4S4P	Unités avec conduits		30 400	1 520 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208284482	TRUST AIR CONDITIONERS	M5S48H/O4S4P	Unités sans conduits		34 000	1 700 $
208816922	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH09H/O4S4P	IUMC409H/I41P		9 000	450 $
208816930	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH09H/O4S4P	IUMDL09H/I43P		10 100	505 $
208816914	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH09H/O4S4P	IUMW109H/I41P		9 500	475 $
208816923	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMC412H/I41P		9 900	495 $
208816935	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMCO12H/I41P		9 600	480 $
208816931	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMDL12H/I43P		10 600	530 $
208816915	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMW112H/I41P		10 000	500 $
208816924	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMC418H/I41P		15 600	780 $
208816932	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMDL18H/I43P		15 000	750 $
208816938	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMFC18H/I41P		12 000	600 $
208816916	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMW118H/I41P		15 000	750 $
208816925	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMC424H/I41P		21 000	1 050 $
208816933	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMDL24H/I43P		21 000	1 050 $
208816939	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMFC24H/I41P		19 000	950 $
208816917	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMW124H/I41P		21 200	1 060 $
208280093	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH36H/O4S41P	IUMC436H/I41P		33 000	1 650 $
208280125	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH36H/O4S41P	IUMDL36H/I43P		34 000	1 700 $
208280169	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH36H/O4S41P	IUMFC36H/I41P		32 000	1 600 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208280095	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH48H/O4S41P	IUMC448H/I41P		35 000	1 750 $
208280127	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH48H/O4S41P	IUMDL48H/I43P		39 500	1 975 $
208280172	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH48H/O4S41P	IUMFC48H/I41P		35 000	1 750 $
208816918	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMC409H/I41P		7 500	375 $
208816926	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMDL09H/I43P		7 700	385 $
208816913	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMW106H/I41P		8 500	425 $
208816909	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMW109H/I41P		8 500	425 $
208816919	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMC412H/I41P		8 900	445 $
208816934	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMCO12H/I41P		9 000	450 $
208816927	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMDL12H/I43P		9 300	465 $
208816910	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMW112H/I41P		9 000	450 $
208816920	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMC418H/I41P		12 000	600 $
208816928	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMDL18H/I43P		12 600	630 $
208816936	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMFC18H/I41P		12 800	640 $
208816911	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMW118H/I41P		14 900	745 $
208816921	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMC424H/I41P		19 000	950 $
208816929	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMDL24H/I43P		20 000	1 000 $
208816937	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMFC24H/I41P		16 000	800 $
208816912	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMW124H/I41P		16 200	810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208280080	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS36H/O4S41P	IUMC436H/I41P		23 000	1 150 $
208280107	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS36H/O4S41P	IUMDL36H/I43P		25 000	1 250 $
208280161	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS36H/O4S41P	IUMFC36H/I41P		23 000	1 150 $
208280082	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS48H/O4S41P	IUMC448H/I41P		30 000	1 500 $
208280109	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS48H/O4S41P	IUMDL48H/I43P		34 000	1 700 $
208280163	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS48H/O4S41P	IUMFC48H/I41P		29 000	1 450 $
208280112	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS60H/O4S41P	IUMDL60H/I43P		37 000	1 850 $
205725746	ULTRA MAXI AIR	LSAB-18HRDN1	LSAB-18HRDN1		11 500	575 $
207524718	UTOPIAN SYSTEMS	23935	23934		17 400	870 $
206347314	VALIEV	VWSM-12IR410AHS21L	VWSM-12IR410AHS21L		7 100	355 $
205497614	VALIEV	VWSM-18IR410AHS21	VWSM-18IR410AHS21		10 400	520 $
211126523	Viking Air	XJ21-24-4C-HC-2-M	XJ21-24-4E-HC-2-M		6 300	315 $
211126524	Viking Air	XJ23-09-4C-HC-1-110V	XJ23-09-4E-HC-1-110V		7 800	390 $
211126526	Viking Air	XJ23-09-4C-HC-2-M	XJ23-09-4E-HC-2-M		7 000	350 $
211126525	Viking Air	XJ23-12-4C-HC-1-110V	XJ23-12-4E-HC-1-110V		6 000	300 $
211126527	Viking Air	XJ23-12-4C-HC-2-M	XJ23-12-4E-HC-2-M		11 400	570 $
211126528	Viking Air	XJ23-18-4C-HC-2-M	XJ23-18-4E-HC-2-M		16 500	825 $
211126529	Viking Air	XJ23-24-4C-HC-2-M	XJ23-24-4E-HC-2-M		16 500	825 $
201903164	WABBAN	BB09HQ2A3DO	BB09HQ2A3DI		6 800	340 $
201903171	WABBAN	BB09HQ3D6DO	BB09HQ3D6DI		5 600	280 $
211164251	WABBAN	BB09HXCA5AO	BB09HXCA5AI		6 000	300 $
211164222	WABBAN	BB09HXCA5DO	BB09HXCA5DI		6 000	300 $
210627716	WABBAN	BB09HXP2A1DO	BB09HXP2A1DI		7 000	350 $
201903165	WABBAN	BB12HQ2A3DO	BB12HQ2A3DI		7 700	385 $
201903173	WABBAN	BB12HQ3D6DO	BB12HQ3D6DI		8 300	415 $
211164249	WABBAN	BB12HXCA5AO	BB12HXCA5AI		6 800	340 $
211164223	WABBAN	BB12HXCA5DO	BB12HXCA5DI		6 800	340 $
210627717	WABBAN	BB12HXP2A1DO	BB12HXP2A1DI		7 000	350 $
201903167	WABBAN	BB18HQ2A3DO	BB18HQ2A3DI		12 400	620 $
201903174	WABBAN	BB18HQ3D6DO	BB18HQ3D6DI		14 200	710 $
211164250	WABBAN	BB18HXCA5DO	BB18HXCA5DI		11 200	560 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210627719	WABBAN	BB18HXP2A1DO	BB18HXP2A1DI		11 000	550 $
201903168	WABBAN	BB24HQ2A3DO	BB24HQ2A3DI		14 600	730 $
201903175	WABBAN	BB24HQ3D6DO	BB24HQ3D6DI		15 500	775 $
211177535	WABBAN	BB24HXCA5DO	BB24HXCA5DI		13 900	695 $
210627718	WABBAN	BB24HXP2A1DO	BB24HXP2A1DI		15 000	750 $
211717278	WABBAN	BB30HXQ2B2DO	BB30HXQ2B2DI		17 500	875 $
207196961	WABBAN	BB36-24WADU	BBD24-24AH2ADU		16 000	800 $
207196958	WABBAN	BB36-24WADU	BBD36-24AH2ADU		24 000	1 200 $
211717279	WABBAN	BB36HXQ2B2DO	BB36HXQ2B2DI		22 000	1 100 $
207196959	WABBAN	BB60-48WADU	BBD48-24AH2ADU		31 400	1 570 $
207196960	WABBAN	BB60-48WADU	BBD60-24AH2ADU		36 000	1 800 $
201903176	WABBAN	BBM18H4O	Unités sans conduits		12 800	640 $
211174351	WABBAN	BBM18HX4O	Unités sans conduits		14 700	735 $
201903177	WABBAN	BBM24H4O	Unités sans conduits		16 600	830 $
211174352	WABBAN	BBM24HX4O	Unités sans conduits		23 600	1 180 $
201903178	WABBAN	BBM30H4O	Unités sans conduits		18 000	900 $
211174353	WABBAN	BBM30HX4O	Unités sans conduits		27 200	1 360 $
201903180	WABBAN	BBM36H4O	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
211174354	WABBAN	BBM36HX4O	Unités sans conduits		30 800	1 540 $
201903181	WABBAN	BBM42H4O	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
211174355	WABBAN	BBM42HX4O	Unités sans conduits		35 600	1 780 $
206396058	Weathermaker	38MAQB09R--3	DHMAHBQ09XA3		7 000	350 $
206396059	Weathermaker	38MAQB12R--3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 $
206396060	Weathermaker	38MAQB18R--3	DHMAHBQ18XA3		11 000	550 $
205921382	Weathermaker	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 $
206396061	Weathermaker	38MAQB24R--3	DHMAHBQ24XA3		18 800	940 $
206350360	Weathermaker	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 $
206350361	Weathermaker	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 $
206350323	Weathermaker	38MARBQ09AA3	DHMAHBQ09XA3		7 500	375 $
206400666	Weathermaker	38MARBQ09AA3	DHMSHAQ09XA3		7 500	375 $
206350322	Weathermaker	38MARBQ12AA1	DHMAHBQ12XA1		7 400	370 $
206350362	Weathermaker	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 $
206350363	Weathermaker	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 $
206350364	Weathermaker	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 $
206350324	Weathermaker	38MARBQ12AA3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 $
206400667	Weathermaker	38MARBQ12AA3	DHMSHAQ12XA3		7 500	375 $
207826674	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 $
206350366	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207801581	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 $
206350367	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 $
206350325	Weathermaker	38MARBQ18AA3	DHMAHBQ18XA3		10 800	540 $
206400668	Weathermaker	38MARBQ18AA3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 $
206188274	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 $
206350368	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 $
206350369	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 $
206350370	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 $
206350326	Weathermaker	38MARBQ24AA3	DHMAHBQ24XA3		19 800	990 $
206400669	Weathermaker	38MARBQ24AA3	DHMSHAQ24XA3		19 800	990 $
206350310	Weathermaker	38MARBQ30AA3	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 $
208104305	Weathermaker	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 $
208102135	WEATHERMAKER	38MARBQ30AA311	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 $
208104306	Weathermaker	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 $
205788720	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 $
206188269	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 $
206188270	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 $
206188268	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 $
205788721	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 $
206188272	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 $
206188273	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 $
206188271	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 $
207826676	Weathermaker	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 $
207826677	Weathermaker	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 $
207826678	Weathermaker	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 $
207642944	Weathermaker	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 $
207642943	Weathermaker	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 $
207642942	Weathermaker	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		15 000	750 $
207642947	Weathermaker	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 $
207642946	Weathermaker	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 $
207642945	Weathermaker	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 $
207642956	Weathermaker	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 $
207642955	Weathermaker	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
207642954	Weathermaker	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207642953	Weathermaker	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 $
207642952	Weathermaker	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 $
207642951	Weathermaker	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 $
207642941	Weathermaker	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 $
207642940	Weathermaker	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 $
207642939	Weathermaker	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 $
207642948	Weathermaker	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 $
207642959	Weathermaker	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 $
207642958	Weathermaker	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 $
207642957	Weathermaker	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 $
208447907	WEATHERMAKER	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 $
208447913	WEATHERMAKER	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 $
208447909	WEATHERMAKER	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 $
209911730	WEATHERMAKER	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 $
208447911	WEATHERMAKER	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 $
209852147	WEATHERMAKER	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 $
208447908	WEATHERMAKER	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 $
208447906	WEATHERMAKER	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 $
208447912	WEATHERMAKER	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 $
208447914	WEATHERMAKER	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 $
208447910	WEATHERMAKER	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 $
207506889	WESTINGHOUSE	WHM24SZA21S	WHM24DMA21S		15 000	750 $
207506890	WESTINGHOUSE	WHM36SZA21S	WHM36DMA21S		24 000	1 200 $
207506891	WESTINGHOUSE	WHM48SZA21S	WHM48DMA21S		31 000	1 550 $
207506892	WESTINGHOUSE	WHM60SZA21S	WHM60DMA21S		40 000	2 000 $
205417832	WESTINGHOUSE	WHP09SZA21S	WHP09WMA21S		5 000	250 $
205417834	WESTINGHOUSE	WHP12SZA21S	WHP12WMA21S		7 500	375 $
208404155	WESTINGHOUSE	WHP18M2A21S	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 700	635 $
208404154	WESTINGHOUSE	WHP18M2A21S	Unités avec conduits		12 700	635 $
205470408	WESTINGHOUSE	WHP18M2A21S	Unités sans conduits		12 700	635 $
205417836	WESTINGHOUSE	WHP18SZA21S	WHP18WMA21S		11 600	580 $
208404157	WESTINGHOUSE	WHP24M3A21S	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 800	740 $
208404156	WESTINGHOUSE	WHP24M3A21S	Unités avec conduits		14 600	730 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205470409	WESTINGHOUSE	WHP24M3A21S	Unités sans conduits		15 000	750 $
205417838	WESTINGHOUSE	WHP24SZA21S	WHP24WMA21S		14 500	725 $
208404159	WESTINGHOUSE	WHP36M4A21S	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 $
208404158	WESTINGHOUSE	WHP36M4A21S	Unités avec conduits		23 000	1 150 $
205446269	WESTINGHOUSE	WHP36M4A21S	Unités sans conduits		22 400	1 120 $
208404161	WESTINGHOUSE	WHP42M5A21S	Combinaison d'unités avec et sans conduits		27 600	1 380 $
208404160	WESTINGHOUSE	WHP42M5A21S	Unités avec conduits		28 400	1 420 $
206517597	WESTINGHOUSE	WHP42M5A21S	Unités sans conduits		27 000	1 350 $
207237535	WESTINGHOUSE	WHU09SZA21S	WHU09CTA21S		7 200	360 $
207237540	WESTINGHOUSE	WHU09SZA21S	WHU09DHA21S		6 500	325 $
207237536	WESTINGHOUSE	WHU12SZA21S	WHU12CTA21S		7 600	380 $
207237541	WESTINGHOUSE	WHU12SZA21S	WHU12DHA21S		7 800	390 $
207237537	WESTINGHOUSE	WHU18SZA21S	WHU18CTA21S		12 000	600 $
207237542	WESTINGHOUSE	WHU18SZA21S	WHU18DHA21S		13 000	650 $
207237538	WESTINGHOUSE	WHU24SZA21S	WHU24CTA21S		19 000	950 $
207237543	WESTINGHOUSE	WHU24SZA21S	WHU24DHA21S		19 300	965 $
207237539	WESTINGHOUSE	WHU36SZA21S	WHU36CTA21S		28 000	1 400 $
207237544	WESTINGHOUSE	WHU36SZA21S	WHU36DHA21S		28 400	1 420 $
207337194	WESTINGHOUSE	WHZ09SZA21S	WHZ09WMA21S		6 000	300 $
207337195	WESTINGHOUSE	WHZ12SZA21S	WHZ12WMA21S		7 000	350 $
9038626	Willis	WSM09MH20S/O	WSM09MH20S/I		6 300	315 $
9038629	Willis	WSM24MH20S/O	WSM24MH20S/I		16 000	800 $
9038618	Willis	WUHO09KW25S	WUHI09KHW		6 900	345 $
9038619	Willis	WUHO12KW22S	WUHI12KHW		7 800	390 $
9038621	Willis	WUHO24KW20S	WUHI24KHW		15 400	770 $
208106979	YONAN	YOD-24HFN1	YCD-24HRFN1		19 000	950 $
208106980	YONAN	YOD-24HFN1	YTI-24HWFN1		20 000	1 000 $
208106981	YONAN	YOD-24HFN1	YUE-24HRFN1		16 000	800 $
208106982	YONAN	YOD-36HFN1	YCD-36HRFN1		23 000	1 150 $
208106983	YONAN	YOD-36HFN1	YTI-36HWFN1		25 000	1 250 $
208106984	YONAN	YOD-36HFN1	YUE-36HRFN1		23 000	1 150 $
208106985	YONAN	YOE-48HFN1	YCD-48HRFN1		30 000	1 500 $
208106986	YONAN	YOE-48HFN1	YTI-48HWFN1		34 000	1 700 $
208106987	YONAN	YOE-48HFN1	YUE-48HRFN1		29 000	1 450 $
208106988	YONAN	YOE-60HFN1	YHG-60HWFN1		34 400	1 720 $
208106989	YONAN	YOE-60HFN1	YUE-60HRFN1		35 000	1 750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106972	YONAN	YOX-09HFN1	YCA-09HRFN1		7 500	375 $
208106973	YONAN	YOX-09HFN1	YTI-09HWFN1		7 700	385 $
208106974	YONAN	YOX-12HFN1	YCA-12HRFN1		8 900	445 $
208106975	YONAN	YOX-12HFN1	YTI-12HWFN1		9 300	465 $
208106976	YONAN	YOX-18HFN1	YCA-18HRFN1		12 000	600 $
208106977	YONAN	YOX-18HFN1	YTI-18HWFN1		12 600	630 $
208106978	YONAN	YOX-18HFN1	YUE-18HRFN1		12 800	640 $
207671398	YONAN	YSA19-09HRN1	YSA19-09HRN1		6 900	345 $
207671396	YONAN	YSA19-09HRN1B	YSA19-09HRN1B		6 800	340 $
207671400	YONAN	YSA19-18HRN1	YSA19-18HRN1		11 500	575 $
207671413	YONAN	YSA19-36HRN1	YSA19-36HRN1		24 000	1 200 $
207671404	YONAN	YSA21-09HRN1	YSA21-09HRN1		8 300	415 $
207671402	YONAN	YSA21-09HRN1B	YSA21-09HRN1B		6 000	300 $
207671405	YONAN	YSA21-12HRN1	YSA21-12HRN1		8 200	410 $
207671403	YONAN	YSA21-12HRN1B	YSA21-12HRN1B		8 400	420 $
207671406	YONAN	YSA21-18HRN1	YSA21-18HRN1		14 000	700 $
207671407	YONAN	YSA21-24HRN1	YSA21-24HRN1		18 000	900 $
207671408	YONAN	YSA25-09HRN1	YSA25-09HRN1		8 500	425 $
207671409	YONAN	YSA25-12HRN1	YSA25-12HRN1		9 000	450 $
207671410	YONAN	YSA25-18HRN1	YSA25-18HRN1		14 900	745 $
207671411	YONAN	YSA25-24HRN1	YSA25-24HRN1		16 200	810 $
207691825	YONAN	YSMO-18HRN1	Unités avec conduits		14 800	740 $
207691824	YONAN	YSMO-18HRN1	Unités sans conduits		14 400	720 $
207691834	YONAN	YSMO-30HRN1	Unités avec conduits		22 000	1 100 $
207691833	YONAN	YSMO-30HRN1	Unités sans conduits		20 000	1 000 $
207691827	YONAN	YSMO-36HRN1	Unités sans conduits		26 400	1 320 $
207691830	YONAN	YSMO-48HRN1	Unités sans conduits		36 000	1 800 $
207175986	YORK	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 $
207175985	YORK	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 $
206787284	YORK	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 $
206921146	YORK	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 $
206921145	YORK	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 $
206921133	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
206921116	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921108	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207334432	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206921117	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206921109	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921110	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206921111	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 100	705 $
206921129	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206921124	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921092	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921076	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207334428	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207334423	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921030	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206920986	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921096	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206920990	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921100	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921080	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206920994	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	YP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921104	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	YPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921084	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	YPLC080B12MP13	14 400	720 $
206921148	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $
206921138	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206921147	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206921137	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
206921128	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206921123	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921088	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921073	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207334427	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207334422	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921029	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206920983	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921089	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206920984	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921090	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921074	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206920985	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921091	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921075	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921141	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206921135	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921064	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921044	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921043	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207334420	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206920998	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206920974	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175977	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921045	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206920999	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206920975	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921065	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921046	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921047	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921000	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 500	725 $
206920976	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921066	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921048	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921049	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921134	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
206921118	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
206921112	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 $
207334433	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
206921119	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
206921113	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 $
206921114	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 $
206921115	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 100	705 $
206921131	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206921126	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921094	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921078	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207334430	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207334425	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921032	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206920988	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921098	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206920992	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921102	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921082	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206920996	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	YP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921106	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	YPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921086	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	YPLC080B12MP13	14 400	720 $
206921150	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 $
206921140	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 $
206921149	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
206921139	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
206921130	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206921125	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921093	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921077	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207334429	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207334424	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921031	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206920987	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921097	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206920991	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921101	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921081	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206920995	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921105	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921085	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 $
206921142	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $
206921136	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 $
206921067	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921052	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921050	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
207334421	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921001	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206920977	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207175978	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921054	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921003	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206920979	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921069	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921056	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921058	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921005	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 500	725 $
206920981	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921071	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921060	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921062	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921132	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 $
206921127	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
206921095	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 $
206921079	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207334431	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 $
207334426	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
206921033	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 $
206920989	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
206921099	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 $
206920993	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921103	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921083	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
206920997	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 $
206921107	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 000	700 $
206921087	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 $
206921068	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 $
206921053	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 $
206921051	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 $
206921002	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 $
206920978	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 $
207175979	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
206921055	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 $
206921004	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 $
206920980	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921070	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921057	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921059	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 $
206921006	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 500	725 $
206920982	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 $
206921072	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 300	715 $
206921061	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	14 300	715 $
206921063	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	14 300	715 $
211659570	YORK	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 $
208613098	YORK	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 $
208500025	YORK	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 $
208613132	YORK	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 $
208500187	YORK	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 $
208613215	YORK	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 $
208500563	YORK	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 $
211659569	YORK	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 $
208613214	YORK	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 $
208500561	YORK	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 $
208613190	YORK	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 $
208500436	YORK	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 $
207356018	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207356267	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 $
207356266	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 $
207356011	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207356269	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 $
211659557	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211659542	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211659527	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211659517	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211659507	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211659481	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211659445	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659422	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659417	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659400	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211659684	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211659679	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211659670	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211659653	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211659644	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659617	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211659589	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211659580	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211659529	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211659519	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211659509	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211659483	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211659646	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659619	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659447	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211659648	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	YP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659621	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	YP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659449	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
211659567	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12BS2N1		15 100	755 $
211659562	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211659566	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		15 100	755 $
211659561	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211659556	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211659541	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211659525	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211659515	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211659505	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211659479	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211659442	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659421	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659416	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659399	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211659683	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $
211659678	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211659669	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211659652	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211659641	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211659614	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211659588	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659579	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211659526	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211659516	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211659506	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211659480	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211659642	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659615	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659443	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211659643	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659616	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659444	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
208613189	YORK	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08BS2N1		14 200	710 $
208613157	YORK	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12BS2N1		14 200	710 $
208613097	YORK	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12BC2N1		14 000	700 $
208500432	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208500335	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208500020	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207430577	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
207430569	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
207356408	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207356271	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207356110	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207356095	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207356399	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
207356395	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207356260	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207356255	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207356004	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207356384	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207356369	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207355995	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207356365	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $
207356111	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207356385	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207356370	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207356097	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
207356387	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 600	730 $
207356372	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 $
207356099	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 $
211659553	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211659540	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211659534	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211659503	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211659491	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211659477	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211659465	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211659457	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211659439	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659415	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659408	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211659677	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211659668	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211659662	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211659658	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211659638	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211659611	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211659587	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211659578	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211659572	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211659549	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211659504	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211659492	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211659478	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211659466	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211659458	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211659639	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659612	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659440	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659640	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	YP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659613	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	YP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659441	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
211659552	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 $
211659539	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211659533	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 $
211659501	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211659489	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 $
211659475	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211659463	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 $
211659455	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 $
211659436	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659414	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659406	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 $
211659676	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211659667	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211659661	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 $
211659657	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 $
211659635	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211659608	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211659586	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211659577	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211659571	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 $
211659548	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 $
211659502	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211659490	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 $
211659476	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211659464	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 $
211659456	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 $
211659636	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659609	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659437	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211659637	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659610	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659438	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
207430571	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207430568	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 $
207356016	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207356106	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 $
207356402	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207356394	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207356378	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207356090	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $
207355993	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207356108	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 $
207356380	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207356092	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207356404	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
207356382	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 600	730 $
207356094	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 $
207356407	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 $
211659555	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211659538	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211659523	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211659513	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211659499	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211659473	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211659433	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211659420	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659413	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659398	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211659687	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211659682	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211659675	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211659666	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211659651	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211659632	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211659605	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211659585	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211659576	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211659524	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211659514	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211659500	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659474	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211659633	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659606	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211659434	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
211659634	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	YP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659607	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	YP9C080B12MP13	14 800	740 $
211659435	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	YPLC080B12MP13	14 900	745 $
211659565	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12BS2N1		14 800	740 $
211659560	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12BC2N1		14 900	745 $
211659564	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 800	740 $
211659559	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 900	745 $
211659554	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 $
211659537	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211659521	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 $
211659511	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 $
211659497	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211659471	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211659430	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 $
211659419	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 $
211659412	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 $
211659397	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 $
211659686	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 $
211659681	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 $
211659674	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211659665	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211659650	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
211659629	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211659602	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 $
211659584	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 $
211659575	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211659522	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 $
211659512	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 $
211659498	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211659472	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659630	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659603	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 $
211659431	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 $
211659631	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659604	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 800	740 $
211659432	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 900	745 $
208500185	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		13 900	695 $
208500182	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		13 900	695 $
208500017	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		13 900	695 $
208206690	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 200	710 $
208206698	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 100	705 $
208197852	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 $
208197854	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 $
208197856	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 200	710 $
211659545	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211659536	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211659532	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211659495	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211659487	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211659469	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211659461	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211659453	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211659427	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659411	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659405	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659404	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211659673	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211659664	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211659660	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211659656	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211659626	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211659599	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211659583	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659574	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211659551	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211659547	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211659496	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211659488	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 $
211659470	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211659462	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211659454	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211659627	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211659600	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211659428	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
211659628	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	YP9C060B12MP13	15 000	750 $
211659601	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
211659429	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	YPLC080B12MP13	14 800	740 $
211659544	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 $
211659535	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 $
211659531	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 $
211659493	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 $
211659485	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 $
211659467	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 $
211659459	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 $
211659451	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 $
211659424	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 $
211659410	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 $
211659403	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 $
211659402	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 $
211659672	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 $
211659663	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 $
211659659	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 $
211659655	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 $
211659623	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 $
211659596	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
211659582	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
211659573	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 $
211659550	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 $
211659546	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 $
211659494	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 $
211659486	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659468	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 $
211659460	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 $
211659452	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 $
211659624	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 $
211659597	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
211659425	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 $
211659625	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 000	750 $
211659598	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
211659426	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 800	740 $
208206694	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 $
208197883	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 $
208197874	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 $
208197868	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 $
208197563	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 $
208197843	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 $
208197886	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 $
208197566	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 $
208197846	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 $
208197877	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 $
208197569	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 300	715 $
208197849	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 100	705 $
208197880	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 100	705 $
211659568	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 $
211659563	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 $
211659558	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 $
211659543	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 $
211659528	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 $
211659518	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 $
211659508	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 $
211659482	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
211659446	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
211659423	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 $
211659418	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 $
211659401	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
211659685	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659680	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 $
211659671	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 $
211659654	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 $
211659645	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 $
211659618	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 $
211659590	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 $
211659581	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 $
211659530	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 $
211659520	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 $
211659510	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 $
211659484	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
211659647	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659620	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659448	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
211659649	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 100	755 $
211659622	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	15 300	765 $
211659450	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
208500434	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08BS2N1+TXV		14 200	710 $
208500337	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		14 200	710 $
208500023	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		14 000	700 $
207430578	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN21+TXV		14 100	705 $
207430570	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 $
207356410	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 $
207356273	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 $
207356113	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 $
207356100	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 $
207356401	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 $
207356397	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 $
207356262	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
207356257	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 $
207356007	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 $
207356389	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 $
207356373	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207355997	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 $
207356367	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 $
207356115	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 $
207356391	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 $
207356375	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 $
207356102	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 $
207356392	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 600	730 $
207356377	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 $
207356104	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 $
211378939	YORK	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 $
211238140	YORK	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 $
211380224	YORK	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 $
211378935	YORK	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
211378932	YORK	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 $
211380222	YORK	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 $
211378972	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211378966	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211378960	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211378948	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
211378945	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211378969	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211378963	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211378951	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211378954	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211378957	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211378927	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211378875	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211378802	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211378754	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211378712	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211378600	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211378432	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211378341	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211378107	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211378085	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211377972	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211377966	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211377942	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377903	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211377831	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $
211377795	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211377681	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211377441	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211377399	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211378806	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211378757	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211378715	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211378603	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211378435	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211377798	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211377682	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211378438	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211378344	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211377801	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211377684	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211378441	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211378347	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211378923	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211378870	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211378790	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211378745	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211378700	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211378588	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211378408	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211378323	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211378102	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211378079	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211377960	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211377936	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211377897	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211377825	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211377777	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211377664	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211377435	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211377393	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211378797	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378749	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211378706	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211378594	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211378414	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211377783	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377670	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211378420	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211378329	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211377789	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377676	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211378426	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	YPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211378335	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	YPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211378920	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211378867	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211378784	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211378739	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211378694	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211378582	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211378395	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211378315	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211378099	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211378076	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211377957	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211377933	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211377894	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211377822	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211377768	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211377655	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211377432	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211377391	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211378787	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211378742	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211378697	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211378585	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211378398	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211377771	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377658	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211378402	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378317	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211377774	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377661	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211378405	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211378320	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211378911	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 $
211378893	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 $
211378864	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211378844	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 $
211378826	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 $
211378688	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211378638	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 $
211378576	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211378522	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 $
211378486	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 $
211378305	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211378215	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 $
211378212	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 $
211378073	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211378043	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 $
211378008	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 $
211377931	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211377890	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 $
211377864	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 $
211377857	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 $
211377760	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211377646	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211377576	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 $
211377527	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 $
211377473	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 $
211377429	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211377389	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211377369	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 $
211377352	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 $
211378691	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211378641	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 $
211378579	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211378525	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378489	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 $
211378218	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 $
211377762	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211377649	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211377577	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 $
211377530	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 $
211377476	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 $
211378308	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211378221	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 $
211378224	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 $
211377765	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211377652	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211377578	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	26 200	1 310 $
211377533	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	26 400	1 320 $
211377479	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	27 000	1 350 $
211378311	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211378227	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	26 400	1 320 $
211378230	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	26 400	1 320 $
211378908	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211378890	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211378861	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211378841	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211378823	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211378682	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211378633	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211378570	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211378516	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211378480	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211378296	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211378194	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211378191	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211378070	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211378037	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211378002	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211377928	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211377888	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211377862	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211377855	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377755	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211377637	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211377572	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211377518	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211377465	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211377426	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211377388	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211377366	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211377349	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211378685	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211378636	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211378573	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211378519	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211378483	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211378197	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211377756	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377640	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211377574	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211377521	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211377468	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211378299	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211378200	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211378203	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211377757	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377643	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211377575	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211377524	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211377471	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211378302	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211378206	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211378209	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211378905	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211378887	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211378858	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 $
211378838	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211378822	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 $
211378676	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211378627	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378564	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211378510	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 $
211378474	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211378287	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211378173	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 $
211378171	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211378067	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211378031	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211377996	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211377926	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211377884	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211377861	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211377852	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 $
211377749	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211377628	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211377562	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211377509	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211377456	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 $
211377423	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211377387	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211377363	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211377346	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211378679	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $
211378630	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211378567	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211378513	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 $
211378477	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211378176	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211377752	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377631	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211377565	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211377512	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211377459	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211378290	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211378179	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211378182	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211377754	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377634	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377568	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211377515	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211377462	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	26 000	1 300 $
211378293	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211378185	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211378188	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211380203	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211380178	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380152	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211380137	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211380111	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380079	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211380051	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211379998	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211379969	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211379918	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211379860	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211379800	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211379612	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211379596	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211379590	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211379545	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211379539	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211379493	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211379478	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211379463	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211379438	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211379401	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211379357	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211379312	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211379232	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211379157	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211379057	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211379043	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211379030	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211379006	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211380085	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211380057	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211380004	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211379974	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211379924	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211379809	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211379406	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211379364	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211379318	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379238	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379163	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211379866	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211379813	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379819	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211379412	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211379370	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211379324	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379243	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379167	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211379871	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211379825	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379831	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211380216	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12CS2N1		25 400	1 270 $
211380214	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211380200	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211380175	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380149	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211380134	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211380108	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380074	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211380045	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211379992	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211379963	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211379912	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211379853	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211379779	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211379608	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211379587	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379584	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211379537	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211379534	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211379490	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211379475	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211379460	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211379435	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211379393	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211379348	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211379303	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211379225	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211379148	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $
211379054	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211379040	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211379027	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211379003	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211380076	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211380048	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211379995	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211379966	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211379915	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211379785	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211379396	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211379351	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211379306	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379226	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379151	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211379856	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211379788	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379791	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211379398	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211379354	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211379309	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379229	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379154	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211379858	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211379794	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379797	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211380198	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211380172	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380131	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211380105	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380040	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211379957	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211379907	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211379759	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211379582	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211379579	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211379531	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211379528	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211379457	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211379432	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211379294	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211379217	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211379139	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211379089	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211379024	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211379000	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211378984	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211380043	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211379960	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211379909	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211379765	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211379297	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379220	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379142	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211379092	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211379768	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379772	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211379300	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379223	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379145	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211379095	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211379774	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379777	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211380195	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211380169	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380128	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 $
211380102	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380034	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211379952	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211379901	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 $
211379739	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211379576	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211379573	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211379525	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211379522	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211379454	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211379429	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211379285	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211379209	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211379134	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 $
211379080	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 $
211379021	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211378997	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211378981	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 $
211380037	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211379954	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211379904	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 $
211379745	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211379288	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379212	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379137	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211379083	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211379747	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379750	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211379291	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379214	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379138	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 600	1 280 $
211379086	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	25 400	1 270 $
211379753	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379756	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211378917	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 $
211378855	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378778	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 $
211378733	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 $
211378673	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 $
211378558	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 $
211378383	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211378278	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 $
211378097	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 $
211378064	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211377954	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 $
211377923	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 $
211377881	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 $
211377819	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211377740	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211377619	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211377420	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211377386	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211378781	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 $
211378736	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 $
211378674	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 $
211378561	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 $
211378386	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211377743	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377622	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211378389	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211378281	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211377746	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377625	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211378392	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211378284	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 600	1 280 $
211378914	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211378772	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211378727	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211378668	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211378552	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211378371	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211378269	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211378094	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211378061	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377951	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211377920	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211377878	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211377816	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211377731	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211377611	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211377417	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211377384	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211378775	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211378730	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211378671	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211378555	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211378374	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211377734	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211377614	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211378377	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211378272	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211377737	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211377616	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211378380	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	YPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211378275	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211378913	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
211378766	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 $
211378723	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 $
211378662	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211378546	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211378359	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 $
211378260	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
211378091	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 $
211378058	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211377948	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
211377917	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211377875	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211377813	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 $
211377722	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
211377602	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211377414	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
211377381	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378769	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 $
211378724	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 $
211378665	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211378549	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211378362	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 $
211377725	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211377605	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211378365	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211378263	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211377728	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
211377608	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211378368	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 200	1 260 $
211378266	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211378902	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211378884	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 $
211378852	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 $
211378835	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 $
211378819	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 $
211378656	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 $
211378622	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 $
211378540	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 $
211378504	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 $
211378468	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 $
211378251	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 $
211378151	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211378055	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211378028	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 $
211378025	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 $
211377993	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 $
211377990	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 $
211377914	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 $
211377873	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 $
211377860	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 $
211377849	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 $
211377713	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 $
211377593	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 $
211377553	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 $
211377500	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377447	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 $
211377411	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 $
211377378	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 $
211377360	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 $
211377343	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211378659	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 $
211378625	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 $
211378543	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 $
211378507	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 $
211378471	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 $
211378157	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211377716	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 $
211377596	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211377556	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 $
211377503	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 $
211377450	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 $
211378254	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 $
211378160	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211378163	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211377719	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	26 000	1 300 $
211377599	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 200	1 310 $
211377559	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 800	1 290 $
211377506	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 800	1 290 $
211377453	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	26 600	1 330 $
211378257	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	26 000	1 300 $
211378165	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211378168	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211378899	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211378881	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211378850	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211378832	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211378816	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211378650	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211378616	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211378534	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211378498	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211378462	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211378242	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378132	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211378052	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211378022	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211378019	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211377987	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211377984	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211377911	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211377870	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211377859	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211377846	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211377840	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211377704	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211377584	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211377545	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211377491	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211377408	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211377375	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211377357	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211377340	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211377334	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211378653	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211378619	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211378537	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211378501	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211378465	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211378138	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211377707	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211377587	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211377548	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211377494	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211378245	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211378140	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211378143	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211377710	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211377590	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211377550	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211377497	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211378248	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YPLC080B12MP13	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378146	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211378149	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211378896	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 $
211378878	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 $
211378847	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 $
211378829	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 $
211378813	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 $
211378644	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 $
211378611	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 $
211378528	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 $
211378492	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211378456	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211378233	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211378113	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 $
211378049	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211378016	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 $
211378013	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 $
211377981	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 $
211377978	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 $
211377908	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211377867	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211377858	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211377843	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211377837	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 $
211377696	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211377579	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211377536	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211377482	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
211377405	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 $
211377372	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211377355	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211377337	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211377331	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211378647	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 $
211378613	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 $
211378531	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 $
211378495	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211378459	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378119	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 $
211377699	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211377580	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211377539	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211377485	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211378236	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211378122	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211378124	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211377701	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211377581	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211377542	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211377488	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
211378239	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211378127	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 600	1 280 $
211378130	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 600	1 280 $
211380192	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211380166	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211380146	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211380125	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211380099	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211380068	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211380028	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211379986	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211379946	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211379895	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211379844	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211379718	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211379642	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211379639	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211379605	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211379570	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211379568	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211379519	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211379516	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211379487	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211379472	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211379451	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211379426	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379384	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211379339	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211379276	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211379200	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211379125	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211379051	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211379039	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211379018	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211378994	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211380071	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211380031	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211379989	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211379949	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211379897	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211379724	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211379644	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211379386	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211379342	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211379279	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211379203	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211379128	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211379847	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211379727	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211379730	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211379647	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211379649	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211379389	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211379345	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211379282	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211379206	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211379131	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211379850	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211379733	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211379736	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211379652	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211379655	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211380211	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211380208	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211380189	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 $
211380164	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211380143	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 $
211380122	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211380097	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211380063	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 $
211380022	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211379980	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
211379940	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211379890	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211379836	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 $
211379698	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 $
211379621	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 $
211379618	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 $
211379602	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211379565	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211379562	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211379514	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211379511	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211379484	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 $
211379469	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 $
211379449	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211379423	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $
211379376	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 $
211379330	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 $
211379267	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211379191	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211379116	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211379049	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 $
211379036	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211379015	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211378991	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211380065	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 $
211380025	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211379983	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
211379943	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379892	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211379703	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 $
211379624	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 $
211379379	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211379333	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211379270	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211379194	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211379119	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211379839	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211379706	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211379709	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211379627	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211379630	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211379381	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 $
211379336	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 200	1 260 $
211379273	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211379197	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211379122	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211379842	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 200	1 260 $
211379712	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 400	1 270 $
211379715	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 400	1 270 $
211379633	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	25 200	1 260 $
211379636	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	25 200	1 260 $
211380186	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $
211380161	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211380119	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211380094	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211380016	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211379935	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211379884	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211379681	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211379678	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211379559	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211379556	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211379508	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211379505	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211379446	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211379421	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379258	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211379182	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211379107	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211379071	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211379013	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211378988	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211378978	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211380019	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211379937	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211379887	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211379684	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211379261	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211379185	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211379110	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211379074	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211379686	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211379689	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211379264	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211379188	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211379113	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211379077	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211379692	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211379695	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211380183	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 $
211380158	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 $
211380116	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 $
211380091	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 $
211380010	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 $
211379929	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 $
211379877	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 $
211379661	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
211379658	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
211379553	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 $
211379550	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 $
211379502	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 $
211379499	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 $
211379443	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 $
211379418	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379249	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
211379173	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211379098	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
211379064	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 $
211379012	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
211378987	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211378975	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 $
211380013	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 $
211379932	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 $
211379881	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 $
211379664	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
211379252	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211379176	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211379101	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211379065	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211379667	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211379669	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211379255	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
211379179	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211379104	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
211379068	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	24 800	1 240 $
211379672	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
211379675	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211378929	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 $
211378876	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 $
211378809	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 $
211378760	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 $
211378718	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 $
211378606	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 $
211378444	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 $
211378350	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 $
211378110	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 $
211378088	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 $
211377975	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 $
211377969	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 $
211377945	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 $
211377905	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 $
211377834	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377804	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 $
211377687	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 $
211377444	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 $
211377402	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 $
211378810	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 $
211378763	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 $
211378721	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 $
211378609	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 $
211378447	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 $
211377807	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211377690	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211378450	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211378353	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211377810	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	26 400	1 320 $
211377693	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 600	1 330 $
211378453	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	26 000	1 300 $
211378356	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	26 400	1 320 $
211378926	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
211378873	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 $
211378794	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
211378748	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211378703	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 $
211378591	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211378411	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 $
211378326	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 $
211378105	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 $
211378082	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 $
211377963	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 $
211377939	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211377900	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 $
211377828	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 $
211377780	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211377667	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 $
211377438	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 $
211377396	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211378799	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
211378751	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211378709	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378597	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211378417	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 $
211377786	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377673	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211378423	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211378332	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211377792	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211377679	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 $
211378429	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 600	1 280 $
211378338	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 400	1 270 $
211380219	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12CS2N1+TXV		25 400	1 270 $
211380206	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 $
211380181	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380155	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 $
211380140	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 $
211380113	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 $
211380082	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 $
211380054	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 $
211380001	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 $
211379972	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 $
211379921	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 $
211379863	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 $
211379802	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 $
211379615	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 $
211379599	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211379593	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211379548	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 $
211379542	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 $
211379496	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 $
211379481	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 $
211379466	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 $
211379440	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 $
211379404	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 $
211379361	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 $
211379315	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 $
211379236	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 $
211379161	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379060	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 $
211379045	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 $
211379033	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 $
211379009	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 $
211380088	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 $
211380060	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 $
211380007	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 $
211379977	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 $
211379926	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 $
211379811	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 $
211379409	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211379367	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211379321	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379240	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379164	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211379868	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211379816	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379822	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
211379415	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 $
211379373	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 600	1 280 $
211379327	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 $
211379246	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 $
211379170	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 800	1 290 $
211379874	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 800	1 290 $
211379828	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 $
211379834	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 $
206921528	YORK	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 $
206787282	YORK	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 $
206921527	YORK	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 $
206921526	YORK	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 $
206921502	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206921476	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206921462	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206921384	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207334456	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
206921279	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206921246	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $
206921477	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921463	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206921385	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206921386	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206921387	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206921498	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206921489	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206921468	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206921454	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206921444	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206921418	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206921368	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206921352	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207334452	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207334447	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921275	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206921270	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206921261	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206921242	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206921229	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206921202	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207175963	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207175954	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921472	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206921458	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206921448	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206921422	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206921372	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206921233	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921206	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921376	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921356	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206921237	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921210	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921380	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921360	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924125	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206921521	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $
206921511	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921524	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206921520	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206921510	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206921497	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206921488	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206921466	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206921452	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206921442	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206921416	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206921364	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206921349	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207334451	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207334446	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921274	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206921269	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206921260	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206921241	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206921226	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206921199	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207175962	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207175953	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921467	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206921453	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206921443	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206921417	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206921365	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206921227	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921200	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921366	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921350	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206921228	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921201	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921367	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921351	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921517	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $
206921514	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206921507	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206921504	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206921493	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206921484	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206921480	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206921434	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206921426	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206921408	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206921400	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206921392	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206921337	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206921310	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206921309	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206921282	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206921281	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207334443	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207334440	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206921265	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206921256	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206921252	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206921248	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206921214	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206921187	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206921175	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206921163	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206921151	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207175958	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207175949	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207175945	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207175941	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206921435	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206921427	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921409	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206921401	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206921393	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206921311	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206921283	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206921215	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206921188	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206921176	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206921164	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206921152	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206921338	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206921312	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206921313	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206921284	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206921285	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206921216	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206921189	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206921177	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206921165	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206921153	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206921339	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206921314	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206921315	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206921286	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206921287	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206921503	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206921478	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206921464	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206921388	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
207334457	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
206921280	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
206921247	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 $
206921479	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206921465	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206921389	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
206921390	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206921391	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
206921500	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921491	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206921470	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206921456	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206921446	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206921420	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206921370	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206921354	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207334454	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207334449	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921277	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206921272	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206921263	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206921244	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206921231	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206921204	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207175965	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207175956	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921474	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206921460	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206921450	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206921424	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206921374	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206921235	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921208	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921378	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921358	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206921239	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921212	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921382	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921362	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206924126	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 $
206921523	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 $
206921513	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 $
206921525	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 $
206921522	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921512	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
206921499	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206921490	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206921469	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206921455	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206921445	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206921419	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206921369	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206921353	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207334453	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207334448	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921276	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206921271	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206921262	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206921243	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206921230	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206921203	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207175964	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207175955	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921473	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206921459	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206921449	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206921423	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206921373	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206921234	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921207	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921377	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921357	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206921238	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921211	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921381	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921361	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206921495	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206921486	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206921482	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206921437	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206921429	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921411	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206921403	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206921395	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206921341	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206921320	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206921317	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206921292	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206921289	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207334445	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207334442	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206921267	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206921258	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206921254	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206921250	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206921218	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206921191	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206921179	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206921167	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206921155	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207175960	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207175951	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207175947	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207175943	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206921440	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206921432	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206921414	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206921406	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206921398	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206921323	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206921295	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206921221	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206921194	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206921182	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206921170	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206921158	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206921344	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206921326	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206921329	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921298	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206921301	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206921224	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206921197	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206921185	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206921173	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206921161	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206921347	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206921332	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206921335	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206921304	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206921307	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206921519	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 $
206921516	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 $
206921509	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 $
206921506	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 $
206921518	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 $
206921515	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 $
206921508	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 $
206921505	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 $
206921494	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206921485	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $
206921481	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206921436	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206921428	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206921410	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206921402	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206921394	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206921340	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206921319	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206921316	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206921291	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921288	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
207334444	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207334441	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 $
206921266	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206921257	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206921253	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206921249	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206921217	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206921190	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206921178	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206921166	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206921154	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207175959	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207175950	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207175946	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207175942	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206921439	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206921431	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206921413	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206921405	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206921397	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206921322	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206921294	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206921220	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206921193	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206921181	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206921169	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206921157	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206921343	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206921325	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206921328	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206921297	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206921300	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206921223	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206921196	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206921184	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206921172	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206921160	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921346	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206921331	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206921334	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206921303	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206921306	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206921501	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
206921492	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
206921471	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
206921457	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
206921447	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
206921421	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206921371	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
206921355	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
207334455	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
207334450	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921278	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
206921273	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
206921264	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206921245	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
206921232	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
206921205	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
207175966	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207175957	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
206921475	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
206921461	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
206921451	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
206921425	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206921375	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
206921236	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921209	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921379	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921359	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206921240	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
206921213	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
206921383	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
206921363	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
206921496	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 $
206921487	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921483	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
206921438	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
206921430	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
206921412	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
206921404	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
206921396	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
206921342	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 $
206921321	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
206921318	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
206921293	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 $
206921290	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 $
206921268	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
206921259	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
206921255	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
206921251	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
206921219	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
206921192	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
206921180	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 $
206921168	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 $
206921156	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 $
207175961	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 $
207175952	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 $
207175948	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207175944	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 $
206921441	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
206921433	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
206921415	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
206921407	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
206921399	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
206921324	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
206921296	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 $
206921222	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206921195	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206921183	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206921171	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206921159	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206921345	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206921327	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921330	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206921299	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206921302	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
206921225	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
206921198	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
206921186	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 $
206921174	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 $
206921162	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 $
206921348	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 $
206921333	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
206921336	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
206921305	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 $
206921308	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 $
208613134	YORK	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 000	1 250 $
208500199	YORK	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 $
208613217	YORK	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		24 000	1 200 $
208500569	YORK	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 $
208613159	YORK	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 $
208500340	YORK	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 $
208613099	YORK	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		24 400	1 220 $
208500029	YORK	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 $
207355991	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 $
207355978	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 $
207356241	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 $
211659829	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 $
207356193	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 $
207355935	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 $
207356178	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
207355980	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 $
207356243	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 $
211659830	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 $
211659831	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211659832	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 800	1 290 $
211659392	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211659389	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211659380	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659373	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211659384	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211659362	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211659356	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211659847	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211659821	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211659811	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211659786	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211659783	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211659770	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211659768	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211659765	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211659760	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211659751	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211659744	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211659729	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211659700	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211659695	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211659385	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211659363	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211659357	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211659848	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211659822	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211659745	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211659730	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211659823	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211659812	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
211659746	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211659731	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211659824	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211659813	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208613133	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1		24 600	1 230 $
208500190	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
207430566	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207430579	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207355988	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207355984	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207356245	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207355972	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207356234	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207355961	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207356212	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207355942	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207356189	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207356185	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207355931	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207355928	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207355923	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207355915	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $
207356168	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207356157	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207356142	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207355893	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207356246	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $
207355973	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207356236	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207355962	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207356214	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207356169	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207356159	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207356216	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207355944	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207356171	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207356160	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207356218	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207355946	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
211659378	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 $
211659376	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 $
211659372	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211659369	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 $
211659367	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659354	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211659853	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 $
211659845	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211659839	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 $
211659835	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 $
211659808	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 $
211659796	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 $
211659795	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 $
211659782	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211659779	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 $
211659778	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 $
211659775	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 $
211659774	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 $
211659764	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211659759	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211659756	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 $
211659754	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 $
211659741	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211659726	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
211659717	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 $
211659711	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 $
211659705	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
211659699	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211659694	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211659691	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 $
211659689	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 $
211659355	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211659854	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 $
211659846	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211659840	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 $
211659836	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 $
211659797	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 $
211659742	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211659727	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211659718	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 $
211659712	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211659706	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211659809	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659798	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 $
211659799	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 $
211659743	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211659728	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
211659719	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 200	1 260 $
211659713	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 $
211659707	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
211659810	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 800	1 240 $
211659800	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 000	1 250 $
211659801	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 000	1 250 $
208613158	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1		24 800	1 240 $
208613216	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16CS2N1		24 200	1 210 $
208613245	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16CC2N1		24 400	1 220 $
208500338	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 800	1 240 $
208500566	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208500733	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 400	1 220 $
207430565	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 800	1 240 $
207430564	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN21+TXV		25 000	1 250 $
207430563	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 600	1 230 $
207430562	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 800	1 240 $
207356253	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 000	1 250 $
207356251	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207355983	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 000	1 250 $
207355968	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207356231	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 $
207355957	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207355954	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 000	1 250 $
207356227	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356207	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207356196	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 200	1 260 $
207356194	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 $
207355941	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207355939	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $
207356184	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
207355937	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 600	1 230 $
207356182	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 600	1 230 $
207355926	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207355921	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207356180	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 000	1 250 $
207355919	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 000	1 250 $
207355910	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 800	1 240 $
207355904	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207356151	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 $
207356146	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 $
207355899	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 $
207355897	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207356141	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207356139	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 $
207356137	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 $
207355970	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207356232	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 $
207355959	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207355955	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 000	1 250 $
207356229	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 000	1 250 $
207356198	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 $
207355911	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 800	1 240 $
207355906	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207356153	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 $
207356148	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
207355900	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
207356209	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207356200	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
207356202	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
207355913	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 800	1 240 $
207355908	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207356155	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356149	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 000	1 250 $
207355902	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 200	1 260 $
207356211	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207356203	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 200	1 260 $
207356205	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 200	1 260 $
211659391	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		23 800	1 190 $
211659388	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
211659379	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 $
211659371	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 $
211659382	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 $
211659360	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 $
211659352	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211659843	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211659817	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 $
211659805	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 $
211659785	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 $
211659781	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211659767	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 $
211659763	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
211659758	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211659738	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 $
211659723	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
211659698	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211659693	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211659383	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 $
211659361	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 $
211659353	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211659844	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211659818	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 $
211659739	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 $
211659724	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
211659819	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 $
211659806	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 $
211659740	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 000	1 200 $
211659725	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
211659820	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659807	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 000	1 200 $
208500438	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 200	1 210 $
208206704	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 $
208206673	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 $
208197834	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 $
208197557	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208197544	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 $
208197826	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 $
208197820	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208197814	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208197515	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
208197490	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 $
208197487	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208197475	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 $
208197783	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208197471	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208197464	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 $
208197765	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
208197446	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 $
208197744	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 $
208197737	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208197547	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 $
208197829	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 $
208197823	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208197817	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208197768	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
208197449	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
208197518	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
208197771	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
208197452	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 $
208197522	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211659377	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 $
211659375	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 $
211659370	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 $
211659368	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659366	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 $
211659855	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 $
211659851	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 $
211659841	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 $
211659837	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 $
211659833	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 $
211659802	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 $
211659788	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
211659780	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 $
211659777	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 $
211659776	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 $
211659773	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 $
211659772	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 $
211659762	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 $
211659757	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 $
211659755	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 $
211659753	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 $
211659735	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 $
211659720	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
211659714	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 $
211659708	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
211659702	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 $
211659697	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 $
211659692	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
211659690	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 $
211659688	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 $
211659351	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 $
211659852	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 $
211659842	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 $
211659838	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 $
211659834	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 $
211659790	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
211659736	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 $
211659721	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
211659715	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211659709	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
211659703	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 $
211659803	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659791	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
211659792	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
211659737	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 200	1 210 $
211659722	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
211659716	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	24 800	1 240 $
211659710	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
211659704	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	24 600	1 230 $
211659804	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 200	1 210 $
211659793	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
211659794	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
208500440	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV		24 200	1 210 $
208500196	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16CS2N1+TXV		24 400	1 220 $
208500730	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16CC2N1+TXV		24 000	1 200 $
208206688	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN21+TXV		24 400	1 220 $
208206686	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN21+TXV		24 600	1 230 $
208206629	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 200	1 210 $
208206702	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 400	1 220 $
208197832	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 400	1 220 $
208197553	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 $
208197550	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 $
208197538	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 $
208197531	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 $
208197525	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 $
208197807	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 $
208197801	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 $
208197792	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
208197496	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 $
208197494	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 $
208197789	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208197484	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 000	1 200 $
208197481	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 000	1 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208197478	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 $
208197786	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 $
208197780	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 $
208197777	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
208197468	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 $
208197774	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 $
208197455	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 $
208197756	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 $
208197436	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 600	1 230 $
208197747	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 $
208197427	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 $
208197741	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 $
208197424	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 $
208197421	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 $
208197416	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 600	1 230 $
208197541	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 $
208197534	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 $
208197528	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 $
208197810	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 $
208197804	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 $
208197499	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 $
208197459	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
208197759	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
208197440	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 600	1 230 $
208197750	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
208197430	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
208197796	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208197503	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
208197506	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 $
208197462	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 $
208197762	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 $
208197443	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	24 600	1 230 $
208197753	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 600	1 230 $
208197433	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 000	1 250 $
208197799	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208197509	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 $
208197512	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659393	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV		24 800	1 240 $
211659390	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $
211659381	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 $
211659374	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
211659386	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 $
211659364	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 $
211659358	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 $
211659849	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 $
211659825	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 $
211659814	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 $
211659787	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 $
211659784	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 $
211659771	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 $
211659769	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 $
211659766	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
211659761	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 $
211659752	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 $
211659747	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 $
211659732	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 $
211659701	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 $
211659696	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 $
211659387	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 $
211659365	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 $
211659359	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 $
211659850	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 $
211659826	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 $
211659748	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211659733	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211659827	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211659815	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
211659749	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 600	1 230 $
211659734	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 800	1 240 $
211659828	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 $
211659816	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 $
208500193	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		24 600	1 230 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207430567	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207430580	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 $
207355989	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 $
207355986	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 $
207356248	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 000	1 250 $
207355975	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 200	1 260 $
207356237	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 200	1 260 $
207355964	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 $
207356220	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 400	1 270 $
207355947	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 $
207356191	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 800	1 240 $
207356187	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207355933	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 $
207355929	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 $
207355924	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 200	1 260 $
207355916	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 600	1 230 $
207356173	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 $
207356162	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 $
207356144	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 $
207355895	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 000	1 250 $
207356250	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 000	1 250 $
207355977	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 200	1 260 $
207356239	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 200	1 260 $
207355966	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 $
207356222	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 400	1 270 $
207356174	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207356164	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207356223	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207355949	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
207356176	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 $
207356166	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 $
207356225	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 400	1 270 $
207355952	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 $
206787283	YORK	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 $
206971182	YORK	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971183	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971180	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971178	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971176	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971166	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971164	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
206971160	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971172	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971168	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
206971147	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971146	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971133	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
206971132	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207334438	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207334435	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207334434	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251147	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251145	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971126	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971108	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971120	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971114	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207175975	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207175973	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207175971	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
206971161	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971173	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971169	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971148	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971134	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971127	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971109	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971121	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971115	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971149	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971150	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971135	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971136	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971128	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971110	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971122	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971116	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971151	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971152	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971137	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971138	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971184	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $
206971181	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 $
206971179	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 $
206971177	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
206971167	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
206971165	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
206971162	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
206971174	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
206971170	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
206971154	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
206971153	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
206971140	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
206971139	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207334439	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207334437	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207334436	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207251148	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 $
207251146	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 $
206971129	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 $
206971111	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
206971123	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
206971117	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207175976	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207175974	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207175972	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
206971163	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
206971175	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
206971171	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
206971155	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
206971141	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
206971130	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971112	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971124	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971118	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971156	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971157	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971142	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971143	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
206971131	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	30 800	1 540 $
206971113	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
206971125	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
206971119	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
206971158	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
206971159	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
206971144	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
206971145	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
208613244	YORK	HMH72B481	JHETC60HBCS2N1		29 600	1 480 $
208500727	YORK	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 $
208613194	YORK	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 000	1 500 $
208500447	YORK	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 $
208613064	YORK	HMH72B481	JHVTC60HBCC2N1		29 800	1 490 $
208499839	YORK	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $
208613193	YORK	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 $
208500445	YORK	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 $
207430574	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN21+TXV		29 200	1 460 $
207430583	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN21+TXV		30 400	1 520 $
207430576	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 800	1 440 $
207430581	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356322	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 $
207356061	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 $
207356058	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 $
207356055	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 $
207356051	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 $
207356308	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 $
207356307	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 $
207356296	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 $
207356294	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 $
207356292	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 $
207356291	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 $
207356285	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 $
207356283	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 $
207356278	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207356027	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 $
207356021	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
207356133	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 $
207356060	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 $
207356056	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 $
207356053	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 $
207356310	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 $
207356298	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 $
207356280	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207356028	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
207356023	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207356312	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 $
207356314	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 $
207356299	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 $
207356301	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 $
207356281	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207356030	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	30 800	1 540 $
207356025	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207356315	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	29 400	1 470 $
207356317	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	29 400	1 470 $
207356303	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	29 200	1 460 $
207356305	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	29 200	1 460 $
207430573	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207430582	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 800	1 490 $
207356131	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 $
207356130	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 $
207356319	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
207356437	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 $
207356434	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 $
207356430	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 $
207356041	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 $
207356039	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 $
207356419	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 $
207356417	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 $
207356289	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207356287	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207356128	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 $
207356126	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 $
207356032	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 $
207356412	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 $
207356121	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 $
207356116	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 $
207356019	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 $
207356276	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 $
207356275	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 $
207356439	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 $
207356436	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 $
207356432	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 $
207356042	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 $
207356421	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 $
207356034	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207356414	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 $
207356123	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207356117	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
207356044	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
207356046	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
207356423	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
207356425	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
207356035	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	30 600	1 530 $
207356415	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	31 000	1 550 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356125	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 $
207356119	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	30 800	1 540 $
207356048	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	29 600	1 480 $
207356049	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	29 600	1 480 $
207356426	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	29 800	1 490 $
207356428	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	29 800	1 490 $
208206714	YORK	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 $
208206701	YORK	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 $
208206712	YORK	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 $
208206708	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 $
208206699	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 $
208198028	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
208197730	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
208197724	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 $
208198020	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 $
208197715	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 $
208197679	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 $
208197676	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 $
208197990	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 $
208197987	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 $
208197667	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 $
208197665	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 $
208197642	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 $
208197633	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 $
208197962	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 $
208197623	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 $
208197725	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 $
208198022	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 $
208197718	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 $
208197682	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 $
208197646	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 $
208197636	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 $
208197965	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208197685	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 $
208197688	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 $
208197648	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	30 400	1 520 $
208197639	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	30 400	1 520 $
208197968	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	30 400	1 520 $
208197690	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	28 800	1 440 $
208197692	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	28 800	1 440 $
206787281	YORK	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 $
206971107	YORK	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 $
206971105	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971103	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971087	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971085	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971083	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971079	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971075	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971059	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971055	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971051	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971047	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971090	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $
206971089	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207334418	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207334415	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207334414	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971073	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971071	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971069	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $
206971063	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971041	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $
206971035	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971029	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207175969	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207175967	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971080	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971076	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971060	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971056	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $
206971052	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971048	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $
206971091	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971064	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971042	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971036	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971030	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971092	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971093	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971065	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971043	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971037	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971031	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971094	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971095	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971106	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971104	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 $
206971088	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 $
206971086	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971084	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 $
206971081	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 $
206971077	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 $
206971061	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 $
206971057	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 $
206971053	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 $
206971049	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 $
206971097	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 $
206971096	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 $
207334419	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 $
207334417	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 $
207334416	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 $
206971074	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 $
206971072	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 $
206971070	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971066	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 $
206971044	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 $
206971038	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 $
206971032	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 $
207175970	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 $
207175968	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 $
206971082	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 $
206971078	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 $
206971062	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 $
206971058	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 $
206971054	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 $
206971050	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 $
206971098	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 $
206971067	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971045	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971039	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971033	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971099	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971100	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
206971068	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	38 000	1 900 $
206971046	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	38 000	1 900 $
206971040	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	38 000	1 900 $
206971034	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	39 000	1 950 $
206971101	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	39 000	1 950 $
206971102	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	39 000	1 950 $
208613100	YORK	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 400	1 820 $
208500032	YORK	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208613246	YORK	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 $
208500739	YORK	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 $
208613219	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1		36 400	1 820 $
208613218	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20DC2N1		36 000	1 800 $
208500574	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		36 400	1 820 $
208500572	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		36 000	1 800 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207430575	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207430572	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		37 200	1 860 $
207356088	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 $
207356086	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 $
207356085	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 $
207356081	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 $
207356077	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 $
207356074	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 $
207356070	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 $
207356362	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 $
207356351	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 400	1 870 $
207356349	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 $
207356069	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 $
207356067	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 $
207356065	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	36 400	1 820 $
207356063	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	36 400	1 820 $
207356347	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 $
207356346	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 $
207356343	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 $
207356338	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 $
207356333	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 $
207356328	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 400	1 870 $
207356326	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 $
207356324	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	36 600	1 830 $
207356083	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 $
207356079	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 $
207356076	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 $
207356072	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 $
207356363	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 $
207356352	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 $
207356340	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 $
207356335	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 $
207356329	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 400	1 870 $
207356354	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 $
207356356	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 $
207356341	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	36 800	1 840 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356336	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	36 800	1 840 $
207356331	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	37 400	1 870 $
207356358	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	37 400	1 870 $
207356360	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	37 400	1 870 $
208500201	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV		35 800	1 790 $
208500736	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		35 400	1 770 $
208206692	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN21+TXV		36 600	1 830 $
208206710	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		36 800	1 840 $
208197959	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 $
208197620	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 $
208197956	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 $
208197951	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 $
208197945	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 $
208197939	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 $
208197614	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 $
208197933	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 $
208197611	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 $
208197608	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 $
208197930	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 $
208197927	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 $
208197924	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 $
208197921	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 $
208197918	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 $
208197909	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 $
208197597	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 $
208197900	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 200	1 810 $
208197897	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 $
208197894	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 $
208197954	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 $
208197948	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 $
208197942	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 $
208197617	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 $
208197936	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 $
208197912	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208197601	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 $
208197903	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 200	1 810 $
208197915	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	36 200	1 810 $
208197604	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	36 200	1 810 $
208197906	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	36 200	1 810 $
9854428	YORK	YHM24B21	AE24BBA21		15 100	755 $
9006267	YORK	YHM24B21	AE24BX21+TXV		15 100	755 $
9060330	YORK	YHM24B21	AE30BX21+TXV		14 800	740 $
9060331	YORK	YHM24B21	AVC24BX21+TXV		14 800	740 $
9060332	YORK	YHM24B21	AVC30BX21+TXV		15 100	755 $
9060333	YORK	YHM24B21	AVC36BX21+TXV		15 000	750 $
9060334	YORK	YHM24B21	AVC36CX21+TXV		14 600	730 $
202613898	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
202586254	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
202099103	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
202586230	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
202586217	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
202586204	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
202143646	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203422748	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
202099104	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
202099105	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
202099106	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	YPLC060A12MP13	15 000	750 $
205535944	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206778918	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206778778	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206371014	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206778905	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205538608	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206778900	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206778919	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206778779	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206778780	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206778781	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 $
202586272	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
202586264	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
202586252	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
202586241	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202586239	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
202099112	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
202586228	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
202586215	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
202586202	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
202099039	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
202099113	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
202143648	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203422743	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203422723	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203422718	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
202099040	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
202099115	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
202099116	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
202099041	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	YP9C060B12MP13	15 200	760 $
202099117	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
202099118	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
202099388	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206778798	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206778978	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205536721	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205538621	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205537449	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205537320	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206779041	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206370885	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205538618	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205536696	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206778846	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206778963	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206778901	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205538623	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205537450	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205537321	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206778847	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206778964	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779042	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206778848	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 200	760 $
206778965	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779043	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
202613895	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
202586250	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
202586226	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
202586213	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
202586200	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
202143649	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
203422738	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205073809	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074045	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206370881	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074039	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074034	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205074029	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074047	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
202586269	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
202586261	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
202586247	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
202586236	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206779029	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
202586223	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
202586210	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
202586197	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206778834	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206778951	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205537661	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203422733	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203422710	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206778838	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778955	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779033	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778842	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	YP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778959	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779037	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838912	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $
206778894	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206838911	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206778893	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
205538644	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205538640	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205536710	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205539633	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206779026	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206371008	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205538613	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205538603	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206778831	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206778948	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205537653	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205536712	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205539634	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206778832	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778949	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779027	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778833	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778950	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779028	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778851	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 $
205538636	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205539625	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
205539628	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
205537971	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206778913	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838903	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206370878	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205536707	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205538600	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205537705	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $
206778914	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206838904	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206838905	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206838906	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 $
202586266	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
202586257	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
202586243	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
202586232	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206779014	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
202586219	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
202586206	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
202586193	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206778819	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206778936	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205535867	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203422727	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203422704	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206778823	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206778940	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206779018	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778827	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	YP9C060B12MP13	14 900	745 $
206778944	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	YP9C080B12MP13	15 100	755 $
206779022	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778795	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $
206778794	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
205536726	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205538632	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206778908	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205539613	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206779011	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206370872	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205536702	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205536659	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206778816	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206778933	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205535862	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206778909	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205539615	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206778817	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206778934	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779012	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778818	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 900	745 $
206778935	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 100	755 $
206779013	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778887	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 $
206778923	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206778991	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206778990	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206778807	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206778969	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206778992	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206778808	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206778970	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206778993	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206778994	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
206778809	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	15 100	755 $
206778971	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	15 100	755 $
206778995	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	15 100	755 $
206778996	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	15 100	755 $
202613897	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
202586558	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206778783	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
202586554	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
202586552	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
202586550	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206778898	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
203422747	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206778786	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206778789	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206778792	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	YPLC060A12MP13	15 000	750 $
205535949	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206778920	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206778782	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206371015	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206778906	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205538610	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206778897	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206778926	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206778785	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206778788	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206778791	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 $
202586560	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
202586559	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
202586557	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
202586556	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
202586555	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206779046	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
202586553	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
202586551	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
202586549	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206778879	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206778980	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206778903	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
203422742	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
203422721	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
203422715	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206778882	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206778983	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206778773	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
206778885	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	YP9C060B12MP13	15 200	760 $
206778986	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
206778776	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
206778850	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 $
206778849	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+MVC12BN21+ TXV		14 900	745 $
206779044	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205536723	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205538626	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205537454	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205537441	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206779045	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $
206370887	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205538624	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205536698	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206778878	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206778979	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206778902	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205538629	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205537459	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205537452	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206778881	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206778982	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206778772	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
206778884	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 200	760 $
206778985	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
206778775	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
205074053	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205074048	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206370883	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 $
205074040	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205074035	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
205073591	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 $
205074011	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
202586270	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
202586262	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
202586248	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
202586237	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206779031	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
202586224	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
202586211	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
202586198	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206778836	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206778953	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205537664	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
203422734	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203422713	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206778840	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778957	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779035	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778844	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	YP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778961	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779039	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
206838914	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206778896	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 $
206838913	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 $
206778895	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 $
205538653	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205538642	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205536714	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205539636	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206779030	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206371010	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205538615	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205538605	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206778835	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206778952	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205537663	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205536718	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205539649	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206778839	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778956	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779034	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778843	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778960	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779038	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778852	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 $
205538638	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205539629	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
205539632	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
205537972	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
206778915	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
206838907	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206370879	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205536708	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205538602	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
205537707	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 $
206778916	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
206838908	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206838909	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206838910	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 $
202586267	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
202586258	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
202586244	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
202586233	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206779016	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
202586220	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
202586207	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
202586194	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206778821	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206778938	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205535869	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
203422728	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
203422705	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206778825	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206778942	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206779020	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778829	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	YP9C060B12MP13	14 900	745 $
206778946	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	YP9C080B12MP13	15 100	755 $
206779024	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778797	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 $
206778796	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 $
205536746	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205538633	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206778910	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205539617	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $
206779015	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206370874	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205536703	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205536693	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206778820	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206778937	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205535868	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206778917	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205539621	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206778824	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206778941	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206779019	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778828	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 900	745 $
206778945	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 100	755 $
206779023	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778888	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 $
206778924	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206778999	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206778997	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206778810	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206778972	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206779001	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206778812	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206778974	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206779003	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206779005	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
206778814	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	15 100	755 $
206778976	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	15 100	755 $
206779007	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	15 100	755 $
206779009	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	15 100	755 $
205535945	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
206778921	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
206778784	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 $
206371017	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 $
206778907	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 $
205538612	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 $
206778899	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 $
206778922	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
206778787	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 $
206778790	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 $
206778793	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 $
206778927	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 $
205536724	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 $
205538628	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 $
205537457	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 $
205537443	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 $
206779047	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206370889	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 $
205538619	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 $
205536700	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 $
206778880	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 $
206778981	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
206778904	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 $
205538630	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 $
205537479	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 $
205537447	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 $
206778883	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 $
206778984	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206778774	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 $
206778886	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 200	760 $
206778987	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
206778777	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 $
205538646	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205538643	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
205536715	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205539638	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 $
206779032	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206371012	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 $
205538617	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205538606	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 $
206778837	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 $
206778954	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 $
205537666	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 $
205536719	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205539640	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 $
206778841	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778958	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779036	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778845	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 400	770 $
206778962	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 $
206779040	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
205536727	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 $
205538635	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206778911	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 $
205539619	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779017	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 $
206370876	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 $
205536705	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 $
205536694	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 $
206778822	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 $
206778939	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 $
205535870	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 $
206778912	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 $
205539624	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 $
206778826	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 $
206778943	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 $
206779021	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778830	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 900	745 $
206778947	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 100	755 $
206779025	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 $
206778925	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 $
206779000	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 $
206778998	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 $
206778811	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 $
206778973	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 $
206779002	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 $
206778813	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 $
206778975	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 $
206779004	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 $
206779006	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 $
206778815	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	15 100	755 $
206778977	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	15 100	755 $
206779008	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	15 100	755 $
206779010	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	15 100	755 $
203064060	YORK	YHM36B22	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203112175	YORK	YHM36B22	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 $
205144618	YORK	YHM36B22	AE42CBC21		22 400	1 120 $
203076252	YORK	YHM36B22	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 $
203111706	YORK	YHM36B22	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 $
203111704	YORK	YHM36B22	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 $
203111702	YORK	YHM36B22	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 $
203111990	YORK	YHM36B22	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 $
203111700	YORK	YHM36B22	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539608	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205539570	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205537287	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
205537200	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205536937	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $
205537196	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205539574	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205537290	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205537202	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205537204	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
205537207	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203112647	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203112631	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203112540	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
203112519	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203112501	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203112438	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203111922	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203112314	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
203077541	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203112300	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
203112290	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203112264	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203111813	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203077021	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203112183	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808669	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203422990	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203422978	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203422971	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203422929	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203111924	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
203111815	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203077026	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203111926	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203112317	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203111817	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203077032	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203111928	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203112320	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203111986	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205539221	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205539605	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205537315	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539556	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206779192	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206779184	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205536158	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205537060	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205539409	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205538958	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205539400	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205539395	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205537193	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206779134	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206779073	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205539346	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206779089	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205539558	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206779193	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206779185	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205536160	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537061	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206779135	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206779074	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205537063	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205539413	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
206779136	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206779075	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205537064	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205539415	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205537092	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 $
205537309	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539586	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539535	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206779180	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205539486	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205537239	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205539432	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205539192	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205539081	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205539080	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205538996	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205538994	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205536918	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205536916	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539315	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205539313	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205539389	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205539385	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205537186	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205539370	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205539154	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205536808	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205538717	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205539235	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205538883	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205539537	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206779181	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205539489	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537241	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205539434	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205539085	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205539000	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205539155	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536809	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205538720	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539197	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205539087	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539088	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205539002	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205539003	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539157	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536811	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205538722	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539199	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205539091	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539093	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205539005	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205539007	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205539219	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205539224	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 $
205539603	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205537308	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539549	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205537284	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 $
205539532	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205539480	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205539343	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205539398	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
206779153	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 $
205539383	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205537053	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
205538766	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
206779143	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
205538845	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205539553	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205537286	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 $
205539533	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205539483	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537055	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
205538768	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205537058	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
205538770	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203112605	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203112577	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203112477	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203112456	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203112424	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203112408	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203112385	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203111839	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203111554	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203111551	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203111232	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203111231	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203077431	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203077427	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203112123	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203112121	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203112276	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203112250	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203112234	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203112211	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203111755	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203076829	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203076530	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203112062	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205536844	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203422960	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203422948	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203422916	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203422904	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203422887	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203111558	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203111237	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203111757	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203076833	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203076536	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111843	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203111560	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111562	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111238	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203111241	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203111759	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203076838	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203076541	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111845	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203111564	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111566	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111243	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203111244	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203111964	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $
205537088	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+MVC16CN21+ TXV		21 800	1 090 $
205539598	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539578	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205539522	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205537271	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206779170	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205537218	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779057	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205539169	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205536993	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205536991	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205538940	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205538938	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205538871	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205538870	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539283	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205539281	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205537226	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205539379	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206779147	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205539366	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205539137	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205536781	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205538698	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205539227	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205536828	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205539524	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205537273	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206779171	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537220	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779058	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205536995	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205538944	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205539139	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536782	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205538699	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539173	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205536997	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205536999	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205538946	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205538947	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205539140	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536784	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205538700	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539174	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205537000	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205537002	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205538950	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205538951	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205537168	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205538672	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 $
205538675	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205537304	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206779176	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205539469	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779165	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205537097	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205537095	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205538910	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205538908	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205538854	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205538852	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205537182	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205539363	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205536770	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536759	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206779048	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205537160	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205536820	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205537130	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206779177	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205539473	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206779166	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205537101	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205538914	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205536772	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536761	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779049	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205537102	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205537104	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205538916	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205538918	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205536774	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536763	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779050	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205537106	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205537108	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205538920	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205538922	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203112595	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203112561	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203112467	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203112448	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203112418	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203112400	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203112378	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203111455	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203111453	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203111102	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203111100	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203077320	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203077314	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203112270	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203112244	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203112226	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203112203	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203111731	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203076722	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203076422	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203112046	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205538875	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203422955	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203422938	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203422911	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203422898	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203422879	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203111460	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203111106	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203111733	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203076726	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203076427	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111462	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111464	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111108	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203111110	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203111735	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203076730	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203076431	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111466	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111468	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111112	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203111115	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205539591	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205537299	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206779063	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205537262	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205537247	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205539462	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779160	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206779112	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206779111	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779093	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206779092	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205536888	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205536887	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206779150	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205539376	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206779144	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205539359	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205539123	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205538756	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205536751	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205537155	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205538833	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206779064	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205537263	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205537248	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205539463	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206779161	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206779113	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206779094	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205539125	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538757	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536753	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779114	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206779115	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206779095	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206779096	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205539126	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538759	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536755	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779116	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206779117	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206779097	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206779098	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205537144	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205539216	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538679	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205537294	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205539509	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205539446	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779154	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205539035	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205539033	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205536944	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205536943	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205536857	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205536856	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539255	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205539253	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206779054	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205537176	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205537044	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205538736	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205536736	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205538685	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205537139	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205538817	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539512	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205539447	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206779155	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205539039	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205536948	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205537046	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538738	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536738	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205538686	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205539040	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539042	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205536950	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205536951	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205537048	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538741	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536740	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538687	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205539043	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539044	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205536954	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205536956	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205539611	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205539575	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
205537291	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
205537210	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 $
205536941	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 $
205537198	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 $
205539577	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
205537292	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
205537212	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 $
205537213	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
205537216	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 400	1 120 $
203112651	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
203112633	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203112544	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
203112522	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
203112504	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203112440	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203111930	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
203112323	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
203077554	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
203112302	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
203112292	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
203112266	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203111818	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
203077037	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
203112188	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
203808676	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
203422991	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
203422981	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
203422972	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203422930	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203111932	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
203111821	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203077042	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203111934	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203112326	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203111823	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
203077046	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
203111936	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
203112329	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203111988	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 $
205539223	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 $
205539616	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205537317	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539561	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206779195	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206779188	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205536162	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205537073	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205539417	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205538967	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205539406	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205539403	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205537223	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206779137	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206779076	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205539355	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206779091	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205539581	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206779197	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206779190	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205536690	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537077	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206779139	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206779086	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205537081	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205539427	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
206779141	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206779088	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205537085	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539438	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
203112623	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203112587	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
203112495	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203112462	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203112434	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203112414	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203112391	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203111889	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203111652	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203111650	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203111327	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203111325	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203077514	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203077510	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203112159	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
203112157	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
203112286	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203112260	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203112240	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203112218	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203111780	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203076909	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
203076612	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203112075	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205538840	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203422967	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203422953	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203422925	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203422909	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203422892	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203111657	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203111331	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203111782	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203076913	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
203076618	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111892	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203111659	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203111661	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111333	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203111335	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203111783	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203076917	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
203076622	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111894	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203111663	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111665	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111337	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203111339	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203111970	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 $
205537094	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 $
205537311	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539588	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $
205539539	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206779182	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205539491	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205537242	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205539436	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205539200	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205539097	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205539094	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205539014	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205539009	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205536970	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205536967	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539350	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205539335	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205539391	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205539387	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205537187	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205539371	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205539158	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205536813	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205538723	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539242	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205538837	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205539545	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206779187	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205539505	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537251	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205539442	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205539104	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205539021	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205539162	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536834	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205538728	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539208	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205539108	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539111	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205539024	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205539028	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205539165	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536839	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205538732	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539212	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205539115	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539119	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205539030	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205539050	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203112609	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
203112579	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
203112481	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
203112458	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203112426	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203112410	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203112387	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203111847	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
203111570	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203111568	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203111249	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203111246	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203077460	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203077456	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203112135	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
203112132	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
203112278	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203112252	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203112236	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
203112214	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203111761	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
203076842	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203076546	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203112066	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205536847	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
203422961	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
203422949	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203422919	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203422905	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203422888	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203111575	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203111252	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203111763	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203076847	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203076551	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111852	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203111576	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111579	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111254	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203111257	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203111765	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
203076853	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203076557	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111853	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
203111581	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111582	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111259	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203111261	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203111966	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537090	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 $
205539599	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539582	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205539526	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205537276	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206779172	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205537231	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779059	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205539177	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205537015	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205537011	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205538972	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205538969	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205538905	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205538902	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539320	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205539302	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205537229	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205539392	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206779148	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205539372	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205539144	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205536799	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205538706	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205539239	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205536845	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205539541	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205537281	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206779174	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537236	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206779062	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205537023	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205538979	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205539147	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536802	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205538712	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539187	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537028	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205537033	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205538983	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205538987	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205539151	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536830	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205538715	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539202	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205537038	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205537040	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205538991	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205539012	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205537170	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $
205538674	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 $
205538677	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205537306	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 $
206779178	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205539475	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779167	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205537113	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205537111	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205538926	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205538924	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205538863	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205538862	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205537184	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205539365	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205536775	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205536765	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
206779051	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205537166	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205536824	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205537135	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 $
206779179	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205539478	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779168	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205537117	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205538930	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205536777	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536766	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779052	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205537119	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205537122	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205538932	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205538933	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205536779	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536768	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779053	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205537125	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205537127	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205538935	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205538937	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203112598	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
203112565	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203112470	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
203112450	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203112420	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
203112402	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203112379	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203111471	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203111470	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203111119	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
203111117	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
203077348	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203077343	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203112272	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
203112246	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
203112228	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203112205	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
203111737	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203076734	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203076435	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203112050	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538878	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203422958	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
203422939	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203422914	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
203422899	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203422882	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203111476	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203111123	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
203111739	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203076739	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203076439	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111478	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111480	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111125	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203111128	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203111741	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203076744	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203076443	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203111483	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111485	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203111130	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
203111131	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205539593	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205537300	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206779065	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205537265	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205537253	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205539494	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779162	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206779122	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206779120	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206779101	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206779099	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205536923	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205536907	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206779151	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205539377	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206779145	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539360	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205539128	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205538761	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205536789	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205537189	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205538876	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206779067	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205537274	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205537258	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205539501	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206779169	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206779124	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206779103	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205539132	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538778	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536793	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779126	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206779128	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206779105	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206779107	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205539142	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538823	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536797	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779131	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206779133	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206779109	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206779119	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
203112554	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
203112444	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
203112395	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
203112374	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
203111390	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
203111388	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
203077615	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
203077610	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
203077262	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
203077257	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203112099	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203112096	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
203112222	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
203112199	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
203111714	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
203076668	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
203076366	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
203076286	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
203112038	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205538829	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
203422934	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
203422896	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
203422877	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
203111395	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
203077624	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
203111716	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203076672	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203076371	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203076291	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
203111396	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111398	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203077627	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203077633	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203111718	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
203076677	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
203076377	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
203076295	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
203111400	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
203111402	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
203077637	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
203077642	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
203111978	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 $
203111974	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 $
203076272	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 $
205537146	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539217	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 $
205538681	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 $
205537295	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205539514	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205539450	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779156	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205539052	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205539045	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205536972	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205536958	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205536890	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205536876	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539284	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205539271	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206779055	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205537177	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205537050	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205538743	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205536742	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205538690	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205537148	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205538826	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539518	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205539456	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206779158	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205539058	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205536982	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205537066	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538748	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536747	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205538695	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205539062	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539066	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205536985	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205536988	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205537070	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538753	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536786	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205538702	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205539070	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539077	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205537004	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205537007	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205539607	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 $
205537318	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539564	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 $
206779196	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 $
206779189	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205536164	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205537076	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 $
205539420	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 $
205538907	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 $
205539408	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 $
205539397	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 $
205537225	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206779138	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 $
206779077	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 $
205539357	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 $
206779090	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 $
205539567	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 $
206779194	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 $
206779191	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205535998	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537079	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 $
206779140	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206779087	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205537083	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205539430	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
206779142	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 $
206779078	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 $
205537086	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 $
205539431	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 $
205537313	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539590	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539543	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
206779186	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205539502	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205537250	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
205539441	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205539204	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205539099	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205539096	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205539016	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205539013	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205536931	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205536968	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539337	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 $
205539348	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 $
205539393	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205539388	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
205537191	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205539374	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205539160	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205536832	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 $
205538725	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205539244	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205538842	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205539547	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
206779183	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205539507	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537245	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
205539444	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205539106	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205539022	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205539164	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536837	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205538730	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539210	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205539109	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539113	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205539026	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205539029	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539167	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536816	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 $
205538735	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539214	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205539117	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539121	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205539048	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205539032	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205539601	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 $
205539585	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 $
205539528	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 $
205537279	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
206779173	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205537232	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779060	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205539179	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
205537018	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205537013	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205538973	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205538971	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205538952	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205538904	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539304	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 $
205539318	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 $
205537195	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205539381	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206779149	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 $
205539369	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205539146	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 $
205536801	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205538709	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205539232	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205536848	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 $
205539530	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 $
205537283	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
206779175	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205537237	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206779061	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537025	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205538981	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205539149	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536804	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205538714	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539189	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205537031	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205537036	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205538985	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205538989	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205539152	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 $
205536806	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205538716	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205539191	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
205537039	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205537042	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205539011	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205538993	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205539595	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 $
205537302	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
206779066	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 $
205537268	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205537256	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 $
205539497	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779163	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
206779123	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
206779121	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
206779102	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 $
206779100	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 $
205536909	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205536922	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206779152	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 $
205539378	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 $
206779146	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205539361	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 $
205539130	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $
205538763	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205536792	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537156	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 $
205538879	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
206779068	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 $
205537269	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205537260	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 $
205539467	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206779164	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
206779125	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
206779104	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 $
205539134	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538780	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536795	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779127	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206779129	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206779106	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206779108	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205539136	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538764	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536757	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
206779132	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
206779130	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
206779118	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 $
206779110	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 $
205537297	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 $
205539516	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 $
205539453	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 $
206779157	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 $
205539054	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 $
205539047	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 $
205536974	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 $
205536959	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 $
205536893	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 $
205536877	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539286	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 $
205539272	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 $
206779056	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 $
205537179	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 $
205537051	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538746	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 $
205536744	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 $
205538692	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 $
205537151	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 $
205538827	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 $
205539521	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 $
205539459	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 $
206779159	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 $
205539060	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 $
205536984	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 $
205537067	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538750	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536749	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205538697	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205539064	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539068	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205536987	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205536990	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
205537071	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 $
205538754	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 $
205536788	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 $
205538704	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 $
205539073	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 $
205539078	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 $
205537006	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 $
205537009	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 $
9100301	YORK	YHM48B21	AE48CBC21		28 400	1 420 $
9006236	YORK	YHM48B21	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 $
202143685	YORK	YHM48B21	AE48DBC21		28 200	1 410 $
202143686	YORK	YHM48B21	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 $
9035723	YORK	YHM48B21	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 $
9035724	YORK	YHM48B21	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 $
202763637	YORK	YHM48B21	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 $
9035726	YORK	YHM48B21	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 $
202586533	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
202586525	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
202586517	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
202586509	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202586501	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
202586497	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
202586488	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
202586484	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
202586474	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
202098750	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
202098751	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
202098752	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
202098753	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
202098754	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
202586464	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
202586460	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
202586451	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
202098755	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
202098756	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
202098757	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
202098758	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
202098759	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
9920303	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203423054	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203423048	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
203423032	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203423025	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203423007	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
202098762	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
202098764	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
202098765	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
202098766	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
202098767	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
202098768	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
202098769	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
202098770	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
202098771	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
202098772	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
202098773	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
202098774	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
202098775	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
202098776	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202098777	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
202098778	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
202098779	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
202098780	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
202098781	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
202098782	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
202098783	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
202098784	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
9920318	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206779281	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+MVC16CN21+ TXV		28 000	1 400 $
206779556	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205537960	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205537947	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205537941	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205537921	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205537907	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205537872	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205537859	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206779527	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206779507	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206779458	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206779457	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779223	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206779222	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205535942	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206779519	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205535927	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206779213	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206779473	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206779377	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206779341	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779552	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205536684	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205537923	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205537909	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205537873	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205537861	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779528	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206779459	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206779224	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206779214	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206779474	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206779378	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779342	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779553	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206779508	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206779460	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779461	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779225	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206779226	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206779215	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206779475	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206779379	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779343	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779554	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206779509	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206779462	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779463	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779227	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206779228	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206779278	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+MVC14DN21+ TXV		28 000	1 400 $
206779284	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+MVC20DN21+ TXV		27 800	1 390 $
205537963	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205537954	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205535936	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205537934	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537891	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205538349	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205537844	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206779430	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206779429	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779402	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206779401	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537829	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205537834	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206779365	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206779329	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779540	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205535849	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205536668	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205537894	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205538351	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205537847	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206779431	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206779403	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206779366	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779330	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779541	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205535850	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206779432	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779433	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779404	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206779405	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
206779367	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779331	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779542	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205535851	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206779434	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779435	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779406	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206779407	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205073805	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205073794	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205073776	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205073742	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205073693	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205073665	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205073628	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205073612	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205073744	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205073695	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205073666	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205073789	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205073771	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205073751	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205073733	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205073684	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205073673	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205073654	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205073643	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205073622	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205073617	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205073608	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205073602	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205073753	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205073735	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205073685	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205073674	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205073656	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205073645	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206779198	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $
206779200	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $
206779531	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205537951	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205535934	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
205537930	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205537878	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206779267	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206779522	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206779251	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206779250	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206779388	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206779387	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205537415	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205537414	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205535940	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $
205537826	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779359	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206779323	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $
206779272	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206779534	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $
206779680	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205537880	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206779268	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $
206779523	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206779252	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206779389	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206779360	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206779324	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206779273	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206779535	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206779253	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206779254	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206779390	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206779391	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206779361	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206779325	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206779274	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206779536	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206779255	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206779256	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206779392	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206779393	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
202586534	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
202586526	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
202586518	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
202586510	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
202586502	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
202586498	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
202586489	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
202586485	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
202586475	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206779511	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206779490	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206779487	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779236	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206779233	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
202586465	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
202586461	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
202586452	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206779217	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206779477	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206779465	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206779351	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779558	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205536625	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203423057	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
203423049	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
203423034	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
203423026	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203423010	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206779493	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206779239	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206779230	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206779480	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206779468	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779354	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779561	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206779517	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206779496	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779499	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779242	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206779245	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206779220	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206779483	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206779471	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779357	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779564	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206779514	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206779502	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779505	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779265	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206779248	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779283	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 $
206779282	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 $
206779682	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205537969	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205537959	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205537945	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205537924	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205537911	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205537887	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205537863	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206779529	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206779510	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206779489	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206779486	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779235	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206779232	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $
205535943	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206779520	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205535933	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206779216	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206779476	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206779464	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206779350	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779557	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205536623	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205537939	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205537917	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205537901	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205537869	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206779555	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206779492	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206779238	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206779229	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206779479	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206779467	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779353	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779560	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206779516	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206779495	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779498	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779241	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206779244	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206779219	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206779482	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206779470	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779356	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779563	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206779513	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206779501	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779504	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779264	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206779247	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
202586531	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
202586523	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
202586515	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
202586507	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
202586495	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
202586482	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
202586472	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206779441	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206779438	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779413	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206779410	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
202586458	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
202586449	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206779370	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206779334	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779545	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205535854	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205536679	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
203423044	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
203423021	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
203423005	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206779444	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779416	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206779373	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779337	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779548	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205535857	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206779447	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779450	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779419	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206779422	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
206779376	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779340	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779551	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205535860	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206779453	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779456	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779425	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206779428	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
206779280	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 $
206779286	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 $
206779279	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 $
206779285	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 $
205537965	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205537957	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $
205535937	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205537935	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537897	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205538352	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205537849	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206779439	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206779436	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779411	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206779408	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205537831	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205537835	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779368	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206779332	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779543	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205535852	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205536676	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205537903	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205538379	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205537852	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206779442	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206779414	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206779371	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779335	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779546	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205535855	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206779445	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779448	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779417	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206779420	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
206779374	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779338	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779549	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205535858	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206779451	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779454	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779423	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206779426	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205073807	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $
205073796	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205073777	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205073745	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205073697	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205073667	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205073629	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205073614	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205073749	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205073700	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205073670	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205073791	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205073773	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205073755	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205073736	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205073687	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205073676	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205073657	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205073647	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205073624	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205073620	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205073609	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205073604	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205073758	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205073739	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205073690	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205073680	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205073661	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205073651	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
206779199	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 $
206779201	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 $
206779532	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 $
205537953	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 $
205535935	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 $
205537932	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 $
205537882	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 $
206779269	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 $
206779524	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 $
206779258	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 $
206779257	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 $
206779395	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 $
206779394	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 $
205537427	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 $
205537424	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 $
205535941	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 $
205537827	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 $
206779362	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 $
206779326	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779275	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 $
206779537	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 $
206779681	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 $
205537884	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 $
206779270	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 $
206779525	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 $
206779259	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 $
206779396	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 $
206779363	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206779327	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206779276	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206779538	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206779260	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206779261	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206779397	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206779398	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206779364	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	29 800	1 490 $
206779328	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	29 200	1 460 $
206779277	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	29 000	1 450 $
206779539	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	29 400	1 470 $
206779262	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 000	1 450 $
206779263	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 000	1 450 $
206779399	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 600	1 430 $
206779400	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 600	1 430 $
206779533	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205537962	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 $
205537949	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205537943	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 $
205537926	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 $
205537914	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 $
205537889	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 $
205537865	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
206779530	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206779512	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 $
206779491	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206779488	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779237	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 $
206779234	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205535928	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 $
206779521	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205535939	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206779218	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 $
206779478	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 $
206779466	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206779352	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779559	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 $
205536627	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205537928	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 $
205537919	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 $
205537876	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 $
205537867	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
206779526	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206779494	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206779240	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 $
206779231	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206779481	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206779469	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779355	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779562	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206779518	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206779497	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779500	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779243	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206779246	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
206779221	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 $
206779484	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 $
206779472	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779358	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779565	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 $
206779515	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 $
206779503	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779506	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779266	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 $
206779249	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 $
205537968	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 $
205537958	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205535938	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 $
205537937	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 $
205537899	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205538353	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 $
205537851	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 $
206779440	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 $
206779437	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779412	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 $
206779409	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 $
205537832	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 $
205537837	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 $
206779369	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 $
206779333	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 $
206779544	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 $
205535853	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 $
205536678	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 $
205537904	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205538380	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 $
205537854	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 $
206779443	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 $
206779415	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 $
206779372	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779336	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779547	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205535856	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206779446	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779449	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779418	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206779421	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
206779375	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 $
206779339	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 $
206779550	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 $
205535859	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 $
206779452	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 $
206779455	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 $
206779424	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 $
206779427	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 $
205073808	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205073798	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 $
205073778	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205073747	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 $
205073699	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 $
205073669	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205073631	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 $
205073615	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 $
205073750	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 $
205073702	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 $
205073671	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205073793	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 $
205073774	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 $
205073756	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 $
205073738	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 $
205073689	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 $
205073679	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 $
205073659	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 $
205073649	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 $
205073626	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 $
205073621	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 $
205073611	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 $
205073606	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 $
205073759	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 $
205073741	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 $
205073692	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 $
205073682	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 $
205073663	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 $
205073653	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 $
9006269	YORK	YHM60B21	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 $
9035958	YORK	YHM60B21	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 $
205538494	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 $
206779704	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $
205537823	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $
205535925	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205537817	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206779699	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205537810	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779695	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206779691	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206779687	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206779683	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205535921	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205538466	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205538464	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205537806	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205537802	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205537798	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205536520	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $
206779581	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206779575	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $
205536558	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $
206779700	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $
205537811	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206779696	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $
206779692	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $
206779688	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206779684	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205535922	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205538470	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205536522	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206779582	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206779576	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205536560	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205538472	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205538474	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
205536524	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206779583	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206779577	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205536561	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205538476	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205538478	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
205538496	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 $
206779705	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 $
205537824	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205535926	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 $
205537820	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 $
206779701	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 $
205537813	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 $
206779697	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 $
206779693	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 $
206779689	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 $
206779685	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 $
205535923	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 $
205538481	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 $
205538479	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 $
205537808	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 $
205537804	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 $
205537800	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 $
205536525	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 $
206779584	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 $
206779578	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 $
205536562	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 $
206779702	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 $
205537815	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 $
206779698	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 $
206779694	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 $
206779690	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 $
206779686	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 $
205535924	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 $
205538484	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 $
205536527	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206779585	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206779579	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205536564	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205538486	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205538488	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 $
205536528	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	32 600	1 630 $
206779586	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	32 600	1 630 $
206779580	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	33 000	1 650 $
205536565	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	32 600	1 630 $
205538490	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	32 400	1 620 $
205538492	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	32 400	1 620 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203995167	YORK	YVAHP036B21S*	NULL		23 800	1 190 $
203994967	YORK	YVAHP036B21S*	YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S		23 800	1 190 $
203994973	YORK	YVAHP036B21S*	YIDM018B21S, YIDM018B21S		23 800	1 190 $
203995168	YORK	YVAHP048B21S*	NULL		32 000	1 600 $
203994968	YORK	YVAHP048B21S*	YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S		32 000	1 600 $
203994974	YORK	YVAHP048B21S*	YIDM024B21S, YIDM024B21S		32 000	1 600 $
203995171	YORK	YVAHP060B21S*	NULL		42 000	2 100 $
203994964	YORK	YVAHP060B21S*	YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S		42 000	2 100 $
203994977	YORK	YVAHP060B21S*	YIDM030B21S, YIDM030B21S		42 000	2 100 $
10525808	YORK	YZV24B21	AVV25BE121		22 400	1 120 $
10524887	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 $
10524888	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 $
10524889	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 $
10524890	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 $
10524891	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 $
10524892	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 $
10524893	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
10524894	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	YP9C060B12MP13	21 200	1 060 $
10524895	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	YP9C080B12MP13	22 400	1 120 $
10524896	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 $
10309006	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 $
211207010	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 $
211207007	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 $
211207008	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 $
211207011	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 $
211207009	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	YP9C060B12MP13	23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211207012	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	YPLC080B12MP13	23 000	1 150 $
201876866	YORK	YZV36B21	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 $
10309007	YORK	YZV36B21	AVV38CE221		33 400	1 670 $
201876867	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 $
201876868	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 $
201876869	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 $
201876870	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 $
201876871	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	YP9C060B12MP13	31 600	1 580 $
201876872	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	YP9C080B12MP13	31 000	1 550 $
202066910	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+MVC12BN21 +CC		30 800	1 540 $
10524897	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 $
10524898	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 $
10524899	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 $
10524900	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 $
10524901	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 $
10524902	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 $
10524903	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 $
10524904	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 $
10524905	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 $
10524906	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 $
10524907	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YP9C080C16MP13	31 800	1 590 $
10524908	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YP9C100C16MP13	31 600	1 580 $
10524909	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YPLC080C16MP13	33 400	1 670 $
10524910	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YPLC100C16MP13	33 400	1 670 $
10309021	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 $
10309022	YORK	YZV48B21	AVV50CE321		43 500	2 175 $
10309023	YORK	YZV48B21	AVV50DE321		44 000	2 200 $
10525204	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 $
10525205	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 $
10525206	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 $
10525207	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 $
10525209	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 $
10525210	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 $
10525211	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 $
10525212	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 $
10525213	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 $
10525214	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525216	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 $
10525217	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 $
10525218	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 $
10525219	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 $
10525220	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 $
10525221	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 $
10525223	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YP9C100C16MP13	44 000	2 200 $
10525224	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YP9C100C20MP13	44 000	2 200 $
10525225	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC080C16MP13	44 000	2 200 $
10525226	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC100C16MP13	44 000	2 200 $
10525227	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC100C20MP13	44 000	2 200 $
10525228	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC120C20MP13	44 000	2 200 $
10309024	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 $
10525229	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 $
10525230	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 $
10525231	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1	YP9C120D20MP13	44 000	2 200 $
10309025	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 $
211207045	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 $
211207044	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 $
211207038	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 $
211207037	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 $
211207034	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 $
211207031	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 $
211207028	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 $
211207046	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 $
211207039	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 $
211207035	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 $
211207032	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 $
211207029	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 $
211207047	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 $
211207048	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 $
211207040	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 $
211207041	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 $
211207036	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YP9C080C16MP13	41 500	2 075 $
211207033	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YP9C100C16MP13	41 500	2 075 $
211207030	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YP9C100C20MP13	41 500	2 075 $
211207049	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YPLC080C16MP13	41 500	2 075 $
211207050	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YPLC100C16MP13	41 500	2 075 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211207042	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YPLC100C20MP13	41 500	2 075 $
211207043	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YPLC120C20MP13	41 500	2 075 $
10309026	YORK	YZV60B21	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 $
10525809	YORK	YZV60B21	AVV61DE421		46 000	2 300 $
10525232	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 $
10525233	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 $
10525234	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 $
10525235	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 $
10525236	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 $
10525237	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 $
10525238	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 $
10525239	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 $
10525240	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	YP9C100C20MP13	46 500	2 325 $
10525241	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	YPLC100C20MP13	46 000	2 300 $
10525242	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	YPLC120C20MP13	46 000	2 300 $
10525243	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 $
10525244	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 $
10525245	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+CC	YP9C120D20MP13	46 000	2 300 $
10309027	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 $
211010174	YORK	YZV60B21	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 $
211207025	YORK	YZV60B21	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 $
211207026	YORK	YZV60B21	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 $
211207027	YORK	YZV60B21	XAMC60HE4N1+CC	YP9C100C20MP13	47 000	2 350 $
8578421	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR18CSB21S	DHR18NDB21S		10 900	545 $
8578441	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR24CSB21S	DHR24NCB21S		15 700	785 $
8578433	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR24CSB21S	DHR24NDB21S		16 700	835 $
8578437	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR24CSB21S	DHR24NKB21S		15 700	785 $
8578445	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR30CSB21S	DHR30NDB21S		16 700	835 $
8578457	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR36CSB21S	DHR36NDB21S		24 600	1 230 $
8578481	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR48CSB21S	DHR48NDB48S		30 600	1 530 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8578505	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHW42CMB21S	Unités sans conduits		29 000	1 450 $
8578569	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX09CSB21S	DHX09NWB21S		7 300	365 $
8578573	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX12CSB21S	DHX12NWB21S		7 700	385 $
8578577	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX18CSB21S	DHX18NWB21S		12 400	620 $
8578581	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX24CSB21S	DHX24NWB21S		14 600	730 $
8578585	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHZ09CSB21S	DHZ09NWB21S		5 500	275 $
8578589	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHZ12CSB21S	DHZ12NWB21S		8 500	425 $
8578593	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHZ18CSB21S	DHZ18NWB21S		12 700	635 $
207911499	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-PC30HP20S/O	ZEN-PC30HP20S/I		21 000	1 050 $
207911500	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-PC48HP20S/O	ZEN-PC48HP20S/I		36 000	1 800 $
207827123	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-WM12HP23S/O	ZEN-WM12HP23S/I		10 300	515 $
207827124	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-WM18HP23S/O	ZEN-WM18HP23S/I		11 100	555 $
205131573	ZEPHYR	ZE-09DA17EXT	ZE-09DA17INT		5 000	250 $
204580064	ZEPHYR	ZE-12CA22EXT	ZE-12CA22INT		7 500	375 $
10277947	ZEPHYR	ZE-18CA17EXT	ZE-18CA17INT		11 600	580 $
204580063	ZEPHYR	ZE-18CA22EXT	ZE-18CA22INT		11 600	580 $
206346129	ZEPHYR	ZE-18M222SCO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 200	610 $
206346128	ZEPHYR	ZE-18M222SCO	Unités sans conduits		12 200	610 $
205306851	ZEPHYR	ZE-24HPA	AH-24		15 300	765 $
207036640	ZEPHYR	ZE-24HPB	AH-24B		15 000	750 $
206346131	ZEPHYR	ZE-24M322SCO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 400	770 $
206346130	ZEPHYR	ZE-24M322SCO	Unités sans conduits		15 400	770 $
205306852	ZEPHYR	ZE-36HPA	AH-36		25 000	1 250 $
207036642	ZEPHYR	ZE-36HPB	AH-36B		24 000	1 200 $
206347271	ZEPHYR	ZE-36M422SCO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 $
206347270	ZEPHYR	ZE-36M422SCO	Unités sans conduits		23 200	1 160 $

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206346135	ZEPHYR	ZE-42M522SCO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		24 000	1 200 $
206346134	ZEPHYR	ZE-42M522SCO	Unités sans conduits		24 000	1 200 $
207036646	ZEPHYR	ZE-48HPB	AH-48B		31 000	1 550 $
206031034	ZEPHYR	ZE-60HPA	AH-60		32 400	1 620 $
207036648	ZEPHYR	ZE-60HPB	AH-60B		40 000	2 000 $
209867857	ZERO	ZMSB-09HVD110-US	ZMSB-09HVD110-US		6 300	315 $
209867859	ZERO	ZMSB-09HVD-US	ZMSB-09HVD-US		6 000	300 $
209867858	ZERO	ZMSB-12HVD110-US	ZMSB-12HVD110-US		7 800	390 $
209867860	ZERO	ZMSB-12HVD-US	ZMSB-12HVD-US		7 000	350 $
209867861	ZERO	ZMSB-18HVD-US	ZMSB-18HVD-US		11 400	570 $
209867862	ZERO	ZMSB-24HVD-US	ZMSB-24HVD-US		16 500	825 $